

2021

reparlab

BY Clarion

REPARACIÓN ELECTRÓNICA MULTIMARCA



RADIO CD



NAVEGACIÓN



TABLEROS DE MANDO



CALCULADOR MOTOR



BSI



CALCULADOR TECHO ESCAMOTEABLE




PANEL DE CLIM



CALCULADOR DA



BLOQUE DE MANDO



¿Por qué elegirnos?

PRECIO FIJO CUALQUIERA QUE SEA LA AVERÍA

Hasta 80 % de ahorro en comparación con el nuevo

TRANSPORTE IDA Y VUELTA GRATUITA

12 MESES DE GARANTÍA

sobre todas las reparaciones

PLAZOS CONTROLADOS

Tablero de mandos : 2 días*

Otros productos : de 2 a 5 días*

*plazos medios, transporte ida y vuelta incluidos

SIMPLE Y RÁPIDO

Recogida y entrega a domicilio

Solicitud de Reparación

www.reparlab.com

REPARADOR HOMOLOGADO POR LOS FABRICANTES


La calidad de un proveedor de primer nivel

¿Quiénes somos?

CLARION

Fundado en 1947

Fabricación y concepción de radio / navegación para automóviles



120
COLABORADORES

VOLUMEN DE NEGOCIO



94€
MILLONES



>30.000
PRODUCTOS
REPARADOS
/ AÑO



SERVICIO
POSVENTA
EUROPA



PROCESO DE REPARACIÓN



etapa 01

Solicitud en línea del garaje



etapa 02

Recogida por un transportista el mismo día si solicitud antes del 12:00



etapa 03

Llegada en nuestro taller de reparación en el Nordeste de Francia



etapa 04

Reparación, calibración, control



etapa 05

Devolución del producto reparado al garaje



etapa 06

¡Reinstalación del producto, garantía 12 meses!

RESUMEN

Alfa Romeo 04	Ford 51	Nissan 72	KANGOO 134
GIULIETTA 04	C-MAX 51	350Z 72	KOLEOS 136
MITO 05	FIESTA 52	370Z 73	LAGUNA 137
Audi 06	FOCUS 53	ALMERA 74	LATITUDE 139
A1 06	FUSION 54	CUBE 75	MASCOTT 139
A3 06	GALAXY 54	e-NV200 75	MASTER 140
A4 07	KA 54	GTR 76	MEGANE 141
A6 08	KUGA 55	JUKE 76	MODUS 143
Q7 08	MONDEO 56	LEAF 77	SAFRANE 143
TT 09	RANGER 56	MICRA 78	SCENIC 144
Citroën 10	S-MAX 57	MURANO 79	TRAFIC 146
BERLINGO 10	TRANSIT 58	NAVARA 80	TWINGO 147
C1 12	Util de diagnóstico 58	NOTE 81	VELSATIS 148
C2 13	Honda 59	PATHFINDER 82	WIND 149
C3 14	CIVIC 59	PATROL 83	ZOÉ 149
C3 AIRCROSS 16	CR-V 59	PRIMERA 84	Seat 150
C3 PICASSO 17	CR-Z 60	PULSAR 84	ALHAMBRA 150
C4 18	INSIGHT 61	QASHQAI 85	ALTEA 150
C4 AIRCROSS 20	JAZZ 61	X-TRAIL 86	ATECA 151
C4 CACTUS 21	LEGEND 60	Opel 87	EXEO 151
C4 PICASSO 21	Hyundai 62	ADAM 87	IBIZA 152
C5 23	I20 62	ANTARA 87	LEON 152
C6 25	I30 62	ASTRA 88	TOLEDO 153
C8 26	I40 62	CASCADA 89	Škoda 154
C-CROSSER 27	IX20 62	CORSA 90	FABIA 154
C-ELYSEE 28	IX35 63	INSIGNIA 90	KODIAQ 154
C-ZERO 28	SANTA FE 63	MERIVA 91	KODIAQ 154
JUMPER 29	TUCSON II 63	MOKKA 92	OCTAVIA 155
JUMPY 30	Infiniti 64	ZAFIRA 93	RAPID 156
NEMO 32	Q50 64	Peugeot 94	ROOMSTER 157
XSARA 33	Jeep 65	106 94	SUPERB 158
XSARA PICASSO 34	RENEGADE 65	107 94	YETI 159
Dacia 35	Kia 66	1007 95	Subaru 160
DOKKER 35	CEE'D 66	206 96	BRZ 160
DUSTER 36	OPTIMA 66	207 98	FORESTER 160
LODGY 36	PICANTO 66	208 100	IMPREZA 161
LOGAN 36	RIO 67	2008 101	LEGACY 161
SANDERO 36	SORENTO 67	306 102	LEVORG 161
DS 37	SPORTAGE 67	307 103	Suzuki 162
DS3 37	VENGA 67	308 104	ALTO 162
DS4 38	Lancia 68	3008 106	G.VITARA 162
DS5 40	MUSA 68	406 108	JIMNY 163
DS7 41	PHEDRA 68	407 109	SWIFT 163
Fiat 42	YPSILON 69	4007 110	SX4 163
500 42	Mitsubishi 70	4008 111	Volkswagen 164
500L-500X 42	ASX 70	508 112	AMAROK 164
DOBLO 43	OUTLANDER 71	5008 114	CADDY 164
DUCATO 44	SPACE STAR 71	607 116	EOS 165
FIORINO 45		807 118	GOLF 166
IDEA 46		BIPPER 120	JETTA 167
MULTIPLA 46		BOXER 120	NEW BEETLE COCCINELLE 168
PALIO 46		EXPERT 122	PASSAT 170
PANDA 47		ION 124	POLO 172
PUNTO 47		PARTNER 124	SCIROCCO 173
SCUDO 48		RCZ 126	SHARAN 174
STRADA 49		RIFTER 126	TIGUAN 174
TIPO 49		Renault 128	TOUAREG 175
ULYSSE 50		AVANTIME 128	TOURAN 176
		CAPTUR 129	TRANSPORTER 177
		CLIO 130	
		ESPACE 132	
		FLUENCE 133	

GIULIETTA

i	🏭	🔧	€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Continental VP2 radio</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = telemando no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = visualización incorrecta en pantalla = código bloqueado o perdido = pantalla táctil no funciona correctamente = Aparece el logo y se reinicia</p>	<p>249 €</p>
<p>Navegación</p> 	<p>Continental VP2 NAVEGACIÓN</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = código bloqueado o perdido</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>Magneti Marelli NAV GIULIETTA</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = código bloqueado o perdido = Aparece el logo y se reinicia</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Harman VP4</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = telemando no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = visualización incorrecta en pantalla = código bloqueado o perdido = pantalla táctil no funciona correctamente = Aparece el logo y se reinicia</p>	<p>351,50 €</p>
<p>Pantalla</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>aparece mensaje de error = pantalla rota = el logo aparece solo = entrecorta pantalla o se bloquea al abrirla o cerrarla = pantalla escamoteable no se abre y no se cierra</p>	<p>249 € EXPRESS</p>

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

MITO

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Bosch ALFA 955</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Continental VP2 radio</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = visualización incorrecta en pantalla = código bloqueado o perdido = pantalla táctil no funciona correctamente = Aparece el logo y se reinicia</p>	<p>249 €</p>
<p>Navegación</p> 	<p>Continental VP2 NAVEGACIÓN</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = código bloqueado o perdido</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>NAV MITO</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = telemando no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = visualización incorrecta en pantalla = código bloqueado o perdido = pantalla táctil no funciona correctamente = Aparece el logo y se reinicia</p>	<p>351,50 €</p>

A1

i			€*
 <p>Radio CD</p>	<p>Blaupunkt Concert 2+ (EU AB2)</p> 	<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = falla audio = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>169 €</p>

A3

i			€*
 <p>Radio CD</p>	<p>Grundig Concert (II)</p> 	<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = falla audio = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>169 €</p>
	<p>Blaupunkt Concert 2+ (EU AB2)</p> 	<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = falla audio = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>169 €</p>
 <p>Cambiador de CD</p>	<p>Panasonic Symphony (II)</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = telemando no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = visualización incorrecta en pantalla</p>	<p>204 €</p>
 <p>Navegación</p>	<p>Blaupunkt RNS-D</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>389 €</p>
	<p>Aisin RNS-E</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>389 €</p>
 <p>Tableros de mando</p>	<p>1998 - 2006</p> 	<p>ningún funcionamiento = retro iluminación no funciona correctamente = uno o más luces no funcionan correctamente = visualización incorrecta en pantalla = información de la velocidad incorrecta = información incorrecta del tacómetro = información indicador de combustible incorrecta = información indicador de temperatura incorrecta = el kilometraje incorrecta</p>	<p>180 €</p>

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €


A4

i			€*
Radio CD 	Grundig Concert (II) 	no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = falla audio = aparece mensaje de error = consumacion anormal de corriente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	169 €
	Blaupunkt Concert 2+ (EU AB2) 	no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = falla audio = aparece mensaje de error = consumacion anormal de corriente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	169 €
Cambiador de CD 	Panasonic Symphony (II) 	lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = telemando no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = visualización incorrecta en pantalla	204 €
Navegación 	Blaupunkt RNS-D 	no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumacion anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	389 €
	Aisin RNS-E 	no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumacion anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	389 €
Tableros de mando 	1998 - 2006 	ningún funcionamiento = retro iluminación no funciona correctamente = uno o más luces no funcionan correctamente = visualización incorrecta en pantalla = información de la velocidad incorrecta = información incorrecta del tacómetro = información indicador de combustible incorrecta = información indicador de temperatura incorrecta = el kilometraje incorrecta	180 €

A6

i			€*
<p>Cambiador de CD</p> 	<p>Panasonic / SYMPHONY (II)</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = telemando no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = visualización incorrecta en pantalla</p>	<p>204 €</p>
<p>Navegación</p> 	<p>Blaupunkt / RNS-D</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>389 €</p>
	<p>Aisin / RNS-E</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>389 €</p>
<p>Tableros de mando</p> 	<p>2004 - 2010</p> 	<p>ningún funcionamiento = retro iluminación no funciona correctamente = uno o más luces no funcionan correctamente = visualización incorrecta en pantalla = información de la velocidad incorrecta = información incorrecta del tacómetro = información indicador de combustible incorrecta = información indicador de temperatura incorrecta = el kilometraje incorrecta</p>	<p>180 €</p>

Q7

i			€*
<p>Tableros de mando</p> 	<p>2006 - 2010</p> 	<p>ningún funcionamiento = retro iluminación no funciona correctamente = uno o más luces no funcionan correctamente = visualización incorrecta en pantalla = información de la velocidad incorrecta = información incorrecta del tacómetro = información indicador de combustible incorrecta = información indicador de temperatura incorrecta = el kilometraje incorrecta</p>	<p>180 €</p>



i			€*
Radio CD 	Grundig / CONCERT (II) 	no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = falla audio = aparece mensaje de error = consumacion anormal de corriente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	169 €
Cambiador de CD 	Panasonic / SYMPHONY (II) 	lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = telemando no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = visualización incorrecta en pantalla	204 €
Navegación 	Aisin / RNS-E 	no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumacion anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	389 €
Tableros de mando 	1998 - 2006 	ningún funcionamiento = retro iluminación no funciona correctamente = uno o más luces no funcionan correctamente = visualización incorrecta en pantalla = información de la velocidad incorrecta = información incorrecta del tacómetro = información indicador de combustible incorrecta = información indicador de temperatura incorrecta = el kilometraje incorrecta	180 €

BERLINGO



Radio CD



Clarion RD1



lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio
= uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

142,50 €

EXPRESS

Clarion / VDO / Siemens RD3



lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

142,50 €

EXPRESS

Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45



lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio
= uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = consumo anormal de corriente

142,50 €

EXPRESS

Sistema multimedia



Magneti Marelli SMEG + IV2 RADIO



no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = Mala recepción radio = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = RUIDO INTERNO = pantalla fija = lector CD externo no funciona = pantalla rota

249 €

EXPRESS


BSI



Problema con el código de arranque = Problema limpiaparabrisas
= El problema de la centralización = Problema de aire acondicionado

229 €

Calculador motor



Vehículo no arranca = calculador bloqueado = Válvula EGR no funciona correctamente = imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR = Motor se para = vehículo falta de potencia

280 € /

380 €

Harman Becker RNEG



no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = Problema de recepción satélite = Mala recepción radio = mando no funciona correctamente = Degradaciones estéticas = el logo aparece solo = No aparece correctamente la cartografía = aparece mensaje de error = ruido en los altavoces = descarga la batería = consumo anormal de corriente = producto expulsa sólo el CD o cambia solo de funcion

351,50 €

EXPRESS

Navegación



Magneti Marelli RT6 / RNEG2



no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = Degradaciones estéticas = No aparece correctamente la cartografía = mensaje: por favor inserte el CD de navegación o consultar en progreso... = pantalla fija = falla audio = RUIDO INTERNO = ruido en los altavoces = Problema de recepción satélite

351,50 €

EXPRESS

Magneti Marelli SMEG + IV2 NAV



no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = Mala recepción radio = Bluetooth no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = RUIDO INTERNO = Problema de recepción satélite = pantalla fija = lector CD externo no funciona = pantalla rota

299 €

EXPRESS



 BERLINGO

i			€*
<p>Navegación</p> 	<p>NEW Continental NAC</p> 	<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = Bluetooth no funciona correctamente = no aparece correctamente la cartografía = mala recepción radio = aparece el logo y se reinicia = problema de recepción satélite = falla audio = aparece mensaje de error</p>	<p>351,50 €</p>
<p>Pantalla</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>aparece mensaje de error = pantalla rota = no aparece nada = el logo aparece solo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Tableros de mando</p> 	<p>Jaeger BERLINGO I</p> 	<p>ningún funcionamiento = retro iluminación no funciona correctamente = uno o más luces no funcionan correctamente = visualización incorrecta en pantalla = información de la velocidad incorrecta = información incorrecta del tacómetro = información indicador de combustible incorrecta = información indicador de temperatura incorrecta = el kilometraje incorrecta</p>	<p>180 €</p>
<p>Bloque de mando</p> 		<p>led airbag permanece encendido, problema de control señalización, problema de control de limpiaparabrisas, control del claxon</p>	<p>180 €</p>

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

PRECIOS PROFESIONALES válidos desde el 01/10/2020 y sujetos a cambios. Fotos no contractuales. Todos los derechos reservados.

i			€*
Radio CD 	Panasonic RD3 PANA 	lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	142,50 € EXPRESS
	Pioneer RDE 	lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	142,50 € EXPRESS
BSI 		Problema con el código de arranque = Problema limpiaparabrisas = El problema de la centralización = Problema de aire acondicionado	229 €
Calculador motor 		Vehículo no arranca = calculador bloqueado = Válvula EGR no funciona correctamente = imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR = Motor se para = vehículo falta de potencia	280 € / 380 €
Calculador DA 	Fujitsu DAE C1 	pérdida permanente de la asistencia de dirección = pérdida de asistencia de dirección aleatoria = Luz del motor encendida	150 €

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

 **C2**

			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Clarion / VDO / Siemens RD3</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = consumo anormal de corriente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Cambiador de CD</p> 	<p>Blaupunkt 5 CD</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>BSI</p> 		<p>Problema con el código de arranque = Problema limpiaparabrisas = El problema de la centralización = Problema de aire acondicionado</p>	<p>229 €</p>
<p>Calculador motor</p> 		<p>Vehículo no arranca = calculador bloqueado = Válvula EGR no funciona correctamente = imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR = Motor se para = vehículo falta de potencia</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navegación</p> 	<p>Magneti Marelli RT3</p> 	<p>no se enciende = el logo aparece solo = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
<p>Display</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>aparece mensaje de error = pantalla rota = no aparece nada = el logo aparece solo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Bloque de mando</p> 		<p>led airbag permanece encendido, problema de control señalización, problema de control de limpiaparabrisas, control del claxon</p>	<p>180 €</p>

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

PRECIOS PROFESIONALES válidos desde el 01/10/2020 y sujetos a cambios. Fotos no contractuales. Todos los derechos reservados.



Clarion / VDO / Siemens RD3



lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio
 = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

142,50 €
EXPRESS

Continental / VDO / Siemens / Bosch RD4 / RD45



lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio
 = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = consumo anormal de corriente

142,50 €
EXPRESS


NEW Clarion RD6



no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = Mala recepción radio = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = RUIDO INTERNO = pantalla fija = Lectura USB no funciona correctamente = consumo anormal de corriente

142,50 €
EXPRESS

Cambiador de CD



NEW Blaupunkt 5 CD



lectura CD no funciona correctamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

180 €
EXPRESS

Multimedia system



NEW Magneti Marelli SMEG+IV2 RADIO



no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = Mala recepción radio = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = RUIDO INTERNO = pantalla fija = lector CD externo no funciona = pantalla rota

249 €
EXPRESS

Bosch RCC



Contáctenos

Contáctenos


BSI



Problema con el código de arranque = Problema limpiaparabrisas
 = El problema de la centralización = Problema de aire acondicionado

229 €

Calculador motor



Vehículo no arranca = calculador bloqueado = Válvula EGR no funciona correctamente = imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR = Motor se para = vehículo falta de potencia

**280 € /
 380 €**





Navegación



NEW Magneti Marelli SMEG+IV2 NAV



no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = Mala recepción radio = Bluetooth no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = RUIDO INTERNO = Problema de recepción satélite = pantalla fija = lector CD externo no funciona = pantalla rota

299 €
EXPRESS

VDO / Siemens NAV VDO



no se enciende = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

351,50 €

Magneti Marelli RT3



no se enciende = el logo aparece solo = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía

351,50 €
EXPRESS

Harman Becker RNEG



no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = Problema de recepción satélite = Mala recepción radio = mando no funciona correctamente = Degradaciones estéticas = el logo aparece solo = No aparece correctamente la cartografía = aparece mensaje de error = ruido en los altavoces = descarga la batería = consumo anormal de corriente = producto expulsa sólo el CD o cambia solo de función

351,50 €
EXPRESS

Magneti Marelli RT6 / RNEG2



no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = Degradaciones estéticas = No aparece correctamente la cartografía = mensaje: por favor inserte el CD de navegación o consultar en progreso... = pantalla fija = falla audio = RUIDO INTERNO = ruido en los altavoces = Problema de recepción satélite

351,50 €
EXPRESS

Continental NAC



no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = Bluetooth no funciona correctamente = no aparece correctamente la cartografía = mala recepción radio = aparece el logo y se reinicia = problema de recepción satélite = falla audio = aparece mensaje de error

351,50 €

Continental / VDO / Siemens

Pantalla



aparece mensaje de error = pantalla rota = no aparece nada = el logo aparece solo

249 €
EXPRESS

Tableros de mando



Continental C3 II









ningún funcionamiento = retro iluminación no funciona correctamente = uno o más luces no funcionan correctamente = visualización incorrecta en pantalla = información de la velocidad incorrecta = información incorrecta del tacómetro = información indicador de combustible incorrecta = información indicador de temperatura incorrecta = el kilometraje incorrecta







180 €



C3

i			€*
<p>Calculador techo escamoteable</p> 	<p>CTE C3 PLURIEL</p> 	<p>Ninguna acción de apertura-cierre del techo solar</p>	<p>150 €</p>
<p>Bloque de mando</p> 		<p>led airbag permanece encendido, problema de control señalización, problema de control de limpiaparabrisas, control del claxon</p>	<p>180 €</p>

C3 Aircross

i			€*
<p>Multimedia system</p> 	<p>Bosch RCC</p> 	<p>Contáctenos</p>	<p>Contáctenos</p>
<p>Navegación</p> 	<p>Continental NAC</p> 	<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = Bluetooth no funciona correctamente = no aparece correctamente la cartografía = mala recepción radio = aparece el logo y se reinicia = problema de recepción satélite = falla audio = aparece mensaje de error</p>	<p>351,50 €</p>

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

C3 Picasso

i	🏭	🔧	€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = consumo anormal de corriente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>BSI</p> 		<p>Problema con el código de arranque = Problema limpiaparabrisas = El problema de la centralización = Problema de aire acondicionado</p>	<p>229 €</p>
<p>Calculador motor</p> 		<p>Vehículo no arranca = calculador bloqueado = Válvula EGR no funciona correctamente = imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR = Motor se para = vehículo falta de potencia</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navegación</p> 	<p>Harman Becker RNEG</p> 	<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = Problema de recepción satélite = Mala recepción radio = mando no funciona correctamente = Degradaciones estéticas = el logo aparece solo = No aparece correctamente la cartografía = aparece mensaje de error = ruido en los altavoces = descarga la batería = consumo anormal de corriente = producto expulsa sólo el CD o cambia solo de funcion</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli RT6 / RNEG2</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = Degradaciones estéticas = No aparece correctamente la cartografía = mensaje: por favor inserte el CD de navegación o consultar en progreso... = pantalla fija = falla audio = RUIDO INTERNO = ruido en los altavoces = Problema de recepción satélite</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
<p>Pantalla</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>aparece mensaje de error = pantalla rota = no aparece nada = el logo aparece solo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

PRECIOS PROFESIONALES válidos desde el 01/10/2020 y sujetos a cambios. Fotos no contractuales. Todos los derechos reservados.

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Continental RD5</p> 	<p>Bluetooth no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = no se enciende = falla audio = Mala recepción radio = Lectura USB no funciona correctamente = consumacion anormal de corriente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Cambiador de CD</p> 	<p>Blaupunkt 5 CD</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>Multimedia system</p> 	<p>Magneti Marelli SMEG+ RADIO</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = Mala recepción radio = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = RUIDO INTERNO = pantalla fija = lector CD externo no funciona</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
	<p>Bosch RCC</p> 	<p>Contáctenos</p>	<p>Contáctenos</p>
<p>BSI</p> 		<p>Problema con el código de arranque = Problema limpiaparabrisas = El problema de la centralización = Problema de aire acondicionado</p>	<p>229 €</p>
<p>Calculador motor</p> 		<p>Vehículo no arranca = calculador bloqueado = Válvula EGR no funciona correctamente = imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR = Motor se para = vehículo falta de potencia</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navegación</p> 	<p>Magneti Marelli RT3</p> 	<p>no se enciende = el logo aparece solo = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli RT4 - RT5</p> 	<p>no se enciende = el logo aparece solo = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>Harman Becker RNEG</p> 	<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = Problema de recepción satélite = Mala recepción radio = mando no funciona correctamente = Degradaciones estéticas = el logo aparece solo = No aparece correctamente la cartografía = aparece mensaje de error = ruido en los altavoces = descarga la batería = consumacion anormal de corriente = producto expulsa sólo el CD o cambia solo de funcion</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>




i			€*
Navegación 	Magneti Marelli RT6 / RNEG2 	no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = Degradaciones estéticas = No aparece correctamente la cartografía = mensaje: por favor inserte el CD de navegación o consultar en progreso... = pantalla fija = falla audio = RUIDO INTERNO = ruido en los altavoces = Problema de recepción satélite	351,50 € EXPRESS
	Magneti Marelli SMEG+IV2 NAVEGACIÓN 	no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = Mala recepción radio = Bluetooth no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = RUIDO INTERNO = Problema de recepción satélite = pantalla fija = lector CD externo no funciona = pantalla rota	299 € EXPRESS
	Continental NAC 	no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = Bluetooth no funciona correctamente = no aparece correctamente la cartografía = mala recepción radio = aparece el logo y se reinicia = problema de recepción satélite = falla audio = aparece mensaje de error	351,50 €
Pantalla 	Continental / VDO / Siemens 	aparece mensaje de error = pantalla rota = no aparece nada = el logo aparece solo	249 € EXPRESS
	Continental / Sony 	aparece mensaje de error = pantalla rota = no aparece nada = el logo aparece solo	249 € EXPRESS
Tableros de mando 	Johnson Controls 2004 - 2010 	ningún funcionamiento = retro iluminación no funciona correctamente = uno o más luces no funcionan correctamente = visualización incorrecta en pantalla = información de la velocidad incorrecta = información incorrecta del tacómetro = información indicador de combustible incorrecta = información indicador de temperatura incorrecta = el kilometraje incorrecta	180 €
	Continental 2010 - 2018 	ningún funcionamiento = retro iluminación no funciona correctamente = uno o más luces no funcionan correctamente = visualización incorrecta en pantalla = información de la velocidad incorrecta = información incorrecta del tacómetro = información indicador de combustible incorrecta = información indicador de temperatura incorrecta = el kilometraje incorrecta	180 €
Bloque de mando 		led airbag permanece encendido, problema de control señalización, problema de control de limpiaparabrisas, control del claxon	180 €

C4 AIRCROSS

i			€*
Radio CD 	Mitsubishi RADIO 1CD 	no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = falla audio = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	249 € EXPRESS
	NEW Mitsubishi DY-5MW3R69 	Contáctenos	249 €
Cambiador de CD 	Mitsubishi RADIO 6CD 	no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = falla audio = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	249 € EXPRESS
Navegación 	Mitsubishi MMCS 	no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	499 €
	Mitsubishi NR242 	no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	499 €

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

C4 CACTUS

i	🏭	🔧	€*
<p>Multimedia system</p> 	<p>Magneti Marelli SMEG+ RADIO</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = Mala recepción radio = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = RUIDO INTERNO = pantalla fija = lector CD externo no funciona</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Calculador motor</p> 		<p>Vehículo no arranca = calculador bloqueado = Válvula EGR no funciona correctamente = imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR = Motor se para = vehículo falta de potencia</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navegación</p> 	<p>Magneti Marelli SMEG+ NAVEGACIÓN</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = Mala recepción radio = Bluetooth no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = RUIDO INTERNO = Problema de recepción satélite = pantalla fija = lector CD externo no funciona</p>	<p>299 € EXPRESS</p>
<p>Pantalla</p> 	<p>Continental / Sony</p> 	<p>aparece mensaje de error = pantalla rota = no aparece nada = el logo aparece solo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>

C4 PICASSO

i	🏭	🔧	€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = consumacion anormal de corriente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Cambiador de CD</p> 	<p>Blaupunkt 5 CD</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>Multimedia system</p> 	<p>Magneti Marelli SMEG+ RADIO</p>  <p>Bosch RCC</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = Mala recepción radio = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = RUIDO INTERNO = pantalla fija = lector CD externo no funciona</p> <p>Contáctenos</p>	<p>249 € EXPRESS</p> <p>Contáctenos</p>

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €


PRECIOS PROFESIONALES válidos desde el 01/10/2020 y sujetos a cambios. Fotos no contractuales. Todos los derechos reservados.



C4 Picasso



Calculador motor



Vehículo no arranca = calculador bloqueado = Válvula EGR no funciona correctamente = imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR = Motor se para = vehículo falta de potencia

**280 € /
380 €**

Navegación



Magneti Marelli RT3



no se enciende = el logo aparece solo = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía

351,50 €
EXPRESS

Magneti Marelli RT4 / RT5



no se enciende = el logo aparece solo = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía

351,50 €

Harman Becker RNEG



no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = falla audio = Problema de recepción satélite = Mala recepción radio = mando no funciona correctamente = Degradaciones estéticas = el logo aparece solo = No aparece correctamente la cartografía = aparece mensaje de error = ruido en los altavoces = descarga la batería = consumo anormal de corriente = producto expulsa sólo el CD o cambia solo de función

351,50 €
EXPRESS

Magneti Marelli RT6 / RNEG2



no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = Degradaciones estéticas = No aparece correctamente la cartografía = mensaje: por favor inserte el CD de navegación o consultar en progreso... = pantalla fija = falla audio = RUIDO INTERNO = ruido en los altavoces = Problema de recepción satélite

351,50 €
EXPRESS

Navegación



Magneti Marelli SMEG+ NAVEGACIÓN



no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = Mala recepción radio = Bluetooth no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = RUIDO INTERNO = Problema de recepción satélite = pantalla fija = lector CD externo no funciona

299 €
EXPRESS

Continental NAC



no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = Bluetooth no funciona correctamente = no aparece correctamente la cartografía = mala recepción radio = aparece el logo y se reinicia = problema de recepción satélite = falla audio = aparece mensaje de error

351,50 €

Continental / VDO / Siemens




aparece mensaje de error = pantalla rota = no aparece nada = el logo aparece solo

249 €
EXPRESS

Pantalla



Continental / Sony



aparece mensaje de error = pantalla rota = no aparece nada = el logo aparece solo

249 €
EXPRESS

 **C5**

			
<p>Radio CD</p> 	<p>Clarion / VDO / Siemens RD2 / RD3</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = consumacion anormal de corriente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Cambiador de CD</p> 	<p>Clarion CDC</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>Multimedia system</p> 	<p>Magneti Marelli SMEG+ RADIO</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = Mala recepción radio = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = RUIDO INTERNO = pantalla fija = lector CD externo no funciona</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>BSI</p> 		<p>Problema con el código de arranque = Problema limpiaparabrisas = El problema de la centralización = Problema de aire acondicionado</p>	<p>229 €</p>
<p>Calculador motor</p> 		<p>Vehículo no arranca = calculador bloqueado = Válvula EGR no funciona correctamente = imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR = Motor se para = vehículo falta de potencia</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navegación</p> 	<p>Clarion RT2</p> 	<p>no se enciende = el logo aparece solo = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>Magneti Marelli RT3</p> 	<p>no se enciende = el logo aparece solo = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli RT4 / RT5</p> 	<p>no se enciende = el logo aparece solo = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>Harman Becker RNEG</p> 	<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = Problema de recepción satélite = Mala recepción radio = mando no funciona correctamente = Degradaciones estéticas = el logo aparece solo = No aparece correctamente la cartografía = aparece mensaje de error = ruido en los altavoces = descarga la batería = consumacion anormal de corriente = producto expulsa sólo el CD o cambia solo de funcion</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>




* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

PRECIOS PROFESIONALES válidos desde el 01/10/2020 y sujetos a cambios. Fotos no contractuales. Todos los derechos reservados.

	i			€*
Navegación 	Harman Becker NG4 		no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = descarga la batería	351,50 € EXPRESS
	Magneti Marelli RT6 / RNEG2 		no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = Degradaciones estéticas = No aparece correctamente la cartografía = mensaje: por favor inserte el CD de navegación o consultar en progreso... = pantalla fija = falla audio = RUIDO INTERNO = ruido en los altavoces = Problema de recepción satélite	351,50 € EXPRESS
	VDO / Siemens NAV VDO 		no se enciende = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	351,50 €
	Magneti Marelli SMEG+ NAVEGACIÓN 		no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = Mala recepción radio = Bluetooth no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = RUIDO INTERNO = Problema de recepción satélite = pantalla fija = lector CD externo no funciona	299 € EXPRESS
Pantalla 	Continental / Sony 		aparece mensaje de error = pantalla rota = no aparece nada = el logo aparece solo	249 € EXPRESS
	Continental / VDO / Siemens 		aparece mensaje de error = pantalla rota = no aparece nada = el logo aparece solo	249 € EXPRESS
Tableros de mando 	Jaeger 		ningún funcionamiento = retro iluminación no funciona correctamente = uno o más luces no funcionan correctamente = visualización incorrecta en pantalla = información de la velocidad incorrecta = información incorrecta del tacómetro = información indicador de combustible incorrecta = información indicador de temperatura incorrecta = el kilometraje incorrecta	180 €
	C5 II 		ningún funcionamiento = retro iluminación no funciona correctamente = uno o más luces no funcionan correctamente = visualización incorrecta en pantalla = información de la velocidad incorrecta = información incorrecta del tacómetro = información indicador de combustible incorrecta = información indicador de temperatura incorrecta = el kilometraje incorrecta	180 €
Bloque de mando 			led airbag permanece encendido, problema de control señalización, problema de control de limpiaparabrisas, control del claxon	180 €

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

 **C6**

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = consumacion anormal de corriente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Cambiador de CD</p> 	<p>Clarion CDC</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>BSI</p> 		<p>Problema con el código de arranque = Problema limpiaparabrisas = El problema de la centralización = Problema de aire acondicionado</p>	<p>229 €</p>
<p>Calculador motor</p> 		<p>Vehículo no arranca = calculador bloqueado = Válvula EGR no funciona correctamente = imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR = Motor se para = vehiculo falta de potencia</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navegación</p> 	<p>Magneti Marelli RT3</p> 	<p>no se enciende = el logo aparece solo = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli RT4 / RT5</p> 	<p>no se enciende = el logo aparece solo = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía</p>	<p>351,50 €</p>
<p>Pantalla</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>aparece mensaje de error = pantalla rota = no aparece nada = el logo aparece solo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Tableros de mando</p> 	<p>Borg / Jaeger</p> 	<p>ningún funcionamiento = retro iluminación no funciona correctamente = uno o más luces no funcionan correctamente = visualización incorrecta en pantalla = información de la velocidad incorrecta = información incorrecta del tacómetro = información indicador de combustible incorrecta = información indicador de temperatura incorrecta = el kilometraje incorrecta</p>	<p>180 €</p>

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

PRECIOS PROFESIONALES válidos desde el 01/10/2020 y sujetos a cambios. Fotos no contractuales. Todos los derechos reservados.









i			€*
Radio CD 	Clarion / VDO / Siemens RD3 	lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	142,50 € EXPRESS
	Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45 	lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = consumo anormal de corriente	142,50 € EXPRESS
Cambiador de CD 	Clarion CDC 	lectura CD no funciona correctamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	180 € EXPRESS
BSI 		Problema con el código de arranque = Problema limpiaparabrisas = El problema de la centralización = Problema de aire acondicionado	229 €
Calculador motor 		Vehículo no arranca = calculador bloqueado = Válvula EGR no funciona correctamente = imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR = Motor se para = vehículo falta de potencia	280 € / 380 €
Navegación 	Magneti Marelli RT3 	no se enciende = el logo aparece solo = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía	351,50 € EXPRESS
	Magneti Marelli RT4 / RT5 	no se enciende = el logo aparece solo = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía	351,50 €
	Magneti Marelli RT6 / RNEG2 	no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = Degradaciones estéticas = No aparece correctamente la cartografía = mensaje: por favor inserte el CD de navegación o consultar en progreso... = pantalla fija = falla audio = RUIDO INTERNO = ruido en los altavoces = Problema de recepción satélite	351,50 € EXPRESS
	Harman Becker RNEG 	no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = Problema de recepción satélite = Mala recepción radio = mando no funciona correctamente = Degradaciones estéticas = el logo aparece solo = No aparece correctamente la cartografía = aparece mensaje de error = ruido en los altavoces = descarga la batería = consumo anormal de corriente = producto expulsa sólo el CD o cambia solo de funcion	351,50 € EXPRESS



 C8

i			€*
<p>Pantalla</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>aparece mensaje de error = pantalla rota = no aparece nada = el logo aparece solo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Tableros de mando</p> 	<p>Magneti Marelli</p> 	<p>ningún funcionamiento = retro iluminación no funciona correctamente = uno o más luces no funcionan correctamente = visualización incorrecta en pantalla = información de la velocidad incorrecta = información incorrecta del tacómetro = información indicador de combustible incorrecta = información indicador de temperatura incorrecta = el kilometraje incorrecta</p>	<p>180 €</p>
	<p>Magneti Marelli</p> 	<p>ningún funcionamiento = retro iluminación no funciona correctamente = uno o más luces no funcionan correctamente = visualización incorrecta en pantalla = información de la velocidad incorrecta = información incorrecta del tacómetro = información indicador de combustible incorrecta = información indicador de temperatura incorrecta = el kilometraje incorrecta</p>	<p>180 €</p>
<p>Bloque de mando</p> 		<p>led airbag permanece encendido, problema de control señalización, problema de control de limpiaparabrisas, control del claxon</p>	<p>180 €</p>










 C-CROSSER

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Mitsubishi RADIO 1CD</p> 	<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = falla audio = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Cambiador de CD</p> 	<p>Mitsubishi RADIO 6CD</p> 	<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = falla audio = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Navegación</p> 	<p>Mitsubishi MMCS</p> 	<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>499 €</p>

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

PRECIOS PROFESIONALES válidos desde el 01/10/2020 y sujetos a cambios. Fotos no contractuales. Todos los derechos reservados.

C-ELYSEE

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens / Bosch RD45</p> 	<p>Bluetooth no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = no se enciende = falla audio = Mala recepción radio = Lectura USB no funciona correctamente = uno o más teclas no funcionan = Entrada auxiliar no funciona correctamente = consumo anormal de corriente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Multimedia system</p> 	<p>Bosch / RCC</p> 	<p>Contáctenos</p>	<p>Contáctenos</p>
<p>Calculador motor</p> 		<p>Vehículo no arranca = calculador bloqueado = Válvula EGR no funciona correctamente = imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR = Motor se para = vehículo falta de potencia</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navegación</p> 	<p>Continental NAC</p> 	<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = Bluetooth no funciona correctamente = no aparece correctamente la cartografía = mala recepción radio = aparece el logo y se reinicia = problema de recepción satélite = falla audio = aparece mensaje de error</p>	<p>351,50 €</p>

C-ZERO

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Pioneer / RDE</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>

 **JUMPER**

			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch RD4 250CD</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = consumación anormal de corriente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Delphi F250FL</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = código bloqueado o perdido</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Continental VP1</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>142,50 €</p>
	<p>Continental VP2 RADIO</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = visualización incorrecta en pantalla = código bloqueado o perdido = pantalla táctil no funciona correctamente = Aparece el logo y se reinicia</p>	<p>249 €</p>
<p>Calculador motor</p> 		<p>Vehículo no arranca = calculador bloqueado = Válvula EGR no funciona correctamente = imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR = Motor se para = vehículo falta de potencia</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navegación</p> 	<p>Magneti Marelli RT3</p> 	<p>no se enciende = el logo aparece solo = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Continental VP2 NAVEGACIÓN</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumación anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = código bloqueado o perdido</p>	<p>351,50 €</p>



* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

PRECIOS PROFESIONALES válidos desde el 01/10/2020 y sujetos a cambios. Fotos no contractuales. Todos los derechos reservados.

JUMPER

i			€*
Pantalla 	Magna X250 	aparece mensaje de error = pantalla rota = el logo aparece solo = entrecorta pantalla o se bloquea al abrirla o cerrarla = pantalla escamoteable no se abre y no se cierra	249 €
Tableros de mando 	06 - 2014 → 	ningún funcionamiento = retro iluminación no funciona correctamente = uno o más luces no funcionan correctamente = visualización incorrecta en pantalla = información de la velocidad incorrecta = información incorrecta del tacómetro = información indicador de combustible incorrecta = información indicador de temperatura incorrecta = el kilometraje incorrecta	180 €

JUMPY

i			€*
Radio CD 	Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45 	lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = consumacion anormal de corriente	142,50 € EXPRESS
	Clarion RD6 	no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = Mala recepción radio = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = RUIDO INTERNO = pantalla fija = Lectura USB no funciona correctamente = consumacion anormal de corriente	142,50 € EXPRESS
Multimedia system 	Bosch RCC 	Contáctenos	Contáctenos
BSI 	NEW 	Problema con el código de arranque = Problema limpiaparabrisas = El problema de la centralización = Problema de aire acondicionado	229 €
Calculador motor 		Vehículo no arranca = calculador bloqueado = Válvula EGR no funciona correctamente = imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR = Motor se para = vehículo falta de potencia	280 € / 380 €



* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

 JUMPY

i			€*
<p>Navegación</p> 	<p>Magneti Marelli RT3</p> 	<p>no se enciende = el logo aparece solo = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli RT4 / RT5</p> 	<p>no se enciende = el logo aparece solo = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>Harman Becker RNEG</p> 	<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = Problema de recepción satélite = Mala recepción radio = mando no funciona correctamente = Degradaciones estéticas = el logo aparece solo = No aparece correctamente la cartografía = aparece mensaje de error = ruido en los altavoces = descarga la batería = consumo anormal de corriente = producto expulsa sólo el CD o cambia solo de funcion</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli RT6 / RNEG2</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = Degradaciones estéticas = No aparece correctamente la cartografía = mensaje: por favor inserte el CD de navegación o consultar en progreso... = pantalla fija = falla audio = RUIDO INTERNO = ruido en los altavoces = Problema de recepción satélite</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Continental NAC</p> 	<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = Bluetooth no funciona correctamente = no aparece correctamente la cartografía = mala recepción radio = aparece el logo y se reinicia = problema de recepción satélite = falla audio = aparece mensaje de error</p>	<p>351,50 €</p>
<p>Pantalla</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>aparece mensaje de error = pantalla rota = no aparece nada = el logo aparece solo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Bloque de mando</p> 		<p>led airbag permanece encendido, problema de control señalización, problema de control de limpiaparabrisas, control del claxon</p>	<p>180 €</p>

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

PRECIOS PROFESIONALES válidos desde el 01/10/2020 y sujetos a cambios. Fotos no contractuales. Todos los derechos reservados.

NEMO

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch RD4 225CD</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente ▯ Mala recepción radio ▯ uno o más teclas no funcionan ▯ no se enciende ▯ vuelve a arrancar solo aleatoriamente ▯ falla audio ▯ Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes ▯ consumo anormal de corriente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>BSI</p> 		<p>Problema con el código de arranque ▯ Problema limpiaparabrisas ▯ El problema de la centralización ▯ Problema de aire acondicionado</p>	<p>229 €</p>
<p>Calculador motor</p> 		<p>Vehículo no arranca ▯ calculador bloqueado ▯ Válvula EGR no funciona correctamente ▯ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ▯ Motor se para ▯ vehículo falta de potencia</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Bloque de mando</p> 		<p>led airbag permanece encendido, problema de control señalización, problema de control de limpiaparabrisas, control del claxon</p>	<p>180 €</p>

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

 XSARA

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Clarion / VDO / Siemens RD2 / RD3</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Cambiador de CD</p> 	<p>Clarion CDC</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>BSI</p> 	<p>NEW</p> 	<p>Problema con el código de arranque = Problema limpiaparabrisas = El problema de la centralización = Problema de aire acondicionado</p>	<p>229 €</p>
<p>Calculador motor</p> 		<p>Vehículo no arranca = calculador bloqueado = Válvula EGR no funciona correctamente = imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR = Motor se para = vehículo falta de potencia</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navegación</p> 	<p>Clarion RT2</p> 	<p>no se enciende = el logo aparece solo = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>VDO / Siemens NAV VDO</p> 	<p>no se enciende = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>351,50 €</p>
<p>Bloque de mando</p> 		<p>led airbag permanece encendido, problema de control señalización, problema de control de limpiaparabrisas, control del claxon</p>	<p>180 €</p>

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

PRECIOS PROFESIONALES válidos desde el 01/10/2020 y sujetos a cambios. Fotos no contractuales. Todos los derechos reservados.

XSARA PICASSO

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Clarion / VDO / Siemens RD2 / RD3</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>BSI</p> 		<p>Problema con el código de arranque = Problema limpiaparabrisas = El problema de la centralización = Problema de aire acondicionado</p>	<p>229 €</p>
<p>Calculador motor</p> 		<p>Vehículo no arranca = calculador bloqueado = Válvula EGR no funciona correctamente = imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR = Motor se para = vehículo falta de potencia</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navegación</p> 	<p>VDO / Siemens NAV VDO</p> 	<p>no se enciende = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>351,50 €</p>
<p>Bloque de mando</p> 		<p>led airbag permanece encendido, problema de control señalización, problema de control de limpiaparabrisas, control del claxon</p>	<p>180 €</p>

DOKKER

i	🏭	🔧	€*
Radio CD 	HUMAX Automotive / Daewoo RADIO CLASSIC 	lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	142,50 €
Navegación 	LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION 	no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente	249 € EXPRESS

DUSTER

i	🏭	🔧	€*
Radio CD 	HUMAX Automotive / Daewoo RADIO CLASSIC 	lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	142,50 €
Calculador motor 	NEW 	Vehículo no arranca = calculador bloqueado = Válvula EGR no funciona correctamente = imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR = Motor se para = vehículo falta de potencia	280 € / 380 €
Navegación 	LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION 	no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente	249 € EXPRESS

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

PRECIOS PROFESIONALES válidos desde el 01/10/2020 y sujetos a cambios. Fotos no contractuales. Todos los derechos reservados.

LODGY

			
<p>Radio CD</p> 	<p>HUMAX Automotive / Daewoo RADIO CLASSIC</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>142,50 €</p>
<p>Navegación</p> 	<p>LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente</p>	<p>249 € EXPRESS</p>

LOGAN

			
<p>Radio CD</p> 	<p>HUMAX Automotive / Daewoo RADIO CLASSIC</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>142,50 €</p>
<p>Navegación</p> 	<p>LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente</p>	<p>249 € EXPRESS</p>

SANDERO

			
<p>Radio CD</p> 	<p>HUMAX Automotive / Daewoo RADIO CLASSIC</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>142,50 €</p>
<p>Navegación</p> 	<p>LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente</p>	<p>249 € EXPRESS</p>

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €



DS3







i			€*
Radio CD 	Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45 	lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = consumacion anormal de corriente	142,50 € EXPRESS
Multimedia system 	Magneti Marelli SMEG+ RADIO 	no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = Mala recepción radio = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = RUIDO INTERNO = pantalla fija = lector CD externo no funciona	249 € EXPRESS
BSI 	NEW 	Problema con el código de arranque = Problema limpiaparabrisas = El problema de la centralización = Problema de aire acondicionado	229 €
Calculador motor 		Vehículo no arranca = calculador bloqueado = Válvula EGR no funciona correctamente = imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR = Motor se para = vehículo falta de potencia	280 € / 380 €
Navegación 	Harman Becker RNEG 	no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = Problema de recepción satélite = Mala recepción radio = mando no funciona correctamente = Degradaciones estéticas = el logo aparece solo = No aparece correctamente la cartografía = aparece mensaje de error = ruido en los altavoces = descarga la batería = consumacion anormal de corriente = producto expulsa sólo el CD o cambia solo de funcion	351,50 € EXPRESS
	Magneti Marelli RT6 / RNEG2 	no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = Degradaciones estéticas = No aparece correctamente la cartografía = mensaje: por favor inserte el CD de navegación o consultar en progreso... = pantalla fija = falla audio = RUIDO INTERNO = ruido en los altavoces = Problema de recepción satélite	351,50 € EXPRESS
	Magneti Marelli SMEG+ NAVEGACIÓN 	no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = Mala recepción radio = Bluetooth no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = RUIDO INTERNO = Problema de recepción satélite = pantalla fija = lector CD externo no funciona	351,50 € EXPRESS
Pantalla 	Continental / VDO / Siemens 	aparece mensaje de error = pantalla rota = no aparece nada = el logo aparece solo	249 € EXPRESS
	Continental / Sony 	aparece mensaje de error = pantalla rota = no aparece nada = el logo aparece solo	249 € EXPRESS

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

PRECIOS PROFESIONALES válidos desde el 01/10/2020 y sujetos a cambios. Fotos no contractuales. Todos los derechos reservados.



 DS3

i			€*
<p>Tableros de mando</p> 	<p>Continental</p> 	<p>ningún funcionamiento = retro iluminación no funciona correctamente = uno o más luces no funcionan correctamente = visualización incorrecta en pantalla = información de la velocidad incorrecta = información incorrecta del tacómetro = información indicador de combustible incorrecta = información indicador de temperatura incorrecta = el kilometraje incorrecta</p>	<p>180 €</p>
<p>Bloque de mando</p> 		<p>led airbag permanece encendido, problema de control señalización, problema de control de limpiaparabrisas, control del claxon</p>	<p>180 €</p>

 DS4

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Continental RD5</p> 	<p>Bluetooth no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = no se enciende = falla audio = Mala recepción radio = Lectura USB no funciona correctamente = consumacion anormal de corriente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Multimedia system</p> 	<p>Magneti Marelli SMEG+ RADIO</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = Mala recepción radio = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = RUIDO INTERNO = pantalla fija = lector CD externo no funciona</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
	<p>Bosch RCC</p> 	<p>Contáctenos</p>	<p>Contáctenos</p>
<p>Calculador motor</p> 		<p>Vehículo no arranca = calculador bloqueado = Válvula EGR no funciona correctamente = imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR = Motor se para = vehículo falta de potencia</p>	<p>280 € / 380 €</p>



* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

i			€*
Navegación 	Magneti Marelli RT6 / RNEG2 	no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = Degradaciones estéticas = No aparece correctamente la cartografía = mensaje: por favor inserte el CD de navegación o consultar en progreso... = pantalla fija = falla audio = RUIDO INTERNO = ruido en los altavoces = Problema de recepción satélite	351,50 € EXPRESS
	Magneti Marelli SMEG+ NAVEGACIÓN 	no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = Mala recepción radio = Bluetooth no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = RUIDO INTERNO = Problema de recepción satélite = pantalla fija = lector CD externo no funciona	299 € EXPRESS
	Continental NAC 	no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = Bluetooth no funciona correctamente = no aparece correctamente la cartografía = mala recepción radio = aparece el logo y se reinicia = problema de recepción satélite = falla audio = aparece mensaje de error	351,50 €
Pantalla 	Continental / VDO / Siemens 	aparece mensaje de error = pantalla rota = no aparece nada = el logo aparece solo	249 € EXPRESS
	Continental - Sony 	aparece mensaje de error = pantalla rota = no aparece nada = el logo aparece solo	249 € EXPRESS
Bloque de mando 	NEW 	led airbag permanece encendido, problema de control señalización, problema de control de limpiaparabrisas, control del claxon	180 €











DS5

i			€*
Radio CD 	Continental RD5 	Bluetooth no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = no se enciende = falla audio = Mala recepción radio = Lectura USB no funciona correctamente = consumacion anormal de corriente	142,50 € EXPRESS
Multimedia system 	Magneti Marelli SMEG+ RADIO 	no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = Mala recepción radio = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = RUIDO INTERNO = pantalla fija = lector CD externo no funciona	249 € EXPRESS
	Bosch RCC 	Contáctenos	Contáctenos
BSI 	NEW 	Problema con el código de arranque = Problema limpiaparabrisas = El problema de la centralización = Problema de aire acondicionado	229 €
Calculador motor 		Vehículo no arranca = calculador bloqueado = Válvula EGR no funciona correctamente = imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR = Motor se para = vehículo falta de potencia	280 € / 380 €
Navegación 	Magneti Marelli RT6 / RNEG2 	no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = Degradaciones estéticas = No aparece correctamente la cartografía = mensaje: por favor inserte el CD de navegación o consultar en progreso... = pantalla fija = falla audio = RUIDO INTERNO = ruido en los altavoces = Problema de recepción satélite	351,50 € EXPRESS
	Magneti Marelli SMEG+ NAVEGACIÓN 	no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = Mala recepción radio = Bluetooth no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = RUIDO INTERNO = Problema de recepción satélite = pantalla fija = lector CD externo no funciona	299 € EXPRESS
	Continental NAC 	no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = Bluetooth no funciona correctamente = no aparece correctamente la cartografía = mala recepción radio = aparece el logo y se reinicia = problema de recepción satélite = falla audio = aparece mensaje de error	351,50 €



 DS5

i			€*
Pantalla 	Continental / VDO / Siemens 	aparece mensaje de error ■ pantalla rota ■ no aparece nada ■ el logo aparece solo	249 € EXPRESS
	Continental / Sony 	aparece mensaje de error ■ pantalla rota ■ no aparece nada ■ el logo aparece solo	249 € EXPRESS
	Johnson Controls VTH / HUD 	ruido mecánico ■ Sin función mecánica ■ Pantalla no se ilumina ■ pantalla se bloquea	249 € EXPRESS
Bloque de mando 		led airbag permanece encendido, problema de control señalización, problema de control de limpiaparabrisas, control del claxon	180 €

 DS7

i			€*
Navegación 	NEW Continental NAC 	no se enciende ■ vuelve a arrancar solo aleatoriamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía ■ mala recepción radio ■ aparece el logo y se reinicia ■ problema de recepción satélite ■ falla audio ■ aparece mensaje de error	351,50 €

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

PRECIOS PROFESIONALES válidos desde el 01/10/2020 y sujetos a cambios. Fotos no contractuales. Todos los derechos reservados.

500

i			€*
Radio CD 	Blaupunkt / Bosch FIAT 312 	lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	142,50 € EXPRESS
	Continental VP2 RADIO 	lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = visualización incorrecta en pantalla = código bloqueado o perdido = pantalla táctil no funciona correctamente = Aparece el logo y se reinicia	249 €
Navegación 	Continental VP2 NAVEGACIÓN 	no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumacion anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = código bloqueado o perdido	351,50 €
	Harman VP4 	lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = telemando no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = visualización incorrecta en pantalla = código bloqueado o perdido = pantalla táctil no funciona correctamente = Aparece el logo y se reinicia	351,50 €

500L - 500X

i			€*
Radio CD 	Continental VP2 RADIO 	lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = visualización incorrecta en pantalla = código bloqueado o perdido = pantalla táctil no funciona correctamente = Aparece el logo y se reinicia	249 €
Navegación 	Continental VP2 NAVEGACIÓN 	no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumacion anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = código bloqueado o perdido	351,50 €
	Harman VP4 	lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = telemando no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = visualización incorrecta en pantalla = código bloqueado o perdido = pantalla táctil no funciona correctamente = Aparece el logo y se reinicia	351,50 €

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | EXPRESS Opción express 72h: + 25 €

DOBLO

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Delphi F199FL</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>142,50 €</p>
	<p>Blaupunkt / Bosch RD4 250CD</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = consumo anormal de corriente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Continental VP1</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>142,50 €</p>
	<p>Continental VP2 RADIO</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = visualización incorrecta en pantalla = código bloqueado o perdido = pantalla táctil no funciona correctamente = Aparece el logo y se reinicia</p>	<p>249 €</p>
<p>Navegación</p> 	<p>Magneti Marelli RT3</p> 	<p>no se enciende = el logo aparece solo = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Continental VP2 NAVEGACIÓN</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = código bloqueado o perdido</p>	<p>351,50 €</p>

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | EXPRESS Opción express 72h: + 25 €

PRECIOS PROFESIONALES válidos desde el 01/10/2020 y sujetos a cambios. Fotos no contractuales. Todos los derechos reservados.

DUCATO



Radio CD



Blaupunkt / Bosch RD4 250CD



lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio
 = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = consumacion anormal de corriente

142,50 €

EXPRESS

Delphi F250FL



lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio
 = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = código bloqueado o perdido

142,50 €

EXPRESS

Continental VP1



lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio
 = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

142,50 €

Continental VP2 RADIO



lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio
 = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = visualización incorrecta en pantalla = código bloqueado o perdido = pantalla táctil no funciona correctamente = Aparece el logo y se reinicia

249 €

Magneti Marelli RT3



no se enciende = el logo aparece solo = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía

351,50 €

EXPRESS

Navegación



Continental VP2 NAVEGACIÓN



no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumacion anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = código bloqueado o perdido

351,50 €



 **DUCATO**

i			€*
<p>Pantalla</p> 	<p>Magna X250</p> 	<p>aparece mensaje de error = pantalla rota = el logo aparece solo = entrecorta pantalla o se bloquea al abrirla o cerrarla = pantalla escamoteable no se abre y no se cierra</p>	<p>249 €</p>
	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>aparece mensaje de error = pantalla rota = no aparece nada = el logo aparece solo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Tableros de mando</p> 	<p>06 / 2014 →</p> 	<p>ningún funcionamiento = retro iluminación no funciona correctamente = uno o más luces no funcionan correctamente = visualización incorrecta en pantalla = información de la velocidad incorrecta = información incorrecta del tacómetro = información indicador de combustible incorrecta = información indicador de temperatura incorrecta = el kilometraje incorrecta</p>	<p>180 €</p>

 **FIORINO**

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch RD4 225CD</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = consumacion anormal de corriente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

PRECIOS PROFESIONALES válidos desde el 01/10/2020 y sujetos a cambios. Fotos no contractuales. Todos los derechos reservados.

IDEA

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>

MULTIPLA

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>

PALIO

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>

PANDA

i	🏭	🔧	€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>

PUNTO

i	🏭	🔧	€*
	<p>NEW Blaupunkt F199CD / F199BT</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Delphi F199FL</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>142,50 €</p>

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

PRECIOS PROFESIONALES válidos desde el 01/10/2020 y sujetos a cambios. Fotos no contractuales. Todos los derechos reservados.

SCUDO



Radio CD



Clarion / VDO RD3



lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio
 = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

142,50 €

EXPRESS

Blaupunkt / Bosch / Continental RD4 = RD45



lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio
 = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = consumacion anormal de corriente

142,50 €

EXPRESS

Magneti Marelli RT3



no se enciende = el logo aparece solo = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía

351,50 €

EXPRESS

Magneti Marelli RT4 / RT5



no se enciende = el logo aparece solo = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía

351,50 €

Navegación



Harman Becker RNEG



no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = Problema de recepción satélite = Mala recepción radio = mando no funciona correctamente = Degradaciones estéticas = el logo aparece solo = No aparece correctamente la cartografía = aparece mensaje de error = ruido en los altavoces = descarga la batería = consumacion anormal de corriente = producto expulsa sólo el CD o cambia solo de funcion

351,50 €

EXPRESS

Harman Becker RT6 / RNEG2



no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = Degradaciones estéticas = No aparece correctamente la cartografía = mensaje: por favor inserte el CD de navegación o consultar en progreso... = pantalla fija = falla audio = RUIDO INTERNO = ruido en los altavoces = Problema de recepción satélite

351,50 €

EXPRESS

Pantalla



Continental / VDO / Siemens



aparece mensaje de error = pantalla rota = no aparece nada = el logo aparece solo

249 €

EXPRESS

STRADA

i	🏭	🔧	€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>

TIPO

i	🏭	🔧	€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Continental VP2 RADIO</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = visualización incorrecta en pantalla = código bloqueado o perdido = pantalla táctil no funciona correctamente = Aparece el logo y se reinicia</p>	<p>249 €</p>
<p>Navegación</p> 	<p>Continental VP2 NAVEGACIÓN</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumacion anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = código bloqueado o perdido</p>	<p>351,50 €</p>

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | EXPRESS Opción express 72h: + 25 €

PRECIOS PROFESIONALES válidos desde el 01/10/2020 y sujetos a cambios. Fotos no contractuales. Todos los derechos reservados.

ULYSSE

i			€*
 <p>Radio CD</p>	<p>Clarion / VDO RD3</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Continental RD4 / RD45</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = consumo anormal de corriente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
 <p>Cambiador de CD</p>	<p>Clarion CDC</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
 <p>Navegación</p>	<p>Magneti Marelli RT3</p> 	<p>no se enciende = el logo aparece solo = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli RT4 / RT5</p> 	<p>no se enciende = el logo aparece solo = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>Harman Becker RNEG</p> 	<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = Problema de recepción satélite = Mala recepción radio = mando no funciona correctamente = Degradaciones estéticas = el logo aparece solo = No aparece correctamente la cartografía = aparece mensaje de error = ruido en los altavoces = descarga la batería = consumo anormal de corriente = producto expulsa sólo el CD o cambia solo de funcion</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
 <p>Pantalla</p>	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>aparece mensaje de error = pantalla rota = no aparece nada = el logo aparece solo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
 <p>Tableros de mando</p>	<p>Magneti Marelli ULYSSE II</p> 	<p>ningún funcionamiento = retro iluminación no funciona correctamente = uno o más luces no funcionan correctamente = visualización incorrecta en pantalla = información de la velocidad incorrecta = información incorrecta del tacómetro = información indicador de combustible incorrecta = información indicador de temperatura incorrecta = el kilometraje incorrecta</p>	<p>180 €</p>

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

 **C-MAX**

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Visteon 6000CD</p> 	<p>Bluetooth no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = no se enciende = falla audio = Mala recepción radio = Lectura USB no funciona correctamente = uno o más teclas no funcionan = Entrada auxiliar no funciona correctamente = consumacion anormal de corriente</p>	<p>160 €</p>
	<p>Visteon RADIO AHU</p> 	<p>Bluetooth no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = no se enciende = falla audio = Mala recepción radio = Lectura USB no funciona correctamente = consumacion anormal de corriente</p>	<p>160 €</p>
	<p>Sony</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>160 €</p>
<p>Navegación</p> 	<p>Bosch HSRNS</p> 	<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = código bloqueado o perdido = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = falla audio = No aparece correctamente la cartografía = Problema de recepción satélite</p>	<p>389 €</p>
	<p>Bosch LSRNS</p> 	<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = código bloqueado o perdido = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = falla audio = No aparece correctamente la cartografía = Problema de recepción satélite</p>	<p>389 €</p>
<p>Pantalla</p> 	<p>NEW FoMoCo DISPLAY NAV AHU</p> 	<p>Sin visualización o visualización atenuada</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Tableros de mando</p> 	<p>Visteon 2007 →</p> 	<p>ningún funcionamiento = retro iluminación no funciona correctamente = uno o más luces no funcionan correctamente = visualización incorrecta en pantalla = información de la velocidad incorrecta = información incorrecta del tacómetro = información indicador de combustible incorrecta = información indicador de temperatura incorrecta = el kilometraje incorrecta</p>	<p>169 €</p>

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

PRECIOS PROFESIONALES válidos desde el 01/10/2020 y sujetos a cambios. Fotos no contractuales. Todos los derechos reservados.

 **FIESTA**

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Visteon 6000CD</p> 	<p>Bluetooth no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = no se enciende = falla audio = Mala recepción radio = Lectura USB no funciona correctamente = uno o más teclas no funcionan = Entrada auxiliar no funciona correctamente = consumo anormal de corriente</p>	<p>160 €</p>
<p>Pantalla</p> 	<p>NEW FoMoCo DISPLAY NAV AHU</p> 	<p>Sin visualización o visualización atenuada</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Tableros de mando</p> 	<p>Visteon 2007 →</p> 	<p>ningún funcionamiento = retro iluminación no funciona correctamente = uno o más luces no funcionan correctamente = visualización incorrecta en pantalla = información de la velocidad incorrecta = información incorrecta del tacómetro = información indicador de combustible incorrecta = información indicador de temperatura incorrecta = el kilometraje incorrecta</p>	<p>169 €</p>

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

FOCUS

i			€*
 <p>Radio CD</p>	<p>Visteon 6000CD</p> 	<p>Bluetooth no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = no se enciende = falla audio = Mala recepción radio = Lectura USB no funciona correctamente = uno o más teclas no funcionan = Entrada auxiliar no funciona correctamente = consumacion anormal de corriente</p>	<p>160 €</p>
	<p>Sony C307 / C214</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>160 €</p>
	<p>Visteon RADIO AHU</p> 	<p>Bluetooth no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = no se enciende = falla audio = Mala recepción radio = Lectura USB no funciona correctamente = consumacion anormal de corriente</p>	<p>160 €</p>
 <p>Navegación</p>	<p>Bosch HSRNS</p> 	<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = código bloqueado o perdido = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = falla audio = No aparece correctamente la cartografía = Problema de recepción satélite</p>	<p>389 €</p>
	<p>Bosch LSRNS</p> 	<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = código bloqueado o perdido = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = falla audio = No aparece correctamente la cartografía = Problema de recepción satélite</p>	<p>389 €</p>
 <p>Pantalla</p>	<p>NEW FoMoCo DISPLAY NAV AHU</p> 	<p>Sin visualización o visualización atenuada</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
 <p>Tableros de mando</p>	<p>Visteon 2007 →</p> 	<p>ningún funcionamiento = retro iluminación no funciona correctamente = uno o más luces no funcionan correctamente = visualización incorrecta en pantalla = información de la velocidad incorrecta = información incorrecta del tacómetro = información indicador de combustible incorrecta = información indicador de temperatura incorrecta = el kilometraje incorrecta</p>	<p>169 €</p>

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

PRECIOS PROFESIONALES válidos desde el 01/10/2020 y sujetos a cambios. Fotos no contractuales. Todos los derechos reservados.

FUSION

i			€*
Radio CD 	Visteon 6000CD 	Bluetooth no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = no se enciende = falla audio = Mala recepción radio = Lectura USB no funciona correctamente = uno o más teclas no funcionan = Entrada auxiliar no funciona correctamente = consumo anormal de corriente	160 €
Tableros de mando 	Visteon 2007 → 	ningún funcionamiento = retro iluminación no funciona correctamente = uno o más luces no funcionan correctamente = visualización incorrecta en pantalla = información de la velocidad incorrecta = información incorrecta del tacómetro = información indicador de combustible incorrecta = información indicador de temperatura incorrecta = el kilometraje incorrecta	169 €

GALAXY

i			€*
Navegación 	Bosch HSRNS 	no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = código bloqueado o perdido = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = falla audio = No aparece correctamente la cartografía = Problema de recepción satélite	389 €
	Bosch LSRNS 	no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = código bloqueado o perdido = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = falla audio = No aparece correctamente la cartografía = Problema de recepción satélite	389 €
Tableros de mando 	Visteon 2007 → 	ningún funcionamiento = retro iluminación no funciona correctamente = uno o más luces no funcionan correctamente = visualización incorrecta en pantalla = información de la velocidad incorrecta = información incorrecta del tacómetro = información indicador de combustible incorrecta = información indicador de temperatura incorrecta = el kilometraje incorrecta	169 €

KA

i			€*
Radio CD 	Delphi B420 LOW 	no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = código bloqueado o perdido = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = falla audio = No aparece correctamente la cartografía = Problema de recepción satélite	160 €

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

KUGA

i	🏭	🔧	€*
Radio CD 	<p>Visteon 6000CD</p> 	<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = código bloqueado o perdido = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = falla audio = No aparece correctamente la cartografía = Problema de recepción satélite</p>	<p>160 €</p>
	<p>Visteon RADIO AHU</p> 	<p>ningún funcionamiento = retro iluminación no funciona correctamente = uno o más luces no funcionan correctamente = visualización incorrecta en pantalla = información de la velocidad incorrecta = información incorrecta del tacómetro = información indicador de combustible incorrecta = información indicador de temperatura incorrecta = el kilometraje incorrecta</p>	<p>160 €</p>
	<p>Sony</p> 	<p>Contáctenos</p>	<p>160 €</p>
Navegación 	<p>Bosch HSRNS</p> 	<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = código bloqueado o perdido = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = falla audio = No aparece correctamente la cartografía = Problema de recepción satélite</p>	<p>389 €</p>
	<p>Bosch LSRNS</p> 	<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = código bloqueado o perdido = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = falla audio = No aparece correctamente la cartografía = Problema de recepción satélite</p>	<p>389 €</p>
Pantalla 	<p>NEW FoMoCo DISPLAY NAV AHU</p> 	<p>Sin visualización o visualización atenuada</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
Tableros de mando 	<p>Visteon 2007 ➔</p> 	<p>ningún funcionamiento = retro iluminación no funciona correctamente = uno o más luces no funcionan correctamente = visualización incorrecta en pantalla = información de la velocidad incorrecta = información incorrecta del tacómetro = información indicador de combustible incorrecta = información indicador de temperatura incorrecta = el kilometraje incorrecta</p>	<p>169 €</p>

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

PRECIOS PROFESIONALES válidos desde el 01/10/2020 y sujetos a cambios. Fotos no contractuales. Todos los derechos reservados.

MONDEO

i	🏭	🔧	€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Visteon 6000CD</p> 	<p>Bluetooth no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = no se enciende = falla audio = Mala recepción radio = Lectura USB no funciona correctamente = uno o más teclas no funcionan = Entrada auxiliar no funciona correctamente = consumo anormal de corriente</p>	<p>160 €</p>
<p>Cambiador de CD</p> 	<p>Sony CD132</p> 	<p>Bluetooth no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = no se enciende = falla audio = Mala recepción radio = Lectura USB no funciona correctamente = uno o más teclas no funcionan = Entrada auxiliar no funciona correctamente = consumo anormal de corriente</p>	<p>160 €</p>
<p>Navegación</p> 	<p>Bosch HSRNS</p> 	<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = código bloqueado o perdido = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = falla audio = No aparece correctamente la cartografía = Problema de recepción satélite</p>	<p>389 €</p>
	<p>Bosch LSRNS</p> 	<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = código bloqueado o perdido = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = falla audio = No aparece correctamente la cartografía = Problema de recepción satélite</p>	<p>389 €</p>
<p>Tableros de mando</p> 	<p>Visteon 2007 →</p> 	<p>ningún funcionamiento = retro iluminación no funciona correctamente = uno o más luces no funcionan correctamente = visualización incorrecta en pantalla = información de la velocidad incorrecta = información incorrecta del tacómetro = información indicador de combustible incorrecta = información indicador de temperatura incorrecta = el kilometraje incorrecta</p>	<p>169 €</p>

RANGER

i	🏭	🔧	€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Visteon RADIO AHU</p> 	<p>Bluetooth no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = no se enciende = falla audio = Mala recepción radio = Lectura USB no funciona correctamente = consumo anormal de corriente</p>	<p>160 €</p>

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

 **S-MAX**

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Sony</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>160 €</p>
	<p>Visteon 6000CD</p> 	<p>Bluetooth no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = no se enciende = falla audio = Mala recepción radio = Lectura USB no funciona correctamente = uno o más teclas no funcionan = Entrada auxiliar no funciona correctamente = consumacion anormal de corriente</p>	<p>160 €</p>
<p>Navegación</p> 	<p>Bosch HSRNS</p> 	<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = código bloqueado o perdido = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = falla audio = No aparece correctamente la cartografía = Problema de recepción satélite</p>	<p>389 €</p>
	<p>Bosch LSRNS</p> 	<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = código bloqueado o perdido = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = falla audio = No aparece correctamente la cartografía = Problema de recepción satélite</p>	<p>389 €</p>
<p>Tableros de mando</p> 	<p>Visteon 2007 →</p> 	<p>ningún funcionamiento = retro iluminación no funciona correctamente = uno o más luces no funcionan correctamente = visualización incorrecta en pantalla = información de la velocidad incorrecta = información incorrecta del tacómetro = información indicador de combustible incorrecta = información indicador de temperatura incorrecta = el kilometraje incorrecta</p>	<p>169 €</p>

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

PRECIOS PROFESIONALES válidos desde el 01/10/2020 y sujetos a cambios. Fotos no contractuales. Todos los derechos reservados.

TRANSIT

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Visteon 6000CD</p> 	<p>Bluetooth no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = no se enciende = falla audio = Mala recepción radio = Lectura USB no funciona correctamente = uno o más teclas no funcionan = Entrada auxiliar no funciona correctamente = consumo anormal de corriente</p>	<p>160 €</p>
<p>Navegación</p> 	<p>Bosch LSRNS</p> 	<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = código bloqueado o perdido = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = falla audio = No aparece correctamente la cartografía = Problema de recepción satélite</p>	<p>389 €</p>



i			€*
<p>Util de diagnóstico</p>	<p>VCM1</p> 	<p>Contáctenos</p>	<p>339 €</p>

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

CIVIC

i			€*
Navegación 	Clarion QY5005 	no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = Bluetooth no funciona correctamente	351,50 €
	Clarion QY5008 	no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = Bluetooth no funciona correctamente	351,50 €
	Clarion QY5017 / QY5026 	no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = Bluetooth no funciona correctamente	351,50 €


CR-V

i			€*
Radio CD 	Clarion PH324X 	lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	142,50 €
Navegación 	Clarion QY5005 	no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = Bluetooth no funciona correctamente	351,50 €
	Clarion QY5008 	no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = Bluetooth no funciona correctamente	351,50 €
	Clarion QY5017 	no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = Bluetooth no funciona correctamente	351,50 €

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

PRECIOS PROFESIONALES válidos desde el 01/10/2020 y sujetos a cambios. Fotos no contractuales. Todos los derechos reservados.

CR-Z

i			€*
 <p>Navegación</p>	<p>Clarion QY5005</p> 	<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = Bluetooth no funciona correctamente</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>Clarion QY5008</p> 	<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = Bluetooth no funciona correctamente</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>Clarion QY5017</p> 	<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = Bluetooth no funciona correctamente</p>	<p>351,50 €</p>

LEGEND

i			€*
 <p>Cambiador de CD</p>	<p>NEW Clarion PH2831</p> 	<p>Contáctenos</p>	<p>180 €</p>

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

INSIGHT

i	🏭	🔧	€*
Radio CD 	Clarion PH308X 	lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	142,50 €
Navegación 	Clarion QY5005 	no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = Bluetooth no funciona correctamente	351,50 €
	Clarion QY5008 	no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = Bluetooth no funciona correctamente	351,50 €
	Clarion QY5017 	no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = Bluetooth no funciona correctamente	351,50 €

JAZZ

i	🏭	🔧	€*
Navegación 	Clarion QY5005 	no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = Bluetooth no funciona correctamente	351,50 €
	Clarion QY5008 	no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = Bluetooth no funciona correctamente	351,50 €
	Clarion QY5017 	no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = Bluetooth no funciona correctamente	351,50 €

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

PRECIOS PROFESIONALES válidos desde el 01/10/2020 y sujetos a cambios. Fotos no contractuales. Todos los derechos reservados.

I20

			
Navegación 	NEW LG LAN5002EHGB 	no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente	351,50 €

I30

			
Navegación 	LG LAN1050EHGD /LAN1060EHGD LAN10A0EHGD 	no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente	351,50 €

I40

			
Navegación 	LG LAN1100EHVF 	no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente	351,50 €

IX20

			
Navegación 	LG LAN8901EHJC 	no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente	351,50 €

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

IX35

i			€*
Navegación 	LG LAN8900EHLM / LAN8940EHLM LAN8904EHLM 	no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente	351,50 €
	NEW LG LAN3100EHLM 	no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente	351,50 €

SANTA FE

i			€*
Navegación 	LG LAN8901EHCM 	no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente	351,50 €
	NEW LG LAN2100EHDM 	no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente	351,50 €

TUCSON II

i			€*
Navegación 	LG LAN5020EHTL 	no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente	351,50 €

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

PRECIOS PROFESIONALES válidos desde el 01/10/2020 y sujetos a cambios. Fotos no contractuales. Todos los derechos reservados.

Q50



Navegación



Clarion QY7382NA / QY7382NB



no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = Bluetooth no funciona correctamente

490 €

RENEGADE



i



€*

Radio CD



Continental VP2 RADIO



lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio
 = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = visualización incorrecta en pantalla = código bloqueado o perdido = pantalla táctil no funciona correctamente = Aparece el logo y se reinicia

249 €

Navegación



Continental VP2 NAVEGACIÓN



no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = código bloqueado o perdido

351,50 €

Harman VP4



lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio
 = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = telemando no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = visualización incorrecta en pantalla = código bloqueado o perdido = pantalla táctil no funciona correctamente = Aparece el logo y se reinicia

351,50 €

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

PRECIOS PROFESIONALES válidos desde el 01/10/2020 y sujetos a cambios. Fotos no contractuales. Todos los derechos reservados.



CEE'D

i			€*
	<p>LG LAN2050EKJD / LAN2060EKJD</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente</p>	<p>351,50 €</p>
<p>Navegación</p> 	<p>LG LAN5002EKJD</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>NEW LG LAN8901EKED / LAN8900EKED</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente</p>	<p>351,50 €</p>



OPTIMA

i			€*
<p>Navegación</p> 	<p>LG LAN1100EKTF</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente</p>	<p>351,50 €</p>



PICANTO

i			€*
<p>Navegación</p> 	<p>LG LAN5002EKTA</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente</p>	<p>351,50 €</p>

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €



RIO

i			€*
Navegación 	LG LAN5001EKUB 	no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumacion anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente	351,50 €



SORENTO

i			€*
Navegación 	LG LAN8900EKXM / LAN8940EKXM 	no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumacion anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente	351,50 €



SPORTAGE

i			€*
Navegación 	LG LAN3110EKSL 	no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumacion anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente	351,50 €
	LG LAN8900EKSL 	no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumacion anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente	351,50 €



VENGA

i			€*
Navegación 	LG LAN8900EKYN / LAN8901EKYN 	no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumacion anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumacion anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente	351,50 €

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

PRECIOS PROFESIONALES válidos desde el 01/10/2020 y sujetos a cambios. Fotos no contractuales. Todos los derechos reservados.

MUSA



Radio CD



Blaupunkt / Bosch



lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio
 = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

142,50 €

PHEDRA



Radio CD



Clarion / VDO RD3



lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio
 = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

142,50 €

EXPRESS

Continental RD4 / RD45



lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio
 = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = consumo anormal de corriente

142,50 €

EXPRESS

Cambiador de CD



Clarion CDC



lectura CD no funciona correctamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

180 €

EXPRESS

Magneti Marelli RT3



no se enciende = el logo aparece solo = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía

351,50 €

EXPRESS

Navegación



Magneti Marelli RT4 / RT5



no se enciende = el logo aparece solo = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía

351,50 €

Harman Becker RNEG



no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = Problema de recepción satélite = Mala recepción radio = mando no funciona correctamente = Degradaciones estéticas = el logo aparece solo = No aparece correctamente la cartografía = aparece mensaje de error = ruido en los altavoces = descarga la batería = consumo anormal de corriente = producto expulsa sólo el CD o cambia solo de funcion

351,50 €

EXPRESS



PHEDRA

i			€*
<p>Pantalla</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>aparece mensaje de error = pantalla rota = no aparece nada = el logo aparece solo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Tableros de mando</p> 	<p>Magneti Marelli</p> 	<p>ningún funcionamiento = retro iluminación no funciona correctamente = uno o más luces no funcionan correctamente = visualización incorrecta en pantalla = información de la velocidad incorrecta = información incorrecta del tacómetro = información indicador de combustible incorrecta = información indicador de temperatura incorrecta = el kilometraje incorrecta</p>	<p>180 €</p>

YPSILON

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>142,50 €</p>



Radio CD



Mitsubishi RADIO 1CD



no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = falla audio = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

249 €

EXPRESS

NEW Mitsubishi DY-5MW3R69



Contáctenos

249 €

Cambiador de CD



Mitsubishi RADIO 6CD



no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = falla audio = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

249 €

EXPRESS

Navegación



Mitsubishi MMCS



no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

499 €

Mitsubishi NR242



no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

499 €

OUTLANDER

				
	Mitsubishi RADIO 1CD		<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = falla audio = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	249 € EXPRESS
				
	NEW Mitsubishi DY-5MW3R69		Contáctenos	249 €
				
	Mitsubishi RADIO 6CD		<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = falla audio = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	249 € EXPRESS
				
	Mitsubishi MMCS		<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	499 €
				
	Mitsubishi NR242		<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	499 €
				

SPACE STAR

				
	Clarion QY7376		<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = Bluetooth no funciona correctamente</p>	351,50 €
				

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

PRECIOS PROFESIONALES válidos desde el 01/10/2020 y sujetos a cambios. Fotos no contractuales. Todos los derechos reservados.

350 Z

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Clarion 1CD</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>169 €</p>
	<p>Clarion 6CD</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = telemando no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = visualización incorrecta en pantalla</p>	<p>204 €</p>
<p>Cambiador de CD</p> 	<p>Clarion 6CD</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = telemando no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = visualización incorrecta en pantalla</p>	<p>204 €</p>
	<p>Clarion 6CD</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = telemando no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = visualización incorrecta en pantalla</p>	<p>204 €</p>
	<p>Clarion 6CD</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = telemando no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = visualización incorrecta en pantalla</p>	<p>204 €</p>



* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

350 Z

i			€*
<p>Navegación</p> 	<p>Clarion CONNECT PREMIUM "BIRDVIEW"</p> 	<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = Bluetooth no funciona correctamente</p>	<p>490 €</p>
	<p>Clarion CONNECT PREMIUM (X9)</p> 	<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = Bluetooth no funciona correctamente</p>	<p>490 €</p>
<p>Pantalla</p> 	<p>Clarion</p> 	<p>aparece mensaje de error = pantalla rota = no aparece nada = el logo aparece solo</p>	<p>249 €</p>

370Z

i			€*
<p>Cambiador de CD</p> 	<p>Clarion 6CD</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = telemando no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = visualización incorrecta en pantalla</p>	<p>204 €</p>
<p>Navegación</p> 	<p>Clarion CONNECT PREMIUM (X9)</p> 	<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = Bluetooth no funciona correctamente</p>	<p>490 €</p>

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

PRECIOS PROFESIONALES válidos desde el 01/10/2020 y sujetos a cambios. Fotos no contractuales. Todos los derechos reservados.

ALMERA

i			€*
Radio CD 	Clarion 1CD 	lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	169 €
	Clarion 1CD 	lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	169 €
Cambiador de CD 	Clarion 6CD 	lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = telemando no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = visualización incorrecta en pantalla	204 €
	Clarion 6CD 	lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = telemando no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = visualización incorrecta en pantalla	204 €
Pantalla 	Clarion 	aparece mensaje de error = pantalla rota = no aparece nada = el logo aparece solo	249 €

CUBE

i			€*
Radio CD 	Clarion 1CD 	lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	169 €



* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

CUBE

			€*
<p>Cambiador de CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch MMR IDC</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = consumo anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>204 €</p>
<p>Navegación</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch NISSAN CONNECT</p> 	<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = código bloqueado o perdido = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = falla audio = No aparece correctamente la cartografía = Problema de recepción satélite = visualización incorrecta en pantalla = pantalla táctil no funciona correctamente = Degradaciones estéticas = visualización incorrecta en pantalla</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>

e-NV200

			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Daewoo</p> 	<p>Sin visualización o visualización atenuada = mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = código bloqueado o perdido</p>	<p>169 € EXPRESS</p>
<p>Navegación</p> 	<p>Clarion EV NAVI</p> 	<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = código bloqueado o perdido = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = falla audio = No aparece correctamente la cartografía = Problema de recepción satélite = visualización incorrecta en pantalla = pantalla táctil no funciona correctamente = Degradaciones estéticas = visualización incorrecta en pantalla</p>	<p>490 €</p>
	<p>Bosch NISSAN CONNECT 2</p> 	<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = código bloqueado o perdido = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = falla audio = No aparece correctamente la cartografía = Problema de recepción satélite = visualización incorrecta en pantalla = pantalla táctil no funciona correctamente = Degradaciones estéticas = visualización incorrecta en pantalla</p>	<p>351,50 €</p>

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | EXPRESS Opción express 72h: + 25 €

PRECIOS PROFESIONALES válidos desde el 01/10/2020 y sujetos a cambios. Fotos no contractuales. Todos los derechos reservados.

GTR

i			€*
Navegación 	Clarion CONNECT PREMIUM (X9) 	no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = Bluetooth no funciona correctamente	490 €
	Clarion CONNECT PREMIUM (X9) 	no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = Bluetooth no funciona correctamente	490 €
	Clarion EV NAVI 	no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = Bluetooth no funciona correctamente	490 €

JUKE

i			€*
Radio CD 	Clarion 1CD 	lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	169 €
	Daewoo 	Sin visualización o visualización atenuada = mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = código bloqueado o perdido	169 € EXPRESS
Cambiador de CD 	Clarion 6CD 	lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = telemando no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = visualización incorrecta en pantalla	204 €
	Blaupunkt / Bosch MMR IDC 	lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = consumo anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	204 €



JUKE

i			€*
Navegación 	Blaupunkt / Bosch NISSAN CONNECT 	no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = código bloqueado o perdido = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = falla audio = No aparece correctamente la cartografía = Problema de recepción satélite = visualización incorrecta en pantalla = pantalla táctil no funciona correctamente = Degradaciones estéticas = visualización incorrecta en pantalla	351,50 € EXPRESS
	Bosch NISSAN CONNECT 2 	no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = código bloqueado o perdido = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = falla audio = No aparece correctamente la cartografía = Problema de recepción satélite = visualización incorrecta en pantalla = pantalla táctil no funciona correctamente = Degradaciones estéticas = visualización incorrecta en pantalla	351,50 €
	Bosch NISSAN CONNECT 3 	no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = código bloqueado o perdido = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = falla audio = No aparece correctamente la cartografía = Problema de recepción satélite = visualización incorrecta en pantalla = pantalla táctil no funciona correctamente = Degradaciones estéticas = visualización incorrecta en pantalla	351,50 €

LEAF

i			€*
Navegación 	Clarion EV NAVI 	no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = Bluetooth no funciona correctamente	490 €
	Clarion EV NAVI 2 	no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = código bloqueado o perdido = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = falla audio = No aparece correctamente la cartografía = Problema de recepción satélite = visualización incorrecta en pantalla = pantalla táctil no funciona correctamente = Degradaciones estéticas = visualización incorrecta en pantalla	490 €
	Bosch NISSAN CONNECT 2 	no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = Bluetooth no funciona correctamente	351,50 €

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | EXPRESS Opción express 72h: + 25 €

PRECIOS PROFESIONALES válidos desde el 01/10/2020 y sujetos a cambios. Fotos no contractuales. Todos los derechos reservados.

MICRA



Radio CD



Blaupunkt MMCD / MMRC



lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio
 = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = consumo anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

169 €

Clarion 1CD



lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio
 = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

169 €

Clarion 1CD



lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio
 = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

169 €

Cambiador de CD



Clarion 6CD



lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio
 = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = telemando no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = visualización incorrecta en pantalla

204 €

Blaupunkt - Bosch MMR IDC



lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio
 = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = consumo anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

204 €

Navegación



Blaupunkt / Bosch NISSAN CONNECT



no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = código bloqueado o perdido = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = falla audio = No aparece correctamente la cartografía = Problema de recepción satélite = visualización incorrecta en pantalla = pantalla táctil no funciona correctamente = Degradaciones estéticas = visualización incorrecta en pantalla

351,50 €

EXPRESS












Bosch NISSAN CONNECT 2



no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = código bloqueado o perdido = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = falla audio = No aparece correctamente la cartografía = Problema de recepción satélite = visualización incorrecta en pantalla = pantalla táctil no funciona correctamente = Degradaciones estéticas = visualización incorrecta en pantalla

351,50 €

 **MURANO**

			
<p>Cambiador de CD</p> 	<p>Clarion 6CD</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = telemando no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = visualización incorrecta en pantalla</p>	<p>204 €</p>
	<p>Clarion 6CD</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = telemando no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = visualización incorrecta en pantalla</p>	<p>204 €</p>
<p>Navegación</p> 	<p>Clarion CONNECT PREMIUM (X9)</p> 	<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = Bluetooth no funciona correctamente</p>	<p>490 €</p>
<p>Pantalla</p> 	<p>Clarion</p> 	<p>aparece mensaje de error = pantalla rota = no aparece nada = el logo aparece solo</p>	<p>249 €</p>

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

PRECIOS PROFESIONALES válidos desde el 01/10/2020 y sujetos a cambios. Fotos no contractuales. Todos los derechos reservados.

NAVARA



Radio CD



Clarion 1CD



lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio
 = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

169 €

Clarion 1CD



lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio
 = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

169 €

Daewoo



Sin visualización o visualización atenuada = mala recepción radio
 = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = código bloqueado o perdido

169 €

EXPRESS

Cambiador de CD



Clarion 6CD



lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio
 = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = telemando no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = visualización incorrecta en pantalla

204 €

Clarion 6CD



lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio
 = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = telemando no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = visualización incorrecta en pantalla

204 €

Navegación



Clarion CONNECT PREMIUM (X9)



no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = Bluetooth no funciona correctamente

490 €

Bosch NISSAN CONNECT 3



no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = código bloqueado o perdido = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = falla audio = No aparece correctamente la cartografía = Problema de recepción satélite = visualización incorrecta en pantalla = pantalla táctil no funciona correctamente = Degradaciones estéticas = visualización incorrecta en pantalla

351,50 €

Pantalla



Clarion



aparece mensaje de error = pantalla rota = no aparece nada = el logo aparece solo

249 €

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

NOTE



i



€*

Radio CD



Blaupunkt MMCD / MMRC



lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio
 = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = consumo anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

169 €

Clarion 1CD



lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio
 = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

169 €

Daewoo



Sin visualización o visualización atenuada = mala recepción radio
 = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = código bloqueado o perdido

169 €

EXPRESS

Cambiador de CD



Clarion 6CD



lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio
 = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = telemando no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = visualización incorrecta en pantalla

204 €

Blaupunkt / Bosch MMR IDC



lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio
 = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = consumo anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

204 €

Navegación



Blaupunkt / Bosch NISSAN CONNECT



no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = código bloqueado o perdido = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = falla audio = No aparece correctamente la cartografía = Problema de recepción satélite = visualización incorrecta en pantalla = pantalla táctil no funciona correctamente = Degradaciones estéticas = visualización incorrecta en pantalla

351,50 €

EXPRESS

Bosch NISSAN CONNECT 2



no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = código bloqueado o perdido = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = falla audio = No aparece correctamente la cartografía = Problema de recepción satélite = visualización incorrecta en pantalla = pantalla táctil no funciona correctamente = Degradaciones estéticas = visualización incorrecta en pantalla

351,50 €

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

PRECIOS PROFESIONALES válidos desde el 01/10/2020 y sujetos a cambios. Fotos no contractuales. Todos los derechos reservados.

PATHFINDER



Radio CD



Clarion 1CD



lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio
 = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

169 €

Clarion 1CD



lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio
 = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

169 €

Daewoo



Sin visualización o visualización atenuada = mala recepción radio
 = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = código bloqueado o perdido

169 €

EXPRESS

Cambiador de CD



Clarion 6CD



lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio
 = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = telemando no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = visualización incorrecta en pantalla

204 €

Clarion 6CD



lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio
 = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = telemando no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = visualización incorrecta en pantalla

204 €

Navegación



Clarion CONNECT PREMIUM (X9)



no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = Bluetooth no funciona correctamente

490 €

Pantalla



Clarion



aparece mensaje de error = pantalla rota = no aparece nada = el logo aparece solo

249 €

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

 **PATROL**

			
<p>Radio CD</p> 	<p>Clarion 1CD</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>169 €</p>
<p>Cambiador de CD</p> 	<p>Clarion 6CD</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = telemando no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = visualización incorrecta en pantalla</p>	<p>204 €</p>
	<p>Clarion 6CD</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = telemando no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = visualización incorrecta en pantalla</p>	<p>204 €</p>
<p>Pantalla</p> 	<p>Clarion</p> 	<p>aparece mensaje de error = pantalla rota = no aparece nada = el logo aparece solo</p>	<p>249 €</p>

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

PRECIOS PROFESIONALES válidos desde el 01/10/2020 y sujetos a cambios. Fotos no contractuales. Todos los derechos reservados.

PRIMERA

i	🏭	🔧	€*
Radio CD 	Clarion 1CD 	lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	169 €
Cambiador de CD 	Clarion 6CD 	lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = telemando no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = visualización incorrecta en pantalla	204 €
	Clarion 6CD 	lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = telemando no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = visualización incorrecta en pantalla	204 €
	Clarion 6CD 	lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = telemando no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = visualización incorrecta en pantalla	204 €
Pantalla 	Clarion 	aparece mensaje de error = pantalla rota = no aparece nada = el logo aparece solo	249 €

PULSAR

i	🏭	🔧	€*
Navegación 	Bosch NISSAN CONNECT 3 	no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = código bloqueado o perdido = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = falla audio = No aparece correctamente la cartografía = Problema de recepción satélite = visualización incorrecta en pantalla = pantalla táctil no funciona correctamente = Degradaciones estéticas = visualización incorrecta en pantalla	351,50 €

QASHQAI

i	🏭	🔧	€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Clarion 1CD</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>169 €</p>
	<p>Daewoo</p> 	<p>Sin visualización o visualización atenuada = mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = código bloqueado o perdido</p>	<p>169 € EXPRESS</p>
<p>Cambiador de CD</p> 	<p>Clarion 6CD</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = telemando no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = visualización incorrecta en pantalla</p>	<p>204 €</p>
	<p>Blaupunkt / Bosch MMR IDC</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = consumo anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>204 €</p>
	<p>Clarion 6CD</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = telemando no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = visualización incorrecta en pantalla</p>	<p>204 €</p>
<p>Navegación</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch NISSAN CONNECT</p> 	<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = código bloqueado o perdido = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = falla audio = No aparece correctamente la cartografía = Problema de recepción satélite = visualización incorrecta en pantalla = pantalla táctil no funciona correctamente = Degradaciones estéticas = visualización incorrecta en pantalla</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Bosch NISSAN CONNECT 3</p> 	<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = código bloqueado o perdido = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = falla audio = No aparece correctamente la cartografía = Problema de recepción satélite = visualización incorrecta en pantalla = pantalla táctil no funciona correctamente = Degradaciones estéticas = visualización incorrecta en pantalla</p>	<p>351,50 €</p>
<p>Pantalla</p> 	<p>Clarion</p> 	<p>aparece mensaje de error = pantalla rota = no aparece nada = el logo aparece solo</p>	<p>249 €</p>

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | EXPRESS Opción express 72h: + 25 €

PRECIOS PROFESIONALES válidos desde el 01/10/2020 y sujetos a cambios. Fotos no contractuales. Todos los derechos reservados.

X-TRAIL



Radio CD



Clarion 1CD



lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

169 €

Clarion 1CD



lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

169 €

Cambiador de CD



Clarion 6CD



lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = telemando no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = visualización incorrecta en pantalla

204 €

Clarion 6CD



lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = telemando no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = visualización incorrecta en pantalla

204 €

Navegación



Bosch NISSAN CONNECT



no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = código bloqueado o perdido = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = falla audio = No aparece correctamente la cartografía = Problema de recepción satélite = visualización incorrecta en pantalla = pantalla táctil no funciona correctamente = Degradaciones estéticas = visualización incorrecta en pantalla

351,50 €
EXPRESS

Bosch NISSAN CONNECT 3



no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = código bloqueado o perdido = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = falla audio = No aparece correctamente la cartografía = Problema de recepción satélite = visualización incorrecta en pantalla = pantalla táctil no funciona correctamente = Degradaciones estéticas = visualización incorrecta en pantalla

351,50 €

Clarion CONNECT PREMIUM (X9)



no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = Bluetooth no funciona correctamente

490 €

Pantalla



Clarion



aparece mensaje de error = pantalla rota = no aparece nada = el logo aparece solo

249 €



ADAM













i	Factory	Wrench	€*
Multimedia system 	NEW LG BYOM1 	Contáctenos	299 €



ANTARA

i	Factory	Wrench	€*
Navegación 	Bosch TOUCH N CONNECT 	Contáctenos	299 €








ASTRA

i			€*
Radio CD 	Blaupunkt CD30 	Contáctenos	150 €
Multimedia system 	LG RADIO R 4.0 INTELLILINK 	Contáctenos	299 €
	LG BYOM1 	Contáctenos	299 €
Navegación 	Bosch NAVI 900 	Contáctenos	299 €
	Delphi NAVI 900 INTELLILINK 	Contáctenos	299 €
	Panasonic NAVI 950 	Contáctenos	299 €
	Bosch DVD 800 	Contáctenos	299 €









* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

 **ASTRA**

i			€*
Navegación 	Bosch NAVI 600 	Contáctenos	299 €
	Bosch CD 500 	Contáctenos	299 €
Pantalla 	NEW Delphi DISPLAY NAVI900 	Contáctenos	249 €












 **CASCADA**

i			€*
Navegación 	Bosch NAVI 900 	Contáctenos	299 €
	Panasonic NAVI 950 	Contáctenos	299 €
	Bosch NAVI 600 	Contáctenos	299 €









* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

PRECIOS PROFESIONALES válidos desde el 01/10/2020 y sujetos a cambios. Fotos no contractuales. Todos los derechos reservados.

CORSA

			
Radio CD 	Blaupunkt CD30 	Contáctenos	150 €
Multimedia system 	LG RADIO R 4.0 INTELLILINK 	Contáctenos	299 €
	LG BYOM1 	Contáctenos	299 €
Navegación 	Bosch TOUCH N CONNECT 	Contáctenos	299 €






INSIGNIA

			
Navegación 	Bosch NAVI 900 	Contáctenos	299 €
	Delphi NAVI 900 INTELLILINK 	Contáctenos	299 €
	Bosch DVD 800 	Contáctenos	299 €









* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €



 **INSIGNIA**

i			€*
Navegación 	Bosch NAVI 600 	Contáctenos	299 €
	Bosch CD 500 	Contáctenos	299 €

 **MERIVA**

i			€*
Navegación 	Bosch NAVI 900 	Contáctenos	299 €
	Bosch NAVI 950 	Contáctenos	299 €
	Bosch DVD 800 	Contáctenos	299 €
	Bosch NAVI 600 	Contáctenos	299 €
	Bosch CD 500 	Contáctenos	299 €

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

PRECIOS PROFESIONALES válidos desde el 01/10/2020 y sujetos a cambios. Fotos no contractuales. Todos los derechos reservados.















MOKKA

i	🏭	🔧	€*
Multimedia system 	LG RADIO R 4.0 INTELLILINK 	Contáctenos	299 €
	LG BYOM1 	Contáctenos	299 €
Navegación 	Delphi NAVI 900 INTELLILINK 	Contáctenos	299 €
	Bosch NAVI 950 	Contáctenos	299 €
	Bosch NAVI 600 	Contáctenos	299 €
Pantalla 	NEW DISPLAY NAVI950 	Contáctenos	249 €

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €



ZAFIRA

i			€*
Multimedia system 	LG RADIO R 4.0 INTELLILINK 	Contáctenos	299 €
	LG BYOM1 	Contáctenos	299 €
Navegación 	Bosch TOUCH N CONNECT 	Contáctenos	299 €
	Bosch NAVI 900 	Contáctenos	299 €
	Bosch NAVI 950 	Contáctenos	299 €
	Bosch NAVI 600 	Contáctenos	299 €
Pantalla 	NEW DISPLAY NAVI950 	Contáctenos	249 €

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

PRECIOS PROFESIONALES válidos desde el 01/10/2020 y sujetos a cambios. Fotos no contractuales. Todos los derechos reservados.

106

i			€*
 Radio CD	Clarion RD1 	lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	142,50 € EXPRESS
 Cambiador de CD	Clarion CDC 	lectura CD no funciona correctamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	180 € EXPRESS
 Calculador motor		Vehículo no arranca = calculador bloqueado = Válvula EGR no funciona correctamente = imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR = Motor se para = vehículo falta de potencia	280 € / 380 €

107

i			€*
 Radio CD	Panasonic RD3 PANA 	lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	142,50 € EXPRESS
 Radio CD	Pioneer RDE 	lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	142,50 € EXPRESS
 BSI		Problema con el código de arranque = Problema limpiaparabrisas = El problema de la centralización = Problema de aire acondicionado	229 €
 Calculador motor		Vehículo no arranca = calculador bloqueado = Válvula EGR no funciona correctamente = imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR = Motor se para = vehículo falta de potencia	280 € / 380 €
 Calculador DA	Fujitsu DAE 107 	pérdida permanente de la asistencia de dirección = pérdida de asistencia de dirección aleatoria = Luz del motor encendida	150 €

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | EXPRESS Opción express 72h: + 25 €

1007

i	🏭	🔧	€*
Radio CD 	Clarion / VDO / Siemens RD3 	lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	142,50 € EXPRESS
	RD4 / RD45 	lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = consumo anormal de corriente	142,50 € EXPRESS
BSI 		Problema con el código de arranque = Problema limpiaparabrisas = El problema de la centralización = Problema de aire acondicionado	229 €
Calculador motor 		Vehículo no arranca = calculador bloqueado = Válvula EGR no funciona correctamente = imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR = Motor se para = vehículo falta de potencia	280 € / 380 €
Navegación 	VDO / Siemens NAV VDO 	no se enciende = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	351,50 €
	Magneti Marelli RT3 	no se enciende = el logo aparece solo = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía	351,50 € EXPRESS
	Magneti Marelli RT4 / RT5 	no se enciende = el logo aparece solo = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía	351,50 €
Pantalla 	Clarion / VDO / Siemens 	aparece mensaje de error = pantalla rota = no aparece nada = el logo aparece solo	249 € EXPRESS
Bloque de mando 		led airbag permanece encendido, problema de control señalización, problema de control de limpiaparabrisas, control del claxon	180 €

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

PRECIOS PROFESIONALES válidos desde el 01/10/2020 y sujetos a cambios. Fotos no contractuales. Todos los derechos reservados.

i			€*
 <p>Radio CD</p>	<p>RD1</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Clarion RD3</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
 <p>Cambiador de CD</p>	<p>Clarion CDC</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
 <p>BSI</p>		<p>Problema con el código de arranque = Problema limpiaparabrisas = El problema de la centralización = Problema de aire acondicionado</p>	<p>229 €</p>
 <p>Calculador motor</p>		<p>Vehículo no arranca = calculador bloqueado = Válvula EGR no funciona correctamente = imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR = Motor se para = vehículo falta de potencia</p>	<p>280 € / 380 €</p>
 <p>Navegación</p>	<p>VDO / Siemens NAV VDO</p> 	<p>no se enciende = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>Magneti Marelli RT3</p> 	<p>no se enciende = el logo aparece solo = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
 <p>Pantalla</p>	<p>Clarion / VDO / Siemens</p> 	<p>aparece mensaje de error = pantalla rota = no aparece nada = el logo aparece solo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>



 206

i			€*
<p>Tableros de mando</p> 	<p>Jaeger</p> 	<p>ningún funcionamiento = retro iluminación no funciona correctamente = uno o más luces no funcionan correctamente = visualización incorrecta en pantalla = información de la velocidad incorrecta = información incorrecta del tacómetro = información incorrecta = información incorrecta del indicador de combustible incorrecta = información incorrecta del indicador de temperatura incorrecta = el kilometraje incorrecta</p>	<p>180 €</p>
<p>Bloque de mando</p> 		<p>led airbag permanece encendido, problema de control señalización, problema de control de limpiaparabrisas, control del claxon</p>	<p>180 €</p>

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

PRECIOS PROFESIONALES válidos desde el 01/10/2020 y sujetos a cambios. Fotos no contractuales. Todos los derechos reservados.

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens / Bosch RD4 - RD45</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = consumo anormal de corriente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Cambiador de CD</p> 	<p>Blaupunkt 5 CD</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>BSI</p> 		<p>Problema con el código de arranque = Problema limpiaparabrisas = El problema de la centralización = Problema de aire acondicionado</p>	<p>229 €</p>
<p>Calculador motor</p> 		<p>Vehículo no arranca = calculador bloqueado = Válvula EGR no funciona correctamente = imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR = Motor se para = vehículo falta de potencia</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navegación</p> 	<p>Magneti Marelli RT3</p> 	<p>no se enciende = el logo aparece solo = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
<p>Navegación</p> 	<p>Magneti Marelli RT4 / RT5</p> 	<p>no se enciende = el logo aparece solo = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía</p>	<p>351,50 €</p>
<p>Navegación</p> 	<p>Harman Becker RNEG</p> 	<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = Problema de recepción satélite = Mala recepción radio = mando no funciona correctamente = Degradaciones estéticas = el logo aparece solo = No aparece correctamente la cartografía = aparece mensaje de error = ruido en los altavoces = descarga la batería = consumo anormal de corriente = producto expulsa sólo el CD o cambia solo de funcion</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>



207

i			€*
<p>Pantalla</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>aparece mensaje de error = pantalla rota = no aparece nada = el logo aparece solo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Tableros de mando</p> 	<p>VDO</p> 	<p>ningún funcionamiento = retro iluminación no funciona correctamente = uno o más luces no funcionan correctamente = visualización incorrecta en pantalla = información de la velocidad incorrecta = información incorrecta del tacómetro = información indicador de combustible incorrecta = información indicador de temperatura incorrecta = el kilometraje incorrecta</p>	<p>180 €</p>
<p>Calculador techo escamoteable</p> 	<p>CTE 207</p> 	<p>Ninguna acción de apertura-cierre del techo solar</p>	<p>150 €</p>
<p>Bloque de mando</p> 		<p>led airbag permanece encendido, problema de control señalización, problema de control de limpiaparabrisas, control del claxon</p>	<p>180 €</p>

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Pioneer RDE</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Multimedia system</p> 	<p>Magneti Marelli SMEG / SMEG+ RADIO</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = Mala recepción radio = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = ruido interno = pantalla fija = lector CD externo no funciona</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
	<p>Bosch RCC</p> 	<p>Contactenos</p>	<p>Contactenos</p>
<p>BSI</p> 		<p>Problema con el código de arranque = Problema limpiaparabrisas = El problema de la centralización = Problema de aire acondicionado</p>	<p>229 €</p>
<p>Calculador motor</p> 		<p>Vehículo no arranca = calculador bloqueado = Válvula EGR no funciona correctamente = imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR = Motor se para = vehículo falta de potencia</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navegación</p> 	<p>Magneti Marelli SMEG / SMEG+ NAVEGACIÓN</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = Mala recepción radio = Bluetooth no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = RUIDO INTERNO = Problema de recepción satélite = pantalla fija = lector CD externo no funciona</p>	<p>299 € EXPRESS</p>
	<p>Continental NAC</p> 	<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = Bluetooth no funciona correctamente = no aparece correctamente la cartografía = mala recepción radio = aparece el logo y se reinicia = problema de recepción satélite = falla audio = aparece mensaje de error</p>	<p>351,50 €</p>
<p>Pantalla</p> 	<p>Continental / Sony</p> 	<p>aparece mensaje de error = pantalla rota = no aparece nada = el logo aparece solo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Bloque de mando</p> 	<p>COM2008</p> 	<p>led airbag permanece encendido, problema de control señalización, problema de control de limpiaparabrisas, control del claxon</p>	<p>180 €</p>

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

2008

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Pioneer RDE</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Multimedia system</p> 	<p>Magneti Marelli SMEG / SMEG+ RADIO</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = Mala recepción radio = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = RUIDO INTERNO = pantalla fija = lector CD externo no funciona</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
	<p>Bosch RCC</p> 	<p>Contáctenos</p>	<p>Contáctenos</p>
<p>BSI</p> 		<p>Problema con el código de arranque = Problema limpiaparabrisas = El problema de la centralización = Problema de aire acondicionado</p>	<p>229 €</p>
<p>Calculador motor</p> 	<p>NEW</p> 	<p>Vehículo no arranca = calculador bloqueado = Válvula EGR no funciona correctamente = imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR = Motor se para = vehículo falta de potencia</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navegación</p> 	<p>Magneti Marelli SMEG / SMEG+ NAVEGACIÓN</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = Mala recepción radio = Bluetooth no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = RUIDO INTERNO = Problema de recepción satélite = pantalla fija = lector CD externo no funciona</p>	<p>299 € EXPRESS</p>
	<p>Continental NAC</p> 	<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = Bluetooth no funciona correctamente = no aparece correctamente la cartografía = mala recepción radio = aparece el logo y se reinicia = problema de recepción satélite = falla audio = aparece mensaje de error</p>	<p>351,50 €</p>
<p>Pantalla</p> 	<p>Continental / Sony</p> 	<p>aparece mensaje de error = pantalla rota = no aparece nada = el logo aparece solo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Bloque de mando</p> 	<p>COM2008</p> 	<p>led airbag permanece encendido, problema de control señalización, problema de control de limpiaparabrisas, control del claxon</p>	<p>180 €</p>

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

PRECIOS PROFESIONALES válidos desde el 01/10/2020 y sujetos a cambios. Fotos no contractuales. Todos los derechos reservados.

306

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Clarion RD1</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Cambiador de CD</p> 	<p>Clarion CDC</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>Calculador motor</p> 		<p>Vehículo no arranca = calculador bloqueado = Válvula EGR no funciona correctamente = imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR = Motor se para = vehículo falta de potencia</p>	<p>280 € / 380 €</p>

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

307

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Clarion / VDO / Continental RD3 / RD4</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Cambiador de CD</p> 	<p>Blaupunkt 5 CD</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>BSI</p> 		<p>Problema con el código de arranque = Problema limpiaparabrisas = El problema de la centralización = Problema de aire acondicionado</p>	<p>229 €</p>
<p>Calculador motor</p> 		<p>Vehículo no arranca = calculador bloqueado = Válvula EGR no funciona correctamente = imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR = Motor se para = vehículo falta de potencia</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navegación</p> 	<p>Magneti Marelli RT3</p> 	<p>no se enciende = el logo aparece solo = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli RT4</p> 	<p>no se enciende = el logo aparece solo = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía</p>	<p>351,50 €</p>
<p>Pantalla</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>aparece mensaje de error = pantalla rota = no aparece nada = el logo aparece solo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Bloque de mando</p> 		<p>led airbag permanece encendido, problema de control señalización, problema de control de limpiaparabrisas, control del claxon</p>	<p>180 €</p>

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens / Bosch RD4 / RD45</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = consumacion anormal de corriente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Radio CD</p> 	<p>NEW Clarion RD6</p> 	<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = Mala recepción radio = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = RUIDO INTERNO = pantalla fija = Lectura USB no funciona correctamente = consumacion anormal de corriente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Cambiador de CD</p> 	<p>Blaupunkt 5 CD</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>Multimedia system</p> 	<p>Magneti Marelli SMEG+ RADIO</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = Mala recepción radio = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = RUIDO INTERNO = pantalla fija = lector CD externo no funciona</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
	<p>Bosch RCC</p> 	<p>Contactenos</p>	<p>Contactenos</p>
<p>BSI</p> 		<p>Problema con el código de arranque = Problema limpiaparabrisas = El problema de la centralización = Problema de aire acondicionado</p>	<p>229 €</p>
<p>Calculador motor</p> 		<p>Vehículo no arranca = calculador bloqueado = Válvula EGR no funciona correctamente = imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR = Motor se para = vehículo falta de potencia</p>	<p>280 € / 380 €</p>



 308



Navegación



Continental NAC



no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = Bluetooth no funciona correctamente = no aparece correctamente la cartografía = mala recepción radio = aparece el logo y se reinicia = problema de recepción satélite = falla audio = aparece mensaje de error

351,50 €

Magneti Marelli RT4 / RT5



no se enciende = el logo aparece solo = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía

351,50 €

Harman Becker RNEG



no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = Problema de recepción satélite = Mala recepción radio = mando no funciona correctamente = Degradaciones estéticas = el logo aparece solo = No aparece correctamente la cartografía = aparece mensaje de error = ruido en los altavoces = descarga la batería = consumo anormal de corriente = producto expulsa sólo el CD o cambia solo de función

351,50 €

EXPRESS

Harman Becker NG4



no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = descarga la batería

351,50 €

EXPRESS

Magneti Marelli RT6 / RNEG2



no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = Degradaciones estéticas = No aparece correctamente la cartografía = mensaje: por favor inserte el CD de navegación o consultar en progreso... = pantalla fija = falla audio = RUIDO INTERNO = ruido en los altavoces = Problema de recepción satélite

351,50 €

EXPRESS

Magneti Marelli SMEG+ NAVEGACIÓN



no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = Mala recepción radio = Bluetooth no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = RUIDO INTERNO = Problema de recepción satélite = pantalla fija = lector CD externo no funciona

299 €

EXPRESS

Pantalla



Continental / VDO / Siemens



aparece mensaje de error = pantalla rota = no aparece nada = el logo aparece solo

249 €

EXPRESS

Continental / Sony



aparece mensaje de error = pantalla rota = no aparece nada = el logo aparece solo

249 €

EXPRESS



308

i			€*
<p>Panel de clim</p> 	<p>Valeo</p> 	<p>indicatore incorrecto = uno o más teclas no funcionan</p>	<p>160 € EXPRESS</p>
<p>Tableros de mando</p> 	<p>Magneti Marelli</p> 	<p>ningún funcionamiento = retro iluminación no funciona correctamente = uno o más luces no funcionan correctamente = visualización incorrecta en pantalla = información de la velocidad incorrecta = información incorrecta del tacómetro = información indicador de combustible incorrecta = información indicador de temperatura incorrecta = el kilometraje incorrecta</p>	<p>180 €</p>
<p>Bloque de mando</p> 	<p>COM2008</p> 	<p>led airbag permanece encendido, problema de control señalización, problema de control de limpiaparabrisas, control del claxon</p>	<p>180 €</p>

3008

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens / Bosch RD4 / RD45</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = consumo anormal de corriente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Multimedia system</p> 	<p>Bosch RCC</p> 	<p>Contáctenos</p>	<p>Contáctenos</p>
<p>BSI</p> 	<p>NEW</p> 	<p>Problema con el código de arranque = Problema limpiaparabrisas = El problema de la centralización = Problema de aire acondicionado</p>	<p>229 €</p>
<p>Calculador motor</p> 		<p>Vehículo no arranca = calculador bloqueado = Válvula EGR no funciona correctamente = imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR = Motor se para = vehículo falta de potencia</p>	<p>280 € / 380 €</p>



* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

 3008

i



€*

Navegación



Harman Becker RNEG



no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = Problema de recepción satélite = Mala recepción radio = mando no funciona correctamente = Degradaciones estéticas = el logo aparece solo = No aparece correctamente la cartografía = aparece mensaje de error = ruido en los altavoces = descarga la batería = consumacion anormal de corriente = producto expulsa sólo el CD o cambia solo de función

351,50 €

EXPRESS

Harman Becker NG4



no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = descarga la batería

351,50 €

EXPRESS

Magneti Marelli RT6 / RNEG2



no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = Degradaciones estéticas = No aparece correctamente la cartografía = mensaje: por favor inserte el CD de navegación o consultar en progreso... = pantalla fija = falla audio = RUIDO INTERNO = ruido en los altavoces = Problema de recepción satélite

351,50 €

EXPRESS

Continental NAC



no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = Bluetooth no funciona correctamente = no aparece correctamente la cartografía = mala recepción radio = aparece el logo y se reinicia = problema de recepción satélite = falla audio = aparece mensaje de error

351,50 €

Continental / VDO / Siemens



aparece mensaje de error = pantalla rota = el logo aparece solo = entrecorta pantalla o se bloquea al abrirla o cerrarla = pantalla escamoteable no se abre y no se cierra

249 €

EXPRESS

Pantalla



Johnson Controls VTH / HUD



ruido mecánico = Sin función mecánica = Pantalla no se ilumina = pantalla se bloquea

249 €

EXPRESS

Bloque de mando



led airbag permanece encendido, problema de control señalización, problema de control de limpiaparabrisas, control del claxon

180 €

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Clarion RM2</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>142,50 €</p>
	<p>Clarion RD2 / RD3</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Cambiador de CD</p> 	<p>Clarion CDC</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>BSI</p> 		<p>Problema con el código de arranque = Problema limpiaparabrisas = El problema de la centralización = Problema de aire acondicionado</p>	<p>229 €</p>
<p>Calculador motor</p> 		<p>Vehículo no arranca = calculador bloqueado = Válvula EGR no funciona correctamente = imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR = Motor se para = vehículo falta de potencia</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navegación</p> 	<p>VDO / Siemens NAV VDO</p> 	<p>no se enciende = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>351,50 €</p>
<p>Bloque de mando</p> 		<p>led airbag permanece encendido, problema de control señalización, problema de control de limpiaparabrisas, control del claxon</p>	<p>180 €</p>

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

407









			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Continental RD4</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = consumo anormal de corriente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Cambiador de CD</p> 	<p>Clarion CDC</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>BSI</p> 		<p>Problema con el código de arranque = Problema limpiaparabrisas = El problema de la centralización = Problema de aire acondicionado</p>	<p>229 €</p>
<p>Calculador motor</p> 		<p>Vehículo no arranca = calculador bloqueado = Válvula EGR no funciona correctamente = imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR = Motor se para = vehículo falta de potencia</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navegación</p> 	<p>Magneti Marelli RT3 / RT4</p> 	<p>no se enciende = el logo aparece solo = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli RT5</p> 	<p>no se enciende = el logo aparece solo = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>Harman Becker RNEG</p> 	<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = Problema de recepción satélite = Mala recepción radio = mando no funciona correctamente = Degradaciones estéticas = el logo aparece solo = No aparece correctamente la cartografía = aparece mensaje de error = ruido en los altavoces = descarga la batería = consumo anormal de corriente = producto expulsa sólo el CD o cambia solo de función</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>aparece mensaje de error = pantalla rota = no aparece nada = el logo aparece solo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>



* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

PRECIOS PROFESIONALES válidos desde el 01/10/2020 y sujetos a cambios. Fotos no contractuales. Todos los derechos reservados.

407

			
<p>Tableros de mando</p> 	<p>VDO</p> 	<p>ningún funcionamiento = retro iluminación no funciona correctamente = uno o más luces no funcionan correctamente = visualización incorrecta en pantalla = información de la velocidad incorrecta = información incorrecta del tacómetro = información indicador de combustible incorrecta = información indicador de temperatura incorrecta = el kilometraje incorrecta</p>	<p>180 €</p>
<p>Bloque de mando</p> 		<p>led airbag permanece encendido, problema de control señalización, problema de control de limpiaparabrisas, control del claxon</p>	<p>180 €</p>

4007

			
<p>Radio CD</p> 	<p>Mitsubishi RADIO 1CD</p> 	<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = falla audio = aparece mensaje de error = consumacion anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Cambiador de CD</p> 	<p>Mitsubishi RADIO 6CD</p> 	<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = falla audio = aparece mensaje de error = consumacion anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Navegación</p> 	<p>Mitsubishi MMCS</p> 	<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumacion anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>499 €</p>











4008

			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Mitsubishi RADIO 1CD</p> 	<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = falla audio = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
	<p>NEW Mitsubishi DY-5MW3R69</p> 	<p>Contáctenos</p>	<p>249 €</p>
<p>Cambiador de CD</p> 	<p>Mitsubishi RADIO 6CD</p> 	<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = falla audio = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
	<p>Mitsubishi MMCS</p> 	<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>499 €</p>
<p>Navegación</p> 	<p>Mitsubishi NR242</p> 	<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>499 €</p>

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Continental RD5</p> 	<p>Bluetooth no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = no se enciende = falla audio = Mala recepción radio = Lectura USB no funciona correctamente = consumacion anormal de corriente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Multimedia system</p> 	<p>Magneti Marelli SMEG+ RADIO</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = Mala recepción radio = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = RUIDO INTERNO = pantalla fija = lector CD externo no funciona</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
	<p>Bosch RCC</p> 	<p>Contáctenos</p>	<p>Contáctenos</p>
<p>BSI</p> 		<p>Problema con el código de arranque = Problema limpiaparabrisas = El problema de la centralización = Problema de aire acondicionado</p>	<p>229 €</p>
<p>Calculador motor</p> 		<p>Vehículo no arranca = calculador bloqueado = Válvula EGR no funciona correctamente = imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR = Motor se para = vehículo falta de potencia</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navegación</p> 	<p>Magneti Marelli RT6 / RNEG2</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = Degradaciones estéticas = No aparece correctamente la cartografía = mensaje: por favor inserte el CD de navegación o consultar en progreso... = pantalla fija = falla audio = RUIDO INTERNO = ruido en los altavoces = Problema de recepción satélite</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli SMEG+ NAVEGACIÓN</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = Mala recepción radio = Bluetooth no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = RUIDO INTERNO = Problema de recepción satélite = pantalla fija = lector CD externo no funciona</p>	<p>299 € EXPRESS</p>
	<p>Continental NAC</p> 	<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = Bluetooth no funciona correctamente = no aparece correctamente la cartografía = mala recepción radio = aparece el logo y se reinicia = problema de recepción satélite = falla audio = aparece mensaje de error</p>	<p>351,50 €</p>



 508

i			€*
<p>Pantalla</p> 	<p>Continental / Sony</p> 	<p>aparece mensaje de error = pantalla rota = no aparece nada = el logo aparece solo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>aparece mensaje de error = pantalla rota = no aparece nada = el logo aparece solo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
	<p>Johnson Controls VTH / HUD</p> 	<p>ruido mecánico = Sin función mecánica = Pantalla no se ilumina = pantalla se bloquea</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Tableros de mando</p> 		<p>problemas de agujas. Otros: contactarnos</p>	<p>180 €</p>
<p>Bloque de mando</p> 		<p>led airbag permanece encendido, problema de control señalización, problema de control de limpiaparabrisas, control del claxon</p>	<p>180 €</p>



Radio CD



Continental / VDO / Siemens / Bosch
RD4 / RD45



lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio
= uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = consumo anormal de corriente

142,50 €

EXPRESS

Multimedia system



Bosch RCC



Contactenos

Contactenos


BSI



Problema con el código de arranque = Problema limpiaparabrisas
= El problema de la centralización = Problema de aire acondicionado

229 €

Calculador motor



Vehículo no arranca = calculador bloqueado = Válvula EGR no funciona correctamente = imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR = Motor se para = vehículo falta de potencia

**280 € /
380 €**

Harman Becker RNEG



no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = Problema de recepción satélite = Mala recepción radio = mando no funciona correctamente = Degradaciones estéticas = el logo aparece solo = No aparece correctamente la cartografía = aparece mensaje de error = ruido en los altavoces = descarga la batería = consumo anormal de corriente = producto expulsa sólo el CD o cambia solo de función

351,50 €

EXPRESS

Navegación



Harman Becker NG4



no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = descarga la batería

351,50 €

EXPRESS

Magneti Marelli RT6 / RNEG2



no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = Degradaciones estéticas = No aparece correctamente la cartografía = mensaje: por favor inserte el CD de navegación o consultar en progreso... = pantalla fija = falla audio = RUIDO INTERNO = ruido en los altavoces = Problema de recepción satélite

351,50 €

EXPRESS

Continental NAC



no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = Bluetooth no funciona correctamente = no aparece correctamente la cartografía = mala recepción radio = aparece el logo y se reinicia = problema de recepción satélite = falla audio = aparece mensaje de error

351,50 €



 5008

i			€*
<p>Pantalla</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p>  <p>aparece mensaje de error ■ pantalla rota ■ el logo aparece solo ■ entrecorta pantalla o se bloquea al abrirla o cerrarla ■ pantalla escamoteable no se abre y no se cierra</p> <p>249 € EXPRESS</p>		
<p>Bloque de mando</p> 	<p>Johnson Controls VTH / HUD</p>  <p>ruido mecánico ■ Sin función mecánica ■ Pantalla no se ilumina ■ pantalla se bloquea</p> <p>249 € EXPRESS</p>	<p>NEW</p>  <p>led airbag permanece encendido, problema de control señalización, problema de control de limpiaparabrisas, control del claxon</p> <p>180 €</p>	

i			€*
Radio CD 	Clarion RM2 	lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	142,50 €
	Continental RD4 	lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = consumo anormal de corriente	142,50 € EXPRESS
Cambiador de CD 	Clarion CDC 	lectura CD no funciona correctamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	180 € EXPRESS
BSI 		Problema con el código de arranque = Problema limpiaparabrisas = El problema de la centralización = Problema de aire acondicionado	229 €
Calculador motor 		Vehículo no arranca = calculador bloqueado = Válvula EGR no funciona correctamente = imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR = Motor se para = vehículo falta de potencia	280 € / 380 €
Navegación 	Clarion RT2 	no se enciende = el logo aparece solo = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía	351,50 €
	Magneti Marelli RT3 	no se enciende = el logo aparece solo = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía	351,50 € EXPRESS



 607

i			€*
<p>Navegación</p> 	<p>Magneti Marelli RT4 / RT5</p> 	<p>no se enciende = el logo aparece solo = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>NAV VDO</p> 	<p>no se enciende = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>351,50 €</p>
<p>Pantalla</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>aparece mensaje de error = pantalla rota = no aparece nada = el logo aparece solo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Tableros de mando</p> 	<p>VDO</p> 	<p>ningún funcionamiento = retro iluminación no funciona correctamente = uno o más luces no funcionan correctamente = visualización incorrecta en pantalla = información de la velocidad incorrecta = información incorrecta del tacómetro = información indicador de combustible incorrecta = información indicador de temperatura incorrecta = el kilometraje incorrecta</p>	<p>180 €</p>



Clarion / VDO RD3



lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio
 = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

142,50 €

EXPRESS

Radio CD



Continental / VDO / Siemens / Bosch RD4 / RD45



lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio
 = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = consumo anormal de corriente

142,50 €

EXPRESS

Johnson Controls AVS DIN BOX B58



lectura CD no funciona correctamente = no se enciende = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

249 €

Cambiador de CD



Clarion CDC



lectura CD no funciona correctamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

180 €

EXPRESS

BSI



Problema con el código de arranque = Problema limpiaparabrisas
 = El problema de la centralización = Problema de aire acondicionado

229 €

Calculador motor



Vehículo no arranca = calculador bloqueado = Válvula EGR no funciona correctamente = imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR = Motor se para = vehículo falta de potencia

**280 € /
380 €**

Magneti Marelli RT3



no se enciende = el logo aparece solo = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía

351,50 €

EXPRESS

Navegación



Magneti Marelli RT4 / RT5



no se enciende = el logo aparece solo = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía

351,50 €

Harman Becker RNEG



no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = Problema de recepción satélite = Mala recepción radio = mando no funciona correctamente = Degradaciones estéticas = el logo aparece solo = No aparece correctamente la cartografía = aparece mensaje de error = ruido en los altavoces = descarga la batería = consumo anormal de corriente = producto expulsa sólo el CD o cambia solo de función

351,50 €

EXPRESS



 807

i			€*
<p>Pantalla</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens / Bosch</p> 	<p>aparece mensaje de error = pantalla rota = no aparece nada = el logo aparece solo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Tableros de mando</p> 	<p>Magneti Marelli</p> 	<p>ningún funcionamiento = retro iluminación no funciona correctamente = uno o más luces no funcionan correctamente = visualización incorrecta en pantalla = información de la velocidad incorrecta = información incorrecta del tacómetro = información indicador de combustible incorrecta = información indicador de temperatura incorrecta = el kilometraje incorrecta</p>	<p>180 €</p>
<p>Bloque de mando</p> 		<p>led airbag permanece encendido, problema de control señalización, problema de control de limpiaparabrisas, control del claxon</p>	<p>180 €</p>

BIPPER

			
Radio CD 	Blaupunkt / Bosch RD4 225CD 	lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = consumacion anormal de corriente	142,50 € EXPRESS
BSI 		Problema con el código de arranque = Problema limpiaparabrisas = El problema de la centralización = Problema de aire acondicionado	229 €
Calculador motor 		Vehículo no arranca = calculador bloqueado = Válvula EGR no funciona correctamente = imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR = Motor se para = vehículo falta de potencia	280 € / 380 €

BOXER

			
	Blaupunkt / Bosch RD4 250CD 	lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = consumacion anormal de corriente	142,50 € EXPRESS
	Delphi F250FL 	lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = código bloqueado o perdido	142,50 € EXPRESS
	Continental VP 1 	lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	142,50 €
	Continental VP 2 RADIO 	lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = visualización incorrecta en pantalla = código bloqueado o perdido = pantalla táctil no funciona correctamente = Aparece el logo y se reinicia	249 €

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €



BOXER

i			€*
<p>BSI</p> 	<p>NEW</p> 	<p>Problema con el código de arranque = Problema limpiaparabrisas = El problema de la centralización = Problema de aire acondicionado</p>	<p>229 €</p>
<p>Calculador motor</p> 		<p>Vehículo no arranca = calculador bloqueado = Válvula EGR no funciona correctamente = imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR = Motor se para = vehículo falta de potencia</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navegación</p> 	<p>Magneti Marelli RT3</p> 	<p>no se enciende = el logo aparece solo = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli RT6 / RNEG2</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = Degradaciones estéticas = No aparece correctamente la cartografía = mensaje: por favor inserte el CD de navegación o consultar en progreso... = pantalla fija = falla audio = RUIDO INTERNO = ruido en los altavoces = Problema de recepción satélite</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Continental VP2 NAVEGACIÓN</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = código bloqueado o perdido</p>	<p>351,50 €</p>
<p>Pantalla</p> 	<p>Magna X250</p> 	<p>aparece mensaje de error = pantalla rota = el logo aparece solo = entrecorta pantalla o se bloquea al abrirla o cerrarla = pantalla escamoteable no se abre y no se cierra</p>	<p>249 €</p>
<p></p>	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>aparece mensaje de error = pantalla rota = no aparece nada = el logo aparece solo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Tableros de mando</p> 	<p>06 - 2014 ➔</p> 	<p>ningún funcionamiento = retro iluminación no funciona correctamente = uno o más luces no funcionan correctamente = visualización incorrecta en pantalla = información de la velocidad incorrecta = información incorrecta del tacómetro = información indicador de combustible incorrecta = información indicador de temperatura incorrecta = el kilometraje incorrecta</p>	<p>180 €</p>

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

PRECIOS PROFESIONALES válidos desde el 01/10/2020 y sujetos a cambios. Fotos no contractuales. Todos los derechos reservados.





EXPERT

i	🏭	🔧	€*
 <p>Radio CD</p>	<p>Clarion RD3</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Continental / VDO / Siemens / Bosch RD4 / RD45</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = consumacion anormal de corriente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Clarion RD6</p> 	<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = Mala recepción radio = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = RUIDO INTERNO = pantalla fija = Lectura USB no funciona correctamente = consumacion anormal de corriente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Multimedia system</p> 	<p>Bosch RCC</p> 	<p>Contáctenos</p>	<p>Contáctenos</p>
<p>BSI</p> 		<p>Problema con el código de arranque = Problema limpiaparabrisas = El problema de la centralización = Problema de aire acondicionado</p>	<p>229 €</p>
<p>Calculador motor</p> 		<p>Vehículo no arranca = calculador bloqueado = Válvula EGR no funciona correctamente = imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR = Motor se para = vehículo falta de potencia</p>	<p>280 € / 380 €</p>



* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €












EXPERT

	i			€*
Navegación 	Magneti Marelli RT4 / RT5 	no se enciende = el logo aparece solo = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía	351,50 €	
	Harman Becker RNEG 	no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = Problema de recepción satélite = Mala recepción radio = mando no funciona correctamente = Degradaciones estéticas = el logo aparece solo = No aparece correctamente la cartografía = aparece mensaje de error = ruido en los altavoces = descarga la batería = consumacion anormal de corriente = producto expulsa sólo el CD o cambia solo de funcion	351,50 € EXPRESS	
	Magneti Marelli RT6 / RNEG2 	no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = Degradaciones estéticas = No aparece correctamente la cartografía = mensaje: por favor inserte el CD de navegación o consultar en progreso... = pantalla fija = falla audio = RUIDO INTERNO = ruido en los altavoces = Problema de recepción satélite	351,50 € EXPRESS	
	Continental NAC 	no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = Bluetooth no funciona correctamente = no aparece correctamente la cartografía = mala recepción radio = aparece el logo y se reinicia = problema de recepción satélite = falla audio = aparece mensaje de error	351,50 €	
Pantalla 	Continental / VDO / Siemens 	aparece mensaje de error = pantalla rota = no aparece nada = el logo aparece solo	249 € EXPRESS	
Bloque de mando 		led airbag permanece encendido, problema de control señalización, problema de control de limpiaparabrisas, control del claxon	180 €	

ION

i			€*
Radio CD 	Pioneer RDE 	lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	142,50 € EXPRESS
















PARTNER

i			€*
Radio CD 	Clarion RD3 	lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	142,50 € EXPRESS
	Continental / VDO / Siemens / Bosch RD4 / RD45 	lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = consumo anormal de corriente	142,50 € EXPRESS
	Magneti Marelli SMEG+IV2 RADIO 	no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = Mala recepción radio = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = RUIDO INTERNO = pantalla fija = lector CD externo no funciona = pantalla rota	249 € EXPRESS
	NEW Clarion RD6 	no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = Mala recepción radio = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = RUIDO INTERNO = pantalla fija = Lectura USB no funciona correctamente = consumo anormal de corriente	142,50 € EXPRESS
Cambiador de CD 	Blaupunkt 5 CD 	lectura CD no funciona correctamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	180 € EXPRESS
BSI 		Problema con el código de arranque = Problema limpiaparabrisas = El problema de la centralización = Problema de aire acondicionado	229 €



* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

PARTNER

i			€*
<p>Calculador motor</p> 		<p>Vehículo no arranca = calculador bloqueado = Válvula EGR no funciona correctamente = imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR = Motor se para = vehículo falta de potencia</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navegación</p> 	<p>Magneti Marelli RT4 / RT5</p> 	<p>no se enciende = el logo aparece solo = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>Harman Becker RNEG</p> 	<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = Problema de recepción satélite = Mala recepción radio = mando no funciona correctamente = Degradaciones estéticas = el logo aparece solo = No aparece correctamente la cartografía = aparece mensaje de error = ruido en los altavoces = descarga la batería = consumo anormal de corriente = producto expulsa sólo el CD o cambia solo de funcion</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli RT6 / RNEG2</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = Degradaciones estéticas = No aparece correctamente la cartografía = mensaje: por favor inserte el CD de navegación o consultar en progreso... = pantalla fija = falla audio = RUIDO INTERNO = ruido en los altavoces = Problema de recepción satélite</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli SMEG+IV2 NAV</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = Mala recepción radio = Bluetooth no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = RUIDO INTERNO = Problema de recepción satélite = pantalla fija = lector CD externo no funciona = pantalla rota</p>	<p>299 € EXPRESS</p>
<p>Pantalla</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>aparece mensaje de error = pantalla rota = no aparece nada = el logo aparece solo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Tableros de mando</p> 	<p>Jaeger PARTNER I</p> 	<p>ningún funcionamiento = retro iluminación no funciona correctamente = uno o más luces no funcionan correctamente = visualización incorrecta en pantalla = información de la velocidad incorrecta = información incorrecta del tacómetro = información indicador de combustible incorrecta = información indicador de temperatura incorrecta = el kilometraje incorrecta</p>	<p>180 €</p>
<p>Bloque de mando</p> 		<p>led airbag permanece encendido, problema de control señalización, problema de control de limpiaparabrisas, control del claxon</p>	<p>180 €</p>

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

PRECIOS PROFESIONALES válidos desde el 01/10/2020 y sujetos a cambios. Fotos no contractuales. Todos los derechos reservados.



Radio CD



Continental RD4



lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio
 = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = consumacion anormal de corriente

142,50 €
EXPRESS

Continental / VDO / Siemens / Bosch RD45



Bluetooth no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes
 = no se enciende = falla audio = Mala recepción radio = Lectura USB no funciona correctamente = uno o más teclas no funcionan
 = Entrada auxiliar no funciona correctamente = consumacion anormal de corriente

142,50 €
EXPRESS


BSI



Problema con el código de arranque = Problema limpiaparabrisas
 = El problema de la centralización = Problema de aire acondicionado

229 €

Calculador motor



Vehículo no arranca = calculador bloqueado = Válvula EGR no funciona correctamente = imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR = Motor se para = vehículo falta de potencia

**280 € /
 380 €**

Harman Becker NG4



no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = descarga la batería

351,50 €
EXPRESS

Navegación



Harman Becker RNEG



no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = Problema de recepción satélite = Mala recepción radio = mando no funciona correctamente = Degradaciones estéticas = el logo aparece solo = No aparece correctamente la cartografía = aparece mensaje de error = ruido en los altavoces = descarga la batería = consumacion anormal de corriente = producto expulsa sólo el CD o cambia solo de funcion

351,50 €
EXPRESS

Magneti Marelli RT6 / RNEG2



no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = Degradaciones estéticas = No aparece correctamente la cartografía = mensaje: por favor inserte el CD de navegación o consultar en progreso... = pantalla fija = falla audio = RUIDO INTERNO = ruido en los altavoces = Problema de recepción satélite

351,50 €
EXPRESS

Continental / VDO / Siemens / Bosch

Pantalla



aparece mensaje de error = pantalla rota = el logo aparece solo = entrecorta pantalla o se bloquea al abrirla o cerrarla = pantalla escamoteable no se abre y no se cierra

249 €
EXPRESS

RIFTER



Radio CD



NEW Clarion RD6



no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = Mala recepción radio = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = RUIDO INTERNO = pantalla fija = Lectura USB no funciona correctamente = consumacion anormal de corriente

142,50 €

EXPRESS

AVANTIME

i			€*
<p>Navegación</p> 	<p>VDO CNI 1</p> 	<p>no se enciende = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumacion anormal de corriente = Entrada auxiliar no funciona correctamente = visualización incorrecta en pantalla</p>	<p>450 €</p>
<p>UCH</p> 		<p>Contáctenos</p>	<p>229 €</p>

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €



CAPTUR

i	🏭	🔧	€*
Radio CD 	HUMAX Automotive / Daewoo RADIO CLASSIC 	no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumo anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	142,50 €
Multimedia system 	Continental RADIO R-LINK1 	no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumo anormal de corriente = telemando no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	142,50 €
Calculador motor 		Vehículo no arranca = calculador bloqueado = Válvula EGR no funciona correctamente = imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR = Motor se para = vehículo falta de potencia	280 € / 380 €
Navegación 	LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION 	no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente	249 € EXPRESS
	TomTom R-LINK1 	aparece mensaje de error = no se enciende = pantalla táctil no funciona correctamente = problema de recepción satélite = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = no aparece correctamente la cartografía	249 €
UCH 		Contáctenos	229 €

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

PRECIOS PROFESIONALES válidos desde el 01/10/2020 y sujetos a cambios. Fotos no contractuales. Todos los derechos reservados.

CLIO



Radio CD



VDO TUNER LIST / UPDATE LIST



no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumo anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

142,50 €
EXPRESS

VDO UPDATE LIST



no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumo anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

142,50 €
EXPRESS

Blaupunkt / Bosch RADIOSAT CLASSIC2



no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumo anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

142,50 €
EXPRESS

Blaupunkt / Bosch RADIOSAT R2



no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumo anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

142,50 €
EXPRESS

HUMAX Automotive / Daewoo RADIO CLASSIC



no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumo anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

142,50 €

Multimedia system




Continental RADIO R-LINK1



no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumo anormal de corriente = telemando no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

142,50 €

Calculador motor



Vehículo no arranca = calculador bloqueado = Válvula EGR no funciona correctamente = imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR = Motor se para = vehículo falta de potencia

**280 € /
380 €**

Navegación



VDO CNI 1



no se enciende = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = Entrada auxiliar no funciona correctamente = visualización incorrecta en pantalla

450 €

Harman Becker CGI



no se enciende = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = Entrada auxiliar no funciona correctamente = visualización incorrecta en pantalla

450 €



CLIO

i			€*
<p>Navegación</p> 	<p>LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumacion anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
	<p>TomTom R-LINK1</p> 	<p>aparece mensaje de error = no se enciende = pantalla táctil no funciona correctamente = problema de recepción satélite = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = no aparece correctamente la cartografía</p>	<p>249 €</p>
<p>Tableros de mando</p> 	<p>Johnson Controls CLIO II</p> 	<p>ningún funcionamiento = retro iluminación no funciona correctamente = uno o más luces no funcionan correctamente = visualización incorrecta en pantalla = información de la velocidad incorrecta = información incorrecta del tacómetro = información indicador de combustible incorrecta = información indicador de temperatura incorrecta = el kilometraje incorrecta</p>	<p>150 €</p>
	<p>Visteon CLIO III</p> 	<p>ningún funcionamiento = retro iluminación no funciona correctamente = uno o más luces no funcionan correctamente = visualización incorrecta en pantalla = información de la velocidad incorrecta = información incorrecta del tacómetro = información indicador de combustible incorrecta = información indicador de temperatura incorrecta = el kilometraje incorrecta</p>	<p>150 €</p>
	<p>Visteon CLIO IV</p> 	<p>ningún funcionamiento = retro iluminación no funciona correctamente = uno o más luces no funcionan correctamente = visualización incorrecta en pantalla = información de la velocidad incorrecta = información incorrecta del tacómetro = información indicador de combustible incorrecta = información indicador de temperatura incorrecta = el kilometraje incorrecta = no indica correctamente la información reloj y radio</p>	<p>150 €</p>
<p>UCH</p> 		<p>Contáctenos</p>	<p>229 €</p>

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €










PRECIOS PROFESIONALES válidos desde el 01/10/2020 y sujetos a cambios. Fotos no contractuales. Todos los derechos reservados.

ESPACE

	i		€*
Radio CD 	Blaupunkt / Bosch RADIOSAT R2 	no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumo anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	142,50 € EXPRESS
	Clarion ABB TUNER 	no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumo anormal de corriente	180 € EXPRESS
Cambiador de CD 	Alpine 6CD 	no se enciende = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = falla audio = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = Entrada auxiliar no funciona correctamente = visualización incorrecta en pantalla	180 €
	Clarion 6CD 	no se enciende = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = falla audio = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = Entrada auxiliar no funciona correctamente = visualización incorrecta en pantalla	180 € EXPRESS
Navegación 	VDO CNI 1 	no se enciende = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = Entrada auxiliar no funciona correctamente = visualización incorrecta en pantalla	450 €
	Harman Becker CGI 	no se enciende = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = Entrada auxiliar no funciona correctamente = visualización incorrecta en pantalla	450 €
Tableros de mando 	Jaeger Valeo ESPACE III B2I 	ningún funcionamiento = retro iluminación no funciona correctamente = uno o más luces no funcionan correctamente = visualización incorrecta en pantalla = información de la velocidad incorrecta = información incorrecta del tacómetro = información indicador de combustible incorrecta = información indicador de temperatura incorrecta = el kilometraje incorrecta	180 €
	Sagem / Johnson Controls ESPACE IV 	ningún funcionamiento = retro iluminación no funciona correctamente = uno o más luces no funcionan correctamente = visualización incorrecta en pantalla = información de la velocidad incorrecta = información incorrecta del tacómetro = información indicador de combustible incorrecta = información indicador de temperatura incorrecta = el kilometraje incorrecta	150 €
	ESPACE IV 	ningún funcionamiento = retro iluminación no funciona correctamente = uno o más luces no funcionan correctamente = visualización incorrecta en pantalla = información de la velocidad incorrecta = información incorrecta del tacómetro = información indicador de combustible incorrecta = información indicador de temperatura incorrecta = el kilometraje incorrecta	150 €
UCH 		Contáctenos	229 €

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

FLUENCE

	i	🏭	🔧	€*
Radio CD 	Blaupunkt / Bosch RADIOSAT R2		no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumo anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	142,50 € EXPRESS
	Blaupunkt RADIOSAT CLASSIC		no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumo anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	142,50 € EXPRESS
	Continental RADIOSAT R3 (R-PLUG&RADIO+)		no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumo anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	142,50 € EXPRESS
	Continental RADIO R-LINK1		no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumo anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	142,50 €
Navegación 	TomTom R-LINK1		aparece mensaje de error = no se enciende = pantalla táctil no funciona correctamente = problema de recepción satélite = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = no aparece correctamente la cartografía	249 €
UCH 			Contáctenos	229 €

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

PRECIOS PROFESIONALES válidos desde el 01/10/2020 y sujetos a cambios. Fotos no contractuales. Todos los derechos reservados.

KANGOO



Radio CD



Blaupunkt RADIOSAT CLASSIC



no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumo anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

142,50 €

EXPRESS

VDO UPDATE LIST



no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumo anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

142,50 €

EXPRESS

Blaupunkt / Bosch RADIOSAT R2



no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumo anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

142,50 €

EXPRESS

Blaupunkt RADIOSAT CLASSIC2



no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumo anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

142,50 €

EXPRESS

Continental RADIOSAT R3 (R-PLUG&RADIO+)



no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumo anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

142,50 €

EXPRESS

HUMAX Automotive / Daewoo RADIO CLASSIC



no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumo anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

142,50 €


Continental RADIO R-LINK1



no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumo anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

142,50 €

Calculador motor



Vehículo no arranca = calculador bloqueado = Válvula EGR no funciona correctamente = imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR = Motor se para = vehículo falta de potencia

280 € /

380 €




KANGOO

i			€*
Navegación 	Harman Becker CGI 	no se enciende = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumacion anormal de corriente = Entrada auxiliar no funciona correctamente = visualización incorrecta en pantalla	450 €
Tableros de mando 	TomTom R-LINK1 	aparece mensaje de error = no se enciende = pantalla táctil no funciona correctamente = problema de recepción satélite = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = no aparece correctamente la cartografía	249 €
UCH 	Jaeger KANGOO I PHASE 1 (1997-2003) 	ningún funcionamiento = retro iluminación no funciona correctamente = uno o más luces no funcionan correctamente = visualización incorrecta en pantalla = información de la velocidad incorrecta = información incorrecta del tacómetro = información indicador de combustible incorrecta = información indicador de temperatura incorrecta = el kilometraje incorrecta	150 €
		Contáctenos	229 €

KOLEOS

i			€*
 Radio CD	Blaupunkt / Bosch RADIOSAT R2 	no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumo anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	142,50 € EXPRESS
	UPDATE LIST 	no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumo anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	142,50 € EXPRESS
	Continental RADIO R-LINK1 	no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumo anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	142,50 €
	Clarion ABB TUNER 	no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumo anormal de corriente	180 € EXPRESS
 Cambiador de CD	Clarion 6CD 	no se enciende = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = falla audio = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = Entrada auxiliar no funciona correctamente = visualización incorrecta en pantalla	180 € EXPRESS
 Navegación	TomTom R-LINK1 	aparece mensaje de error = no se enciende = pantalla táctil no funciona correctamente = problema de recepción satélite = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = no aparece correctamente la cartografía	249 €
 UCH		Contáctenos	229 €

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €



LAGUNA

i			€*
 <p>Radio CD</p>	<p>VDO UPDATE LIST</p> 	<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumacion anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Blaupunkt / Bosch RADIOSAT R2</p> 	<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumacion anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>VDO TUNER LIST / UPDATE LIST</p> 	<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumacion anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>UPDATE LIST</p> 	<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumacion anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Continental RADIO R-LINK1</p> 	<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumacion anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>142,50 €</p>
	<p>Clarion ABB TUNER</p> 	<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumacion anormal de corriente</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>Cambiador de CD</p> 	<p>Alpine 6CD</p> 	<p>no se enciende = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = falla audio = aparece mensaje de error = consumacion anormal de corriente = Entrada auxiliar no funciona correctamente = visualización incorrecta en pantalla</p>	<p>180 €</p>
	<p>Clarion 6CD</p> 	<p>no se enciende = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = falla audio = aparece mensaje de error = consumacion anormal de corriente = Entrada auxiliar no funciona correctamente = visualización incorrecta en pantalla</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>Calculador motor</p> 		<p>Vehículo no arranca = calculador bloqueado = Válvula EGR no funciona correctamente = imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR = Motor se para = vehículo falta de potencia</p>	<p>280 € / 380 €</p>



* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

PRECIOS PROFESIONALES válidos desde el 01/10/2020 y sujetos a cambios. Fotos no contractuales. Todos los derechos reservados.

LAGUNA

	i		€*
Navegación 	VDO CNI 1 	no se enciende = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumacion anormal de corriente = Entrada auxiliar no funciona correctamente = visualización incorrecta en pantalla	450 €
	Xanavi NAVI CD 	no se enciende = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumacion anormal de corriente = Entrada auxiliar no funciona correctamente = visualización incorrecta en pantalla	450 €
	Harman Becker CGI 	no se enciende = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumacion anormal de corriente = Entrada auxiliar no funciona correctamente = visualización incorrecta en pantalla	450 €
	VDO CNI2 	no se enciende = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumacion anormal de corriente = Entrada auxiliar no funciona correctamente = visualización incorrecta en pantalla	450 €
	TomTom R-LINK1 	aparece mensaje de error = no se enciende = pantalla táctil no funciona correctamente = problema de recepción satélite = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = no aparece correctamente la cartografía	249 €
Panel de clim 	Delphi LAGUNA II 	indicadore incorrecto = uno o más teclas no funcionan	160 € EXPRESS
Tableros de mando 	Jaeger LAGUNA II BG 	ningún funcionamiento = retro iluminación no funciona correctamente = uno o más luces no funcionan correctamente = visualización incorrecta en pantalla = información de la velocidad incorrecta = información incorrecta del tacómetro = información indicador de combustible incorrecta = información indicador de temperatura incorrecta = el kilometraje incorrecta	150 €
	LAGUNA III 	ningún funcionamiento = retro iluminación no funciona correctamente = uno o más luces no funcionan correctamente = visualización incorrecta en pantalla = información de la velocidad incorrecta = información incorrecta del tacómetro = información indicador de combustible incorrecta = información indicador de temperatura incorrecta = el kilometraje incorrecta	150 €
UCH 		Contáctenos	229 €

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | EXPRESS Opción express 72h: + 25 €

LATITUDE

i	🏭	🔧	€*
Radio CD 	Continental RADIO R-LINK1 	no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumo anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	142,50 €
Navegación 	TomTom R-LINK1 	aparece mensaje de error = no se enciende = pantalla táctil no funciona correctamente = problema de recepción satélite = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = no aparece correctamente la cartografía	249 €
UCH 		Contáctenos	229 €

MASCOTT

i	🏭	🔧	€*
Tableros de mando 	NEW 	Contáctenos	150 €

MASTER

i	🏭	🔧	€*
Radio CD 	HUMAX Automotive / Daewoo RADIO CLASSIC 	no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumacion anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	142,50 €
	VDO TUNER LIST / UPDATE LIST 	no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumacion anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	142,50 € EXPRESS
	Blaupunkt / Bosch RADIOSAT R2 	no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumacion anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	142,50 € EXPRESS
	Continental RADIOSAT R3 (R-PLUG&RADIO+) 	no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumacion anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	142,50 € EXPRESS
Navegación 	VDO CNI 1 	no se enciende = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumacion anormal de corriente = Entrada auxiliar no funciona correctamente = visualización incorrecta en pantalla	450 €
	NEW LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION 	no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumacion anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente	249 € EXPRESS
UCH 		Contáctenos	229 €

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €



MEGANE



Radio CD

**Philips TUNER LIST / UPDATE LIST**

no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumacion anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

142,50 €**EXPRESS****VDO TUNER LIST / UPDATE LIST**

no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumacion anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

142,50 €**EXPRESS****Philips TUNER LIST / UPDATE LIST**

no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumacion anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

142,50 €**EXPRESS****Blaupunkt / Bosch RADIOSAT CLASSIC**

no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumacion anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

142,50 €**EXPRESS****Blaupunkt / Bosch RADIOSAT R2**

no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumacion anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

142,50 €**EXPRESS****Continental RADIOSAT R3 (R-PLUG&RADIO+)**


no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumacion anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

142,50 €**EXPRESS****Continental RADIO R-LINK1**

no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumacion anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

142,50 €

Calculador motor



Vehículo no arranca = calculador bloqueado = Válvula EGR no funciona correctamente = imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR = Motor se para = vehículo falta de potencia

**280 € /
380 €**




MEGANE

	i			€*
Navegación 		VDO CNI 1 	no se enciende = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumacion anormal de corriente = Entrada auxiliar no funciona correctamente = visualización incorrecta en pantalla	450 €
		VDO CNI 2 	no se enciende = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumacion anormal de corriente = Entrada auxiliar no funciona correctamente = visualización incorrecta en pantalla	450 €
		Harman Becker CGI 	no se enciende = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumacion anormal de corriente = Entrada auxiliar no funciona correctamente = visualización incorrecta en pantalla	450 €
		TomTom R-LINK1 	aparece mensaje de error = no se enciende = pantalla táctil no funciona correctamente = problema de recepción satélite = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = no aparece correctamente la cartografía	249 €
Tableros de mando 		MEGANE 2 	ningún funcionamiento = retro iluminación no funciona correctamente = uno o más luces no funcionan correctamente = visualización incorrecta en pantalla = información de la velocidad incorrecta = información incorrecta del tacómetro = información indicador de combustible incorrecta = información indicador de temperatura incorrecta = el kilometraje incorrecta = no indica correctamente la información reloj y radio	150 €
		VDO MEGANE 3 	ningún funcionamiento = retro iluminación no funciona correctamente = uno o más luces no funcionan correctamente = visualización incorrecta en pantalla = información de la velocidad incorrecta = información incorrecta del tacómetro = información indicador de combustible incorrecta = información indicador de temperatura incorrecta = el kilometraje incorrecta	150 €
UCH 			Contáctenos	229 €

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €



MODUS

i			€*
Radio CD 	VDO UPDATE LIST 	no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumo anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	142,50 € EXPRESS
Calculador motor 		Vehículo no arranca = calculador bloqueado = Válvula EGR no funciona correctamente = imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR = Motor se para = vehículo falta de potencia	280 € / 380 €
Navegación 	Harman Becker CGI 	no se enciende = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = Entrada auxiliar no funciona correctamente = visualización incorrecta en pantalla	450 €
Tableros de mando 	Johnson Controls 	ningún funcionamiento = retro iluminación no funciona correctamente = uno o más luces no funcionan correctamente = visualización incorrecta en pantalla = información de la velocidad incorrecta = información incorrecta del tacómetro = información indicador de combustible incorrecta = información indicador de temperatura incorrecta = el kilometraje incorrecta	150 €
UCH 		Contáctenos	229 €



SAFRANE

i			€*
Navegación 	VDO CNI 1 	no se enciende = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = Entrada auxiliar no funciona correctamente = visualización incorrecta en pantalla	450 €
UCH 		Contáctenos	229 €

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

PRECIOS PROFESIONALES válidos desde el 01/10/2020 y sujetos a cambios. Fotos no contractuales. Todos los derechos reservados.

SCENIC



Radio CD



VDO TUNER LIST / UPDATE LIST



no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumo anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

142,50 €

EXPRESS

Blaupunkt / Bosch RADIOSAT R2



no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumo anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

142,50 €

EXPRESS

Blaupunkt RADIOSAT CLASSIC



no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumo anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

142,50 €

EXPRESS

Continental RADIO R-LINK1



no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumo anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

142,50 €

Continental RADIOSAT R3 (R-PLUG&RADIO+)



no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumo anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

142,50 €

EXPRESS

Clarion ABB TUNER



no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumo anormal de corriente

180 €

EXPRESS

Clarion 6CD



no se enciende = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = falla audio = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = Entrada auxiliar no funciona correctamente = visualización incorrecta en pantalla

180 €

EXPRESS

Cambiador de CD



Clarion 6CD



no se enciende = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = falla audio = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = Entrada auxiliar no funciona correctamente = visualización incorrecta en pantalla

180 €

EXPRESS

Alpine 6CD



no se enciende = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = falla audio = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = Entrada auxiliar no funciona correctamente = visualización incorrecta en pantalla

180 €



SCENIC

i	🏭	🔧	€*
Calculador motor 		Vehículo no arranca = calculador bloqueado = Válvula EGR no funciona correctamente = imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR = Motor se para = vehículo falta de potencia	280 € / 380 €
Navegación 	VDO CNI 1 	no se enciende = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumacion anormal de corriente = Entrada auxiliar no funciona correctamente = visualización incorrecta en pantalla	450 €
	VDO CNI 2 	no se enciende = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumacion anormal de corriente = Entrada auxiliar no funciona correctamente = visualización incorrecta en pantalla	450 €
	Harman Becker CGI 	no se enciende = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumacion anormal de corriente = Entrada auxiliar no funciona correctamente = visualización incorrecta en pantalla	450 €
	TomTom R-LINK1 	aparece mensaje de error = no se enciende = pantalla táctil no funciona correctamente = problema de recepción satélite = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = no aparece correctamente la cartografía	249 €
Tableros de mando 	Johnson Controls SCENIC II 	ningún funcionamiento = información indicador de combustible incorrecta = información indicador de temperatura incorrecta = el kilometraje incorrecta = funcionamiento aleatorio = no indica correctamente la información de conducta = no indica correctamente la información reloj y radio	150 €
	SCENIC III 	ningún funcionamiento = retro iluminación no funciona correctamente = uno o más luces no funcionan correctamente = visualización incorrecta en pantalla = información de la velocidad incorrecta = información incorrecta del tacómetro = información indicador de combustible incorrecta = información indicador de temperatura incorrecta = el kilometraje incorrecta = no indica correctamente la información reloj y radio	150 €
UCH 		Contáctenos	229 €

TRAFIC



Radio CD



VDO UPDATE LIST



no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumacion anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

142,50 €

EXPRESS

Blaupunkt / Bosch RADIOSAT R2



no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumacion anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

142,50 €

EXPRESS

Blaupunkt RADIOSAT CLASSIC



no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumacion anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

142,50 €

EXPRESS

Multimedia system



Continental RADIO R-LINK1



no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumacion anormal de corriente = telemando no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

142,50 €

Navegación



TomTom R-LINK1



aparece mensaje de error = no se enciende = pantalla táctil no funciona correctamente = problema de recepción satélite = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = no aparece correctamente la cartografía

249 €

LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION



no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumacion anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente

249 €

EXPRESS

UCH



Contáctenos

229 €



TWINGO



Radio CD

**VDO TUNER LIST / UPDATE LIST**

no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumo anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

142,50 €**EXPRESS****Blaupunkt RADIOSAT CLASSIC**

no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumo anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

142,50 €**EXPRESS****Blaupunkt / Bosch RADIOSAT R2**

no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumo anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

142,50 €**EXPRESS****Blaupunkt RADIOSAT CLASSIC2**

no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumo anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

142,50 €**EXPRESS****Continental RADIOSAT R3 (R-PLUG&RADIO+)**

no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumo anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

142,50 €**EXPRESS****HUMAX Automotive / Daewoo RADIO CLASSIC**

no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumo anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

142,50 €


Multimedia system

**Continental RADIO R-LINK1**

no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumo anormal de corriente = telemando no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

142,50 €

Calculador motor



Vehículo no arranca = calculador bloqueado = Válvula EGR no funciona correctamente = imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR = Motor se para = vehículo falta de potencia

280 € / 380 €

Navegación

**TomTom R-LINK1**

aparece mensaje de error = no se enciende = pantalla táctil no funciona correctamente = problema de recepción satélite = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = no aparece correctamente la cartografía

249 €

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

PRECIOS PROFESIONALES válidos desde el 01/10/2020 y sujetos a cambios. Fotos no contractuales. Todos los derechos reservados.



TWINGO

i			€*
<p>Tableros de mando</p> 	<p>VDO / Siemens TWINGO II</p> 	<p>ningún funcionamiento = retro iluminación no funciona correctamente = uno o más luces no funcionan correctamente = visualización incorrecta en pantalla = información de la velocidad incorrecta = información incorrecta del tacómetro = información indicador de combustible incorrecta = información indicador de temperatura incorrecta = el kilometraje incorrecta</p>	<p>150 €</p>
<p>UCH</p> 		<p>Contáctenos</p>	<p>229 €</p>

VELSATIS

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Clarion ABB TUNER</p> 	<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumo anormal de corriente</p>	<p>180 €</p>
<p>Cambiador de CD</p> 	<p>Alpine 6CD</p> 	<p>no se enciende = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = falla audio = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = Entrada auxiliar no funciona correctamente = visualización incorrecta en pantalla</p>	<p>180 €</p>
<p>Navegación</p> 	<p>VDO CNI 1</p> 	<p>no se enciende = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = Entrada auxiliar no funciona correctamente = visualización incorrecta en pantalla</p>	<p>450 €</p>
<p>Panel de clim</p> 	<p>Delphi</p> 	<p>indicatore incorrecto = uno o más teclas no funcionan</p>	<p>160 € EXPRESS</p>
<p>UCH</p> 		<p>Contáctenos</p>	<p>229 €</p>

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €



WIND

i			€*
Radio CD 	Blaupunkt / Bosch RADIOSAT R2 	no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumacion anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	142,50 € EXPRESS
	Continental RADIOSAT R3 (R-PLUG&RADIO+) 	no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumacion anormal de corriente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	142,50 € EXPRESS
Calculador motor 		Vehículo no arranca = calculador bloqueado = Válvula EGR no funciona correctamente = imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR = Motor se para = vehículo falta de potencia	280 € / 380 €
UCH 		Contáctenos	229 €



ZOÉ

i			€*
Multimedia system 	Continental RADIO R-LINK1 	no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = consumacion anormal de corriente = telemando no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	142,50 €
Navegación 	TomTom R-LINK1 	aparece mensaje de error = no se enciende = pantalla táctil no funciona correctamente = problema de recepción satélite = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = no aparece correctamente la cartografía	249 €
UCH 		Contáctenos	229 €


* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

PRECIOS PROFESIONALES válidos desde el 01/10/2020 y sujetos a cambios. Fotos no contractuales. Todos los derechos reservados.

ALHAMBRA

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Panasonic / Technisat RCD210</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>169 €</p>
	<p>Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>169 €</p>
<p>Navegación</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch RNS310</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>389 €</p>
	<p>Panasonic / Technisat EASY CONNECT</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>389 €</p>

ALTEA

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>169 €</p>
	<p>Technisat ULSECD</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>169 €</p>



* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

ALTEA

i			€*
<p>Navegación</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch RNS310</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>389 €</p>

ATECA

i			€*
<p>Navegación</p> 	<p>Panasonic / Technisat EASY CONNECT</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>389 €</p>

EXEO

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>169 €</p>
<p>Navegación</p> 	<p>Aisin RNS-E</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>389 €</p>

IBIZA

	i			€*	
Radio CD 		Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300		lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	169 €
		Technisat ULSECD		lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	169 €
Navegación 		Panasonic / Technisat EASY CONNECT		no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	389 €

LEON

	i			€*	
Radio CD 		Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310		lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	169 €
		Technisat ULSECD		lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	169 €
		Blaupunkt SE350 LHDRCD300		lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	169 €



 **LEON**

i			€*
Navegación 	Blaupunkt / Bosch RNS310 	no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	389 €
	Panasonic / Technisat EASY CONNECT 	no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	389 €

 **TOLEDO**

i			€*
Radio CD 	Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310 	lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	169 €
	Blaupunkt SE350 LHDRCD300 	lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	169 €
Navegación 	Blaupunkt / Bosch RNS310 	no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	389 €

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

PRECIOS PROFESIONALES válidos desde el 01/10/2020 y sujetos a cambios. Fotos no contractuales. Todos los derechos reservados.

FABIA

				
Radio CD 	Technisat / Visteon DANCE		lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	169 €
	NEW Technisat BLUES		Contáctenos	169 €
Cambiador de CD 	Blaupunkt / Delphi BOLERO		no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = falla audio = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	204 €
Navegación 	Blaupunkt / Bosch AMUNDSEN		no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	389 €

KODIAQ

				
Navegación 	Panasonic AMUNDSEN 2		no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	389 €
	Harman COLUMBUS 2		no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	389 €

OCTAVIA

i	🏭	🔧	€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Technisat / Visteon DANCE</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>169 €</p>
<p>Cambiador de CD</p> 	<p>Blaupunkt / Delphi BOLERO</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = falla audio = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>204 €</p>
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch AMUNDSEN</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>389 €</p>
<p>Navegación</p> 	<p>Continental COLUMBUS</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>389 €</p>
<p>Radio CD</p> 	<p>Panasonic AMUNDSEN 2</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>389 €</p>
<p>Radio CD</p> 	<p>Harman COLUMBUS 2</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>389 €</p>

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

RAPID

i	🏭	🔧	€*
<p>Cambiador de CD</p> 	<p>Blaupunkt / Delphi BOLERO</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = falla audio = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>204 €</p>
<p>Navegación</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch AMUNDSEN</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>389 €</p>
	<p>Continental COLUMBUS</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>389 €</p>
	<p>Panasonic AMUNDSEN 2</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>389 €</p>

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

ROOMSTER



Radio CD



Technisat / Visteon DANCE



lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio
 = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

169 €

Blaupunkt / Bosch / Delphi SWING



lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio
 = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

169 €

Navegación



Blaupunkt / Bosch AMUNDSEN



no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

389 €

Continental COLUMBUS



no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

389 €

SUPERB



Radio CD



Blaupunkt / Bosch / Delphi SWING



lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio
 = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

169 €

Cambiador de CD



Blaupunkt / Delphi BOLERO



no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = falla audio = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

204 €

Navegación



Blaupunkt / Bosch AMUNDSEN



no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

389 €

Continental COLUMBUS



no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

389 €

Panasonic AMUNDSEN 2



no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

389 €

Navegación



Harman COLUMBUS 2



no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

389 €

 **YETI**

i			€*
<p>Cambiador de CD</p> 	<p>Blaupunkt / Delphi BOLERO</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = falla audio = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>204 €</p>
<p>Navegación</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch AMUNDSEN</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>389 €</p>
	<p>Continental COLUMBUS</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>389 €</p>
	<p>Panasonic AMUNDSEN 2</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>389 €</p>

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

 **BRZ**

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Clarion PF3856</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>169 €</p>

 **FORESTER**

i			€*
	<p>Clarion PF2952</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>169 €</p>
<p>Radio CD</p> 	<p>Clarion PF3304</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>169 €</p>
	<p>Clarion PF3493</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>169 €</p>
	<p>Clarion PF3733</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>169 €</p>

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

IMPREZA

i	🏭	🔧	€*
Radio CD 	Clarion PF2952 	lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	169 €
	Clarion PF3676 	lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	169 €

LEGACY

i	🏭	🔧	€*
Radio CD 	Clarion PF3639 	lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	169 €

LEVORG

i	🏭	🔧	€*
Radio CD 	Clarion PF3760 	lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	169 €

ALTO

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Clarion PS3101</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>169 €</p>

G.VITARA

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Clarion PS2599</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>169 €</p>
<p>Radio CD</p> 	<p>Clarion PS3101</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>169 €</p>
<p>Navegación</p> 	<p>Clarion QY5002</p> 	<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = Bluetooth no funciona correctamente</p>	<p>351,50 €</p>

 **JIMNY**

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Clarion PS2685</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>169 €</p>
	<p>Clarion PS3101</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>169 €</p>

 **SWIFT**

i			€*
<p>Navegación</p> 	<p>Clarion QY5002</p> 	<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = Bluetooth no funciona correctamente</p>	<p>351,50 €</p>

 **SX4**

i			€*
<p>Navegación</p> 	<p>Clarion QY5002</p> 	<p>no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = Bluetooth no funciona correctamente</p>	<p>351,50 €</p>

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

PRECIOS PROFESIONALES válidos desde el 01/10/2020 y sujetos a cambios. Fotos no contractuales. Todos los derechos reservados.

AMAROK

i			€*
<p>Navegación</p> 	<p>Technisat RNS315</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>389 €</p>

CADDY

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>169 €</p>
<p>Navegación</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>389 €</p>

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

EOS

i	🏭	🔧	€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>169 €</p>
<p>Cambiador de CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch / Panasonic RCD500</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = telemando no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = visualización incorrecta en pantalla</p>	<p>204 €</p>
	<p>Blaupunkt / Delphi RCD510</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = telemando no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = visualización incorrecta en pantalla</p>	<p>204 €</p>
<p>Navegación</p> 	<p>Technisat RNS315</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>389 €</p>
	<p>Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>389 €</p>

GOLF



Panasonic / Technisat RCD210



lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio
 = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

169 €

Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300



lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio
 = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

169 €

Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310



lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio
 = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

169 €

Cambiador de CD



Blaupunkt / Bosch / Panasonic RCD500



lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio
 = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = telemando no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = visualización incorrecta en pantalla

204 €

Blaupunkt / Delphi RCD510



lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio
 = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = telemando no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = visualización incorrecta en pantalla

204 €



GOLF



€*

Navegación



Blaupunkt / Bosch RNS310



no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumacion anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

389 €

Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)



no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumacion anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

389 €

Delphi / Panasonic / Technisat DISCOVER MEDIA



no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumacion anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

389 €

Harman DISCOVER PRO



no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumacion anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

389 €

JETTA



Cambiador de CD



Blaupunkt / Bosch / Panasonic RCD500



lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio
 = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = telemando no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = visualización incorrecta en pantalla

204 €

Blaupunkt / Delphi RCD510



lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio
 = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = telemando no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = visualización incorrecta en pantalla

204 €

Navegación



Technisat RNS315



no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

389 €

Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)



no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

389 €

NEW BEETLE / COCCINELLE

i	🏭	🔧	€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Delphi RCD510</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = telemando no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = visualización incorrecta en pantalla</p>	<p>204 €</p>
<p>Navegación</p> 	<p>Technisat RNS315</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumacion anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>389 €</p>
<p>Navegación</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumacion anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>389 €</p>
	<p>Delphi / Panasonic / Technisat DISCOVER MEDIA</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumacion anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>389 €</p>

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

PRECIOS PROFESIONALES válidos desde el 01/10/2020 y sujetos a cambios. Fotos no contractuales. Todos los derechos reservados.

PASSAT



Radio CD



Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300



lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio
 = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

169 €

Cambiador de CD



Blaupunkt / Bosch / Panasonic RCD500



lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio
 = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = telemando no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = visualización incorrecta en pantalla

204 €

Blaupunkt / Delphi RCD510



lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio
 = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = telemando no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = visualización incorrecta en pantalla

204 €

Blaupunkt RNS2



no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

389 €

Navegación



Blaupunkt / Bosch RNS310



no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

389 €

Technisat RNS315



no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

389 €

Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)



no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

389 €



PASSAT



Navegación



Blaupunkt MFD2



no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumacion anormal de corriente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

389 €

Delphi / Panasonic / Technisat DISCOVER MEDIA



no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumacion anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

389 €

Harman DISCOVER PRO



no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumacion anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

389 €

POLO



Blaupunkt / Famar RCD200



lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio
 = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

169 €

Panasonic / Technisat RCD210



lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio
 = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

169 €

Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310



lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio
 = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

169 €

Cambiador de CD



Blaupunkt / Delphi RCD510



lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio
 = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = telemando no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = visualización incorrecta en pantalla

204 €

Blaupunkt / Bosch RNS310



no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

389 €

Navegación



Technisat RNS315



no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

389 €

Delphi / Panasonic / Technisat DISCOVER MEDIA



no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

389 €

SCIROCCO

i	🏭	🔧	€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>169 €</p>
<p>Cambiador de CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch / Panasonic RCD500</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = telemando no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = visualización incorrecta en pantalla</p>	<p>204 €</p>
	<p>Blaupunkt / Delphi RCD510</p> 	<p>lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = telemando no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = visualización incorrecta en pantalla</p>	<p>204 €</p>
<p>Navegación</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>389 €</p>
	<p>Delphi / Panasonic / Technisat DISCOVER MEDIA</p> 	<p>no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes</p>	<p>389 €</p>

* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

PRECIOS PROFESIONALES válidos desde el 01/10/2020 y sujetos a cambios. Fotos no contractuales. Todos los derechos reservados.

SHARAN

				
 <p>Navegación</p>	Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)		no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	389 €
				
	Delphi / Panasonic / Technisat DISCOVER MEDIA		no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	389 €
				

TIGUAN

				
 <p>Radio CD</p>	Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310		lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	169 €
				
 <p>Cambiador de CD</p>	Blaupunkt / Delphi RCD510		lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = telemando no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = visualización incorrecta en pantalla	204 €
				
 <p>Navegación</p>	Technisat RNS315		no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	389 €
				
	Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)		no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	389 €
				



* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

TIGUAN

i			€*
Navegación 	Delphi / Panasonic / Technisat DISCOVER MEDIA 	no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumacion anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	389 €
	Harman DISCOVER PRO 	no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumacion anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	389 €

TOUAREG

i			€*
Navegación 	Blaupunkt RNS2 	no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumacion anormal de corriente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	389 €
	Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3) 	no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumacion anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	389 €

TOURAN



Radio CD



Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300



lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio
 = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

169 €

Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310



lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio
 = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

169 €

Cambiador de CD



Blaupunkt / Bosch / Panasonic RCD500



lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio
 = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = telemando no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = visualización incorrecta en pantalla

204 €

Blaupunkt / Delphi RCD510



lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio
 = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = telemando no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = visualización incorrecta en pantalla

204 €

Blaupunkt / Bosch RNS310



no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

389 €

Navegación



Technisat RNS315



no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

389 €

Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)



no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes

389 €



* Precio fijo sin IVA que incluyen: transporte ida/vuelta, reparaciones e controles, garantía de 1 año, servicio de asistencia telefónica | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

TOURAN

			€*
Navegación 	Delphi / Panasonic / Technisat DISCOVER MEDIA 	no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	389 €
	Harman DISCOVER PRO 	no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	389 €

TRANSPORTER

			€*
Radio CD 	Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310 	lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	169 €
Cambiador de CD 	Blaupunkt / Delphi RCD510 	lectura CD no funciona correctamente = Mala recepción radio = uno o más teclas no funcionan = no se enciende = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = falla audio = telemando no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes = visualización incorrecta en pantalla	204 €
Navegación 	Technisat RNS315 	no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	389 €
	Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3) 	no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	389 €
Navegación 	NEW Delphi / Panasonic / Technisat DISCOVER MEDIA 	no se enciende = Aparece el logo y se reinicia = vuelve a arrancar solo aleatoriamente = uno o más teclas no funcionan = Mala recepción radio = No aparece correctamente la cartografía = falla audio = Problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difíciles o inoperantes	389 €

·faurecia clarion
ELECTRONICS

Cómo crear mi Cuenta Cliente reparlab.com en algunos clics



reparlab.clarion

Acceso para profesionales

01 Pulsar sobre Acceso para profesionales

02 E pulsar sobre Cree su cuenta

03 Entrar su dirección de correo electrónico

04 Definir su identificador de conexión
(No utilizar un correo electrónico ni un nombre)

05 Informar su código punto de venta

06 Informar su dirección de entrega y si necesario su dirección de facturación si ésta es diferente de la dirección de entrega

¿Usted ya tiene una cuenta ?

Nuevo cliente de Clarion ?

Me conecto

creo mi cuenta

Creo mi cuenta

Mis identificadores de conexión

SU IDENTIFICADOR

CONTRASEÑA

CONFIRMAR LA CONTRASEÑA

Mi información

E-MAIL

PAÍS

IDIOMA

CÓDIGO PUNTO DE VENTA

MARCA DE SU CONCESIÓN

Mi información de entrega

NIF

NOMBRE DE COMPAÑÍA

DIRECCIÓN

CÓDIGO POSTAL

CIUDAD

INTERLOCUTOR

Nº TELÉFONO

Nº FAX

¿La información de facturación es idéntica?

SÍ NO

VALIDAR LA CREACIÓN

01 Pulsar sobre Acceso para profesionales

02 E pulsar sobre Cree su cuenta

03 Entrar su dirección de correo electrónico

04 Definir su identificador de conexión
(No utilizar un correo electrónico ni un nombre)

05 Informar su código punto de venta
Se trata de su código de fijación a su red.
(ejemplos: 24536V, 00025632,6911234,...)

06 Informar su dirección de entrega y si necesario su dirección de facturación si ésta es diferente de la dirección de entrega

¿Necesidad de ayuda?
Puede contactarnos:

911 23 87 01

@ service24.cef@faurecia.com

faurecia clarion

ELECTRONICS

CLARION EUROPE S.A.S.
244, rue du Pré à Varois
54670 CUSTINES - France



Contacto : 911 23 87 01
service24.cef@faurecia.com

www.reparlab.com