

2021

reparlab

BY Clarion

RÉPARATIONS ÉLECTRONIQUES MULTI-MARQUES



AUDIO



NAVIGATION



TABLEAU DE BORD



CALCULATEUR MOTEUR



BOITIER HABITACLE



CALCULATEUR TOIT OUVRANT




COMMANDE DE CLIMATISATION



DIRECTION ASSISTÉE



COMMODO



Pourquoi nous choisir ?

PRIX FORFAITAIRE QUELLE QUE SOIT LA PANNE

Jusqu'à 80% d'économie par rapport
à la pièce neuve

TRANSPORT ALLER/RETOUR GRATUIT

12 MOIS DE GARANTIE

Sur toutes réparations

DÉLAIS MAÎTRISÉS

Combiné d'instruments : 2 jours *

Autres produits : de 2 à 5 jours *

*délais moyens, transport aller/retour inclus

SIMPLE ET RAPIDE

Enlèvement et livraison sur votre site

Demande de réparation

sur www.reparlab.com

RÉPARATEUR HOMOLOGUÉ CONSTRUCTEURS

La qualité d'un équipementier de 1^{er} rang

Qui sommes-nous ?


CLARION

Fondé en 1947

Fabrication et conception

de radio / navigation

pour l'automobile.



120
COLLABORATEURS



94 €
MILLIONS



>30.000
PRODUITS
RÉPARÉS / AN



S.A.V. EUROPE

Basé en Lorraine

Made in France



PROCESSUS DE RÉPARATION



étape 01

Demande en ligne
du garage



étape 02

Prise en charge par
un transporteur le jour-même
si demande avant 12h



étape 03

Arrivée dans nos ateliers
de réparations dans
le Nord-Est de la France



étape 04

Réparation, calibration,
contrôle



étape 05

Retour du produit réparé
vers le garage



étape 06

Réinstallation du produit,
garantie 12 mois !

SOMMAIRE

Alfa Romeo 04	Ford 51	Nissan 72	KANGOO 134
GIULIETTA 04	C-MAX 51	350Z 72	KOLEOS 136
MITO 05	FIESTA 52	370Z 73	LAGUNA 137
Audi 06	FOCUS 53	ALMERA 74	LATITUDE 139
A1 06	FUSION 54	CUBE 75	MASCOTT 139
A3 06	GALAXY 54	e-NV200 75	MASTER 140
A4 07	KA 54	GTR 76	MEGANE 141
A6 08	KUGA 55	JUKE 76	MODUS 143
Q7 08	MONDEO 56	LEAF 77	SAFRANE 143
TT 09	RANGER 56	MICRA 78	SCENIC 144
Citroën 10	S-MAX 57	MURANO 79	TRAFIC 146
BERLINGO 10	TRANSIT 58	NAVARA 80	TWINGO 147
C1 12	Outil de diagnostic 58	NOTE 81	VELSATIS 148
C2 13	Honda 59	PATHFINDER 82	WIND 149
C3 14	CIVIC 59	PATROL 83	ZOÉ 149
C3 AIRCROSS 16	CR-V 59	PRIMERA 84	Seat 150
C3 PICASSO 17	CR-Z 60	PULSAR 84	ALHAMBRA 150
C4 18	INSIGHT 61	QASHQAI 85	ALTEA 150
C4 AIRCROSS 20	JAZZ 61	X-TRAIL 86	ATECA 151
C4 CACTUS 21	LEGEND 60	Opel 87	EXEO 151
C4 PICASSO 21	Hyundai 62	ADAM 87	IBIZA 152
C5 23	I20 62	ANTARA 87	LEON 152
C6 25	I30 62	ASTRA 88	TOLEDO 153
C8 26	I40 62	CASCADE 89	Škoda 154
C-CROSSER 27	IX20 62	CORSA 90	FABIA 154
C-ELYSEE 28	IX35 63	INSIGNIA 90	KODIAQ 154
C-ZERO 28	SANTA FE 63	MERIVA 91	KODIAQ 154
JUMPER 29	TUCSON II 63	MOKKA 92	OCTAVIA 155
JUMPY 30	Infiniti 64	ZAFIRA 93	RAPID 156
NEMO 32	Q50 64	Peugeot 94	ROOMSTER 157
XSARA 33	Jeep 65	106 94	SUPERB 158
XSARA PICASSO 34	RENEGADE 65	107 94	YETI 159
Dacia 35	Kia 66	1007 95	Subaru 160
DOKKER 35	CEE'D 66	206 96	BRZ 160
DUSTER 36	OPTIMA 66	207 98	FORESTER 160
LOGGY 36	PICANTO 66	208 100	IMPREZA 161
LOGAN 36	RIO 67	2008 101	LEGACY 161
SANDERO 36	SORENTO 67	306 102	LEVORG 161
DS 37	SPORTAGE 67	307 103	Suzuki 162
DS3 37	VENGA 67	308 104	ALTO 162
DS4 38	Lancia 68	3008 106	G.VITARA 162
DS5 40	MUSA 68	406 108	JIMNY 163
DS7 41	PHEDRA 68	407 109	SWIFT 163
Fiat 42	YPSILON 69	4007 110	SX4 163
500 42	Mitsubishi 70	4008 111	Volkswagen 164
500L-500X 42	ASX 70	508 112	AMAROK 164
DOBLO 43	OUTLANDER 71	5008 114	CADDY 164
DUCATO 44	SPACE STAR 71	607 116	EOS 165
FIORINO 45		807 118	GOLF 166
IDEA 46		BIPPER 120	JETTA 167
MULTIPLA 46		BOXER 120	NEW BEETLE COCCINELLE 168
PALIO 46		EXPERT 122	PASSAT 170
PANDA 47		ION 124	POLO 172
PUNTO 47		PARTNER 124	SCIROCCO 173
SCUDO 48		RCZ 126	SHARAN 174
STRADA 49		RIFTER 126	TIGUAN 174
TIPO 49		Renault 128	TOUAREG 175
ULYSSE 50		AVANTIME 128	TOURAN 176
		CAPTUR 129	TRANSPORTER 177
		CLIO 130	
		ESPACE 132	
		FLUENCE 133	

GIULIETTA

i	🏭	🔧	€* HT
<p>Radio CD</p> 	<p>Continental VP2 radio</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ▣ lecture CD ne fonctionne pas correctement ▣ mauvaise réception radio ▣ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ▣ ne s'allume pas ▣ redémarre seul aléatoirement ▣ défaut audio ▣ télécommande ne fonctionne pas correctement ▣ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ▣ affichage incorrect sur écran ▣ code bloqué ou perdu ▣ écran tactile ne fonctionne pas correctement ▣ affiche le logo et redémarre 	<p>249 €</p>
<p>Navigation</p> 	<p>Continental VP2 navigation</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ▣ ne s'allume pas ▣ affiche le logo et redémarre ▣ redémarre seul aléatoirement ▣ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ▣ mauvaise réception radio ▣ N'affiche pas correctement la cartographie ▣ défaut audio ▣ problème de réception satellite ▣ affiche un message d'erreur ▣ consommation anormale de courant ▣ écran tactile ne fonctionne pas correctement ▣ lecture CD ne fonctionne pas correctement ▣ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ▣ code bloqué ou perdu 	<p>351,50 €</p>
	<p>Magneti Marelli NAV GIULIETTA</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ▣ lecture CD ne fonctionne pas correctement ▣ mauvaise réception radio ▣ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ▣ ne s'allume pas ▣ redémarre seul aléatoirement ▣ défaut audio ▣ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ▣ code bloqué ou perdu ▣ affiche le logo et redémarre 	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Harman VP4</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ▣ lecture CD ne fonctionne pas correctement ▣ mauvaise réception radio ▣ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ▣ ne s'allume pas ▣ redémarre seul aléatoirement ▣ défaut audio ▣ télécommande ne fonctionne pas correctement ▣ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ▣ affichage incorrect sur écran ▣ code bloqué ou perdu ▣ écran tactile ne fonctionne pas correctement ▣ affiche le logo et redémarre 	<p>351,50 €</p>
<p>Écran</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ▣ affiche un message d'erreur ▣ écran cassé ▣ aucun affichage ▣ affiche le logo seulement ▣ Ecran saccadé ou se bloque lors de l'ouverture ou la fermeture ▣ écran escamotable ne s'ouvre pas et ne se ferme pas 	<p>249 € EXPRESS</p>



MITO

i

€*
HT

Radio CD

**Bosch ALFA 955**

lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception
radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne
s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio
= insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

142,50 €**EXPRESS****Continental VP2 radio**

lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception
radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume
pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion
et éjection CD difficiles ou inopérants = affichage incorrect sur
écran = code bloqué ou perdu = écran tactile ne fonctionne pas
correctement = affiche le logo et redémarre

249 €**Continental VP2 navigation**

ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre
seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent
pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la
cartographie = défaut audio = problème de réception satellite
= affiche un message d'erreur = consommation anormale de
courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture
CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD
difficiles ou inopérants = code bloqué ou perdu

351,50 €

Navigation

**NAV MITO**

lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception
radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne
s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio
= télécommande ne fonctionne pas correctement = insertion
et éjection CD difficiles ou inopérants = affichage incorrect sur
écran = code bloqué ou perdu = écran tactile ne fonctionne pas
correctement = affiche le logo et redémarre

351,50 €

A1

i			€* HT
 <p>Radio CD</p>	<p>Blaupunkt Concert 2+ (EU AB2)</p> 	<p>ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = défaut audio = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>169 €</p>

A3

i			€* HT
 <p>Radio CD</p>	<p>Grundig Concert (II)</p> 	<p>ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = défaut audio = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>169 €</p>
	<p>Blaupunkt Concert 2+ (EU AB2)</p> 	<p>ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = défaut audio = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>169 €</p>
 <p>Changeur CD</p>	<p>Panasonic Symphony (II)</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = télécommande ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = affichage incorrect sur écran</p>	<p>204 €</p>
 <p>Navigation</p>	<p>Blaupunkt RNS-D</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>389 €</p>
	<p>Aisin RNS-E</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>389 €</p>
 <p>Combiné</p>	<p>1998 - 2006</p> 	<p>aucun fonctionnement = rétroéclairage ne fonctionne pas correctement = un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement = affichage incorrect sur écran = information vitesse incorrecte = information compte-tours incorrecte = information jauge carburant incorrecte = information jauge température incorrecte = kilométrage incorrect</p>	<p>180 €</p>






A4

i			€* HT
Radio CD 	Grundig Concert (II) 	ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = défaut audio = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	169 €
	Blaupunkt Concert 2+ (EU AB2) 	ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = défaut audio = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	169 €
Changeur CD 	Panasonic Symphony (II) 	lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = télécommande ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = affichage incorrect sur écran	204 €
Navigation 	Blaupunkt RNS-D 	ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	389 €
	Aisin RNS-E 	ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	389 €
Combiné 	1998 - 2006 	aucun fonctionnement = rétroéclairage ne fonctionne pas correctement = un ou plusieurs voyants ne fonctionnent pas correctement = affichage incorrect sur écran = information vitesse incorrecte = information compte-tours incorrecte = information jauge carburant incorrecte = information jauge température incorrecte = kilométrage incorrect	180 €

A6

i			€* HT
<p>Changeur CD</p> 	<p>Panasonic / SYMPHONY (II)</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = télécommande ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = affichage incorrect sur écran</p>	<p>204 €</p>
<p>Navigation</p> 	<p>Blaupunkt / RNS-D</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>389 €</p>
	<p>Aisin / RNS-E</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>389 €</p>
<p>Combiné</p> 	<p>2004 - 2010</p> 	<p>aucun fonctionnement = rétroéclairage ne fonctionne pas correctement = un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement = affichage incorrect sur écran = information vitesse incorrecte = information compte-tours incorrecte = information jauge carburant incorrecte = information jauge température incorrecte = kilométrage incorrect</p>	<p>180 €</p>

Q7

i			€* HT
<p>Combiné</p> 	<p>2006 - 2010</p> 	<p>aucun fonctionnement = rétroéclairage ne fonctionne pas correctement = un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement = affichage incorrect sur écran = information vitesse incorrecte = information compte-tours incorrecte = information jauge carburant incorrecte = information jauge température incorrecte = kilométrage incorrect</p>	<p>180 €</p>



i			€* HT
Radio CD 	Grundig / CONCERT (II) 	ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = défaut audio = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	169 €
Changeur CD 	Panasonic / SYMPHONY (II) 	lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = télécommande ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = affichage incorrect sur écran	204 €
Navigation 	Aisin / RNS-E 	ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	389 €
Combiné 	1998 - 2006 	aucun fonctionnement = rétroéclairage ne fonctionne pas correctement = un ou plusieurs voyants ne fonctionnent pas correctement = affichage incorrect sur écran = information vitesse incorrecte = information compte-tours incorrecte = information jauge carburant incorrecte = information jauge température incorrecte = kilométrage incorrect	180 €

BERLINGO



<p>Radio CD</p> 	<p>Clarion RD1</p>  <p>Clarion / VDO / Siemens RD3</p>  <p>Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p> <p>142,50 € EXPRESS</p> <p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p> <p>142,50 € EXPRESS</p> <p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = consommation anormale de courant</p> <p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Système multimedia</p> 	<p>Magneti Marelli SMEG + IV2 RADIO</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = mauvaise réception radio = bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = bruit interne = écran se fige = lecteur CD externe ne fonctionne pas = écran cassé</p> <p>249 € EXPRESS</p>
<p>BSI</p> 		<p>problème code anti démarrage = problème essuie glace = problème de centralisation = problème de climatisation</p> <p>229 €</p>
<p>Calculateur moteur</p> 		<p>véhicule ne démarre pas = calculateur verrouillé = vanne EGR ne fonctionne pas correctement = impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR = moteur s'arrête = véhicule manque de puissance = Voyant moteur allumé</p> <p>280 € / 380 €</p>
<p>Navigation</p> 	<p>Harman Becker RNEG</p>  <p>Magneti Marelli RT6 / RNEG2</p>  <p>Magneti Marelli SMEG + IV2 NAV</p> 	<p>ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = problème de réception satellite = mauvaise réception radio = bouton rotatif ne fonctionne pas correctement = dégradation esthétiques = affiche le logo seulement = n'affiche pas correctement la cartographie = affiche un message d'erreur = bruit dans les HP = réveille le réseau CAN (décharge la batterie) = consommation anormale de courant = produit éjecte seul le CD ou change seul de source</p> <p>351,50 € EXPRESS</p> <p>ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = bluetooth ne fonctionne pas correctement = dégradation esthétiques = N'affiche pas correctement la cartographie = message : veuillez insérer le CD de navigation ou check in progress... = écran se fige = défaut audio = bruit interne = bruit dans les HP = problème de réception satellite</p> <p>351,50 € EXPRESS</p> <p>ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = mauvaise réception radio = bluetooth ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = bruit interne = problème de réception satellite = écran se fige = lecteur CD externe ne fonctionne pas = écran cassé</p> <p>299 € EXPRESS</p>










* Prix forfaitaires HT incluant : transports aller/retour, réparation et contrôles, garantie 1 an, service d'assistance téléphonique | EXPRESS Option Express 72h : + 25 € HT

 **BERLINGO**

i			€* HT
<p>Navigation</p> 	<p>NEW Continental NAC</p> 	<p>ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = n'affiche pas correctement la cartographie = mauvaise réception radio/affiche le logo et redémarre = problème de réception satellite = défaut audio = affiche un message d'erreur</p>	<p>351,50 €</p>
<p>Écran</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>affiche un message d'erreur = écran cassé = aucun affichage = affiche le logo seulement</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Combiné</p> 	<p>Jaeger BERLINGO I</p> 	<p>aucun fonctionnement = rétroéclairage ne fonctionne pas correctement = un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement = affichage incorrect sur écran = information vitesse incorrecte = information compte-tours incorrecte = information jauge carburant incorrecte = information jauge température incorrecte = kilométrage incorrect</p>	<p>180 €</p>
<p>Commodo</p> 		<p>voyant airbag reste allumé = problème de commandes signalisation = problème de commandes d'essuyage = problème de commande d'avertisseur sonore (klaxon)</p>	<p>180 €</p>

* Prix forfaitaires HT incluant : transports aller/retour, réparation et contrôles, garantie 1 an, service d'assistance téléphonique | **EXPRESS** Option Express 72h : + 25 € HT

PRIX PROFESSIONNELS valables à partir du 01/10/2020 et susceptibles d'être modifiés. Photos non contractuelles. Tous droits réservés.

i			€* HT
<p>Radio CD</p> 	<p>Panasonic RD3 PANA</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Pioneer RDE</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>BSI</p> 		<p>problème code anti démarrage = problème essuie glace = problème de centralisation = problème de climatisation</p>	<p>229 €</p>
<p>Calculateur moteur</p> 		<p>véhicule ne démarre pas = calculateur verrouillé = vanne EGR ne fonctionne pas correctement = impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR = moteur s'arrête = véhicule manque de puissance = Voyant moteur allumé</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Calculateur Direction Assistée</p> 	<p>Fujitsu DAE C1</p> 	<p>perte d'assistance direction en permanence = perte d'assistance direction aléatoire = Voyant moteur allumé</p>	<p>150 €</p>

* Prix forfaitaires HT incluant : transports aller/retour, réparation et contrôles, garantie 1 an, service d'assistance téléphonique | **EXPRESS** Option Express 72h : + 25 € HT

 **C2**

i			€* HT
<p>Radio CD</p> 	<p>Clarion / VDO / Siemens RD3</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = consommation anormale de courant</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Changeur CD</p> 	<p>Blaupunkt 5 CD</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>BSI</p> 		<p>problème code anti démarrage = problème essuie glace = problème de centralisation = problème de climatisation</p>	<p>229 €</p>
<p>Calculateur moteur</p> 		<p>véhicule ne démarre pas = calculateur verrouillé = vanne EGR ne fonctionne pas correctement = impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR = moteur s'arrête = véhicule manque de puissance = Voyant moteur allumé</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navigation</p> 	<p>Magneti Marelli RT3</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo seulement = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de son = problème de réception satellite = mauvaise réception radio = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = Téléphone ne fonctionne pas correctement</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
<p>Display</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>affiche un message d'erreur = écran cassé = aucun affichage = affiche le logo seulement</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Commodo</p> 		<p>voyant airbag reste allumé = problème de commandes signalisation = problème de commandes d'essuyage = problème de commande d'avertisseur sonore (klaxon)</p>	<p>180 €</p>

* Prix forfaitaires HT incluant : transports aller/retour, réparation et contrôles, garantie 1 an, service d'assistance téléphonique | **EXPRESS** Option Express 72h : + 25 € HT

PRIX PROFESSIONNELS valables à partir du 01/10/2020 et susceptibles d'être modifiés. Photos non contractuelles. Tous droits réservés.



€*
HT

Clarion / VDO / Siemens RD3



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = télécommande ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

142,50 €

EXPRESS

Continental / VDO / Siemens / Bosch RD4 / RD45



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = télécommande ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = consommation anormale de courant

142,50 €

EXPRESS

Radio CD



NEW Clarion RD6




ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = mauvaise réception radio = bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = bruit interne = écran se fige = lecture USB ne fonctionne pas correctement = consommation anormale de courant

142,50 €

EXPRESS

Changeur CD



NEW Blaupunkt 5 CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

180 €

EXPRESS

NEW Magneti Marelli SMEG+IV2 RADIO



ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = mauvaise réception radio = bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = bruit interne = écran se fige = lecteur CD externe ne fonctionne pas = écran cassé

249 €

EXPRESS

Système multimédia



Bosch RCC



Nous contacter

Nous contacter


BSI



problème code anti démarrage = problème essuie glace = problème de centralisation = problème de climatisation

229 €

Calculateur moteur



véhicule ne démarre pas = calculateur verrouillé = vanne EGR ne fonctionne pas correctement = impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR = moteur s'arrête = véhicule manque de puissance = Voyant moteur allumé

280 € /







380 €









	i			€* HT
Navigation 	NEW Magneti Marelli SMEG+IV2 NAV		ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = mauvaise réception radio = bluetooth ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = bruit interne = problème de réception satellite = écran se fige = lecteur CD externe ne fonctionne pas = écran cassé	299 € EXPRESS
	VDO / Siemens NAV VDO		ne s'allume pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	351,50 €
	Magneti Marelli RT3		ne s'allume pas = affiche le logo seulement = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de son = problème de réception satellite = mauvaise réception radio = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = Téléphone ne fonctionne pas correctement	351,50 € EXPRESS
	Harman Becker RNEG		ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = problème de réception satellite = mauvaise réception radio = bouton rotatif ne fonctionne pas correctement = dégradation esthétiques = affiche le logo seulement = N'affiche pas correctement la cartographie = affiche un message d'erreur = bruit dans les HP = réveille le réseau CAN (décharge la batterie) = consommation anormale de courant = produit éjecte seul le CD ou change seul de source	351,50 € EXPRESS
	Magneti Marelli RT6 / RNEG2		ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = bluetooth ne fonctionne pas correctement = dégradation esthétiques = N'affiche pas correctement la cartographie = message : veuillez insérer le CD de navigation ou check in progress... = écran se fige = défaut audio = bruit interne = bruit dans les HP = problème de réception satellite	351,50 € EXPRESS
	Continental NAC		ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = n'affiche pas correctement la cartographie = mauvaise réception radio = affiche le logo et redémarre = problème de réception satellite = défaut audio = affiche un message d'erreur	351,50 €
Écran 	Continental / VDO / Siemens		affiche un message d'erreur = écran cassé = aucun affichage = affiche le logo seulement	249 € EXPRESS
	Combiné 	Continental C3 II		aucun fonctionnement = rétroéclairage ne fonctionne pas correctement = un ou plusieurs voyants ne fonctionnent pas correctement = affichage incorrect sur écran = information vitesse incorrecte = information compte-tours incorrecte = information jauge carburant incorrecte = information jauge température incorrecte = kilométrage incorrect



C3

i			€* _{HT}
<p>Calculateur toit ouvrant</p> 	<p>CTE C3 PLURIEL</p> 	<p>Pas d'action d'ouverture = fermeture du toit ouvrant</p>	<p>150 €</p>
<p>Commodo</p> 		<p>voyant airbag reste allumé = problème de commandes signalisation = problème de commandes d'essayage = problème de commande d'avertisseur sonore (klaxon)</p>	<p>180 €</p>

C3 Aircross

i			€* _{HT}
<p>Système multimédia</p> 	<p>Bosch RCC</p> 	<p>Nous contacter</p>	<p>Nous contacter</p>
<p>Navigation</p> 	<p>Continental NAC</p> 	<p>ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = n'affiche pas correctement la cartographie = mauvaise réception radio = affiche le logo et redémarre = problème de réception satellite = défaut audio = affiche un message d'erreur</p>	<p>351,50 €</p>

* Prix forfaitaires HT incluant : transports aller/retour, réparation et contrôles, garantie 1 an, service d'assistance téléphonique | **EXPRESS** Option Express 72h : + 25 € HT

C3 Picasso

i	🏭	🔧	€* HT
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = consommation anormale de courant</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>BSI</p> 		<p>problème code anti démarrage = problème essuie glace = problème de centralisation = problème de climatisation</p>	<p>229 €</p>
<p>Calculateur moteur</p> 		<p>véhicule ne démarre pas = calculateur verrouillé = vanne EGR ne fonctionne pas correctement = impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR = moteur s'arrête = véhicule manque de puissance = Voyant moteur allumé</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navigation</p> 	<p>Harman Becker RNEG</p> 	<p>ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = problème de réception satellite = mauvaise réception radio = bouton rotatif ne fonctionne pas correctement = dégradation esthétiques = affiche le logo seulement = N'affiche pas correctement la cartographie = affiche un message d'erreur = bruit dans les HP = réveille le réseau CAN (décharge la batterie) = consommation anormale de courant = produit éjecte seul le CD ou change seul de source</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli RT6 / RNEG2</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = bluetooth ne fonctionne pas correctement = dégradation esthétiques = N'affiche pas correctement la cartographie = message : veuillez insérer le CD de navigation ou check in progress... = écran se fige = défaut audio = bruit interne = bruit dans les HP = problème de réception satellite</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
<p>Écran</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>affiche un message d'erreur = écran cassé = aucun affichage = affiche le logo seulement</p>	<p>249 € EXPRESS</p>



Radio CD



Continental RD5



bluetooth ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = ne s'allume pas = défaut audio = mauvaise réception radio = lecture USB ne fonctionne pas correctement = consommation anormale de courant

142,50 €

EXPRESS

Changeur CD



Blaupunkt 5 CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

180 €

EXPRESS

Système multimédia



Magneti Marelli SMEG+ RADIO



ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = mauvaise réception radio = bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = bruit interne = écran se fige = lecteur CD externe ne fonctionne pas

249 €

EXPRESS

Bosch RCC



Nous contacter

Nous contacter


BSI



problème code anti démarrage = problème essuie glace = problème de centralisation = problème de climatisation

229 €

Calculateur moteur



véhicule ne démarre pas = calculateur verrouillé = vanne EGR ne fonctionne pas correctement = impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR = moteur s'arrête = véhicule manque de puissance = Voyant moteur allumé

**280 € /
380 €**

Magneti Marelli RT3



ne s'allume pas = affiche le logo seulement = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de son = problème de réception satellite = mauvaise réception radio = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = Téléphone ne fonctionne pas correctement

351,50 €

EXPRESS

Magneti Marelli RT4 - RT5



ne s'allume pas = affiche le logo seulement = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = bluetooth ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de son = problème de réception satellite = mauvaise réception radio = affiche un message d'erreur = JUKEBOX ne fonctionne pas correctement = consommation anormale de courant = Téléphone ne fonctionne pas correctement

351,50 €

Navigation



Harman Becker RNEG



ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = problème de réception satellite = mauvaise réception radio = Bouton rotatif ne fonctionne pas correctement = dégradation esthétiques = affiche le logo seulement = N'affiche pas correctement la cartographie = affiche un message d'erreur = bruit dans les HP = réveille le réseau CAN (décharge la batterie) = consommation anormale de courant = produit éjecte seul le CD ou change seul de source

351,50 €

EXPRESS











i			€* HT
Navigation 	Magneti Marelli RT6 / RNEG2 	ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = bluetooth ne fonctionne pas correctement = dégradation esthétique = N'affiche pas correctement la cartographie = message : veuillez insérer le CD de navigation ou check in progress... = écran se fige = défaut audio = bruit interne = bruit dans les HP = problème de réception satellite	351,50 € EXPRESS
	Magneti Marelli SMEG+IV2 NAVIGATION 	ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = mauvaise réception radio = bluetooth ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = bruit interne = problème de réception satellite = écran se fige = lecteur CD externe ne fonctionne pas	299 € EXPRESS
	Continental NAC 	ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = n'affiche pas correctement la cartographie = mauvaise réception radio = affiche le logo et redémarre = problème de réception satellite = défaut audio = affiche un message d'erreur	351,50 €
Écran 	Continental / VDO / Siemens 	affiche un message d'erreur = écran cassé = aucun affichage = affiche le logo seulement	249 € EXPRESS
	Continental / Sony 	affiche un message d'erreur = écran cassé = aucun affichage = affiche le logo seulement	249 € EXPRESS
Combiné 	Johnson Controls 2004 - 2010 	aucun fonctionnement = rétroéclairage ne fonctionne pas correctement = un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement = affichage incorrect sur écran = information vitesse incorrecte = information compte-tours incorrecte = information jauge carburant incorrecte = information jauge température incorrecte = kilométrage incorrect	180 €
	Continental 2010 - 2018 	aucun fonctionnement = rétroéclairage ne fonctionne pas correctement = un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement = affichage incorrect sur écran = information vitesse incorrecte = information compte-tours incorrecte = information jauge carburant incorrecte = information jauge température incorrecte = kilométrage incorrect	180 €
Commodo 		voyant airbag reste allumé = problème de commandes signalisation = problème de commandes d'essayage = problème de commande d'avertisseur sonore (klaxon)	180 €

C4 AIRCROSS

i			€* HT
Radio CD 	Mitsubishi RADIO 1CD 	ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = défaut audio = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	249 € EXPRESS
	NEW Mitsubishi DY-5MW3R69 	Nous contacter	249 €
Changeur CD 	Mitsubishi RADIO 6CD 	ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = défaut audio = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	249 € EXPRESS
Navigation 	Mitsubishi MMCS 	ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	499 €
	Mitsubishi NR242 	ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	499 €

* Prix forfaitaires HT incluant : transports aller/retour, réparation et contrôles, garantie 1 an, service d'assistance téléphonique | **EXPRESS** Option Express 72h : + 25 € HT

C4 CACTUS

i	🏭	🔧	€* HT
<p>Système multimédia</p> 	<p>Magneti Marelli SMEG+ RADIO</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = mauvaise réception radio = bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = bruit interne = écran se fige = lecteur CD externe ne fonctionne pas</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Calculateur moteur</p> 		<p>véhicule ne démarre pas = calculateur verrouillé = vanne EGR ne fonctionne pas correctement = impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR = moteur s'arrête = véhicule manque de puissance = Voyant moteur allumé</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navigation</p> 	<p>Magneti Marelli SMEG+ NAVIGATION</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = mauvaise réception radio = bluetooth ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = bruit interne = problème de réception satellite = écran se fige = lecteur CD externe ne fonctionne pas</p>	<p>299 € EXPRESS</p>
<p>Écran</p> 	<p>Continental / Sony</p> 	<p>affiche un message d'erreur = écran cassé = aucun affichage = affiche le logo seulement</p>	<p>249 € EXPRESS</p>

C4 PICASSO

i	🏭	🔧	€* HT
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = consommation anormale de courant</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Johnson Controls AVS DIN BOX B58</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = ne s'allume pas = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>249 €</p>
<p>Changeur CD</p> 	<p>Blaupunkt 5 CD</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>Système multimédia</p> 	<p>Magneti Marelli SMEG+ RADIO</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = mauvaise réception radio = bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = bruit interne = écran se fige = lecteur CD externe ne fonctionne pas</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
	<p>Bosch RCC</p> 	<p>Nous contacter</p>	<p>Nous contacter</p>

* Prix forfaitaires HT incluant : transports aller/retour, réparation et contrôles, garantie 1 an, service d'assistance téléphonique | EXPRESS Option Express 72h : + 25 € HT

PRIX PROFESSIONNELS valables à partir du 01/10/2020 et susceptibles d'être modifiés. Photos non contractuelles. Tous droits réservés.



C4 Picasso

					
		<p>véhicule ne démarre pas = calculateur verrouillé = vanne EGR ne fonctionne pas correctement = impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR = moteur s'arrête = véhicule manque de puissance = Voyant moteur allumé</p>			<p>280 € / 380 €</p>
			<p>Magneti Marelli RT3</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo seulement = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de son = problème de réception satellite = mauvaise réception radio = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = Téléphone ne fonctionne pas correctement</p>	
<p>Magneti Marelli RT4 / RT5</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo seulement = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = bluetooth ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de son = problème de réception satellite = mauvaise réception radio = affiche un message d'erreur = Jukebox ne fonctionne pas correctement = consommation anormale de courant = Téléphone ne fonctionne pas correctement</p>			<p>351,50 €</p>	
<p>Harman Becker RNEG</p> 	<p>ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = problème de réception satellite = mauvaise réception radio = bouton rotatif ne fonctionne pas correctement = dégradation esthétiques = affiche le logo seulement = N'affiche pas correctement la cartographie = affiche un message d'erreur = bruit dans les HP = réveille le réseau CAN (décharge la batterie) = consommation anormale de courant = produit éjecte seul le CD ou change seul de source</p>			<p>351,50 € EXPRESS</p>	
<p>Magneti Marelli RT6 / RNEG2</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = bluetooth ne fonctionne pas correctement = dégradation esthétiques = N'affiche pas correctement la cartographie = message : veuillez insérer le CD de navigation ou check in progress... = écran se fige = défaut audio = bruit interne = bruit dans les HP = problème de réception satellite</p>			<p>351,50 € EXPRESS</p>	
	<p>Magneti Marelli SMEG+ NAVIGATION</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = mauvaise réception radio = bluetooth ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = bruit interne = problème de réception satellite = écran se fige = lecteur CD externe ne fonctionne pas</p>			<p>299 € EXPRESS</p>
	<p>Continental NAC</p> 	<p>ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = n'affiche pas correctement la cartographie = mauvaise réception radio = affiche le logo et redémarre = problème de réception satellite = défaut audio = affiche un message d'erreur</p>			<p>351,50 €</p>
	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>affiche un message d'erreur = écran cassé = aucun affichage = affiche le logo seulement</p>			<p>249 € EXPRESS</p>
	<p>Continental / Sony</p> 	<p>affiche un message d'erreur = écran cassé = aucun affichage = affiche le logo seulement</p>			<p>249 € EXPRESS</p>

 **C5**

			€* HT
<p>Radio CD</p> 	<p>Clarion / VDO / Siemens RD2 / RD3</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = consommation anormale de courant</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Changeur CD</p> 	<p>Clarion CDC</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>Système multimédia</p> 	<p>Magneti Marelli SMEG+ RADIO</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = mauvaise réception radio = bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = bruit interne = écran se fige = lecteur CD externe ne fonctionne pas</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>BSI</p> 		<p>problème code anti démarrage = problème essuie glace = problème de centralisation = problème de climatisation</p>	<p>229 €</p>
<p>Calculateur moteur</p> 		<p>véhicule ne démarre pas = calculateur verrouillé = vanne EGR ne fonctionne pas correctement = impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR = moteur s'arrête = véhicule manque de puissance = Voyant moteur allumé</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navigation</p> 	<p>Clarion RT2</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo seulement = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de son = problème de réception satellite = mauvaise réception radio = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = Téléphone ne fonctionne pas correctement</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>Magneti Marelli RT3</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo seulement = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de son = problème de réception satellite = mauvaise réception radio = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = Téléphone ne fonctionne pas correctement</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli RT4 / RT5</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo seulement = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = bluetooth ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de son = problème de réception satellite = mauvaise réception radio = affiche un message d'erreur = JUKEBOX ne fonctionne pas correctement = consommation anormale de courant = Téléphone ne fonctionne pas correctement</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>Harman Becker RNEG</p> 	<p>ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = problème de réception satellite = mauvaise réception radio = bouton rotatif ne fonctionne pas correctement = dégradation esthétiques = affiche le logo seulement = N'affiche pas correctement la cartographie = affiche un message d'erreur = bruit dans les HP = réveille le réseau CAN (décharge la batterie) = consommation anormale de courant = produit éjecte seul le CD ou change seul de source</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>



* Prix forfaitaires HT incluant : transports aller/retour, réparation et contrôles, garantie 1 an, service d'assistance téléphonique | **EXPRESS** Option Express 72h : + 25 € HT

PRIX PROFESSIONNELS valables à partir du 01/10/2020 et susceptibles d'être modifiés. Photos non contractuelles. Tous droits réservés.



Navigation



Harman Becker NG4



ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = bluetooth ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = réveille le réseau CAN (décharge la batterie)

351,50 €

EXPRESS

Magneti Marelli RT6 / RNEG2



ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = bluetooth ne fonctionne pas correctement = dégradation esthétique = N'affiche pas correctement la cartographie = message : veuillez insérer le CD de navigation ou check in progress... = écran se fige = défaut audio = bruit interne = bruit dans les HP = problème de réception satellite =

351,50 €

EXPRESS

VDO / Siemens NAV VDO



ne s'allume pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

351,50 €

Magneti Marelli SMEG+ NAVIGATION



ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = mauvaise réception radio = bluetooth ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = bruit interne = problème de réception satellite = écran se fige = lecteur CD externe ne fonctionne pas

299 €

EXPRESS

Continental / Sony



affiche un message d'erreur = écran cassé = aucun affichage = affiche le logo seulement

249 €

EXPRESS

Écran



Continental / VDO / Siemens



affiche un message d'erreur = écran cassé = aucun affichage = affiche le logo seulement

249 €

EXPRESS

Combiné



Jaeger



aucun fonctionnement = rétroéclairage ne fonctionne pas correctement = un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement = affichage incorrect sur écran = information vitesse incorrecte = information compte-tours incorrecte = information jauge carburant incorrecte = information jauge température incorrecte = kilométrage incorrect

180 €


C5 II



aucun fonctionnement = rétroéclairage ne fonctionne pas correctement = un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement = affichage incorrect sur écran = information vitesse incorrecte = information compte-tours incorrecte = information jauge carburant incorrecte = information jauge température incorrecte = kilométrage incorrect

180 €











Commodo



voyant airbag reste allumé = problème de commandes signalisation = problème de commandes d'essuyage = problème de commande d'avertisseur sonore (klaxon)

180 €

 C6

i			€* HT
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = consommation anormale de courant</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Changeur CD</p> 	<p>Clarion CDC</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>BSI</p> 		<p>problème code anti démarrage = problème essuie glace = problème de centralisation = problème de climatisation</p>	<p>229 €</p>
<p>Calculateur moteur</p> 		<p>véhicule ne démarre pas = calculateur verrouillé = vanne EGR ne fonctionne pas correctement = impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR = moteur s'arrête = véhicule manque de puissance = Voyant moteur allumé</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navigation</p> 	<p>Magneti Marelli RT3</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo seulement = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de son = problème de réception satellite = mauvaise réception radio = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = Téléphone ne fonctionne pas correctement</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli RT4 / RT5</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo seulement = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = bluetooth ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de son = problème de réception satellite = mauvaise réception radio = affiche un message d'erreur = JUKEBOX ne fonctionne pas correctement = consommation anormale de courant = Téléphone ne fonctionne pas correctement</p>	<p>351,50 €</p>
<p>Écran</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>affiche un message d'erreur = écran cassé = aucun affichage = affiche le logo seulement</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Combiné</p> 	<p>Borg / Jaeger</p> 	<p>aucun fonctionnement = rétroéclairage ne fonctionne pas correctement = un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement = affichage incorrect sur écran = information vitesse incorrecte = information compte-tours incorrecte = information jauge carburant incorrecte = information jauge température incorrecte = kilométrage incorrect</p>	<p>180 €</p>

* Prix forfaitaires HT incluant : transports aller/retour, réparation et contrôles, garantie 1 an, service d'assistance téléphonique | EXPRESS Option Express 72h : + 25 € HT

PRIX PROFESSIONNELS valables à partir du 01/10/2020 et susceptibles d'être modifiés. Photos non contractuelles. Tous droits réservés.



Radio CD



Clarion / VDO / Siemens RD3



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio
 = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas
 = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

142,50 €

EXPRESS

Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45




lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio
 = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas
 = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = consommation anormale de courant

142,50 €

EXPRESS

Changeur CD



Clarion CDC



lecture CD ne fonctionne pas correctement = défaut audio
 = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

180 €

EXPRESS


BSI



problème code anti démarrage = problème essuie glace
 = problème de centralisation = problème de climatisation

229 €

Calculateur moteur



véhicule ne démarre pas = calculateur verrouillé = vanne EGR ne fonctionne pas correctement = impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR = moteur s'arrête = véhicule manque de puissance = Voyant moteur allumé

**280 € /
380 €**

Magneti Marelli RT3



ne s'allume pas = affiche le logo seulement = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas
 = lecture CD ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de son = problème de réception satellite = mauvaise réception radio = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant
 = Téléphone ne fonctionne pas correctement

351,50 €

EXPRESS

Magneti Marelli RT4 / RT5



ne s'allume pas = affiche le logo seulement = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas
 = lecture CD ne fonctionne pas correctement = bluetooth ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de son = problème de réception satellite = mauvaise réception radio = affiche un message d'erreur = JUKEBOX ne fonctionne pas correctement = consommation anormale de courant = Téléphone ne fonctionne pas correctement

351,50 €

Navigation



Magneti Marelli RT6 / RNEG2



ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas
 = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = bluetooth ne fonctionne pas correctement = dégradation esthétiques = N'affiche pas correctement la cartographie = message : veuillez insérer le CD de navigation ou check in progress... = écran se fige = défaut audio = bruit interne = bruit dans les HP = problème de réception satellite

351,50 €

EXPRESS

Harman Becker RNEG



ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = bluetooth ne fonctionne pas correctement
 = défaut audio = problème de réception satellite = mauvaise réception radio = bouton rotatif ne fonctionne pas correctement = dégradation esthétiques = affiche le logo seulement = N'affiche pas correctement la cartographie = affiche un message d'erreur = bruit dans les HP = réveille le réseau CAN (décharge la batterie) = consommation anormale de courant = produit éjecte seul le CD ou change seul de source

351,50 €









EXPRESS



 C8

i			€* HT
<p>Écran</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>affiche un message d'erreur = écran cassé = aucun affichage = affiche le logo seulement</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Combiné</p> 	<p>Magneti Marelli</p> 	<p>aucun fonctionnement = rétroéclairage ne fonctionne pas correctement = un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement = affichage incorrect sur écran = information vitesse incorrecte = information compte-tours incorrecte = information jauge carburant incorrecte = information jauge température incorrecte = kilométrage incorrect</p>	<p>180 €</p>
	<p>Magneti Marelli</p> 	<p>aucun fonctionnement = rétroéclairage ne fonctionne pas correctement = un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement = affichage incorrect sur écran = information vitesse incorrecte = information compte-tours incorrecte = information jauge carburant incorrecte = information jauge température incorrecte = kilométrage incorrect</p>	<p>180 €</p>
<p>Commodo</p> 		<p>voyant airbag reste allumé = problème de commandes signalisation = problème de commandes d'essuyage = problème de commande d'avertisseur sonore (klaxon)</p>	<p>180 €</p>











 C-CROSSER

i			€* HT
<p>Radio CD</p> 	<p>Mitsubishi RADIO 1CD</p> 	<p>ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = défaut audio = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Changeur CD</p> 	<p>Mitsubishi RADIO 6CD</p> 	<p>ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = défaut audio = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Navigation</p> 	<p>Mitsubishi MMCS</p> 	<p>ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>499 €</p>

* Prix forfaitaires HT incluant : transports aller/retour, réparation et contrôles, garantie 1 an, service d'assistance téléphonique | **EXPRESS** Option Express 72h : + 25 € HT

PRIX PROFESSIONNELS valables à partir du 01/10/2020 et susceptibles d'être modifiés. Photos non contractuelles. Tous droits réservés.

C-ELYSEE

i			€* HT
<p>Radio CD</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens / Bosch RD45</p> 	<p>bluetooth ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = ne s'allume pas = défaut audio = mauvaise réception radio = lecture USB ne fonctionne pas correctement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = entrée auxiliaire ne fonctionne pas correctement = consommation anormale de courant</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Système multimédia</p> 	<p>Bosch / RCC</p> 	<p>Nous contacter</p>	<p>Nous contacter</p>
<p>Calculateur moteur</p> 		<p>véhicule ne démarre pas = calculateur verrouillé = vanne EGR ne fonctionne pas correctement = impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR = moteur s'arrête = véhicule manque de puissance = Voyant moteur allumé</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navigation</p> 	<p>Continental NAC</p> 	<p>ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = n'affiche pas correctement la cartographie = mauvaise réception radio = affiche le logo et redémarre = problème de réception satellite = défaut audio = affiche un message d'erreur</p>	<p>351,50 €</p>

C-ZERO

i			€* HT
<p>Radio CD</p> 	<p>Pioneer / RDE</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = télécommande ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>

JUMPER

				
		<p>Blaupunkt / Bosch RD4 250CD</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = consommation anormale de courant</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
		<p>Delphi F250FL</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = code bloqué ou perdu</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
		<p>Continental VP1</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>142,50 €</p>
		<p>Continental VP2 RADIO</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = affichage incorrect sur écran = code bloqué ou perdu = écran tactile ne fonctionne pas correctement = affiche le logo et redémarre</p>	<p>249 €</p>
			<p>véhicule ne démarre pas = calculateur verrouillé = vanne EGR ne fonctionne pas correctement = impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR = moteur s'arrête = véhicule manque de puissance = Voyant moteur allumé</p>	<p>280 € / 380 €</p>
		<p>Magneti Marelli RT3</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo seulement = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de son = problème de réception satellite = mauvaise réception radio = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = Téléphone ne fonctionne pas correctement</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
<p>Continental VP2 NAVIGATION</p> 		<p>ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = code bloqué ou perdu</p>	<p>351,50 €</p>	



JUMPER

i			€* HT
 Écran	Magna X250 	affiche un message d'erreur = écran cassé = aucun affichage = affiche le logo seulement = Ecran saccadé ou se bloque lors de l'ouverture ou la fermeture = écran escamotable ne s'ouvre pas et ne se ferme pas	249 €
 Combiné	06 - 2014 → 	aucun fonctionnement = rétroéclairage ne fonctionne pas correctement = un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement = affichage incorrect sur écran = information vitesse incorrecte = information compte-tours incorrecte = information jauge carburant incorrecte = information jauge température incorrecte = kilométrage incorrect	180 €

JUMPY

i			€* HT
 Radio CD	Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45 	lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = consommation anormale de courant	142,50 € EXPRESS
	Clarion RD6 	ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = mauvaise réception radio = bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = bruit interne = écran se fige = lecture USB ne fonctionne pas correctement = consommation anormale de courant	142,50 € EXPRESS
 Système multimédia	Bosch RCC 	Nous contacter	Nous contacter
 BSI	NEW 	problème code anti démarrage = problème essuie glace = problème de centralisation = problème de climatisation	229 €
 Calculateur moteur		véhicule ne démarre pas = calculateur verrouillé = vanne EGR ne fonctionne pas correctement = impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR = moteur s'arrête = véhicule manque de puissance = Voyant moteur allumé	280 € / 380 €



* Prix forfaitaires HT incluant : transports aller/retour, réparation et contrôles, garantie 1 an, service d'assistance téléphonique | EXPRESS Option Express 72h : + 25 € HT

 JUMPY

i			€* HT
<p>Navigation</p> 	<p>Magneti Marelli RT3</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo seulement = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de son = problème de réception satellite = mauvaise réception radio = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = Téléphone ne fonctionne pas correctement</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli RT4 / RT5</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo seulement = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = bluetooth ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de son = problème de réception satellite = mauvaise réception radio = affiche un message d'erreur = JUKEBOX ne fonctionne pas correctement = consommation anormale de courant = Téléphone ne fonctionne pas correctement</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>Harman Becker RNEG</p> 	<p>ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = problème de réception satellite = mauvaise réception radio = bouton rotatif ne fonctionne pas correctement = dégradation esthétiques = affiche le logo seulement = n'affiche pas correctement la cartographie = affiche un message d'erreur = bruit dans les HP = réveille le réseau CAN (décharge la batterie) = consommation anormale de courant = produit éjecte seul le CD ou change seul de source</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli RT6 / RNEG2</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = bluetooth ne fonctionne pas correctement = dégradation esthétiques = N'affiche pas correctement la cartographie = message : veuillez insérer le CD de navigation ou check in progress... = écran se fige = défaut audio = bruit interne = bruit dans les HP = problème de réception satellite</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Continental NAC</p> 	<p>ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = n'affiche pas correctement la cartographie = mauvaise réception radio = affiche le logo et redémarre = problème de réception satellite = défaut audio = affiche un message d'erreur</p>	<p>351,50 €</p>
<p>Écran</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>affiche un message d'erreur = écran cassé = aucun affichage = affiche le logo seulement</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Commodo</p> 		<p>voyant airbag reste allumé = problème de commandes signalisation = problème de commandes d'essuyage = commande d'avertisseur sonore (klaxon)</p>	<p>180 €</p>

* Prix forfaitaires HT incluant : transports aller/retour, réparation et contrôles, garantie 1 an, service d'assistance téléphonique | **EXPRESS** Option Express 72h : + 25 € HT

PRIX PROFESSIONNELS valables à partir du 01/10/2020 et susceptibles d'être modifiés. Photos non contractuelles. Tous droits réservés.

NEMO

i			€* HT
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch RD4 225CD</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement = défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = consommation anormale de courant</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>BSI</p> 		<p>problème code anti démarrage = problème essuie glace ■ problème de centralisation = problème de climatisation</p>	<p>229 €</p>
<p>Calculateur moteur</p> 		<p>véhicule ne démarre pas = calculateur verrouillé = vanne EGR ne fonctionne pas correctement = impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR = moteur s'arrête = véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Commodo</p> 		<p>voyant airbag reste allumé = problème de commandes signalisation = problème de commandes d'essuyage = problème de commande d'avertisseur sonore (klaxon)</p>	<p>180 €</p>

* Prix forfaitaires HT incluant : transports aller/retour, réparation et contrôles, garantie 1 an, service d'assistance téléphonique | **EXPRESS** Option Express 72h : + 25 € HT

 XSARA

i			€* HT
<p>Radio CD</p> 	<p>Clarion / VDO / Siemens RD2 / RD3</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Changeur CD</p> 	<p>Clarion CDC</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>BSI</p> 	<p>NEW</p> 	<p>problème code anti démarrage = problème essuie glace = problème de centralisation = problème de climatisation</p>	<p>229 €</p>
<p>Calculateur moteur</p> 		<p>véhicule ne démarre pas = calculateur verrouillé = vanne EGR ne fonctionne pas correctement = impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR = moteur s'arrête = véhicule manque de puissance = Voyant moteur allumé</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navigation</p> 	<p>Clarion RT2</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo seulement = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de son = problème de réception satellite = mauvaise réception radio = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = Téléphone ne fonctionne pas correctement</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>VDO / Siemens NAV VDO</p> 	<p>ne s'allume pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>351,50 €</p>
<p>Commodo</p> 		<p>voyant airbag reste allumé = problème de commandes signalisation = problème de commandes d'essayage = problème de commande d'avertisseur sonore (klaxon)</p>	<p>180 €</p>

* Prix forfaitaires HT incluant : transports aller/retour, réparation et contrôles, garantie 1 an, service d'assistance téléphonique | **EXPRESS** Option Express 72h : + 25 € HT

PRIX PROFESSIONNELS valables à partir du 01/10/2020 et susceptibles d'être modifiés. Photos non contractuelles. Tous droits réservés.

XSARA PICASSO

i			€* HT
<p>Radio CD</p> 	<p>Clarion / VDO / Siemens RD2 / RD3</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement ▯ mauvaise réception radio ▯ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ▯ ne s'allume pas ▯ redémarre seul aléatoirement ▯ défaut audio ▯ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>BSI</p> 		<p>problème code anti démarrage ▯ problème essuie glace ▯ problème de centralisation ▯ problème de climatisation</p>	<p>229 €</p>
<p>Calculateur moteur</p> 		<p>véhicule ne démarre pas ▯ calculateur verrouillé ▯ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ▯ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ▯ moteur s'arrête ▯ véhicule manque de puissance ▯ Voyant moteur allumé</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navigation</p> 	<p>VDO / Siemens NAV VDO</p> 	<p>ne s'allume pas ▯ lecture CD ne fonctionne pas correctement ▯ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>351,50 €</p>
<p>Commodo</p> 		<p>voyant airbag reste allumé ▯ problème de commandes signalisation ▯ problème de commandes d'essayage ▯ problème de commande d'avertisseur sonore (klaxon)</p>	<p>180 €</p>

* Prix forfaitaires HT incluant : transports aller/retour, réparation et contrôles, garantie 1 an, service d'assistance téléphonique | **EXPRESS** Option Express 72h : + 25 € HT



DOKKER






i			€* HT
Radio CD 	HUMAX Automotive / Daewoo RADIO CLASSIC 	lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	142,50 €
Navigation 	LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION 	ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement	249 € EXPRESS










DUSTER

i			€* HT
Radio CD 	HUMAX Automotive / Daewoo RADIO CLASSIC 	lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	142,50 €
Calculateur moteur 	NEW 	véhicule ne démarre pas = calculateur verrouillé = vanne EGR ne fonctionne pas correctement = impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR = moteur s'arrête = véhicule manque de puissance = Voyant moteur allumé	280 € / 380 €
Navigation 	LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION 	ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement	249 € EXPRESS

LODGY

			€* HT
Radio CD 	HUMAX Automotive / Daewoo RADIO CLASSIC 	lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	142,50 €
Navigation 	LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION 	ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement	249 € EXPRESS

LOGAN

			€* HT
Radio CD 	HUMAX Automotive / Daewoo RADIO CLASSIC 	lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	142,50 €
Navigation 	LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION 	ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement	249 € EXPRESS

SANDERO

			€* HT
Radio CD 	HUMAX Automotive / Daewoo RADIO CLASSIC 	lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	142,50 €
Navigation 	LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION 	ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement	249 € EXPRESS

* Prix forfaitaires HT incluant : transports aller/retour, réparation et contrôles, garantie 1 an, service d'assistance téléphonique | EXPRESS Option Express 72h : + 25 € HT







PRIX PROFESSIONNELS valables à partir du 01/10/2020 et susceptibles d'être modifiés. Photos non contractuelles. Tous droits réservés.



DS3

i	🏭	🔧	€* HT
Radio CD 	Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45 	lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = consommation anormale de courant	142,50 € EXPRESS
Système multimédia 	Magneti Marelli SMEG+ RADIO 	ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = mauvaise réception radio = bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = bruit interne = écran se fige = lecteur CD externe ne fonctionne pas	249 € EXPRESS
BSI 	NEW 	problème code anti démarrage = problème essuie glace = problème de centralisation = problème de climatisation	229 €
Calculateur moteur 		véhicule ne démarre pas = calculateur verrouillé = vanne EGR ne fonctionne pas correctement = impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR = moteur s'arrête = véhicule manque de puissance = Voyant moteur allumé	280 € / 380 €
Navigation 	Harman Becker RNEG 	ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = problème de réception satellite = mauvaise réception radio = bouton rotatif ne fonctionne pas correctement = dégradation esthétique = affiche le logo seulement = N'affiche pas correctement la cartographie = affiche un message d'erreur = bruit dans les HP = réveille le réseau CAN (décharge la batterie) = consommation anormale de courant = produit éjecte seul le CD ou change seul de source	351,50 € EXPRESS
	Magneti Marelli RT6 / RNEG2 	ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = bluetooth ne fonctionne pas correctement = dégradation esthétique = N'affiche pas correctement la cartographie = message : veuillez insérer le CD de navigation ou check in progress... = écran se fige = défaut audio = bruit interne = bruit dans les HP = problème de réception satellite	351,50 € EXPRESS
	Magneti Marelli SMEG+ NAVIGATION 	ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = mauvaise réception radio = bluetooth ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = bruit interne = problème de réception satellite = écran se fige = lecteur CD externe ne fonctionne pas	351,50 € EXPRESS
Écran 	Continental / VDO / Siemens 	affiche un message d'erreur = écran cassé = aucun affichage = affiche le logo seulement	249 € EXPRESS
	Continental / Sony 	affiche un message d'erreur = écran cassé = aucun affichage = affiche le logo seulement	249 € EXPRESS

 DS3

i			€* HT
Combiné 	Continental 	aucun fonctionnement = rétroéclairage ne fonctionne pas correctement = un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement = affichage incorrect sur écran = information vitesse incorrecte = information compte-tours incorrecte = information jauge carburant incorrecte = information jauge température incorrecte = kilométrage incorrect	180 €
Commodo 		voyant airbag reste allumé = problème de commandes signalisation = problème de commandes d'essuyage = problème de commande d'avertisseur sonore (klaxon)	180 €

 DS4

i			€* HT
Radio CD 	Continental RD5 	bluetooth ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = ne s'allume pas = défaut audio = mauvaise réception radio = lecture USB ne fonctionne pas correctement = consommation anormale de courant	142,50 € EXPRESS
Système multimédia 	Magneti Marelli SMEG+ RADIO 	ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = mauvaise réception radio = bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = bruit interne = écran se fige = lecteur CD externe ne fonctionne pas	249 € EXPRESS
	Bosch RCC 	Nous contacter	Nous contacter
Calculateur moteur 		véhicule ne démarre pas = calculateur verrouillé = vanne EGR ne fonctionne pas correctement = impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR = moteur s'arrête = véhicule manque de puissance = Voyant moteur allumé	280 € / 380 €



 DS4

i			€* HT
Navigation 	Magneti Marelli RT6 / RNEG2 	ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = bluetooth ne fonctionne pas correctement = dégradation esthétiques = N'affiche pas correctement la cartographie = message : veuillez insérer le CD de navigation ou check in progress... = écran se fige = défaut audio = bruit interne = bruit dans les HP = problème de réception satellite	351,50 € EXPRESS
	Magneti Marelli SMEG+ NAVIGATION 	ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = mauvaise réception radio = bluetooth ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = bruit interne = problème de réception satellite = écran se fige = lecteur CD externe ne fonctionne pas	299 € EXPRESS
	Continental NAC 	ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = n'affiche pas correctement la cartographie = mauvaise réception radio = affiche le logo et redémarre = problème de réception satellite = défaut audio = affiche un message d'erreur	351,50 €
Écran 	Continental / VDO / Siemens 	affiche un message d'erreur = écran cassé = aucun affichage = affiche le logo seulement	249 € EXPRESS
	Continental - Sony 	affiche un message d'erreur = écran cassé = aucun affichage = affiche le logo seulement	249 € EXPRESS
Commodo 	NEW 	voyant airbag reste allumé = problème de commandes signalisation = problème de commandes d'essuyage = problème de commande d'avertisseur sonore (klaxon)	180 €



DS5

i			
Radio CD 	Continental RD5 	bluetooth ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = ne s'allume pas = défaut audio = mauvaise réception radio = lecture USB ne fonctionne pas correctement = consommation anormale de courant	142,50 € EXPRESS
Système multimédia 	Magneti Marelli SMEG+ RADIO 	ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = mauvaise réception radio = bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = bruit interne = écran se fige = lecteur CD externe ne fonctionne pas	249 € EXPRESS
	Bosch RCC 	Nous contacter	Nous contacter
BSI 	NEW 	problème code anti démarrage = problème essuie glace = problème de centralisation = problème de climatisation	229 €
Calculateur moteur 		véhicule ne démarre pas = calculateur verrouillé = vanne EGR ne fonctionne pas correctement = impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR = moteur s'arrête = véhicule manque de puissance = Voyant moteur allumé	280 € / 380 €
Navigation 	Magneti Marelli RT6 / RNEG2 	ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = bluetooth ne fonctionne pas correctement = dégradation esthétiques = N'affiche pas correctement la cartographie = message : veuillez insérer le CD de navigation ou check in progress... = écran se fige = défaut audio = bruit interne = bruit dans les HP = problème de réception satellite	351,50 € EXPRESS
	Magneti Marelli SMEG+ NAVIGATION 	ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = mauvaise réception radio = bluetooth ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = bruit interne = problème de réception satellite = écran se fige = lecteur CD externe ne fonctionne pas	299 € EXPRESS
	Continental NAC 	ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = n'affiche pas correctement la cartographie = mauvaise réception radio = affiche le logo et redémarre = problème de réception satellite = défaut audio = affiche un message d'erreur	351,50 €



 DS5

i			€* _{HT}
Écran 	Continental / VDO / Siemens 	affiche un message d'erreur ■ écran cassé ■ aucun affichage ■ affiche le logo seulement	249 € EXPRESS
	Continental / Sony 	affiche un message d'erreur ■ écran cassé ■ aucun affichage ■ affiche le logo seulement	249 € EXPRESS
	Johnson Controls VTH / HUD 	bruit mécanique ■ aucun fonctionnement mécanique ■ affichage ne s'allume pas ■ écran se bloque	249 € EXPRESS
Commodo 		voyant airbag reste allumé ■ problème de commandes signalisation ■ problème de commandes d'essayage ■ problème de commande d'avertisseur sonore (klaxon)	180 €

 DS7

i			€* _{HT}
Navigation 	NEW Continental NAC 	ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ n'affiche pas correctement la cartographie ■ mauvaise réception radio ■ affiche le logo et redémarre ■ problème de réception satellite ■ défaut audio ■ affiche un message d'erreur	351,50 €

500

i			€* HT
Radio CD 	Blaupunkt / Bosch FIAT 312 	lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	142,50 € EXPRESS
	Continental VP2 RADIO 	lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = affichage incorrect sur écran = code bloqué ou perdu = écran tactile ne fonctionne pas correctement = affiche le logo et redémarre	249 €
Navigation 	Continental VP2 NAVIGATION 	ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = code bloqué ou perdu	351,50 €
	Harman VP4 	lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = télécommande ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = affichage incorrect sur écran = code bloqué ou perdu = écran tactile ne fonctionne pas correctement = affiche le logo et redémarre	351,50 €

500L - 500X

i			€* HT
Radio CD 	Continental VP2 RADIO 	lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = affichage incorrect sur écran = code bloqué ou perdu = écran tactile ne fonctionne pas correctement = affiche le logo et redémarre	249 €
Navigation 	Continental VP2 NAVIGATION 	ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = code bloqué ou perdu	351,50 €
	Harman VP4 	lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = télécommande ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = affichage incorrect sur écran = code bloqué ou perdu = écran tactile ne fonctionne pas correctement = affiche le logo et redémarre	351,50 €

* Prix forfaitaires HT incluant : transports aller/retour, réparation et contrôles, garantie 1 an, service d'assistance téléphonique | EXPRESS Option Express 72h : + 25 € HT

 **DOBLO**

i |  |  | **€* HT**

Radio CD


Delphi F199FL



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

142,50 €

Blaupunkt / Bosch RD4 250CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = consommation anormale de courant

142,50 €

EXPRESS

Continental VP1



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

142,50 €

Continental VP2 RADIO



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = affichage incorrect sur écran = code bloqué ou perdu = écran tactile ne fonctionne pas correctement = affiche le logo et redémarre

249 €

Navigation



Magneti Marelli RT3



ne s'allume pas = affiche le logo seulement = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de son = problème de réception satellite = mauvaise réception radio = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = Téléphone ne fonctionne pas correctement

351,50 €

EXPRESS

Continental VP2 NAVIGATION



ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = code bloqué ou perdu

351,50 €

* Prix forfaitaires HT incluant : transports aller/retour, réparation et contrôles, garantie 1 an, service d'assistance téléphonique | **EXPRESS** Option Express 72h : + 25 € HT

PRIX PROFESSIONNELS valables à partir du 01/10/2020 et susceptibles d'être modifiés. Photos non contractuelles. Tous droits réservés.

DUCATO



€* HT

Radio CD



Blaupunkt / Bosch RD4 250CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = consommation anormale de courant

142,50 €

EXPRESS

Delphi F250FL



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = code bloqué ou perdu

142,50 €

EXPRESS

Continental VP1



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

142,50 €

Continental VP2 RADIO



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = affichage incorrect sur écran = code bloqué ou perdu = écran tactile ne fonctionne pas correctement = affiche le logo et redémarre

249 €

Magneti Marelli RT3



ne s'allume pas = affiche le logo seulement = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de son = problème de réception satellite = mauvaise réception radio = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = Téléphone ne fonctionne pas correctement

351,50 €

EXPRESS

Navigation



Continental VP2 NAVIGATION



ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = code bloqué ou perdu

351,50 €



DUCATO

i			€* HT
<p>Écran</p> 	<p>Magna X250</p> 	<p>affiche un message d'erreur = écran cassé = aucun affichage = affiche le logo seulement = Ecran saccadé ou se bloque lors de l'ouverture ou la fermeture = écran escamotable ne s'ouvre pas et ne se ferme pas</p>	<p>249 €</p>
	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>affiche un message d'erreur = écran cassé = aucun affichage = affiche le logo seulement</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Combiné</p> 	<p>06 / 2014 →</p> 	<p>aucun fonctionnement = rétroéclairage ne fonctionne pas correctement = un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement = affichage incorrect sur écran = information vitesse incorrecte = information compte-tours incorrecte = information jauge carburant incorrecte = information jauge température incorrecte = kilométrage incorrect</p>	<p>180 €</p>

FIORINO

i			€* HT
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch RD4 225CD</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = consommation anormale de courant</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>

IDEA

			
	<p>Blaupunkt / Bosch</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>

MULTIPLA

			
	<p>Blaupunkt / Bosch</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>

PALIO

			
	<p>Blaupunkt / Bosch</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>

PANDA

i			€* HT
Radio CD 	Blaupunkt / Bosch 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>

PUNTO

i			€* HT
Radio CD 	NEW Blaupunkt F199CD / F199BT 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	Blaupunkt / Bosch 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	Delphi F199FL 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>142,50 €</p>

* Prix forfaitaires HT incluant : transports aller/retour, réparation et contrôles, garantie 1 an, service d'assistance téléphonique | **EXPRESS** Option Express 72h : + 25 € HT

PRIX PROFESSIONNELS valables à partir du 01/10/2020 et susceptibles d'être modifiés. Photos non contractuelles. Tous droits réservés.

SCUDO



Radio CD



Clarion / VDO RD3



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

142,50 €

EXPRESS

Blaupunkt / Bosch / Continental RD4 = RD45



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = consommation anormale de courant

142,50 €

EXPRESS

Magneti Marelli RT3



ne s'allume pas = affiche le logo seulement = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de son = problème de réception satellite = mauvaise réception radio = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = Téléphone ne fonctionne pas correctement

351,50 €

EXPRESS

Magneti Marelli RT4 / RT5



ne s'allume pas = affiche le logo seulement = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = bluetooth ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de son = problème de réception satellite = mauvaise réception radio = affiche un message d'erreur = JUKEBOX ne fonctionne pas correctement = consommation anormale de courant = Téléphone ne fonctionne pas correctement

351,50 €

Navigation



Harman Becker RNEG



ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = problème de réception satellite = mauvaise réception radio = bouton rotatif ne fonctionne pas correctement = dégradation esthétiques = affiche le logo seulement = N'affiche pas correctement la cartographie = affiche un message d'erreur = bruit dans les HP = réveille le réseau CAN (décharge la batterie) = consommation anormale de courant = produit éjecte seul le CD ou change seul de source

351,50 €

EXPRESS

Harman Becker RT6 / RNEG2



ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = bluetooth ne fonctionne pas correctement = dégradation esthétiques = N'affiche pas correctement la cartographie = message : veuillez insérer le CD de navigation ou check in progress... = écran se fige = défaut audio = bruit interne = bruit dans les HP = problème de réception satellite

351,50 €

EXPRESS

Continental / VDO / Siemens



Écran



affiche un message d'erreur = écran cassé = aucun affichage = affiche le logo seulement

249 €

EXPRESS

STRADA

i			€* HT	
	Blaupunkt / Bosch		lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	142,50 € EXPRESS

TIPO

i			€* HT	
	Continental VP2 RADIO		lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = affichage incorrect sur écran = code bloqué ou perdu = écran tactile ne fonctionne pas correctement = affiche le logo et redémarre	249 €
	Continental VP2 NAVIGATION		ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = code bloqué ou perdu	351,50 €

* Prix forfaitaires HT incluant : transports aller/retour, réparation et contrôles, garantie 1 an, service d'assistance téléphonique | EXPRESS Option Express 72h : + 25 € HT

PRIX PROFESSIONNELS valables à partir du 01/10/2020 et susceptibles d'être modifiés. Photos non contractuelles. Tous droits réservés.

ULYSSE

i	🏭	🔧	€* HT
<p>Radio CD</p> 	<p>Clarion / VDO RD3</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Changeur CD</p> 	<p>Continental RD4 / RD45</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = consommation anormale de courant</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Navigation</p> 	<p>Clarion CDC</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>Écran</p> 	<p>Magneti Marelli RT3</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo seulement = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de son = problème de réception satellite = mauvaise réception radio = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = Téléphone ne fonctionne pas correctement</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
<p>Combiné</p> 	<p>Magneti Marelli RT4 / RT5</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo seulement = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = bluetooth ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de son = problème de réception satellite = mauvaise réception radio = affiche un message d'erreur = JUKEBOX ne fonctionne pas correctement = consommation anormale de courant = Téléphone ne fonctionne pas correctement</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
<p>Combiné</p> 	<p>Harman Becker RNEG</p> 	<p>ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = problème de réception satellite = mauvaise réception radio = bouton rotatif ne fonctionne pas correctement = dégradation esthétiques = affiche le logo seulement = N'affiche pas correctement la cartographie = affiche un message d'erreur = bruit dans les HP = réveille le réseau CAN (décharge la batterie) = consommation anormale de courant = produit éjecte seul le CD ou change seul de source</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
<p>Combiné</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>affiche un message d'erreur = écran cassé = aucun affichage = affiche le logo seulement</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Combiné</p> 	<p>Magneti Marelli ULYSSE II</p> 	<p>aucun fonctionnement = rétroéclairage ne fonctionne pas correctement = un ou plusieurs voyants ne fonctionnent pas correctement = affichage incorrect sur écran = information vitesse incorrecte = information compte-tours incorrecte = information jauge carburant incorrecte = information jauge température incorrecte = kilométrage incorrect</p>	<p>180 €</p>

* Prix forfaitaires HT incluant : transports aller/retour, réparation et contrôles, garantie 1 an, service d'assistance téléphonique | EXPRESS Option Express 72h : + 25 € HT

 **C-MAX**

i			€* HT
<p>Radio CD</p> 	<p>Visteon 6000CD</p> 	<p>bluetooth ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = ne s'allume pas = défaut audio = mauvaise réception radio = lecture USB ne fonctionne pas correctement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = entrée auxiliaire ne fonctionne pas correctement = consommation anormale de courant</p>	<p>160 €</p>
	<p>Visteon RADIO AHU</p> 	<p>bluetooth ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = ne s'allume pas = défaut audio = mauvaise réception radio = lecture USB ne fonctionne pas correctement = consommation anormale de courant</p>	<p>160 €</p>
	<p>Sony</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>160 €</p>
<p>Navigation</p> 	<p>Bosch HSRNS</p> 	<p>ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = code bloqué ou perdu = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = défaut audio = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de réception satellite</p>	<p>389 €</p>
	<p>Bosch LSRNS</p> 	<p>ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = code bloqué ou perdu = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = défaut audio = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de réception satellite</p>	<p>389 €</p>
<p>Écran</p> 	<p>NEW FoMoCo DISPLAY NAV AHU</p> 	<p>pas d'affichage ou affichage estompé</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Combiné</p> 	<p>Visteon 2007 →</p> 	<p>aucun fonctionnement = rétroéclairage ne fonctionne pas correctement = un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement = affichage incorrect sur écran = information vitesse incorrecte = information compte-tours incorrecte = information jauge carburant incorrecte = information jauge température incorrecte = kilométrage incorrect</p>	<p>169 €</p>

* Prix forfaitaires HT incluant : transports aller/retour, réparation et contrôles, garantie 1 an, service d'assistance téléphonique | **EXPRESS** Option Express 72h : + 25 € HT

PRIX PROFESSIONNELS valables à partir du 01/10/2020 et susceptibles d'être modifiés. Photos non contractuelles. Tous droits réservés.

 **FIESTA**

i			€* HT
<p>Radio CD</p> 	<p>Visteon 6000CD</p> 	<p>bluetooth ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = ne s'allume pas = défaut audio = mauvaise réception radio = lecture USB ne fonctionne pas correctement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = entrée auxiliaire ne fonctionne pas correctement = consommation anormale de courant</p>	<p>160 €</p>
	<p>Visteon RADIO AHU</p> 	<p>bluetooth ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = ne s'allume pas = défaut audio = mauvaise réception radio = lecture USB ne fonctionne pas correctement = consommation anormale de courant</p>	<p>160 €</p>
<p>Écran</p> 	<p>NEW FoMoCo DISPLAY NAV AHU</p> 	<p>pas d'affichage ou affichage estompé</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Combiné</p> 	<p>Visteon 2007 →</p> 	<p>aucun fonctionnement = rétroéclairage ne fonctionne pas correctement = un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement = affichage incorrect sur écran = information vitesse incorrecte = information compte-tours incorrecte = information jauge carburant incorrecte = information jauge température incorrecte = kilométrage incorrect</p>	<p>169 €</p>

* Prix forfaitaires HT incluant : transports aller/retour, réparation et contrôles, garantie 1 an, service d'assistance téléphonique | **EXPRESS** Option Express 72h : + 25 € HT



FOCUS

i			€* HT
<p>Radio CD</p> 	<p>Visteon 6000CD</p> 	<p>bluetooth ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = ne s'allume pas = défaut audio = mauvaise réception radio = lecture USB ne fonctionne pas correctement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = entrée auxiliaire ne fonctionne pas correctement = consommation anormale de courant</p>	<p>160 €</p>
	<p>Sony C307 / C214</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>160 €</p>
	<p>Visteon RADIO AHU</p> 	<p>bluetooth ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = ne s'allume pas = défaut audio = mauvaise réception radio = lecture USB ne fonctionne pas correctement = consommation anormale de courant</p>	<p>160 €</p>
<p>Navigation</p> 	<p>Bosch HSRNS</p> 	<p>ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = code bloqué ou perdu = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = défaut audio = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de réception satellite</p>	<p>389 €</p>
	<p>Bosch LSRNS</p> 	<p>ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = code bloqué ou perdu = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = défaut audio = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de réception satellite</p>	<p>389 €</p>
<p>Écran</p> 	<p>NEW FoMoCo DISPLAY NAV AHU</p> 	<p>pas d'affichage ou affichage estompé</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Combiné</p> 	<p>Visteon 2007 →</p> 	<p>aucun fonctionnement = rétroéclairage ne fonctionne pas correctement = un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement = affichage incorrect sur écran = information vitesse incorrecte = information compte-tours incorrecte = information jauge carburant incorrecte = information jauge température incorrecte = kilométrage incorrect</p>	<p>169 €</p>

* Prix forfaitaires HT incluant : transports aller/retour, réparation et contrôles, garantie 1 an, service d'assistance téléphonique | **EXPRESS** Option Express 72h : + 25 € HT

PRIX PROFESSIONNELS valables à partir du 01/10/2020 et susceptibles d'être modifiés. Photos non contractuelles. Tous droits réservés.

FUSION

i			€* HT
Radio CD 	Visteon 6000CD 	bluetooth ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = ne s'allume pas = défaut audio = mauvaise réception radio = lecture USB ne fonctionne pas correctement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = entrée auxiliaire ne fonctionne pas correctement = consommation anormale de courant	160 €
Combiné 	Visteon 2007 → 	aucun fonctionnement = rétroéclairage ne fonctionne pas correctement = un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement = affichage incorrect sur écran = information vitesse incorrecte = information compte-tours incorrecte = information jauge carburant incorrecte = information jauge température incorrecte = kilométrage incorrect	169 €

GALAXY

i			€* HT
Navigation 	Bosch HSRNS 	ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = code bloqué ou perdu = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = défaut audio = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de réception satellite	389 €
	Bosch LSRNS 	ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = code bloqué ou perdu = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = défaut audio = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de réception satellite	389 €
Combiné 	Visteon 2007 → 	aucun fonctionnement = rétroéclairage ne fonctionne pas correctement = un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement = affichage incorrect sur écran = information vitesse incorrecte = information compte-tours incorrecte = information jauge carburant incorrecte = information jauge température incorrecte = kilométrage incorrect	169 €

KA

i			€* HT
Radio CD 	Delphi B420 LOW 	lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	160 €

KUGA



€*_{HT}

Radio CD



Visteon 6000CD



bluetooth ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = ne s'allume pas = défaut audio = mauvaise réception radio = lecture USB ne fonctionne pas correctement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = entrée auxiliaire ne fonctionne pas correctement = consommation anormale de courant

160 €

Visteon RADIO AHU



bluetooth ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = ne s'allume pas = défaut audio = mauvaise réception radio = lecture USB ne fonctionne pas correctement = consommation anormale de courant

160 €

Sony



Nous contacter

160 €

Navigation



Bosch HSRNS



ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = code bloqué ou perdu = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = défaut audio = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de réception satellite

389 €

Bosch LSRNS



ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = code bloqué ou perdu = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = défaut audio = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de réception satellite

389 €

Écran



NEW FoMoCo DISPLAY NAV AHU



pas d'affichage ou affichage estompé

249 €

EXPRESS

Combiné



Visteon 2007 →





aucun fonctionnement = rétroéclairage ne fonctionne pas correctement = un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement = affichage incorrect sur écran = information vitesse incorrecte = information compte-tours incorrecte = information jauge carburant incorrecte = information jauge température incorrecte = kilométrage incorrect

169 €

MONDEO

i	🏭	🔧	€* HT
<p>Radio CD</p> 	<p>Visteon 6000CD</p> 	<p>bluetooth ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = ne s'allume pas = défaut audio = mauvaise réception radio = lecture USB ne fonctionne pas correctement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = entrée auxiliaire ne fonctionne pas correctement = consommation anormale de courant</p>	<p>160 €</p>
<p>Changeur CD</p> 	<p>Sony CD132</p> 	<p>bluetooth ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = ne s'allume pas = défaut audio = mauvaise réception radio = lecture USB ne fonctionne pas correctement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = entrée auxiliaire ne fonctionne pas correctement = consommation anormale de courant</p>	<p>160 €</p>
<p>Navigation</p> 	<p>Bosch HSRNS</p> 	<p>ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = code bloqué ou perdu = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = défaut audio = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de réception satellite</p>	<p>389 €</p>
	<p>Bosch LSRNS</p> 	<p>ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = code bloqué ou perdu = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = défaut audio = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de réception satellite</p>	<p>389 €</p>
<p>Combiné</p> 	<p>Visteon 2007 →</p> 	<p>aucun fonctionnement = rétroéclairage ne fonctionne pas correctement = un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement = affichage incorrect sur écran = information vitesse incorrecte = information compte-tours incorrecte = information jauge carburant incorrecte = information jauge température incorrecte = kilométrage incorrect</p>	<p>169 €</p>

RANGER

i	🏭	🔧	€* HT
<p>Radio CD</p> 	<p>Visteon RADIO AHU</p> 	<p>bluetooth ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = ne s'allume pas = défaut audio = mauvaise réception radio = lecture USB ne fonctionne pas correctement = consommation anormale de courant</p>	<p>160 €</p>

* Prix forfaitaires HT incluant : transports aller/retour, réparation et contrôles, garantie 1 an, service d'assistance téléphonique | EXPRESS Option Express 72h : + 25 € HT







 **S-MAX**

i			€* _{HT}
<p>Radio CD</p> 	<p>Sony</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>160 €</p>
	<p>Visteon 6000CD</p> 	<p>bluetooth ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = ne s'allume pas = défaut audio = mauvaise réception radio = lecture USB ne fonctionne pas correctement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = entrée auxiliaire ne fonctionne pas correctement = consommation anormale de courant</p>	<p>160 €</p>
<p>Navigation</p> 	<p>Bosch HSRNS</p> 	<p>ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = code bloqué ou perdu = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = défaut audio = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de réception satellite</p>	<p>389 €</p>
	<p>Bosch LSRNS</p> 	<p>ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = code bloqué ou perdu = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = défaut audio = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de réception satellite</p>	<p>389 €</p>
<p>Combiné</p> 	<p>Visteon 2007 →</p> 	<p>aucun fonctionnement = rétroéclairage ne fonctionne pas correctement = un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement = affichage incorrect sur écran = information vitesse incorrecte = information compte-tours incorrecte = information jauge carburant incorrecte = information jauge température incorrecte = kilométrage incorrect</p>	<p>169 €</p>

* Prix forfaitaires HT incluant : transports aller/retour, réparation et contrôles, garantie 1 an, service d'assistance téléphonique | EXPRESS Option Express 72h : + 25 € HT

PRIX PROFESSIONNELS valables à partir du 01/10/2020 et susceptibles d'être modifiés. Photos non contractuelles. Tous droits réservés.

TRANSIT

i			€* HT
<p>Radio CD</p> 	<p>Visteon 6000CD</p> 	<p>bluetooth ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = ne s'allume pas = défaut audio = mauvaise réception radio = lecture USB ne fonctionne pas correctement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = entrée auxiliaire ne fonctionne pas correctement = consommation anormale de courant</p>	<p>160 €</p>
<p>Navigation</p> 	<p>Bosch LSRNS</p> 	<p>ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = code bloqué ou perdu = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = défaut audio = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de réception satellite = affichage incorrect sur écran = écran tactile ne fonctionne pas correctement</p>	<p>389 €</p>



i			€* HT
<p>Outil de diagnostic</p>	<p>VCM1</p> 	<p>Nous contacter</p>	<p>339 €</p>

* Prix forfaitaires HT incluant : transports aller/retour, réparation et contrôles, garantie 1 an, service d'assistance téléphonique | **EXPRESS** Option Express 72h : + 25 € HT

CIVIC

i			€* HT
Navigation 	Clarion QY5005 	ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = bluetooth ne fonctionne pas correctement	351,50 €
	Clarion QY5008 	ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = bluetooth ne fonctionne pas correctement	351,50 €
	Clarion QY5017 / QY5026 	ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = bluetooth ne fonctionne pas correctement	351,50 €

CR-V

i			€* HT
Radio CD 	Clarion PH324X 	lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	142,50 €
Navigation 	Clarion QY5005 	ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = bluetooth ne fonctionne pas correctement	351,50 €
	Clarion QY5008 	ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = bluetooth ne fonctionne pas correctement	351,50 €
	Clarion QY5017 	ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = bluetooth ne fonctionne pas correctement	351,50 €

CR-Z

i			€* HT
 <p>Navigation</p>	<p>Clarion QY5005</p> 	<p>ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = bluetooth ne fonctionne pas correctement</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>Clarion QY5008</p> 	<p>ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = bluetooth ne fonctionne pas correctement</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>Clarion QY5017</p> 	<p>ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = bluetooth ne fonctionne pas correctement</p>	<p>351,50 €</p>

LEGEND

i			€* HT
 <p>Changeur CD</p>	<p>NEW Clarion PH2831</p> 	<p>Nous contacter</p>	<p>180 €</p>

* Prix forfaitaires HT incluant : transports aller/retour, réparation et contrôles, garantie 1 an, service d'assistance téléphonique | **EXPRESS** Option Express 72h : + 25 € HT

PRIX PROFESSIONNELS valables à partir du 01/10/2020 et susceptibles d'être modifiés. Photos non contractuelles. Tous droits réservés.

INSIGHT

i	🏭	🔧	€* HT
Radio CD 	Clarion PH308X 	lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	142,50 €
Navigation 	Clarion QY5005 	ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = bluetooth ne fonctionne pas correctement	351,50 €
	Clarion QY5008 	ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = bluetooth ne fonctionne pas correctement	351,50 €
	Clarion QY5017 	ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = bluetooth ne fonctionne pas correctement	351,50 €

JAZZ

i	🏭	🔧	€* HT
Navigation 	Clarion QY5005 	ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = bluetooth ne fonctionne pas correctement	351,50 €
	Clarion QY5008 	ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = bluetooth ne fonctionne pas correctement	351,50 €
	Clarion QY5017 	ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = bluetooth ne fonctionne pas correctement	351,50 €

* Prix forfaitaires HT incluant : transports aller/retour, réparation et contrôles, garantie 1 an, service d'assistance téléphonique | EXPRESS Option Express 72h : + 25 € HT

PRIX PROFESSIONNELS valables à partir du 01/10/2020 et susceptibles d'être modifiés. Photos non contractuelles. Tous droits réservés.

I20

i			€* HT
Navigation 	NEW LG LAN5002EHGB 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = problème lecture CD</p>	351,50 €

I30

i			€* HT
Navigation 	LG LAN1050EHGD /LAN1060EHGD LAN10A0EHGD 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = problème lecture CD</p>	351,50 €

I40

i			€* HT
Navigation 	LG LAN1100EHVF 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = problème lecture CD</p>	351,50 €

IX20

i			€* HT
Navigation 	LG LAN8901EHJC 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = problème lecture CD</p>	351,50 €

* Prix forfaitaires HT incluant : transports aller/retour, réparation et contrôles, garantie 1 an, service d'assistance téléphonique | **EXPRESS** Option Express 72h : + 25 € HT



IX35

i

€*_{HT}

Navigation



LG LAN8900EHLM / LAN8940EHLM
LAN8904EHLM



ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre
seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent
pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la
cartographie = défaut audio = problème de réception satellite
= affiche un message d'erreur = consommation anormale de
courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = problème
lecture CD

351,50 €

NEW LG LAN3100EHLM



ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre
seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent
pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la
cartographie = défaut audio = problème de réception satellite
= affiche un message d'erreur = consommation anormale de
courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = problème
lecture CD

351,50 €



SANTA FE

i

€*_{HT}

Navigation



LG LAN8901EHCM



ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre
seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent
pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la
cartographie = défaut audio = problème de réception satellite
= affiche un message d'erreur = consommation anormale de
courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = problème
lecture CD

351,50 €

NEW LG LAN2100EHDM



ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre
seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent
pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la
cartographie = défaut audio = problème de réception satellite
= affiche un message d'erreur = consommation anormale de
courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = problème
lecture CD

351,50 €



TUCSON II

i

€*_{HT}

Navigation



LG LAN5020EHTL



ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre
seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent
pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la
cartographie = défaut audio = problème de réception satellite
= affiche un message d'erreur = consommation anormale de
courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = problème
lecture CD

351,50 €

Q50

i



€*
HT

Navigation



Clarion QY7382NA / QY7382NB



ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = bluetooth ne fonctionne pas correctement

490 €



RENEGADE

€*
HT

Radio CD

**Continental VP2 RADIO**

lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = affichage incorrect sur écran = code bloqué ou perdu = écran tactile ne fonctionne pas correctement = affiche le logo et redémarre

249 €

Navigation

**Continental VP2 NAVIGATION**

ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = code bloqué ou perdu

351,50 €**Harman VP4**

lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = télécommande ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = affichage incorrect sur écran = code bloqué ou perdu = écran tactile ne fonctionne pas correctement = affiche le logo et redémarre

351,50 €

CEE'D

i			€* HT
	<p>LG LAN2050EKJD / LAN2060EKJD</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = probleme lecture CD</p>	<p>351,50 €</p>
<p>Navigation</p> 	<p>LG LAN5002EKJD</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = probleme lecture CD</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>NEW LG LAN8901EKED / LAN8900EKED</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = probleme lecture CD</p>	<p>351,50 €</p>

OPTIMA

i			€* HT
<p>Navigation</p> 	<p>LG LAN1100EKT</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = probleme lecture CD</p>	<p>351,50 €</p>

PICANTO

i			€* HT
<p>Navigation</p> 	<p>LG LAN5002EKTA</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = PROBLEME LECTURE CD</p>	<p>351,50 €</p>

* Prix forfaitaires HT incluant : transports aller/retour, réparation et contrôles, garantie 1 an, service d'assistance téléphonique | **EXPRESS** Option Express 72h : + 25 € HT



RIO

i			€* HT
Navigation 	LG LAN5001EKUB 	ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = probleme lecture CD	351,50 €



SORENTO

i			€* HT
Navigation 	LG LAN8900EKXM / LAN8940EKXM 	ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = probleme lecture CD	351,50 €



SPORTAGE

i			€* HT
Navigation 	LG LAN3110EKSL 	ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = probleme lecture CD	351,50 €
	LG LAN8900EKSL 	ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = probleme lecture CD	351,50 €



VENGA

i			€* HT
Navigation 	LG LAN8900EKYN / LAN8901EKYN 	ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = probleme lecture CD	351,50 €

MUSA



Radio CD



Blaupunkt / Bosch



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

142,50 €

PHEDRA



Radio CD



Clarion / VDO RD3



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

142,50 €

EXPRESS

Continental RD4 / RD45



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = consommation anormale de courant

142,50 €

EXPRESS

Changeur CD



Clarion CDC



lecture CD ne fonctionne pas correctement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

180 €

EXPRESS

Magneti Marelli RT3



ne s'allume pas = affiche le logo seulement = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de son = problème de réception satellite = mauvaise réception radio = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = Téléphone ne fonctionne pas correctement

351,50 €

EXPRESS

Navigation



Magneti Marelli RT4 / RT5



ne s'allume pas = affiche le logo seulement = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = bluetooth ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de son = problème de réception satellite = mauvaise réception radio = affiche un message d'erreur = Jukebox ne fonctionne pas correctement = consommation anormale de courant = Téléphone ne fonctionne pas correctement

351,50 €

Harman Becker RNEG



ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = problème de réception satellite = mauvaise réception radio = bouton rotatif ne fonctionne pas correctement = dégradation esthétique = affiche le logo seulement = N'affiche pas correctement la cartographie = affiche un message d'erreur = bruit dans les HP = réveille le réseau CAN (décharge la batterie) = consommation anormale de courant = produit éjecte seul le CD ou change seul de source

351,50 €

EXPRESS



 PHEDRA
€*_{HT}

Écran



Continental / VDO / Siemens



affiche un message d'erreur = écran cassé = aucun affichage
 = affiche le logo seulement

249 €

EXPRESS

Combiné



Magneti Marelli



aucun fonctionnement = rétroéclairage ne fonctionne pas
 correctement = un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas
 correctement = affichage incorrect sur écran = information vitesse
 incorrecte = information compte-tours incorrecte = information
 jauge carburant incorrecte = information jauge température
 incorrecte = kilométrage incorrect

180 €

 YPSILON
€*_{HT}

Radio CD



Blaupunkt / Bosch



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception
 radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne
 s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio
 = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

142,50 €



Radio CD



Mitsubishi RADIO 1CD



ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = défaut audio = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

249 €

EXPRESS

NEW Mitsubishi DY-5MW3R69



Nous contacter

249 €

Changeur CD



Mitsubishi RADIO 6CD



ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = défaut audio = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

249 €

EXPRESS

Navigation



Mitsubishi MMCS



ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

499 €


Mitsubishi NR242



ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

499 €

OUTLANDER

i	🏭	🔧	€* HT
<p>Radio CD</p> 	<p>Mitsubishi RADIO 1CD</p> 	<p>ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = défaut audio = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
	<p>NEW Mitsubishi DY-5MW3R69</p> 	<p>Nous contacter</p>	<p>249 €</p>
<p>Changeur CD</p> 	<p>Mitsubishi RADIO 6CD</p> 	<p>ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = défaut audio = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Navigation</p> 	<p>Mitsubishi MMCS</p> 	<p>ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>499 €</p>
	<p>Mitsubishi NR242</p> 	<p>ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>499 €</p>

SPACE STAR

i	🏭	🔧	€* HT
<p>Navigation</p> 	<p>Clarion QY7376</p> 	<p>ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = bluetooth ne fonctionne pas correctement</p>	<p>351,50 €</p>

350 Z



€*
HT

Radio CD



Clarion 1CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

169 €

Clarion 6CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = télécommande ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = affichage incorrect sur écran

204 €

Clarion 6CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = télécommande ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = affichage incorrect sur écran

204 €

Changeur CD



Clarion 6CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = télécommande ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = affichage incorrect sur écran

204 €

Clarion 6CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = télécommande ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = affichage incorrect sur écran





204 €



350 Z

i			€* HT
<p>Navigation</p> 	<p>Clarion CONNECT PREMIUM "BIRVIEW"</p>  <p>ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = bluetooth ne fonctionne pas correctement</p> <p>490 €</p>		
	<p>Clarion CONNECT PREMIUM (X9)</p>  <p>ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = bluetooth ne fonctionne pas correctement</p> <p>490 €</p>		
<p>Écran</p> 	<p>Clarion</p>  <p>affiche un message d'erreur = écran cassé = aucun affichage = affiche le logo seulement</p> <p>249 €</p>		





370Z

i			€* HT
<p>Changeur CD</p> 	<p>Clarion 6CD</p>  <p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = télécommande ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = affichage incorrect sur écran</p> <p>204 €</p>		
<p>Navigation</p> 	<p>Clarion CONNECT PREMIUM (X9)</p>  <p>ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = bluetooth ne fonctionne pas correctement</p> <p>490 €</p>		

ALMERA

i			€* HT
 Radio CD	Clarion 1CD 	lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	169 €
	Clarion 1CD 	lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	169 €
 Changeur CD	Clarion 6CD 	lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = télécommande ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = affichage incorrect sur écran	204 €
	Clarion 6CD 	lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = télécommande ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = affichage incorrect sur écran	204 €
 Écran	Clarion 	affiche un message d'erreur = écran cassé = aucun affichage = affiche le logo seulement	249 €

CUBE

i			€* HT
 Radio CD	Clarion 1CD 	lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	169 €




CUBE

i			€* HT
<p>Changeur CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch MMR IDC</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>204 €</p>
<p>Navigation</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch NISSAN CONNECT</p> 	<p>ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = code bloqué ou perdu = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = défaut audio = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de réception satellite = affichage incorrect sur écran = écran tactile ne fonctionne pas correctement = dégradation esthétique = affichage incorrect sur écran</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>









e-NV200

i			€* HT
<p>Radio CD</p> 	<p>Daewoo</p> 	<p>pas d'affichage ou affichage estompé = lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = code bloqué ou perdu</p>	<p>169 € EXPRESS</p>
<p>Navigation</p> 	<p>Clarion EV NAVI</p>  <p>Bosch NISSAN CONNECT 2</p> 	<p>ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = code bloqué ou perdu = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = défaut audio = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de réception satellite = affichage incorrect sur écran = écran tactile ne fonctionne pas correctement = dégradation esthétique = affichage incorrect sur écran</p>	<p>490 €</p> <p>351,50 €</p>

GTR

i			€* HT
Navigation 	Clarion CONNECT PREMIUM (X9) 	ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = bluetooth ne fonctionne pas correctement	490 €
	Clarion CONNECT PREMIUM (X9) 	ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = bluetooth ne fonctionne pas correctement	490 €
	Clarion EV NAVI 	ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = bluetooth ne fonctionne pas correctement	490 €

JUKE

i			€* HT
Radio CD 	Clarion 1CD 	lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	169 €
	Daewoo 	pas d'affichage ou affichage estompé = lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = code bloqué ou perdu	169 € EXPRESS
Changeur CD 	Clarion 6CD 	lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = télécommande ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = affichage incorrect sur écran	204 €
	Blaupunkt / Bosch MMR IDC 	lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	204 €



JUKE

i			€* HT
Navigation 	Blaupunkt / Bosch NISSAN CONNECT 	ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = code bloqué ou perdu = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = défaut audio = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de réception satellite = affichage incorrect sur écran = écran tactile ne fonctionne pas correctement = dégradation esthétiques = affichage incorrect sur écran	351,50 € EXPRESS
	Bosch NISSAN CONNECT 2 	ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = code bloqué ou perdu = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = défaut audio = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de réception satellite = affichage incorrect sur écran = écran tactile ne fonctionne pas correctement = dégradation esthétiques = affichage incorrect sur écran	351,50 €
	Bosch NISSAN CONNECT 3 	ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = code bloqué ou perdu = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = défaut audio = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de réception satellite = affichage incorrect sur écran = écran tactile ne fonctionne pas correctement = dégradation esthétiques = affichage incorrect sur écran	351,50 €

LEAF

i			€* HT
Navigation 	Clarion EV NAVI 	ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = bluetooth ne fonctionne pas correctement	490 €
	Clarion EV NAVI 2 	ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = bluetooth ne fonctionne pas correctement	490 €
	Bosch NISSAN CONNECT 2 	ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = code bloqué ou perdu = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = défaut audio = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de réception satellite = affichage incorrect sur écran = écran tactile ne fonctionne pas correctement = dégradation esthétiques = affichage incorrect sur écran	351,50 €

MICRA



Radio CD



Blaupunkt MMCD / MMRC



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

169 €

Clarion 1CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

169 €


Clarion 1CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

169 €

Changeur CD



Clarion 6CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = télécommande ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = affichage incorrect sur écran

204 €

Blaupunkt - Bosch MMR IDC



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

204 €

Navigation



Blaupunkt / Bosch NISSAN CONNECT



ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = code bloqué ou perdu = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = défaut audio = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de réception satellite = affichage incorrect sur écran = écran tactile ne fonctionne pas correctement = dégradation esthétiques = affichage incorrect sur écran

351,50 €

EXPRESS

Bosch NISSAN CONNECT 2



ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = code bloqué ou perdu = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = défaut audio = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de réception satellite = affichage incorrect sur écran = écran tactile ne fonctionne pas correctement = dégradation esthétiques = affichage incorrect sur écran

351,50 €



MURANO


i

€*
HT

Changeur CD

**Clarion 6CD**

lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = télécommande ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = affichage incorrect sur écran

204 €**Clarion 6CD**

lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = télécommande ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = affichage incorrect sur écran

204 €

Navigation

**Clarion CONNECT PREMIUM (X9)**

ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = bluetooth ne fonctionne pas correctement

490 €


Écran

**Clarion**

affiche un message d'erreur = écran cassé = aucun affichage = affiche le logo seulement

249 €

NAVARA



Clarion 1CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

169 €

Clarion 1CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

169 €

Daewoo



pas d'affichage ou affichage estompé = lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = code bloqué ou perdu

169 €

EXPRESS

Clarion 6CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = télécommande ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = affichage incorrect sur écran

204 €

Clarion CONNECT PREMIUM (X9)



ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = bluetooth ne fonctionne pas correctement

490 €

Bosch NISSAN CONNECT 3



ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = code bloqué ou perdu = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = défaut audio = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de réception satellite = affichage incorrect sur écran = écran tactile ne fonctionne pas correctement = dégradation esthétiques = affichage incorrect sur écran

351,50 €

Clarion



affiche un message d'erreur = écran cassé = aucun affichage = affiche le logo seulement

249 €

NOTE



i



€* HT

Radio CD



Blaupunkt MMCD / MMRCD



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

169 €

Clarion 1CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

169 €

Daewoo



pas d'affichage ou affichage estompé = lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = code bloqué ou perdu

169 €

EXPRESS

Changeur CD



Clarion 6CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = télécommande ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = affichage incorrect sur écran

204 €

Blaupunkt / Bosch MMR IDC



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

204 €

Navigation



Blaupunkt / Bosch NISSAN CONNECT



ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = code bloqué ou perdu = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = défaut audio = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de réception satellite = affichage incorrect sur écran = écran tactile ne fonctionne pas correctement = dégradation esthétiques = affichage incorrect sur écran

351,50 €

EXPRESS

Bosch NISSAN CONNECT 2



ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = code bloqué ou perdu = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = défaut audio = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de réception satellite = affichage incorrect sur écran = écran tactile ne fonctionne pas correctement = dégradation esthétiques = affichage incorrect sur écran

351,50 €

PATHFINDER



Radio CD



Clarion 1CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

169 €

Clarion 1CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

169 €

Daewoo



pas d'affichage ou affichage estompé = lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = code bloqué ou perdu

169 €

EXPRESS

Changeur CD



Clarion 6CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = télécommande ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = affichage incorrect sur écran

204 €

Clarion 6CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = télécommande ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = affichage incorrect sur écran

204 €

Navigation



Clarion CONNECT PREMIUM (X9)



ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = bluetooth ne fonctionne pas correctement

490 €

Écran



Clarion



affiche un message d'erreur = écran cassé = aucun affichage = affiche le logo seulement

249 €

 **PATROL**

i			€* HT
<p>Radio CD</p> 	<p>Clarion 1CD</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>169 €</p>
<p>Changeur CD</p> 	<p>Clarion 6CD</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = télécommande ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = affichage incorrect sur écran</p>	<p>204 €</p>
	<p>Clarion 6CD</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = télécommande ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = affichage incorrect sur écran</p>	<p>204 €</p>
<p>Écran</p> 	<p>Clarion</p> 	<p>affiche un message d'erreur = écran cassé = aucun affichage = affiche le logo seulement</p>	<p>249 €</p>

* Prix forfaitaires HT incluant : transports aller/retour, réparation et contrôles, garantie 1 an, service d'assistance téléphonique | **EXPRESS** Option Express 72h : + 25 € HT

PRIX PROFESSIONNELS valables à partir du 01/10/2020 et susceptibles d'être modifiés. Photos non contractuelles. Tous droits réservés.

PRIMERA

i			€* HT
<p>Radio CD</p> 	<p>Clarion 1CD</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>169 €</p>
<p>Changeur CD</p> 	<p>Clarion 6CD</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = télécommande ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = affichage incorrect sur écran</p>	<p>204 €</p>
	<p>Clarion 6CD</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = télécommande ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = affichage incorrect sur écran</p>	<p>204 €</p>
	<p>Clarion 6CD</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = télécommande ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = affichage incorrect sur écran</p>	<p>204 €</p>
<p>Écran</p> 	<p>Clarion</p> 	<p>affiche un message d'erreur = écran cassé = aucun affichage = affiche le logo seulement</p>	<p>249 €</p>

PULSAR

i			€* HT
<p>Navigation</p> 	<p>Bosch NISSAN CONNECT 3</p> 	<p>ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = code bloqué ou perdu = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = défaut audio = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de réception satellite = affichage incorrect sur écran = écran tactile ne fonctionne pas correctement = dégradation esthétiques = affichage incorrect sur écran</p>	<p>351,50 €</p>

QASHQAI

i			€* HT
<p>Radio CD</p> 	<p>Clarion 1CD</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>169 €</p>
	<p>Daewoo</p> 	<p>pas d'affichage ou affichage estompé = lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = code bloqué ou perdu</p>	<p>169 € EXPRESS</p>
<p>Changeur CD</p> 	<p>Clarion 6CD</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = télécommande ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = affichage incorrect sur écran</p>	<p>204 €</p>
	<p>Blaupunkt / Bosch MMR IDC</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>204 €</p>
<p>Navigation</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch NISSAN CONNECT</p> 	<p>ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = code bloqué ou perdu = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = défaut audio = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de réception satellite = affichage incorrect sur écran = écran tactile ne fonctionne pas correctement = dégradation esthétiques = affichage incorrect sur écran</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Bosch NISSAN CONNECT 3</p> 	<p>ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = code bloqué ou perdu = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = défaut audio = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de réception satellite = affichage incorrect sur écran = écran tactile ne fonctionne pas correctement = dégradation esthétiques = affichage incorrect sur écran</p>	<p>351,50 €</p>
<p>Écran</p> 	<p>Clarion</p> 	<p>affiche un message d'erreur = écran cassé = aucun affichage = affiche le logo seulement</p>	<p>249 €</p>

* Prix forfaitaires HT incluant : transports aller/retour, réparation et contrôles, garantie 1 an, service d'assistance téléphonique | **EXPRESS** Option Express 72h : + 25 € HT

PRIX PROFESSIONNELS valables à partir du 01/10/2020 et susceptibles d'être modifiés. Photos non contractuelles. Tous droits réservés.

X-TRAIL



Radio CD



Clarion 1CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

169 €

Clarion 1CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

169 €

Changeur CD



Clarion 6CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = télécommande ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = affichage incorrect sur écran

204 €

Clarion 6CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = télécommande ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = affichage incorrect sur écran

204 €

Navigation



Bosch NISSAN CONNECT



ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = code bloqué ou perdu = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = défaut audio = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de réception satellite = affichage incorrect sur écran = écran tactile ne fonctionne pas correctement = dégradation esthétiques = affichage incorrect sur écran

351,50 €

EXPRESS

Bosch NISSAN CONNECT 3



ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = code bloqué ou perdu = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = défaut audio = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de réception satellite = affichage incorrect sur écran = écran tactile ne fonctionne pas correctement = dégradation esthétiques = affichage incorrect sur écran

351,50 €

Clarion CONNECT PREMIUM (X9)



ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = bluetooth ne fonctionne pas correctement

490 €

Écran



Clarion



affiche un message d'erreur = écran cassé = aucun affichage = affiche le logo seulement

249 €



ADAM













i	🏭	🔧	€* _{HT}
Système multimédia 	NEW LG BYOM1 	Nous contacter	299 €



ANTARA

i	🏭	🔧	€* _{HT}
Navigation 	Bosch TOUCH N CONNECT 	Nous contacter	299 €








ASTRA

i			€* HT
Radio CD 	Blaupunk CD30 	Nous contacter	150 €
Système multimédia 	LG RADIO R 4.0 INTELLILINK 	Nous contacter	299 €
	LG BYOM1 	Nous contacter	299 €
Navigation 	Bosch NAVI 900 	Nous contacter	299 €
	Delphi NAVI 900 INTELLILINK 	Nous contacter	299 €
	Panasonic NAVI 950 	Nous contacter	299 €
	Bosch DVD 800 	Nous contacter	299 €









* Prix forfaitaires HT incluant : transports aller/retour, réparation et contrôles, garantie 1 an, service d'assistance téléphonique | **EXPRESS** Option Express 72h : + 25 € HT

 **ASTRA**

i			€* _{HT}
Navigation 	Bosch NAVI 600 	Nous contacter	299 €
	Bosch CD 500 	Nous contacter	299 €
Écran 	NEW Delphi DISPLAY NAVI900 	Nous contacter	249 €












 **CASCADA**

i			€* _{HT}
Navigation 	Bosch NAVI 900 	Nous contacter	299 €
	Panasonic NAVI 950 	Nous contacter	299 €
	Bosch NAVI 600 	Nous contacter	299 €









* Prix forfaitaires HT incluant : transports aller/retour, réparation et contrôles, garantie 1 an, service d'assistance téléphonique | **EXPRESS** Option Express 72h : + 25 € HT

PRIX PROFESSIONNELS valables à partir du 01/10/2020 et susceptibles d'être modifiés. Photos non contractuelles. Tous droits réservés.

CORSA

			
Radio CD 	Blaupunkt CD30 	Nous contacter	150 €
Système multimédia 	LG RADIO R 4.0 INTELLILINK 	Nous contacter	299 €
	LG BYOM1 	Nous contacter	299 €
Navigation 	Bosch TOUCH N CONNECT 	Nous contacter	299 €

INSIGNIA

			
Navigation 	Bosch NAVI 900 	Nous contacter	299 €
	Delphi NAVI 900 INTELLILINK 	Nous contacter	299 €
	Bosch DVD 800 	Nous contacter	299 €

* Prix forfaitaires HT incluant : transports aller/retour, réparation et contrôles, garantie 1 an, service d'assistance téléphonique | **EXPRESS** Option Express 72h : + 25 € HT









PRIX PROFESSIONNELS valables à partir du 01/10/2020 et susceptibles d'être modifiés. Photos non contractuelles. Tous droits réservés.



 **INSIGNIA**

i			€* _{HT}
Navigation 	Bosch NAVI 600 	Nous contacter	299 €
	Bosch CD 500 	Nous contacter	299 €

 **MERIVA**

i			€* _{HT}
Navigation 	Bosch NAVI 900 	Nous contacter	299 €
	Bosch NAVI 950 	Nous contacter	299 €
	Bosch DVD 800 	Nous contacter	299 €
	Bosch NAVI 600 	Nous contacter	299 €
	Bosch CD 500 	Nous contacter	299 €

* Prix forfaitaires HT incluant : transports aller/retour, réparation et contrôles, garantie 1 an, service d'assistance téléphonique | **EXPRESS** Option Express 72h : + 25 € HT

PRIX PROFESSIONNELS valables à partir du 01/10/2020 et susceptibles d'être modifiés. Photos non contractuelles. Tous droits réservés.

MOKKA













i			€* _{HT}
Système multimédia 	LG RADIO R 4.0 INTELLILINK 	Nous contacter	299 €
	LG BYOM1 	Nous contacter	299 €
Navigation 	Delphi NAVI 900 INTELLILINK 	Nous contacter	299 €
	Bosch NAVI 950 	Nous contacter	299 €
	Bosch NAVI 600 	Nous contacter	299 €
Écran 	NEW DISPLAY NAVI950 	Nous contacter	249 €

* Prix forfaitaires HT incluant : transports aller/retour, réparation et contrôles, garantie 1 an, service d'assistance téléphonique | **EXPRESS** Option Express 72h : + 25 € HT









PRIX PROFESSIONNELS valables à partir du 01/10/2020 et susceptibles d'être modifiés. Photos non contractuelles. Tous droits réservés.














ZAFIRA

i			€* HT
Système multimédia 	LG RADIO R 4.0 INTELLILINK 	Nous contacter	299 €
	LG BYOM1 	Nous contacter	299 €
Navigation 	Bosch TOUCH N CONNECT 	Nous contacter	299 €
	Bosch NAVI 900 	Nous contacter	299 €
	Bosch NAVI 950 	Nous contacter	299 €
	Bosch NAVI 600 	Nous contacter	299 €
Écran 	NEW DISPLAY NAVI950 	Nous contacter	249 €

106

i			€* HT
 Radio CD	Clarion RD1 	lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	142,50 € EXPRESS
 Changeur CD	Clarion CDC 	lecture CD ne fonctionne pas correctement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	180 € EXPRESS
 Calculateur moteur		véhicule ne démarre pas = calculateur verrouillé = vanne EGR ne fonctionne pas correctement = impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR = moteur s'arrête = véhicule manque de puissance = Voyant moteur allumé	280 € / 380 €

107

i			€* HT
 Radio CD	Panasonic RD3 PANA 	lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	142,50 € EXPRESS
	Pioneer RDE 	lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	142,50 € EXPRESS
 BSI		problème code anti démarrage = problème essuie glace = problème de centralisation = problème de climatisation	229 €
 Calculateur moteur		véhicule ne démarre pas = calculateur verrouillé = vanne EGR ne fonctionne pas correctement = impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR = moteur s'arrête = véhicule manque de puissance = Voyant moteur allumé	280 € / 380 €
 Calculateur Direction Assistée	Fujitsu DAE 107 	perte d'assistance direction en permanence = perte d'assistance direction aléatoire = Voyant moteur allumé	150 €

* Prix forfaitaires HT incluant : transports aller/retour, réparation et contrôles, garantie 1 an, service d'assistance téléphonique | **EXPRESS** Option Express 72h : + 25 € HT

1007

i	🏭	🔧	€* HT
<p>Radio CD</p> 	<p>Clarion / VDO / Siemens RD3</p>  <p>RD4 / RD45</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>BSI</p> 		<p>problème code anti démarrage = problème essuie glace = problème de centralisation = problème de climatisation</p>	<p>229 €</p>
<p>Calculateur moteur</p> 		<p>véhicule ne démarre pas = calculateur verrouillé = vanne EGR ne fonctionne pas correctement = impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR = moteur s'arrête = véhicule manque de puissance = Voyant moteur allumé</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navigation</p> 	<p>VDO / Siemens NAV VDO</p>  <p>Magneti Marelli RT3</p>  <p>Magneti Marelli RT4 / RT5</p> 	<p>ne s'allume pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p> <p>ne s'allume pas = affiche le logo seulement = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de son = problème de réception satellite = mauvaise réception radio = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = Téléphone ne fonctionne pas correctement</p> <p>ne s'allume pas = affiche le logo seulement = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = bluetooth ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de son = problème de réception satellite = mauvaise réception radio = affiche un message d'erreur = JUKEBOX ne fonctionne pas correctement = consommation anormale de courant = Téléphone ne fonctionne pas correctement</p>	<p>351,50 €</p> <p>351,50 € EXPRESS</p> <p>351,50 €</p>
<p>Écran</p> 	<p>Clarion / VDO / Siemens</p> 	<p>affiche un message d'erreur = écran cassé = aucun affichage = affiche le logo seulement</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Commodo</p> 		<p>voyant airbag reste allumé = problème de commandes signalisation = problème de commandes d'essuyage = problème de commande d'avertisseur sonore (klaxon)</p>	<p>180 €</p>

* Prix forfaitaires HT incluant : transports aller/retour, réparation et contrôles, garantie 1 an, service d'assistance téléphonique | **EXPRESS** Option Express 72h : + 25 € HT

PRIX PROFESSIONNELS valables à partir du 01/10/2020 et susceptibles d'être modifiés. Photos non contractuelles. Tous droits réservés.

i			€* HT
<p>Radio CD</p> 	<p>RD1</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Changeur CD</p> 	<p>Clarion CDC</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>BSI</p> 		<p>problème code anti démarrage = problème essuie glace = problème de centralisation = problème de climatisation</p>	<p>229 €</p>
<p>Calculateur moteur</p> 		<p>véhicule ne démarre pas = calculateur verrouillé = vanne EGR ne fonctionne pas correctement = impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR = moteur s'arrête = véhicule manque de puissance = Voyant moteur allumé</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navigation</p> 	<p>VDO / Siemens NAV VDO</p> 	<p>ne s'allume pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>Magneti Marelli RT3</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo seulement = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de son = problème de réception satellite = mauvaise réception radio = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = Téléphone ne fonctionne pas correctement</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
<p>Écran</p> 	<p>Clarion / VDO / Siemens</p> 	<p>affiche un message d'erreur = écran cassé = aucun affichage = affiche le logo seulement</p>	<p>249 € EXPRESS</p>



 206

i			€* _{HT}
<p>Combiné</p> 	<p>Jaeger</p> 	<p>aucun fonctionnement = rétroéclairage ne fonctionne pas correctement = un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement = affichage incorrect sur écran = information vitesse incorrecte = information compte-tours incorrecte = information jauge carburant incorrecte = information jauge température incorrecte = kilométrage incorrect</p>	<p>180 €</p>
<p>Commodo</p> 		<p>voyant airbag reste allumé = problème de commandes signalisation = problème de commandes d'essuyage = problème de commande d'avertisseur sonore (klaxon)</p>	<p>180 €</p>



Radio CD



Continental / VDO / Siemens / Bosch
RD4 - RD45



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = consommation anormale de courant

142,50 €

EXPRESS

Changeur CD



Blaupunkt 5 CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

180 €

EXPRESS


BSI



problème code anti démarrage = problème essuie glace = problème de centralisation = problème de climatisation

229 €

Calculateur moteur



véhicule ne démarre pas = calculateur verrouillé = vanne EGR ne fonctionne pas correctement = impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR = moteur s'arrête = véhicule manque de puissance = Voyant moteur allumé

**280 € /
380 €**

Magneti Marelli RT3



ne s'allume pas = affiche le logo seulement = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de son = problème de réception satellite = mauvaise réception radio = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = Téléphone ne fonctionne pas correctement

351,50 €

EXPRESS

Navigation



Magneti Marelli RT4 / RT5



ne s'allume pas = affiche le logo seulement = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = bluetooth ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de son = problème de réception satellite = mauvaise réception radio = affiche un message d'erreur = Jukebox ne fonctionne pas correctement = consommation anormale de courant = Téléphone ne fonctionne pas correctement

351,50 €

Harman Becker RNEG













ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = problème de réception satellite = mauvaise réception radio = bouton rotatif ne fonctionne pas correctement = dégradation esthétiques = affiche le logo seulement = N'affiche pas correctement la cartographie = affiche un message d'erreur = bruit dans les HP = réveille le réseau CAN (décharge la batterie) = consommation anormale de courant = produit éjecte seul le CD ou change seul de source

351,50 €

EXPRESS



207

i			€* _{HT}
<p>Écran</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>affiche un message d'erreur = écran cassé = aucun affichage = affiche le logo seulement</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Combiné</p> 	<p>VDO</p> 	<p>aucun fonctionnement = rétroéclairage ne fonctionne pas correctement = un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement = affichage incorrect sur écran = information vitesse incorrecte = information compte-tours incorrecte = information jauge carburant incorrecte = information jauge température incorrecte = kilométrage incorrect</p>	<p>180 €</p>
<p>Calculateur toit ouvrant</p> 	<p>CTE 207</p> 	<p>Pas d'action d'ouverture = fermeture du toit ouvrant</p>	<p>150 €</p>
<p>Commodo</p> 		<p>voyant airbag reste allumé = problème de commandes signalisation = problème de commandes d'essuyage = problème de commande d'avertisseur sonore (klaxon)</p>	<p>180 €</p>

i			€* HT
<p>Radio CD</p> 	<p>Pioneer RDE</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Système multimédia</p> 	<p>Magneti Marelli SMEG / SMEG+ RADIO</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = mauvaise réception radio = bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = bruit interne = écran se fige = lecteur CD externe ne fonctionne pas</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
	<p>Bosch RCC</p> 	<p>Nous contacter</p>	<p>Nous contacter</p>
<p>BSI</p> 		<p>problème code anti démarrage = problème essuie glace = problème de centralisation = problème de climatisation</p>	<p>229 €</p>
<p>Calculateur moteur</p> 		<p>véhicule ne démarre pas = calculateur verrouillé = vanne EGR ne fonctionne pas correctement = impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR = moteur s'arrête = véhicule manque de puissance = Voyant moteur allumé</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navigation</p> 	<p>Magneti Marelli SMEG / SMEG+ NAVIGATION</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = mauvaise réception radio = bluetooth ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = bruit interne = problème de réception satellite = écran se fige = lecteur CD externe ne fonctionne pas</p>	<p>299 € EXPRESS</p>
	<p>Continental NAC</p> 	<p>ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = n'affiche pas correctement la cartographie = mauvaise réception radio = affiche le logo et redémarre = problème de réception satellite = défaut audio = affiche un message d'erreur</p>	<p>351,50 €</p>
<p>Écran</p> 	<p>Continental / Sony</p> 	<p>affiche un message d'erreur = écran cassé = aucun affichage = affiche le logo seulement</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Commodo</p> 	<p>COM2008</p> 	<p>voyant airbag reste allumé = problème de commandes signalisation = problème de commandes d'essuyage = problème de commande d'avertisseur sonore (klaxon)</p>	<p>180 €</p>

* Prix forfaitaires HT incluant : transports aller/retour, réparation et contrôles, garantie 1 an, service d'assistance téléphonique | **EXPRESS** Option Express 72h : + 25 € HT

PRIX PROFESSIONNELS valables à partir du 01/10/2020 et susceptibles d'être modifiés. Photos non contractuelles. Tous droits réservés.


2008

			€* HT
<p>Radio CD</p> 	<p>Pioneer RDE</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Système multimédia</p> 	<p>Magneti Marelli SMEG / SMEG+ RADIO</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = mauvaise réception radio = bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = bruit interne = écran se fige = lecteur CD externe ne fonctionne pas</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>BSI</p> 	<p>Bosch RCC</p> 	<p>Nous contacter</p>	<p>Nous contacter</p>
<p>Calculateur moteur</p> 	<p>NEW</p> 	<p>véhicule ne démarre pas = calculateur verrouillé = vanne EGR ne fonctionne pas correctement = impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR = moteur s'arrête = véhicule manque de puissance = Voyant moteur allumé</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navigation</p> 	<p>Magneti Marelli SMEG / SMEG+ NAVIGATION</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = mauvaise réception radio = bluetooth ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = bruit interne = problème de réception satellite = écran se fige = lecteur CD externe ne fonctionne pas</p>	<p>299 € EXPRESS</p>
<p>Écran</p> 	<p>Continental / Sony</p> 	<p>affiche un message d'erreur = écran cassé = aucun affichage = affiche le logo seulement</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Commodo</p> 	<p>COM2008</p> 	<p>voyant airbag reste allumé = problème de commandes signalisation = problème de commandes d'essuyage = problème de commande d'avertisseur sonore (klaxon)</p>	<p>180 €</p>

* Prix forfaitaires HT incluant : transports aller/retour, réparation et contrôles, garantie 1 an, service d'assistance téléphonique | **EXPRESS** Option Express 72h : + 25 € HT

PRIX PROFESSIONNELS valables à partir du 01/10/2020 et susceptibles d'être modifiés. Photos non contractuelles. Tous droits réservés.

306

i			€* HT
<p>Radio CD</p> 	<p>Clarion RD1</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Changeur CD</p> 	<p>Clarion CDC</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>Calculateur moteur</p> 		<p>véhicule ne démarre pas = calculateur verrouillé = vanne EGR ne fonctionne pas correctement = impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR = moteur s'arrête = véhicule manque de puissance = Voyant moteur allumé</p>	<p>280 € / 380 €</p>

* Prix forfaitaires HT incluant : transports aller/retour, réparation et contrôles, garantie 1 an, service d'assistance téléphonique | **EXPRESS** Option Express 72h : + 25 € HT

307

			€* HT
<p>Radio CD</p> 	<p>Clarion / VDO / Continental RD3 / RD4</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Changeur CD</p> 	<p>Blaupunkt 5 CD</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>BSI</p> 		<p>problème code anti démarrage = problème essuie glace = problème de centralisation = problème de climatisation</p>	<p>229 €</p>
<p>Calculateur moteur</p> 		<p>véhicule ne démarre pas = calculateur verrouillé = vanne EGR ne fonctionne pas correctement = impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR = moteur s'arrête = véhicule manque de puissance = Voyant moteur allumé</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navigation</p> 	<p>Magneti Marelli RT3</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo seulement = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de son = problème de réception satellite = mauvaise réception radio = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = Téléphone ne fonctionne pas correctement</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli RT4</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo seulement = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = bluetooth ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de son = problème de réception satellite = mauvaise réception radio = affiche un message d'erreur = Jukebox ne fonctionne pas correctement = consommation anormale de courant = Téléphone ne fonctionne pas correctement</p>	<p>351,50 €</p>
<p>Écran</p> 		<p>affiche un message d'erreur = écran cassé = aucun affichage = affiche le logo seulement</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Commodo</p> 		<p>voyant airbag reste allumé = problème de commandes signalisation = problème de commandes d'essuyage = problème de commande d'avertisseur sonore (klaxon)</p>	<p>180 €</p>



<p>Radio CD</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens / Bosch RD4 / RD45</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarrer seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = consommation anormale de courant</p> <p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Radio CD</p> 	<p>NEW Clarion RD6</p> 	<p>ne s'allume pas = redémarrer seul aléatoirement = mauvaise réception radio = bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = bruit interne = écran se fige = lecture USB ne fonctionne pas correctement = consommation anormale de courant</p> <p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Changeur CD</p> 	<p>Blaupunkt 5 CD</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p> <p>180 € EXPRESS</p>
<p>Système multimédia</p> 	<p>Magneti Marelli SMEG+ RADIO</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = mauvaise réception radio = bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = bruit interne = écran se fige = lecteur CD externe ne fonctionne pas</p> <p>249 € EXPRESS</p>
	<p>Bosch RCC</p> 	<p>Nous contacter</p> <p>Nous contacter</p>
<p>BSI</p> 		<p>problème code anti démarrage = problème essuie glace = problème de centralisation = problème de climatisation</p> <p>229 €</p>
<p>Calculateur moteur</p> 		<p>véhicule ne démarre pas = calculateur verrouillé = vanne EGR ne fonctionne pas correctement = impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR = moteur s'arrête = véhicule manque de puissance = Voyant moteur allumé</p> <p>280 € / 380 €</p>



 308

i



€* HT

Navigation



Continental NAC



ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = n'affiche pas correctement la cartographie = mauvaise réception radio = affiche le logo et redémarre = problème de réception satellite = défaut audio = affiche un message d'erreur

351,50 €

Magneti Marelli RT4 / RT5



ne s'allume pas = affiche le logo seulement = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = bluetooth ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de son = problème de réception satellite = mauvaise réception radio = affiche un message d'erreur = Jukebox ne fonctionne pas correctement = consommation anormale de courant = Téléphone ne fonctionne pas correctement

351,50 €

Harman Becker RNEG



ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = problème de réception satellite = mauvaise réception radio = Bouton rotatif ne fonctionne pas correctement = dégradation esthétiques = affiche le logo seulement = N'affiche pas correctement la cartographie = affiche un message d'erreur = bruit dans les HP = réveille le réseau CAN (décharge la batterie) (décharge la batterie) = consommation anormale de courant = produit éjecte seul le CD ou change seul de source

351,50 €

EXPRESS

Harman Becker NG4



ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = bluetooth ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = réveille le réseau CAN (décharge la batterie)

351,50 €

EXPRESS

Magneti Marelli RT6 / RNEG2



ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = bluetooth ne fonctionne pas correctement = dégradation esthétiques = N'affiche pas correctement la cartographie = message : veuillez insérer le CD de navigation ou check in progress... = écran se fige = défaut audio = bruit interne = bruit dans les HP = problème de réception satellite

351,50 €

EXPRESS

Magneti Marelli SMEG+ NAVIGATION



ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = mauvaise réception radio = bluetooth ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = bruit interne = problème de réception satellite = écran se fige = lecteur CD externe ne fonctionne pas

299 €

EXPRESS

Continental / VDO / Siemens



affiche un message d'erreur = écran cassé = aucun affichage = affiche le logo seulement = Ecran saccade ou se bloque lors de l'ouverture ou la fermeture = écran escamotable ne s'ouvre pas et ne se ferme pas

249 €

EXPRESS

Écran



Continental / Sony



affiche un message d'erreur = écran cassé = aucun affichage = affiche le logo seulement

249 €

EXPRESS



308

i			€* HT
<p>Panneau clim</p> 	<p>Valeo</p> 	<p>affichage incorrect = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas</p>	<p>160 € EXPRESS</p>
<p>Combiné</p> 	<p>Magneti Marelli</p> 	<p>aucun fonctionnement = rétroéclairage ne fonctionne pas correctement = un ou plusieurs voyants ne fonctionnent pas correctement = affichage incorrect sur écran = information vitesse incorrecte = information compte-tours incorrecte = information jauge carburant incorrecte = information jauge température incorrecte = kilométrage incorrect</p>	<p>180 €</p>
<p>Commodo</p> 	<p>COM2008</p> 	<p>voyant airbag reste allumé = problème de commandes signalisation = problème de commandes d'essuyage = problème de commande d'avertisseur sonore (klaxon)</p>	<p>180 €</p>

3008

i			€* HT
<p>Radio CD</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens / Bosch RD4 / RD45</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = consommation anormale de courant</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Système multimédia</p> 	<p>Bosch RCC</p> 	<p>Nous contacter</p>	<p>Nous contacter</p>
<p>BSI</p> 	<p>NEW</p> 	<p>problème code anti démarrage = problème essuie glace = problème de centralisation = problème de climatisation</p>	<p>229 €</p>
<p>Calculateur moteur</p> 		<p>véhicule ne démarre pas = calculateur verrouillé = vanne EGR ne fonctionne pas correctement = impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR = moteur s'arrête = véhicule manque de puissance = Voyant moteur allumé</p>	<p>280 € / 380 €</p>



* Prix forfaitaires HT incluant : transports aller/retour, réparation et contrôles, garantie 1 an, service d'assistance téléphonique | **EXPRESS** Option Express 72h : + 25 € HT

 3008

i



€*
HT

Navigation



Harman Becker RNEG



ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = problème de réception satellite = mauvaise réception radio = bouton rotatif ne fonctionne pas correctement = dégradation esthétique = affiche le logo seulement = N'affiche pas correctement la cartographie = affiche un message d'erreur = bruit dans les HP = réveille le réseau CAN (décharge la batterie) = consommation anormale de courant = produit éjecte seul le CD ou change seul de source

351,50 €

EXPRESS

Harman Becker NG4



ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = bluetooth ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = réveille le réseau CAN (décharge la batterie)

351,50 €

EXPRESS

Magneti Marelli RT6 / RNEG2



ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = bluetooth ne fonctionne pas correctement = dégradation esthétique = N'affiche pas correctement la cartographie = message : veuillez insérer le CD de navigation ou check in progress... = écran se fige = défaut audio = bruit interne = bruit dans les HP = problème de réception satellite

351,50 €

EXPRESS

Continental NAC



ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = n'affiche pas correctement la cartographie = mauvaise réception radio = affiche le logo et redémarre = problème de réception satellite = défaut audio = affiche un message d'erreur

351,50 €

Continental / VDO / Siemens



affiche un message d'erreur = écran cassé = aucun affichage = affiche le logo seulement = Ecran saccade ou se bloque lors de l'ouverture ou la fermeture = écran escamotable ne s'ouvre pas et ne se ferme pas

249 €

EXPRESS

Écran



Johnson Controls VTH / HUD



bruit mécanique = aucun fonctionnement mécanique = affichage ne s'allume pas = écran se bloque

249 €

EXPRESS

Commodo



voyant airbag reste allumé = problème de commandes signalisation = problème de commandes d'essayage = problème de commande d'avertisseur sonore (klaxon)

180 €



€*_{HT}

Radio CD



Clarion RM2



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

142,50 €

Clarion RD2 / RD3




lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

142,50 €

EXPRESS

Changeur CD



Clarion CDC




lecture CD ne fonctionne pas correctement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

180 €

EXPRESS


BSI



problème code anti démarrage = problème essuie glace = problème de centralisation = problème de climatisation

229 €

Calculateur moteur



véhicule ne démarre pas = calculateur verrouillé = vanne EGR ne fonctionne pas correctement = impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR = moteur s'arrête = véhicule manque de puissance = Voyant moteur allumé

**280 € /
380 €**

Navigation




VDO / Siemens NAV VDO



ne s'allume pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

351,50 €

Commodo



voyant airbag reste allumé = problème de commandes signalisation = problème de commandes d'essuyage = problème de commande d'avertisseur sonore (klaxon)

180 €

407








i			€* HT
<p>Radio CD</p> 	<p>Continental RD4</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = consommation anormale de courant</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Changeur CD</p> 	<p>Clarion CDC</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>BSI</p> 		<p>problème code anti démarrage = problème essuie glace = problème de centralisation = problème de climatisation</p>	<p>229 €</p>
<p>Calculateur moteur</p> 		<p>véhicule ne démarre pas = calculateur verrouillé = vanne EGR ne fonctionne pas correctement = impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR = moteur s'arrête = véhicule manque de puissance = Voyant moteur allumé</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navigation</p> 	<p>Magneti Marelli RT3 / RT4</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo seulement = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de son = problème de réception satellite = mauvaise réception radio = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = Téléphone ne fonctionne pas correctement</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli RT5</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo seulement = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = bluetooth ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de son = problème de réception satellite = mauvaise réception radio = affiche un message d'erreur = JUKEBOX ne fonctionne pas correctement = consommation anormale de courant = Téléphone ne fonctionne pas correctement</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>Harman Becker RNEG</p> 	<p>ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = problème de réception satellite = mauvaise réception radio = bouton rotatif ne fonctionne pas correctement = dégradation esthétiques = affiche le logo seulement = N'affiche pas correctement la cartographie = affiche un message d'erreur = bruit dans les HP = réveille le réseau CAN (décharge la batterie) = consommation anormale de courant = produit éjecte seul le CD ou change seul de source</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
<p>Écran</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>affiche un message d'erreur = écran cassé = aucun affichage = affiche le logo seulement</p>	<p>249 € EXPRESS</p>



407

i			€* HT
<p>Combiné</p> 	<p>VDO</p> 	<p>aucun fonctionnement = rétroéclairage ne fonctionne pas correctement = un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement = affichage incorrect sur écran = information vitesse incorrecte = information compte-tours incorrecte = information jauge carburant incorrecte = information jauge température incorrecte = kilométrage incorrect</p>	<p>180 €</p>
<p>Commodo</p> 		<p>voyant airbag reste allumé = problème de commandes signalisation = problème de commandes d'essuyage = problème de commande d'avertisseur sonore (klaxon)</p>	<p>180 €</p>

4007

i			€* HT
<p>Radio CD</p> 	<p>Mitsubishi RADIO 1CD</p> 	<p>ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = défaut audio = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Changeur CD</p> 	<p>Mitsubishi RADIO 6CD</p> 	<p>ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = défaut audio = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Navigation</p> 	<p>Mitsubishi MMCS</p> 	<p>ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>499 €</p>

4008

i			€* HT
<p>Radio CD</p> 	<p>Mitsubishi RADIO 1CD</p> 	<p>ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = défaut audio = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
	<p>NEW Mitsubishi DY-5MW3R69</p> 	<p>Nous contacter</p>	<p>249 €</p>
<p>Changeur CD</p> 	<p>Mitsubishi RADIO 6CD</p> 	<p>ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = défaut audio = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Navigation</p> 	<p>Mitsubishi MMCS</p> 	<p>ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>499 €</p>
	<p>Mitsubishi NR242</p> 	<p>ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>499 €</p>



€*
HT

Radio CD



Continental RD5



bluetooth ne fonctionne pas correctement ▯ lecture CD ne fonctionne pas correctement ▯ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ▯ ne s'allume pas ▯ défaut audio ▯ mauvaise réception radio ▯ lecture USB ne fonctionne pas correctement ▯ consommation anormale de courant

142,50 €

EXPRESS

Système multimédia



Magneti Marelli SMEG+ RADIO



ne s'allume pas ▯ affiche le logo et redémarre ▯ redémarre seul aléatoirement ▯ mauvaise réception radio ▯ bluetooth ne fonctionne pas correctement ▯ défaut audio ▯ bruit interne ▯ écran se fige ▯ lecteur CD externe ne fonctionne pas

249 €

EXPRESS

Bosch RCC



Nous contacter

Nous contacter

BSI



problème code anti démarrage ▯ problème essuie glace ▯ problème de centralisation ▯ problème de climatisation

229 €

Calculateur moteur



véhicule ne démarre pas ▯ calculateur verrouillé ▯ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ▯ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ▯ moteur s'arrête ▯ véhicule manque de puissance ▯ Voyant moteur allumé

**280 € /
380 €**

Magneti Marelli RT6 / RNEG2



ne s'allume pas ▯ affiche le logo et redémarre ▯ redémarre seul aléatoirement ▯ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ▯ mauvaise réception radio ▯ lecture CD ne fonctionne pas correctement ▯ bluetooth ne fonctionne pas correctement ▯ dégradation esthétiques ▯ N'affiche pas correctement la cartographie ▯ message : veuillez insérer le CD de navigation ou check in progress... ▯ écran se fige ▯ défaut audio ▯ bruit interne ▯ bruit dans les HP ▯ problème de réception satellite

351,50 €

EXPRESS

Navigation



Magneti Marelli SMEG+ NAVIGATION



ne s'allume pas ▯ affiche le logo et redémarre ▯ redémarre seul aléatoirement ▯ mauvaise réception radio ▯ bluetooth ne fonctionne pas correctement ▯ N'affiche pas correctement la cartographie ▯ défaut audio ▯ bruit interne ▯ problème de réception satellite ▯ écran se fige ▯ lecteur CD externe ne fonctionne pas

299 €

EXPRESS

Continental NAC













ne s'allume pas ▯ redémarre seul aléatoirement ▯ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ▯ n'affiche pas correctement la cartographie ▯ mauvaise réception radio ▯ affiche le logo et redémarre ▯ problème de réception satellite ▯ défaut audio ▯ affiche un message d'erreur

351,50 €



 508

i			€* HT
<p>Écran</p> 	<p>Continental / Sony</p> 	<p>affiche un message d'erreur = écran cassé = aucun affichage = affiche le logo seulement</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>affiche un message d'erreur = écran cassé = aucun affichage = affiche le logo seulement</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
	<p>Johnson Controls VTH / HUD</p> 	<p>bruit mécanique = aucun fonctionnement mécanique = affichage ne s'allume pas = écran se bloque</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Combiné</p> 		<p>problèmes d'aiguilles. Autres : nous contacter</p>	<p>180 €</p>
<p>Commodo</p> 		<p>voyant airbag reste allumé = problème de commandes signalisation = problème de commandes d'essuyage = problème de commande d'avertisseur sonore (klaxon)</p>	<p>180 €</p>

i			€* HT
<p>Radio CD</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens / Bosch RD4 / RD45</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = consommation anormale de courant</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Système multimédia</p> 	<p>Bosch RCC</p> 	<p>Nous contacter</p>	<p>Nous contacter</p>
<p>BSI</p> 		<p>problème code anti démarrage = problème essuie glace = problème de centralisation = problème de climatisation</p>	<p>229 €</p>
<p>Calculateur moteur</p> 		<p>véhicule ne démarre pas = calculateur verrouillé = vanne EGR ne fonctionne pas correctement = impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR = moteur s'arrête = véhicule manque de puissance = Voyant moteur allumé</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navigation</p> 	<p>Harman Becker RNEG</p> 	<p>ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = problème de réception satellite = mauvaise réception radio = bouton rotatif ne fonctionne pas correctement = dégradation esthétiques = affiche le logo seulement = N'affiche pas correctement la cartographie = affiche un message d'erreur = bruit dans les HP = réveille le réseau CAN (décharge la batterie) = consommation anormale de courant = produit éjecte seul le CD ou change seul de source</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
<p>Navigation</p> 	<p>Harman Becker NG4</p> 	<p>ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = réveille le réseau CAN (décharge la batterie)</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
<p>Navigation</p> 	<p>Magneti Marelli RT6 / RNEG2</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = bluetooth ne fonctionne pas correctement = dégradation esthétiques = N'affiche pas correctement la cartographie = message : veuillez insérer le CD de navigation ou check in progress... = écran se fige = défaut audio = bruit interne = bruit dans les HP = problème de réception satellite</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
<p>Navigation</p> 	<p>Continental NAC</p> 	<p>ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = n'affiche pas correctement la cartographie = mauvaise réception radio = affiche le logo et redémarre = problème de réception satellite = défaut audio = affiche un message d'erreur</p>	<p>351,50 €</p>



 5008

i



€*_{HT}

Écran



Continental / VDO / Siemens



affiche un message d'erreur = écran cassé = aucun affichage
= affiche le logo seulement = Ecran saccade ou se bloque lors de
l'ouverture ou la fermeture = écran escamotable ne s'ouvre pas et
ne se ferme pas

249 €

EXPRESS

Johnson Controls VTH / HUD




bruit mécanique = aucun fonctionnement mécanique = affichage
ne s'allume pas = écran se bloque

249 €

EXPRESS

Commodo



NEW












voyant airbag reste allumé = problème de commandes
signalisation = problème de commandes d'essuyage = problème
de commande d'avertisseur sonore (klaxon)

180 €

i			€* HT
Radio CD 	Clarion RM2 	lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	142,50 €
	Continental RD4 	lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = consommation anormale de courant	142,50 € EXPRESS
Changeur CD 	Clarion CDC 	lecture CD ne fonctionne pas correctement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	180 € EXPRESS
BSI 		problème code anti démarrage = problème essuie glace = problème de centralisation = problème de climatisation	229 €
Calculateur moteur 		véhicule ne démarre pas = calculateur verrouillé = vanne EGR ne fonctionne pas correctement = impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR = moteur s'arrête = véhicule manque de puissance = Voyant moteur allumé	280 € / 380 €
Navigation 	Clarion RT2 	ne s'allume pas = affiche le logo seulement = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de son = problème de réception satellite = mauvaise réception radio = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = Téléphone ne fonctionne pas correctement	351,50 €
	Magneti Marelli RT3 	ne s'allume pas = affiche le logo seulement = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de son = problème de réception satellite = mauvaise réception radio = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = Téléphone ne fonctionne pas correctement	351,50 € EXPRESS



 607

i			€* _{HT}
<p>Navigation</p> 	<p>Magneti Marelli RT4 / RT5</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo seulement = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = bluetooth ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de son = problème de réception satellite = mauvaise réception radio = affiche un message d'erreur = JUKEBOX ne fonctionne pas correctement = consommation anormale de courant = Téléphone ne fonctionne pas correctement</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>NAV VDO</p> 	<p>ne s'allume pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>351,50 €</p>
<p>Écran</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>affiche un message d'erreur = écran cassé = aucun affichage = affiche le logo seulement</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Combiné</p> 	<p>VDO</p> 	<p>aucun fonctionnement = rétroéclairage ne fonctionne pas correctement = un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement = affichage incorrect sur écran = information vitesse incorrecte = information compte-tours incorrecte = information jauge carburant incorrecte = information jauge température incorrecte = kilométrage incorrect</p>	<p>180 €</p>



 <p>Radio CD</p>	<p>Clarion / VDO RD3</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p> <p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Continental / VDO / Siemens / Bosch RD4 / RD45</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = consommation anormale de courant</p> <p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Johnson Controls AVS DIN BOX B58</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = ne s'allume pas = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p> <p>249 €</p>
 <p>Changeur CD</p>	<p>Clarion CDC</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p> <p>180 € EXPRESS</p>
 <p>BSI</p>		<p>problème code anti démarrage = problème essuie glace = problème de centralisation = problème de climatisation</p> <p>229 €</p>
 <p>Calculateur moteur</p>		<p>véhicule ne démarre pas = calculateur verrouillé = vanne EGR ne fonctionne pas correctement = impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR = moteur s'arrête = véhicule manque de puissance = Voyant moteur allumé</p> <p>280 € / 380 €</p>
 <p>Navigation</p>	<p>Magneti Marelli RT3</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo seulement = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de son = problème de réception satellite = mauvaise réception radio = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = Téléphone ne fonctionne pas correctement</p> <p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli RT4 / RT5</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo seulement = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = bluetooth ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de son = problème de réception satellite = mauvaise réception radio = affiche un message d'erreur = Jukebox ne fonctionne pas correctement = consommation anormale de courant = Téléphone ne fonctionne pas correctement</p> <p>351,50 €</p>
	<p>Harman Becker RNEG</p> 	<p>ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = problème de réception satellite = mauvaise réception radio = bouton rotatif ne fonctionne pas correctement = dégradation esthétiques = affiche le logo seulement = N'affiche pas correctement la cartographie = affiche un message d'erreur = bruit dans les HP = réveille le réseau CAN (décharge la batterie) = consommation anormale de courant = produit éjecte seul le CD ou change seul de source</p> <p>351,50 € EXPRESS</p>



 807

i			€* _{HT}
<p>Écran</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens / Bosch</p> 	<p>affiche un message d'erreur ■ écran cassé ■ aucun affichage ■ affiche le logo seulement</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Combiné</p> 	<p>Magneti Marelli</p> 	<p>aucun fonctionnement ■ rétroéclairage ne fonctionne pas correctement ■ un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement ■ affichage incorrect sur écran ■ information vitesse incorrecte ■ information compte-tours incorrecte ■ information jauge carburant incorrecte ■ information jauge température incorrecte ■ kilométrage incorrect</p>	<p>180 €</p>
<p>Commodo</p> 		<p>voyant airbag reste allumé ■ problème de commandes signalisation ■ problème de commandes d'essuyage ■ problème de commande d'avertisseur sonore (klaxon)</p>	<p>180 €</p>

BIPPER

i			€* HT
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch RD4 225CD</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = consommation anormale de courant</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>BSI</p> 		<p>problème code anti démarrage = problème essuie glace = problème de centralisation = problème de climatisation</p>	<p>229 €</p>
<p>Calculateur moteur</p> 		<p>véhicule ne démarre pas = calculateur verrouillé = vanne EGR ne fonctionne pas correctement = impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR = moteur s'arrête = véhicule manque de puissance = Voyant moteur allumé</p>	<p>280 € / 380 €</p>

BOXER

i			€* HT
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch RD4 250CD</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = consommation anormale de courant</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Delphi F250FL</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = code bloqué ou perdu</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Continental VP 1</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>142,50 €</p>
	<p>Continental VP 2 RADIO</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = affichage incorrect sur écran = code bloqué ou perdu = écran tactile ne fonctionne pas correctement = affiche le logo et redémarre</p>	<p>249 €</p>

* Prix forfaitaires HT incluant : transports aller/retour, réparation et contrôles, garantie 1 an, service d'assistance téléphonique | **EXPRESS** Option Express 72h : + 25 € HT

PRIX PROFESSIONNELS valables à partir du 01/10/2020 et susceptibles d'être modifiés. Photos non contractuelles. Tous droits réservés.



BOXER

i			€* HT
<p>BSI</p> 	<p>NEW</p> 	<p>problème code anti démarrage ▫ problème essuie glace ▫ problème de centralisation ▫ problème de climatisation</p>	<p>229 €</p>
<p>Calculateur moteur</p> 		<p>véhicule ne démarre pas ▫ calculateur verrouillé ▫ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ▫ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ▫ moteur s'arrête ▫ véhicule manque de puissance ▫ Voyant moteur allumé</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navigation</p> 	<p>Magneti Marelli RT3</p> 	<p>ne s'allume pas ▫ affiche le logo seulement ▫ redémarre seul aléatoirement ▫ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ▫ lecture CD ne fonctionne pas correctement ▫ N'affiche pas correctement la cartographie ▫ problème de son ▫ problème de réception satellite ▫ mauvaise réception radio ▫ affiche un message d'erreur ▫ consommation anormale de courant ▫ Téléphone ne fonctionne pas correctement</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli RT6 / RNEG2</p> 	<p>ne s'allume pas ▫ affiche le logo et redémarre ▫ redémarre seul aléatoirement ▫ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ▫ mauvaise réception radio ▫ lecture CD ne fonctionne pas correctement ▫ bluetooth ne fonctionne pas correctement ▫ dégradation esthétiques ▫ N'affiche pas correctement la cartographie ▫ message : veuillez insérer le CD de navigation ou check in progress... ▫ écran se fige ▫ défaut audio ▫ bruit interne ▫ bruit dans les HP ▫ problème de réception satellite</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Continental VP2 NAVIGATION</p> 	<p>ne s'allume pas ▫ affiche le logo et redémarre ▫ redémarre seul aléatoirement ▫ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ▫ mauvaise réception radio ▫ N'affiche pas correctement la cartographie ▫ défaut audio ▫ problème de réception satellite ▫ affiche un message d'erreur ▫ consommation anormale de courant ▫ écran tactile ne fonctionne pas correctement ▫ lecture CD ne fonctionne pas correctement ▫ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ▫ code bloqué ou perdu</p>	<p>351,50 €</p>
<p>Écran</p> 	<p>Magna X250</p> 	<p>affiche un message d'erreur ▫ écran cassé ▫ aucun affichage ▫ affiche le logo seulement ▫ Ecran saccadé ou se bloque lors de l'ouverture ou la fermeture ▫ écran escamotable ne s'ouvre pas et ne se ferme pas</p>	<p>249 €</p>
	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>affiche un message d'erreur ▫ écran cassé ▫ aucun affichage ▫ affiche le logo seulement</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Combiné</p> 	<p>06 - 2014 →</p> 	<p>aucun fonctionnement ▫ rétroéclairage ne fonctionne pas correctement ▫ un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement ▫ affichage incorrect sur écran ▫ information vitesse incorrecte ▫ information compte-tours incorrecte ▫ information jauge carburant incorrecte ▫ information jauge température incorrecte ▫ kilométrage incorrect</p>	<p>180 €</p>

EXPERT



€* HT



Clarion RD3



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

142,50 €

EXPRESS

Continental / VDO / Siemens / Bosch RD4 / RD45



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = consommation anormale de courant

142,50 €

EXPRESS

Clarion RD6



ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = mauvaise réception radio = bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = bruit interne = écran se fige = lecture USB ne fonctionne pas correctement = consommation anormale de courant

142,50 €

EXPRESS

Système multimédia



Bosch RCC



Nous contacter

Nous contacter




BSI



problème code anti démarrage = problème essuie glace = problème de centralisation = problème de climatisation

229 €

Calculateur moteur



véhicule ne démarre pas = calculateur verrouillé = vanne EGR ne fonctionne pas correctement = impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR = moteur s'arrête = véhicule manque de puissance = Voyant moteur allumé

**280 € /
380 €**




EXPERT

	i			€* HT
Navigation 	Magneti Marelli RT4 / RT5		<ul style="list-style-type: none"> ne s'allume pas affiche le logo seulement redémarre seul aléatoirement une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas lecture CD ne fonctionne pas correctement bluetooth ne fonctionne pas correctement N'affiche pas correctement la cartographie problème de son problème de réception satellite mauvaise réception radio affiche un message d'erreur JUKEBOX ne fonctionne pas correctement consommation anormale de courant Téléphone ne fonctionne pas correctement 	351,50 €
	Harman Becker RNEG		<ul style="list-style-type: none"> ne s'allume pas redémarre seul aléatoirement une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas lecture CD ne fonctionne pas correctement bluetooth ne fonctionne pas correctement défaut audio problème de réception satellite mauvaise réception radio bouton rotatif ne fonctionne pas correctement dégradation esthétique affiche le logo seulement N'affiche pas correctement la cartographie affiche un message d'erreur bruit dans les HP réveille le réseau CAN (décharge la batterie) consommation anormale de courant produit éjecte seul le CD ou change seul de source 	351,50 € EXPRESS
	Magneti Marelli RT6 / RNEG2		<ul style="list-style-type: none"> ne s'allume pas affiche le logo et redémarre redémarre seul aléatoirement une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas mauvaise réception radio lecture CD ne fonctionne pas correctement bluetooth ne fonctionne pas correctement dégradation esthétique N'affiche pas correctement la cartographie message : veuillez insérer le CD de navigation ou check in progress... écran se fige défaut audio bruit interne bruit dans les HP problème de réception satellite 	351,50 € EXPRESS
	Continental NAC		<ul style="list-style-type: none"> ne s'allume pas redémarre seul aléatoirement Bluetooth ne fonctionne pas correctement n'affiche pas correctement la cartographie mauvaise réception radio affiche le logo et redémarre problème de réception satellite défaut audio affiche un message d'erreur 	351,50 €
Écran 	Continental / VDO / Siemens		<ul style="list-style-type: none"> affiche un message d'erreur écran cassé aucun affichage affiche le logo seulement 	249 € EXPRESS
Commodo 			<ul style="list-style-type: none"> voyant airbag reste allumé problème de commandes signalisation problème de commandes d'essuyage problème de commande d'avertisseur sonore (klaxon) 	180 €

ION















i			€* HT
Radio CD 	Pioneer RDE 	lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	142,50 € EXPRESS

PARTNER

i			€* HT
Radio CD 	Clarion RD3 	lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	142,50 € EXPRESS
	Continental / VDO / Siemens / Bosch RD4 / RD45 	lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = consommation anormale de courant	142,50 € EXPRESS
	Magneti Marelli SMEG+IV2 RADIO 	ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = mauvaise réception radio = bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = bruit interne = écran se fige = lecteur CD externe ne fonctionne pas = écran cassé	249 € EXPRESS
	NEW Clarion RD6 	ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = mauvaise réception radio = bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = bruit interne = écran se fige = lecture USB ne fonctionne pas correctement = consommation anormale de courant	142,50 € EXPRESS
Changeur CD 	Blaupunkt 5 CD 	lecture CD ne fonctionne pas correctement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	180 € EXPRESS
BSI 		problème code anti démarrage = problème essuie glace = problème de centralisation = problème de climatisation	229 €



PARTNER

i			€* HT
<p>Calculateur moteur</p> 		<p>véhicule ne démarre pas = calculateur verrouillé = vanne EGR ne fonctionne pas correctement = impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR = moteur s'arrête = véhicule manque de puissance = Voyant moteur allumé</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navigation</p> 	<p>Magneti Marelli RT4 / RT5</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo seulement = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = bluetooth ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = problème de son = problème de réception satellite = mauvaise réception radio = affiche un message d'erreur = Jukebox ne fonctionne pas correctement = consommation anormale de courant = Téléphone ne fonctionne pas correctement</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>Harman Becker RNEG</p> 	<p>ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = problème de réception satellite = mauvaise réception radio = Bouton rotatif ne fonctionne pas correctement = dégradation esthétiques = affiche le logo seulement = N'affiche pas correctement la cartographie = affiche un message d'erreur = bruit dans les HP = réveille le réseau CAN (décharge la batterie) (décharge la batterie) = consommation anormale de courant = produit éjecte seul le CD ou change seul de source</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli RT6 / RNEG2</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = bluetooth ne fonctionne pas correctement = dégradation esthétiques = N'affiche pas correctement la cartographie = message : veuillez insérer le CD de navigation ou check in progress... = écran se fige = défaut audio = bruit interne = bruit dans les HP = problème de réception satellite</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli SMEG+IV2 NAV</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = mauvaise réception radio = bluetooth ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = bruit interne = problème de réception satellite = écran se fige = lecteur CD externe ne fonctionne pas = écran cassé</p>	<p>299 € EXPRESS</p>
<p>Écran</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>affiche un message d'erreur = écran cassé = aucun affichage = affiche le logo seulement</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Combiné</p> 	<p>Jaeger PARTNER I</p> 	<p>aucun fonctionnement = rétroéclairage ne fonctionne pas correctement = un ou plusieurs voyants ne fonctionnent pas correctement = affichage incorrect sur écran = information vitesse incorrecte = information compte-tours incorrecte = information jauge carburant incorrecte = information jauge température incorrecte = kilométrage incorrect</p>	<p>180 €</p>
<p>Commodo</p> 		<p>voyant airbag reste allumé = problème de commandes signalisation = problème de commandes d'essuyage = problème de commande d'avertisseur sonore (klaxon)</p>	<p>180 €</p>



Radio CD



Continental RD4



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = consommation anormale de courant

142,50 €

EXPRESS

Continental / VDO / Siemens / Bosch RD45



bluetooth ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = ne s'allume pas = défaut audio = mauvaise réception radio = lecture USB ne fonctionne pas correctement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = entrée auxiliaire ne fonctionne pas correctement = consommation anormale de courant

142,50 €

EXPRESS


BSI



problème code anti démarrage = problème essuie glace = problème de centralisation = problème de climatisation

229 €

Calculateur moteur



véhicule ne démarre pas = calculateur verrouillé = vanne EGR ne fonctionne pas correctement = impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR = moteur s'arrête = véhicule manque de puissance = Voyant moteur allumé

**280 € /
380 €**

Harman Becker NG4



ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = bluetooth ne fonctionne pas correctement = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = réveille le réseau CAN (décharge la batterie)

351,50 €

EXPRESS

Navigation



Harman Becker RNEG



ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = problème de réception satellite = mauvaise réception radio = bouton rotatif ne fonctionne pas correctement = dégradation esthétiques = affiche le logo seulement = N'affiche pas correctement la cartographie = affiche un message d'erreur = bruit dans les HP = réveille le réseau CAN (décharge la batterie) = consommation anormale de courant = produit éjecte seul le CD ou change seul de source

351,50 €

EXPRESS

Magneti Marelli RT6 / RNEG2



ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = bluetooth ne fonctionne pas correctement = dégradation esthétiques = N'affiche pas correctement la cartographie = message : veuillez insérer le CD de navigation ou check in progress... = écran se fige = défaut audio = bruit interne = bruit dans les HP = problème de réception satellite

351,50 €

EXPRESS

Continental / VDO / Siemens / Bosch

Écran



affiche un message d'erreur = écran cassé = aucun affichage = affiche le logo seulement = Écran saccade ou se bloque lors de l'ouverture ou la fermeture = écran escamotable ne s'ouvre pas et ne se ferme pas

249 €

EXPRESS

RIFTER



€*
HT

Radio CD



NEW Clarion RD6



ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = mauvaise
réception radio = bluetooth ne fonctionne pas correctement
= défaut audio = bruit interne = écran se fige = lecture USB ne
fonctionne pas correctement = consommation anormale de courant

142,50 €

EXPRESS

AVANTIME

i			€* _{HT}
<p>Navigation</p> 	<p>VDO CNI 1</p> 	<p>ne s'allume pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = entrée auxiliaire ne fonctionne pas correctement = affichage incorrect sur écran</p>	<p>450 €</p>
<p>UCH</p> 		<p>Nous contacter</p>	<p>229 €</p>

* Prix forfaitaires HT incluant : transports aller/retour, réparation et contrôles, garantie 1 an, service d'assistance téléphonique | **EXPRESS** Option Express 72h : + 25 € HT



CAPTUR

i			€* HT
Radio CD 	HUMAX Automotive / Daewoo RADIO CLASSIC 	ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	142,50 €
Système multimédia 	Continental RADIO R-LINK1 	ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = consommation anormale de courant = télécommande ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	142,50 €
Calculateur moteur 		véhicule ne démarre pas = calculateur verrouillé = vanne EGR ne fonctionne pas correctement = impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR = moteur s'arrête = véhicule manque de puissance = Voyant moteur allumé	280 € / 380 €
Navigation 	LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION 	ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement	249 € EXPRESS
	TomTom R-LINK1 	affiche un message d'erreur = ne s'allume pas = écran tactile ne fonctionne pas correctement = problème de réception satellite = redémarre seul aléatoirement = N'affiche pas correctement la cartographie	249 €
UCH 		Nous contacter	229 €

CLIO



Radio CD



VDO TUNER LIST / UPDATE LIST



ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

142,50 €
EXPRESS

VDO UPDATE LIST



ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

142,50 €
EXPRESS

Blaupunkt / Bosch RADIOSAT CLASSIC2



ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

142,50 €
EXPRESS

Blaupunkt / Bosch RADIOSAT R2



ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

142,50 €
EXPRESS

HUMAX Automotive / Daewoo RADIO CLASSIC



ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

142,50 €

Système multimédia




Continental RADIO R-LINK1



ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = consommation anormale de courant = télécommande ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

142,50 €

Calculateur moteur



véhicule ne démarre pas = calculateur verrouillé = vanne EGR ne fonctionne pas correctement = impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR = moteur s'arrête = véhicule manque de puissance = Voyant moteur allumé

**280 € /
380 €**

Navigation



VDO CNI 1



ne s'allume pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = entrée auxiliaire ne fonctionne pas correctement = affichage incorrect sur écran

450 €

Harman Becker CGI



ne s'allume pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = entrée auxiliaire ne fonctionne pas correctement = affichage incorrect sur écran

450 €



 CLIO

i			€* HT
Navigation 	LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION 	ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement	249 € EXPRESS
	TomTom R-LINK1 	affiche un message d'erreur = ne s'allume pas = écran tactile ne fonctionne pas correctement = problème de réception satellite = redémarre seul aléatoirement = N'affiche pas correctement la cartographie	249 €
Combiné 	Johnson Controls CLIO II 	aucun fonctionnement = rétroéclairage ne fonctionne pas correctement = un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement = affichage incorrect sur écran = information vitesse incorrecte = information compte-tours incorrecte = information jauge carburant incorrecte = information jauge température incorrecte = kilométrage incorrect	150 €
	Visteon CLIO III 	aucun fonctionnement = rétroéclairage ne fonctionne pas correctement = un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement = affichage incorrect sur écran = information vitesse incorrecte = information compte-tours incorrecte = information jauge carburant incorrecte = information jauge température incorrecte = kilométrage incorrect	150 €
	Visteon CLIO IV 	aucun fonctionnement = rétroéclairage ne fonctionne pas correctement = n ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement = affichage incorrect sur écran = information vitesse incorrecte/information compte-tours incorrecte = information jauge carburant incorrecte = information jauge température incorrecte = kilométrage incorrect = n'affiche pas correctement les informations horloge et radio	150 €
UCH 		Nous contacter	229 €

ESPACE



Radio CD



Blaupunkt / Bosch RADIOSAT R2



ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

142,50 €

EXPRESS

Clarion ABB TUNER



ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = consommation anormale de courant

180 €

EXPRESS

Changeur CD



Alpine 6CD



ne s'allume pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = défaut audio = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = entrée auxiliaire ne fonctionne pas correctement = affichage incorrect sur écran

180 €

Clarion 6CD



ne s'allume pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = défaut audio = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = entrée auxiliaire ne fonctionne pas correctement = affichage incorrect sur écran

180 €

EXPRESS

Navigation



VDO CNI 1



ne s'allume pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = entrée auxiliaire ne fonctionne pas correctement = affichage incorrect sur écran

450 €

Harman Becker CGI



ne s'allume pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = entrée auxiliaire ne fonctionne pas correctement = affichage incorrect sur écran

450 €

Combiné



Jaeger Valeo ESPACE III B21



aucun fonctionnement = rétroéclairage ne fonctionne pas correctement = un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement = affichage incorrect sur écran = information vitesse incorrecte = information compte-tours incorrecte = information jauge carburant incorrecte = information jauge température incorrecte = kilométrage incorrect

180 €

Sagem / Johnson Controls ESPACE IV



aucun fonctionnement = rétroéclairage ne fonctionne pas correctement = un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement = affichage incorrect sur écran = information vitesse incorrecte = information compte-tours incorrecte = information jauge carburant incorrecte = information jauge température incorrecte = kilométrage incorrect

150 €

ESPACE IV



aucun fonctionnement = rétroéclairage ne fonctionne pas correctement = un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement = affichage incorrect sur écran = information vitesse incorrecte = information compte-tours incorrecte = information jauge carburant incorrecte = information jauge température incorrecte = kilométrage incorrect

150 €

UCH



Nous contacter

229 €



FLUENCE



Blaupunkt / Bosch RADIOSAT R2



ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

142,50 €

EXPRESS

Blaupunkt RADIOSAT CLASSIC



ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

142,50 €

EXPRESS

Continental RADIOSAT R3 (R-PLUG&RADIO+)



ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

142,50 €

EXPRESS

Continental RADIO R-LINK1



ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

142,50 €

Navigation



TomTom R-LINK1



affiche un message d'erreur = ne s'allume pas = écran tactile ne fonctionne pas correctement = problème de réception satellite = redémarre seul aléatoirement = N'affiche pas correctement la cartographie

249 €

UCH



Nous contacter

229 €

KANGOO



Radio CD



Blaupunkt RADIOSAT CLASSIC



ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

142,50 €

EXPRESS

VDO UPDATE LIST



ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

142,50 €

EXPRESS

Blaupunkt / Bosch RADIOSAT R2



ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

142,50 €

EXPRESS

Blaupunkt RADIOSAT CLASSIC2



ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

142,50 €

EXPRESS

Continental RADIOSAT R3 (R-PLUG&RADIO+)



ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

142,50 €

EXPRESS

HUMAX Automotive / Daewoo RADIO CLASSIC



ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

142,50 €


Continental RADIO R-LINK1



ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

142,50 €

Calculateur moteur



véhicule ne démarre pas = calculateur verrouillé = vanne EGR ne fonctionne pas correctement = impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR = moteur s'arrête = véhicule manque de puissance = Voyant moteur allumé

280 € /

380 €




KANGOO

i			€* HT
Navigation 	Harman Becker CGI 	ne s'allume pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = entrée auxiliaire ne fonctionne pas correctement = affichage incorrect sur écran	450 €
	TomTom R-LINK1 	affiche un message d'erreur = ne s'allume pas = écran tactile ne fonctionne pas correctement = problème de réception satellite = redémarre seul aléatoirement = N'affiche pas correctement la cartographie	249 €
Combiné 	Jaeger KANGOO I PHASE 1 (1997-2003) 	aucun fonctionnement = rétroéclairage ne fonctionne pas correctement = un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement = affichage incorrect sur écran = information vitesse incorrecte = information compte-tours incorrecte = information jauge carburant incorrecte = information jauge température incorrecte = kilométrage incorrect	150 €
UCH 		Nous contacter	229 €

KOLEOS

i			€* HT
	<p>Blaupunkt / Bosch RADIOSAT R2</p> 	<p>ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>UPDATE LIST</p> 	<p>ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Continental RADIO R-LINK1</p> 	<p>ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>142,50 €</p>
	<p>Clarion ABB TUNER</p> 	<p>ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = consommation anormale de courant</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>Changeur CD</p> 	<p>Clarion 6CD</p> 	<p>ne s'allume pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = défaut audio = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = entrée auxiliaire ne fonctionne pas correctement = affichage incorrect sur écran</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>Navigation</p> 	<p>TomTom R-LINK1</p> 	<p>affiche un message d'erreur = ne s'allume pas = écran tactile ne fonctionne pas correctement = problème de réception satellite = redémarre seul aléatoirement = N'affiche pas correctement la cartographie</p>	<p>249 €</p>
<p>UCH</p> 		<p>Nous contacter</p>	<p>229 €</p>

* Prix forfaitaires HT incluant : transports aller/retour, réparation et contrôles, garantie 1 an, service d'assistance téléphonique | **EXPRESS** Option Express 72h : + 25 € HT



LAGUNA



Radio CD

**VDO UPDATE LIST**

ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

142,50 €**EXPRESS****Blaupunkt / Bosch RADIOSAT R2**

ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

142,50 €**EXPRESS****VDO TUNER LIST / UPDATE LIST**

ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

142,50 €**EXPRESS****UPDATE LIST**

ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

142,50 €**EXPRESS****Continental RADIO R-LINK1**

ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

142,50 €**Clarion ABB TUNER**

ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = consommation anormale de courant

180 €**EXPRESS**

Changeur CD

**Alpine 6CD**


ne s'allume pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = défaut audio = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = entrée auxiliaire ne fonctionne pas correctement = affichage incorrect sur écran

180 €**Clarion 6CD**

ne s'allume pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = défaut audio = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = entrée auxiliaire ne fonctionne pas correctement = affichage incorrect sur écran

180 €**EXPRESS**

Calculateur moteur



véhicule ne démarre pas = calculateur verrouillé = vanne EGR ne fonctionne pas correctement = impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR = moteur s'arrête = véhicule manque de puissance = Voyant moteur allumé

**280 € /
380 €**

LAGUNA

				
Navigation 	VDO CNI 1		ne s'allume pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = redémarré seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = entrée auxiliaire ne fonctionne pas correctement = affichage incorrect sur écran	450 €
	Xanavi NAVI CD		ne s'allume pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = redémarré seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = entrée auxiliaire ne fonctionne pas correctement = affichage incorrect sur écran	450 €
	Harman Becker CGI		ne s'allume pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = redémarré seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = entrée auxiliaire ne fonctionne pas correctement = affichage incorrect sur écran	450 €
	VDO CNI2		ne s'allume pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = redémarré seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = entrée auxiliaire ne fonctionne pas correctement = affichage incorrect sur écran	450 €
	TomTom R-LINK1		affiche un message d'erreur = ne s'allume pas = écran tactile ne fonctionne pas correctement = problème de réception satellite = redémarré seul aléatoirement = N'affiche pas correctement la cartographie	249 €
Panneau clim 	Delphi LAGUNA II		affichage incorrect = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas	160 € EXPRESS
Combiné 	Jaeger LAGUNA II BG		aucun fonctionnement = rétroéclairage ne fonctionne pas correctement = un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement = affichage incorrect sur écran = information vitesse incorrecte = information compte-tours incorrecte = information jauge carburant incorrecte = information jauge température incorrecte = kilométrage incorrect	150 €
	LAGUNA III		aucun fonctionnement = rétroéclairage ne fonctionne pas correctement = un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement = affichage incorrect sur écran = information vitesse incorrecte = information compte-tours incorrecte = information jauge carburant incorrecte = information jauge température incorrecte = kilométrage incorrect	150 €
UCH 			Nous contacter	229 €

* Prix forfaitaires HT incluant : transports aller/retour, réparation et contrôles, garantie 1 an, service d'assistance téléphonique | EXPRESS Option Express 72h : + 25 € HT

LATITUDE

i			€* _{HT}
Radio CD 	Continental RADIO R-LINK1 	ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = consommation anormale de courant = télécommande ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	142,50 €
Navigation 	TomTom R-LINK1 	affiche un message d'erreur = ne s'allume pas = écran tactile ne fonctionne pas correctement = problème de réception satellite = redémarre seul aléatoirement = N'affiche pas correctement la cartographie	249 €
UCH 		Nous contacter	229 €

MASCOTT

i			€* _{HT}
Combiné 	NEW 	Nous contacter	150 €

MASTER



Radio CD



HUMAX Automotive / Daewoo RADIO CLASSIC



ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

142,50 €

VDO TUNER LIST / UPDATE LIST



ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

142,50 €

EXPRESS

Blaupunkt / Bosch RADIOSAT R2



ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

142,50 €

EXPRESS

Continental RADIOSAT R3 (R-PLUG&RADIO+)



ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

142,50 €

EXPRESS

VDO CNI 1



ne s'allume pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = entrée auxiliaire ne fonctionne pas correctement = affichage incorrect sur écran

450 €

Navigation



NEW LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION



ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement

249 €

EXPRESS

UCH



Nous contacter

229 €



MEGANE



Radio CD

**Philips TUNER LIST / UPDATE LIST**

ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

142,50 €**EXPRESS****VDO TUNER LIST / UPDATE LIST**

ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

142,50 €**EXPRESS****Philips TUNER LIST / UPDATE LIST**

ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

142,50 €**EXPRESS****Blaupunkt / Bosch RADIOSAT CLASSIC**

ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

142,50 €**EXPRESS****Blaupunkt / Bosch RADIOSAT R2**

ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

142,50 €**EXPRESS****Continental RADIOSAT R3 (R-PLUG&RADIO+)**


ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

142,50 €**EXPRESS****Continental RADIO R-LINK1**

ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

142,50 €

Calculateur moteur



véhicule ne démarre pas = calculateur verrouillé = vanne EGR ne fonctionne pas correctement = impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR = moteur s'arrête = véhicule manque de puissance = Voyant moteur allumé

**280 € /
380 €**



MEGANE



Navigation



VDO CNI 1



ne s'allume pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement
 = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite
 = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = entrée auxiliaire ne fonctionne pas correctement
 = affichage incorrect sur écran

450 €

VDO CNI 2



ne s'allume pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement
 = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite
 = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = entrée auxiliaire ne fonctionne pas correctement
 = affichage incorrect sur écran

450 €

Harman Becker CGI



ne s'allume pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement
 = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite
 = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = entrée auxiliaire ne fonctionne pas correctement
 = affichage incorrect sur écran

450 €

TomTom R-LINK1



affiche un message d'erreur = ne s'allume pas = écran tactile ne fonctionne pas correctement = problème de réception satellite
 = redémarre seul aléatoirement = N'affiche pas correctement la cartographie

249 €

MEGANE 2



aucun fonctionnement = rétroéclairage ne fonctionne pas correctement = un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement = affichage incorrect sur écran = information vitesse incorrecte = information compte-tours incorrecte = information jauge carburant incorrecte = information jauge température incorrecte/kilométrage incorrect = n'affiche pas correctement les informations horloge et radio

150 €

Combiné



VDO MEGANE 3



aucun fonctionnement = rétroéclairage ne fonctionne pas correctement = un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement = affichage incorrect sur écran = information vitesse incorrecte = information compte-tours incorrecte = information jauge carburant incorrecte = information jauge température incorrecte = kilométrage incorrect

150 €

UCH








Nous contacter

229 €



MODUS

i			€* HT
 Radio CD	VDO UPDATE LIST 	ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	142,50 € EXPRESS
 Calculateur moteur		véhicule ne démarre pas = calculateur verrouillé = vanne EGR ne fonctionne pas correctement = impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR = moteur s'arrête = véhicule manque de puissance = Voyant moteur allumé	280 € / 380 €
 Navigation	Harman Becker CGI 	ne s'allume pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = entrée auxiliaire ne fonctionne pas correctement = affichage incorrect sur écran	450 €
 Combiné	Johnson Controls 	aucun fonctionnement = rétroéclairage ne fonctionne pas correctement = un ou plusieurs voyants ne fonctionnent pas correctement = affichage incorrect sur écran = information vitesse incorrecte = information compte-tours incorrecte = information jauge carburant incorrecte = information jauge température incorrecte = kilométrage incorrect	150 €
 UCH		Nous contacter	229 €



SAFRANE

i			€* HT
 Navigation	VDO CNI 1 	ne s'allume pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = entrée auxiliaire ne fonctionne pas correctement = affichage incorrect sur écran	450 €
 UCH		Nous contacter	229 €

SCENIC



€* HT



VDO TUNER LIST / UPDATE LIST



ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

142,50 €

EXPRESS

Blaupunkt / Bosch RADIOSAT R2



ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

142,50 €

EXPRESS

Blaupunkt RADIOSAT CLASSIC



ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

142,50 €

EXPRESS

Continental RADIO R-LINK1



ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

142,50 €

Continental RADIOSAT R3 (R-PLUG&RADIO+)



ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

142,50 €

EXPRESS

Clarion ABB TUNER



ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = consommation anormale de courant

180 €

EXPRESS


Clarion 6CD



ne s'allume pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = défaut audio = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = entrée auxiliaire ne fonctionne pas correctement = affichage incorrect sur écran

180 €

EXPRESS



Clarion 6CD



ne s'allume pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = défaut audio = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = entrée auxiliaire ne fonctionne pas correctement = affichage incorrect sur écran

180 €

EXPRESS

Alpine 6CD



ne s'allume pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = défaut audio = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = entrée auxiliaire ne fonctionne pas correctement = affichage incorrect sur écran

180 €



 SCENIC

i			€* HT
Calculateur moteur 		véhicule ne démarre pas = calculateur verrouillé = vanne EGR ne fonctionne pas correctement = impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR = moteur s'arrête = véhicule manque de puissance = Voyant moteur allumé	280 € / 380 €
Navigation 	VDO CNI 1 	ne s'allume pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = redémarrage seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = entrée auxiliaire ne fonctionne pas correctement = affichage incorrect sur écran	450 €
	VDO CNI 2 	ne s'allume pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = redémarrage seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = entrée auxiliaire ne fonctionne pas correctement = affichage incorrect sur écran	450 €
	Harman Becker CGI 	ne s'allume pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = redémarrage seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = entrée auxiliaire ne fonctionne pas correctement = affichage incorrect sur écran	450 €
	TomTom R-LINK1 	affiche un message d'erreur = ne s'allume pas = écran tactile ne fonctionne pas correctement = problème de réception satellite = redémarrage seul aléatoirement = N'affiche pas correctement la cartographie	249 €
	Combiné 	Johnson Controls SCENIC II 	aucun fonctionnement = information jauge carburant incorrecte = information jauge température incorrecte = kilométrage incorrect = fonctionnement aléatoire = n'affiche pas correctement les informations de conduite = n'affiche pas correctement les informations horloge et radio = information sonore faible ou absente
SCENIC III 		aucun fonctionnement = rétroéclairage ne fonctionne pas correctement = un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement = affichage incorrect sur écran = information vitesse incorrecte = information compte-tours incorrecte = information jauge carburant incorrecte = information jauge température incorrecte = kilométrage incorrect = n'affiche pas correctement les informations horloge et radio	150 €
UCH 		Nous contacter	229 €

TRAFIC

	i			€* HT
Radio CD 	VDO UPDATE LIST		ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	142,50 € EXPRESS
	Blaupunkt / Bosch RADIOSAT R2		ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	142,50 € EXPRESS
	Blaupunkt RADIOSAT CLASSIC		ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	142,50 € EXPRESS
Système multimédia 	Continental RADIO R-LINK1		ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = consommation anormale de courant = télécommande ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	142,50 €
	TomTom R-LINK1		affiche un message d'erreur = ne s'allume pas = écran tactile ne fonctionne pas correctement = problème de réception satellite = redémarre seul aléatoirement = N'affiche pas correctement la cartographie	249 €
Navigation 	LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION		ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement	249 € EXPRESS
	UCH		Nous contacter	229 €

* Prix forfaitaires HT incluant : transports aller/retour, réparation et contrôles, garantie 1 an, service d'assistance téléphonique | **EXPRESS** Option Express 72h : + 25 € HT



TWINGO



Radio CD

**VDO TUNER LIST / UPDATE LIST**

ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

142,50 €**EXPRESS****Blaupunkt RADIOSAT CLASSIC**

ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

142,50 €**EXPRESS****Blaupunkt / Bosch RADIOSAT R2**

ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

142,50 €**EXPRESS****Blaupunkt RADIOSAT CLASSIC2**

ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

142,50 €**EXPRESS****Continental RADIOSAT R3 (R-PLUG&RADIO+)**

ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

142,50 €**EXPRESS****HUMAX Automotive / Daewoo RADIO CLASSIC**

ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = consommation anormale de courant = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

142,50 €**Continental RADIO R-LINK1**


ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = télécommande ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

142,50 €

Système multimédia



Calculateur moteur



véhicule ne démarre pas = calculateur verrouillé = vanne EGR ne fonctionne pas correctement = impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR = moteur s'arrête = véhicule manque de puissance = Voyant moteur allumé

**280 € /
380 €**

Navigation

**TomTom R-LINK1**

affiche un message d'erreur = ne s'allume pas = écran tactile ne fonctionne pas correctement = problème de réception satellite = redémarre seul aléatoirement = N'affiche pas correctement la cartographie

249 €

TWINGO

i			€* HT
<p>Combiné</p> 	<p>VDO / Siemens TWINGO II</p> 	<p>aucun fonctionnement = rétroéclairage ne fonctionne pas correctement = un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement = affichage incorrect sur écran = information vitesse incorrecte = information compte-tours incorrecte = information jauge carburant incorrecte = information jauge température incorrecte = kilométrage incorrect</p>	<p>150 €</p>
<p>UCH</p> 		<p>Nous contacter</p>	<p>229 €</p>

VELSATIS

i			€* HT
<p>Radio CD</p> 	<p>Clarion ABB TUNER</p> 	<p>ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = consommation anormale de courant</p>	<p>180 €</p>
<p>Changeur CD</p> 	<p>Alpine 6CD</p> 	<p>ne s'allume pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = défaut audio = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = entrée auxiliaire ne fonctionne pas correctement = affichage incorrect sur écran</p>	<p>180 €</p>
<p>Navigation</p> 	<p>VDO CNI 1</p> 	<p>ne s'allume pas = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = entrée auxiliaire ne fonctionne pas correctement = affichage incorrect sur écran</p>	<p>450 €</p>
<p>Panneau clim</p> 	<p>Delphi</p> 	<p>affichage incorrect = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas</p>	<p>160 € EXPRESS</p>
<p>UCH</p> 		<p>Nous contacter</p>	<p>229 €</p>

* Prix forfaitaires HT incluant : transports aller/retour, réparation et contrôles, garantie 1 an, service d'assistance téléphonique | **EXPRESS** Option Express 72h : + 25 € HT



WIND

i			€* HT
Radio CD 	Blaupunkt / Bosch RADIOSAT R2 	ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = consommation anormale de courant = télécommande ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	142,50 € EXPRESS
Calculateur moteur 	Continental RADIOSAT R3 (R-PLUG&RADIO+) 	ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = consommation anormale de courant = télécommande ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	142,50 € EXPRESS
UCH 		véhicule ne démarre pas = calculateur verrouillé = vanne EGR ne fonctionne pas correctement = impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR = moteur s'arrête = véhicule manque de puissance = Voyant moteur allumé	280 € / 380 €
		Nous contacter	229 €



ZOÉ

i			€* HT
Système multimédia 	Continental RADIO R-LINK1 	ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = lecture CD ne fonctionne pas correctement = Bluetooth ne fonctionne pas correctement = défaut audio = consommation anormale de courant = télécommande ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	142,50 €
Navigation 	TomTom R-LINK1 	affiche un message d'erreur = ne s'allume pas = écran tactile ne fonctionne pas correctement = problème de réception satellite = redémarre seul aléatoirement = N'affiche pas correctement la cartographie	249 €
UCH 		Nous contacter	229 €

ALHAMBRA



€*_{HT}

Radio CD



Panasonic / Technisat RCD210



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

169 €

Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

169 €

Navigation



Blaupunkt / Bosch RNS310



ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

389 €

Panasonic / Technisat EASY CONNECT



ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = n'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio/problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

389 €

ALTEA



€*_{HT}

Radio CD



Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

169 €

Technisat ULSECD



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

169 €



ALTEA

			
Navigation 	Blaupunkt / Bosch RNS310 	ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	389 €

ATECA

			
Navigation 	Panasonic / Technisat EASY CONNECT 	ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = n'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio/problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	389 €

EXEO

			
Radio CD 	Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300 	lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	169 €
Navigation 	Aisin RNS-E 	ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	389 €

IBIZA

i			€* HT
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>169 €</p>
	<p>Technisat ULSECD</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>169 €</p>
<p>Navigation</p> 	<p>Panasonic / Technisat EASY CONNECT</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = n'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio/problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>389 €</p>

LEON

i			€* HT
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>169 €</p>
	<p>Technisat ULSECD</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>169 €</p>
	<p>Blaupunkt SE350 LHDRCD300</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>169 €</p>



LEON

	i			€* HT
Navigation 		Blaupunkt / Bosch RNS310	 <p>ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	389 €
		Panasonic / Technisat EASY CONNECT	 <p>ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = n'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio/problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	389 €

TOLEDO

	i			€* HT
Radio CD 		Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310	 <p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	169 €
		Blaupunkt SE350 LHDRCD300	 <p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	169 €
Navigation 		Blaupunkt / Bosch RNS310	 <p>ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	389 €

FABIA

i	🏭	🔧	€* HT
Radio CD 	Technisat / Visteon DANCE 	lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	169 €
	NEW Technisat BLUES 	Nous contacter	169 €
Changeur CD 	Blaupunkt / Delphi BOLERO 	ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = défaut audio = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	204 €
Navigation 	Blaupunkt / Bosch AMUNDSEN 	ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = n'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	389 €

KODIAQ

i	🏭	🔧	€* HT
Navigation 	Panasonic AMUNDSEN 2 	ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = n'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	389 €
	Harman COLUMBUS 2 	ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = n'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	389 €

* Prix forfaitaires HT incluant : transports aller/retour, réparation et contrôles, garantie 1 an, service d'assistance téléphonique | **EXPRESS** Option Express 72h : + 25 € HT

OCTAVIA

i	🏭	🔧	€* HT
<p>Radio CD</p> 	<p>Technisat / Visteon DANCE</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>169 €</p>
<p>Changeur CD</p> 	<p>Blaupunkt / Delphi BOLERO</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = défaut audio = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>204 €</p>
<p>Navigation</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch AMUNDSEN</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = n'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>389 €</p>
<p>Navigation</p> 	<p>Continental COLUMBUS</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = n'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>389 €</p>
<p>Navigation</p> 	<p>Panasonic AMUNDSEN 2</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = n'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>389 €</p>
<p>Navigation</p> 	<p>Harman COLUMBUS 2</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = n'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>389 €</p>

* Prix forfaitaires HT incluant : transports aller/retour, réparation et contrôles, garantie 1 an, service d'assistance téléphonique | EXPRESS Option Express 72h : + 25 € HT

PRIX PROFESSIONNELS valables à partir du 01/10/2020 et susceptibles d'être modifiés. Photos non contractuelles. Tous droits réservés.

RAPID

i			€* HT
<p>Changeur CD</p> 	<p>Blaupunkt / Delphi BOLERO</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = défaut audio = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>204 €</p>
<p>Navigation</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch AMUNDSEN</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = n'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>389 €</p>
	<p>Continental COLUMBUS</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = n'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>389 €</p>
	<p>Panasonic AMUNDSEN 2</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = n'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>389 €</p>

* Prix forfaitaires HT incluant : transports aller/retour, réparation et contrôles, garantie 1 an, service d'assistance téléphonique | **EXPRESS** Option Express 72h : + 25 € HT



ROOMSTER



€* HT

Radio CD

**Technisat / Visteon DANCE**

lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

169 €**Blaupunkt / Bosch / Delphi SWING**

lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

169 €

Navigation

**Blaupunkt / Bosch AMUNDSEN**

ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = n'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

389 €**Continental COLUMBUS**

ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = n'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

389 €

SUPERB



€* HT

Radio CD



Blaupunkt / Bosch / Delphi SWING



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

169 €

Changeur CD



Blaupunkt / Delphi BOLERO



ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = défaut audio = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

204 €

Navigation



Blaupunkt / Bosch AMUNDSEN



ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = n'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

389 €

Continental COLUMBUS



ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = n'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

389 €

Navigation



Panasonic AMUNDSEN 2



ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = n'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

389 €

Harman COLUMBUS 2



ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = n'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

389 €

 **YETI**

i			€* HT
<p>Changeur CD</p> 	<p>Blaupunkt / Delphi BOLERO</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = défaut audio = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>204 €</p>
<p>Navigation</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch AMUNDSEN</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = n'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>389 €</p>
<p>Continental COLUMBUS</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = n'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>389 €</p>	
<p>Panasonic AMUNDSEN 2</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = n'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>389 €</p>	

* Prix forfaitaires HT incluant : transports aller/retour, réparation et contrôles, garantie 1 an, service d'assistance téléphonique | EXPRESS Option Express 72h : + 25 € HT

PRIX PROFESSIONNELS valables à partir du 01/10/2020 et susceptibles d'être modifiés. Photos non contractuelles. Tous droits réservés.

BRZ

i			€* HT
Radio CD 	Clarion PF3856 	lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	169 €

FORESTER

i			€* HT
Radio CD 	Clarion PF2952 	lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	169 €
	Clarion PF3304 	lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	169 €
	Clarion PF3493 	lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	169 €
	Clarion PF3733 	lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	169 €

* Prix forfaitaires HT incluant : transports aller/retour, réparation et contrôles, garantie 1 an, service d'assistance téléphonique | EXPRESS Option Express 72h : + 25 € HT



IMPREZA

i

€*
HT**Clarion PF2952**

lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception
radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne
s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio
= insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

169 €

Radio CD

**Clarion PF3676**

lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception
radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne
s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio
= insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

169 €

LEGACY

i

€*
HT**Clarion PF3639**

lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception
radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne
s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio
= insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

169 €

Radio CD



LEVORG

i

€*
HT**Clarion PF3760**

lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception
radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne
s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio
= insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

169 €

Radio CD



ALTO

i			€* HT
<p>Radio CD</p> 	<p>Clarion PS3101</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>169 €</p>

G.VITARA

i			€* HT
<p>Radio CD</p> 	<p>Clarion PS2599</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>169 €</p>
<p>Radio CD</p> 	<p>Clarion PS3101</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>169 €</p>
<p>Navigation</p> 	<p>Clarion QY5002</p> 	<p>ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = bluetooth ne fonctionne pas correctement</p>	<p>351,50 €</p>



JIMNY

i

€*
HT

Radio CD



Clarion PS2685



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

169 €

Clarion PS3101



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

169 €



SWIFT

i

€*
HT

Navigation



Clarion QY5002



ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = bluetooth ne fonctionne pas correctement

351,50 €



SX4

i

€*
HT

Navigation



Clarion QY5002



ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = bluetooth ne fonctionne pas correctement

351,50 €

AMAROK

			
Navigation 	Technisat RNS315 	ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	389 €

CADDY

			
Radio CD 	Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300 	lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	169 €
Navigation 	Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3) 	ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	389 €

EOS

i	🏭	🔧	€* HT
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>169 €</p>
<p>Changeur CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch / Panasonic RCD500</p>  <p>Blaupunkt / Delphi RCD510</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = télécommande ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = affichage incorrect sur écran</p> <p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = télécommande ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = affichage incorrect sur écran</p>	<p>204 €</p> <p>204 €</p>
<p>Navigation</p> 	<p>Technisat RNS315</p>  <p>Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p> <p>ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>389 €</p> <p>389 €</p>

GOLF



€*
HT

Radio CD



Panasonic / Technisat RCD210



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception
radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne
s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio
= insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

169 €

Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception
radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne
s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio
= insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

169 €

Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception
radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne
s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio
= insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

169 €

Changeur CD



Blaupunkt / Bosch / Panasonic RCD500



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception
radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne
s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio
= télécommande ne fonctionne pas correctement = insertion et
éjection CD difficiles ou inopérants = affichage incorrect sur écran

204 €

Blaupunkt / Delphi RCD510



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception
radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne
s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio
= télécommande ne fonctionne pas correctement = insertion et
éjection CD difficiles ou inopérants = affichage incorrect sur écran

204 €



GOLF



€*
HT

Blaupunkt / Bosch RNS310



ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

389 €

Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)



ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

389 €

Navigation



Delphi / Panasonic / Technisat DISCOVER MEDIA



ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = n'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

389 €

Harman DISCOVER PRO



ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = n'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

389 €

JETTA



€*
HT

Changeur CD



Blaupunkt / Bosch / Panasonic RCD500



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = télécommande ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = affichage incorrect sur écran

204 €

Blaupunkt / Delphi RCD510



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = télécommande ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = affichage incorrect sur écran

204 €

Navigation



Technisat RNS315



ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

389 €

Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)



ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

389 €

NEW BEETLE . COCCINELLE

i	🏭	🔧	€* HT
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Delphi RCD510</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = télécommande ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = affichage incorrect sur écran</p>	<p>204 €</p>
<p>Navigation</p> 	<p>Technisat RNS315</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>389 €</p>
<p>Navigation</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>389 €</p>
	<p>Delphi / Panasonic / Technisat DISCOVER MEDIA</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = n'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>389 €</p>

* Prix forfaitaires HT incluant : transports aller/retour, réparation et contrôles, garantie 1 an, service d'assistance téléphonique | EXPRESS Option Express 72h : + 25 € HT

PRIX PROFESSIONNELS valables à partir du 01/10/2020 et susceptibles d'être modifiés. Photos non contractuelles. Tous droits réservés.

PASSAT



€* HT

Radio CD



Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

169 €

Changeur CD



Blaupunkt / Bosch / Panasonic RCD500



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = télécommande ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = affichage incorrect sur écran

204 €

Blaupunkt / Delphi RCD510



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = télécommande ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = affichage incorrect sur écran

204 €

Blaupunkt RNS2



ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = n'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

389 €

Navigation



Blaupunkt / Bosch RNS310



ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

389 €

Technisat RNS315



ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

389 €

Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)



ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

389 €



PASSAT



€*_{HT}

Navigation



Blaupunkt MFD2



ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ n'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

389 €

Delphi / Panasonic / Technisat DISCOVER MEDIA



ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ n'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

389 €

Harman DISCOVER PRO



ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ n'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

389 €

POLO



€* HT



Blaupunkt / Famar RCD200



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

169 €

Panasonic / Technisat RCD210



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants


169 €

Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

169 €



Blaupunkt / Delphi RCD510



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = télécommande ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = affichage incorrect sur écran

204 €



Blaupunkt / Bosch RNS310



ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

389 €

Technisat RNS315



ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

389 €

Delphi / Panasonic / Technisat DISCOVER MEDIA



ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = n'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

389 €

SCIROCCO

i	🏭	🔧	€* HT
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>169 €</p>
<p>Changeur CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch / Panasonic RCD500</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = télécommande ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = affichage incorrect sur écran</p>	<p>204 €</p>
	<p>Blaupunkt / Delphi RCD510</p> 	<p>lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = télécommande ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = affichage incorrect sur écran</p>	<p>204 €</p>
<p>Navigation</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>389 €</p>
	<p>Delphi / Panasonic / Technisat DISCOVER MEDIA</p> 	<p>ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = n'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants</p>	<p>389 €</p>

SHARAN

				
 <p>Navigation</p>	Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)		ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	389 €
				
	Delphi / Panasonic / Technisat DISCOVER MEDIA		ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = n'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	389 €
				

TIGUAN

				
 <p>Radio CD</p>	Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310		lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	169 €
				
 <p>Changeur CD</p>	Blaupunkt / Delphi RCD510		lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = télécommande ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = affichage incorrect sur écran	204 €
				
 <p>Navigation</p>	Technisat RNS315		ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	389 €
				
	Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)		ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	389 €
				



* Prix forfaitaires HT incluant : transports aller/retour, réparation et contrôles, garantie 1 an, service d'assistance téléphonique | **EXPRESS** Option Express 72h : + 25 € HT

TIGUAN

i	🏭	🔧	€* HT
Navigation 	Delphi / Panasonic / Technisat DISCOVER MEDIA 	ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = n'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	389 €
	Harman DISCOVER PRO 	ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = n'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	389 €

TOUAREG

i	🏭	🔧	€* HT
Navigation 	Blaupunkt RNS2 	ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = n'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	389 €
	Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3) 	ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	389 €

TOURAN



€* HT

Radio CD



Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarrer seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

169 €

Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarrer seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

169 €

Changeur CD



Blaupunkt / Bosch / Panasonic RCD500



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarrer seul aléatoirement = défaut audio = télécommande ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = affichage incorrect sur écran

204 €

Blaupunkt / Delphi RCD510



lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarrer seul aléatoirement = défaut audio = télécommande ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = affichage incorrect sur écran

204 €

Navigation



Blaupunkt / Bosch RNS310



ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

389 €

Technisat RNS315



ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

389 €

Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)



ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

389 €



TOURAN


i	🏭	🔧	€* HT
Navigation 	Delphi / Panasonic / Technisat DISCOVER MEDIA 	ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = n'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	389 €
	Harman DISCOVER PRO 	ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = n'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	389 €

TRANSPORTER

i	🏭	🔧	€* HT
Radio CD 	Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310 	lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	169 €
Changeur CD 	Blaupunkt / Delphi RCD510 	lecture CD ne fonctionne pas correctement = mauvaise réception radio = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = ne s'allume pas = redémarre seul aléatoirement = défaut audio = télécommande ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants = affichage incorrect sur écran	204 €
Navigation 	Technisat RNS315 	ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	389 €
	Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3) 	ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	389 €
	NEW Delphi / Panasonic / Technisat DISCOVER MEDIA 	ne s'allume pas = affiche le logo et redémarre = redémarre seul aléatoirement = une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas = mauvaise réception radio = N'affiche pas correctement la cartographie = défaut audio = problème de réception satellite = affiche un message d'erreur = consommation anormale de courant = écran tactile ne fonctionne pas correctement = lecture CD ne fonctionne pas correctement = insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	389 €

·faurecia clarion
ELECTRONICS

Comment créer mon Compte Client sur reparlab.com en quelques clics



Accès professionnels

01 Cliquer sur Accès professionnel (en haut et à droite de la page)

02 Cliquer sur Mon compte

03 Cliquer sur Je crée mon compte

04 Saisir votre adresse électronique

05 Définir votre identifiant (Ne pas utiliser d'adresse email ni de prénom)

06 Renseigner votre code point de vente
Il s'agit de votre code de rattachement à votre réseau (exemples : 020457U01, 00025632, 6411234,...)

07 Renseigner votre adresse de livraison et si besoin votre adresse de facturation si celle-ci est différente de l'adresse de livraison

Besoin d'aide ?

Vous pouvez nous contacter :



03 83 49 44 20



service24h.cef@faurecia.com

faurecia clarion

ELECTRONICS

CLARION EUROPE S.A.S.
244, rue du Pré à Varois
54670 CUSTINES - France



Tél. 03 83 49 44 20
service24h.cef@faurecia.com

www.reparlab.com