

2021

reparlab

BY Clarion

RIPARAZIONE ELETTRONICA MULTIMARCA



RADIO CD



NAVIGAZIONE



QUADRO STRUMENTI



CENTRALINA MOTORE



CENTRALINA BODY COMPUTER



CENTRALINE TETTO RETRATTILE




PANNELLO CONTROLLO CLIMATIZZATORE



CENTRALINE SERVOSTERZO



BLOCCO COMANDO



Perché scegliere noi ?

PREZZO FORFETTARIO PER QUALSIASI GUASTO

Fino all'80% in meno
rispetto al pezzo nuovo

TRASPORTO ANDATA/RITORNO GRATUITI

12 MESI DI GARANZIA

su tutte le riparazioni

TEMPI DI RIPARAZIONE CONTENUTI

Quadro strumenti : 2 giorni*

Altri prodotti : de 2 a 5 giorni*

* tempo medio, trasporto andata/ritorno incluso

SEMPLICE E VELOCE

Ritiro e consegna presso il vostro sito

Richiesta di riparazione su

www.reparlab.com

RIPARATORE OMOLOGATO COSTRUTTORI


La qualità d'un fabbricante di prima scelta

Chi siamo ?

CLARION

Fondata nel 1947

Fabbricazione e concezione
della radio / navigazione
per l'autoveicolo



120
COLLABORATORI



94€
MILIONI



40.000
PRODOTTI
RIPARATI/ANNO



SERVIZIO ASSISTENZA
IN GARANZIA
EUROPE



PROCESSO DI RIPARAZIONE



tappa 01

Richiesta online del garage



tappa 02

Ritiro del collo da un trasportatore
lo stesso giorno se richiesta
effettuata prima di mezzogiorno



tappa 03

Ricevimento del prodotto nelle
nostre officine di riparazione nel
Nord-Est della Francia



tappa 04

Riparazione , calibrazione,
controllo



tappa 05

Ritorno del prodotto
riparato verso il garage



tappa 06

Reinstallazione del prodotto,
garanzia 12 mesi!

SOMMARIO

Alfa Romeo 04	Ford 51	Nissan 72	KANGOO 134
GIULIETTA 04	C-MAX 51	350Z 72	KOLEOS 136
MITO 05	FIESTA 52	370Z 73	LAGUNA 137
Audi 06	FOCUS 53	ALMERA 74	LATITUDE 139
A1 06	FUSION 54	CUBE 75	MASCOTT 139
A3 06	GALAXY 54	e-NV200 75	MASTER 140
A4 07	KA 54	GTR 76	MEGANE 141
A6 08	KUGA 55	JUKE 76	MODUS 143
Q7 08	MONDEO 56	LEAF 77	SAFRANE 143
TT 09	RANGER 56	MICRA 78	SCENIC 144
Citroën 10	S-MAX 57	MURANO 79	TRAFIC 146
BERLINGO 10	TRANSIT 58	NAVARA 80	TWINGO 147
C1 12	Stumento diagnostico 58	NOTE 81	VELSATIS 148
C2 13	Honda 59	PATHFINDER 82	WIND 149
C3 14	CIVIC 59	PATROL 83	ZOÉ 149
C3 AIRCROSS 16	CR-V 59	PRIMERA 84	Seat 150
C3 PICASSO 17	CR-Z 60	PULSAR 84	ALHAMBRA 150
C4 18	INSIGHT 61	QASHQAI 85	ALTEA 150
C4 AIRCROSS 20	JAZZ 61	X-TRAIL 86	ATECA 151
C4 CACTUS 21	LEGEND 60	Opel 87	EXEO 151
C4 PICASSO 21	Hyundai 62	ADAM 87	IBIZA 152
C5 23	I20 62	ANTARA 87	LEON 152
C6 25	I30 62	ASTRA 88	TOLEDO 153
C8 26	I40 62	CASCADA 89	Škoda 154
C-CROSSER 27	IX20 62	CORSA 90	FABIA 154
C-ELYSEE 28	IX35 63	INSIGNIA 90	KODIAQ 154
C-ZERO 28	SANTA FE 63	MERIVA 91	KODIAQ 154
JUMPER 29	TUCSON II 63	MOKKA 92	OCTAVIA 155
JUMPY 30	Infiniti 64	ZAFIRA 93	RAPID 156
NEMO 32	Q50 64	Peugeot 94	ROOMSTER 157
XSARA 33	Jeep 65	106 94	SUPERB 158
XSARA PICASSO 34	RENEGADE 65	107 94	YETI 159
Dacia 35	Kia 66	1007 95	Subaru 160
DOKKER 35	CEE'D 66	206 96	BRZ 160
DUSTER 36	OPTIMA 66	207 98	FORESTER 160
LOGGY 36	PICANTO 66	208 100	IMPREZA 161
LOGAN 36	RIO 67	2008 101	LEGACY 161
SANDERO 36	SORENTO 67	306 102	LEVORG 161
DS 37	SPORTAGE 67	307 103	Suzuki 162
DS3 37	VENGA 67	308 104	ALTO 162
DS4 38	Lancia 68	3008 106	G.VITARA 162
DS5 40	MUSA 68	406 108	JIMNY 163
DS7 41	PHEDRA 68	407 109	SWIFT 163
Fiat 42	YPSILON 69	4007 110	SX4 163
500 42	Mitsubishi 70	4008 111	Volkswagen 164
500L-500X 42	ASX 70	508 112	AMAROK 164
DOBLO 43	OUTLANDER 71	5008 114	CADDY 164
DUCATO 44	SPACE STAR 71	607 116	EOS 165
FIORINO 45		807 118	GOLF 166
IDEA 46		BIPPER 120	JETTA 167
MULTIPLA 46		BOXER 120	NEW BEETLE COCCINELLE 168
PALIO 46		EXPERT 122	PASSAT 170
PANDA 47		ION 124	POLO 172
PUNTO 47		PARTNER 124	SCIROCCO 173
SCUDO 48		RCZ 126	SHARAN 174
STRADA 49		RIFTER 126	TIGUAN 174
TIPO 49		Renault 128	TOUAREG 175
ULYSSE 50		AVANTIME 128	TOURAN 176
		CAPTUR 129	TRANSPORTER 177
		CLIO 130	
		ESPACE 132	
		FLUENCE 133	

GIULIETTA

i	🏭	🔧	€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Continental VP2 radio</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = il telecomando non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = visualizzazione incoretta sullo schermo = codice bloccato o perso = schermo tattile non funziona correttamente = appare il logo e si riavvia</p>	<p>249 €</p>
<p>Navigazione</p> 	<p>Continental VP2 navigation</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = codice bloccato o perso</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>Magneti Marelli NAV GIULIETTA</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = codice bloccato o perso = appare il logo e si riavvia</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Harman VP4</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = il telecomando non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = visualizzazione incoretta sullo schermo = codice bloccato o perso = schermo tattile non funziona correttamente = appare il logo e si riavvia</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>appare un messaggio di sbaglio = schermo rotto = appare solo il logo = movimento a scatti dello schermo o si blocca nel tempo dell'aperta o della chiusura = lo schermo pieghevole non si accende e non si chiude</p>	<p>249 € EXPRESS</p>

MITO

i			€*
Radio CD 	Bosch ALFA 955 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	142,50 € EXPRESS
	Continental VP2 radio 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = visualizzazione incoretta sullo schermo = codice bloccato o perso = schermo tattile non funziona correttamente = appare il logo e si riavvia	249 €
Navigazione 	Continental VP2 navigation 	non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = codice bloccato o perso	351,50 €
	NAV MITO 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = il telecomando non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = visualizzazione incoretta sullo schermo = codice bloccato o perso = schermo tattile non funziona correttamente = appare il logo e si riavvia	351,50 €

A1

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt Concert 2+ (EU AB2)</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = difetto audio = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>169 €</p>







A3

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Grundig Concert (II)</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = difetto audio = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>169 €</p>
	<p>Blaupunkt Concert 2+ (EU AB2)</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = difetto audio = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>169 €</p>
<p>Caricatore cd</p> 	<p>Panasonic Symphony (II)</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = il telecomando non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = visualizzazione incoretta sullo schermo</p>	<p>204 €</p>
<p>Navigazione</p> 	<p>Blaupunkt RNS-D</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>389 €</p>
	<p>Aisin RNS-E</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>389 €</p>
<p>Quadro strumenti</p> 	<p>1998 - 2006</p> 	<p>alcuno funzionamento = retroilluminazione non funziona = una o più spie luminose non funzionano correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo = informazione velocità incoretta = informazione contagiri incoretta = informazione indicatore carburante incoretta = informazione indicatore temperatura incoretta = chilometraggio incoretto</p>	<p>180 €</p>


A4

i			€*
Radio CD 	Grundig Concert (II) 	non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = difetto audio = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	169 €
	Blaupunkt Concert 2+ (EU AB2) 	non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = difetto audio = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	169 €
Caricatore cd 	Panasonic Symphony (II) 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = il telecomando non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = visualizzazione incoretta sullo schermo	204 €
Navigazione 	Blaupunkt RNS-D 	non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	389 €
	Aisin RNS-E 	non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	389 €
Quadro strumenti 	1998 - 2006 	alcuno funzionamento = retroilluminazione non funziona = una o più spie luminose non funzionano correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo = informazione velocità incoretta = informazione contagiri incoretta = informazione indicatore carburante incoretta = informazione indicatore temperatura incoretta = chilometraggio incoretto	180 €

A6

i			€*
<p>Caricatore cd</p> 	<p>Panasonic / SYMPHONY (II)</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = il telecomando non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = visualizzazione incoretta sullo schermo</p>	<p>204 €</p>
<p>Navigazione</p> 	<p>Blaupunkt / RNS-D</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>389 €</p>
	<p>Aisin / RNS-E</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>389 €</p>
<p>Quadro strumenti</p> 	<p>2004 - 2010</p> 	<p>alcuno funzionamento = retroilluminazione non funziona = una o più spie luminose non funzionano correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo = informazione velocità incoretta = informazione contagiri incoretta = informazione indicatore carburante incoretta = informazione indicatore temperatura incoretta = chilometraggio incoretto</p>	<p>180 €</p>

Q7

i			€*
<p>Quadro strumenti</p> 	<p>2006 - 2010</p> 	<p>alcuno funzionamento = retroilluminazione non funziona = una o più spie luminose non funzionano correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo = informazione velocità incoretta = informazione contagiri incoretta = informazione indicatore carburante incoretta = informazione indicatore temperatura incoretta = chilometraggio incoretto</p>	<p>180 €</p>



i			€*
Radio CD 	Grundig / CONCERT (II) 	non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = difetto audio = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	169 €
Caricatore cd 	Panasonic / SYMPHONY (II) 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = il telecomando non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = visualizzazione incoretta sullo schermo	204 €
Navigazione 	Aisin / RNS-E 	non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	389 €
Quadro strumenti 	1998 - 2006 	alcuno funzionamento = retroilluminazione non funziona = una o più spie luminose non funzionano correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo = informazione velocità incoretta = informazione contagiri incoretta = informazione indicatore carburante incoretta = informazione indicatore temperatura incoretta = chilometraggio incoretto	180 €

BERLINGO











i			€*
Radio CD 	Clarion RD1 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	142,50 € EXPRESS
	Clarion / VDO / Siemens RD3 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	142,50 € EXPRESS
	Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = consumo anormale di corrente	142,50 € EXPRESS
Multimedia system 	Magneti Marelli SMEG + IV2 RADIO 	non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = brutta ricevuta radio = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = Rumore interno = schermo si blocca = lettore cd esterno non funziona = schermo rotto	249 € EXPRESS
Centralina Body computer 		Problema codice immobilizzatore = Problema tergicristallo = problema della centralizzazione = Problema di climatizzazione	229 €
Centralina motore 		veicolo non si avvia = calcolatore bloccato = Valvola EGR non funziona correttamente = impossibile fare l'apprendimento della valvola EGR = motore si spegne = veicolo manca di potenza	280 € / 380 €
Navigazione 	Harman Becker RNEG 	non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = problema ricevuta satelliti = brutta ricevuta radio = pulsante rotante non funziona correttamente = degradazioni estetiche = appare solo il logo = non appare correttamente la cartografia = appare un messaggio di sbaglio = rumore negli altoparlanti = scarica la batteria = consumo anormale di corrente = prodotto fa uscire solo il CD o cambia solo il sorgente	351,50 € EXPRESS
	Magneti Marelli RT6 / RNEG2 	non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = degradazioni estetiche = non appare correttamente la cartografia = messaggio : inserire il cd di navigazione o check in progress = schermo si blocca = difetto audio = Rumore interno = rumore negli altoparlanti = problema ricevuta satelliti	351,50 € EXPRESS
	Magneti Marelli SMEG + IV2 NAV 	non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = brutta ricevuta radio = Bluetooth non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = Rumore interno = problema ricevuta satelliti = schermo si blocca = lettore cd esterno non funziona = schermo rotto	299 € EXPRESS



* Prezzi forfettari che includono : trasporto andata ritorno, riparazione e controlli , garanzia 1 anno, linea telefonica di assistenza | **EXPRESS** Opzione espressa 72 ore: + 25€

BERLINGO

i			€*
<p>Navigazione</p> 	<p>NEW Continental NAC</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = Bluetooth non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia = brutta ricevuta radio = Aparece el logo y se reinicia = problema ricevuta satelliti = difetto audio = appare un messaggio di sbaglio</p>	<p>351,50 €</p>
<p>Schermi</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>appare un messaggio di sbaglio = schermo rotto = nessuna visualizzazione = appare solo il logo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Quadro strumenti</p> 	<p>Jaeger BERLINGO I</p> 	<p>alcuno funzionamento = retroilluminazione non funziona = una o più spie luminose non funzionano correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo = informazione velocità incoretta = informazione contagiri incoretta = informazione indicatore carburante incoretta = informazione indicatore temperatura incoretta = chilometraggio incoretto</p>	<p>180 €</p>
<p>Leva indicatore direzione</p> 		<p>spia airbag resta accesa = problema di comandi segnalamento = problema di comandi di pulitura = comando di avvisatore acustico(clacson)</p>	<p>180 €</p>

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Panasonic RD3 PANA</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Centralina Body computer</p> 		<p>Problema codice immobilizzatore = Problema tergilcristallo = problema della centralizzazione = Problema di climatizzazione</p>	<p>229 €</p>
<p>Centralina motore</p> 		<p>veicolo non si avvia = calcolatore bloccato = Valvola EGR non funziona correttamente = impossibile fare l'apprendimento della valvola EGR = motore si spegne = veicolo manca di potenza</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Centraline servosterzo</p> 	<p>Fujitsu DAE C1</p> 	<p>perdita di assistenza direzione costantemente = perdita di assistenza direzione = Spia motore accesa casuale</p>	<p>150 €</p>

* Prezzi forfettari che includono : trasporto andata ritorno, riparazione e controlli , garanzia 1 anno, linea telefonica di assistenza | **EXPRESS** Opzione espressa 72 ore: + 25€

C2

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Clarion / VDO / Siemens RD3</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = consumo anormale di corrente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Caricatore cd</p> 	<p>Blaupunkt 5 CD</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>Centralina Body computer</p> 		<p>Problema codice immobilizzatore = Problema tergicristallo = problema della centralizzazione = Problema di climatizzazione</p>	<p>229 €</p>
<p>Centralina motore</p> 		<p>veicolo non si avvia = calcolatore bloccato = Valvola EGR non funziona correttamente = impossibile fare l'apprendimento della valvola EGR = motore si spegne = veicolo manca di potenza</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navigazione</p> 	<p>Magneti Marelli RT3</p> 	<p>non si accende = appare solo il logo = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = lettura cd non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
<p>Display</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>appare un messaggio di sbaglio = schermo rotto = nessuna visualizzazione = appare solo il logo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Leva indicatore direzione</p> 		<p>spia airbag resta accesa = problema di comandi segnalamento = problema di comandi di pulitura = comando di avvisatore acustico(clacson)</p>	<p>180 €</p>



Clarion / VDO / Siemens RD3



lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

142,50 €

EXPRESS

Continental / VDO / Siemens / Bosch RD4 / RD45



lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = consumo anormale di corrente

142,50 €

EXPRESS

Radio CD



NEW Clarion RD6



non si accende = si riavvia da solo per caso = brutta ricevuta radio = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = Rumore interno = schermo si blocca = lettura USB non funziona correttamente = consumo anormale di corrente

142,50 €

EXPRESS

Caricatore cd



NEW Blaupunkt 5 CD



lettura cd non funziona correttamente = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

180 €

EXPRESS

Multimedia system



NEW Magneti Marelli SMEG+IV2 RADIO



non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = brutta ricevuta radio = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = Rumore interno = schermo si blocca = lettore cd esterno non funziona = schermo rotto

249 €

EXPRESS

Bosch RCC



Contattarci

Contattarci


Centralina Body computer



Problema codice immobilizzatore = Problema tergicristallo = problema della centralizzazione = Problema di climatizzazione

229 €

Centralina motore



veicolo non si avvia = calcolatore bloccato = Valvola EGR non funziona correttamente = impossibile fare l'apprendimento della valvola EGR = motore si spegne = veicolo manca di potenza







**280 € /
380 €**









	i			€*
Navigazione 	NEW Magneti Marelli SMEG+IV2 NAV		non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = brutta ricevuta radio = Bluetooth non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = Rumore interno = problema ricevuta satelliti = schermo si blocca = lettore cd esterno non funziona = schermo rotto	299 € EXPRESS
	VDO / Siemens NAV VDO		non si accende = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	351,50 €
	Magneti Marelli RT3		non si accende = appare solo il logo = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = lettura cd non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia	351,50 € EXPRESS
	Harman Becker RNEG		non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = problema ricevuta satelliti = brutta ricevuta radio = pulsante rotante non funziona correttamente = degradazioni estetiche = appare solo il logo = non appare correttamente la cartografia = appare un messaggio di sbaglio = rumore negli altoparlanti = scarica la batteria = consumo anormale di corrente = prodotto fa uscire solo il CD o cambia solo il sorgente	351,50 € EXPRESS
	Magneti Marelli RT6 / RNEG2		non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = degradazioni estetiche = non appare correttamente la cartografia = messaggio : inserire il cd di navigazione o check in progress = schermo si blocca = difetto audio = Rumore interno = rumore negli altoparlanti = problema ricevuta satelliti	351,50 € EXPRESS
	Continental NAC		non si accende = si riavvia da solo per caso = Bluetooth non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia = brutta ricevuta radio = Aparece el logo y se reinicia = problema ricevuta satelliti = difetto audio = appare un messaggio di sbaglio	351,50 €
Schermi 	Continental / VDO / Siemens		appare un messaggio di sbaglio = schermo rotto = nessuna visualizzazione = appare solo il logo	249 € EXPRESS
	Continental C3 II		alcuno funzionamento = retroilluminazione non funziona = una o più spie luminose non funzionano correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo = informazione velocità incoretta = informazione contagiri incoretta = informazione indicatore carburante incoretta = informazione indicatore temperatura incoretta = chilometraggio incoretto	180 €



C3

i			€*
<p>Centraline tetto retrattile</p> 	<p>CTE C3 PLURIEL</p> 	<p>Nessuna azione di apertura-chiusura del tetto retrattile</p>	<p>150 €</p>
<p>Leva indicatore direzione</p> 		<p>spia airbag resta accesa = problema di comandi segnalamento = problema di comandi di pulitura = comando di avvisatore acustico(clacson)</p>	<p>180 €</p>

C3 Aircross

i			€*
<p>Multimedia system</p> 	<p>Bosch RCC</p> 	<p>Contattarci</p>	<p>Contattarci</p>
<p>Navigazione</p> 	<p>Continental NAC</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = Bluetooth non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia = brutta ricevuta radio = Aparece el logo y se reinicia = problema ricevuta satelliti = difetto audio = appare un messaggio di sbaglio</p>	<p>351,50 €</p>

* Prezzi forfettari che includono : trasporto andata ritorno, riparazione e controlli , garanzia 1 anno, linea telefonica di assistenza | **EXPRESS** Opzione espressa 72 ore: + 25€

 **C3 Picasso**

			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = consumo anormale di corrente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Centralina Body computer</p> 		<p>Problema codice immobilizzatore = Problema tergicristallo = problema della centralizzazione = Problema di climatizzazione</p>	<p>229 €</p>
<p>Centralina motore</p> 		<p>veicolo non si avvia = calcolatore bloccato = Valvola EGR non funziona correttamente = impossibile fare l'apprendimento della valvola EGR = motore si spegne = veicolo manca di potenza</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navigazione</p> 	<p>Harman Becker RNEG</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = problema ricevuta satelliti = brutta ricevuta radio = pulsante rotante non funziona correttamente = digradazioni estetiche = appare solo il logo = non appare correttamente la cartografia = appare un messaggio di sbaglio = rumore negli altoparlanti = scarica la batteria = consumo anormale di corrente = prodotto fa uscire solo il CD o cambia solo il sorgente</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli RT6 / RNEG2</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = digradazioni estetiche = non appare correttamente la cartografia = messaggio : inserire il cd di navigazione o check in progress = schermo si blocca = difetto audio = Rumore interno = rumore negli altoparlanti = problema ricevuta satelliti</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
<p>Schermi</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>appare un messaggio di sbaglio = schermo rotto = nessuna visualizzazione = appare solo il logo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>

i	🏭	🔧	€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Continental RD5</p> 	<p>Bluetooth non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = non si accende = difetto audio = brutta ricevuta radio = lettura USB non funziona correttamente = consumo anormale di corrente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Caricatore cd</p> 	<p>Blaupunkt 5 CD</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>Multimedia system</p> 	<p>Magneti Marelli SMEG+ RADIO</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = brutta ricevuta radio = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = Rumore interno = schermo si blocca = lettore cd esterno non funziona</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
	<p>Bosch RCC</p> 	<p>Contattarci</p>	<p>Contattarci</p>
<p>Centralina Body computer</p> 		<p>Problema codice immobilizzatore = Problema tergicristallo = problema della centralizzazione = Problema di climatizzazione</p>	<p>229 €</p>
<p>Centralina motore</p> 		<p>veicolo non si avvia = calcolatore bloccato = Valvola EGR non funziona correttamente = impossibile fare l'apprendimento della valvola EGR = motore si spegne = veicolo manca di potenza</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navigazione</p> 	<p>Magneti Marelli RT3</p> 	<p>non si accende = appare solo il logo = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = lettura cd non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli RT4 - RT5</p> 	<p>non si accende = appare solo il logo = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>Harman Becker RNEG</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = problema ricevuta satelliti = brutta ricevuta radio = pulsante rotante non funziona correttamente = degradazioni estetiche = appare solo il logo = non appare correttamente la cartografia = appare un messaggio di sbaglio = rumore negli altoparlanti = scarica la batteria = consumo anormale di corrente = prodotto fa uscire solo il CD o cambia solo il sorgente</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>











i			€*
Navigazione 	Magneti Marelli RT6 / RNEG2 	non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = degradazioni estetiche = non appare correttamente la cartografia = messaggio : inserire il cd di navigazione o check in progress = schermo si blocca = difetto audio = Rumore interno = rumore negli altoparlanti = problema ricevuta satelliti	351,50 € EXPRESS
	Magneti Marelli SMEG+IV2 NAVIGATION 	non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = brutta ricevuta radio = Bluetooth non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = Rumore interno = problema ricevuta satelliti = schermo si blocca = lettore cd esterno non funziona = schermo rotto	299 € EXPRESS
	Continental NAC 	non si accende = si riavvia da solo per caso = Bluetooth non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia = brutta ricevuta radio = Aparece el logo y se reinicia = problema ricevuta satelliti = difetto audio = appare un messaggio di sbaglio	351,50 €
Schermi 	Continental / VDO / Siemens 	appare un messaggio di sbaglio = schermo rotto = nessuna visualizzazione = appare solo il logo	249 € EXPRESS
	Continental / Sony 	appare un messaggio di sbaglio = schermo rotto = nessuna visualizzazione = appare solo il logo	249 € EXPRESS
Quadro strumenti 	Johnson Controls 2004 - 2010 	alcuno funzionamento = retroilluminazione non funziona = una o più spie luminose non funzionano correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo = informazione velocità incoretta = informazione contagiri incoretta = informazione indicatore carburante incoretta = informazione indicatore temperatura incoretta = chilometraggio incoretto	180 €
	Continental 2010 - 2018 	alcuno funzionamento = retroilluminazione non funziona = una o più spie luminose non funzionano correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo = informazione velocità incoretta = informazione contagiri incoretta = informazione indicatore carburante incoretta = informazione indicatore temperatura incoretta = chilometraggio incoretto	180 €
Leva indicatore direzione 		spia airbag resta accesa = problema di comandi segnalamento = problema di comandi di pulitura = comando di avvisatore acustico(clacson)	180 €



C4 AIRCROSS

i			€*
Radio CD 	Mitsubishi RADIO 1CD 	non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = difetto audio = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	249 € EXPRESS
	NEW Mitsubishi DY-5MW3R69 	Contattarci	249 €
Caricatore cd 	Mitsubishi RADIO 6CD 	non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = difetto audio = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	249 € EXPRESS
Navigazione 	Mitsubishi MMCS 	non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	499 €
	Mitsubishi NR242 	non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	499 €

C4 CACTUS

i	🏭	🔧	€*
<p>Multimedia system</p> 	<p>Magneti Marelli SMEG+ RADIO</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = brutta ricevuta radio = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = Rumore interno = schermo si blocca = lettore cd esterno non funziona</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Centralina motore</p> 		<p>veicolo non si avvia = calcolatore bloccato = Valvola EGR non funziona correttamente = impossibile fare l'apprendimento della valvola EGR = motore si spegne = veicolo manca di potenza</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navigazione</p> 	<p>Magneti Marelli SMEG+ NAVIGATION</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = brutta ricevuta radio = Bluetooth non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = Rumore interno = problema ricevuta satelliti = schermo si blocca = lettore cd esterno non funziona</p>	<p>299 € EXPRESS</p>
<p>Schermi</p> 	<p>Continental / Sony</p> 	<p>appare un messaggio di sbaglio = schermo rotto = nessuna visualizzazione = appare solo il logo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>

C4 PICASSO

i	🏭	🔧	€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = consumo anormale di corrente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Caricatore cd</p> 	<p>Blaupunkt 5 CD</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>Multimedia system</p> 	<p>Magneti Marelli SMEG+ RADIO</p>  <p>Bosch RCC</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = brutta ricevuta radio = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = Rumore interno = schermo si blocca = lettore cd esterno non funziona</p> <p>Contattarci</p>	<p>249 € EXPRESS</p> <p>Contattarci</p>

* Prezzi forfettari che includono : trasporto andata ritorno, riparazione e controlli , garanzia 1 anno, linea telefonica di assistenza | **EXPRESS** Opzione espressa 72 ore: + 25€
PREZZI PROFESSIONALI validi a partire dal 01/10/2020 e che possono essere modificati. Foto non contrattuali. Tutti i diritti riservati.



C4 Picasso

			€*
<p>Centralina motore</p> 		<p>veicolo non si avvia = calcolatore bloccato = Valvola EGR non funziona correttamente = impossibile fare l'apprendimento della valvola EGR = motore si spegne = veicolo manca di potenza</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navigazione</p> 	<p>Magneti Marelli RT3</p> 	<p>non si accende = appare solo il logo = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = lettura cd non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli RT4 / RT5</p> 	<p>non si accende = appare solo il logo = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>Harman Becker RNEG</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = problema ricevuta satelliti = brutta ricevuta radio = pulsante rotante non funziona correttamente = degradazioni estetiche = appare solo il logo = non appare correttamente la cartografia = appare un messaggio di sbaglio = rumore negli altoparlanti = scarica la batteria = consumo anormale di corrente = prodotto fa uscire solo il CD o cambia solo il sorgente</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli RT6 / RNEG2</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = degradazioni estetiche = non appare correttamente la cartografia = messaggio : inserire il cd di navigazione o check in progress = schermo si blocca = difetto audio = Rumore interno = rumore negli altoparlanti = problema ricevuta satelliti</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
<p>Navigazione</p> 	<p>Magneti Marelli SMEG+ NAVIGATION</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = brutta ricevuta radio = Bluetooth non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = Rumore interno = problema ricevuta satelliti = schermo si blocca = lettore cd esterno non funziona</p>	<p>299 € EXPRESS</p>
	<p>Continental NAC</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = Bluetooth non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia = brutta ricevuta radio = Aparece el logo y se reinicia = problema ricevuta satelliti = difetto audio = appare un messaggio di sbaglio</p>	<p>351,50 €</p>
<p>Schermi</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>appare un messaggio di sbaglio = schermo rotto = nessuna visualizzazione = appare solo il logo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
	<p>Continental / Sony</p> 	<p>appare un messaggio di sbaglio = schermo rotto = nessuna visualizzazione = appare solo il logo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>

 **C5**










i			€*
Radio CD 	Clarion / VDO / Siemens RD2 / RD3 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	142,50 € EXPRESS
	Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = consumo anormale di corrente	142,50 € EXPRESS
Caricatore cd 	Clarion CDC 	lettura cd non funziona correttamente = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	180 € EXPRESS
Multimedia system 	Magneti Marelli SMEG+ RADIO 	non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = brutta ricevuta radio = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = Rumore interno = schermo si blocca = lettore cd esterno non funziona	249 € EXPRESS
Centralina Body computer 		Problema codice immobilizzatore = Problema tergicristallo = problema della centralizzazione = Problema di climatizzazione	229 €
Centralina motore 		veicolo non si avvia = calcolatore bloccato = Valvola EGR non funziona correttamente = impossibile fare l'apprendimento della valvola EGR = motore si spegne = veicolo manca di potenza	280 € / 380 €
Navigazione 	Clarion RT2 	non si accende = appare solo il logo = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = lettura cd non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia	351,50 €
	Magneti Marelli RT3 	non si accende = appare solo il logo = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = lettura cd non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia	351,50 € EXPRESS
	Magneti Marelli RT4 / RT5 	non si accende = appare solo il logo = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia	351,50 €
	Harman Becker RNEG 	non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = problema ricevuta satelliti = brutta ricevuta radio = pulsante rotante non funziona correttamente = degradazioni estetiche = appare solo il logo = non appare correttamente la cartografia = appare un messaggio di sbaglio = rumore negli altoparlanti = scarica la batteria = consumo anormale di corrente = prodotto fa uscire solo il CD o cambia solo il sorgente	351,50 € EXPRESS



* Prezzi forfettari che includono : trasporto andata ritorno, riparazione e controlli , garanzia 1 anno, linea telefonica di assistenza | **EXPRESS** Opzione espressa 72 ore: + 25€
PREZZI PROFESSIONALI validi a partire dal 01/10/2020 e che possono essere modificati. Foto non contrattuali. Tutti i diritti riservati.

	i			€*
Navigazione 	Harman Becker NG4 	non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = scarica la batteria	351,50 € EXPRESS	
	Magneti Marelli RT6 / RNEG2 	non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = digradazioni estetiche = non appare correttamente la cartografia = messaggio : inserire il cd di navigazione o check in progress = schermo si blocca = difetto audio = Rumore interno = rumore negli altoparlanti = problema ricevuta satelliti	351,50 € EXPRESS	
	VDO / Siemens NAV VDO 	non si accende = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	351,50 €	
	Magneti Marelli SMEG+ NAVIGATION 	non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = brutta ricevuta radio = Bluetooth non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = Rumore interno = problema ricevuta satelliti = schermo si blocca = lettore cd esterno non funziona	299 € EXPRESS	
Schermi 	Continental / Sony 	appare un messaggio di sbaglio = schermo rotto = nessuna visualizzazione = appare solo il logo	249 € EXPRESS	
	Continental / VDO / Siemens 	appare un messaggio di sbaglio = schermo rotto = nessuna visualizzazione = appare solo il logo	249 € EXPRESS	
Quadro strumenti 	Jaeger 	alcuno funzionamento = retroilluminazione non funziona = una o più spie luminose non funzionano correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo = informazione velocità incoretta = informazione contagiri incoretta = informazione indicatore carburante incoretta = informazione indicatore temperatura incoretta = chilometraggio incoretto	180 €	
	C5 II 	alcuno funzionamento = retroilluminazione non funziona = una o più spie luminose non funzionano correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo = informazione velocità incoretta = informazione contagiri incoretta = informazione indicatore carburante incoretta = informazione indicatore temperatura incoretta = chilometraggio incoretto	180 €	
Leva indicatore direzione 		spia airbag resta accesa = problema di comandi segnalamento = problema di comandi di pulitura = comando di avvisatore acustico(clacson)	180 €	

 **C6**

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = consumo anormale di corrente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Caricatore cd</p> 	<p>Clarion CDC</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>Centralina Body computer</p> 		<p>Problema codice immobilizzatore = Problema tergicristallo = problema della centralizzazione = Problema di climatizzazione</p>	<p>229 €</p>
<p>Centralina motore</p> 		<p>veicolo non si avvia = calcolatore bloccato = Valvola EGR non funziona correttamente = impossibile fare l'apprendimento della valvola EGR = motore si spegne = veicolo manca di potenza</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navigazione</p> 	<p>Magneti Marelli RT3</p> 	<p>non si accende = appare solo il logo = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = lettura cd non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli RT4 / RT5</p> 	<p>non si accende = appare solo il logo = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia</p>	<p>351,50 €</p>
<p>Schermi</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>appare un messaggio di sbaglio = schermo rotto = nessuna visualizzazione = appare solo il logo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Quadro strumenti</p> 	<p>Borg / Jaeger</p> 	<p>alcuno funzionamento = retroilluminazione non funziona = una o più spie luminose non funzionano correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo = informazione velocità incoretta = informazione contagiri incoretta = informazione indicatore carburante incoretta = informazione indicatore temperatura incoretta = chilometraggio incoretto</p>	<p>180 €</p>

* Prezzi forfettari che includono : trasporto andata ritorno, riparazione e controlli , garanzia 1 anno, linea telefonica di assistenza | **EXPRESS** Opzione espressa 72 ore: + 25€
PREZZI PROFESSIONALI validi a partire dal 01/10/2020 e che possono essere modificati. Foto non contrattuali. Tutti i diritti riservati.



Radio CD



Clarion / VDO / Siemens RD3



lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

142,50 €

EXPRESS

Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45




lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = consumo anormale di corrente

142,50 €

EXPRESS

Caricatore cd



Clarion CDC



lettura cd non funziona correttamente = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

180 €

EXPRESS


Centralina Body computer



Problema codice immobilizzatore = Problema tergicristallo = problema della centralizzazione = Problema di climatizzazione

229 €

Centralina motore



veicolo non si avvia = calcolatore bloccato = Valvola EGR non funziona correttamente = impossibile fare l'apprendimento della valvola EGR = motore si spegne = veicolo manca di potenza

**280 € /
380 €**

Magneti Marelli RT3



non si accende = appare solo il logo = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = lettura cd non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia

351,50 €

EXPRESS

Magneti Marelli RT4 / RT5



non si accende = appare solo il logo = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia

351,50 €

Navigazione



Magneti Marelli RT6 / RNEG2



non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = digradazioni estetiche = non appare correttamente la cartografia = messaggio : inserire il cd di navigazione o check in progress = schermo si blocca = difetto audio = Rumore interno = rumore negli altoparlanti = problema ricevuta satelliti

351,50 €

EXPRESS

Harman Becker RNEG



non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = problema ricevuta satelliti = brutta ricevuta radio = pulsante rotante non funziona correttamente = digradazioni estetiche = appare solo il logo = non appare correttamente la cartografia = scarica la batteria = consumo anormale di corrente = prodotto fa uscire solo il CD o cambia solo il sorgente

351,50 €









EXPRESS



 C8

i			€*
<p>Schermi</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>appare un messaggio di sbaglio = schermo rotto = nessuna visualizzazione = appare solo il logo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Quadro strumenti</p> 	<p>Magneti Marelli</p> 	<p>alcuno funzionamento = retroilluminazione non funziona = una o più spie luminose non funzionano correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo = informazione velocità incoretta = informazione contagiri incoretta = informazione indicatore carburante incoretta = informazione indicatore temperatura incoretta = chilometraggio incoretto</p>	<p>180 €</p>
	<p>Magneti Marelli</p> 	<p>alcuno funzionamento = retroilluminazione non funziona = una o più spie luminose non funzionano correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo = informazione velocità incoretta = informazione contagiri incoretta = informazione indicatore carburante incoretta = informazione indicatore temperatura incoretta = chilometraggio incoretto</p>	<p>180 €</p>
<p>Leva indicatore direzione</p> 		<p>spia airbag resta accesa = problema di comandi segnalamento = problema di comandi di pulitura = comando di avvisatore acustico(clacson)</p>	<p>180 €</p>

 C-CROSSER

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Mitsubishi RADIO 1CD</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = difetto audio = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Caricatore cd</p> 	<p>Mitsubishi RADIO 6CD</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = difetto audio = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Navigazione</p> 	<p>Mitsubishi MMCS</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>499 €</p>

* Prezzi forfettari che includono : trasporto andata ritorno, riparazione e controlli , garanzia 1 anno, linea telefonica di assistenza | **EXPRESS** Opzione espressa 72 ore: + 25€
PREZZI PROFESSIONALI validi a partire dal 01/10/2020 e che possono essere modificati. Foto non contrattuali. Tutti i diritti riservati.

C-ELYSEE

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens / Bosch RD45</p> 	<p>Bluetooth non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = non si accende = difetto audio = brutta ricevuta radio = lettura USB non funziona correttamente = uno o più tasti non funzionano = entrata ausiliaria non funziona correttamente = consumo anormale di corrente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Multimedia system</p> 	<p>Bosch / RCC</p> 	<p>Contattarci</p>	<p>Contattarci</p>
<p>Centralina motore</p> 		<p>veicolo non si avvia = calcolatore bloccato = Valvola EGR non funziona correttamente = impossibile fare l'apprendimento della valvola EGR = motore si spegne = veicolo manca di potenza</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navigazione</p> 	<p>Continental NAC</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = Bluetooth non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia = brutta ricevuta radio = Aparece el logo y se reinicia = problema ricevuta satelliti = difetto audio = appare un messaggio di sbaglio</p>	<p>351,50 €</p>

C-ZERO

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Pioneer / RDE</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>

 **JUMPER**

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch RD4 250CD</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = consumo anormale di corrente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Delphi F250FL</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = codice bloccato o perso</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Continental VP1</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>142,50 €</p>
	<p>Continental VP2 RADIO</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = visualizzazione incorretta sullo schermo = codice bloccato o perso = schermo tattile non funziona correttamente = appare il logo e si riavvia</p>	<p>249 €</p>
<p>Centralina motore</p> 		<p>veicolo non si avvia = calcolatore bloccato = Valvola EGR non funziona correttamente = impossibile fare l'apprendimento della valvola EGR = motore si spegne = veicolo manca di potenza</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navigazione</p> 	<p>Magneti Marelli RT3</p> 	<p>non si accende = appare solo il logo = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = lettura cd non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Continental VP2 NAVIGATION</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = codice bloccato o perso</p>	<p>351,50 €</p>



JUMPER

i			€*
<p>Schermi</p> 	<p>Magna X250</p> 	<p>appare un messaggio di sbaglio = schermo rotto = appare solo il logo = movimento a scatti dello schermo o si blocca nel tempo dell'aperta o della chiusura = lo schermo pieghevole non si accende e non si chiude</p>	<p>249 €</p>
<p>Quadro strumenti</p> 	<p>06 - 2014 →</p> 	<p>alcuno funzionamento = retroilluminazione non funziona = una o più spie luminose non funzionano correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo = informazione velocità incoretta = informazione contagiri incoretta = informazione indicatore carburante incoretta = informazione indicatore temperatura incoretta = chilometraggio incoretto</p>	<p>180 €</p>

JUMPY

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = consumo anormale di corrente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Clarion RD6</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = brutta ricevuta radio = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = Rumore interno = schermo si blocca = lettura USB non funziona correttamente = consumo anormale di corrente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Multimedia system</p> 	<p>Bosch RCC</p> 	<p>Contattarci</p>	<p>Contattarci</p>
<p>Centralina Body computer</p> 	<p>NEW</p> 	<p>Problema codice immobilizzatore = Problema tergicristallo = problema della centralizzazione = Problema di climatizzazione</p>	<p>229 €</p>
<p>Centralina motore</p> 		<p>veicolo non si avvia = calcolatore bloccato = Valvola EGR non funziona correttamente = impossibile fare l'apprendimento della valvola EGR = motore si spegne = veicolo manca di potenza</p>	<p>280 € / 380 €</p>



* Prezzi forfettari che includono : trasporto andata ritorno, riparazione e controlli , garanzia 1 anno, linea telefonica di assistenza | **EXPRESS** Opzione espressa 72 ore: + 25€

 JUMPY

i			€*
<p>Navigazione</p> 	<p>Magneti Marelli RT3</p> 	<p>non si accende = appare solo il logo = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = lettura cd non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli RT4 / RT5</p> 	<p>non si accende = appare solo il logo = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>Harman Becker RNEG</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = problema ricevuta satelliti = brutta ricevuta radio = pulsante rotante non funziona correttamente = digradazioni estetiche = appare solo il logo = non appare correttamente la cartografia = appare un messaggio di sbaglio = rumore negli altoparlanti = scarica la batteria = consumo anormale di corrente = prodotto fa uscire solo il CD o cambia solo il sorgente</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli RT6 / RNEG2</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = digradazioni estetiche = non appare correttamente la cartografia = messaggio : inserire il cd di navigazione o check in progress = schermo si blocca = difetto audio = Rumore interno = rumore negli altoparlanti = problema ricevuta satelliti</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Continental NAC</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = Bluetooth non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia = brutta ricevuta radio = Aparece el logo y se reinicia = problema ricevuta satelliti = difetto audio = appare un messaggio di sbaglio</p>	<p>351,50 €</p>
<p>Schermi</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>appare un messaggio di sbaglio = schermo rotto = nessuna visualizzazione = appare solo il logo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Leva indicatore direzione</p> 		<p>spia airbag resta accesa = problema di comandi segnalamento = problema di comandi di pulitura = comando di avvisatore acustico(clacson)</p>	<p>180 €</p>

* Prezzi forfettari che includono : trasporto andata ritorno, riparazione e controlli , garanzia 1 anno, linea telefonica di assistenza | **EXPRESS** Opzione espressa 72 ore: + 25€
PREZZI PROFESSIONALI validi a partire dal 01/10/2020 e che possono essere modificati. Foto non contrattuali. Tutti i diritti riservati.

NEMO

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch RD4 225CD</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = consumo anormale di corrente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Centralina Body computer</p> 		<p>Problema codice immobilizzatore = Problema tergcristallo = problema della centralizzazione = Problema di climatizzazione</p>	<p>229 €</p>
<p>Centralina motore</p> 		<p>veicolo non si avvia = calcolatore bloccato = Valvola EGR non funziona correttamente = impossibile fare l'apprendimento della valvola EGR = motore si spegne = veicolo manca di potenza</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Leva indicatore direzione</p> 		<p>spia airbag resta accesa = problema di comandi segnalamento = problema di comandi di pulitura = comando di avvisatore acustico(ciacson)</p>	<p>180 €</p>

* Prezzi forfettari che includono : trasporto andata ritorno, riparazione e controlli , garanzia 1 anno, linea telefonica di assistenza | **EXPRESS** Opzione espressa 72 ore: + 25€

 XSARA

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Clarion / VDO / Siemens RD2 / RD3</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Caricatore cd</p> 	<p>Clarion CDC</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>Centralina Body computer</p> 	<p>NEW</p> 	<p>Problema codice immobilizzatore = Problema tergilcristallo = problema della centralizzazione = Problema di climatizzazione</p>	<p>229 €</p>
<p>Centralina motore</p> 		<p>veicolo non si avvia = calcolatore bloccato = Valvola EGR non funziona correttamente = impossibile fare l'apprendimento della valvola EGR = motore si spegne = veicolo manca di potenza</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navigazione</p> 	<p>Clarion RT2</p> 	<p>non si accende = appare solo il logo = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = lettura cd non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>VDO / Siemens NAV VDO</p> 	<p>non si accende = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>351,50 €</p>
<p>Leva indicatore direzione</p> 		<p>spia airbag resta accesa = problema di comandi segnalamento = problema di comandi di pulitura = comando di avvisatore acustico(clacson)</p>	<p>180 €</p>

XSARA PICASSO

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Clarion / VDO / Siemens RD2 / RD3</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Centralina Body computer</p> 		<p>Problema codice immobilizzatore = Problema tergilcristallo = problema della centralizzazione = Problema di climatizzazione</p>	<p>229 €</p>
<p>Centralina motore</p> 		<p>veicolo non si avvia = calcolatore bloccato = Valvola EGR non funziona correttamente = impossibile fare l'apprendimento della valvola EGR = motore si spegne = veicolo manca di potenza</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navigazione</p> 	<p>VDO / Siemens NAV VDO</p> 	<p>non si accende = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>351,50 €</p>
<p>Leva indicatore direzione</p> 		<p>spia airbag resta accesa = problema di comandi segnalamento = problema di comandi di pulitura = comando di avvisatore acustico(clacson)</p>	<p>180 €</p>

* Prezzi forfettari che includono : trasporto andata ritorno, riparazione e controlli , garanzia 1 anno, linea telefonica di assistenza | **EXPRESS** Opzione espressa 72 ore: + 25€



DOKKER

i			€*
Radio CD 	HUMAX Automotive / Daewoo RADIO CLASSIC 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	142,50 €
Navigazione 	LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION 	non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente	249 € EXPRESS







DUSTER

i			€*
Radio CD 	HUMAX Automotive / Daewoo RADIO CLASSIC 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	142,50 €
Centralina motore 	NEW 	veicolo non si avvia = calcolatore bloccato = Valvola EGR non funziona correttamente = impossibile fare l'apprendimento della valvola EGR = motore si spegne = veicolo manca di potenza	280 € / 380 €
Navigazione 	LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION 	non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente	249 € EXPRESS








LODGY

			€*
Radio CD 	HUMAX Automotive / Daewoo RADIO CLASSIC 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	142,50 €
Navigazione 	LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION 	non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente	249 € EXPRESS

LOGAN

			€*
Radio CD 	HUMAX Automotive / Daewoo RADIO CLASSIC 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	142,50 €
Navigazione 	LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION 	non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente	249 € EXPRESS

SANDERO

			€*
Radio CD 	HUMAX Automotive / Daewoo RADIO CLASSIC 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	142,50 €
Navigazione 	LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION 	non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente	249 € EXPRESS

* Prezzi forfettari che includono : trasporto andata ritorno, riparazione e controlli , garanzia 1 anno, linea telefonica di assistenza | **EXPRESS** Opzione espressa 72 ore: + 25€



DS3

i			€*
Radio CD 	Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = consumo anormale di corrente	142,50 € EXPRESS
Multimedia system 	Magneti Marelli SMEG+ RADIO 	non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = brutta ricevuta radio = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = Rumore interno = schermo si blocca = lettore cd esterno non funziona	249 € EXPRESS
Centralina Body computer 	NEW 	Problema codice immobilizzatore = Problema tergicristallo = problema della centralizzazione = Problema di climatizzazione	229 €
Centralina motore 		veicolo non si avvia = calcolatore bloccato = Valvola EGR non funziona correttamente = impossibile fare l'apprendimento della valvola EGR = motore si spegne = veicolo manca di potenza	280 € / 380 €
Navigazione 	Harman Becker RNEG 	non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = problema ricevuta satelliti = brutta ricevuta radio = pulsante rotante non funziona correttamente = digradazioni estetiche = appare solo il logo = non appare correttamente la cartografia = appare un messaggio di sbaglio = rumore negli altoparlanti = scarica la batteria = consumo anormale di corrente = prodotto fa uscire solo il CD o cambia solo il sorgente	351,50 € EXPRESS
	Magneti Marelli RT6 / RNEG2 	non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = digradazioni estetiche = non appare correttamente la cartografia = messaggio : inserire il cd di navigazione o check in progress = schermo si blocca = difetto audio = Rumore interno = rumore negli altoparlanti = problema ricevuta satelliti	351,50 € EXPRESS
	Magneti Marelli SMEG+ NAVIGATION 	non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = brutta ricevuta radio = Bluetooth non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = Rumore interno = problema ricevuta satelliti = schermo si blocca = lettore cd esterno non funziona	351,50 € EXPRESS
Schermi 	Continental / VDO / Siemens 	appare un messaggio di sbaglio = schermo rotto = nessuna visualizzazione = appare solo il logo	249 € EXPRESS
	Continental / Sony 	appare un messaggio di sbaglio = schermo rotto = nessuna visualizzazione = appare solo il logo	249 € EXPRESS

 **DS3**

i			€*
<p>Quadro strumenti</p> 	<p>Continental</p> 	<p>alcuno funzionamento = retroilluminazione non funziona = una o più spie luminose non funzionano correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo = informazione velocità incoretta = informazione contagiri incoretta = informazione indicatore carburante incoretta = informazione indicatore temperatura incoretta = chilometraggio incoretto</p>	<p>180 €</p>
<p>Leva indicatore direzione</p> 		<p>spia airbag resta accesa = problema di comandi segnalamento = problema di comandi di pulitura = comando di avvisatore acustico(ciacson)</p>	<p>180 €</p>

 **DS4**

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Continental RD5</p> 	<p>Bluetooth non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = non si accende = difetto audio = brutta ricevuta radio = lettura USB non funziona correttamente = consumo anormale di corrente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Multimedia system</p> 	<p>Magneti Marelli SMEG+ RADIO</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = brutta ricevuta radio = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = Rumore interno = schermo si blocca = lettore cd esterno non funziona</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
	<p>Bosch RCC</p> 	<p>Contattarci</p>	<p>Contattarci</p>
<p>Centralina motore</p> 		<p>veicolo non si avvia = calcolatore bloccato = Valvola EGR non funziona correttamente = impossibile fare l'apprendimento della valvola EGR = motore si spegne = veicolo manca di potenza</p>	<p>280 € / 380 €</p>



i			€*
Navigazione 	Magneti Marelli RT6 / RNEG2 	non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = digradazioni estetiche = non appare correttamente la cartografia = messaggio : inserire il cd di navigazione o check in progress = schermo si blocca = difetto audio = Rumore interno = rumore negli altoparlanti = problema ricevuta satelliti	351,50 € EXPRESS
	Magneti Marelli SMEG+ NAVIGATION 	non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = brutta ricevuta radio = Bluetooth non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = Rumore interno = problema ricevuta satelliti = schermo si blocca = lettore cd esterno non funziona	299 € EXPRESS
	Continental NAC 	non si accende = si riavvia da solo per caso = Bluetooth non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia = brutta ricevuta radio = Aparece el logo y se reinicia = problema ricevuta satelliti = difetto audio = appare un messaggio di sbaglio	351,50 €
Schermi 	Continental / VDO / Siemens 	appare un messaggio di sbaglio = schermo rotto = nessuna visualizzazione = appare solo il logo	249 € EXPRESS
	Continental - Sony 	appare un messaggio di sbaglio = schermo rotto = nessuna visualizzazione = appare solo il logo	249 € EXPRESS
Leva indicatore direzione 	NEW 	spia airbag resta accesa = problema di comandi segnalamento = problema di comandi di pulitura = comando di avvisatore acustico(clacson)	180 €











DS5

i			€*
Radio CD 	Continental RD5 	Bluetooth non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = non si accende = difetto audio = brutta ricevuta radio = lettura USB non funziona correttamente = consumo anormale di corrente	142,50 € EXPRESS
Multimedia system 	Magneti Marelli SMEG+ RADIO 	non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = brutta ricevuta radio = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = Rumore interno = schermo si blocca = lettore cd esterno non funziona	249 € EXPRESS
	Bosch RCC 	Contattarci	Contattarci
Centralina Body computer 	NEW 	Problema codice immobilizzatore = Problema tergicristallo = problema della centralizzazione = Problema di climatizzazione	229 €
Centralina motore 		veicolo non si avvia = calcolatore bloccato = Valvola EGR non funziona correttamente = impossibile fare l'apprendimento della valvola EGR = motore si spegne = veicolo manca di potenza	280 € / 380 €
Navigazione 	Magneti Marelli RT6 / RNEG2 	non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = degradazioni estetiche = non appare correttamente la cartografia = messaggio : inserire il cd di navigazione o check in progress = schermo si blocca = difetto audio = Rumore interno = rumore negli altoparlanti = problema ricevuta satelliti	351,50 € EXPRESS
	Magneti Marelli SMEG+ NAVIGATION 	non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = brutta ricevuta radio = Bluetooth non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = Rumore interno = problema ricevuta satelliti = schermo si blocca = lettore cd esterno non funziona	299 € EXPRESS
	Continental NAC 	non si accende = si riavvia da solo per caso = Bluetooth non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia = brutta ricevuta radio = Aparece el logo y se reinicia = problema ricevuta satelliti = difetto audio = appare un messaggio di sbaglio	351,50 €



 DS5

i			€*
Schermi 	Continental / VDO / Siemens 	appare un messaggio di sbaglio = schermo rotto = nessuna visualizzazione = appare solo il logo	249 € EXPRESS
	Continental / Sony 	appare un messaggio di sbaglio = schermo rotto = nessuna visualizzazione = appare solo il logo	249 € EXPRESS
	Johnson Controls VTH / HUD 	rumore meccanico = alcuno funzionamento meccanico = visualizzazione non si accende = lo schermo si blocca	249 € EXPRESS
Leva indicatore direzione 		spia airbag resta accesa = problema di comandi segnalamento = problema di comandi di pulitura = comando di avvisatore acustico(clacson)	180 €

 DS7

i			€*
Navigazione 	NEW Continental NAC 	non si accende = si riavvia da solo per caso = Bluetooth non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia = brutta ricevuta radio = Aparece el logo y se reinicia = problema ricevuta satelliti = difetto audio = appare un messaggio di sbaglio	351,50 €

500

i			€*
Radio CD 	Blaupunkt / Bosch FIAT 312 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	142,50 € EXPRESS
	Continental VP2 RADIO 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = visualizzazione incoretta sullo schermo = codice bloccato o perso = schermo tattile non funziona correttamente = appare il logo e si riavvia	249 €
Navigazione 	Continental VP2 NAVIGATION 	non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = codice bloccato o perso	351,50 €
	Harman VP4 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = il telecomando non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = visualizzazione incoretta sullo schermo = codice bloccato o perso = schermo tattile non funziona correttamente = appare il logo e si riavvia	351,50 €

500L - 500X

i			€*
Radio CD 	Continental VP2 RADIO 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = visualizzazione incoretta sullo schermo = codice bloccato o perso = schermo tattile non funziona correttamente = appare il logo e si riavvia	249 €
Navigazione 	Continental VP2 NAVIGATION 	non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = codice bloccato o perso	351,50 €
	Harman VP4 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = il telecomando non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = visualizzazione incoretta sullo schermo = codice bloccato o perso = schermo tattile non funziona correttamente = appare il logo e si riavvia	351,50 €

* Prezzi forfettari che includono : trasporto andata ritorno, riparazione e controlli , garanzia 1 anno, linea telefonica di assistenza | **EXPRESS** Opzione espressa 72 ore: + 25€

DOBLO

i	🏭	🔧	€*
Radio CD 	Delphi F199FL 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	142,50 €
	Blaupunkt / Bosch RD4 250CD 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = consumo anormale di corrente	142,50 € EXPRESS
	Continental VP1 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	142,50 €
	Continental VP2 RADIO 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = visualizzazione incoretta sullo schermo = codice bloccato o perso = schermo tattile non funziona correttamente = appare il logo e si riavvia	249 €
Navigazione 	Magneti Marelli RT3 	non si accende = appare solo il logo = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = lettura cd non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia	351,50 € EXPRESS
	Continental VP2 NAVIGATION 	non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = codice bloccato o perso	351,50 €

DUCATO



Radio CD



Blaupunkt / Bosch RD4 250CD



lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = consumo anormale di corrente

142,50 €

EXPRESS

Delphi F250FL



lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = codice bloccato o perso

142,50 €

EXPRESS

Continental VP1



lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

142,50 €

Continental VP2 RADIO



lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = visualizzazione incoretta sullo schermo = codice bloccato o perso = schermo tattile non funziona correttamente = appare il logo e si riavvia

249 €

Magneti Marelli RT3



non si accende = appare solo il logo = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = lettura cd non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia

351,50 €

EXPRESS

Navigazione



Continental VP2 NAVIGATION



non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = codice bloccato o perso

351,50 €



 **DUCATO**

i			€*
<p>Schermi</p> 	<p>Magna X250</p> 	<p>appare un messaggio di sbaglio = schermo rotto = appare solo il logo = movimento a scatti dello schermo o si blocca nel tempo dell'aperta o della chiusura = lo schermo pieghevole non si accende e non si chiude</p>	<p>249 €</p>
	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>appare un messaggio di sbaglio = schermo rotto = nessuna visualizzazione = appare solo il logo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Quadro strumenti</p> 	<p>06 / 2014 →</p> 	<p>alcuno funzionamento = retroilluminazione non funziona = una o più spie luminose non funzionano correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo = informazione velocità incoretta = informazione contagiri incoretta = informazione indicatore carburante incoretta = informazione indicatore temperatura incoretta = chilometraggio incoretto</p>	<p>180 €</p>


 **FIORINO**

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch RD4 225CD</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = consumo anormale di corrente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>

IDEA

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>

MULTIPLA

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>





PALIO

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>

PANDA

i	🏭	🔧	€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>

PUNTO

i	🏭	🔧	€*
<p>Radio CD</p> 	<p>NEW Blaupunkt F199CD / F199BT</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Blaupunkt / Bosch</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Delphi F199FL</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>142,50 €</p>

* Prezzi forfettari che includono : trasporto andata ritorno, riparazione e controlli , garanzia 1 anno, linea telefonica di assistenza | **EXPRESS** Opzione espressa 72 ore: + 25€
PREZZI PROFESSIONALI validi a partire dal 01/10/2020 e che possono essere modificati. Foto non contrattuali. Tutti i diritti riservati.

SCUDO



Radio CD



Clarion / VDO RD3



lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

142,50 €

EXPRESS

Blaupunkt / Bosch / Continental RD4 = RD45



lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = consumo anormale di corrente

142,50 €

EXPRESS

Magneti Marelli RT3



non si accende = appare solo il logo = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = lettura cd non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia

351,50 €

EXPRESS

Magneti Marelli RT4 / RT5



non si accende = appare solo il logo = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia

351,50 €

Navigazione



Harman Becker RNEG



non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = problema ricevuta satelliti = brutta ricevuta radio = pulsante rotante non funziona correttamente = digradazioni estetiche = appare solo il logo = non appare correttamente la cartografia = appare un messaggio di sbaglio = rumore negli altoparlanti = scarica la batteria = consumo anormale di corrente = prodotto fa uscire solo il CD o cambia solo il sorgente

351,50 €

EXPRESS

Harman Becker RT6 / RNEG2



non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = digradazioni estetiche = non appare correttamente la cartografia = messaggio : inserire il cd di navigazione o check in progress = schermo si blocca = difetto audio = Rumore interno = rumore negli altoparlanti = problema ricevuta satelliti

351,50 €

EXPRESS

Schermi



Continental / VDO / Siemens



appare un messaggio di sbaglio = schermo rotto = nessuna visualizzazione = appare solo il logo

249 €

EXPRESS



STRADA

i



€*

Radio CD

**Blaupunkt / Bosch**

lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

142,50 €**EXPRESS**


TIPO

i



€*

Radio CD

**Continental VP2 RADIO**

lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = visualizzazione incoretta sullo schermo = codice bloccato o perso = schermo tattile non funziona correttamente = appare il logo e si riavvia

249 €

Navigazione

**Continental VP2 NAVIGATION**

non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = codice bloccato o perso

351,50 €

ULYSSE

i			€*
Radio CD 	Clarion / VDO RD3 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	142,50 € EXPRESS
	Continental RD4 / RD45 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = consumo anormale di corrente	142,50 € EXPRESS
Caricatore cd 	Clarion CDC 	lettura cd non funziona correttamente = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	180 € EXPRESS
Navigazione 	Magneti Marelli RT3 	non si accende = appare solo il logo = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = lettura cd non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia	351,50 € EXPRESS
	Magneti Marelli RT4 / RT5 	non si accende = appare solo il logo = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia	351,50 €
	Harman Becker RNEG 	non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = problema ricevuta satelliti = brutta ricevuta radio = pulsante rotante non funziona correttamente = degradazioni estetiche = appare solo il logo = non appare correttamente la cartografia = appare un messaggio di sbaglio = rumore negli altoparlanti = scarica la batteria = consumo anormale di corrente = prodotto fa uscire solo il CD o cambia solo il sorgente	351,50 € EXPRESS
Schermi 	Continental / VDO / Siemens 	appare un messaggio di sbaglio = schermo rotto = nessuna visualizzazione = appare solo il logo	249 € EXPRESS
Quadro strumenti 	Magneti Marelli ULYSSE II 	alcuno funzionamento = retroilluminazione non funziona = una o più spie luminose non funzionano correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo = informazione velocità incoretta = informazione contagiri incoretta = informazione indicatore carburante incoretta = informazione indicatore temperatura incoretta = chilometraggio incoretto	180 €

* Prezzi forfettari che includono : trasporto andata ritorno, riparazione e controlli , garanzia 1 anno, linea telefonica di assistenza | **EXPRESS** Opzione espressa 72 ore: + 25€

 **C-MAX**

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Visteon 6000CD</p> 	<p>Bluetooth non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = non si accende = difetto audio = brutta ricevuta radio = lettura USB non funziona correttamente = uno o più tasti non funzionano = entrata ausiliaria non funziona correttamente = consumo anormale di corrente</p>	<p>160 €</p>
	<p>Visteon RADIO AHU</p> 	<p>Bluetooth non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = non si accende = difetto audio = brutta ricevuta radio = lettura USB non funziona correttamente = consumo anormale di corrente</p>	<p>160 €</p>
	<p>Sony</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>160 €</p>
<p>Navigazione</p> 	<p>Bosch HSRNS</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = codice bloccato o perso = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = difetto audio = non appare correttamente la cartografia = problema ricevuta satelliti</p>	<p>389 €</p>
	<p>Bosch LSRNS</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = codice bloccato o perso = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = difetto audio = non appare correttamente la cartografia = problema ricevuta satelliti</p>	<p>389 €</p>
<p>Schermi</p> 	<p>NEW FoMoCo DISPLAY NAV AHU</p> 	<p>Nessuna visualizzazione o visualizzazione sfumata</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Quadro strumenti</p> 	<p>Visteon 2007 →</p> 	<p>alcuno funzionamento = retroilluminazione non funziona = una o più spie luminose non funzionano correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo = informazione velocità incoretta = informazione contagiri incoretta = informazione indicatore carburante incoretta = informazione indicatore temperatura incoretta = chilometraggio incoretto</p>	<p>169 €</p>

* Prezzi forfettari che includono : trasporto andata ritorno, riparazione e controlli , garanzia 1 anno, linea telefonica di assistenza | **EXPRESS** Opzione espressa 72 ore: + 25€
PREZZI PROFESSIONALI validi a partire dal 01/10/2020 e che possono essere modificati. Foto non contrattuali. Tutti i diritti riservati.

 **FIESTA**

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Visteon 6000CD</p> 	<p>Bluetooth non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = non si accende = difetto audio = brutta ricevuta radio = lettura USB non funziona correttamente = uno o più tasti non funzionano = entrata ausiliaria non funziona correttamente = consumo anormale di corrente</p>	<p>160 €</p>
	<p>Visteon RADIO AHU</p> 	<p>Bluetooth non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = non si accende = difetto audio = brutta ricevuta radio = lettura USB non funziona correttamente = consumo anormale di corrente</p>	<p>160 €</p>
<p>Schermi</p> 	<p>NEW FoMoCo DISPLAY NAV AHU</p> 	<p>Nessuna visualizzazione o visualizzazione sfumata</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Quadro strumenti</p> 	<p>Visteon 2007 →</p> 	<p>alcuno funzionamento = retroilluminazione non funziona = una o più spie luminose non funzionano correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo = informazione velocità incoretta = informazione contagiri incoretta = informazione indicatore carburante incoretta = informazione indicatore temperatura incoretta = chilometraggio incoretto</p>	<p>169 €</p>

* Prezzi forfettari che includono : trasporto andata ritorno, riparazione e controlli , garanzia 1 anno, linea telefonica di assistenza | **EXPRESS** Opzione espressa 72 ore: + 25€

FOCUS

	i			€*
 <p>Radio CD</p>	<p>Visteon 6000CD</p> 		<p>Bluetooth non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = non si accende = difetto audio = brutta ricevuta radio = lettura USB non funziona correttamente = uno o più tasti non funzionano = entrata ausiliaria non funziona correttamente = consumo anormale di corrente</p>	160 €
	<p>Sony C307 / C214</p> 		<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	160 €
	<p>Visteon RADIO AHU</p> 		<p>Bluetooth non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = non si accende = difetto audio = brutta ricevuta radio = lettura USB non funziona correttamente = consumo anormale di corrente</p>	160 €
 <p>Navigazione</p>	<p>Bosch HSRNS</p> 		<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = codice bloccato o perso = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = difetto audio = non appare correttamente la cartografia = problema ricevuta satelliti</p>	389 €
	<p>Bosch LSRNS</p> 		<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = codice bloccato o perso = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = difetto audio = non appare correttamente la cartografia = problema ricevuta satelliti</p>	389 €
 <p>Schermi</p>	<p>NEW FoMoCo DISPLAY NAV AHU</p> 		<p>Nessuna visualizzazione o visualizzazione sfumata</p>	<p>249 €</p> <p>EXPRESS</p>
 <p>Quadro strumenti</p>	<p>Visteon 2007 →</p> 		<p>alcuno funzionamento = retroilluminazione non funziona = una o più spie luminose non funzionano correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo = informazione velocità incoretta = informazione contagiri incoretta = informazione indicatore carburante incoretta = informazione indicatore temperatura incoretta = chilometraggio incoretto</p>	169 €

* Prezzi forfettari che includono : trasporto andata ritorno, riparazione e controlli , garanzia 1 anno, linea telefonica di assistenza | **EXPRESS** Opzione espressa 72 ore: + 25€
PREZZI PROFESSIONALI validi a partire dal 01/10/2020 e che possono essere modificati. Foto non contrattuali. Tutti i diritti riservati.

FUSION

i			€*
Radio CD 	Visteon 6000CD 	Bluetooth non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = non si accende = difetto audio = brutta ricevuta radio = lettura USB non funziona correttamente = uno o più tasti non funzionano = entrata ausiliaria non funziona correttamente = consumo anormale di corrente	160 €
Quadro strumenti 	Visteon 2007 → 	alcuno funzionamento = retroilluminazione non funziona = una o più spie luminose non funzionano correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo = informazione velocità incoretta = informazione contagiri incoretta = informazione indicatore carburante incoretta = informazione indicatore temperatura incoretta = chilometraggio incoretto	169 €

GALAXY

i			€*
Navigazione 	Bosch HSRNS 	non si accende = si riavvia da solo per caso = codice bloccato o perso = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = difetto audio = non appare correttamente la cartografia = problema ricevuta satelliti	389 €
	Bosch LSRNS 	non si accende = si riavvia da solo per caso = codice bloccato o perso = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = difetto audio = non appare correttamente la cartografia = problema ricevuta satelliti	389 €
Quadro strumenti 	Visteon 2007 → 	alcuno funzionamento = retroilluminazione non funziona = una o più spie luminose non funzionano correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo = informazione velocità incoretta = informazione contagiri incoretta = informazione indicatore carburante incoretta = informazione indicatore temperatura incoretta = chilometraggio incoretto	169 €

KA

i			€*
Radio CD 	Delphi B420 LOW 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	160 €

* Prezzi forfettari che includono : trasporto andata ritorno, riparazione e controlli , garanzia 1 anno, linea telefonica di assistenza | **EXPRESS** Opzione espressa 72 ore: + 25€

KUGA


i	🏭	🔧	€*
Radio CD 	<p>Visteon 6000CD</p> 	<p>Bluetooth non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = non si accende = difetto audio = brutta ricevuta radio = lettura USB non funziona correttamente = uno o più tasti non funzionano = entrata ausiliaria non funziona correttamente = consumo anormale di corrente</p>	<p>160 €</p>
	<p>Visteon RADIO AHU</p> 	<p>Bluetooth non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = non si accende = difetto audio = brutta ricevuta radio = lettura USB non funziona correttamente = consumo anormale di corrente</p>	<p>160 €</p>
	<p>Sony</p> 	<p>Contattarci</p>	<p>160 €</p>
Navigazione 	<p>Bosch HSRNS</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = codice bloccato o perso = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = difetto audio = non appare correttamente la cartografia = problema ricevuta satelliti</p>	<p>389 €</p>
	<p>Bosch LSRNS</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = codice bloccato o perso = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = difetto audio = non appare correttamente la cartografia = problema ricevuta satelliti</p>	<p>389 €</p>
Schermi 	<p>NEW FoMoCo DISPLAY NAV AHU</p> 	<p>Nessuna visualizzazione o visualizzazione sfumata</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
Quadro strumenti 	<p>Visteon 2007 →</p> 	<p>alcuno funzionamento = retroilluminazione non funziona = una o più spie luminose non funzionano correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo = informazione velocità incoretta = informazione contagiri incoretta = informazione indicatore carburante incoretta = informazione indicatore temperatura incoretta = chilometraggio incoretto</p>	<p>169 €</p>

* Prezzi forfettari che includono : trasporto andata ritorno, riparazione e controlli , garanzia 1 anno, linea telefonica di assistenza | **EXPRESS** Opzione espressa 72 ore: + 25€
PREZZI PROFESSIONALI validi a partire dal 01/10/2020 e che possono essere modificati. Foto non contrattuali. Tutti i diritti riservati.

MONDEO

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Visteon 6000CD</p> 	<p>Bluetooth non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = non si accende = difetto audio = brutta ricevuta radio = lettura USB non funziona correttamente = uno o più tasti non funzionano = entrata ausiliaria non funziona correttamente = consumo anormale di corrente</p>	<p>160 €</p>
<p>Caricatore cd</p> 	<p>Sony CD132</p> 	<p>Bluetooth non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = non si accende = difetto audio = brutta ricevuta radio = lettura USB non funziona correttamente = uno o più tasti non funzionano = entrata ausiliaria non funziona correttamente = consumo anormale di corrente</p>	<p>160 €</p>
<p>Navigazione</p> 	<p>Bosch HSRNS</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = codice bloccato o perso = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = difetto audio = non appare correttamente la cartografia = problema ricevuta satelliti</p>	<p>389 €</p>
	<p>Bosch LSRNS</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = codice bloccato o perso = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = difetto audio = non appare correttamente la cartografia = problema ricevuta satelliti</p>	<p>389 €</p>
<p>Quadro strumenti</p> 	<p>Visteon 2007 →</p> 	<p>alcuno funzionamento = retroilluminazione non funziona = una o più spie luminose non funzionano correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo = informazione velocità incoretta = informazione contagiri incoretta = informazione indicatore carburante incoretta = informazione indicatore temperatura incoretta = chilometraggio incoretto</p>	<p>169 €</p>

RANGER

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Visteon RADIO AHU</p> 	<p>Bluetooth non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = non si accende = difetto audio = brutta ricevuta radio = lettura USB non funziona correttamente = consumo anormale di corrente</p>	<p>160 €</p>

* Prezzi forfettari che includono : trasporto andata ritorno, riparazione e controlli , garanzia 1 anno, linea telefonica di assistenza | **EXPRESS** Opzione espressa 72 ore: + 25€

 **S-MAX**

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Sony</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>160 €</p>
	<p>Visteon 6000CD</p> 	<p>Bluetooth non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = non si accende = difetto audio = brutta ricevuta radio = lettura USB non funziona correttamente = uno o più tasti non funzionano = entrata ausiliaria non funziona correttamente = consumo anormale di corrente</p>	<p>160 €</p>
<p>Navigazione</p> 	<p>Bosch HSRNS</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = codice bloccato o perso = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = difetto audio = non appare correttamente la cartografia = problema ricevuta satelliti</p>	<p>389 €</p>
	<p>Bosch LSRNS</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = codice bloccato o perso = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = difetto audio = non appare correttamente la cartografia = problema ricevuta satelliti</p>	<p>389 €</p>
<p>Quadro strumenti</p> 	<p>Visteon 2007 →</p> 	<p>alcuno funzionamento = retroilluminazione non funziona = una o più spie luminose non funzionano correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo = informazione velocità incoretta = informazione contagiri incoretta = informazione indicatore carburante incoretta = informazione indicatore temperatura incoretta = chilometraggio incoretto</p>	<p>169 €</p>







TRANSIT

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Visteon 6000CD</p> 	<p>Bluetooth non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = non si accende = difetto audio = brutta ricevuta radio = lettura USB non funziona correttamente = uno o più tasti non funzionano = entrata ausiliaria non funziona correttamente = consumo anormale di corrente</p>	<p>160 €</p>
<p>Navigazione</p> 	<p>Bosch LSRNS</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = codice bloccato o perso = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = difetto audio = non appare correttamente la cartografia = problema ricevuta satelliti</p>	<p>389 €</p>



i			€*
<p>Stumento diagnostico</p>	<p>VCM1</p> 	<p>Contattarci</p>	<p>339 €</p>







CIVIC

i			€*
Navigazione 	Clarion QY5005 	non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = Bluetooth non funziona correttamente	351,50 €
	Clarion QY5008 	non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = Bluetooth non funziona correttamente	351,50 €
	Clarion QY5017 / QY5026 	non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = Bluetooth non funziona correttamente	351,50 €

CR-V

i			€*
Radio CD 	Clarion PH324X 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	142,50 €
Navigazione 	Clarion QY5005 	non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = Bluetooth non funziona correttamente	351,50 €
	Clarion QY5008 	non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = Bluetooth non funziona correttamente	351,50 €
	Clarion QY5017 	non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = Bluetooth non funziona correttamente	351,50 €

CR-Z

i			€*
	<p>Clarion QY5005</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = Bluetooth non funziona correttamente</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>Clarion QY5008</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = Bluetooth non funziona correttamente</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>Clarion QY5017</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = Bluetooth non funziona correttamente</p>	<p>351,50 €</p>

LEGEND


i			€*
	<p>NEW Clarion PH2831</p> 	<p>Contattarci</p>	<p>180 €</p>

* Prezzi forfettari che includono : trasporto andata ritorno, riparazione e controlli , garanzia 1 anno, linea telefonica di assistenza | **EXPRESS** Opzione espressa 72 ore: + 25€

INSIGHT

i			€*
Radio CD 	Clarion PH308X 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	142,50 €
Navigazione 	Clarion QY5005 	non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = Bluetooth non funziona correttamente	351,50 €
	Clarion QY5008 	non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = Bluetooth non funziona correttamente	351,50 €
	Clarion QY5017 	non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = Bluetooth non funziona correttamente	351,50 €

JAZZ

i			€*
Navigazione 	Clarion QY5005 	non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = Bluetooth non funziona correttamente	351,50 €
	Clarion QY5008 	non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = Bluetooth non funziona correttamente	351,50 €
	Clarion QY5017 	non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = Bluetooth non funziona correttamente	351,50 €

I20

i			€*
<p>Navigazione</p> 	<p>NEW LG LAN5002EHGB</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente</p>	<p>351,50 €</p>

I30

i			€*
<p>Navigazione</p> 	<p>LG LAN1050EHGD /LAN1060EHGD LAN10A0EHGD</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente</p>	<p>351,50 €</p>

I40

i			€*
<p>Navigazione</p> 	<p>LG LAN1100EHVF</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente</p>	<p>351,50 €</p>

IX20

i			€*
<p>Navigazione</p> 	<p>LG LAN8901EHJC</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente</p>	<p>351,50 €</p>

* Prezzi forfettari che includono : trasporto andata ritorno, riparazione e controlli , garanzia 1 anno, linea telefonica di assistenza | **EXPRESS** Opzione espressa 72 ore: + 25€



IX35

i			€*
Navigazione 	LG LAN8900EHLM / LAN8940EHLM LAN8904EHLM 	non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente	351,50 €
	NEW LG LAN3100EHLM 	non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente	351,50 €



SANTA FE

i			€*
Navigazione 	LG LAN8901EHCM 	non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente	351,50 €
	NEW LG LAN2100EHDM 	non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente	351,50 €



TUCSON II

i			€*
Navigazione 	LG LAN5020EHTL 	non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente	351,50 €

Q50

i



€*

Navigazione



Clarion QY7382NA / QY7382NB



non si accende ■ si riavvia da solo per caso ■ uno o più tasti non funzionano ■ brutta ricevuta radio ■ non appare correttamente la cartografia ■ difetto audio ■ problema ricevuta satelliti ■ appare un messaggio di sbaglio ■ Bluetooth non funziona correttamente

490 €



RENEGADE

i



€*

Radio CD



Continental VP2 RADIO



lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = visualizzazione incoretta sullo schermo = codice bloccato o perso = schermo tattile non funziona correttamente = appare il logo e si riavvia

249 €

Navigazione



Continental VP2 NAVIGATION



non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = codice bloccato o perso

351,50 €

Harman VP4



lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = il telecomando non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = visualizzazione incoretta sullo schermo = codice bloccato o perso = schermo tattile non funziona correttamente = appare il logo e si riavvia

351,50 €



CEE'D

i			€*
	<p>LG LAN2050EKJD / LAN2060EKJD</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente</p>	351,50 €
<p>Navigazione</p> 	<p>LG LAN5002EKJD</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente</p>	351,50 €
	<p>NEW LG LAN8901EKED / LAN8900EKED</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente</p>	351,50 €



OPTIMA

i			€*
<p>Navigazione</p> 	<p>LG LAN1100EKTF</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente</p>	351,50 €



PICANTO

i			€*
<p>Navigazione</p> 	<p>LG LAN5002EKTA</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente</p>	351,50 €



RIO

i			€*
Navigazione 	LG LAN5001EKUB 	non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente	351,50 €








SORENTO

i			€*
Navigazione 	LG LAN8900EKXM / LAN8940EKXM 	non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente	351,50 €



SPORTAGE

i			€*
Navigazione 	LG LAN3110EKSL 	non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente	351,50 €
	LG LAN8900EKSL 	non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente	351,50 €



VENGA

i			€*
Navigazione 	LG LAN8900EKYN / LAN8901EKYN 	non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente	351,50 €

MUSA

i			€*
Radio CD 	Blaupunkt / Bosch 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	142,50 €

PHEDRA

i			€*
Radio CD 	Clarion / VDO RD3 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	142,50 € EXPRESS
	Continental RD4 / RD45 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = consumo anormale di corrente	142,50 € EXPRESS
Caricatore cd 	Clarion CDC 	lettura cd non funziona correttamente = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	180 € EXPRESS
Navigazione 	Magneti Marelli RT3 	non si accende = appare solo il logo = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = lettura cd non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia	351,50 € EXPRESS
	Magneti Marelli RT4 / RT5 	non si accende = appare solo il logo = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia	351,50 €
	Harman Becker RNEG 	non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = problema ricevuta satelliti = brutta ricevuta radio = pulsante rotante non funziona correttamente = degradazioni estetiche = appare solo il logo = non appare correttamente la cartografia = appare un messaggio di sbaglio = rumore negli altoparlanti = scarica la batteria = consumo anormale di corrente = prodotto fa uscire solo il CD o cambia solo il sorgente	351,50 € EXPRESS



 PHEDRA

i			€*
Schermi 	Continental / VDO / Siemens 	appare un messaggio di sbaglio = schermo rotto = nessuna visualizzazione = appare solo il logo	249 € EXPRESS
Quadro strumenti 	Magneti Marelli 	alcuno funzionamento = retroilluminazione non funziona = una o più spie luminose non funzionano correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo = informazione velocità incoretta = informazione contagiri incoretta = informazione indicatore carburante incoretta = informazione indicatore temperatura incoretta = chilometraggio incoretto	180 €

 YPSILON

i			€*
Radio CD 	Blaupunkt / Bosch 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	142,50 €



Radio CD



Mitsubishi RADIO 1CD



non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = difetto audio = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

249 €

EXPRESS

NEW Mitsubishi DY-5MW3R69



Contattarci

249 €

Caricatore cd



Mitsubishi RADIO 6CD



non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = difetto audio = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

249 €

EXPRESS

Navigazione



Mitsubishi MMCS



non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

499 €

Mitsubishi NR242



non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

499 €

OUTLANDER

i	🏭	🔧	€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Mitsubishi RADIO 1CD</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = difetto audio = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
	<p>NEW Mitsubishi DY-5MW3R69</p> 	<p>Contattarci</p>	<p>249 €</p>
<p>Caricatore cd</p> 	<p>Mitsubishi RADIO 6CD</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = difetto audio = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Navigazione</p> 	<p>Mitsubishi MMCS</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>499 €</p>
	<p>Mitsubishi NR242</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>499 €</p>

SPACE STAR

i	🏭	🔧	€*
<p>Navigazione</p> 	<p>Clarion QY7376</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = Bluetooth non funziona correttamente</p>	<p>351,50 €</p>

350 Z



€*

Radio CD



Clarion 1CD



lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

169 €

Clarion 6CD



lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = il telecomando non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = visualizzazione incoretta sullo schermo

204 €

Clarion 6CD



lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = il telecomando non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = visualizzazione incoretta sullo schermo

204 €

Caricatore cd



Clarion 6CD



lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = il telecomando non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = visualizzazione incoretta sullo schermo

204 €

Clarion 6CD






lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = il telecomando non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = visualizzazione incoretta sullo schermo

204 €



350 Z

i			€*
<p>Navigazione</p> 	<p>Clarion CONNECT PREMIUM "BIRVIEW"</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = Bluetooth non funziona correttamente</p>	<p>490 €</p>
	<p>Clarion CONNECT PREMIUM (X9)</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = Bluetooth non funziona correttamente</p>	<p>490 €</p>
<p>Schermi</p> 	<p>Clarion</p> 	<p>appare un messaggio di sbaglio = schermo rotto = nessuna visualizzazione = appare solo il logo</p>	<p>249 €</p>





370Z

i			€*
<p>Caricatore cd</p> 	<p>Clarion 6CD</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = il telecomando non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = visualizzazione incoretta sullo schermo</p>	<p>204 €</p>
<p>Navigazione</p> 	<p>Clarion CONNECT PREMIUM (X9)</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = Bluetooth non funziona correttamente</p>	<p>490 €</p>

ALMERA

i			€*
 Radio CD	Clarion 1CD 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	169 €
	Clarion 1CD 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	169 €
 Caricatore cd	Clarion 6CD 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = il telecomando non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = visualizzazione incoretta sullo schermo	204 €
	Clarion 6CD 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = il telecomando non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = visualizzazione incoretta sullo schermo	204 €
 Schermi	Clarion 	appare un messaggio di sbaglio = schermo rotto = nessuna visualizzazione = appare solo il logo	249 €

CUBE

i			€*
 Radio CD	Clarion 1CD 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	169 €









CUBE

i			€*
<p>Caricatore cd</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch MMR IDC</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>204 €</p>
<p>Navigazione</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch NISSAN CONNECT</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = codice bloccato o perso = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = difetto audio = non appare correttamente la cartografia = problema ricevuta satelliti = visualizzazione incoretta sullo schermo = schermo tattile non funziona correttamente = digradazioni estetiche = visualizzazione incoretta sullo schermo</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>









e-NV200

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Daewoo</p> 	<p>Nessuna visualizzazione o visualizzazione sfumata = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = codice bloccato o perso</p>	<p>169 € EXPRESS</p>
<p>Navigazione</p> 	<p>Clarion EV NAVI</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = codice bloccato o perso = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = difetto audio = non appare correttamente la cartografia = problema ricevuta satelliti = visualizzazione incoretta sullo schermo = schermo tattile non funziona correttamente = digradazioni estetiche = visualizzazione incoretta sullo schermo</p>	<p>490 €</p>
	<p>Bosch NISSAN CONNECT 2</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = codice bloccato o perso = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = difetto audio = non appare correttamente la cartografia = problema ricevuta satelliti = visualizzazione incoretta sullo schermo = schermo tattile non funziona correttamente = digradazioni estetiche = visualizzazione incoretta sullo schermo</p>	<p>351,50 €</p>

GTR

i			€*
Navigazione 	Clarion CONNECT PREMIUM (X9) 	non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = Bluetooth non funziona correttamente	490 €
	Clarion CONNECT PREMIUM (X9) 	non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = Bluetooth non funziona correttamente	490 €
	Clarion EV NAVI 	non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = Bluetooth non funziona correttamente	490 €

JUKE

i			€*
Radio CD 	Clarion 1CD 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	169 €
Caricatore cd 	Daewoo 	Nessuna visualizzazione o visualizzazione sfumata = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = codice bloccato o perso	169 € EXPRESS
	Clarion 6CD 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = il telecomando non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = visualizzazione incoretta sullo schermo	204 €
	Blaupunkt / Bosch MMR IDC 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	204 €




JUKE

i			€*
Navigazione 	Blaupunkt / Bosch NISSAN CONNECT 	non si accende = si riavvia da solo per caso = codice bloccato o perso = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = difetto audio = non appare correttamente la cartografia = problema ricevuta satelliti = visualizzazione incoretta sullo schermo = schermo tattile non funziona correttamente = digradazioni estetiche = visualizzazione incoretta sullo schermo	351,50 € EXPRESS
	Bosch NISSAN CONNECT 2 	non si accende = si riavvia da solo per caso = codice bloccato o perso = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = difetto audio = non appare correttamente la cartografia = problema ricevuta satelliti = visualizzazione incoretta sullo schermo = schermo tattile non funziona correttamente = digradazioni estetiche = visualizzazione incoretta sullo schermo	351,50 €
	Bosch NISSAN CONNECT 3 	non si accende = si riavvia da solo per caso = codice bloccato o perso = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = difetto audio = non appare correttamente la cartografia = problema ricevuta satelliti = visualizzazione incoretta sullo schermo = schermo tattile non funziona correttamente = digradazioni estetiche = visualizzazione incoretta sullo schermo	351,50 €


LEAF

i			€*
Navigazione 	Clarion EV NAVI 	non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = Bluetooth non funziona correttamente	490 €
	Clarion EV NAVI 2 	non si accende = si riavvia da solo per caso = codice bloccato o perso = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = difetto audio = non appare correttamente la cartografia = problema ricevuta satelliti = visualizzazione incoretta sullo schermo = schermo tattile non funziona correttamente = digradazioni estetiche = visualizzazione incoretta sullo schermo	490 €
	Bosch NISSAN CONNECT 2 	non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = Bluetooth non funziona correttamente	351,50 €

MICRA



Radio CD



Blaupunkt MMCD / MMRCD



lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

169 €

Clarion 1CD



lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

169 €

Clarion 1CD



lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

169 €


Clarion 6CD



lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = il telecomando non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = visualizzazione incorretta sullo schermo

204 €

Caricatore cd



Blaupunkt - Bosch MMR IDC



lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

204 €

Navigazione



Blaupunkt / Bosch NISSAN CONNECT



non si accende = si riavvia da solo per caso = codice bloccato o perso = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = difetto audio = non appare correttamente la cartografia = problema ricevuta satelliti = visualizzazione incorretta sullo schermo = schermo tattile non funziona correttamente = digradazioni estetiche = visualizzazione incorretta sullo schermo

351,50 €

EXPRESS

Bosch NISSAN CONNECT 2



non si accende = si riavvia da solo per caso = codice bloccato o perso = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = difetto audio = non appare correttamente la cartografia = problema ricevuta satelliti = visualizzazione incorretta sullo schermo = schermo tattile non funziona correttamente = digradazioni estetiche = visualizzazione incorretta sullo schermo

351,50 €



MURANO

i




€*

Caricatore cd

**Clarion 6CD**

lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio
 = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = il telecomando non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili
 = visualizzazione incoretta sullo schermo

204 €**Clarion 6CD**

lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio
 = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = il telecomando non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili
 = visualizzazione incoretta sullo schermo

204 €

Navigazione

**Clarion CONNECT PREMIUM (X9)**

non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = Bluetooth non funziona correttamente

490 €

Schermi

**Clarion**

appare un messaggio di sbaglio = schermo rotto = nessuna visualizzazione = appare solo il logo

249 €

NAVARA



Radio CD



Clarion 1CD



lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

169 €

Clarion 1CD



lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

169 €

Daewoo



Nessuna visualizzazione o visualizzazione sfumata = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = codice bloccato o perso

169 €

EXPRESS

Clarion 6CD



lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = il telecomando non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = visualizzazione incoretta sullo schermo

204 €

Caricatore cd




Clarion 6CD



lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = il telecomando non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = visualizzazione incoretta sullo schermo

204 €

Clarion CONNECT PREMIUM (X9)



non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = Bluetooth non funziona correttamente

490 €

Navigazione



Bosch NISSAN CONNECT 3



non si accende = si riavvia da solo per caso = codice bloccato o perso = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = difetto audio = non appare correttamente la cartografia = problema ricevuta satelliti = visualizzazione incoretta sullo schermo = schermo tattile non funziona correttamente = digradazioni estetiche = visualizzazione incoretta sullo schermo

351,50 €

Schermi



Clarion



appare un messaggio di sbaglio = schermo rotto = nessuna visualizzazione = appare solo il logo

249 €



NOTE



Radio CD

**Blaupunkt MMCD / MMRCD**

lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

169 €**Clarion 1CD**

lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

169 €**Daewoo**

Nessuna visualizzazione o visualizzazione sfumata = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = codice bloccato o perso

169 €**EXPRESS****Clarion 6CD**

lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = il telecomando non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = visualizzazione incoretta sullo schermo

204 €

Caricatore cd

**Blaupunkt / Bosch MMR IDC**

lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

204 €**Blaupunkt / Bosch NISSAN CONNECT**

non si accende = si riavvia da solo per caso = codice bloccato o perso = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = difetto audio = non appare correttamente la cartografia = problema ricevuta satelliti = visualizzazione incoretta sullo schermo = schermo tattile non funziona correttamente = digradazioni estetiche = visualizzazione incoretta sullo schermo

351,50 €**EXPRESS**

Navigazione

**Bosch NISSAN CONNECT 2**

non si accende = si riavvia da solo per caso = codice bloccato o perso = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = difetto audio = non appare correttamente la cartografia = problema ricevuta satelliti = visualizzazione incoretta sullo schermo = schermo tattile non funziona correttamente = digradazioni estetiche = visualizzazione incoretta sullo schermo

351,50 €

PATHFINDER



Radio CD



Clarion 1CD



lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

169 €

Clarion 1CD



lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

169 €

Daewoo



Nessuna visualizzazione o visualizzazione sfumata = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = codice bloccato o perso

169 €

EXPRESS

Caricatore cd



Clarion 6CD



lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = il telecomando non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = visualizzazione incoretta sullo schermo

204 €

Clarion 6CD



lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = il telecomando non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = visualizzazione incoretta sullo schermo

204 €

Navigazione



Clarion CONNECT PREMIUM (X9)



non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = Bluetooth non funziona correttamente

490 €

Schermi



Clarion



appare un messaggio di sbaglio = schermo rotto = nessuna visualizzazione = appare solo il logo

249 €

 **PATROL**

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Clarion 1CD</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>169 €</p>
<p>Caricatore cd</p> 	<p>Clarion 6CD</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = il telecomando non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = visualizzazione incorretta sullo schermo</p>	<p>204 €</p>
	<p>Clarion 6CD</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = il telecomando non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = visualizzazione incorretta sullo schermo</p>	<p>204 €</p>
<p>Schermi</p> 	<p>Clarion</p> 	<p>appare un messaggio di sbaglio = schermo rotto = nessuna visualizzazione = appare solo il logo</p>	<p>249 €</p>

PRIMERA

			
Radio CD 	Clarion 1CD 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	169 €
Caricatore cd 	Clarion 6CD 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = il telecomando non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = visualizzazione incoretta sullo schermo	204 €
	Clarion 6CD 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = il telecomando non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = visualizzazione incoretta sullo schermo	204 €
	Clarion 6CD 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = il telecomando non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = visualizzazione incoretta sullo schermo	204 €
Schermi 	Clarion 	appare un messaggio di sbaglio = schermo rotto = nessuna visualizzazione = appare solo il logo	249 €

PULSAR














			
Navigazione 	Bosch NISSAN CONNECT 3 	non si accende = si riavvia da solo per caso = codice bloccato o perso = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = difetto audio = non appare correttamente la cartografia = problema ricevuta satelliti = visualizzazione incoretta sullo schermo = schermo tattile non funziona correttamente = digradazioni estetiche = visualizzazione incoretta sullo schermo	351,50 €

QASHQAI

i	🏭	🔧	€*
Radio CD 	Clarion 1CD 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	169 €
	Daewoo 	Nessuna visualizzazione o visualizzazione sfumata = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = codice bloccato o perso	169 € EXPRESS
Caricatore cd 	Clarion 6CD 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = il telecomando non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = visualizzazione incoretta sullo schermo	204 €
	Blaupunkt / Bosch MMR IDC 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	204 €
	Clarion 6CD 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = il telecomando non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = visualizzazione incoretta sullo schermo	204 €
Navigazione 	Blaupunkt / Bosch NISSAN CONNECT 	non si accende = si riavvia da solo per caso = codice bloccato o perso = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = difetto audio = non appare correttamente la cartografia = problema ricevuta satelliti = visualizzazione incoretta sullo schermo = schermo tattile non funziona correttamente = digradazioni estetiche = visualizzazione incoretta sullo schermo	351,50 € EXPRESS
	Bosch NISSAN CONNECT 3 	non si accende = si riavvia da solo per caso = codice bloccato o perso = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = difetto audio = non appare correttamente la cartografia = problema ricevuta satelliti = visualizzazione incoretta sullo schermo = schermo tattile non funziona correttamente = digradazioni estetiche = visualizzazione incoretta sullo schermo	351,50 €
Schermi 	Clarion 	appare un messaggio di sbaglio = schermo rotto = nessuna visualizzazione = appare solo il logo	249 €

* Prezzi forfettari che includono : trasporto andata ritorno, riparazione e controlli , garanzia 1 anno, linea telefonica di assistenza | **EXPRESS** Opzione espressa 72 ore: + 25€
PREZZI PROFESSIONALI validi a partire dal 01/10/2020 e che possono essere modificati. Foto non contrattuali. Tutti i diritti riservati.

X-TRAIL

i			€*
Radio CD 	Clarion 1CD 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	169 €
	Clarion 1CD 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	169 €
Caricatore cd 	Clarion 6CD 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = il telecomando non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = visualizzazione incoretta sullo schermo	204 €
	Clarion 6CD 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = il telecomando non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = visualizzazione incoretta sullo schermo	204 €
Navigazione 	Bosch NISSAN CONNECT 	non si accende = si riavvia da solo per caso = codice bloccato o perso = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = difetto audio = non appare correttamente la cartografia = problema ricevuta satelliti = visualizzazione incoretta sullo schermo = schermo tattile non funziona correttamente = digradazioni estetiche = visualizzazione incoretta sullo schermo	351,50 € EXPRESS
	Bosch NISSAN CONNECT 3 	non si accende = si riavvia da solo per caso = codice bloccato o perso = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = difetto audio = non appare correttamente la cartografia = problema ricevuta satelliti = visualizzazione incoretta sullo schermo = schermo tattile non funziona correttamente = digradazioni estetiche = visualizzazione incoretta sullo schermo	351,50 €
	Clarion CONNECT PREMIUM (X9) 	non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = Bluetooth non funziona correttamente	490 €
Schermi 	Clarion 	appare un messaggio di sbaglio = schermo rotto = nessuna visualizzazione = appare solo il logo	249 €

* Prezzi forfettari che includono : trasporto andata ritorno, riparazione e controlli , garanzia 1 anno, linea telefonica di assistenza | EXPRESS Opzione espressa 72 ore: + 25€



ADAM













i	🏭	🔧	€*
Multimedia system 	NEW LG BYOM1 	Contattarci	299 €



ANTARA








i	🏭	🔧	€*
Navigazione 	Bosch TOUCH N CONNECT 	Contattarci	299 €

ASTRA







i			€*
Radio CD 	Blaupunk CD30 	Contattarci	150 €
Multimedia system 	LG RADIO R 4.0 INTELLILINK 	Contattarci	299 €
	LG BYOM1 	Contattarci	299 €
Navigazione 	Bosch NAVI 900 	Contattarci	299 €
	Delphi NAVI 900 INTELLILINK 	Contattarci	299 €
	Panasonic NAVI 950 	Contattarci	299 €
	Bosch DVD 800 	Contattarci	299 €















ASTRA

i			€*
Navigazione 	Bosch NAVI 600 	Contattarci	299 €
	Bosch CD 500 	Contattarci	299 €
Schermi 	NEW Delphi DISPLAY NAVI900 	Contattarci	249 €










CASCADA

i			€*
Navigazione 	Bosch NAVI 900 	Contattarci	299 €
	Panasonic NAVI 950 	Contattarci	299 €
	Bosch NAVI 600 	Contattarci	299 €

CORSA

			
Radio CD 	Blaupunkt CD30 	Contattarci	150 €
Multimedia system 	LG RADIO R 4.0 INTELLILINK 	Contattarci	299 €
	LG BYOM1 	Contattarci	299 €
Navigazione 	Bosch TOUCH N CONNECT 	Contattarci	299 €






INSIGNIA

			
Navigazione 	Bosch NAVI 900 	Contattarci	299 €
	Delphi NAVI 900 INTELLILINK 	Contattarci	299 €
	Bosch DVD 800 	Contattarci	299 €











* Prezzi forfettari che includono : trasporto andata ritorno, riparazione e controlli , garanzia 1 anno, linea telefonica di assistenza | **EXPRESS** Opzione espressa 72 ore: + 25€

 **INSIGNIA**

i			€*
Navigazione 	Bosch NAVI 600 	Contattarci	299 €
	Bosch CD 500 	Contattarci	299 €

 **MERIVA**

i			€*
Navigazione 	Bosch NAVI 900 	Contattarci	299 €
	Bosch NAVI 950 	Contattarci	299 €
	Bosch DVD 800 	Contattarci	299 €
	Bosch NAVI 600 	Contattarci	299 €
	Bosch CD 500 	Contattarci	299 €

* Prezzi forfettari che includono : trasporto andata ritorno, riparazione e controlli , garanzia 1 anno, linea telefonica di assistenza | **EXPRESS** Opzione espressa 72 ore: + 25€
PREZZI PROFESSIONALI validi a partire dal 01/10/2020 e che possono essere modificati. Foto non contrattuali. Tutti i diritti riservati.















MOKKA

	i			€*
Multimedia system 		LG RADIO R 4.0 INTELLILINK		
			Contattarci	299 €
Navigazione 		LG BYOM1		
			Contattarci	299 €
		Delphi NAVI 900 INTELLILINK		
		Contattarci	299 €	
		Bosch NAVI 950		
		Contattarci	299 €	
		Bosch NAVI 600		
		Contattarci	299 €	
Schermi 		NEW DISPLAY NAVI950		
		Contattarci	249 €	









* Prezzi forfettari che includono : trasporto andata ritorno, riparazione e controlli , garanzia 1 anno, linea telefonica di assistenza | **EXPRESS** Opzione espressa 72 ore: + 25€














ZAFIRA

i			€*
Multimedia system 	LG RADIO R 4.0 INTELLILINK 	Contattarci	299 €
	LG BYOM1 	Contattarci	299 €
Navigazione 	Bosch TOUCH N CONNECT 	Contattarci	299 €
	Bosch NAVI 900 	Contattarci	299 €
	Bosch NAVI 950 	Contattarci	299 €
	Bosch NAVI 600 	Contattarci	299 €
Schermi 	NEW DISPLAY NAVI950 	Contattarci	249 €

106

i			€*
Radio CD 	Clarion RD1 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	142,50 € EXPRESS
Caricatore cd 	Clarion CDC 	lettura cd non funziona correttamente = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	180 € EXPRESS
Centralina motore 		veicolo non si avvia = calcolatore bloccato = Valvola EGR non funziona correttamente = impossibile fare l'apprendimento della valvola EGR = motore si spegne = veicolo manca di potenza	280 € / 380 €



107

i			€*
Radio CD 	Panasonic RD3 PANA 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	142,50 € EXPRESS
	Pioneer RDE 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	142,50 € EXPRESS
Centralina Body computer 		Problema codice immobilizzatore = Problema tergicristallo = problema della centralizzazione = Problema di climatizzazione	229 €
Centralina motore 		veicolo non si avvia = calcolatore bloccato = Valvola EGR non funziona correttamente = impossibile fare l'apprendimento della valvola EGR = motore si spegne = veicolo manca di potenza	280 € / 380 €
Centraline servosterzo 	Fujitsu DAE 107 	perdita di assistenza direzione costantemente = perdita di assistenza direzione = Spia motore accesa casuale	150 €

* Prezzi forfettari che includono : trasporto andata ritorno, riparazione e controlli , garanzia 1 anno, linea telefonica di assistenza | **EXPRESS** Opzione espressa 72 ore: + 25€

 1007

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Clarion / VDO / Siemens RD3</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>RD4 / RD45</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = consumo anormale di corrente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Centralina Body computer</p> 		<p>Problema codice immobilizzatore = Problema tergicristallo = problema della centralizzazione = Problema di climatizzazione</p>	<p>229 €</p>
<p>Centralina motore</p> 		<p>veicolo non si avvia = calcolatore bloccato = Valvola EGR non funziona correttamente = impossibile fare l'apprendimento della valvola EGR = motore si spegne = veicolo manca di potenza</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navigazione</p> 	<p>VDO / Siemens NAV VDO</p> 	<p>non si accende = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>Magneti Marelli RT3</p> 	<p>non si accende = appare solo il logo = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = lettura cd non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli RT4 / RT5</p> 	<p>non si accende = appare solo il logo = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia</p>	<p>351,50 €</p>
<p>Schermi</p> 	<p>Clarion / VDO / Siemens</p> 	<p>appare un messaggio di sbaglio = schermo rotto = nessuna visualizzazione = appare solo il logo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Leva indicatore direzione</p> 		<p>spia airbag resta accesa = problema di comandi segnalamento = problema di comandi di pulitura = comando di avvisatore acustico(clacson)</p>	<p>180 €</p>

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>RD1</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Caricatore cd</p> 	<p>Clarion RD3</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Centralina Body computer</p> 	<p>Clarion CDC</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>Centralina motore</p> 		<p>Problema codice immobilizzatore = Problema tergilicristallo = problema della centralizzazione = Problema di climatizzazione</p>	<p>229 €</p>
<p>Centralina motore</p> 	<p>VDO / Siemens NAV VDO</p> 	<p>veicolo non si avvia = calcolatore bloccato = Valvola EGR non funziona correttamente = impossibile fare l'apprendimento della valvola EGR = motore si spegne = veicolo manca di potenza</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navigazione</p> 	<p>Magneti Marelli RT3</p> 	<p>non si accende = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>351,50 €</p>
<p>Schermi</p> 	<p>Clarion / VDO / Siemens</p> 	<p>non si accende = appare solo il logo = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = lettura cd non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
<p>Schermi</p> 	<p>Clarion / VDO / Siemens</p> 	<p>appare un messaggio di sbaglio = schermo rotto = nessuna visualizzazione = appare solo il logo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>



 206

i			€*
<p>Quadro strumenti</p> 	<p>Jaeger</p> 	<p>alcuno funzionamento = retroilluminazione non funziona = una o più spie luminose non funzionano correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo = informazione velocità incoretta = informazione contagiri incoretta = informazione indicatore carburante incoretta = informazione indicatore temperatura incoretta = chilometraggio incoretto</p>	<p>180 €</p>
<p>Leva indicatore direzione</p> 		<p>spia airbag resta accesa = problema di comandi segnalamento = problema di comandi di pulitura = comando di avvisatore acustico(clacson)</p>	<p>180 €</p>

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens / Bosch RD4 - RD45</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = consumo anormale di corrente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Caricatore cd</p> 	<p>Blaupunkt 5 CD</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>Centralina Body computer</p> 		<p>Problema codice immobilizzatore = Problema tergicristallo = problema della centralizzazione = Problema di climatizzazione</p>	<p>229 €</p>
<p>Centralina motore</p> 		<p>veicolo non si avvia = calcolatore bloccato = Valvola EGR non funziona correttamente = impossibile fare l'apprendimento della valvola EGR = motore si spegne = veicolo manca di potenza</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navigatione</p> 	<p>Magneti Marelli RT3</p> 	<p>non si accende = appare solo il logo = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = lettura cd non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
<p>Navigatione</p> 	<p>Magneti Marelli RT4 / RT5</p> 	<p>non si accende = appare solo il logo = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia</p>	<p>351,50 €</p>
<p>Navigatione</p> 	<p>Harman Becker RNEG</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = problema ricevuta satelliti = brutta ricevuta radio = pulsante rotante non funziona correttamente = digradazioni estetiche = appare solo il logo = non appare correttamente la cartografia = appare un messaggio di sbaglio = rumore negli altoparlanti = scarica la batteria = consumo anormale di corrente = prodotto fa uscire solo il CD o cambia solo il sorgente</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>



207

i			€*
<p>Schermi</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>appare un messaggio di sbaglio = schermo rotto = nessuna visualizzazione = appare solo il logo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Quadro strumenti</p> 	<p>VDO</p> 	<p>alcuno funzionamento = retroilluminazione non funziona = una o più spie luminose non funzionano correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo = informazione velocità incoretta = informazione contagiri incoretta = informazione indicatore carburante incoretta = informazione indicatore temperatura incoretta = chilometraggio incoretto</p>	<p>180 €</p>
<p>Centraline tetto retrattile</p> 	<p>CTE 207</p> 	<p>Nessuna azione di apertura-chiusura del tetto retrattile</p>	<p>150 €</p>
<p>Leva indicatore direzione</p> 		<p>spia airbag resta accesa = problema di comandi segnalamento = problema di comandi di pulitura = comando di avvisatore acustico(clacson)</p>	<p>180 €</p>

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Pioneer RDE</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Multimedia system</p> 	<p>Magneti Marelli SMEG / SMEG+ RADIO</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = brutta ricevuta radio = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = Rumore interno = schermo si blocca = lettore cd esterno non funziona</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
	<p>Bosch RCC</p> 	<p>Contattarci</p>	<p>Contattarci</p>
<p>Centralina Body computer</p> 		<p>Problema codice immobilizzatore = Problema tergicristallo = problema della centralizzazione = Problema di climatizzazione</p>	<p>229 €</p>
<p>Centralina motore</p> 		<p>veicolo non si avvia = calcolatore bloccato = Valvola EGR non funziona correttamente = impossibile fare l'apprendimento della valvola EGR = motore si spegne = veicolo manca di potenza</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navigazione</p> 	<p>Magneti Marelli SMEG / SMEG+ NAVIGATION</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = brutta ricevuta radio = Bluetooth non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = Rumore interno = problema ricevuta satelliti = schermo si blocca = lettore cd esterno non funziona</p>	<p>299 € EXPRESS</p>
	<p>Continental NAC</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = Bluetooth non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia = brutta ricevuta radio = Aparece el logo y se reinicia = problema ricevuta satelliti = difetto audio = appare un messaggio di sbaglio</p>	<p>351,50 €</p>
<p>Schermi</p> 	<p>Continental / Sony</p> 	<p>appare un messaggio di sbaglio = schermo rotto = nessuna visualizzazione = appare solo il logo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Leva indicatore direzione</p> 	<p>COM2008</p> 	<p>spia airbag resta accesa = problema di comandi segnalamento = problema di comandi di pulitura = comando di avvisatore acustico(clacson)</p>	<p>180 €</p>

2008

			
<p>Radio CD</p> 	<p>Pioneer RDE</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Multimedia system</p> 	<p>Magneti Marelli SMEG / SMEG+ RADIO</p>  <p>Bosch RCC</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = brutta ricevuta radio = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = Rumore interno = schermo si blocca = lettore cd esterno non funziona</p> <p>Contattarci</p>	<p>249 € EXPRESS</p> <p>Contattarci</p>
<p>Centralina Body computer</p> 		<p>Problema codice immobilizzatore = Problema tergicristallo = problema della centralizzazione = Problema di climatizzazione</p>	<p>229 €</p>
<p>Centralina motore</p> 	<p>NEW</p> 	<p>veicolo non si avvia = calcolatore bloccato = Valvola EGR non funziona correttamente = impossibile fare l'apprendimento della valvola EGR = motore si spegne = veicolo manca di potenza</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navigazione</p> 	<p>Magneti Marelli SMEG / SMEG+ NAVIGATION</p>  <p>Continental NAC</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = brutta ricevuta radio = Bluetooth non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = Rumore interno = problema ricevuta satelliti = schermo si blocca = lettore cd esterno non funziona</p> <p>non si accende = si riavvia da solo per caso = Bluetooth non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia = brutta ricevuta radio = Aparece el logo y se reinicia = problema ricevuta satelliti = difetto audio = appare un messaggio di sbaglio</p>	<p>299 € EXPRESS</p> <p>351,50 €</p>
<p>Schermi</p> 	<p>Continental / Sony</p> 	<p>appare un messaggio di sbaglio = schermo rotto = nessuna visualizzazione = appare solo il logo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Leva indicatore direzione</p> 	<p>COM2008</p> 	<p>spia airbag resta accesa = problema di comandi segnalamento = problema di comandi di pulitura = comando di avvisatore acustico(clacson)</p>	<p>180 €</p>

306

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Clarion RD1</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Caricatore cd</p> 	<p>Clarion CDC</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>Centralina motore</p> 		<p>veicolo non si avvia = calcolatore bloccato = Valvola EGR non funziona correttamente = impossibile fare l'apprendimento della valvola EGR = motore si spegne = veicolo manca di potenza</p>	<p>280 € / 380 €</p>

* Prezzi forfettari che includono : trasporto andata ritorno, riparazione e controlli , garanzia 1 anno, linea telefonica di assistenza | **EXPRESS** Opzione espressa 72 ore: + 25€

307

			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Clarion / VDO / Continental RD3 / RD4</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Caricatore cd</p> 	<p>Blaupunkt 5 CD</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>Centralina Body computer</p> 		<p>Problema codice immobilizzatore = Problema tergicristallo = problema della centralizzazione = Problema di climatizzazione</p>	<p>229 €</p>
<p>Centralina motore</p> 		<p>veicolo non si avvia = calcolatore bloccato = Valvola EGR non funziona correttamente = impossibile fare l'apprendimento della valvola EGR = motore si spegne = veicolo manca di potenza</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navigazione</p> 	<p>Magneti Marelli RT3</p> 	<p>non si accende = appare solo il logo = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = lettura cd non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli RT4</p> 	<p>non si accende = appare solo il logo = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia</p>	<p>351,50 €</p>
<p>Schermi</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>appare un messaggio di sbaglio = schermo rotto = nessuna visualizzazione = appare solo il logo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Leva indicatore direzione</p> 		<p>spia airbag resta accesa = problema di comandi segnalamento = problema di comandi di pulitura = comando di avvisatore acustico(clacson)</p>	<p>180 €</p>

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens / Bosch RD4 / RD45</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = consumo anormale di corrente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Radio CD</p> 	<p>NEW Clarion RD6</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = brutta ricevuta radio = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = Rumore interno = schermo si blocca = lettura USB non funziona correttamente = consumo anormale di corrente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Caricatore cd</p> 	<p>Blaupunkt 5 CD</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>Multimedia system</p> 	<p>Magneti Marelli SMEG+ RADIO</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = brutta ricevuta radio = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = Rumore interno = schermo si blocca = lettore cd esterno non funziona</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
	<p>Bosch RCC</p> 	<p>Contattarci</p>	<p>Contattarci</p>
<p>Centralina Body computer</p> 		<p>Problema codice immobilizzatore = Problema tergicristallo = problema della centralizzazione = Problema di climatizzazione</p>	<p>229 €</p>
<p>Centralina motore</p> 		<p>veicolo non si avvia = calcolatore bloccato = Valvola EGR non funziona correttamente = impossibile fare l'apprendimento della valvola EGR = motore si spegne = veicolo manca di potenza</p>	<p>280 € / 380 €</p>



i


€*

Navigazione



Continental NAC



non si accende = si riavvia da solo per caso = Bluetooth non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia = brutta ricevuta radio = Aparece el logo y se reinicia = problema ricevuta satelliti = difetto audio = appare un messaggio di sbaglio

351,50 €

Magneti Marelli RT4 / RT5



non si accende = appare solo il logo = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia

351,50 €

Harman Becker RNEG



non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = problema ricevuta satelliti = brutta ricevuta radio = pulsante rotante non funziona correttamente = digradazioni estetiche = appare solo il logo = non appare correttamente la cartografia = appare un messaggio di sbaglio = rumore negli altoparlanti = scarica la batteria = consumo anormale di corrente = prodotto fa uscire solo il CD o cambia solo il sorgente

351,50 €

EXPRESS

Harman Becker NG4



non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = scarica la batteria

351,50 €

EXPRESS

Magneti Marelli RT6 / RNEG2



non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = digradazioni estetiche = non appare correttamente la cartografia = messaggio : inserire il cd di navigazione o check in progress = schermo si blocca = difetto audio = Rumore interno = rumore negli altoparlanti = problema ricevuta satelliti

351,50 €

EXPRESS

Magneti Marelli SMEG+ NAVIGATION



non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = brutta ricevuta radio = Bluetooth non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = Rumore interno = problema ricevuta satelliti = schermo si blocca = lettore cd esterno non funziona

299 €

EXPRESS

Continental / VDO / Siemens



appare un messaggio di sbaglio = schermo rotto = nessuna visualizzazione = appare solo il logo

249 €

EXPRESS

Schermi



Continental / Sony



appare un messaggio di sbaglio = schermo rotto = nessuna visualizzazione = appare solo il logo

249 €

EXPRESS



308

i			€*
<p>Pannello controllo climatizzatore</p> 	<p>Valeo</p> 	<p>visualizzazione incoretta = uno o più tasti non funzionano</p>	<p>160 € EXPRESS</p>
<p>Quadro strumenti</p> 	<p>Magneti Marelli</p> 	<p>alcuno funzionamento = retroilluminazione non funziona = una o più spie luminose non funzionano correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo = informazione velocità incoretta = informazione contagiri incoretta = informazione indicatore carburante incoretta = informazione indicatore temperatura incoretta = chilometraggio incoretto</p>	<p>180 €</p>
<p>Leva indicatore direzione</p> 	<p>COM2008</p> 	<p>spia airbag resta accesa = problema di comandi segnalamento = problema di comandi di pulitura = comando di avvisatore acustico(clacson)</p>	<p>180 €</p>

3008

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens / Bosch RD4 / RD45</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = consumo anormale di corrente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Multimedia system</p> 	<p>Bosch RCC</p> 	<p>Contattarci</p>	<p>Contattarci</p>
<p>Centralina Body computer</p> 	<p>NEW</p> 	<p>Problema codice immobilizzatore = Problema tergicristallo = problema della centralizzazione = Problema di climatizzazione</p>	<p>229 €</p>
<p>Centralina motore</p> 		<p>veicolo non si avvia = calcolatore bloccato = Valvola EGR non funziona correttamente = impossibile fare l'apprendimento della valvola EGR = motore si spegne = veicolo manca di potenza</p>	<p>280 € / 380 €</p>



* Prezzi forfettari che includono : trasporto andata ritorno, riparazione e controlli , garanzia 1 anno, linea telefonica di assistenza | **EXPRESS** Opzione espressa 72 ore: + 25€

 3008

i



€*

Navigazione



Harman Becker RNEG



non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = problema ricevuta satelliti = brutta ricevuta radio = pulsante rotante non funziona correttamente = digradazioni estetiche = appare solo il logo = non appare correttamente la cartografia = appare un messaggio di sbaglio = rumore negli altoparlanti = scarica la batteria = consumo anormale di corrente = prodotto fa uscire solo il CD o cambia solo il sorgente

351,50 €

EXPRESS

Harman Becker NG4



non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = scarica la batteria

351,50 €

EXPRESS

Magneti Marelli RT6 / RNEG2



non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = digradazioni estetiche = non appare correttamente la cartografia = messaggio : inserire il cd di navigazione o check in progress = schermo si blocca = difetto audio = Rumore interno = rumore negli altoparlanti = problema ricevuta satelliti

351,50 €

EXPRESS

Continental NAC



non si accende = si riavvia da solo per caso = Bluetooth non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia = brutta ricevuta radio = Aparece el logo y se reinicia = problema ricevuta satelliti = difetto audio = appare un messaggio di sbaglio

351,50 €

Continental / VDO / Siemens



appare un messaggio di sbaglio = schermo rotto = appare solo il logo = movimento a scatti dello schermo o si blocca nel tempo dell'aperta o della chiusura = lo schermo pieghevole non si accende e non si chiude

249 €

EXPRESS

Schermi



Johnson Controls VTH / HUD




rumore meccanico = alcuno funzionamento meccanico = visualizzazione non si accende = lo schermo si blocca

249 €

EXPRESS

Leva indicatore direzione



spia airbag resta accesa = problema di comandi segnalamento = problema di comandi di pulitura = comando di avvisatore acustico(clacson)

180 €

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Clarion RM2</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>142,50 €</p>
	<p>Clarion RD2 / RD3</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Caricatore cd</p> 	<p>Clarion CDC</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>Centralina Body computer</p> 		<p>Problema codice immobilizzatore = Problema tergicristallo = problema della centralizzazione = Problema di climatizzazione</p>	<p>229 €</p>
<p>Centralina motore</p> 		<p>veicolo non si avvia = calcolatore bloccato = Valvola EGR non funziona correttamente = impossibile fare l'apprendimento della valvola EGR = motore si spegne = veicolo manca di potenza</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navigazione</p> 	<p>VDO / Siemens NAV VDO</p> 	<p>non si accende = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>351,50 €</p>
<p>Leva indicatore direzione</p> 		<p>spia airbag resta accesa = problema di comandi segnalamento = problema di comandi di pulitura = comando di avvisatore acustico(clacson)</p>	<p>180 €</p>

407




i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Continental RD4</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = consumo anormale di corrente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Caricatore cd</p> 	<p>Clarion CDC</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>Centralina Body computer</p> 		<p>Problema codice immobilizzatore = Problema tergicristallo = problema della centralizzazione = Problema di climatizzazione</p>	<p>229 €</p>
<p>Centralina motore</p> 		<p>veicolo non si avvia = calcolatore bloccato = Valvola EGR non funziona correttamente = impossibile fare l'apprendimento della valvola EGR = motore si spegne = veicolo manca di potenza</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navigazione</p> 	<p>Magneti Marelli RT3 / RT4</p> 	<p>non si accende = appare solo il logo = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = lettura cd non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli RT5</p> 	<p>non si accende = appare solo il logo = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>Harman Becker RNEG</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = problema ricevuta satelliti = brutta ricevuta radio = pulsante rotante non funziona correttamente = degradazioni estetiche = appare solo il logo = non appare correttamente la cartografia = appare un messaggio di sbaglio = rumore negli altoparlanti = scarica la batteria = consumo anormale di corrente = prodotto fa uscire solo il CD o cambia solo il sorgente</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>appare un messaggio di sbaglio = schermo rotto = nessuna visualizzazione = appare solo il logo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>



407

i			€*
<p>Quadro strumenti</p> 	<p>VDO</p> 	<p>alcuno funzionamento = retroilluminazione non funziona = una o più spie luminose non funzionano correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo = informazione velocità incoretta = informazione contagiri incoretta = informazione indicatore carburante incoretta = informazione indicatore temperatura incoretta = chilometraggio incoretto</p>	<p>180 €</p>
<p>Leva indicatore direzione</p> 		<p>spia airbag resta accesa = problema di comandi segnalamento = problema di comandi di pulitura = comando di avvisatore acustico(ciacson)</p>	<p>180 €</p>

4007

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Mitsubishi RADIO 1CD</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = difetto audio = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Caricatore cd</p> 	<p>Mitsubishi RADIO 6CD</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = difetto audio = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Navigazione</p> 	<p>Mitsubishi MMCS</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>499 €</p>











4008

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Mitsubishi RADIO 1CD</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = difetto audio = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
	<p>NEW Mitsubishi DY-5MW3R69</p> 	<p>Contattarci</p>	<p>249 €</p>
<p>Caricatore cd</p> 	<p>Mitsubishi RADIO 6CD</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = difetto audio = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
	<p>Mitsubishi MMCS</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>499 €</p>
<p>Navigazione</p> 	<p>Mitsubishi NR242</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>499 €</p>

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Continental RD5</p> 	<p>Bluetooth non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = non si accende = difetto audio = brutta ricevuta radio = lettura USB non funziona correttamente = consumo anormale di corrente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Multimedia system</p> 	<p>Magneti Marelli SMEG+ RADIO</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = brutta ricevuta radio = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = Rumore interno = schermo si blocca = lettore cd esterno non funziona</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
	<p>Bosch RCC</p> 	<p>Contattarci</p>	<p>Contattarci</p>
<p>Centralina Body computer</p> 		<p>Problema codice immobilizzatore = Problema tergicristallo = problema della centralizzazione = Problema di climatizzazione</p>	<p>229 €</p>
<p>Centralina motore</p> 		<p>veicolo non si avvia = calcolatore bloccato = Valvola EGR non funziona correttamente = impossibile fare l'apprendimento della valvola EGR = motore si spegne = veicolo manca di potenza</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navigazione</p> 	<p>Magneti Marelli RT6 / RNEG2</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = digradazioni estetiche = non appare correttamente la cartografia = messaggio : inserire il cd di navigazione o check in progress = schermo si blocca = difetto audio = Rumore interno = rumore negli altoparlanti = problema ricevuta satelliti</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli SMEG+ NAVIGATION</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = brutta ricevuta radio = Bluetooth non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = Rumore interno = problema ricevuta satelliti = schermo si blocca = lettore cd esterno non funziona</p>	<p>299 € EXPRESS</p>
	<p>Continental NAC</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = Bluetooth non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia = brutta ricevuta radio = Aparece el logo y se reinicia = problema ricevuta satelliti = difetto audio = appare un messaggio di sbaglio</p>	<p>351,50 €</p>



 508

i			€*
<p>Schermi</p> 	<p>Continental / Sony</p> 	<p>appare un messaggio di sbaglio = schermo rotto = nessuna visualizzazione = appare solo il logo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>appare un messaggio di sbaglio = schermo rotto = nessuna visualizzazione = appare solo il logo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
	<p>Johnson Controls VTH / HUD</p> 	<p>rumore meccanico = alcuno funzionamento meccanico = visualizzazione non si accende = lo schermo si blocca</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Quadro strumenti</p> 		<p>problemi di lancette = Altri: contattarci</p>	<p>180 €</p>
<p>Leva indicatore direzione</p> 		<p>spia airbag resta accesa = problema di comandi segnalamento = problema di comandi di pulitura = comando di avvisatore acustico(clacson)</p>	<p>180 €</p>

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens / Bosch RD4 / RD45</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = consumo anormale di corrente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Multimedia system</p> 	<p>Bosch RCC</p> 	<p>Contattarci</p>	<p>Contattarci</p>
<p>Centralina Body computer</p> 		<p>Problema codice immobilizzatore = Problema tergicristallo = problema della centralizzazione = Problema di climatizzazione</p>	<p>229 €</p>
<p>Centralina motore</p> 		<p>veicolo non si avvia = calcolatore bloccato = Valvola EGR non funziona correttamente = impossibile fare l'apprendimento della valvola EGR = motore si spegne = veicolo manca di potenza</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Harman Becker RNEG</p> 	<p>Harman Becker RNEG</p>	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = problema ricevuta satelliti = brutta ricevuta radio = pulsante rotante non funziona correttamente = digradazioni estetiche = appare solo il logo = non appare correttamente la cartografia = appare un messaggio di sbaglio = rumore negli altoparlanti = scarica la batteria = consumo anormale di corrente = prodotto fa uscire solo il CD o cambia solo il sorgente</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
<p>Harman Becker NG4</p> 	<p>Harman Becker NG4</p>	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = scarica la batteria</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
<p>Navigatione</p> 	<p>Magneti Marelli RT6 / RNEG2</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = digradazioni estetiche = non appare correttamente la cartografia = messaggio : inserire il cd di navigazione o check in progress = schermo si blocca = difetto audio = Rumore interno = rumore negli altoparlanti = problema ricevuta satelliti</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
<p>Continental NAC</p> 	<p>Continental NAC</p>	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = Bluetooth non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia = brutta ricevuta radio = Aparece el logo y se reinicia = problema ricevuta satelliti = difetto audio = appare un messaggio di sbaglio</p>	<p>351,50 €</p>












 5008

i			€*
<p>Schermi</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>appare un messaggio di sbaglio ■ schermo rotto ■ appare solo il logo ■ movimento a scatti dello schermo o si blocca nel tempo dell'aperta o della chiusura ■ lo schermo pieghevole non si accende e non si chiude</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Leva indicatore direzione</p> 	<p>NEW</p> 	<p>spia airbag resta accesa ■ problema di comandi segnalamento ■ problema di comandi di pulitura ■ comando di avvisatore acustico(clacson)</p>	<p>180 €</p>

i			€*
Radio CD 	Clarion RM2 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	142,50 €
	Continental RD4 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = consumo anormale di corrente	142,50 € EXPRESS
Caricatore cd 	Clarion CDC 	lettura cd non funziona correttamente = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	180 € EXPRESS
Centralina Body computer 		Problema codice immobilizzatore = Problema tergicristallo = problema della centralizzazione = Problema di climatizzazione	229 €
Centralina motore 		veicolo non si avvia = calcolatore bloccato = Valvola EGR non funziona correttamente = impossibile fare l'apprendimento della valvola EGR = motore si spegne = veicolo manca di potenza	280 € / 380 €
Navigazione 	Clarion RT2 	non si accende = appare solo il logo = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = lettura cd non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia	351,50 €
	Magneti Marelli RT3 	non si accende = appare solo il logo = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = lettura cd non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia	351,50 € EXPRESS



 607

i			€*
Navigazione 	Magneti Marelli RT4 / RT5 	non si accende = appare solo il logo = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia	351,50 €
	NAV VDO 	non si accende = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	351,50 €
Schermi 	Continental / VDO / Siemens 	appare un messaggio di sbaglio = schermo rotto = nessuna visualizzazione = appare solo il logo	249 € EXPRESS
Quadro strumenti 	VDO 	alcuno funzionamento = retroilluminazione non funziona = una o più spie luminose non funzionano correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo = informazione velocità incoretta = informazione contagiri incoretta = informazione indicatore carburante incoretta = informazione indicatore temperatura incoretta = chilometraggio incoretto	180 €



Clarion / VDO RD3



lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

142,50 €

EXPRESS

Radio CD



Continental / VDO / Siemens / Bosch RD4 / RD45



lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = consumo anormale di corrente

142,50 €

EXPRESS

Johnson Controls AVS DIN BOX B58



lettura cd non funziona correttamente = non si accende = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

249 €

Caricatore cd



Clarion CDC



lettura cd non funziona correttamente = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

180 €

EXPRESS


Centralina Body computer



Problema codice immobilizzatore = Problema tergcristallo = problema della centralizzazione = Problema di climatizzazione

229 €

Centralina motore



veicolo non si avvia = calcolatore bloccato = Valvola EGR non funziona correttamente = impossibile fare l'apprendimento della valvola EGR = motore si spegne = veicolo manca di potenza

**280 € /
380 €**

Magneti Marelli RT3



non si accende = appare solo il logo = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = lettura cd non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia

351,50 €

EXPRESS

Navigazione



Magneti Marelli RT4 / RT5



non si accende = appare solo il logo = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia

351,50 €

Harman Becker RNEG



non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = problema ricevuta satelliti = brutta ricevuta radio = pulsante rotante non funziona correttamente = degradazioni estetiche = appare solo il logo = non appare correttamente la cartografia = appare un messaggio di sbaglio = rumore negli altoparlanti = scarica la batteria = consumo anormale di corrente = prodotto fa uscire solo il CD o cambia solo il sorgente

351,50 €

EXPRESS



 807

i			€*
<p>Schermi</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens / Bosch</p> 	<p>appare un messaggio di sbaglio = schermo rotto = nessuna visualizzazione = appare solo il logo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Quadro strumenti</p> 	<p>Magneti Marelli</p> 	<p>alcuno funzionamento = retroilluminazione non funziona = una o più spie luminose non funzionano correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo = informazione velocità incoretta = informazione contagiri incoretta = informazione indicatore carburante incoretta = informazione indicatore temperatura incoretta = chilometraggio incoretto</p>	<p>180 €</p>
<p>Leva indicatore direzione</p> 		<p>spia airbag resta accesa = problema di comandi segnalamento = problema di comandi di pulitura = comando di avvisatore acustico(clacson)</p>	<p>180 €</p>

BIPPER

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch RD4 225CD</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = consumo anormale di corrente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Centralina Body computer</p> 		<p>Problema codice immobilizzatore = Problema tergicristallo = problema della centralizzazione = Problema di climatizzazione</p>	<p>229 €</p>
<p>Centralina motore</p> 		<p>veicolo non si avvia = calcolatore bloccato = Valvola EGR non funziona correttamente = impossibile fare l'apprendimento della valvola EGR = motore si spegne = veicolo manca di potenza</p>	<p>280 € / 380 €</p>

BOXER

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch RD4 250CD</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = consumo anormale di corrente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Delphi F250FL</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = codice bloccato o perso</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Continental VP 1</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>142,50 €</p>
	<p>Continental VP 2 RADIO</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = visualizzazione incoretta sullo schermo = codice bloccato o perso = schermo tattile non funziona correttamente = appare il logo e si riavvia</p>	<p>249 €</p>



* Prezzi forfettari che includono : trasporto andata ritorno, riparazione e controlli , garanzia 1 anno, linea telefonica di assistenza | **EXPRESS** Opzione espressa 72 ore: + 25€

BOXER











i	NEW	€*
<p>Centralina Body computer</p> 	<p>NEW</p> 	<p>Problema codice immobilizzatore = Problema tergicristallo = problema della centralizzazione = Problema di climatizzazione</p> <p>229 €</p>
<p>Centralina motore</p> 		<p>veicolo non si avvia = calcolatore bloccato = Valvola EGR non funziona correttamente = impossibile fare l'apprendimento della valvola EGR = motore si spegne = veicolo manca di potenza</p> <p>280 € / 380 €</p>
<p>Navigatione</p> 	<p>Magneti Marelli RT3</p> 	<p>non si accende = appare solo il logo = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = lettura cd non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia</p> <p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli RT6 / RNEG2</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = degradazioni estetiche = non appare correttamente la cartografia = messaggio : inserire il cd di navigazione o check in progress = schermo si blocca = difetto audio = Rumore interno = rumore negli altoparlanti = problema ricevuta satelliti</p> <p>351,50 € EXPRESS</p>
<p>Schermi</p> 	<p>Continental VP2 NAVIGATION</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = codice bloccato o perso</p> <p>351,50 €</p>
	<p>Magna X250</p> 	<p>appare un messaggio di sbaglio = schermo rotto = appare solo il logo = movimento a scatti dello schermo o si blocca nel tempo dell'aperta o della chiusura = lo schermo pieghevole non si accende e non si chiude</p> <p>249 €</p>
<p>Quadro strumenti</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>appare un messaggio di sbaglio = schermo rotto = nessuna visualizzazione = appare solo il logo</p> <p>249 € EXPRESS</p>
	<p>06 - 2014 →</p> 	<p>alcuno funzionamento = retroilluminazione non funziona = una o più spie luminose non funzionano correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo = informazione velocità incoretta = informazione contagiri incoretta = informazione indicatore carburante incoretta = informazione indicatore temperatura incoretta = chilometraggio incoretto</p> <p>180 €</p>

EXPERT

i	🏭	🔧	€*
 <p>Radio CD</p>	<p>Clarion RD3</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Continental / VDO / Siemens / Bosch RD4 / RD45</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = consumo anormale di corrente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Clarion RD6</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = brutta ricevuta radio = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = Rumore interno = schermo si blocca = lettura USB non funziona correttamente = consumo anormale di corrente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Multimedia system</p> 	<p>Bosch RCC</p> 	<p>Contattarci</p>	<p>Contattarci</p>
<p>Centralina Body computer</p> 		<p>Problema codice immobilizzatore = Problema tergicristallo = problema della centralizzazione = Problema di climatizzazione</p>	<p>229 €</p>
<p>Centralina motore</p> 		<p>veicolo non si avvia = calcolatore bloccato = Valvola EGR non funziona correttamente = impossibile fare l'apprendimento della valvola EGR = motore si spegne = veicolo manca di potenza</p>	<p>280 € / 380 €</p>








EXPERT

	i			€*
Navigazione 	Magneti Marelli RT4 / RT5 		non si accende = appare solo il logo = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia	351,50 €
	Harman Becker RNEG 		non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = problema ricevuta satelliti = brutta ricevuta radio = pulsante rotante non funziona correttamente = digradazioni estetiche = appare solo il logo = non appare correttamente la cartografia = appare un messaggio di sbaglio = rumore negli altoparlanti = scarica la batteria = consumo anormale di corrente = prodotto fa uscire solo il CD o cambia solo il sorgente	351,50 € EXPRESS
	Magneti Marelli RT6 / RNEG2 		non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = digradazioni estetiche = non appare correttamente la cartografia = messaggio : inserire il cd di navigazione o check in progress = schermo si blocca = difetto audio = Rumore interno = rumore negli altoparlanti = problema ricevuta satelliti	351,50 € EXPRESS
	Continental NAC 		non si accende = si riavvia da solo per caso = Bluetooth non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia = brutta ricevuta radio = Aparece el logo y se reinicia = problema ricevuta satelliti = difetto audio = appare un messaggio di sbaglio	351,50 €
Schermi 	Continental / VDO / Siemens 		appare un messaggio di sbaglio = schermo rotto = nessuna visualizzazione = appare solo il logo	249 € EXPRESS
Leva indicatore direzione 			spia airbag resta accesa = problema di comandi segnalamento = problema di comandi di pulitura = comando di avvisatore acustico(clacson)	180 €

ION

















i			€*
Radio CD 	Pioneer RDE 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	142,50 € EXPRESS

PARTNER

i			€*
Radio CD 	Clarion RD3 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	142,50 € EXPRESS
	Continental / VDO / Siemens / Bosch RD4 / RD45 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = consumo anormale di corrente	142,50 € EXPRESS
	Magneti Marelli SMEG+IV2 RADIO 	non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = brutta ricevuta radio = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = Rumore interno = schermo si blocca = lettore cd esterno non funziona = schermo rotto	249 € EXPRESS
	NEW Clarion RD6 	non si accende = si riavvia da solo per caso = brutta ricevuta radio = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = Rumore interno = schermo si blocca = lettura USB non funziona correttamente = consumo anormale di corrente	142,50 € EXPRESS
Caricatore cd 	Blaupunkt 5 CD 	lettura cd non funziona correttamente = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	180 € EXPRESS
Centralina Body computer 		Problema codice immobilizzatore = Problema tergilcristallo = problema della centralizzazione = Problema di climatizzazione	229 €



PARTNER

			€*
<p>Centralina motore</p> 		<p>veicolo non si avvia = calcolatore bloccato = Valvola EGR non funziona correttamente = impossibile fare l'apprendimento della valvola EGR = motore si spegne = veicolo manca di potenza</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navigazione</p> 	<p>Magneti Marelli RT4 / RT5</p> 	<p>non si accende = appare solo il logo = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>Harman Becker RNEG</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = problema ricevuta satelliti = brutta ricevuta radio = pulsante rotante non funziona correttamente = digradazioni estetiche = appare solo il logo = non appare correttamente la cartografia = appare un messaggio di sbaglio = rumore negli altoparlanti = scarica la batteria = consumo anormale di corrente = prodotto fa uscire solo il CD o cambia solo il sorgente</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli RT6 / RNEG2</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = digradazioni estetiche = non appare correttamente la cartografia = messaggio : inserire il cd di navigazione o check in progress = schermo si blocca = difetto audio = Rumore interno = rumore negli altoparlanti = problema ricevuta satelliti</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli SMEG+IV2 NAV</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = brutta ricevuta radio = Bluetooth non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = Rumore interno = problema ricevuta satelliti = schermo si blocca = lettore cd esterno non funziona = schermo rotto</p>	<p>299 € EXPRESS</p>
<p>Schermi</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>appare un messaggio di sbaglio = schermo rotto = nessuna visualizzazione = appare solo il logo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Quadro strumenti</p> 	<p>Jaeger PARTNER I</p> 	<p>alcuno funzionamento = retroilluminazione non funziona = una o più spie luminose non funzionano correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo = informazione velocità incoretta = informazione contagiri incoretta = informazione indicatore carburante incoretta = informazione indicatore temperatura incoretta = chilometraggio incoretto</p>	<p>180 €</p>
<p>Leva indicatore direzione</p> 		<p>spia airbag resta accesa = problema di comandi segnalamento = problema di comandi di pulitura = comando di avvisatore acustico(clacson)</p>	<p>180 €</p>



Radio CD



Continental RD4



lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = consumo anormale di corrente

142,50 €

EXPRESS

Continental / VDO / Siemens / Bosch RD45



Bluetooth non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = non si accende = difetto audio = brutta ricevuta radio = lettura USB non funziona correttamente = uno o più tasti non funzionano = entrata ausiliaria non funziona correttamente = consumo anormale di corrente

142,50 €

EXPRESS


Centralina Body computer



Problema codice immobilizzatore = Problema tergicristallo = problema della centralizzazione = Problema di climatizzazione

229 €

Centralina motore



veicolo non si avvia = calcolatore bloccato = Valvola EGR non funziona correttamente = impossibile fare l'apprendimento della valvola EGR = motore si spegne = veicolo manca di potenza

**280 € /
380 €**

Harman Becker NG4



non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = scarica la batteria

351,50 €

EXPRESS

Navigazione



Harman Becker RNEG



non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = problema ricevuta satelliti = brutta ricevuta radio = pulsante rotante non funziona correttamente = digradazioni estetiche = appare solo il logo = non appare correttamente la cartografia = appare un messaggio di sbaglio = rumore negli altoparlanti = scarica la batteria = consumo anormale di corrente = prodotto fa uscire solo il CD o cambia solo il sorgente

351,50 €

EXPRESS

Magneti Marelli RT6 / RNEG2



non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = digradazioni estetiche = non appare correttamente la cartografia = messaggio : inserire il cd di navigazione o check in progress = schermo si blocca = difetto audio = Rumore interno = rumore negli altoparlanti = problema ricevuta satelliti

351,50 €

EXPRESS

Continental / VDO / Siemens / Bosch

Schermi



appare un messaggio di sbaglio = schermo rotto = appare solo il logo = movimento a scatti dello schermo o si blocca nel tempo dell'aperta o della chiusura = lo schermo pieghevole non si accende e non si chiude

249 €

EXPRESS

RIFTER



Radio CD



NEW Clarion RD6



non si accende ■ si riavvia da solo per caso ■ brutta ricevuta radio ■ Bluetooth non funziona correttamente ■ difetto audio ■ Rumore interno ■ schermo si blocca ■ lettura USB non funziona correttamente ■ consumo anormale di corrente

142,50 €

EXPRESS

AVANTIME

i			€*
<p>Navigazione</p> 	<p>VDO CNI 1</p> 	<p>non si accende = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = entrata ausiliaria non funziona correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo</p>	<p>450 €</p>
<p>Body Computer</p> 		<p>Contattarci</p>	<p>229 €</p>

* Prezzi forfettari che includono : trasporto andata ritorno, riparazione e controlli , garanzia 1 anno, linea telefonica di assistenza | **EXPRESS** Opzione espressa 72 ore: + 25€



CAPTUR

i	🏭	🔧	€*
Radio CD 	HUMAX Automotive / Daewoo RADIO CLASSIC 	non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	142,50 €
Multimedia system 	Continental RADIO R-LINK1 	non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente = il telecomando non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	142,50 €
Centralina motore 		veicolo non si avvia = calcolatore bloccato = Valvola EGR non funziona correttamente = impossibile fare l'apprendimento della valvola EGR = motore si spegne = veicolo manca di potenza	280 € / 380 €
Navigazione 	LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION 	non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente	249 € EXPRESS
	TomTom R-LINK1 	appare un messaggio di sbaglio = non si accende = schermo tattile non funziona correttamente = problema ricevuta satelliti = si riavvia da solo per caso = non appare correttamente la cartografia	249 €
Body Computer 		Contattarci	229 €

CLIO



Radio CD



VDO TUNER LIST / UPDATE LIST



non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

142,50 €
EXPRESS

VDO UPDATE LIST



non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

142,50 €
EXPRESS

Blaupunkt / Bosch RADIOSAT CLASSIC2



non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

142,50 €
EXPRESS

Blaupunkt / Bosch RADIOSAT R2



non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

142,50 €
EXPRESS

HUMAX Automotive / Daewoo RADIO CLASSIC



non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

142,50 €

Multimedia system




Continental RADIO R-LINK1



non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente = il telecomando non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

142,50 €

Centralina motore



veicolo non si avvia = calcolatore bloccato = Valvola EGR non funziona correttamente = impossibile fare l'apprendimento della valvola EGR = motore si spegne = veicolo manca di potenza

**280 € /
380 €**

Navigazione



VDO CNI 1



non si accende = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = entrata ausiliaria non funziona correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo

450 €

Harman Becker CGI



non si accende = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = entrata ausiliaria non funziona correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo

450 €



CLIO

i			€*
Navigazione 	LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION 	non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente	249 € EXPRESS
	TomTom R-LINK1 	appare un messaggio di sbaglio = non si accende = schermo tattile non funziona correttamente = problema ricevuta satelliti = si riavvia da solo per caso = non appare correttamente la cartografia	249 €
Quadro strumenti 	Johnson Controls CLIO II 	alcuno funzionamento = retroilluminazione non funziona = una o più spie luminose non funzionano correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo = informazione velocità incoretta = informazione contagiri incoretta = informazione indicatore carburante incoretta = informazione indicatore temperatura incoretta = chilometraggio incoretto	150 €
	Visteon CLIO III 	alcuno funzionamento = retroilluminazione non funziona = una o più spie luminose non funzionano correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo = informazione velocità incoretta = informazione contagiri incoretta = informazione indicatore carburante incoretta = informazione indicatore temperatura incoretta = chilometraggio incoretto	150 €
	Visteon CLIO IV 	alcuno funzionamento = retroilluminazione non funziona = una o più spie luminose non funzionano correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo = informazione velocità incoretta = informazione contagiri incoretta = informazione indicatore carburante incoretta = informazione indicatore temperatura incoretta = chilometraggio incoretto = non appare correttamente le informazioni orologio e radio	150 €
Body Computer 		Contattarci	229 €

ESPACE

	i	🏭	🔧	€*
Radio CD 	Blaupunkt / Bosch RADIOSAT R2 	non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	142,50 € EXPRESS	
	Clarion ABB TUNER 	non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente	180 € EXPRESS	
Caricatore cd 	Alpine 6CD 	non si accende = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = difetto audio = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = entrata ausiliaria non funziona correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo	180 €	
	Clarion 6CD 	non si accende = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = difetto audio = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = entrata ausiliaria non funziona correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo	180 € EXPRESS	
Navigazione 	VDO CNI 1 	non si accende = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = entrata ausiliaria non funziona correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo	450 €	
	Harman Becker CGI 	non si accende = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = entrata ausiliaria non funziona correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo	450 €	
Quadro strumenti 	Jaeger Valeo ESPACE III B2I 	alcuno funzionamento = retroilluminazione non funziona = una o più spie luminose non funzionano correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo = informazione velocità incoretta = informazione contagiri incoretta = informazione indicatore carburante incoretta = informazione indicatore temperatura incoretta = chilometraggio incoretto	180 €	
	Sagem / Johnson Controls ESPACE IV 	alcuno funzionamento = retroilluminazione non funziona = una o più spie luminose non funzionano correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo = informazione velocità incoretta = informazione contagiri incoretta = informazione indicatore carburante incoretta = informazione indicatore temperatura incoretta = chilometraggio incoretto	150 €	
	ESPACE IV 	alcuno funzionamento = retroilluminazione non funziona = una o più spie luminose non funzionano correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo = informazione velocità incoretta = informazione contagiri incoretta = informazione indicatore carburante incoretta = informazione indicatore temperatura incoretta = chilometraggio incoretto	150 €	
Body Computer 		Contattarci	229 €	

* Prezzi forfettari che includono : trasporto andata ritorno, riparazione e controlli , garanzia 1 anno, linea telefonica di assistenza | **EXPRESS** Opzione espressa 72 ore: + 25€



FLUENCE

i			€*
 <p>Radio CD</p>	<p>Blaupunkt / Bosch RADIOSAT R2</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Blaupunkt RADIOSAT CLASSIC</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Continental RADIOSAT R3 (R-PLUG&RADIO+)</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Continental RADIO R-LINK1</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>142,50 €</p>
<p>Navigazione</p> 	<p>TomTom R-LINK1</p> 	<p>appare un messaggio di sbaglio = non si accende = schermo tattile non funziona correttamente = problema ricevuta satelliti = si riavvia da solo per caso = non appare correttamente la cartografia</p>	<p>249 €</p>
<p>Body Computer</p> 		<p>Contattarci</p>	<p>229 €</p>

KANGOO



Radio CD



Blaupunkt RADIOSAT CLASSIC



non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

142,50 €

EXPRESS

VDO UPDATE LIST



non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

142,50 €

EXPRESS

Blaupunkt / Bosch RADIOSAT R2



non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

142,50 €

EXPRESS

Blaupunkt RADIOSAT CLASSIC2



non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

142,50 €

EXPRESS

Continental RADIOSAT R3 (R-PLUG&RADIO+)



non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

142,50 €

EXPRESS

HUMAX Automotive / Daewoo RADIO CLASSIC



non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

142,50 €


Continental RADIO R-LINK1



non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

142,50 €

Centralina motore



veicolo non si avvia = calcolatore bloccato = Valvola EGR non funziona correttamente = impossibile fare l'apprendimento della valvola EGR = motore si spegne = veicolo manca di potenza

280 € /

380 €




KANGOO

i			€*
Navigazione 	Harman Becker CGI 	non si accende = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = entrata ausiliaria non funziona correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo	450 €
	TomTom R-LINK1 	appare un messaggio di sbaglio = non si accende = schermo tattile non funziona correttamente = problema ricevuta satelliti = si riavvia da solo per caso = non appare correttamente la cartografia	249 €
Quadro strumenti 	Jaeger KANGOO I PHASE 1 (1997-2003) 	alcuno funzionamento = retroilluminazione non funziona = una o più spie luminose non funzionano correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo = informazione velocità incoretta = informazione contagiri incoretta = informazione indicatore carburante incoretta = informazione indicatore temperatura incoretta = chilometraggio incoretto	150 €
Body Computer 		Contattarci	229 €

KOLEOS

i			€*
Radio CD 	Blaupunkt / Bosch RADIOSAT R2 	non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	142,50 € EXPRESS
	UPDATE LIST 	non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	142,50 € EXPRESS
	Continental RADIO R-LINK1 	non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	142,50 €
	Clarion ABB TUNER 	non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente	180 € EXPRESS
Caricatore cd 	Clarion 6CD 	non si accende = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = difetto audio = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = entrata ausiliaria non funziona correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo	180 € EXPRESS
Navigazione 	TomTom R-LINK1 	appare un messaggio di sbaglio = non si accende = schermo tattile non funziona correttamente = problema ricevuta satelliti = si riavvia da solo per caso = non appare correttamente la cartografia	249 €
Body Computer 		Contattarci	229 €



LAGUNA

i			€*
Radio CD 	VDO UPDATE LIST 	non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	142,50 € EXPRESS
	Blaupunkt / Bosch RADIOSAT R2 	non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	142,50 € EXPRESS
	VDO TUNER LIST / UPDATE LIST 	non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	142,50 € EXPRESS
	UPDATE LIST 	non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	142,50 € EXPRESS
	Continental RADIO R-LINK1 	non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	142,50 €
	Clarion ABB TUNER 	non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente	180 € EXPRESS
Caricatore cd 	Alpine 6CD 	non si accende = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = difetto audio = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = entrata ausiliaria non funziona correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo	180 €
	Clarion 6CD 	non si accende = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = difetto audio = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = entrata ausiliaria non funziona correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo	180 € EXPRESS
Centralina motore 		veicolo non si avvia = calcolatore bloccato = Valvola EGR non funziona correttamente = impossibile fare l'apprendimento della valvola EGR = motore si spegne = veicolo manca di potenza	280 € / 380 €



LAGUNA

i			€*
Navigazione 	VDO CNI 1 	non si accende = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = entrata ausiliaria non funziona correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo	450 €
	Xanavi NAVI CD 	non si accende = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = entrata ausiliaria non funziona correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo	450 €
	Harman Becker CGI 	non si accende = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = entrata ausiliaria non funziona correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo	450 €
	VDO CNI2 	non si accende = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = entrata ausiliaria non funziona correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo	450 €
	TomTom R-LINK1 	appare un messaggio di sbaglio = non si accende = schermo tattile non funziona correttamente = problema ricevuta satelliti = si riavvia da solo per caso = non appare correttamente la cartografia	249 €
Pannello controllo climatizzatore 	Delphi LAGUNA II 	visualizzazione incoretta = uno o più tasti non funzionano	160 € EXPRESS
Quadro strumenti 	Jaeger LAGUNA II BG 	alcuno funzionamento = retroilluminazione non funziona = una o più spie luminose non funzionano correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo = informazione velocità incoretta = informazione contagiri incoretta = informazione indicatore carburante incoretta = informazione indicatore temperatura incoretta = chilometraggio incoretto	150 €
	LAGUNA III 	alcuno funzionamento = retroilluminazione non funziona = una o più spie luminose non funzionano correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo = informazione velocità incoretta = informazione contagiri incoretta = informazione indicatore carburante incoretta = informazione indicatore temperatura incoretta = chilometraggio incoretto	150 €
Body Computer 		Contattarci	229 €

* Prezzi forfettari che includono : trasporto andata ritorno, riparazione e controlli , garanzia 1 anno, linea telefonica di assistenza | **EXPRESS** Opzione espressa 72 ore: + 25€

LATITUDE

i			€*
Radio CD 	Continental RADIO R-LINK1 	non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	142,50 €
Navigazione 	TomTom R-LINK1 	appare un messaggio di sbaglio = non si accende = schermo tattile non funziona correttamente = problema ricevuta satelliti = si riavvia da solo per caso = non appare correttamente la cartografia	249 €
Body Computer 		Contattarci	229 €

MASCOTT

i			€*
Quadro strumenti 	NEW 	Contattarci	150 €

MASTER

i	🏭	🔧	€*
Radio CD 	HUMAX Automotive / Daewoo RADIO CLASSIC 	non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	142,50 €
	VDO TUNER LIST / UPDATE LIST 	non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	142,50 € EXPRESS
	Blaupunkt / Bosch RADIOSAT R2 	non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	142,50 € EXPRESS
	Continental RADIOSAT R3 (R-PLUG&RADIO+) 	non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	142,50 € EXPRESS
Navigazione 	VDO CNI 1 	non si accende = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = entrata ausiliaria non funziona correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo	450 €
	NEW LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION 	non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente	249 € EXPRESS
Body Computer 		Contattarci	229 €

* Prezzi forfettari che includono : trasporto andata ritorno, riparazione e controlli , garanzia 1 anno, linea telefonica di assistenza | EXPRESS Opzione espressa 72 ore: + 25€



MEGANE



Radio CD

**Philips TUNER LIST / UPDATE LIST**

non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

142,50 €**EXPRESS****VDO TUNER LIST / UPDATE LIST**

non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

142,50 €**EXPRESS****Philips TUNER LIST / UPDATE LIST**

non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

142,50 €**EXPRESS****Blaupunkt / Bosch RADIOSAT CLASSIC**

non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

142,50 €**EXPRESS****Blaupunkt / Bosch RADIOSAT R2**

non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

142,50 €**EXPRESS****Continental RADIOSAT R3 (R-PLUG&RADIO+)**

non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

142,50 €**EXPRESS****Continental RADIO R-LINK1**

non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

142,50 €

Centralina motore



veicolo non si avvia = calcolatore bloccato = Valvola EGR non funziona correttamente = impossibile fare l'apprendimento della valvola EGR = motore si spegne = veicolo manca di potenza

**280 € /
380 €**











MEGANE

	i			€*
Navigazione 		VDO CNI 1 	non si accende = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = entrata ausiliaria non funziona correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo	450 €
		VDO CNI 2 	non si accende = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = entrata ausiliaria non funziona correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo	450 €
		Harman Becker CGI 	non si accende = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = entrata ausiliaria non funziona correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo	450 €
		TomTom R-LINK1 	appare un messaggio di sbaglio = non si accende = schermo tattile non funziona correttamente = problema ricevuta satelliti = si riavvia da solo per caso = non appare correttamente la cartografia	249 €
Quadro strumenti 		MEGANE 2 	alcuno funzionamento = retroilluminazione non funziona = una o più spie luminose non funzionano correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo = informazione velocità incoretta = informazione contagiri incoretta = informazione indicatore carburante incoretta = informazione indicatore temperatura incoretta = chilometraggio incoretto = non appare correttamente le informazioni orologio e radio	150 €
		VDO MEGANE 3 	alcuno funzionamento = retroilluminazione non funziona = una o più spie luminose non funzionano correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo = informazione velocità incoretta = informazione contagiri incoretta = informazione indicatore carburante incoretta = informazione indicatore temperatura incoretta = chilometraggio incoretto	150 €
Body Computer 			Contattarci	229 €

* Prezzi forfettari che includono : trasporto andata ritorno, riparazione e controlli , garanzia 1 anno, linea telefonica di assistenza | EXPRESS Opzione espressa 72 ore: + 25€



MODUS

i			€*
Radio CD 	VDO UPDATE LIST 	non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	142,50 € EXPRESS
Centralina motore 		veicolo non si avvia = calcolatore bloccato = Valvola EGR non funziona correttamente = impossibile fare l'apprendimento della valvola EGR = motore si spegne = veicolo manca di potenza	280 € / 380 €
Navigazione 	Harman Becker CGI 	non si accende = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = entrata ausiliaria non funziona correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo	450 €
Quadro strumenti 	Johnson Controls 	alcuno funzionamento = retroilluminazione non funziona = una o più spie luminose non funzionano correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo = informazione velocità incoretta = informazione contagiri incoretta = informazione indicatore carburante incoretta = informazione indicatore temperatura incoretta = chilometraggio incoretto	150 €
Body Computer 		Contattarci	229 €



SAFRANE

i			€*
Navigazione 	VDO CNI 1 	non si accende = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = entrata ausiliaria non funziona correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo	450 €
Body Computer 		Contattarci	229 €

SCENIC



Radio CD



VDO TUNER LIST / UPDATE LIST



non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

142,50 €

EXPRESS

Blaupunkt / Bosch RADIOSAT R2



non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

142,50 €

EXPRESS

Blaupunkt RADIOSAT CLASSIC



non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

142,50 €

EXPRESS

Continental RADIO R-LINK1



non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

142,50 €

Continental RADIOSAT R3 (R-PLUG&RADIO+)



non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

142,50 €

EXPRESS

Clarion ABB TUNER



non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente

180 €

EXPRESS

Clarion 6CD



non si accende = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = difetto audio = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = entrata ausiliaria non funziona correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo

180 €

EXPRESS

Caricatore cd



Clarion 6CD



non si accende = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = difetto audio = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = entrata ausiliaria non funziona correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo

180 €

EXPRESS

Alpine 6CD



non si accende = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = difetto audio = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = entrata ausiliaria non funziona correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo

180 €



 SCENIC

i			€*
Centralina motore 		veicolo non si avvia = calcolatore bloccato = Valvola EGR non funziona correttamente = impossibile fare l'apprendimento della valvola EGR = motore si spegne = veicolo manca di potenza	280 € / 380 €
Navigazione 	VDO CNI 1 	non si accende = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = entrata ausiliaria non funziona correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo	450 €
	VDO CNI 2 	non si accende = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = entrata ausiliaria non funziona correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo	450 €
	Harman Becker CGI 	non si accende = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = entrata ausiliaria non funziona correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo	450 €
	TomTom R-LINK1 	appare un messaggio di sbaglio = non si accende = schermo tattile non funziona correttamente = problema ricevuta satelliti = si riavvia da solo per caso = non appare correttamente la cartografia	249 €
Quadro strumenti 	Johnson Controls SCENIC II 	alcuno funzionamento = informazione indicatore carburante incoretta = informazione indicatore temperatura incoretta = chilometraggio incoretto = funzionamento aleatorio = non appare correttamente le informazioni di guida = non appare correttamente le informazioni orologio e radio	150 €
	SCENIC III 	alcuno funzionamento = retroilluminazione non funziona = una o più spie luminose non funzionano correttamente = visualizzazione incoretta sullo schermo = informazione velocità incoretta = informazione contagiri incoretta = informazione indicatore carburante incoretta = informazione indicatore temperatura incoretta = chilometraggio incoretto = non appare correttamente le informazioni orologio e radio	150 €
Body Computer 		Contattarci	229 €

TRAFIC

i			€*
 <p>Radio CD</p>	<p>VDO UPDATE LIST</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Blaupunkt / Bosch RADIOSAT R2</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Blaupunkt RADIOSAT CLASSIC</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
 <p>Multimedia system</p>	<p>Continental RADIO R-LINK1</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente = il telecomando non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>142,50 €</p>
 <p>Navigazione</p>	<p>TomTom R-LINK1</p> 	<p>appare un messaggio di sbaglio = non si accende = schermo tattile non funziona correttamente = problema ricevuta satelliti = si riavvia da solo per caso = non appare correttamente la cartografia</p>	<p>249 €</p>
	<p>LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
 <p>Body Computer</p>		<p>Contattarci</p>	<p>229 €</p>

* Prezzi forfettari che includono : trasporto andata ritorno, riparazione e controlli , garanzia 1 anno, linea telefonica di assistenza | **EXPRESS** Opzione espressa 72 ore: + 25€



TWINGO



Radio CD

**VDO TUNER LIST / UPDATE LIST**

non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

142,50 €**EXPRESS****Blaupunkt RADIOSAT CLASSIC**

non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

142,50 €**EXPRESS****Blaupunkt / Bosch RADIOSAT R2**

non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

142,50 €**EXPRESS****Blaupunkt RADIOSAT CLASSIC2**

non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

142,50 €**EXPRESS****Continental RADIOSAT R3 (R-PLUG&RADIO+)**

non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

142,50 €**EXPRESS****HUMAX Automotive / Daewoo RADIO CLASSIC**

non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

142,50 €

Multimedia system

**Continental RADIO R-LINK1**

non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente = il telecomando non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

142,50 €

Centralina motore



veicolo non si avvia = calcolatore bloccato = Valvola EGR non funziona correttamente = impossibile fare l'apprendimento della valvola EGR = motore si spegne = veicolo manca di potenza

**280 € /
380 €**

Navigazione

**TomTom R-LINK1**

appare un messaggio di sbaglio = non si accende = schermo tattile non funziona correttamente = problema ricevuta satelliti = si riavvia da solo per caso = non appare correttamente la cartografia

249 €

TWINGO

i			€*
<p>Quadro strumenti</p> 	<p>VDO / Siemens TWINGO II</p> 	<p>alcuno funzionamento = retroilluminazione non funziona = una o più spie luminose non funzionano correttamente = visualizzazione incorretta sullo schermo = informazione velocità incorretta = informazione contagiri incorretta = informazione indicatore carburante incorretta = informazione indicatore temperatura incorretta = chilometraggio incorretto</p>	<p>150 €</p>
<p>Body Computer</p> 		<p>Contattarci</p>	<p>229 €</p>

VELSATIS

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Clarion ABB TUNER</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente</p>	<p>180 €</p>
<p>Caricatore cd</p> 	<p>Alpine 6CD</p> 	<p>non si accende = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = difetto audio = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = entrata ausiliaria non funziona correttamente = visualizzazione incorretta sullo schermo</p>	<p>180 €</p>
<p>Navigazione</p> 	<p>VDO CNI 1</p> 	<p>non si accende = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = entrata ausiliaria non funziona correttamente = visualizzazione incorretta sullo schermo</p>	<p>450 €</p>
<p>Pannello controllo climatizzatore</p> 	<p>Delphi</p> 	<p>visualizzazione incorretta = uno o più tasti non funzionano</p>	<p>160 € EXPRESS</p>
<p>Body Computer</p> 		<p>Contattarci</p>	<p>229 €</p>

* Prezzi forfettari che includono : trasporto andata ritorno, riparazione e controlli , garanzia 1 anno, linea telefonica di assistenza | **EXPRESS** Opzione espressa 72 ore: + 25€



WIND

i			€*
Radio CD 	Blaupunkt / Bosch RADIOSAT R2 	non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	142,50 € EXPRESS
	Continental RADIOSAT R3 (R-PLUG&RADIO+) 	non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	142,50 € EXPRESS
Centralina motore 		veicolo non si avvia = calcolatore bloccato = Valvola EGR non funziona correttamente = impossibile fare l'apprendimento della valvola EGR = motore si spegne = veicolo manca di potenza	280 € / 380 €
Body Computer 		Contattarci	229 €



ZOÉ

i			€*
Multimedia system 	Continental RADIO R-LINK1 	non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = lettura cd non funziona correttamente = Bluetooth non funziona correttamente = difetto audio = consumo anormale di corrente = il telecomando non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	142,50 €
Navigazione 	TomTom R-LINK1 	appare un messaggio di sbaglio = non si accende = schermo tattile non funziona correttamente = problema ricevuta satelliti = si riavvia da solo per caso = non appare correttamente la cartografia	249 €
Body Computer 		Contattarci	229 €

ALHAMBRA

			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Panasonic / Technisat RCD210</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>169 €</p>
	<p>Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>169 €</p>
<p>Navigazione</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch RNS310</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>389 €</p>
	<p>Panasonic / Technisat EASY CONNECT</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>389 €</p>

ALTEA

			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>169 €</p>
	<p>Technisat ULSECD</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>169 €</p>



ALTEA

i			€*
Navigazione 	Blaupunkt / Bosch RNS310 	non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	389 €

ATECA

i			€*
Navigazione 	Panasonic / Technisat EASY CONNECT 	non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	389 €

EXEO

i			€*
Radio CD 	Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	169 €
Navigazione 	Aisin RNS-E 	non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	389 €

IBIZA

	i			€*	
Radio CD 	Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300			lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	169 €
	Technisat ULSECD				lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili
Navigazione 	Panasonic / Technisat EASY CONNECT				non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

LEON

	i			€*		
Radio CD 	Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310			lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	169 €	
	Technisat ULSECD				lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	169 €
	Blaupunkt SE350 LHDRCD300					lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili



LEON

i	🏭	🔧	€*
Navigazione 	Blaupunkt / Bosch RNS310 	non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	389 €
	Panasonic / Technisat EASY CONNECT 	non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	389 €






TOLEDO

i	🏭	🔧	€*
Radio CD 	Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	169 €
	Blaupunkt SE350 LHDRCD300 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	169 €
Navigazione 	Blaupunkt / Bosch RNS310 	non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	389 €

FABIA

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Technisat / Visteon DANCE</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>169 €</p>
	<p>NEW Technisat BLUES</p> 	<p>Contattarci</p>	<p>169 €</p>
<p>Caricatore cd</p> 	<p>Blaupunkt / Delphi BOLERO</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = difetto audio = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>204 €</p>
<p>Navigazione</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch AMUNDSEN</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>389 €</p>

KODIAQ

i			€*
<p>Navigazione</p> 	<p>Panasonic AMUNDSEN 2</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>389 €</p>
	<p>Harman COLUMBUS 2</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>389 €</p>

* Prezzi forfettari che includono : trasporto andata ritorno, riparazione e controlli , garanzia 1 anno, linea telefonica di assistenza | **EXPRESS** Opzione espressa 72 ore: + 25€

OCTAVIA

i	🏭	🔧	€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Technisat / Visteon DANCE</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>169 €</p>
<p>Caricatore cd</p> 	<p>Blaupunkt / Delphi BOLERO</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = difetto audio = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>204 €</p>
<p>Navigazione</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch AMUNDSEN</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>389 €</p>
	<p>Continental COLUMBUS</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>389 €</p>
	<p>Panasonic AMUNDSEN 2</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>389 €</p>
	<p>Harman COLUMBUS 2</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>389 €</p>

RAPID

i			€*
<p>Caricatore cd</p> 	<p>Blaupunkt / Delphi BOLERO</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = difetto audio = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>204 €</p>
<p>Navigazione</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch AMUNDSEN</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>389 €</p>
	<p>Continental COLUMBUS</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>389 €</p>
	<p>Panasonic AMUNDSEN 2</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>389 €</p>

* Prezzi forfettari che includono : trasporto andata ritorno, riparazione e controlli , garanzia 1 anno, linea telefonica di assistenza | **EXPRESS** Opzione espressa 72 ore: + 25€

ROOMSTER



Radio CD



Technisat / Visteon DANCE



lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

169 €

Blaupunkt / Bosch / Delphi SWING



lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

169 €

Navigazione



Blaupunkt / Bosch AMUNDSEN



non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

389 €

Continental COLUMBUS



non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

389 €

SUPERB

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch / Delphi SWING</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>169 €</p>
<p>Caricatore cd</p> 	<p>Blaupunkt / Delphi BOLERO</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = difetto audio = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>204 €</p>
<p>Navigazione</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch AMUNDSEN</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>389 €</p>
	<p>Continental COLUMBUS</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>389 €</p>
<p>Navigazione</p> 	<p>Panasonic AMUNDSEN 2</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>389 €</p>
	<p>Harman COLUMBUS 2</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>389 €</p>


 **YETI**

i			€*
<p>Caricatore cd</p> 	<p>Blaupunkt / Delphi BOLERO</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = difetto audio = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>204 €</p>
<p>Navigazione</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch AMUNDSEN</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>389 €</p>
	<p>Continental COLUMBUS</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>389 €</p>
	<p>Panasonic AMUNDSEN 2</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>389 €</p>

 **BRZ**

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Clarion PF3856</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>169 €</p>

 **FORESTER**

i			€*
	<p>Clarion PF2952</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>169 €</p>
<p>Radio CD</p> 	<p>Clarion PF3304</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>169 €</p>
	<p>Clarion PF3493</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>169 €</p>
	<p>Clarion PF3733</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>169 €</p>

* Prezzi forfettari che includono : trasporto andata ritorno, riparazione e controlli , garanzia 1 anno, linea telefonica di assistenza | **EXPRESS** Opzione espressa 72 ore: + 25€

IMPENZA

i	🏭	🔧	€*
Radio CD 	Clarion PF2952 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	169 €
	Clarion PF3676 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	169 €

LEGACY

i	🏭	🔧	€*
Radio CD 	Clarion PF3639 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	169 €

LEVORG

i	🏭	🔧	€*
Radio CD 	Clarion PF3760 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	169 €

ALTO

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Clarion PS3101</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>169 €</p>

G.VITARA

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Clarion PS2599</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>169 €</p>
<p>Radio CD</p> 	<p>Clarion PS3101</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>169 €</p>
<p>Navigazione</p> 	<p>Clarion QY5002</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = Bluetooth non funziona correttamente</p>	<p>351,50 €</p>

 **JIMNY**

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Clarion PS2685</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>169 €</p>
	<p>Clarion PS3101</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>169 €</p>

 **SWIFT**

i			€*
<p>Navigazione</p> 	<p>Clarion QY5002</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = Bluetooth non funziona correttamente</p>	<p>351,50 €</p>

 **SX4**

i			€*
<p>Navigazione</p> 	<p>Clarion QY5002</p> 	<p>non si accende = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = Bluetooth non funziona correttamente</p>	<p>351,50 €</p>

* Prezzi forfettari che includono : trasporto andata ritorno, riparazione e controlli , garanzia 1 anno, linea telefonica di assistenza | **EXPRESS** Opzione espressa 72 ore: + 25€
PREZZI PROFESSIONALI validi a partire dal 01/10/2020 e che possono essere modificati. Foto non contrattuali. Tutti i diritti riservati.

AMAROK

i			€*
<p>Navigazione</p> 	<p>Technisat RNS315</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>389 €</p>

CADDY

i			€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>169 €</p>
<p>Navigazione</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>389 €</p>

EOS

i	🏭	🔧	€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>169 €</p>
<p>Caricatore cd</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch / Panasonic RCD500</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = il telecomando non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = visualizzazione incorretta sullo schermo</p>	<p>204 €</p>
<p>Caricatore cd</p> 	<p>Blaupunkt / Delphi RCD510</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = il telecomando non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = visualizzazione incorretta sullo schermo</p>	<p>204 €</p>
<p>Navigazione</p> 	<p>Technisat RNS315</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>389 €</p>
<p>Navigazione</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>389 €</p>

GOLF



Panasonic / Technisat RCD210



lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

169 €

Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300



lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

169 €

Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310



lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

169 €

Blaupunkt / Bosch / Panasonic RCD500

Caricatore cd



lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = il telecomando non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = visualizzazione incoretta sullo schermo

204 €

Blaupunkt / Delphi RCD510



lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = il telecomando non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = visualizzazione incoretta sullo schermo

204 €



GOLF



€*

Navigazione



Blaupunkt / Bosch RNS310



non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

389 €

Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)



non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

389 €

Delphi / Panasonic / Technisat DISCOVER MEDIA



non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

389 €

Harman DISCOVER PRO



non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

389 €

JETTA



€*

Caricatore cd



Blaupunkt / Bosch / Panasonic RCD500



lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio
 = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = il telecomando non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili
 = visualizzazione incoretta sullo schermo

204 €

Blaupunkt / Delphi RCD510



lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio
 = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = il telecomando non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili
 = visualizzazione incoretta sullo schermo

204 €

Technisat RNS315



non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

389 €

Navigazione



Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)



non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

389 €

NEW BEETLE / COCCINELLE

i	🏭	🔧	€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Delphi RCD510</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = il telecomando non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = visualizzazione incoretta sullo schermo</p>	<p>204 €</p>
<p>Navigazione</p> 	<p>Technisat RNS315</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>389 €</p>
	<p>Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>389 €</p>
	<p>Delphi / Panasonic / Technisat DISCOVER MEDIA</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>389 €</p>

PASSAT



Radio CD



Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300



lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

169 €

Caricatore cd



Blaupunkt / Bosch / Panasonic RCD500



lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = il telecomando non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = visualizzazione incoretta sullo schermo

204 €

Blaupunkt / Delphi RCD510



lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = il telecomando non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = visualizzazione incoretta sullo schermo

204 €

Blaupunkt RNS2



non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

389 €

Navigazione



Blaupunkt / Bosch RNS310



non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

389 €

Technisat RNS315



non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

389 €

Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)



non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

389 €



PASSAT



Navigazione



Blaupunkt MFD2



non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

389 €

Delphi / Panasonic / Technisat DISCOVER MEDIA



non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

389 €

Harman DISCOVER PRO



non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

389 €

POLO



Blaupunkt / Famar RCD200



lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

169 €

Panasonic / Technisat RCD210



lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

169 €

Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310



lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

169 €

Caricatore cd



Blaupunkt / Delphi RCD510



lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = il telecomando non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = visualizzazione incoretta sullo schermo

204 €

Blaupunkt / Bosch RNS310



non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

389 €

Navigazione



Technisat RNS315



non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

389 €

Delphi / Panasonic / Technisat DISCOVER MEDIA



non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

389 €

SCIROCCO

i	🏭	🔧	€*
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>169 €</p>
<p>Caricatore cd</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch / Panasonic RCD500</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = il telecomando non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = visualizzazione incoretta sullo schermo</p>	<p>204 €</p>
	<p>Blaupunkt / Delphi RCD510</p> 	<p>lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = il telecomando non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = visualizzazione incoretta sullo schermo</p>	<p>204 €</p>
<p>Navigazione</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>389 €</p>
	<p>Delphi / Panasonic / Technisat DISCOVER MEDIA</p> 	<p>non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili</p>	<p>389 €</p>

SHARAN






				
Navigazione 	Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)		non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	389 €
	Delphi / Panasonic / Technisat DISCOVER MEDIA		non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	389 €

TIGUAN

				
Radio CD 	Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310		lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	169 €
Caricatore cd 	Blaupunkt / Delphi RCD510		lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = il telecomando non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = visualizzazione incoretta sullo schermo	204 €
Navigazione 	Technisat RNS315		non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	389 €
	Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)		non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	389 €



TIGUAN

i			€*
Navigazione 	Delphi / Panasonic / Technisat DISCOVER MEDIA 	non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	389 €
	Harman DISCOVER PRO 	non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	389 €

TOUAREG

i			€*
Navigazione 	Blaupunkt RNS2 	non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	389 €
	Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3) 	non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	389 €

TOURAN



Radio CD



Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300



lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

169 €

Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310



lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

169 €

Caricatore cd



Blaupunkt / Bosch / Panasonic RCD500



lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = il telecomando non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = visualizzazione incoretta sullo schermo

204 €

Blaupunkt / Delphi RCD510



lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = il telecomando non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = visualizzazione incoretta sullo schermo

204 €

Blaupunkt / Bosch RNS310



non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

389 €

Navigazione



Technisat RNS315



non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

389 €

Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)









non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili

389 €



TOURAN

			€*
Navigazione 	Delphi / Panasonic / Technisat DISCOVER MEDIA 	non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	389 €
	Harman DISCOVER PRO 	non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	389 €

TRANSPORTER

			€*
Radio CD 	Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	169 €
Caricatore cd 	Blaupunkt / Delphi RCD510 	lettura cd non funziona correttamente = brutta ricevuta radio = uno o più tasti non funzionano = non si accende = si riavvia da solo per caso = difetto audio = il telecomando non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili = visualizzazione incoretta sullo schermo	204 €
Navigazione 	Technisat RNS315 	non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	389 €
	Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3) 	non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	389 €
	NEW Delphi / Panasonic / Technisat DISCOVER MEDIA 	non si accende = appare il logo e si riavvia = si riavvia da solo per caso = uno o più tasti non funzionano = brutta ricevuta radio = non appare correttamente la cartografia = difetto audio = problema ricevuta satelliti = appare un messaggio di sbaglio = consumo anormale di corrente = schermo tattile non funziona correttamente = lettura cd non funziona correttamente = inserimento e espulsione CD difficili o impossibili	389 €

·faurecia clarion
ELECTRONICS

Come creare il mio conto cliente sul sito reparlab.com con un semplice click



Accesso per professionisti

reparlab clarion

Veicolo Prodotto il guasto

Il veicolo

IMMATRICOLAZIONE Reinserisci ogni carattere che desideri da un conto

TELAIO (NUMERO DI SERIE) Reinserisci ogni carattere che desideri da un conto

MARCA MODELLO

DATA DI REGISTRAZIONE DEL VEICOLO

Mio conto Clarion

Utente

Password

MI COLLEGO

Password dimenticata

Creazione del mio conto

Mio conto Clarion

Avete già un conto ?

Utente

Password

MI COLLEGO

Password dimenticata

Nuovo cliente ?

Inserire un indirizzo e-mail e seguire le istruzioni per creare il vostro conto

E-mail

Creo il mio conto

Creare un conto

Mie utenti di collegamento

VOSTRO UTENTE

PASSWORD

CONFERMARE LA PASSWORD

I miei dati

E-MAIL

PAESE **** SELEZIONE ****

LINGUA DEL CLIENTE **** SELEZIONE ****

CODICE PUNTO DI VENDITA

MARCA DELLA VOSTRA CONCESSIONE **** SELEZIONE ****

Mie informazioni di destinazione

VA INTERCOMUNITARIA

NOME DELLA SOCIETÀ

INDIRIZZO

CODICE POSTALE

CITTÀ

INTERLOCUTORE

N° TELEFONO

N° FAX

Le informazioni di fatturazione sono indicate ?

SI NO

CONVALIDARE LA CREAZIONE

- 01 Fare clic su **Accesso per professionisti**
- 02 Fare clic su **Creazione del mio conto**
- 03 Indicare il vostro indirizzo elettronico
- 04 Definire vostro utente (Non utilizzare di indirizzo mail né di nome)
- 05 Indicare il vostro codice punto vendita
Si tratta del vostro codice di collegamento alla vostra rete (esempi : 020457U01, 00025632, 6411234,...)
- 06 Indicare il vostro indirizzo di consegna e se necessario il vostro indirizzo di fatturazione se questa è diversa dell'indirizzo di consegna

Bisogno d'aiuto ?
Potete contattarci

02 9475 2158

service24.cef@faurecia.com

faurecia clarion

ELECTRONICS

CLARION EUROPE S.A.S.
244, rue du Pré à Varois
54670 CUSTINES - France



Telefono : 02 9475 2158
service24.cef@faurecia.com

www.reparlab.com