

2021

reparlab

BY Clarion

ELEKTRONICA REPARATIE VOOR MULTIMERKEN



CD-RADIO



NAVIGATIESYSTEEM



INSTRUMENTENPANEEL



MOTORBEDIENINGSELEMENT



BODY CONTROL UNIT



ZONNEDAKBEDIENINGSELEMENT




KLIMAATBEHEERSINGSPANEEL



HULPSYSTEEM VOOR BESTUURDERS



STUURWIELBEDIENING



Waarom voor ons kiezen ?

VASTE PRIJS ONGEACHT HET DEFECT

Tot 80% besparing ten opzichte van nieuwe onderdelen

HEEN- EN TERUGREIS GRATIS

12 MAANDEN GARANTIE

voor alle reparaties

ZONDER VERTRAGINGEN

Instrumentenpaneel 2 dagen*

Andere producten : 2 tot 5 dagen*

* gemiddelde termijnen,
inclusief heen- en terugreis

EENVOUDIG EN SNEL

Afhalen van en afleveren op uw locatie

Verzoek voor reparatie op

www.reparlab.com

ERKENDE FABRIKANTEN


De kwaliteit van een eerste klas leverancier

Wie zijn wij ?

CLARION

Opgericht in 1947

Productie en ontwerp van radio- en navigatiesysteem voor de auto



120
MEDEWERKERS



94 €
MILJOEN



>30.000
GEREPAREERDE
/JAAR



SAV EUROPA



REPARATIEPROCES



Stap 01

Online reparatieverzoek



Stap 02

Ophalen van het defecte apparaat op dezelfde dag door UPS voor verzoeken die vóór 12.00 uur zijn ingediend



Stap 03

Ontvangst van het product bij onze reparatiewerkplaats in het Noord-Oosten van Frankrijk



Stap 04

Reparatie, kalibratie, controle



Stap 05

Retournering van de gerepareerde eenheid naar de dealer



Stap 06

Vervanging van het product in de auto, 12 maanden garantie!

CONTENTS

Alfa Romeo 04	Ford 51	Nissan 72	KANGOO 134
GIULIETTA 04	C-MAX 51	350Z 72	KOLEOS 136
MITO 05	FIESTA 52	370Z 73	LAGUNA 137
Audi 06	FOCUS 53	ALMERA 74	LATITUDE 139
A1 06	FUSION 54	CUBE 75	MASCOTT 139
A3 06	GALAXY 54	e-NV200 75	MASTER 140
A4 07	KA 54	GTR 76	MEGANE 141
A6 08	KUGA 55	JUKE 76	MODUS 143
Q7 08	MONDEO 56	LEAF 77	SAFRANE 143
TT 09	RANGER 56	MICRA 78	SCENIC 144
Citroën 10	S-MAX 57	MURANO 79	TRAFIC 146
BERLINGO 10	TRANSIT 58	NAVARA 80	TWINGO 147
C1 12	Car diagnostic tool 58	NOTE 81	VELSATIS 148
C2 13	Honda 59	PATHFINDER 82	WIND 149
C3 14	CIVIC 59	PATROL 83	ZOÉ 149
C3 AIRCROSS 16	CR-V 59	PRIMERA 84	Seat 150
C3 PICASSO 17	CR-Z 60	PULSAR 84	ALHAMBRA 150
C4 18	INSIGHT 61	QASHQAI 85	ALTEA 150
C4 AIRCROSS 20	JAZZ 61	X-TRAIL 86	ATECA 151
C4 CACTUS 21	LEGEND 60	Opel 87	EXEO 151
C4 PICASSO 21	Hyundai 62	ADAM 87	IBIZA 152
C5 23	I20 62	ANTARA 87	LEON 152
C6 25	I30 62	ASTRA 88	TOLEDO 153
C8 26	I40 62	CASCADA 89	Škoda 154
C-CROSSER 27	IX20 62	CORSA 90	FABIA 154
C-ELYSEE 28	IX35 63	INSIGNIA 90	KODIAQ 154
C-ZERO 28	SANTA FE 63	MERIVA 91	KODIAQ 154
JUMPER 29	TUCSON II 63	MOKKA 92	OCTAVIA 155
JUMPY 30	Infiniti 64	ZAFIRA 93	RAPID 156
NEMO 32	Q50 64	Peugeot 94	ROOMSTER 157
XSARA 33	Jeep 65	106 94	SUPERB 158
XSARA PICASSO 34	RENEGADE 65	107 94	YETI 159
Dacia 35	Kia 66	1007 95	Subaru 160
DOKKER 35	CEE'D 66	206 96	BRZ 160
DUSTER 36	OPTIMA 66	207 98	FORESTER 160
LODGY 36	PICANTO 66	208 100	IMPREZA 161
LOGAN 36	RIO 67	2008 101	LEGACY 161
SANDERO 36	SORENTO 67	306 102	LEVORG 161
DS 37	SPORTAGE 67	307 103	Suzuki 162
DS3 37	VENGA 67	308 104	ALTO 162
DS4 38	Lancia 68	3008 106	G.VITARA 162
DS5 40	MUSA 68	406 108	JIMNY 163
DS7 41	PHEDRA 68	407 109	SWIFT 163
Fiat 42	YPSILON 69	4007 110	SX4 163
500 42	Mitsubishi 70	4008 111	Volkswagen 164
500L-500X 42	ASX 70	508 112	AMAROK 164
DOBLO 43	OUTLANDER 71	5008 114	CADDY 164
DUCATO 44	SPACE STAR 71	607 116	EOS 165
FIORINO 45		807 118	GOLF 166
IDEA 46		BIPPER 120	JETTA 167
MULTIPLA 46		BOXER 120	NEW BEETLE COCCINELLE 168
PALIO 46		EXPERT 122	PASSAT 170
PANDA 47		ION 124	POLO 172
PUNTO 47		PARTNER 124	SCIROCCO 173
SCUDO 48		RCZ 126	SHARAN 174
STRADA 49		RIFTER 126	TIGUAN 174
TIPO 49		Renault 128	TOUAREG 175
ULYSSE 50		AVANTIME 128	TOURAN 176
		CAPTUR 129	TRANSPORTER 177
		CLIO 130	
		ESPACE 132	
		FLUENCE 133	

GIULIETTA

i	🏭	🔧	€*
<p>CD-Radio</p> 	<p>Continental VP2 radio</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = afstandsbediening werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = display op het scherm incorrect = code geblokkeerd of verloren = het touchscreen werkt niet correct = geef het logo weer en start opnieuw</p>	<p>249 €</p>
	<p>Continental VP2 navigation</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = code geblokkeerd of verloren</p>	<p>351,50 €</p>
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>Magneti Marelli NAV GIULIETTA</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = code geblokkeerd of verloren = geef het logo weer en start opnieuw</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Harman VP4</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = afstandsbediening werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = display op het scherm incorrect = code geblokkeerd of verloren = het touchscreen werkt niet correct = geef het logo weer en start opnieuw</p>	<p>351,50 €</p>
<p>Scherm</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>geeft een foutbericht weer = scherm gebroken = geeft uitsluitend het logo weer = Het scherm hapert of bevriest tijdens het openen of sluiten = het wegklapbare scherm opent en sluit niet</p>	<p>249 € EXPRESS</p>

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

MITO

i			€*
<p>CD-Radio</p> 	<p>Bosch ALFA 955</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Continental VP2 radio</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = display op het scherm incorrect = code geblokkeerd of verloren = het touchscreen werkt niet correct = geef het logo weer en start opnieuw</p>	<p>249 €</p>
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>Continental VP2 navigation</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = code geblokkeerd of verloren</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>NAV MITO</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = afstandsbediening werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = display op het scherm incorrect = code geblokkeerd of verloren = het touchscreen werkt niet correct = geef het logo weer en start opnieuw</p>	<p>351,50 €</p>

A1

i			€*
 <p>CD-Radio</p>	<p>Blaupunkt Concert 2+ (EU AB2)</p> 	<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = audio defect = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>169 €</p>

A3

i			€*
 <p>CD-Radio</p>	<p>Grundig Concert (II)</p> 	<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = audio defect = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>169 €</p>
	<p>Blaupunkt Concert 2+ (EU AB2)</p> 	<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = audio defect = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>169 €</p>
 <p>CD-wisselaar</p>	<p>Panasonic Symphony (II)</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = afstandsbediening werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = display op het scherm incorrect</p>	<p>204 €</p>
 <p>Navigatiesysteem</p>	<p>Blaupunkt RNS-D</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>389 €</p>
	<p>Aisin RNS-E</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>389 €</p>
 <p>Instrumentenpaneel</p>	<p>1998 - 2006</p> 	<p>geen werking = de verlichting werkt niet correct = een of meer controlelampjes werken niet correct = display op het scherm incorrect = snelheidsgegevens incorrect = gegevens toerenteller incorrect = gegevens brandstofmeter incorrect = gegevens temperatuurmeter incorrect = kilometerstand incorrect</p>	<p>180 €</p>










* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.






A4

i			€*
CD-Radio 	Grundig Concert (II) 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = audio defect = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	169 €
	Blaupunkt Concert 2+ (EU AB2) 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = audio defect = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	169 €
CD-wisselaar 	Panasonic Symphony (II) 	weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = afstandsbediening werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = display op het scherm incorrect	204 €
Navigatiesysteem 	Blaupunkt RNS-D 	brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	389 €
	Aisin RNS-E 	brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	389 €
Instrumentenpaneel 	1998 - 2006 	geen werking = de verlichting werkt niet correct = een of meer controlelampjes werken niet correct = display op het scherm incorrect = snelheidsgegevens incorrect = gegevens toerenteller incorrect = gegevens brandstofmeter incorrect = gegevens temperatuurmeter incorrect = kilometerstand incorrect	180 €











A6

i			€*
<p>CD-wisselaar</p> 	<p>Panasonic / SYMPHONY (II)</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = afstandsbediening werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = display op het scherm incorrect</p>	<p>204 €</p>
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>Blaupunkt / RNS-D</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>389 €</p>
	<p>Aisin / RNS-E</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>389 €</p>
<p>Instrumentenpaneel</p> 	<p>2004 - 2010</p> 	<p>geen werking = de verlichting werkt niet correct = een of meer controlelampjes werken niet correct = display op het scherm incorrect = snelheidsgegevens incorrect = gegevens toerenteller incorrect = gegevens brandstofmeter incorrect = gegevens temperatuurmeter incorrect = kilometerstand incorrect</p>	<p>180 €</p>

Q7

i			€*
<p>Instrumentenpaneel</p> 	<p>2006 - 2010</p> 	<p>geen werking = de verlichting werkt niet correct = een of meer controlelampjes werken niet correct = display op het scherm incorrect = snelheidsgegevens incorrect = gegevens toerenteller incorrect = gegevens brandstofmeter incorrect = gegevens temperatuurmeter incorrect = kilometerstand incorrect</p>	<p>180 €</p>



i			€*
CD-Radio 	Grundig / CONCERT (II) 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = audio defect = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	169 €
CD-wisselaar 	Panasonic / SYMPHONY (II) 	weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = afstandsbediening werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = display op het scherm incorrect	204 €
Navigatiesysteem 	Aisin / RNS-E 	brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	389 €
Instrumentenpaneel 	1998 - 2006 	geen werking = de verlichting werkt niet correct = een of meer controlelampjes werken niet correct = display op het scherm incorrect = snelheidsgegevens incorrect = gegevens toerenteller incorrect = gegevens brandstofmeter incorrect = gegevens temperatuurmeter incorrect = kilometerstand incorrect	180 €

BERLINGO

i			€*
 <p>CD-Radio</p>	<p>Clarion RD1</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Clarion / VDO / Siemens RD3</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = abnormaal stroomverbruik</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
 <p>Multimedia station</p>	<p>Magneti Marelli SMEG + IV2 RADIO</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = slechte ontvangst radio = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = Intern geluid = het scherm bevriest = weergave externe CD werkt niet = scherm gebroken</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
 <p>Body control unit</p>		<p>Probleem met startonderbrekercode = Ruitenwisser probleem = Centralisatieproblemen = Probleem met airconditioning</p>	<p>229 €</p>
 <p>Motorbedieningselement</p>		<p>Vehicle does not start/Calculator locked/EGR valve is not working properly/Impossible to learn the EGR valve/motor stops/Vehicle has no engine power</p>	<p>280 € / 380 €</p>
 <p>Navigatiesysteem</p>	<p>Harman Becker RNEG</p> 	<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = probleem met de satellietontvangst = slechte ontvangst radio = draaiknop werkt niet correct = esthetische schade = geeft uitsluitend het logo weer = Geeft de kaarten niet correct weer = geeft een foutbericht weer = geluid in de HP = Ontlaad de batterij = abnormaal stroomverbruik = Het product stoot uitsluitend de CD uit of wisselt uitsluitend de bron</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli RT6 / RNEG2</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = esthetische schade = Geeft de kaarten niet correct weer = bericht : voer de navigatie-CD in of controleer tijdens de voortgang... = het scherm bevriest = audio defect = Intern geluid = geluid in de HP = probleem met de satellietontvangst</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli SMEG + IV2 NAV</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = slechte ontvangst radio = Bluetooth werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = Intern geluid = probleem met de satellietontvangst = het scherm bevriest = weergave externe CD werkt niet = scherm gebroken</p>	<p>299 € EXPRESS</p>



* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.












 **BERLINGO**

i			€*
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>NEW Continental NAC</p> 	<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = Bluetooth werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer = slechte ontvangst radio = geef het logo weer en start opnieuw = probleem met de satellietontvangst = audio defect = geeft een foutbericht weer</p>	<p>351,50 €</p>
<p>Scherm</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>geeft een foutbericht weer = scherm gebroken = geen weergave = geeft uitsluitend het logo weer</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Instrumentenpaneel</p> 	<p>Jaeger BERLINGO I</p> 	<p>geen werking = de verlichting werkt niet correct = een of meer controlelampjes werken niet correct = display op het scherm incorrect = snelheidsgegevens incorrect = gegevens toerenteller incorrect = gegevens brandstofmeter incorrect = gegevens temperatuurmeter incorrect = kilometerstand incorrect</p>	<p>180 €</p>
<p>Stuurwielbediening</p> 		<p>airbaglampje brandt = problemen met de signaalregelmodule = met de wisbedieningsmodule = met de claxonregeleenheid</p>	<p>180 €</p>

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

C1

i			€*
<p>CD-Radio</p> 	<p>Panasonic RD3 PANA</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Pioneer RDE</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Body control unit</p> 		<p>Probleem met startonderbrekercode = Ruitenwisser probleem = Centralisatieproblemen = Probleem met airconditioning</p>	<p>229 €</p>
<p>Motorbedieningselement</p> 		<p>Vehicle does not start/Calculator locked/EGR valve is not working properly/Impossible to learn the EGR valve/motor stops/Vehicle has no engine power</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Hulpsysteem voor bestuurders</p> 	<p>Fujitsu DAE C1</p> 	<p>Neem contact met ons op</p>	<p>150 €</p>

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

 **C2**

i			€*
<p>CD-Radio</p> 	<p>Clarion / VDO / Siemens RD3</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>CD-wisselaar</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = abnormaal stroomverbruik</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Body control unit</p> 		<p>Probleem met startonderbrekercode = Ruitenwisser probleem = Centralisatieproblemen = Probleem met airconditioning</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>Motorbedieningselement</p> 		<p>Vehicle does not start/Calculator locked/EGR valve is not working properly/Impossible to learn the EGR valve/motor stops/Vehicle has no engine power</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>Magneti Marelli RT3</p> 	<p>brandt niet = geeft uitsluitend het logo weer = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = weergave van de CD werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
<p>Display</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>geeft een foutbericht weer = scherm gebroken = geen weergave = geeft uitsluitend het logo weer</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Stuurwielbediening</p> 		<p>airbaglampje brandt = problemen met de signaalregelmodule = met de wisbedieningsmodule = met de claxonregelenheid</p>	<p>180 €</p>

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

i			€*
 <p>CD-Radio</p>	<p>Clarion / VDO / Siemens RD3</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Continental / VDO / Siemens / Bosch RD4 / RD45</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = abnormaal stroomverbruik</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>NEW Clarion RD6</p> 	<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = slechte ontvangst radio = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = Intern geluid = het scherm bevriest = weergave USB werkt niet correct = abnormaal stroomverbruik</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
 <p>CD-wisselaar</p>	<p>NEW Blaupunkt 5 CD</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
 <p>Multimedia station</p>	<p>NEW Magneti Marelli SMEG+IV2 RADIO</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = slechte ontvangst radio = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = Intern geluid = het scherm bevriest = weergave externe CD werkt niet = scherm gebroken</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
	<p>Bosch RCC</p> 	<p>Neem contact met ons op</p>	<p>Neem contact met ons op</p>
 <p>Body control unit</p>		<p>Probleem met startonderbrekercode = Ruitenwisser probleem = Centralisatieproblemen = Probleem met airconditioning</p>	<p>229 €</p>
 <p>Motorbedieningselement</p>		<p>Vehicle does not start/Calculator locked/EGR valve is not working properly/Impossible to learn the EGR valve/motor stops/Vehicle has no engine power</p>	<p>280 € / 380 €</p>









	i			€*	
Navigatiesysteem 	NEW	Magneti Marelli SMEG+IV2 NAV		brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = slechte ontvangst radio = Bluetooth werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = Intern geluid = probleem met de satellietontvangst = het scherm bevriest = weergave externe CD werkt niet = scherm gebroken	299 € EXPRESS
		VDO / Siemens NAV VDO		brandt niet = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	351,50 €
		Magneti Marelli RT3		brandt niet = geeft uitsluitend het logo weer = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = weergave van de CD werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer	351,50 € EXPRESS
		Harman Becker RNEG		brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = probleem met de satellietontvangst = slechte ontvangst radio = draaiknop werkt niet correct = esthetische schade = geeft uitsluitend het logo weer = Geeft de kaarten niet correct weer = geeft een foutbericht weer = geluid in de HP = Ontlaad de batterij = abnormaal stroomverbruik = Het product stoot uitsluitend de CD uit of wisselt uitsluitend de bron	351,50 € EXPRESS
		Magneti Marelli RT6 / RNEG2		brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = esthetische schade = Geeft de kaarten niet correct weer = bericht : voer de navigatie-CD in of controleer tijdens de voortgang... = het scherm bevriest = audio defect = Intern geluid = geluid in de HP = probleem met de satellietontvangst	351,50 € EXPRESS
		Continental NAC		brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = Bluetooth werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer = slechte ontvangst radio = geef het logo weer en start opnieuw = probleem met de satellietontvangst = audio defect = geeft een foutbericht weer	351,50 €
Scherm 		Continental / VDO / Siemens		geeft een foutbericht weer = scherm gebroken = geen weergave = geeft uitsluitend het logo weer	249 € EXPRESS
	Instrumentenpaneel 		Continental C3 II		geen werking = de verlichting werkt niet correct = een of meer controlelampjes werken niet correct = display op het scherm incorrect = snelheidsgegevens incorrect = gegevens toerenteller incorrect = gegevens brandstofmeter incorrect = gegevens temperatuurmeter incorrect = kilometerstand incorrect









* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

C3

i			€*
Zonnedakbedienings- element 	CTE C3 PLURIEL 	Neem contact met ons op	150 €
Stuurwielbediening 		airbaglampje brandt = problemen met de signaalregelmodule = met de wisbedieningsmodule = met de claxonregeleenheid	180 €

C3 Aircross

i			€*
Multimedistation 	Bosch RCC 	Neem contact met ons op	Neem contact met ons op
Navigatiesysteem 	Continental NAC 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = Bluetooth werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer = slechte ontvangst radio = geef het logo weer en start opnieuw = probleem met de satellietontvangst = audio defect = geeft een foutbericht weer	351,50 €

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

C3 Picasso

i	🏭	🔧	€*
<p>CD-Radio</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = abnormaal stroomverbruik</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Body control unit</p> 		<p>Probleem met startonderbrekercode = Ruitenwisser probleem = Centralisatieproblemen = Probleem met airconditioning</p>	<p>229 €</p>
<p>Motorbedieningselement</p> 		<p>Vehicle does not start/Calculator locked/EGR valve is not working properly/Impossible to learn the EGR valve/motor stops/Vehicle has no engine power</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>Harman Becker RNEG</p> 	<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = probleem met de satellietontvangst = slechte ontvangst radio = draaiknop werkt niet correct = esthetische schade = geeft uitsluitend het logo weer = Geeft de kaarten niet correct weer = geeft een foutbericht weer = geluid in de HP = Ontlaad de batterij = abnormaal stroomverbruik = Het product stoot uitsluitend de CD uit of wisselt uitsluitend de bron</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli RT6 / RNEG2</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = esthetische schade = Geeft de kaarten niet correct weer = bericht : voer de navigatie-CD in of controleer tijdens de voortgang... = het scherm bevriest = audio defect = Intern geluid = geluid in de HP = probleem met de satellietontvangst</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
<p>Scherm</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>geeft een foutbericht weer = scherm gebroken = geen weergave = geeft uitsluitend het logo weer</p>	<p>249 € EXPRESS</p>

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | EXPRESS Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

			
<p>CD-Radio</p> 	<p>Continental RD5</p> 	<p>Bluetooth werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = brandt niet = audio defect = slechte ontvangst radio = weergave USB werkt niet correct = abnormaal stroomverbruik</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>CD-wisselaar</p> 	<p>Blaupunkt 5 CD</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>Multimediastation</p> 	<p>Magneti Marelli SMEG+ RADIO</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = slechte ontvangst radio = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = Intern geluid = het scherm bevriest = weergave externe CD werkt niet</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
	<p>Bosch RCC</p> 	<p>Neem contact met ons op</p>	<p>Neem contact met ons op</p>
<p>Body control unit</p> 		<p>Probleem met startonderbrekercode = Ruitenwisser probleem = Centralisatieproblemen = Probleem met airconditioning</p>	<p>229 €</p>
<p>Motorbedieningselement</p> 		<p>Vehicle does not start/Calculator locked/EGR valve is not working properly/Impossible to learn the EGR valve/motor stops/Vehicle has no engine power</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>Magneti Marelli RT3</p> 	<p>brandt niet = geeft uitsluitend het logo weer = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = weergave van de CD werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli RT4 - RT5</p> 	<p>brandt niet = geeft uitsluitend het logo weer = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>Harman Becker RNEG</p> 	<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = probleem met de satellietontvangst = slechte ontvangst radio = draaiknop werkt niet correct = esthetische schade = geeft uitsluitend het logo weer = Geeft de kaarten niet correct weer = geeft een foutbericht weer = geluid in de HP = Ontlaad de batterij = abnormaal stroomverbruik = Het product stoot uitsluitend de CD uit of wisselt uitsluitend de bron</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>



i			€*
Navigatiesysteem 	Magneti Marelli RT6 / RNEG2 	brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = esthetische schade = Geeft de kaarten niet correct weer = bericht : voer de navigatie-CD in of controleer tijdens de voortgang... = het scherm bevroest = audio defect = Intern geluid = geluid in de HP = probleem met de satellietontvangst	351,50 € EXPRESS
	Magneti Marelli SMEG+IV2 NAVIGATION 	brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = slechte ontvangst radio = Bluetooth werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = Intern geluid = probleem met de satellietontvangst = het scherm bevroest = weergave externe CD werkt niet = scherm gebroken	299 € EXPRESS
	Continental NAC 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = Bluetooth werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer = slechte ontvangst radio = geef het logo weer en start opnieuw = probleem met de satellietontvangst = audio defect = geeft een foutbericht weer	351,50 €
Scherm 	Continental / VDO / Siemens 	geeft een foutbericht weer = scherm gebroken = geen weergave = geeft uitsluitend het logo weer	249 € EXPRESS
	Continental / Sony 	geeft een foutbericht weer = scherm gebroken = geen weergave = geeft uitsluitend het logo weer	249 € EXPRESS
Instrumentenpaneel 	Johnson Controls 2004 - 2010 	geen werking = de verlichting werkt niet correct = een of meer controlelampjes werken niet correct = display op het scherm incorrect = snelheidsgegevens incorrect = gegevens toerenteller incorrect = gegevens brandstofmeter incorrect = gegevens temperatuurmeter incorrect = kilometerstand incorrect	180 €
	Continental 2010 - 2018 	geen werking = de verlichting werkt niet correct = een of meer controlelampjes werken niet correct = display op het scherm incorrect = snelheidsgegevens incorrect = gegevens toerenteller incorrect = gegevens brandstofmeter incorrect = gegevens temperatuurmeter incorrect = kilometerstand incorrect	180 €
Stuurwielbediening 		airbaglampje brandt = problemen met de signaalregelmodule = met de wisbedieningsmodule = met de claxonregelheid	180 €

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.









C4 AIRCROSS

i			€*
CD-Radio 	Mitsubishi RADIO 1CD 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = audio defect = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	249 € EXPRESS
	NEW Mitsubishi DY-5MW3R69 	Neem contact met ons op	249 €
CD-wisselaar 	Mitsubishi RADIO 6CD 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = audio defect = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	249 € EXPRESS
Navigatiesysteem 	Mitsubishi MMCS 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	499 €
	Mitsubishi NR242 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	499 €







* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

C4 CACTUS

i	🏭	🔧	€*
<p>Multimediastation</p> 	<p>Magneti Marelli SMEG+ RADIO</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = slechte ontvangst radio = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = Intern geluid = het scherm bevriest = weergave externe CD werkt niet</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Motorbedieningselement</p> 		<p>Vehicle does not start/Calculator locked/EGR valve is not working properly/Impossible to learn the EGR valve/motor stops/Vehicle has no engine power</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>Magneti Marelli SMEG+ NAVIGATION</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = slechte ontvangst radio = Bluetooth werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = Intern geluid = probleem met de satellietontvangst = het scherm bevriest = weergave externe CD werkt niet</p>	<p>299 € EXPRESS</p>
<p>Scherm</p> 	<p>Continental / Sony</p> 	<p>geeft een foutbericht weer = scherm gebroken = geen weergave = geeft uitsluitend het logo weer</p>	<p>249 € EXPRESS</p>

C4 PICASSO

i	🏭	🔧	€*
<p>CD-Radio</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = abnormaal stroomverbruik</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>CD-wisselaar</p> 	<p>Blaupunkt 5 CD</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>Multimediastation</p> 	<p>Magneti Marelli SMEG+ RADIO</p>  <p>Bosch RCC</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = slechte ontvangst radio = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = intern geluid = het scherm bevriest = weergave externe CD werkt niet</p> <p>Neem contact met ons op</p>	<p>249 € EXPRESS</p> <p>Neem contact met ons op</p>

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | EXPRESS Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.



C4 Picasso

			€*
Motorbedieningselement 		Vehicle does not start/Calculator locked/EGR valve is not working properly/Impossible to learn the EGR valve/motor stops/Vehicle has no engine power	280 € / 380 €
Navigatiesysteem 	Magneti Marelli RT3 	brandt niet = geeft uitsluitend het logo weer = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = weergave van de CD werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer	351,50 € EXPRESS
	Magneti Marelli RT4 / RT5 	brandt niet = geeft uitsluitend het logo weer = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer	351,50 €
	Harman Becker RNEG 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = probleem met de satellietontvangst = slechte ontvangst radio = draaiknop werkt niet correct = esthetische schade = geeft uitsluitend het logo weer = Geeft de kaarten niet correct weer = geeft een foutbericht weer = geluid in de HP = Ontlaad de batterij = abnormaal stroomverbruik = Het product stoot uitsluitend de CD uit of wisselt uitsluitend de bron	351,50 € EXPRESS
	Magneti Marelli RT6 / RNEG2 	brandt niet = geeft het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = esthetische schade = Geeft de kaarten niet correct weer = bericht : voer de navigatie-CD in of controleer tijdens de voortgang... = het scherm bevriest = audio defect = Intern geluid = geluid in de HP = probleem met de satellietontvangst	351,50 € EXPRESS
Navigatiesysteem 	Magneti Marelli SMEG+ NAVIGATION 	brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = slechte ontvangst radio = Bluetooth werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = Intern geluid = probleem met de satellietontvangst = het scherm bevriest = weergave externe CD werkt niet	299 € EXPRESS
	Continental NAC 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = Bluetooth werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer = slechte ontvangst radio = geef het logo weer en start opnieuw = probleem met de satellietontvangst = audio defect = geeft een foutbericht weer	351,50 €
Scherm 	Continental / VDO / Siemens 	geeft een foutbericht weer = scherm gebroken = geen weergave = geeft uitsluitend het logo weer	249 € EXPRESS
	Continental / Sony 	geeft een foutbericht weer = scherm gebroken = geen weergave = geeft uitsluitend het logo weer	249 € EXPRESS

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

 **C5**

			€*
<p>CD-Radio</p> 	<p>Clarion / VDO / Siemens RD2 / RD3</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = abnormaal stroomverbruik</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>CD-wisselaar</p> 	<p>Clarion CDC</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>Multimediastation</p> 	<p>Magneti Marelli SMEG+ RADIO</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = slechte ontvangst radio = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = Intern geluid = het scherm bevriest = weergave externe CD werkt niet</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Body control unit</p> 		<p>Probleem met startonderbrekercode = Ruitenwisser probleem = Centralisatieproblemen = Probleem met airconditioning</p>	<p>229 €</p>
<p>Motorbedieningselement</p> 		<p>Vehicle does not start/Calculator locked/EGR valve is not working properly/ Impossible to learn the EGR valve/motor stops/Vehicle has no engine power</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>Clarion RT2</p> 	<p>brandt niet = geeft uitsluitend het logo weer = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = weergave van de CD werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>Magneti Marelli RT3</p> 	<p>brandt niet = geeft uitsluitend het logo weer = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = weergave van de CD werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli RT4 / RT5</p> 	<p>brandt niet = geeft uitsluitend het logo weer = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>Harman Becker RNEG</p> 	<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = probleem met de satellietontvangst = slechte ontvangst radio = draaiknop werkt niet correct = esthetische schade = geeft uitsluitend het logo weer = Geeft de kaarten niet correct weer = geeft een foutbericht weer = geluid in de HP = Ontlaad de batterij = abnormaal stroomverbruik = Het product stoot uitsluitend de CD uit of wisselt uitsluitend de bron</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>



* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.



Navigatiesysteem



Harman Becker NG4



brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = Ontlaad de batterij

351,50 €

EXPRESS

Magneti Marelli RT6 / RNEG2



brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = esthetische schade = Geeft de kaarten niet correct weer = bericht : voor de navigatie-CD in of controleer tijdens de voortgang... = het scherm bevriest = audio defect = Intern geluid = geluid in de HP = probleem met de satellietontvangst

351,50 €

EXPRESS

VDO / Siemens NAV VDO



brandt niet = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

351,50 €

Magneti Marelli SMEG+ NAVIGATION




brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = slechte ontvangst radio = Bluetooth werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = Intern geluid = probleem met de satellietontvangst = het scherm bevriest = weergave externe CD werkt niet

299 €

EXPRESS

Continental / Sony



geeft een foutbericht weer = scherm gebroken = geen weergave = geeft uitsluitend het logo weer

249 €

EXPRESS

Scherm



Continental / VDO / Siemens



geeft een foutbericht weer = scherm gebroken = geen weergave = geeft uitsluitend het logo weer

249 €

EXPRESS

Instrumentenpaneel



Jaeger



geen werking = de verlichting werkt niet correct = een of meer controlelampjes werken niet correct = display op het scherm incorrect = snelheidsgegevens incorrect = gegevens toerenteller incorrect = gegevens brandstofmeter incorrect = gegevens temperatuurmeter incorrect = kilometerstand incorrect

180 €


C5 II



geen werking = de verlichting werkt niet correct = een of meer controlelampjes werken niet correct = display op het scherm incorrect = snelheidsgegevens incorrect = gegevens toerenteller incorrect = gegevens brandstofmeter incorrect = gegevens temperatuurmeter incorrect = kilometerstand incorrect

180 €

Stuurwielbediening














airbaglampje brandt = problemen met de signaalregelmodule = met de wisbedieningsmodule = met de claxonregelenheid

180 €

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

 C6

i			€*
<p>CD-Radio</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = abnormaal stroomverbruik</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>CD-wisselaar</p> 	<p>Clarion CDC</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>Body control unit</p> 		<p>Probleem met startonderbrekercode = Ruitenwisser probleem = Centralisatieproblemen = Probleem met airconditioning</p>	<p>229 €</p>
<p>Motorbedieningselement</p> 		<p>Vehicle does not start/Calculator locked/EGR valve is not working properly/Impossible to learn the EGR valve/motor stops/Vehicle has no engine power</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>Magneti Marelli RT3</p> 	<p>brandt niet = geeft uitsluitend het logo weer = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = weergave van de CD werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli RT4 / RT5</p> 	<p>brandt niet = geeft uitsluitend het logo weer = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer</p>	<p>351,50 €</p>
<p>Scherm</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>geeft een foutbericht weer = scherm gebroken = geen weergave = geeft uitsluitend het logo weer</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Instrumentenpaneel</p> 	<p>Borg / Jaeger</p> 	<p>geen werking = de verlichting werkt niet correct = een of meer controlelampjes werken niet correct = display op het scherm incorrect = snelheidsgegevens incorrect = gegevens toerenteller incorrect = gegevens brandstofmeter incorrect = gegevens temperatuurmeter incorrect = kilometerstand incorrect</p>	<p>180 €</p>

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.



CD-Radio



Clarion / VDO / Siemens RD3



weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

142,50 €
EXPRESS


Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45



weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = abnormaal stroomverbruik

142,50 €
EXPRESS

CD-wisselaar



Clarion CDC



weergave van de CD werkt niet correct = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

180 €
EXPRESS


Body control unit



Probleem met startonderbrekercode = Ruitenwisser probleem = Centralisatieproblemen = Probleem met airconditioning

229 €

Motorbedieningselement



Vehicle does not start/Calculator locked/EGR valve is not working properly/Impossible to learn the EGR valve/motor stops/Vehicle has no engine power

**280 € /
380 €**

Magneti Marelli RT3



brandt niet = geeft uitsluitend het logo weer = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = weergave van de CD werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer

351,50 €
EXPRESS

Magneti Marelli RT4 / RT5



brandt niet = geeft uitsluitend het logo weer = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer

351,50 €

Navigatiesysteem



Magneti Marelli RT6 / RNEG2



brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = esthetische schade = Geeft de kaarten niet correct weer = bericht : voer de navigatie-CD in of controleer tijdens de voortgang... = het scherm bevriest = audio defect = Intern geluid = geluid in de HP = probleem met de satellietontvangst

351,50 €
EXPRESS

Harman Becker RNEG



brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = probleem met de satellietontvangst = slechte ontvangst radio = draaiknop werkt niet correct = esthetische schade = geeft uitsluitend het logo weer = Geeft de kaarten niet correct weer = geeft een foutbericht weer = geluid in de HP = Ontlaad de batterij = abnormaal stroomverbruik = Het product stoot uitsluitend de CD uit of wisselt uitsluitend de bron









351,50 €
EXPRESS



 C8

i			€*
<p>Scherm</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Instrumentenpaneel</p> 	<p>Magneti Marelli</p> 	<p>geen werking ■ de verlichting werkt niet correct ■ een of meer controlelampjes werken niet correct ■ display op het scherm incorrect ■ snelheidsgegevens incorrect ■ gegevens toerenteller incorrect ■ gegevens brandstofmeter incorrect ■ gegevens temperatuurmeter incorrect ■ kilometerstand incorrect</p>	<p>180 €</p>
	<p>Magneti Marelli</p> 	<p>geen werking ■ de verlichting werkt niet correct ■ een of meer controlelampjes werken niet correct ■ display op het scherm incorrect ■ snelheidsgegevens incorrect ■ gegevens toerenteller incorrect ■ gegevens brandstofmeter incorrect ■ gegevens temperatuurmeter incorrect ■ kilometerstand incorrect</p>	<p>180 €</p>
<p>Stuurwielbediening</p> 		<p>airbaglampje brandt ■ problemen met de signaalregelmodule ■ met de wisbedieningsmodule ■ met de claxonregeleenheid</p>	<p>180 €</p>











 C-CROSSER

i			€*
<p>CD-Radio</p> 	<p>Mitsubishi RADIO 1CD</p> 	<p>brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ audio defect ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>CD-wisselaar</p> 	<p>Mitsubishi RADIO 6CD</p> 	<p>brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ audio defect ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>Mitsubishi MMCS</p> 	<p>brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>499 €</p>

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

C-ELYSEE

i			€*
<p>CD-Radio</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens / Bosch RD45</p> 	<p>Bluetooth werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = brandt niet = audio defect = slechte ontvangst radio = weergave USB werkt niet correct = een of meer drukknoppen werken niet = hulpingang werkt niet correct = abnormaal stroomverbruik</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Multimediastation</p> 	<p>Bosch / RCC</p> 	<p>Neem contact met ons op</p>	<p>Neem contact met ons op</p>
<p>Motorbedieningselement</p> 		<p>Vehicle does not start/Calculator locked/EGR valve is not working properly/Impossible to learn the EGR valve/motor stops/Vehicle has no engine power</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>Continental NAC</p> 	<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = Bluetooth werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer = slechte ontvangst radio = geef het logo weer en start opnieuw = probleem met de satellietontvangst = audio defect = geeft een foutbericht weer</p>	<p>351,50 €</p>

C-ZERO

i			€*
<p>CD-Radio</p> 	<p>Pioneer / RDE</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>

JUMPER

				
		Blaupunkt / Bosch RD4 250CD		weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = abnormaal stroomverbruik 142,50 € EXPRESS
		Delphi F250FL		weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = afstandsbediening werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = code geblokkeerd of verloren 142,50 € EXPRESS
		Continental VP1		weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet 142,50 €
		Continental VP2 RADIO		weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = display op het scherm incorrect = code geblokkeerd of verloren = het touchscreen werkt niet correct = geef het logo weer en start opnieuw 249 €
				Vehicle does not start/Calculator locked/EGR valve is not working properly/Impossible to learn the EGR valve/motor stops/Vehicle has no engine power 280 € / 380 €
		Magneti Marelli RT3		brandt niet = geeft uitsluitend het logo weer = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = weergave van de CD werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer 351,50 € EXPRESS
		Continental VP2 NAVIGATION		brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = code geblokkeerd of verloren 351,50 €



JUMPER

i			€*
<p>Scherm</p> 	<p>Magna X250</p> 	<p>geeft een foutbericht weer = scherm gebroken = geeft uitsluitend het logo weer = Het scherm hapert of beviest tijdens het openen of sluiten = het wegklapbare scherm opent en sluit niet</p>	<p>249 €</p>
<p>Instrumentenpaneel</p> 	<p>06 - 2014 →</p> 	<p>geen werking = de verlichting werkt niet correct = een of meer controlelampjes werken niet correct = display op het scherm incorrect = snelheidsgegevens incorrect = gegevens toerenteller incorrect = gegevens brandstofmeter incorrect = gegevens temperatuurmeter incorrect = kilometerstand incorrect</p>	<p>180 €</p>

JUMPY

i			€*
<p>CD-Radio</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = abnormaal stroomverbruik</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Clarion RD6</p> 	<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = slechte ontvangst radio = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = Intern geluid = het scherm beviest = weergave USB werkt niet correct = abnormaal stroomverbruik</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Multimediastation</p> 	<p>Bosch RCC</p> 	<p>Neem contact met ons op</p>	<p>Neem contact met ons op</p>
<p>Body control unit</p> 	<p>NEW</p> 	<p>Probleem met startonderbrekercode = Ruitenwisser probleem = Centralisatieproblemen = Probleem met airconditioning</p>	<p>229 €</p>
<p>Motorbedieningselement</p> 		<p>Vehicle does not start/Calculator locked/EGR valve is not working properly/Impossible to learn the EGR valve/motor stops/Vehicle has no engine power</p>	<p>280 € / 380 €</p>



* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

 JUMPY

			€*
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>Magneti Marelli RT3</p> 	<p>brandt niet = geeft uitsluitend het logo weer = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = weergave van de CD werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli RT4 / RT5</p> 	<p>brandt niet = geeft uitsluitend het logo weer = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>Harman Becker RNEG</p> 	<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = probleem met de satellietontvangst = slechte ontvangst radio = draaiknop werkt niet correct = esthetische schade = geeft uitsluitend het logo weer = Geeft de kaarten niet correct weer = geeft een foutbericht weer = geluid in de HP = Ontlaad de batterij = abnormaal stroomverbruik = Het product stoot uitsluitend de CD uit of wisselt uitsluitend de bron</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli RT6 / RNEG2</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = esthetische schade = Geeft de kaarten niet correct weer = bericht : voer de navigatie-CD in of controleer tijdens de voortgang... = het scherm bevriest = audio defect = Intern geluid = geluid in de HP = probleem met de satellietontvangst</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Continental NAC</p> 	<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = Bluetooth werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer = slechte ontvangst radio = geef het logo weer en start opnieuw = probleem met de satellietontvangst = audio defect = geeft een foutbericht weer</p>	<p>351,50 €</p>
<p>Scherm</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>geeft een foutbericht weer = scherm gebroken = geen weergave = geeft uitsluitend het logo weer</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Stuurwielbediening</p> 		<p>airbaglampje brandt = problemen met de signaalregelmodule = met de wisbedieningsmodule = met de claxonregeleenheid</p>	<p>180 €</p>

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

NEMO

i			€*
<p>CD-Radio</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch RD4 225CD</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = abnormaal stroomverbruik</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Body control unit</p> 		<p>Probleem met startonderbrekercode = Ruitenwisser probleem = Centralisatieproblemen = Probleem met airconditioning</p>	<p>229 €</p>
<p>Motorbedieningselement</p> 		<p>Vehicle does not start/Calculator locked/EGR valve is not working properly/Impossible to learn the EGR valve/motor stops/Vehicle has no engine power</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Stuurwielbediening</p> 		<p>airbaglampje brandt = problemen met de signaalregelmodule = met de wisbedieningsmodule = met de claxonregeleenheid</p>	<p>180 €</p>

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

 **XSARA**

			€*
<p>CD-Radio</p> 	<p>Clarion / VDO / Siemens RD2 / RD3</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>CD-wisselaar</p> 	<p>Clarion CDC</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>Body control unit</p> 	<p>NEW</p> 	<p>Probleem met startonderbrekercode = Ruitenwisser probleem = Centralisatieproblemen = Probleem met airconditioning</p>	<p>229 €</p>
<p>Motorbedieningselement</p> 		<p>Vehicle does not start/Calculator locked/EGR valve is not working properly/Impossible to learn the EGR valve/motor stops/Vehicle has no engine power</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>Clarion RT2</p> 	<p>brandt niet = geeft uitsluitend het logo weer = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = weergave van de CD werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>VDO / Siemens NAV VDO</p> 	<p>brandt niet = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>351,50 €</p>
<p>Stuurwielbediening</p> 		<p>airbaglampje brandt = problemen met de signaalregelmodule = met de wisbedieningsmodule = met de claxonregeleenheid</p>	<p>180 €</p>

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €







PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

XSARA PICASSO

i			€*
<p>CD-Radio</p> 	<p>Clarion / VDO / Siemens RD2 / RD3</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Body control unit</p> 		<p>Probleem met startonderbrekercode = Ruitenwisser probleem = Centralisatieproblemen = Probleem met airconditioning</p>	<p>229 €</p>
<p>Motorbedieningselement</p> 		<p>Vehicle does not start/Calculator locked/EGR valve is not working properly/Impossible to learn the EGR valve/motor stops/Vehicle has no engine power</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>VDO / Siemens NAV VDO</p> 	<p>brandt niet = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>351,50 €</p>
<p>Stuurwielbediening</p> 		<p>airbaglampje brandt = problemen met de signaalregelmodule = met de wisbedieningsmodule = met de claxonregeleenheid</p>	<p>180 €</p>



DOKKER

i			€*
CD-Radio 	HUMAX Automotive / Daewoo RADIO CLASSIC 	weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	142,50 €
Navigatiesysteem 	LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION 	brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct	249 € EXPRESS



DUSTER

i			€*
CD-Radio 	HUMAX Automotive / Daewoo RADIO CLASSIC 	weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	142,50 €
Motorbedieningsselement 	NEW 	Vehicle does not start/Calculator locked/EGR valve is not working properly/Impossible to learn the EGR valve/motor stops/Vehicle has no engine power	280 € / 380 €
Navigatiesysteem 	LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION 	brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct	249 € EXPRESS

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

LODGY

			
<p>CD-Radio</p> 	<p>HUMAX Automotive / Daewoo RADIO CLASSIC</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>142,50 €</p>
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct</p>	<p>249 € EXPRESS</p>

LOGAN

			
<p>CD-Radio</p> 	<p>HUMAX Automotive / Daewoo RADIO CLASSIC</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>142,50 €</p>
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct</p>	<p>249 € EXPRESS</p>

SANDERO

			
<p>CD-Radio</p> 	<p>HUMAX Automotive / Daewoo RADIO CLASSIC</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>142,50 €</p>
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct</p>	<p>249 € EXPRESS</p>

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.



DS3

i			€*
CD-Radio 	Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45 	weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = abnormaal stroomverbruik	142,50 € EXPRESS
Multimediasstation 	Magneti Marelli SMEG+ RADIO 	brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = slechte ontvangst radio = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = Intern geluid = het scherm bevriest = weergave externe CD werkt niet	249 € EXPRESS
Body control unit 	NEW 	Probleem met startonderbrekercode = Ruitenwisser probleem = Centralisatieproblemen = Probleem met airconditioning	229 €
Motorbedieningselement 		Vehicle does not start/Calculator locked/EGR valve is not working properly/Impossible to learn the EGR valve/motor stops/Vehicle has no engine power	280 € / 380 €
Navigatiesysteem 	Harman Becker RNEG 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = probleem met de satellietontvangst = slechte ontvangst radio = draaiknop werkt niet correct = esthetische schade = geeft uitsluitend het logo weer = Geeft de kaarten niet correct weer = geeft een foutbericht weer = geluid in de HP = Ontlaad de batterij = abnormaal stroomverbruik = Het product stoot uitsluitend de CD uit of wisselt uitsluitend de bron	351,50 € EXPRESS
	Magneti Marelli RT6 / RNEG2 	brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = esthetische schade = Geeft de kaarten niet correct weer = bericht : voer de navigatie-CD in of controleer tijdens de voortgang... = het scherm bevriest = audio defect = Intern geluid = geluid in de HP = probleem met de satellietontvangst	351,50 € EXPRESS
	Magneti Marelli SMEG+ NAVIGATION 	brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = slechte ontvangst radio = Bluetooth werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = Intern geluid = probleem met de satellietontvangst = het scherm bevriest = weergave externe CD werkt niet	351,50 € EXPRESS
Scherm 	Continental / VDO / Siemens 	geeft een foutbericht weer = scherm gebroken = geen weergave = geeft uitsluitend het logo weer	249 € EXPRESS
	Continental / Sony 	geeft een foutbericht weer = scherm gebroken = geen weergave = geeft uitsluitend het logo weer	249 € EXPRESS

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.









DS3

i			€*
Instrumentenpaneel 	Continental 	geen werking = de verlichting werkt niet correct = een of meer controlelampjes werken niet correct = display op het scherm incorrect = snelheidsgegevens incorrect = gegevens toerenteller incorrect = gegevens brandstofmeter incorrect = gegevens temperatuurmeter incorrect = kilometerstand incorrect	180 €
Stuurwielbediening 		airbaglampje brandt = problemen met de signaalregelmodule = met de wisbedieningsmodule = met de claxonregeleenheid	180 €



DS4

i			€*
CD-Radio 	Continental RD5 	Bluetooth werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = brandt niet = audio defect = slechte ontvangst radio = weergave USB werkt niet correct = abnormaal stroomverbruik	142,50 € EXPRESS
Multimedistation 	Magneti Marelli SMEG+ RADIO 	brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = slechte ontvangst radio = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = Intern geluid = het scherm bevriest = weergave externe CD werkt niet	249 € EXPRESS
	Bosch RCC 	Neem contact met ons op	Neem contact met ons op
Motorbedieningselement 		Vehicle does not start/Calculator locked/EGR valve is not working properly/Impossible to learn the EGR valve/motor stops/Vehicle has no engine power	280 € / 380 €



i			€*
Navigatiesysteem 	Magneti Marelli RT6 / RNEG2 	brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = esthetische schade = Geeft de kaarten niet correct weer = bericht : voer de navigatie-CD in of controleer tijdens de voortgang... = het scherm bevriest = audio defect = Intern geluid = geluid in de HP = probleem met de satellietontvangst	351,50 € EXPRESS
	Magneti Marelli SMEG+ NAVIGATION 	brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = slechte ontvangst radio = Bluetooth werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = Intern geluid = probleem met de satellietontvangst = het scherm bevriest = weergave externe CD werkt niet	299 € EXPRESS
	Continental NAC 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = Bluetooth werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer = slechte ontvangst radio = geef het logo weer en start opnieuw = probleem met de satellietontvangst = audio defect = geeft een foutbericht weer	351,50 €
Scherm 	Continental / VDO / Siemens 	geeft een foutbericht weer = scherm gebroken = geen weergave = geeft uitsluitend het logo weer	249 € EXPRESS
	Continental - Sony 	geeft een foutbericht weer = scherm gebroken = geen weergave = geeft uitsluitend het logo weer	249 € EXPRESS
Stuurwielbediening 	NEW 	airbaglampje brandt = problemen met de signaalregelmodule = met de wisbedieningsmodule = met de claxonregelenheid	180 €



DS5









i			€*
CD-Radio 	Continental RD5 	Bluetooth werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = brandt niet = audio defect = slechte ontvangst radio = weergave USB werkt niet correct = abnormaal stroomverbruik	142,50 € EXPRESS
Multimediastation 	Magneti Marelli SMEG+ RADIO 	brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = slechte ontvangst radio = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = Intern geluid = het scherm bevriest = weergave externe CD werkt niet	249 € EXPRESS
	Bosch RCC 	Neem contact met ons op	Neem contact met ons op
Body control unit 	NEW 	Probleem met startonderbrekercode = Ruitenwisser probleem = Centralisatieproblemen = Probleem met airconditioning	229 €
Motorbedieningselement 		Vehicle does not start/Calculator locked/EGR valve is not working properly/Impossible to learn the EGR valve/motor stops/Vehicle has no engine power	280 € / 380 €
Navigatiesysteem 	Magneti Marelli RT6 / RNEG2 	brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = esthetische schade = Geeft de kaarten niet correct weer = bericht : voer de navigatie-CD in of controleer tijdens de voortgang... = het scherm bevriest = audio defect = Intern geluid = geluid in de HP = probleem met de satellietontvangst	351,50 € EXPRESS
	Magneti Marelli SMEG+ NAVIGATION 	brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = slechte ontvangst radio = Bluetooth werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = Intern geluid = probleem met de satellietontvangst = het scherm bevriest = weergave externe CD werkt niet	299 € EXPRESS
	Continental NAC 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = Bluetooth werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer = slechte ontvangst radio = geef het logo weer en start opnieuw = probleem met de satellietontvangst = audio defect = geeft een foutbericht weer	351,50 €



* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

 DS5

i			€*
Scherm 	Continental / VDO / Siemens 	geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer	249 € EXPRESS
	Continental / Sony 	geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer	249 € EXPRESS
	Johnson Controls VTH / HUD 	mechanisch lawaai ■ geen mechanische werking ■ Display brandt niet ■ Het scherm blokkeert	249 € EXPRESS
Stuurwielbediening 		airbaglampje brandt ■ problemen met de signaalregelmodule ■ met de wisbedieningsmodule ■ met de claxonregelenheid	180 €

 DS7

i			€*
Navigatiesysteem 	NEW Continental NAC 	brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ slechte ontvangst radio ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ probleem met de satellietontvangst ■ audio defect ■ geeft een foutbericht weer	351,50 €


* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

500

i			€*
CD-Radio 	Blaupunkt / Bosch FIAT 312 	weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	142,50 € EXPRESS
	Continental VP2 RADIO 	weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = display op het scherm incorrect = code geblokkeerd of verloren = het touchscreen werkt niet correct = geef het logo weer en start opnieuw	249 €
Navigatiesysteem 	Continental VP2 NAVIGATION 	brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = code geblokkeerd of verloren	351,50 €
	Harman VP4 	weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = afstandsbediening werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = display op het scherm incorrect = code geblokkeerd of verloren = het touchscreen werkt niet correct = geef het logo weer en start opnieuw	351,50 €

500L - 500X

i			€*
CD-Radio 	Continental VP2 RADIO 	weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = display op het scherm incorrect = code geblokkeerd of verloren = het touchscreen werkt niet correct = geef het logo weer en start opnieuw	249 €
Navigatiesysteem 	Continental VP2 NAVIGATION 	brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = code geblokkeerd of verloren	351,50 €
	Harman VP4 	weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = afstandsbediening werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = display op het scherm incorrect = code geblokkeerd of verloren = het touchscreen werkt niet correct = geef het logo weer en start opnieuw	351,50 €

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

DOBLO

i	🏭	🔧	€*
<p>CD-Radio</p> 	<p>Delphi F199FL</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>142,50 €</p>
	<p>Blaupunkt / Bosch RD4 250CD</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = abnormaal stroomverbruik</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Continental VP1</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>142,50 €</p>
	<p>Continental VP2 RADIO</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = display op het scherm incorrect = code geblokkeerd of verloren = het touchscreen werkt niet correct = geef het logo weer en start opnieuw</p>	<p>249 €</p>
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>Magneti Marelli RT3</p> 	<p>brandt niet = geeft uitsluitend het logo weer = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = weergave van de CD werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Continental VP2 NAVIGATION</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = code geblokkeerd of verloren</p>	<p>351,50 €</p>

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | EXPRESS Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

DUCATO



CD-Radio



Blaupunkt / Bosch RD4 250CD



weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio
 = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = abnormaal stroomverbruik

142,50 €

EXPRESS

Delphi F250FL



weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio
 = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = afstandsbediening werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = code geblokkeerd of verloren

142,50 €

EXPRESS

Continental VP1



weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio
 = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

142,50 €

Continental VP2 RADIO



weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio
 = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = display op het scherm incorrect = code geblokkeerd of verloren = het touchscreen werkt niet correct = geef het logo weer en start opnieuw

249 €

Magneti Marelli RT3



brandt niet = geeft uitsluitend het logo weer = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = weergave van de CD werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer

351,50 €

EXPRESS

Navigatiesysteem



Continental VP2 NAVIGATION




brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = code geblokkeerd of verloren

351,50 €



DUCATO

i			€*
<p>Scherm</p> 	<p>Magna X250</p> 	<p>geeft een foutbericht weer = scherm gebroken = geeft uitsluitend het logo weer = Het scherm hapert of beviest tijdens het openen of sluiten = het wegklapbare scherm opent en sluit niet</p>	<p>249 €</p>
	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>geeft een foutbericht weer = scherm gebroken = geen weergave = geeft uitsluitend het logo weer</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Instrumentenpaneel</p> 	<p>06 / 2014 →</p> 	<p>geen werking = de verlichting werkt niet correct = een of meer controlelampjes werken niet correct = display op het scherm incorrect = snelheidsgegevens incorrect = gegevens toerenteller incorrect = gegevens brandstofmeter incorrect = gegevens temperatuurmeter incorrect = kilometerstand incorrect</p>	<p>180 €</p>

FIORINO

i			€*
<p>CD-Radio</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch RD4 225CD</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = abnormaal stroomverbruik</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

IDEA

i			€*
<p>CD-Radio</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>

MULTIPLA

i			€*
<p>CD-Radio</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>

PALIO

i			€*
<p>CD-Radio</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>

PANDA

i			€*
CD-Radio 	Blaupunkt / Bosch 	weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	142,50 € EXPRESS

PUNTO

i			€*
CD-Radio 	NEW Blaupunkt F199CD / F199BT 	weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	142,50 € EXPRESS
	Blaupunkt / Bosch 	weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	142,50 € EXPRESS
	Delphi F199FL 	weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	142,50 €

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

SCUDO



CD-Radio



Clarion / VDO RD3



weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio
 = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat
 uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting
 van de CD is moeilijk of werkt niet

142,50 €

EXPRESS

Blaupunkt / Bosch / Continental RD4 = RD45



weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio
 = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat
 uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting
 van de CD is moeilijk of werkt niet = abnormaal stroomverbruik

142,50 €

EXPRESS

Magneti Marelli RT3



brandt niet = geeft uitsluitend het logo weer = hervat uitsluitend
 naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet =
 weergave van de CD werkt niet correct = Geeft de kaarten niet
 correct weer

351,50 €

EXPRESS

Magneti Marelli RT4 / RT5



brandt niet = geeft uitsluitend het logo weer = hervat uitsluitend
 naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet =
 weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet
 correct = Geeft de kaarten niet correct weer

351,50 €

Navigatiesysteem



Harman Becker RNEG



brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer
 drukknoppen werken niet = weergave van de CD werkt niet correct
 = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = probleem met de
 satellietontvangst = slechte ontvangst radio = draaiknop werkt niet
 correct = esthetische schade = geeft uitsluitend het logo weer =
 Geeft de kaarten niet correct weer = geeft een foutbericht weer =
 geluid in de HP = Ontlaad de batterij = abnormaal stroomverbruik
 = Het product stoot uitsluitend de CD uit of wisselt uitsluitend de
 bron

351,50 €

EXPRESS

Harman Becker RT6 / RNEG2



brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat
 uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken
 niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet
 correct = Bluetooth werkt niet correct = esthetische schade =
 Geeft de kaarten niet correct weer = bericht : voer de navigatie-CD
 in of controleer tijdens de voortgang... = het scherm bevroest =
 audio defect = Intern geluid = geluid in de HP = probleem met de
 satellietontvangst

351,50 €

EXPRESS

Scherm



Continental / VDO / Siemens



geeft een foutbericht weer = scherm gebroken = geen weergave =
 geeft uitsluitend het logo weer

249 €

EXPRESS




* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

STRADA

i	🏭	🔧	€*
<p>CD-Radio</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>

TIPO

i	🏭	🔧	€*
<p>CD-Radio</p> 	<p>Continental VP2 RADIO</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = display op het scherm incorrect = code geblokkeerd of verloren = het touchscreen werkt niet correct = geef het logo weer en start opnieuw</p>	<p>249 €</p>
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>Continental VP2 NAVIGATION</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = code geblokkeerd of verloren</p>	<p>351,50 €</p>

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

ULYSSE

i			€*
CD-Radio 	Clarion / VDO RD3 	weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	142,50 € EXPRESS
	Continental RD4 / RD45 	weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = abnormaal stroomverbruik	142,50 € EXPRESS
CD-wisselaar 	Clarion CDC 	weergave van de CD werkt niet correct = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	180 € EXPRESS
Navigatiesysteem 	Magneti Marelli RT3 	brandt niet = geeft uitsluitend het logo weer = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = weergave van de CD werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer	351,50 € EXPRESS
	Magneti Marelli RT4 / RT5 	brandt niet = geeft uitsluitend het logo weer = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer	351,50 €
	Harman Becker RNEG 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = probleem met de satellietontvangst = slechte ontvangst radio = draaiknop werkt niet correct = esthetische schade = geeft uitsluitend het logo weer = Geeft de kaarten niet correct weer = geeft een foutbericht weer = geluid in de HP = Ontlaad de batterij = abnormaal stroomverbruik = Het product stoot uitsluitend de CD uit of wisselt uitsluitend de bron	351,50 € EXPRESS
Scherm 	Continental / VDO / Siemens 	geeft een foutbericht weer = scherm gebroken = geen weergave = geeft uitsluitend het logo weer	249 € EXPRESS
Instrumentenpaneel 	Magneti Marelli ULYSSE II 	geen werking = de verlichting werkt niet correct = een of meer controlelampjes werken niet correct = display op het scherm incorrect = snelheidsgegevens incorrect = gegevens toerenteller incorrect = gegevens brandstofmeter incorrect = gegevens temperatuurmeter incorrect = kilometerstand incorrect	180 €

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

 **C-MAX**

i			€*
<p>CD-Radio</p> 	<p>Visteon 6000CD</p> 	<p>Bluetooth werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = brandt niet = audio defect = slechte ontvangst radio = weergave USB werkt niet correct = een of meer drukknoppen werken niet = hulpingang werkt niet correct = abnormaal stroomverbruik</p>	<p>160 €</p>
	<p>Visteon RADIO AHU</p> 	<p>Bluetooth werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = brandt niet = audio defect = slechte ontvangst radio = weergave USB werkt niet correct = abnormaal stroomverbruik</p>	<p>160 €</p>
	<p>Sony</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>160 €</p>
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>Bosch HSRNS</p> 	<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = code geblokkeerd of verloren = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = audio defect = Geeft de kaarten niet correct weer = probleem met de satellietontvangst</p>	<p>389 €</p>
	<p>Bosch LSRNS</p> 	<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = code geblokkeerd of verloren = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = audio defect = Geeft de kaarten niet correct weer = probleem met de satellietontvangst</p>	<p>389 €</p>
<p>Scherm</p> 	<p>NEW FoMoCo DISPLAY NAV AHU</p> 	<p>Geen of wazig schermweergave</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Instrumentenpaneel</p> 	<p>Visteon 2007 →</p> 	<p>geen werking = de verlichting werkt niet correct = een of meer controlelampjes werken niet correct = display op het scherm incorrect = snelheidsgegevens incorrect = gegevens toerenteller incorrect = gegevens brandstofmeter incorrect = gegevens temperatuurmeter incorrect = kilometerstand incorrect</p>	<p>169 €</p>

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

 **FIESTA**

i			€*
<p>CD-Radio</p> 	<p>Visteon 6000CD</p> 	<p>Bluetooth werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = brandt niet = audio defect = slechte ontvangst radio = weergave USB werkt niet correct = een of meer drukknoppen werken niet = hulpingang werkt niet correct = abnormaal stroomverbruik</p>	<p>160 €</p>
	<p>Visteon RADIO AHU</p> 	<p>Bluetooth werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = brandt niet = audio defect = slechte ontvangst radio = weergave USB werkt niet correct = abnormaal stroomverbruik</p>	<p>160 €</p>
<p>Scherm</p> 	<p>NEW FoMoCo DISPLAY NAV AHU</p> 	<p>Geen of wazig schermweergave</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Instrumentenpaneel</p> 	<p>Visteon 2007 →</p> 	<p>geen werking = de verlichting werkt niet correct = een of meer controlelampjes werken niet correct = display op het scherm incorrect = snelheidsgegevens incorrect = gegevens toerenteller incorrect = gegevens brandstofmeter incorrect = gegevens temperatuurmeter incorrect = kilometerstand incorrect</p>	<p>169 €</p>

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

FOCUS

i			€*
<p>CD-Radio</p> 	<p>Visteon 6000CD</p> 	<p>Bluetooth werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = brandt niet = audio defect = slechte ontvangst radio = weergave USB werkt niet correct = een of meer drukknoppen werken niet = hulpingang werkt niet correct = abnormaal stroomverbruik</p>	160 €
	<p>Sony C307 / C214</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	160 €
	<p>Visteon RADIO AHU</p> 	<p>Bluetooth werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = brandt niet = audio defect = slechte ontvangst radio = weergave USB werkt niet correct = abnormaal stroomverbruik</p>	160 €
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>Bosch HSRNS</p> 	<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = code geblokkeerd of verloren = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = audio defect = Geeft de kaarten niet correct weer = probleem met de satellietontvangst</p>	389 €
	<p>Bosch LSRNS</p> 	<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = code geblokkeerd of verloren = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = audio defect = Geeft de kaarten niet correct weer = probleem met de satellietontvangst</p>	389 €
<p>Scherm</p> 	<p>NEW FoMoCo DISPLAY NAV AHU</p> 	<p>Geen of wazig schermweergave</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Instrumentenpaneel</p> 	<p>Visteon 2007 →</p> 	<p>geen werking = de verlichting werkt niet correct = een of meer controlelampjes werken niet correct = display op het scherm incorrect = snelheidsgegevens incorrect = gegevens toerenteller incorrect = gegevens brandstofmeter incorrect = gegevens temperatuurmeter incorrect = kilometerstand incorrect</p>	169 €

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

FUSION

i			€*
CD-Radio 	Visteon 6000CD 	Bluetooth werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = brandt niet = audio defect = slechte ontvangst radio = weergave USB werkt niet correct = een of meer drukknoppen werken niet = hulpingang werkt niet correct = abnormaal stroomverbruik	160 €
Instrumentenpaneel 	Visteon 2007 → 	geen werking = de verlichting werkt niet correct = een of meer controlelampjes werken niet correct = display op het scherm incorrect = snelheidsgegevens incorrect = gegevens toerenteller incorrect = gegevens brandstofmeter incorrect = gegevens temperatuurmeter incorrect = kilometerstand incorrect	169 €

GALAXY

i			€*
Navigatiesysteem 	Bosch HSRNS 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = code geblokkeerd of verloren = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = audio defect = Geeft de kaarten niet correct weer = probleem met de satellietontvangst	389 €
	Bosch LSRNS 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = code geblokkeerd of verloren = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = audio defect = Geeft de kaarten niet correct weer = probleem met de satellietontvangst	389 €
Instrumentenpaneel 	Visteon 2007 → 	geen werking = de verlichting werkt niet correct = een of meer controlelampjes werken niet correct = display op het scherm incorrect = snelheidsgegevens incorrect = gegevens toerenteller incorrect = gegevens brandstofmeter incorrect = gegevens temperatuurmeter incorrect = kilometerstand incorrect	169 €

KA

i			€*
CD-Radio 	Delphi B420 LOW 	weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	160 €

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

KUGA

i	🏭	🔧	€*
<p>CD-Radio</p> 	<p>Visteon 6000CD</p> 	<p>Bluetooth werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = brandt niet = audio defect = slechte ontvangst radio = weergave USB werkt niet correct = een of meer drukknoppen werken niet = hulpingang werkt niet correct = abnormaal stroomverbruik</p>	<p>160 €</p>
	<p>Visteon RADIO AHU</p> 	<p>Bluetooth werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = brandt niet = audio defect = slechte ontvangst radio = weergave USB werkt niet correct = abnormaal stroomverbruik</p>	<p>160 €</p>
	<p>Sony</p> 	<p>Neem contact met ons op</p>	<p>160 €</p>
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>Bosch HSRNS</p> 	<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = code geblokkeerd of verloren = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = audio defect = Geeft de kaarten niet correct weer = probleem met de satellietontvangst</p>	<p>389 €</p>
	<p>Bosch LSRNS</p> 	<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = code geblokkeerd of verloren = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = audio defect = Geeft de kaarten niet correct weer = probleem met de satellietontvangst</p>	<p>389 €</p>
<p>Scherm</p> 	<p>NEW FoMoCo DISPLAY NAV AHU</p> 	<p>Geen of wazig schermweergave</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Instrumentenpaneel</p> 	<p>Visteon 2007 →</p> 	<p>geen werking = de verlichting werkt niet correct = een of meer controlelampjes werken niet correct = display op het scherm incorrect = snelheidsgegevens incorrect = gegevens toerenteller incorrect = gegevens brandstofmeter incorrect = gegevens temperatuurmeter incorrect = kilometerstand incorrect</p>	<p>169 €</p>



* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

MONDEO

i	🏭	🔧	€*
<p>CD-Radio</p> 	<p>Visteon 6000CD</p> 	<p>Bluetooth werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = brandt niet = audio defect = slechte ontvangst radio = weergave USB werkt niet correct = een of meer drukknoppen werken niet = hulpingang werkt niet correct = abnormaal stroomverbruik</p>	<p>160 €</p>
<p>CD-wisselaar</p> 	<p>Sony CD132</p> 	<p>Bluetooth werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = brandt niet = audio defect = slechte ontvangst radio = weergave USB werkt niet correct = een of meer drukknoppen werken niet = hulpingang werkt niet correct = abnormaal stroomverbruik</p>	<p>160 €</p>
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>Bosch HSRNS</p> 	<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = code geblokkeerd of verloren = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = audio defect = Geeft de kaarten niet correct weer = probleem met de satellietontvangst</p>	<p>389 €</p>
	<p>Bosch LSRNS</p> 	<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = code geblokkeerd of verloren = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = audio defect = Geeft de kaarten niet correct weer = probleem met de satellietontvangst</p>	<p>389 €</p>
<p>Instrumentenpaneel</p> 	<p>Visteon 2007 →</p> 	<p>geen werking = de verlichting werkt niet correct = een of meer controlelampjes werken niet correct = display op het scherm incorrect = snelheidsgegevens incorrect = gegevens toerenteller incorrect = gegevens brandstofmeter incorrect = gegevens temperatuurmeter incorrect = kilometerstand incorrect</p>	<p>169 €</p>

RANGER

i	🏭	🔧	€*
<p>CD-Radio</p> 	<p>Visteon RADIO AHU</p> 	<p>Bluetooth werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = brandt niet = audio defect = slechte ontvangst radio = weergave USB werkt niet correct = abnormaal stroomverbruik</p>	<p>160 €</p>

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | EXPRESS Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.







S-MAX

i	🏭	🔧	€*
<p>CD-Radio</p> 	<p>Sony</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>160 €</p>
	<p>Visteon 6000CD</p> 	<p>Bluetooth werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = brandt niet = audio defect = slechte ontvangst radio = weergave USB werkt niet correct = een of meer drukknoppen werken niet = hulpingang werkt niet correct = abnormaal stroomverbruik</p>	<p>160 €</p>
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>Bosch HSRNS</p> 	<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = code geblokkeerd of verloren = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = audio defect = Geeft de kaarten niet correct weer = probleem met de satellietontvangst</p>	<p>389 €</p>
	<p>Bosch LSRNS</p> 	<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = code geblokkeerd of verloren = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = audio defect = Geeft de kaarten niet correct weer = probleem met de satellietontvangst</p>	<p>389 €</p>
<p>Instrumentenpaneel</p> 	<p>Visteon 2007 →</p> 	<p>geen werking = de verlichting werkt niet correct = een of meer controlelampjes werken niet correct = display op het scherm incorrect = snelheidsgegevens incorrect = gegevens toerenteller incorrect = gegevens brandstofmeter incorrect = gegevens temperatuurmeter incorrect = kilometerstand incorrect</p>	<p>169 €</p>

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | EXPRESS Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

TRANSIT

i			€*
<p>CD-Radio</p> 	<p>Visteon 6000CD</p> 	<p>Bluetooth werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = brandt niet = audio defect = slechte ontvangst radio = weergave USB werkt niet correct = een of meer drukknoppen werken niet = hulpingang werkt niet correct = abnormaal stroomverbruik</p>	<p>160 €</p>
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>Bosch LSRNS</p> 	<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = code geblokkeerd of verloren = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = audio defect = Geeft de kaarten niet correct weer = probleem met de satellietontvangst</p>	<p>389 €</p>









i			€*
<p>Car diagnostic tool</p>	<p>VCM1</p> 	<p>Neem contact met ons op</p>	<p>339 €</p>


* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

CIVIC

i			€*
Navigatiesysteem 	Clarion QY5005 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = Bluetooth werkt niet correct	351,50 €
	Clarion QY5008 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = Bluetooth werkt niet correct	351,50 €
	Clarion QY5017 / QY5026 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = Bluetooth werkt niet correct	351,50 €







CR-V

i			€*
CD-Radio 	Clarion PH324X 	weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	142,50 €
Navigatiesysteem 	Clarion QY5005 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = Bluetooth werkt niet correct	351,50 €
	Clarion QY5008 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = Bluetooth werkt niet correct	351,50 €
	Clarion QY5017 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = Bluetooth werkt niet correct	351,50 €

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

CR-Z

i			€*
Navigatiesysteem 	Clarion QY5005 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = Bluetooth werkt niet correct	351,50 €
	Clarion QY5008 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = Bluetooth werkt niet correct	351,50 €
	Clarion QY5017 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = Bluetooth werkt niet correct	351,50 €

LEGEND

i			€*
CD-wisselaar 	NEW Clarion PH2831 	Neem contact met ons op	180 €







* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

INSIGHT

i			€*
CD-Radio 	Clarion PH308X 	weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	142,50 €
Navigatiesysteem 	Clarion QY5005 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = Bluetooth werkt niet correct	351,50 €
	Clarion QY5008 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = Bluetooth werkt niet correct	351,50 €
	Clarion QY5017 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = Bluetooth werkt niet correct	351,50 €

JAZZ

i			€*
Navigatiesysteem 	Clarion QY5005 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = Bluetooth werkt niet correct	351,50 €
	Clarion QY5008 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = Bluetooth werkt niet correct	351,50 €
	Clarion QY5017 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = Bluetooth werkt niet correct	351,50 €

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

I20

i			€*
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>NEW LG LAN5002EHGB</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct</p>	<p>351,50 €</p>

I30

i			€*
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>LG LAN1050EHGD /LAN1060EHGD LAN10A0EHGD</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct</p>	<p>351,50 €</p>

I40

i			€*
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>LG LAN1100EHVF</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct</p>	<p>351,50 €</p>

IX20

i			€*
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>LG LAN8901EHJC</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct</p>	<p>351,50 €</p>

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

 IX35

i			€*
Navigatiesysteem 	LG LAN8900EHLM / LAN8940EHLM LAN8904EHLM 	brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct	351,50 €
	NEW LG LAN3100EHLM 	brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct	351,50 €

 SANTA FE

i			€*
Navigatiesysteem 	LG LAN8901EHCM 	brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct	351,50 €
	NEW LG LAN2100EHDM 	brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct	351,50 €

 TUCSON II

i			€*
Navigatiesysteem 	LG LAN5020EHTL 	brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct	351,50 €

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

Q50

i



€*

Navigatiesysteem



Clarion QY7382NA / QY7382NB



brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer
drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de
kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de
satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = Bluetooth werkt
niet correct

490 €

RENEGADE

i	🏭	🔧	€*
<p>CD-Radio</p> 	<p>Continental VP2 RADIO</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = display op het scherm incorrect = code geblokkeerd of verloren = het touchscreen werkt niet correct = geef het logo weer en start opnieuw</p>	<p>249 €</p>
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>Continental VP2 NAVIGATION</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = code geblokkeerd of verloren</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>Harman VP4</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = afstandsbediening werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = display op het scherm incorrect = code geblokkeerd of verloren = het touchscreen werkt niet correct = geef het logo weer en start opnieuw</p>	<p>351,50 €</p>

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | EXPRESS Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.



CEE'D

i			€*
	<p>LG LAN2050EKJD / LAN2060EKJD</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct</p>	351,50 €
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>LG LAN5002EKJD</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct</p>	351,50 €
	<p>NEW LG LAN8901EKED / LAN8900EKED</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct</p>	351,50 €



OPTIMA

i			€*
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>LG LAN1100EKTF</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct</p>	351,50 €



PICANTO

i			€*
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>LG LAN5002EKTA</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct</p>	351,50 €

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.



RIO

i			€*
Navigatiesysteem 	LG LAN5001EKUB 	brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct	351,50 €



SORENTO

i			€*
Navigatiesysteem 	LG LAN8900EKXM / LAN8940EKXM 	brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct	351,50 €



SPORTAGE

i			€*
Navigatiesysteem 	LG LAN3110EKSL 	brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct	351,50 €
	LG LAN8900EKSL 	brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct	351,50 €



VENGA

i			€*
Navigatiesysteem 	LG LAN8900EKYN / LAN8901EKYN 	brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct	351,50 €


* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

MUSA

i			€*
 <p>CD-Radio</p>	Blaupunkt / Bosch		
		<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>142,50 €</p>

PHEDRA

i			€*
 <p>CD-Radio</p>	Clarion / VDO RD3		
		<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>142,50 €</p> <p>EXPRESS</p>
 <p>CD-Radio</p>	Continental RD4 / RD45		
		<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = abnormaal stroomverbruik</p>	<p>142,50 €</p> <p>EXPRESS</p>
 <p>CD-wisselaar</p>	Clarion CDC		
		<p>weergave van de CD werkt niet correct = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>180 €</p> <p>EXPRESS</p>
 <p>Navigatiesysteem</p>	Magneti Marelli RT3		
		<p>brandt niet = geeft uitsluitend het logo weer = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = weergave van de CD werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer</p>	<p>351,50 €</p> <p>EXPRESS</p>
	Magneti Marelli RT4 / RT5		
		<p>brandt niet = geeft uitsluitend het logo weer = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer</p>	<p>351,50 €</p>
	Harman Becker RNEG		
		<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = probleem met de satellietontvangst = slechte ontvangst radio = draaiknop werkt niet correct = esthetische schade = geeft uitsluitend het logo weer = Geeft de kaarten niet correct weer = geeft een foutbericht weer = geluid in de HP = Ontlaad de batterij = abnormaal stroomverbruik = Het product stoot uitsluitend de CD uit of wisselt uitsluitend de bron</p>	<p>351,50 €</p> <p>EXPRESS</p>



* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

 PHEDRA

i			€*
Scherm 	Continental / VDO / Siemens 	geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer	249 € EXPRESS
Instrumentenpaneel 	Magneti Marelli 	geen werking ■ de verlichting werkt niet correct ■ een of meer controlelampjes werken niet correct ■ display op het scherm incorrect ■ snelheidsgegevens incorrect ■ gegevens toerenteller incorrect ■ gegevens brandstofmeter incorrect ■ gegevens temperatuurmeter incorrect ■ kilometerstand incorrect	180 €

 YPSILON

i			€*
CD-Radio 	Blaupunkt / Bosch 	weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	142,50 €



CD-Radio



Mitsubishi RADIO 1CD



brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = audio defect = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

249 €

EXPRESS

NEW Mitsubishi DY-5MW3R69



Neem contact met ons op

249 €

CD-wisselaar



Mitsubishi RADIO 6CD



brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = audio defect = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

249 €

EXPRESS

Navigatiesysteem



Mitsubishi MMCS



brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

499 €

Mitsubishi NR242



brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

499 €

OUTLANDER

i	🏭	🔧	€*
<p>CD-Radio</p> 	<p>Mitsubishi RADIO 1CD</p> 	<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = audio defect = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
	<p>NEW Mitsubishi DY-5MW3R69</p> 	<p>Neem contact met ons op</p>	<p>249 €</p>
<p>CD-wisselaar</p> 	<p>Mitsubishi RADIO 6CD</p> 	<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = audio defect = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>Mitsubishi MMCS</p> 	<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>499 €</p>
	<p>Mitsubishi NR242</p> 	<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>499 €</p>

SPACE STAR

i	🏭	🔧	€*
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>Clarion QY7376</p> 	<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = Bluetooth werkt niet correct</p>	<p>351,50 €</p>

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

350 Z









i			€*
<p>CD-Radio</p> 	<p>Clarion 1CD</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>169 €</p>
	<p>Clarion 6CD</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = afstandsbediening werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = display op het scherm incorrect</p>	<p>204 €</p>
<p>CD-wisselaar</p> 	<p>Clarion 6CD</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = afstandsbediening werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = display op het scherm incorrect</p>	<p>204 €</p>
	<p>Clarion 6CD</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = afstandsbediening werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = display op het scherm incorrect</p>	<p>204 €</p>
	<p>Clarion 6CD</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = afstandsbediening werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = display op het scherm incorrect</p>	<p>204 €</p>








* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

350 Z

			€*
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>Clarion CONNECT PREMIUM "BIRDVUE"</p>  <p>Clarion CONNECT PREMIUM (X9)</p> 	<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = Bluetooth werkt niet correct</p>	<p>490 €</p>
<p>Scherm</p> 	<p>Clarion</p> 	<p>geeft een foutbericht weer = scherm gebroken = geen weergave = geeft uitsluitend het logo weer</p>	<p>249 €</p>

370Z

			€*
<p>CD-wisselaar</p> 	<p>Clarion 6CD</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = afstandsbediening werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = display op het scherm incorrect</p>	<p>204 €</p>
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>Clarion CONNECT PREMIUM (X9)</p> 	<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = Bluetooth werkt niet correct</p>	<p>490 €</p>

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

ALMERA

i			€*
 <p>CD-Radio</p>	<p>Clarion 1CD</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>169 €</p>
	<p>Clarion 1CD</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>169 €</p>
 <p>CD-wisselaar</p>	<p>Clarion 6CD</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = afstandsbediening werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = display op het scherm incorrect</p>	<p>204 €</p>
	<p>Clarion 6CD</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = afstandsbediening werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = display op het scherm incorrect</p>	<p>204 €</p>
 <p>Scherm</p>	<p>Clarion</p> 	<p>geeft een foutbericht weer = scherm gebroken = geen weergave = geeft uitsluitend het logo weer</p>	<p>249 €</p>

CUBE








i			€*
 <p>CD-Radio</p>	<p>Clarion 1CD</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>169 €</p>



CUBE

i			€*
<p>CD-wisselaar</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch MMR IDC</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>204 €</p>
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch NISSAN CONNECT</p> 	<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = code geblokkeerd of verloren = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = audio defect = Geeft de kaarten niet correct weer = probleem met de satellietontvangst = display op het scherm incorrect = het touchscreen werkt niet correct = esthetische schade = display op het scherm incorrect</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>







e-NV200

i			€*
<p>CD-Radio</p> 	<p>Daewoo</p> 	<p>Geen of wazig schermweergave = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = code geblokkeerd of verloren</p>	<p>169 € EXPRESS</p>
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>Clarion EV NAVI</p> 	<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = code geblokkeerd of verloren = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = audio defect = Geeft de kaarten niet correct weer = probleem met de satellietontvangst = display op het scherm incorrect = het touchscreen werkt niet correct = esthetische schade = display op het scherm incorrect</p>	<p>490 €</p>
	<p>Bosch NISSAN CONNECT 2</p> 	<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = code geblokkeerd of verloren = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = audio defect = Geeft de kaarten niet correct weer = probleem met de satellietontvangst = display op het scherm incorrect = het touchscreen werkt niet correct = esthetische schade = display op het scherm incorrect</p>	<p>351,50 €</p>









* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

GTR

i			€*
Navigatiesysteem 	Clarion CONNECT PREMIUM (X9) 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = Bluetooth werkt niet correct	490 €
	Clarion CONNECT PREMIUM (X9) 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = Bluetooth werkt niet correct	490 €
	Clarion EV NAVI 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = Bluetooth werkt niet correct	490 €

JUKE







i			€*
CD-Radio 	Clarion 1CD 	weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	169 €
CD-wisselaar 	Daewoo 	Geen of wazig schermweergave = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = code geblokkeerd of verloren	169 € EXPRESS
	Clarion 6CD 	weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = afstandsbediening werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = display op het scherm incorrect	204 €
	Blaupunkt / Bosch MMR IDC 	weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	204 €



* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

JUKE

i			€*
Navigatiesysteem 	Blaupunkt / Bosch NISSAN CONNECT 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = code geblokkeerd of verloren = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = audio defect = Geeft de kaarten niet correct weer = probleem met de satellietontvangst = display op het scherm incorrect = het touchscreen werkt niet correct = esthetische schade = display op het scherm incorrect	351,50 € EXPRESS
	Bosch NISSAN CONNECT 2 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = code geblokkeerd of verloren = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = audio defect = Geeft de kaarten niet correct weer = probleem met de satellietontvangst = display op het scherm incorrect = het touchscreen werkt niet correct = esthetische schade = display op het scherm incorrect	351,50 €
	Bosch NISSAN CONNECT 3 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = code geblokkeerd of verloren = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = audio defect = Geeft de kaarten niet correct weer = probleem met de satellietontvangst = display op het scherm incorrect = het touchscreen werkt niet correct = esthetische schade = display op het scherm incorrect	351,50 €

LEAF

i			€*
Navigatiesysteem 	Clarion EV NAVI 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = Bluetooth werkt niet correct	490 €
	Clarion EV NAVI 2 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = code geblokkeerd of verloren = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = audio defect = Geeft de kaarten niet correct weer = probleem met de satellietontvangst = display op het scherm incorrect = het touchscreen werkt niet correct = esthetische schade = display op het scherm incorrect	490 €
	Bosch NISSAN CONNECT 2 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = Bluetooth werkt niet correct	351,50 €

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | EXPRESS Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

MICRA



CD-Radio



Blaupunkt MMCD / MMRCD



weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

169 €

Clarion 1CD



weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

169 €

Clarion 1CD



weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

169 €

Clarion 6CD




weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = afstandsbediening werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = display op het scherm incorrect

204 €

CD-wisselaar



Blaupunkt - Bosch MMR IDC



weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

204 €

Blaupunkt / Bosch NISSAN CONNECT



brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = code geblokkeerd of verloren = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = audio defect = Geeft de kaarten niet correct weer = probleem met de satellietontvangst = display op het scherm incorrect = het touchscreen werkt niet correct = esthetische schade = display op het scherm incorrect

351,50 €

EXPRESS

Navigatiesysteem



Bosch NISSAN CONNECT 2










brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = code geblokkeerd of verloren = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = audio defect = Geeft de kaarten niet correct weer = probleem met de satellietontvangst = display op het scherm incorrect = het touchscreen werkt niet correct = esthetische schade = display op het scherm incorrect

351,50 €

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

MURANO

i	🏭	🔧	€*
<p>CD-wisselaar</p> 	<p>Clarion 6CD</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = afstandsbediening werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = display op het scherm incorrect</p>	<p>204 €</p>
	<p>Clarion 6CD</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = afstandsbediening werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = display op het scherm incorrect</p>	<p>204 €</p>
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>Clarion CONNECT PREMIUM (X9)</p> 	<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = Bluetooth werkt niet correct</p>	<p>490 €</p>
<p>Scherm</p> 	<p>Clarion</p> 	<p>geeft een foutbericht weer = scherm gebroken = geen weergave = geeft uitsluitend het logo weer</p>	<p>249 €</p>

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | EXPRESS Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

NAVARA



CD-Radio



Clarion 1CD



weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio
 = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat
 uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting
 van de CD is moeilijk of werkt niet

169 €

Clarion 1CD



weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio
 = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat
 uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting
 van de CD is moeilijk of werkt niet

169 €

Daewoo



Geen of wazig schermweergave = slechte ontvangst radio = een of
 meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend
 naar willekeur = audio defect = invoering en uitstoting van de CD is
 moeilijk of werkt niet = code geblokkeerd of verloren

169 €

EXPRESS

Clarion 6CD



weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio
 = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat
 uitsluitend naar willekeur = audio defect = afstandsbediening
 werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of
 werkt niet = display op het scherm incorrect

204 €

CD-wisselaar



Clarion 6CD



weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio
 = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat
 uitsluitend naar willekeur = audio defect = afstandsbediening
 werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of
 werkt niet = display op het scherm incorrect

204 €

Navigatiesysteem



Clarion CONNECT PREMIUM (X9)



brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer
 drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de
 kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de
 satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = weergave van
 de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is
 moeilijk of werkt niet = Bluetooth werkt niet correct

490 €

Bosch NISSAN CONNECT 3



brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = code geblokkeerd
 of verloren = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt
 niet correct = audio defect = Geeft de kaarten niet correct weer
 = probleem met de satellietontvangst = display op het scherm
 incorrect = het touchscreen werkt niet correct = esthetische
 schade = display op het scherm incorrect

351,50 €

Scherm



Clarion




geeft een foutbericht weer = scherm gebroken = geen weergave =
 geeft uitsluitend het logo weer

249 €

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

NOTE

i			€*
 <p>CD-Radio</p>	<p>Blaupunkt MMCD / MMRCD</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>169 €</p>
	<p>Clarion 1CD</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>169 €</p>
	<p>Daewoo</p> 	<p>Geen of wazig schermweergave = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = code geblokkeerd of verloren</p>	<p>169 € EXPRESS</p>
 <p>CD-wisselaar</p>	<p>Clarion 6CD</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = afstandsbediening werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = display op het scherm incorrect</p>	<p>204 €</p>
	<p>Blaupunkt / Bosch MMR IDC</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>204 €</p>
 <p>Navigatiesysteem</p>	<p>Blaupunkt / Bosch NISSAN CONNECT</p> 	<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = code geblokkeerd of verloren = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = audio defect = Geeft de kaarten niet correct weer = probleem met de satellietontvangst = display op het scherm incorrect = het touchscreen werkt niet correct = esthetische schade = display op het scherm incorrect</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Bosch NISSAN CONNECT 2</p> 	<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = code geblokkeerd of verloren = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = audio defect = Geeft de kaarten niet correct weer = probleem met de satellietontvangst = display op het scherm incorrect = het touchscreen werkt niet correct = esthetische schade = display op het scherm incorrect</p>	<p>351,50 €</p>

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

PATHFINDER



CD-Radio



Clarion 1CD



weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio
 = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

169 €

Clarion 1CD



weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio
 = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

169 €

Daewoo



Geen of wazig schermweergave = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = code geblokkeerd of verloren

169 €

EXPRESS

Clarion 6CD



weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio
 = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = afstandsbediening werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = display op het scherm incorrect

204 €

CD-wisselaar



Clarion 6CD




weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio
 = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = afstandsbediening werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = display op het scherm incorrect

204 €

Navigatiesysteem



Clarion CONNECT PREMIUM (X9)



brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = Bluetooth werkt niet correct

490 €

Scherm




Clarion



geeft een foutbericht weer = scherm gebroken = geen weergave = geeft uitsluitend het logo weer

249 €

 **PATROL**

			€*
<p>CD-Radio</p> 	<p>Clarion 1CD</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>169 €</p>
<p>CD-wisselaar</p> 	<p>Clarion 6CD</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = afstandsbediening werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = display op het scherm incorrect</p>	<p>204 €</p>
	<p>Clarion 6CD</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = afstandsbediening werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = display op het scherm incorrect</p>	<p>204 €</p>
<p>Scherm</p> 	<p>Clarion</p> 	<p>geeft een foutbericht weer = scherm gebroken = geen weergave = geeft uitsluitend het logo weer</p>	<p>249 €</p>

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

PRIMERA

i			€*
 <p>CD-Radio</p>	<p>Clarion 1CD</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>169 €</p>
 <p>CD-wisselaar</p>	<p>Clarion 6CD</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = afstandsbediening werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = display op het scherm incorrect</p>	<p>204 €</p>
	<p>Clarion 6CD</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = afstandsbediening werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = display op het scherm incorrect</p>	<p>204 €</p>
	<p>Clarion 6CD</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = afstandsbediening werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = display op het scherm incorrect</p>	<p>204 €</p>
 <p>Scherm</p>	<p>Clarion</p> 	<p>geeft een foutbericht weer = scherm gebroken = geen weergave = geeft uitsluitend het logo weer</p>	<p>249 €</p>

PULSAR

i			€*
 <p>Navigatiesysteem</p>	<p>Bosch NISSAN CONNECT 3</p> 	<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = code geblokkeerd of verloren = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = audio defect = Geeft de kaarten niet correct weer = probleem met de satellietontvangst = display op het scherm incorrect = het touchscreen werkt niet correct = esthetische schade = display op het scherm incorrect</p>	<p>351,50 €</p>

QASHQAI

				
	Clarion 1CD		weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	169 €
	Daewoo		Geen of wazig schermweergave = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = code geblokkeerd of verloren	169 € EXPRESS
	Clarion 6CD		weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = afstandsbediening werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = display op het scherm incorrect	204 €
	Blaupunkt / Bosch MMR IDC		weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	204 €
	Clarion 6CD		weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = afstandsbediening werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = display op het scherm incorrect	204 €
	Blaupunkt / Bosch NISSAN CONNECT		brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = code geblokkeerd of verloren = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = audio defect = Geeft de kaarten niet correct weer = probleem met de satellietontvangst = display op het scherm incorrect = het touchscreen werkt niet correct = esthetische schade = display op het scherm incorrect	351,50 € EXPRESS
	Bosch NISSAN CONNECT 3		brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = code geblokkeerd of verloren = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = audio defect = Geeft de kaarten niet correct weer = probleem met de satellietontvangst = display op het scherm incorrect = het touchscreen werkt niet correct = esthetische schade = display op het scherm incorrect	351,50 €
	Clarion		geeft een foutbericht weer = scherm gebroken = geen weergave = geeft uitsluitend het logo weer	249 €

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

X-TRAIL



CD-Radio



Clarion 1CD



weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio
 = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat
 uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting
 van de CD is moeilijk of werkt niet

169 €


Clarion 1CD



weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio
 = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat
 uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting
 van de CD is moeilijk of werkt niet

169 €

CD-wisselaar



Clarion 6CD



weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio
 = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat
 uitsluitend naar willekeur = audio defect = afstandsbediening
 werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of
 werkt niet = display op het scherm incorrect

204 €

Clarion 6CD



weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio
 = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat
 uitsluitend naar willekeur = audio defect = afstandsbediening
 werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of
 werkt niet = display op het scherm incorrect

204 €

Navigatiesysteem



Bosch NISSAN CONNECT



brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = code geblokkeerd
 of verloren = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt
 niet correct = audio defect = Geeft de kaarten niet correct weer
 = probleem met de satellietontvangst = display op het scherm
 incorrect = het touchscreen werkt niet correct = esthetische
 schade = display op het scherm incorrect

351,50 €

EXPRESS

Bosch NISSAN CONNECT 3



brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = code geblokkeerd
 of verloren = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt
 niet correct = audio defect = Geeft de kaarten niet correct weer
 = probleem met de satellietontvangst = display op het scherm
 incorrect = het touchscreen werkt niet correct = esthetische
 schade = display op het scherm incorrect

351,50 €

Clarion CONNECT PREMIUM (X9)



brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer
 drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de
 kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de
 satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = weergave van
 de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is
 moeilijk of werkt niet = Bluetooth werkt niet correct

490 €

Scherm



Clarion



geeft een foutbericht weer = scherm gebroken = geen weergave =
 geeft uitsluitend het logo weer

249 €

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.




ADAM

i	Factory	Wrench	€*
Multimediastation 	NEW LG BYOM1 	Neem contact met ons op	299 €



ANTARA

i	Factory	Wrench	€*
Navigatiesysteem 	Bosch TOUCH N CONNECT 	Neem contact met ons op	299 €

ASTRA








i			€*
CD-Radio 	Blaupunkt CD30 	Neem contact met ons op	150 €
Multimediastation 	LG RADIO R 4.0 INTELLILINK 	Neem contact met ons op	299 €
	LG BYOM1 	Neem contact met ons op	299 €
Navigatiesysteem 	Bosch NAVI 900 	Neem contact met ons op	299 €
	Delphi NAVI 900 INTELLILINK 	Neem contact met ons op	299 €
	Panasonic NAVI 950 	Neem contact met ons op	299 €
	Bosch DVD 800 	Neem contact met ons op	299 €









* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

 **ASTRA**

i			€*
Navigatiesysteem 	Bosch NAVI 600 	Neem contact met ons op	299 €
	Bosch CD 500 	Neem contact met ons op	299 €
Scherm 	NEW Delphi DISPLAY NAVI900 	Neem contact met ons op	249 €











 **CASCADA**

i			€*
Navigatiesysteem 	Bosch NAVI 900 	Neem contact met ons op	299 €
	Panasonic NAVI 950 	Neem contact met ons op	299 €
	Bosch NAVI 600 	Neem contact met ons op	299 €





* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

CORSA

			€*
<p>CD-Radio</p> 	<p>Blaupunk CD30</p> 	Neem contact met ons op	150 €
<p>Multimediastation</p> 	<p>LG RADIO R 4.0 INTELLILINK</p> 	Neem contact met ons op	299 €
	<p>LG BYOM1</p> 	Neem contact met ons op	299 €
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>Bosch TOUCH N CONNECT</p> 	Neem contact met ons op	299 €

INSIGNIA




			€*
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>Bosch NAVI 900</p> 	Neem contact met ons op	299 €
	<p>Delphi NAVI 900 INTELLILINK</p> 	Neem contact met ons op	299 €
	<p>Bosch DVD 800</p> 	Neem contact met ons op	299 €

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €









PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.



 **INSIGNIA**

i			€*
Navigatiesysteem 	Bosch NAVI 600 	Neem contact met ons op	299 €
	Bosch CD 500 	Neem contact met ons op	299 €

 **MERIVA**

i			€*
Navigatiesysteem 	Bosch NAVI 900 	Neem contact met ons op	299 €
	Bosch NAVI 950 	Neem contact met ons op	299 €
	Bosch DVD 800 	Neem contact met ons op	299 €
	Bosch NAVI 600 	Neem contact met ons op	299 €
	Bosch CD 500 	Neem contact met ons op	299 €

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

MOKKA

i			€*
Multimediastation 	LG RADIO R 4.0 INTELLILINK 	Neem contact met ons op	299 €
	LG BYOM1 	Neem contact met ons op	299 €
Navigatiesysteem 	Delphi NAVI 900 INTELLILINK 	Neem contact met ons op	299 €
	Bosch NAVI 950 	Neem contact met ons op	299 €
	Bosch NAVI 600 	Neem contact met ons op	299 €
Scherm 	NEW DISPLAY NAVI950 	Neem contact met ons op	249 €

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.







 **ZAFIRA**

i			€*
Multimediastation 	LG RADIO R 4.0 INTELLILINK 	Neem contact met ons op	299 €
	LG BYOM1 	Neem contact met ons op	299 €
Navigatiesysteem 	Bosch TOUCH N CONNECT 	Neem contact met ons op	299 €
	Bosch NAVI 900 	Neem contact met ons op	299 €
	Bosch NAVI 950 	Neem contact met ons op	299 €
	Bosch NAVI 600 	Neem contact met ons op	299 €
	Scherm 	NEW DISPLAY NAVI950 	Neem contact met ons op












* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

106

i			€*
 CD-Radio	Clarion RD1 	weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	142,50 € EXPRESS
 CD-wisselaar	Clarion CDC 	weergave van de CD werkt niet correct = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	180 € EXPRESS
 Motorbedieningselement		Vehicle does not start/Calculator locked/EGR valve is not working properly/Impossible to learn the EGR valve/motor stops/Vehicle has no engine power	280 € / 380 €

107

i			€*
 CD-Radio	Panasonic RD3 PANA 	weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	142,50 € EXPRESS
	Pioneer RDE 	weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	142,50 € EXPRESS
 Body control unit		Probleem met startonderbrekercode = Ruitenwisser probleem = Centralisatieproblemen = Probleem met airconditioning	229 €
 Motorbedieningselement		Vehicle does not start/Calculator locked/EGR valve is not working properly/Impossible to learn the EGR valve/motor stops/Vehicle has no engine power	280 € / 380 €
 Hulpsysteem voor bestuurders	Fujitsu DAE 107 	Neem contact met ons op	150 €

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

 1007

i			€*
<p>CD-Radio</p> 	<p>Clarion / VDO / Siemens RD3</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>RD4 / RD45</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = abnormaal stroomverbruik</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Body control unit</p> 		<p>Probleem met startonderbrekercode = Ruitenwisser probleem = Centralisatieproblemen = Probleem met airconditioning</p>	<p>229 €</p>
<p>Motorbedieningselement</p> 		<p>Vehicle does not start/Calculator locked/EGR valve is not working properly/Impossible to learn the EGR valve/motor stops/Vehicle has no engine power</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>VDO / Siemens NAV VDO</p> 	<p>brandt niet = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>Magneti Marelli RT3</p> 	<p>brandt niet = geeft uitsluitend het logo weer = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = weergave van de CD werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli RT4 / RT5</p> 	<p>brandt niet = geeft uitsluitend het logo weer = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer</p>	<p>351,50 €</p>
<p>Scherm</p> 	<p>Clarion / VDO / Siemens</p> 	<p>geeft een foutbericht weer = scherm gebroken = geen weergave = geeft uitsluitend het logo weer</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Stuurwielbediening</p> 		<p>airbaglampje brandt = problemen met de signaalregelmodule = met de wisbedieningsmodule = met de claxonregleenheid</p>	<p>180 €</p>

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | EXPRESS Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

i			€*
<p>CD-Radio</p> 	<p>RD1</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Clarion RD3</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>CD-wisselaar</p> 	<p>Clarion CDC</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>Body control unit</p> 		<p>Probleem met startonderbrekercode = Ruitenwisser probleem = Centralisatieproblemen = Probleem met airconditioning</p>	<p>229 €</p>
<p>Motorbedieningselement</p> 		<p>Vehicle does not start/Calculator locked/EGR valve is not working properly/Impossible to learn the EGR valve/motor stops/Vehicle has no engine power</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>VDO / Siemens NAV VDO</p> 	<p>brandt niet = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>Magneti Marelli RT3</p> 	<p>brandt niet = geeft uitsluitend het logo weer = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = weergave van de CD werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
<p>Scherm</p> 	<p>Clarion / VDO / Siemens</p> 	<p>geeft een foutbericht weer = scherm gebroken = geen weergave = geeft uitsluitend het logo weer</p>	<p>249 € EXPRESS</p>



 206

i			€*
<p>Instrumentenpaneel</p> 	<p>Jaeger</p> 	<p>geen werking = de verlichting werkt niet correct = een of meer controlelampjes werken niet correct = display op het scherm incorrect = snelheidsgegevens incorrect = gegevens toerenteller incorrect = gegevens brandstofmeter incorrect = gegevens temperatuurmeter incorrect = kilometerstand incorrect</p>	<p>180 €</p>
<p>Stuurwielbediening</p> 		<p>airbaglampje brandt = problemen met de signaalregelmodule = met de wisbedieningsmodule = met de claxonregeleenheid</p>	<p>180 €</p>

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.



CD-Radio



Continental / VDO / Siemens / Bosch
RD4 - RD45



weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio
= een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat
uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting
van de CD is moeilijk of werkt niet = abnormaal stroomverbruik

142,50 €

EXPRESS

CD-wisselaar



Blaupunkt 5 CD



weergave van de CD werkt niet correct = audio defect = Invoering
en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

180 €

EXPRESS

Body control unit



Probleem met startonderbrekercode = Ruitenwisser probleem =
Centralisatieproblemen = Probleem met airconditioning

229 €

Motorbedieningselement



Vehicle does not start/Calculator locked/EGR valve is not working
properly/Impossible to learn the EGR valve/motor stops/Vehicle has
no engine power

**280 € /
380 €**

Magneti Marelli RT3



brandt niet = geeft uitsluitend het logo weer = hervat uitsluitend
naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet =
weergave van de CD werkt niet correct = Geeft de kaarten niet
correct weer

351,50 €

EXPRESS

Navigatiesysteem



Magneti Marelli RT4 / RT5



brandt niet = geeft uitsluitend het logo weer = hervat uitsluitend
naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet =
weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet
correct = Geeft de kaarten niet correct weer

351,50 €

Harman Becker RNEG











brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer
drukknoppen werken niet = weergave van de CD werkt niet correct
= Bluetooth werkt niet correct = audio defect = probleem met de
satellietontvangst = slechte ontvangst radio = draaiknop werkt niet
correct = esthetische schade = geeft uitsluitend het logo weer =
Geeft de kaarten niet correct weer = geeft een foutbericht weer =
geluid in de HP = Ontlaad de batterij = abnormaal stroomverbruik
= Het product stoot uitsluitend de CD uit of wisselt uitsluitend de
bron

351,50 €

EXPRESS
















207

i			€*
<p>Scherm</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Instrumentenpaneel</p> 	<p>VDO</p> 	<p>geen werking ■ de verlichting werkt niet correct ■ een of meer controlelampjes werken niet correct ■ display op het scherm incorrect ■ snelheidsgegevens incorrect ■ gegevens toerenteller incorrect ■ gegevens brandstofmeter incorrect ■ gegevens temperatuurmeter incorrect ■ kilometerstand incorrect</p>	<p>180 €</p>
<p>Zonnedakbedienings- element</p> 	<p>CTE 207</p> 	<p>Neem contact met ons op</p>	<p>150 €</p>
<p>Stuurwielbediening</p> 		<p>airbaglampje brandt ■ problemen met de signaalregelmodule ■ met de wisbedieningsmodule ■ met de claxonregeleenheid</p>	<p>180 €</p>

i			€*
<p>CD-Radio</p> 	<p>Pioneer RDE</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Multimediastation</p> 	<p>Magneti Marelli SMEG / SMEG+ RADIO</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = slechte ontvangst radio = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = intern geluid = het scherm bevriest = weergave externe CD werkt niet</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
	<p>Bosch RCC</p> 	<p>Neem contact met ons op</p>	<p>Neem contact met ons op</p>
<p>Body control unit</p> 		<p>Probleem met startonderbrekercode = Ruitenwisser probleem = Centralisatieproblemen = Probleem met airconditioning</p>	<p>229 €</p>
<p>Motorbedieningselement</p> 		<p>Vehicle does not start/Calculator locked/EGR valve is not working properly/Impossible to learn the EGR valve/motor stops/Vehicle has no engine power</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>Magneti Marelli SMEG / SMEG+ NAVIGATION</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = slechte ontvangst radio = Bluetooth werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = Intern geluid = probleem met de satellietontvangst = het scherm bevriest = weergave externe CD werkt niet</p>	<p>299 € EXPRESS</p>
	<p>Continental NAC</p> 	<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = Bluetooth werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer = slechte ontvangst radio = geef het logo weer en start opnieuw = probleem met de satellietontvangst = audio defect = geeft een foutbericht weer</p>	<p>351,50 €</p>
<p>Scherm</p> 	<p>Continental / Sony</p> 	<p>geeft een foutbericht weer = scherm gebroken = geen weergave = geeft uitsluitend het logo weer</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Stuurwielbediening</p> 	<p>COM2008</p> 	<p>airbaglampje brandt = problemen met de signaalregelmodule = met de wisbedieningsmodule = met de claxonregelenheid</p>	<p>180 €</p>

2008

i			€*
<p>CD-Radio</p> 	<p>Pioneer RDE</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Multimediastation</p> 	<p>Magneti Marelli SMEG / SMEG+ RADIO</p>  <p>Bosch RCC</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = slechte ontvangst radio = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = Intern geluid = het scherm bevriest = weergave externe CD werkt niet</p> <p>Neem contact met ons op</p>	<p>249 € EXPRESS</p> <p>Neem contact met ons op</p>
<p>Body control unit</p> 		<p>Probleem met startonderbrekercode = Ruitenwisser probleem = Centralisatieproblemen = Probleem met airconditioning</p>	<p>229 €</p>
<p>Motorbedieningselement</p> 	<p>NEW</p> 	<p>Vehicle does not start/Calculator locked/EGR valve is not working properly/Impossible to learn the EGR valve/motor stops/Vehicle has no engine power</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>Magneti Marelli SMEG / SMEG+ NAVIGATION</p>  <p>Continental NAC</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = slechte ontvangst radio = Bluetooth werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = Intern geluid = probleem met de satellietontvangst = het scherm bevriest = weergave externe CD werkt niet</p> <p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = Bluetooth werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer = slechte ontvangst radio = geef het logo weer en start opnieuw = probleem met de satellietontvangst = audio defect = geeft een foutbericht weer</p>	<p>299 € EXPRESS</p> <p>351,50 €</p>
<p>Scherm</p> 	<p>Continental / Sony</p> 	<p>geeft een foutbericht weer = scherm gebroken = geen weergave = geeft uitsluitend het logo weer</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Stuurwielbediening</p> 	<p>COM2008</p> 	<p>airbaglampje brandt = problemen met de signaalregelmodule = met de wisbedieningsmodule = met de claxonregeleenheid</p>	<p>180 €</p>

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

306

i			€*
<p>CD-Radio</p> 	<p>Clarion RD1</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>CD-wisselaar</p> 	<p>Clarion CDC</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>Motorbedieningselement</p> 		<p>Vehicle does not start/Calculator locked/EGR valve is not working properly/Impossible to learn the EGR valve/motor stops/Vehicle has no engine power</p>	<p>280 € / 380 €</p>

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

307

			€*
<p>CD-Radio</p> 	<p>Clarion / VDO / Continental RD3 / RD4</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>CD-wisselaar</p> 	<p>Blaupunkt 5 CD</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>Body control unit</p> 		<p>Probleem met startonderbrekercode = Ruitenwisser probleem = Centralisatieproblemen = Probleem met airconditioning</p>	<p>229 €</p>
<p>Motorbedieningselement</p> 		<p>Vehicle does not start/Calculator locked/EGR valve is not working properly/Impossible to learn the EGR valve/motor stops/Vehicle has no engine power</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>Magneti Marelli RT3</p> 	<p>brandt niet = geeft uitsluitend het logo weer = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = weergave van de CD werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli RT4</p> 	<p>brandt niet = geeft uitsluitend het logo weer = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer</p>	<p>351,50 €</p>
<p>Scherm</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>geeft een foutbericht weer = scherm gebroken = geen weergave = geeft uitsluitend het logo weer</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Stuurwielbediening</p> 		<p>airbaglampje brandt = problemen met de signaalregelmodule = met de wisbedieningsmodule = met de claxonregeleenheid</p>	<p>180 €</p>

i			€*
<p>CD-Radio</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens / Bosch RD4 / RD45</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = abnormaal stroomverbruik</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>CD-Radio</p> 	<p>NEW Clarion RD6</p> 	<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = slechte ontvangst radio = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = Intern geluid = het scherm bevriest = weergave USB werkt niet correct = abnormaal stroomverbruik</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>CD-wisselaar</p> 	<p>Blaupunkt 5 CD</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>Multimediastation</p> 	<p>Magneti Marelli SMEG+ RADIO</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = slechte ontvangst radio = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = Intern geluid = het scherm bevriest = weergave externe CD werkt niet</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
	<p>Bosch RCC</p> 	<p>Neem contact met ons op</p>	<p>Neem contact met ons op</p>
<p>Body control unit</p> 		<p>Probleem met startonderbrekercode = Ruitenwisser probleem = Centralisatieproblemen = Probleem met airconditioning</p>	<p>229 €</p>
<p>Motorbedieningselement</p> 		<p>Vehicle does not start/Calculator locked/EGR valve is not working properly/Impossible to learn the EGR valve/motor stops/Vehicle has no engine power</p>	<p>280 € / 380 €</p>



 308

i			€*
Navigatiesysteem 	Continental NAC 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = Bluetooth werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer = slechte ontvangst radio = geef het logo weer en start opnieuw = probleem met de satellietontvangst = audio defect = geeft een foutbericht weer	351,50 €
	Magneti Marelli RT4 / RT5 	brandt niet = geeft uitsluitend het logo weer = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer	351,50 €
	Harman Becker RNEG 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = probleem met de satellietontvangst = slechte ontvangst radio = draaiknop werkt niet correct = esthetische schade = geeft uitsluitend het logo weer = Geeft de kaarten niet correct weer = geeft een foutbericht weer = geluid in de HP = Ontlaad de batterij = abnormaal stroomverbruik = Het product stoot uitsluitend de CD uit of wisselt uitsluitend de bron	351,50 € EXPRESS
	Harman Becker NG4 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = Ontlaad de batterij	351,50 € EXPRESS
	Magneti Marelli RT6 / RNEG2 	brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = esthetische schade = Geeft de kaarten niet correct weer = bericht : voer de navigatie-CD in of controleer tijdens de voortgang... = het scherm bevriest = audio defect = Intern geluid = geluid in de HP = probleem met de satellietontvangst	351,50 € EXPRESS
	Magneti Marelli SMEG+ NAVIGATION 	brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = slechte ontvangst radio = Bluetooth werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = Intern geluid = probleem met de satellietontvangst = het scherm bevriest = weergave externe CD werkt niet	299 € EXPRESS
Scherm 	Continental / VDO / Siemens 	geeft een foutbericht weer = scherm gebroken = geen weergave = geeft uitsluitend het logo weer	249 € EXPRESS
	Continental / Sony 	geeft een foutbericht weer = scherm gebroken = geen weergave = geeft uitsluitend het logo weer	249 € EXPRESS



* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | EXPRESS Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

308

			
Klimaatbeheersingspaneel 	Valeo 	weergave incorrect = een of meer drukknoppen werken niet	160 € EXPRESS
Instrumentenpaneel 	Magneti Marelli 	geen werking = de verlichting werkt niet correct = een of meer controlelampjes werken niet correct = display op het scherm incorrect = snelheidsgegevens incorrect = gegevens toerenteller incorrect = gegevens brandstofmeter incorrect = gegevens temperatuurmeter incorrect = kilometerstand incorrect	180 €
Stuurwielbediening 	COM2008 	airbaglampje brandt = problemen met de signaalregelmodule = met de wisbedieningsmodule = met de claxonregeleenheid	180 €

3008

			
CD-Radio 	Continental / VDO / Siemens / Bosch RD4 / RD45 	weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = abnormaal stroomverbruik	142,50 € EXPRESS
Multimediastation 	Bosch RCC 	Neem contact met ons op	Neem contact met ons op
Body control unit 	NEW 	Probleem met startonderbrekercode = Ruitenwisser probleem = Centralisatieproblemen = Probleem met airconditioning	229 €
Motorbedieningselement 		Vehicle does not start/Calculator locked/EGR valve is not working properly/Impossible to learn the EGR valve/motor stops/Vehicle has no engine power	280 € / 380 €



* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

 3008



€*

Navigatiesysteem



Harman Becker RNEG



brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = probleem met de satellietontvangst = slechte ontvangst radio = draaiknop werkt niet correct = esthetische schade = geeft uitsluitend het logo weer = Geeft de kaarten niet correct weer = geeft een foutbericht weer = geluid in de HP = Ontlaad de batterij = abnormaal stroomverbruik = Het product stoot uitsluitend de CD uit of wisselt uitsluitend de bron

351,50 €

EXPRESS

Harman Becker NG4



brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = Ontlaad de batterij

351,50 €

EXPRESS

Magneti Marelli RT6 / RNEG2



brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = esthetische schade = Geeft de kaarten niet correct weer = bericht : voer de navigatie-CD in of controleer tijdens de voortgang... = het scherm bevriest = audio defect = Intern geluid = geluid in de HP = probleem met de satellietontvangst

351,50 €

EXPRESS

Continental NAC



brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = Bluetooth werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer = slechte ontvangst radio = geef het logo weer en start opnieuw = probleem met de satellietontvangst = audio defect = geeft een foutbericht weer

351,50 €

Continental / VDO / Siemens



geeft een foutbericht weer = scherm gebroken = geeft uitsluitend het logo weer = Het scherm hapert of bevriest tijdens het openen of sluiten = het wegklapbare scherm opent en sluit niet

249 €

EXPRESS

Scherm



Johnson Controls VTH / HUD




mechanisch lawaai = geen mechanische werking = Display brandt niet = Het scherm blokkeert

249 €

EXPRESS

Stuurwielbediening



airbaglampje brandt = problemen met de signaalregelmodule = met de wisbedieningsmodule = met de claxonregelenheid

180 €

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

i			€*
<p>CD-Radio</p> 	<p>Clarion RM2</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>142,50 €</p>
	<p>Clarion RD2 / RD3</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>CD-wisselaar</p> 	<p>Clarion CDC</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>Body control unit</p> 		<p>Probleem met startonderbrekercode = Ruitenwisser probleem = Centralisatieproblemen = Probleem met airconditioning</p>	<p>229 €</p>
<p>Motorbedieningselement</p> 		<p>Vehicle does not start/Calculator locked/EGR valve is not working properly/Impossible to learn the EGR valve/motor stops/Vehicle has no engine power</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>VDO / Siemens NAV VDO</p> 	<p>brandt niet = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>351,50 €</p>
<p>Stuurwielbediening</p> 		<p>airbaglampje brandt = problemen met de signaalregelmodule = met de wisbedieningsmodule = met de claxonregelenheid</p>	<p>180 €</p>

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

407

i			€*
<p>CD-Radio</p> 	<p>Continental RD4</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ abnormaal stroomverbruik</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>CD-wisselaar</p> 	<p>Clarion CDC</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>Body control unit</p> 		<p>Probleem met startonderbrekercode ■ Ruitenwisser probleem ■ Centralisatieproblemen ■ Probleem met airconditioning</p>	<p>229 €</p>
<p>Motorbedieningselement</p> 		<p>Vehicle does not start/Calculator locked/EGR valve is not working properly/Impossible to learn the EGR valve/motor stops/Vehicle has no engine power</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>Magneti Marelli RT3 / RT4</p> 	<p>brandt niet ■ geeft uitsluitend het logo weer ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli RT5</p> 	<p>brandt niet ■ geeft uitsluitend het logo weer ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>Harman Becker RNEG</p> 	<p>brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ slechte ontvangst radio ■ draaiknop werkt niet correct ■ esthetische schade ■ geeft uitsluitend het logo weer ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ geeft een foutbericht weer ■ geluid in de HP ■ Ontlaad de batterij ■ abnormaal stroomverbruik ■ Het product stoot uitsluitend de CD uit of wisselt uitsluitend de bron</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer</p>	<p>249 € EXPRESS</p>












* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

407

			€*
Instrumentenpaneel 	VDO 	geen werking = de verlichting werkt niet correct = een of meer controlelampjes werken niet correct = display op het scherm incorrect = snelheidsgegevens incorrect = gegevens toerenteller incorrect = gegevens brandstofmeter incorrect = gegevens temperatuurmeter incorrect = kilometerstand incorrect	180 €
Stuurwielbediening 		airbaglampje brandt = problemen met de signaalregelmodule = met de wisbedieningsmodule = met de claxonregeleenheid	180 €

4007

			€*
CD-Radio 	Mitsubishi RADIO 1CD 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = audio defect = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	249 € EXPRESS
CD-wisselaar 	Mitsubishi RADIO 6CD 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = audio defect = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	249 € EXPRESS
Navigatiesysteem 	Mitsubishi MMCS 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	499 €

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | EXPRESS Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.











4008

i			€*
CD-Radio 	Mitsubishi RADIO 1CD 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = audio defect = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	249 € EXPRESS
	NEW Mitsubishi DY-5MW3R69 	Neem contact met ons op	249 €
CD-wisselaar 	Mitsubishi RADIO 6CD 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = audio defect = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	249 € EXPRESS
Navigatiesysteem 	Mitsubishi MMCS 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	499 €
	Mitsubishi NR242 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	499 €

i			€*
<p>CD-Radio</p> 	<p>Continental RD5</p> 	<p>Bluetooth werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = brandt niet = audio defect = slechte ontvangst radio = weergave USB werkt niet correct = abnormaal stroomverbruik</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Multimediastation</p> 	<p>Magneti Marelli SMEG+ RADIO</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = slechte ontvangst radio = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = Intern geluid = het scherm bevriest = weergave externe CD werkt niet</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
	<p>Bosch RCC</p> 	<p>Neem contact met ons op</p>	<p>Neem contact met ons op</p>
<p>Body control unit</p> 		<p>Probleem met startonderbrekercode = Ruitenwisser probleem = Centralisatieproblemen = Probleem met airconditioning</p>	<p>229 €</p>
<p>Motorbedieningselement</p> 		<p>Vehicle does not start/Calculator locked/EGR valve is not working properly/Impossible to learn the EGR valve/motor stops/Vehicle has no engine power</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>Magneti Marelli RT6 / RNEG2</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = esthetische schade = Geeft de kaarten niet correct weer = bericht : voer de navigatie-CD in of controleer tijdens de voortgang... = het scherm bevriest = audio defect = Intern geluid = geluid in de HP = probleem met de satellietontvangst</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli SMEG+ NAVIGATION</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = slechte ontvangst radio = Bluetooth werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = Intern geluid = probleem met de satellietontvangst = het scherm bevriest = weergave externe CD werkt niet</p>	<p>299 € EXPRESS</p>
	<p>Continental NAC</p> 	<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = Bluetooth werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer = slechte ontvangst radio = geef het logo weer en start opnieuw = probleem met de satellietontvangst = audio defect = geeft een foutbericht weer</p>	<p>351,50 €</p>





 508

i			€*
<p>Scherm</p> 	<p>Continental / Sony</p> 	<p>geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
	<p>Johnson Controls VTH / HUD</p> 	<p>mechanisch lawaai ■ geen mechanische werking ■ Display brandt niet ■ Het scherm blokkeert</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Instrumentenpaneel</p> 		<p>naald problemen. Anderen: neem contact met ons op</p>	<p>180 €</p>
<p>Stuurwielbediening</p> 		<p>airbaglampje brandt ■ problemen met de signaalregelmodule ■ met de wisbedieningsmodule ■ met de claxonregeleenheid</p>	<p>180 €</p>

i			€*
<p>CD-Radio</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens / Bosch RD4 / RD45</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = abnormaal stroomverbruik</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Multimediastation</p> 	<p>Bosch RCC</p> 	<p>Neem contact met ons op</p>	<p>Neem contact met ons op</p>
<p>Body control unit</p> 		<p>Probleem met startonderbrekercode = Ruitenwisser probleem = Centralisatieproblemen = Probleem met airconditioning</p>	<p>229 €</p>
<p>Motorbedieningselement</p> 		<p>Vehicle does not start/Calculator locked/EGR valve is not working properly/Impossible to learn the EGR valve/motor stops/Vehicle has no engine power</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>Harman Becker RNEG</p> 	<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = probleem met de satellietontvangst = slechte ontvangst radio = draaiknop werkt niet correct = esthetische schade = geeft uitsluitend het logo weer = Geeft de kaarten niet correct weer = geeft een foutbericht weer = geluid in de HP = Ontlaad de batterij = abnormaal stroomverbruik = Het product stoot uitsluitend de CD uit of wisselt uitsluitend de bron</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Harman Becker NG4</p> 	<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = esthetische schade = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = Ontlaad de batterij</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli RT6 / RNEG2</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = esthetische schade = Geeft de kaarten niet correct weer = bericht : voer de navigatie-CD in of controleer tijdens de voortgang... = het scherm bevriest = audio defect = Intern geluid = geluid in de HP = probleem met de satellietontvangst</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Continental NAC</p> 	<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = Bluetooth werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer = slechte ontvangst radio = geef het logo weer en start opnieuw = probleem met de satellietontvangst = audio defect = geeft een foutbericht weer</p>	<p>351,50 €</p>



 5008

i			€*
<p>Scherm</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geeft uitsluitend het logo weer ■ Het scherm hapert of bevroest tijdens het openen of sluiten ■ het wegklapbare scherm opent en sluit niet</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
	<p>Johnson Controls VTH / HUD</p> 	<p>mechanisch lawaai ■ geen mechanische werking ■ Display brandt niet ■ Het scherm blokkeert</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Stuurwielbediening</p> 	<p>NEW</p> 	<p>airbaglampje brandt ■ problemen met de signaalregelmodule ■ met de wisbedieningsmodule ■ met de claxonregeleenheid</p>	<p>180 €</p>










* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

i			€*
CD-Radio 	Clarion RM2 	weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	142,50 €
	Continental RD4 	weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = abnormaal stroomverbruik	142,50 € EXPRESS
CD-wisselaar 	Clarion CDC 	weergave van de CD werkt niet correct = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	180 € EXPRESS
Body control unit 		Probleem met startonderbrekercode = Ruitenwisser probleem = Centralisatieproblemen = Probleem met airconditioning	229 €
Motorbedieningselement 		Vehicle does not start/Calculator locked/EGR valve is not working properly/Impossible to learn the EGR valve/motor stops/Vehicle has no engine power	280 € / 380 €
Navigatiesysteem 	Clarion RT2 	brandt niet = geeft uitsluitend het logo weer = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = weergave van de CD werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer	351,50 €
	Magneti Marelli RT3 	brandt niet = geeft uitsluitend het logo weer = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = weergave van de CD werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer	351,50 € EXPRESS



 607

i			€*
Navigatiesysteem 	Magneti Marelli RT4 / RT5 	brandt niet = geeft uitsluitend het logo weer = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer	351,50 €
	NAV VDO 	brandt niet = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	351,50 €
Scherm 	Continental / VDO / Siemens 	geeft een foutbericht weer = scherm gebroken = geen weergave = geeft uitsluitend het logo weer	249 € EXPRESS
Instrumentenpaneel 	VDO 	geen werking = de verlichting werkt niet correct = een of meer controlelampjes werken niet correct = display op het scherm incorrect = snelheidsgegevens incorrect = gegevens toerenteller incorrect = gegevens brandstofmeter incorrect = gegevens temperatuurmeter incorrect = kilometerstand incorrect	180 €



Clarion / VDO RD3



weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio
 = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat
 uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting
 van de CD is moeilijk of werkt niet

142,50 €

EXPRESS

CD-Radio



Continental / VDO / Siemens / Bosch RD4 / RD45



weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio
 = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat
 uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting
 van de CD is moeilijk of werkt niet = abnormaal stroomverbruik

142,50 €

EXPRESS

Johnson Controls AVS DIN BOX B58



weergave van de CD werkt niet correct = brandt niet = audio
 defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

249 €

CD-wisselaar



Clarion CDC



weergave van de CD werkt niet correct = audio defect = Invoering
 en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

180 €

EXPRESS


Body control unit



Probleem met startonderbrekercode = Ruitenwisser probleem =
 Centralisatieproblemen = Probleem met airconditioning

229 €

Motorbedieningselement



Vehicle does not start/Calculator locked/EGR valve is not working
 properly/Impossible to learn the EGR valve/motor stops/Vehicle has
 no engine power

280 € /

380 €

Magneti Marelli RT3



brandt niet = geeft uitsluitend het logo weer = hervat uitsluitend
 naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet =
 weergave van de CD werkt niet correct = Geeft de kaarten niet
 correct weer

351,50 €

EXPRESS

Navigatiesysteem



Magneti Marelli RT4 / RT5



brandt niet = geeft uitsluitend het logo weer = hervat uitsluitend
 naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet =
 weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet
 correct = Geeft de kaarten niet correct weer

351,50 €

Harman Becker RNEG



brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer
 drukknoppen werken niet = weergave van de CD werkt niet correct
 = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = probleem met de
 satellietontvangst = slechte ontvangst radio = draaiknop werkt niet
 correct = esthetische schade = geeft uitsluitend het logo weer =
 Geeft de kaarten niet correct weer = geeft een foutbericht weer =
 geluid in de HP = Ontlaad de batterij = abnormaal stroomverbruik
 = Het product stoot uitsluitend de CD uit of wisselt uitsluitend de
 bron

351,50 €

EXPRESS



* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

 807

i			€*
<p>Scherm</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens / Bosch</p> 	<p>geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Instrumentenpaneel</p> 	<p>Magneti Marelli</p> 	<p>geen werking ■ de verlichting werkt niet correct ■ een of meer controlelampjes werken niet correct ■ display op het scherm incorrect ■ snelheidsgegevens incorrect ■ gegevens toerenteller incorrect ■ gegevens brandstofmeter incorrect ■ gegevens temperatuurmeter incorrect ■ kilometerstand incorrect</p>	<p>180 €</p>
<p>Stuurwielbediening</p> 		<p>airbaglampje brandt ■ problemen met de signaalregelmodule ■ met de wisbedieningsmodule ■ met de claxonregeleenheid</p>	<p>180 €</p>

BIPPER

i			€*
<p>CD-Radio</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch RD4 225CD</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = abnormaal stroomverbruik</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Body control unit</p> 		<p>Probleem met startonderbrekercode = Ruitenwisser probleem = Centralisatieproblemen = Probleem met airconditioning</p>	<p>229 €</p>
<p>Motorbedieningselement</p> 		<p>Vehicle does not start/Calculator locked/EGR valve is not working properly/Impossible to learn the EGR valve/motor stops/Vehicle has no engine power</p>	<p>280 € / 380 €</p>

BOXER









i			€*
<p>CD-Radio</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch RD4 250CD</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = abnormaal stroomverbruik</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Delphi F250FL</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = afstandsbediening werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = code geblokkeerd of verloren</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Continental VP 1</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>142,50 €</p>
	<p>Continental VP 2 RADIO</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = display op het scherm incorrect = code geblokkeerd of verloren = het touchscreen werkt niet correct = geef het logo weer en start opnieuw</p>	<p>249 €</p>



* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | EXPRESS Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

BOXER

i			€*
Body control unit 	NEW 	Probleem met startonderbrekercode = Ruitenwisser probleem = Centralisatieproblemen = Probleem met airconditioning	229 €
Motorbedieningselement 		Vehicle does not start/Calculator locked/EGR valve is not working properly/Impossible to learn the EGR valve/motor stops/Vehicle has no engine power	280 € / 380 €
Navigatiesysteem 	Magneti Marelli RT3 	brandt niet = geeft uitsluitend het logo weer = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = weergave van de CD werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer	351,50 € EXPRESS
	Magneti Marelli RT6 / RNEG2 	brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = esthetische schade = Geeft de kaarten niet correct weer = bericht : voer de navigatie-CD in of controleer tijdens de voortgang... = het scherm bevriest = audio defect = Intern geluid = geluid in de HP = probleem met de satellietontvangst	351,50 € EXPRESS
	Continental VP2 NAVIGATION 	brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = code geblokkeerd of verloren	351,50 €
Scherm 	Magna X250 	geeft een foutbericht weer = scherm gebroken = geeft uitsluitend het logo weer = Het scherm hapert of bevriest tijdens het openen of sluiten = het wegklapbare scherm opent en sluit niet	249 €
	Continental / VDO / Siemens 	geeft een foutbericht weer = scherm gebroken = geen weergave = geeft uitsluitend het logo weer	249 € EXPRESS
Instrumentenpaneel 	06 - 2014 → 	geen werking = de verlichting werkt niet correct = een of meer controlelampjes werken niet correct = display op het scherm incorrect = snelheidsgegevens incorrect = gegevens toerenteller incorrect = gegevens brandstofmeter incorrect = gegevens temperatuurmeter incorrect = kilometerstand incorrect	180 €

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

EXPERT

				
		Clarion RD3 	weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	142,50 € EXPRESS
		Continental / VDO / Siemens / Bosch RD4 / RD45 	weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = abnormaal stroomverbruik	142,50 € EXPRESS
		Clarion RD6 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = slechte ontvangst radio = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = Intern geluid = het scherm bevriest = weergave USB werkt niet correct = abnormaal stroomverbruik	142,50 € EXPRESS
		Bosch RCC 	Neem contact met ons op	Neem contact met ons op
		Body control unit 	Probleem met startonderbrekercode = Ruitenwisser probleem = Centralisatieproblemen = Probleem met airconditioning	229 €
		Motorbedieningselement 	Vehicle does not start/Calculator locked/EGR valve is not working properly/Impossible to learn the EGR valve/motor stops/Vehicle has no engine power	280 € / 380 €



EXPERT

	i		€*
Navigatiesysteem 	Magneti Marelli RT4 / RT5 	brandt niet = geeft uitsluitend het logo weer = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer	351,50 €
	Harman Becker RNEG 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = probleem met de satellietontvangst = slechte ontvangst radio = draaiknop werkt niet correct = esthetische schade = geeft uitsluitend het logo weer = Geeft de kaarten niet correct weer = geeft een foutbericht weer = geluid in de HP = Ontlaad de batterij = abnormaal stroomverbruik = Het product stoot uitsluitend de CD uit of wisselt uitsluitend de bron	351,50 € EXPRESS
	Magneti Marelli RT6 / RNEG2 	brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = esthetische schade = Geeft de kaarten niet correct weer = bericht : voer de navigatie-CD in of controleer tijdens de voortgang... = het scherm bevriest = audio defect = Intern geluid = geluid in de HP = probleem met de satellietontvangst	351,50 € EXPRESS
	Continental NAC 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = Bluetooth werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer = slechte ontvangst radio = geef het logo weer en start opnieuw = probleem met de satellietontvangst = audio defect = geeft een foutbericht weer	351,50 €
Scherm 	Continental / VDO / Siemens 	geeft een foutbericht weer = scherm gebroken = geen weergave = geeft uitsluitend het logo weer	249 € EXPRESS
Stuurwielbediening 		airbaglampje brandt = problemen met de signaalregelmodule = met de wisbedieningsmodule = met de claxonregeleenheid	180 €

ION

i			€*
	Pioneer RDE 	weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	142,50 € EXPRESS

PARTNER
















i			€*
	Clarion RD3 	weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	142,50 € EXPRESS
	Continental / VDO / Siemens / Bosch RD4 / RD45 	weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = abnormaal stroomverbruik	142,50 € EXPRESS
	Magneti Marelli SMEG+IV2 RADIO 	brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = slechte ontvangst radio = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = Intern geluid = het scherm bevriest = weergave externe CD werkt niet = scherm gebroken	249 € EXPRESS
	NEW Clarion RD6 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = slechte ontvangst radio = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = Intern geluid = het scherm bevriest = weergave USB werkt niet correct = abnormaal stroomverbruik	142,50 € EXPRESS
	Blaupunkt 5 CD 	weergave van de CD werkt niet correct = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	180 € EXPRESS
		Probleem met startonderbrekercode = Ruitenwisser probleem = Centralisatieproblemen = Probleem met airconditioning	229 €



* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | EXPRESS Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

PARTNER

			€*
Motorbedieningselement 		Vehicle does not start/Calculator locked/EGR valve is not working properly/Impossible to learn the EGR valve/motor stops/Vehicle has no engine power	280 € / 380 €
Navigatiesysteem 	Magneti Marelli RT4 / RT5 	brandt niet = geeft uitsluitend het logo weer = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer	351,50 €
	Harman Becker RNEG 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = probleem met de satellietontvangst = slechte ontvangst radio = draaiknop werkt niet correct = esthetische schade = geeft uitsluitend het logo weer = Geeft de kaarten niet correct weer = geeft een foutbericht weer = geluid in de HP = Ontlaad de batterij = abnormaal stroomverbruik = Het product stoot uitsluitend de CD uit of wisselt uitsluitend de bron	351,50 € EXPRESS
	Magneti Marelli RT6 / RNEG2 	brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = esthetische schade = Geeft de kaarten niet correct weer = bericht : voer de navigatie-CD in of controleer tijdens de voortgang... = het scherm bevriest = audio defect = Intern geluid = geluid in de HP = probleem met de satellietontvangst	351,50 € EXPRESS
Scherm 	Magneti Marelli SMEG+IV2 NAV 	brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = slechte ontvangst radio = Bluetooth werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = Intern geluid = probleem met de satellietontvangst = het scherm bevriest = weergave externe CD werkt niet = scherm gebroken	299 € EXPRESS
	Continental / VDO / Siemens 	geeft een foutbericht weer = scherm gebroken = geen weergave = geeft uitsluitend het logo weer	249 € EXPRESS
	Jaeger PARTNER I 	geen werking = de verlichting werkt niet correct = een of meer controlelampjes werken niet correct = display op het scherm incorrect = snelheidsgegevens incorrect = gegevens toerenteller incorrect = gegevens brandstofmeter incorrect = gegevens temperatuurmeter incorrect = kilometerstand incorrect	180 €
Stuurwielbediening 		airbaglampje brandt = problemen met de signaalregelmodule = met de wisbedieningsmodule = met de claxonregleeenheid	180 €

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.



CD-Radio



Continental RD4



weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio
 = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = abnormaal stroomverbruik

142,50 €
EXPRESS

Continental / VDO / Siemens / Bosch RD45



Bluetooth werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = brandt niet = audio defect = slechte ontvangst radio = weergave USB werkt niet correct = een of meer drukknoppen werken niet = hulpingang werkt niet correct = abnormaal stroomverbruik

142,50 €
EXPRESS


Body control unit



Probleem met startonderbrekercode = Ruitenwisser probleem = Centralisatieproblemen = Probleem met airconditioning

229 €

Motorbedieningselement



Vehicle does not start/Calculator locked/EGR valve is not working properly/Impossible to learn the EGR valve/motor stops/Vehicle has no engine power

**280 € /
 380 €**

Harman Becker NG4



brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = Ontlaad de batterij

351,50 €
EXPRESS

Navigatiesysteem



Harman Becker RNEG



brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = probleem met de satellietontvangst = slechte ontvangst radio = draaiknop werkt niet correct = esthetische schade = geeft uitsluitend het logo weer = Geeft de kaarten niet correct weer = geeft een foutbericht weer = geluid in de HP = Ontlaad de batterij = abnormaal stroomverbruik = Het product stoot uitsluitend de CD uit of wisselt uitsluitend de bron

351,50 €
EXPRESS

Magneti Marelli RT6 / RNEG2



brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = esthetische schade = Geeft de kaarten niet correct weer = bericht : voer de navigatie-CD in of controleer tijdens de voortgang... = het scherm bevriest = audio defect = Intern geluid = geluid in de HP = probleem met de satellietontvangst

351,50 €
EXPRESS

Continental / VDO / Siemens / Bosch

Scherm



geeft een foutbericht weer = scherm gebroken = geeft uitsluitend het logo weer = Het scherm hapert of bevroert tijdens het openen of sluiten = het wegklapbare scherm opent en sluit niet

249 €
EXPRESS

RIFTER



CD-Radio



NEW Clarion RD6



brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = slechte ontvangst
radio = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = Intern geluid
= het scherm bevroest = weergave USB werkt niet correct =
abnormaal stroomverbruik

142,50 €

EXPRESS

AVANTIME

i			€*
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>VDO CNI 1</p> 	<p>brandt niet = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = hulpingang werkt niet correct = display op het scherm incorrect</p>	<p>450 €</p>
<p>UCH</p> 		<p>Neem contact met ons op</p>	<p>229 €</p>

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.



CAPTUR

i	🏭	🔧	€*
CD-Radio 	HUMAX Automotive / Daewoo RADIO CLASSIC 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	142,50 €
Multimediastation 	Continental RADIO R-LINK1 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = abnormaal stroomverbruik = afstandsbediening werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	142,50 €
Motorbedieningselement 		Vehicle does not start/Calculator locked/EGR valve is not working properly/Impossible to learn the EGR valve/motor stops/Vehicle has no engine power	280 € / 380 €
Navigatiesysteem 	LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION 	brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct	249 € EXPRESS
	TomTom R-LINK1 	geeft een foutbericht weer = brandt niet = het touchscreen werkt niet correct = probleem met de satellietontvangst = hervat uitsluitend naar willekeur = Geeft de kaarten niet correct weer	249 €
UCH 		Neem contact met ons op	229 €

CLIO



CD-Radio



VDO TUNER LIST / UPDATE LIST



brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

142,50 €
EXPRESS

VDO UPDATE LIST



brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

142,50 €
EXPRESS

Blaupunkt / Bosch RADIOSAT CLASSIC2



brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

142,50 €
EXPRESS

Blaupunkt / Bosch RADIOSAT R2



brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

142,50 €
EXPRESS

HUMAX Automotive / Daewoo RADIO CLASSIC



brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

142,50 €

Continental RADIO R-LINK1




brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = abnormaal stroomverbruik = afstandsbediening werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

142,50 €

Multimediastation



Motorbedieningselement



Vehicle does not start/Calculator locked/EGR valve is not working properly/Impossible to learn the EGR valve/motor stops/Vehicle has no engine power

**280 € /
380 €**

VDO CNI 1



brandt niet = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = hulpingang werkt niet correct = display op het scherm incorrect

450 €

Navigatiesysteem



Harman Becker CGI



brandt niet = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = hulpingang werkt niet correct = display op het scherm incorrect

450 €



* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.


CLIO

i			€*
Navigatiesysteem 	LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION 	brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct	249 € EXPRESS
	TomTom R-LINK1 	geeft een foutbericht weer = brandt niet = het touchscreen werkt niet correct = probleem met de satellietontvangst = hervat uitsluitend naar willekeur = Geeft de kaarten niet correct weer	249 €
Instrumentenpaneel 	Johnson Controls CLIO II 	geen werking = de verlichting werkt niet correct = een of meer controlelampjes werken niet correct = display op het scherm incorrect = snelheidsgegevens incorrect = gegevens toerenteller incorrect = gegevens brandstofmeter incorrect = gegevens temperatuurmeter incorrect = kilometerstand incorrect	150 €
	Visteon CLIO III 	geen werking = de verlichting werkt niet correct = een of meer controlelampjes werken niet correct = display op het scherm incorrect = snelheidsgegevens incorrect = gegevens toerenteller incorrect = gegevens brandstofmeter incorrect = gegevens temperatuurmeter incorrect = kilometerstand incorrect	150 €
	Visteon CLIO IV 	geen werking = de verlichting werkt niet correct = een of meer controlelampjes werken niet correct = display op het scherm incorrect = snelheidsgegevens incorrect = gegevens toerenteller incorrect = gegevens brandstofmeter incorrect = gegevens temperatuurmeter incorrect = kilometerstand incorrect = geeft de gegevens van de klok en de radio niet correct weer	150 €
UCH 		Neem contact met ons op	229 €

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

ESPACE

	i			€*
 <p>CD-Radio</p>	<p>Blaupunkt / Bosch RADIOSAT R2</p> 	<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>142,50 €</p> <p>EXPRESS</p>	
	<p>Clarion ABB TUNER</p> 	<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = abnormaal stroomverbruik</p>	<p>180 €</p> <p>EXPRESS</p>	
 <p>CD-wisselaar</p>	<p>Alpine 6CD</p> 	<p>brandt niet = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = audio defect = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = hulpingang werkt niet correct = display op het scherm incorrect</p>	<p>180 €</p>	
	<p>Clarion 6CD</p> 	<p>brandt niet = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = audio defect = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = hulpingang werkt niet correct = display op het scherm incorrect</p>	<p>180 €</p> <p>EXPRESS</p>	
 <p>Navigatiesysteem</p>	<p>VDO CNI 1</p> 	<p>brandt niet = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = hulpingang werkt niet correct = display op het scherm incorrect</p>	<p>450 €</p>	
	<p>Harman Becker CGI</p> 	<p>brandt niet = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = hulpingang werkt niet correct = display op het scherm incorrect</p>	<p>450 €</p>	
 <p>Instrumentenpaneel</p>	<p>Jaeger Valeo ESPACE III B2I</p> 	<p>geen werking = de verlichting werkt niet correct = een of meer controlelampjes werken niet correct = display op het scherm incorrect = snelheidsgegevens incorrect = gegevens toerenteller incorrect = gegevens brandstofmeter incorrect = gegevens temperatuurmeter incorrect = kilometerstand incorrect</p>	<p>180 €</p>	
	<p>Sagem / Johnson Controls ESPACE IV</p> 	<p>geen werking = de verlichting werkt niet correct = een of meer controlelampjes werken niet correct = display op het scherm incorrect = snelheidsgegevens incorrect = gegevens toerenteller incorrect = gegevens brandstofmeter incorrect = gegevens temperatuurmeter incorrect = kilometerstand incorrect</p>	<p>150 €</p>	
	<p>ESPACE IV</p> 	<p>geen werking = de verlichting werkt niet correct = een of meer controlelampjes werken niet correct = display op het scherm incorrect = snelheidsgegevens incorrect = gegevens toerenteller incorrect = gegevens brandstofmeter incorrect = gegevens temperatuurmeter incorrect = kilometerstand incorrect</p>	<p>150 €</p>	
 <p>UCH</p>		<p>Neem contact met ons op</p>	<p>229 €</p>	

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.



FLUENCE

i	🏭	🔧	€*
 <p>CD-Radio</p>	<p>Blaupunkt / Bosch RADIOSAT R2</p> 	<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Blaupunkt RADIOSAT CLASSIC</p> 	<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Continental RADIOSAT R3 (R-PLUG&RADIO+)</p> 	<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Continental RADIO R-LINK1</p> 	<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>142,50 €</p>
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>TomTom R-LINK1</p> 	<p>geeft een foutbericht weer = brandt niet = het touchscreen werkt niet correct = probleem met de satellietontvangst = hervat uitsluitend naar willekeur = Geeft de kaarten niet correct weer</p>	<p>249 €</p>
<p>UCH</p> 		<p>Neem contact met ons op</p>	<p>229 €</p>

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

KANGOO



Blaupunkt RADIOSAT CLASSIC



brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

142,50 €

EXPRESS

VDO UPDATE LIST



brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

142,50 €

EXPRESS

Blaupunkt / Bosch RADIOSAT R2



brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

142,50 €

EXPRESS

Blaupunkt RADIOSAT CLASSIC2



brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

142,50 €

EXPRESS

CD-Radio



Continental RADIOSAT R3 (R-PLUG&RADIO+)



brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

142,50 €

EXPRESS

HUMAX Automotive / Daewoo RADIO CLASSIC



brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

142,50 €


Continental RADIO R-LINK1



brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

142,50 €

Motorbedieningselement



Vehicle does not start/Calculator locked/EGR valve is not working properly/Impossible to learn the EGR valve/motor stops/Vehicle has no engine power

280 € /

380 €




KANGOO

i			€*
Navigatiesysteem 	Harman Becker CGI 	brandt niet = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = hulpingang werkt niet correct = display op het scherm incorrect	450 €
Instrumentenpaneel 	TomTom R-LINK1 	geeft een foutbericht weer = brandt niet = het touchscreen werkt niet correct = probleem met de satellietontvangst = hervat uitsluitend naar willekeur = Geeft de kaarten niet correct weer	249 €
UCH 	Jaeger KANGOO I PHASE 1 (1997-2003) 	geen werking = de verlichting werkt niet correct = een of meer controlelampjes werken niet correct = display op het scherm incorrect = snelheidsgegevens incorrect = gegevens toerenteller incorrect = gegevens brandstofmeter incorrect = gegevens temperatuurmeter incorrect = kilometerstand incorrect	150 €
		Neem contact met ons op	229 €

KOLEOS

i			€*
 <p>CD-Radio</p>	<p>Blaupunkt / Bosch RADIOSAT R2</p> 	<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>UPDATE LIST</p> 	<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Continental RADIO R-LINK1</p> 	<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>142,50 €</p>
	<p>Clarion ABB TUNER</p> 	<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = abnormaal stroomverbruik</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
 <p>CD-wisselaar</p>	<p>Clarion 6CD</p> 	<p>brandt niet = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = audio defect = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = hulpingang werkt niet correct = display op het scherm incorrect</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
 <p>Navigatiesysteem</p>	<p>TomTom R-LINK1</p> 	<p>geeft een foutbericht weer = brandt niet = het touchscreen werkt niet correct = probleem met de satellietontvangst = hervat uitsluitend naar willekeur = Geeft de kaarten niet correct weer</p>	<p>249 €</p>
 <p>UCH</p>		<p>Neem contact met ons op</p>	<p>229 €</p>



LAGUNA

i			€*
CD-Radio 	VDO UPDATE LIST 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	142,50 € EXPRESS
	Blaupunkt / Bosch RADIOSAT R2 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	142,50 € EXPRESS
	VDO TUNER LIST / UPDATE LIST 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	142,50 € EXPRESS
	UPDATE LIST 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	142,50 € EXPRESS
	Continental RADIO R-LINK1 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	142,50 €
CD-wisselaar 	Alpine 6CD 	brandt niet = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = audio defect = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = hulpingang werkt niet correct = display op het scherm incorrect	180 €
	Clarion 6CD 	brandt niet = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = audio defect = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = hulpingang werkt niet correct = display op het scherm incorrect	180 € EXPRESS
Motorbedieningselement 		Vehicle does not start/Calculator locked/EGR valve is not working properly/Impossible to learn the EGR valve/motor stops/Vehicle has no engine power	280 € / 380 €



* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.










LAGUNA

	i			€*
Navigatiesysteem 		VDO CNI 1 	brandt niet = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = hulpingang werkt niet correct = display op het scherm incorrect	450 €
		Xanavi NAVI CD 	brandt niet = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = hulpingang werkt niet correct = display op het scherm incorrect	450 €
		Harman Becker CGI 	brandt niet = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = hulpingang werkt niet correct = display op het scherm incorrect	450 €
		VDO CNI2 	brandt niet = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = hulpingang werkt niet correct = display op het scherm incorrect	450 €
		TomTom R-LINK1 	geeft een foutbericht weer = brandt niet = het touchscreen werkt niet correct = probleem met de satellietontvangst = hervat uitsluitend naar willekeur = Geeft de kaarten niet correct weer	249 €
Klimaatbeheersingspaneel 		Delphi LAGUNA II 	weergave incorrect = een of meer drukknoppen werken niet	160 € EXPRESS
Instrumentenpaneel 		Jaeger LAGUNA II BG 	geen werking = de verlichting werkt niet correct = een of meer controlelampjes werken niet correct = display op het scherm incorrect = snelheidsgegevens incorrect = gegevens toerenteller incorrect = gegevens brandstofmeter incorrect = gegevens temperatuurmeter incorrect = kilometerstand incorrect	150 €
		LAGUNA III 	geen werking = de verlichting werkt niet correct = een of meer controlelampjes werken niet correct = display op het scherm incorrect = snelheidsgegevens incorrect = gegevens toerenteller incorrect = gegevens brandstofmeter incorrect = gegevens temperatuurmeter incorrect = kilometerstand incorrect	150 €
UCH 			Neem contact met ons op	229 €

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | EXPRESS Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

LATITUDE

			€*
CD-Radio 	Continental RADIO R-LINK1 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	142,50 €
Navigatiesysteem 	TomTom R-LINK1 	geeft een foutbericht weer = brandt niet = het touchscreen werkt niet correct = probleem met de satellietontvangst = hervat uitsluitend naar willekeur = Geeft de kaarten niet correct weer	249 €
UCH 		Neem contact met ons op	229 €

MASCOTT

			€*
Instrumentenpaneel 	NEW 	Neem contact met ons op	150 €

MASTER

	i			€*
 <p>CD-Radio</p>	<p>HUMAX Automotive / Daewoo RADIO CLASSIC</p> 		<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>142,50 €</p>
	<p>VDO TUNER LIST / UPDATE LIST</p> 		<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Blaupunkt / Bosch RADIOSAT R2</p> 		<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Continental RADIOSAT R3 (R-PLUG&RADIO+)</p> 		<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
 <p>Navigatiesysteem</p>	<p>VDO CNI 1</p> 		<p>brandt niet = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = hulpingang werkt niet correct = display op het scherm incorrect</p>	<p>450 €</p>
	<p>NEW LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION</p> 		<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
 <p>UCH</p>			<p>Neem contact met ons op</p>	<p>229 €</p>

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.



MEGANE



Philips TUNER LIST / UPDATE LIST



brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

142,50 €

EXPRESS

VDO TUNER LIST / UPDATE LIST



brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

142,50 €

EXPRESS

Philips TUNER LIST / UPDATE LIST



brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

142,50 €

EXPRESS

CD-Radio



Blaupunkt / Bosch RADIOSAT CLASSIC



brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

142,50 €

EXPRESS

Blaupunkt / Bosch RADIOSAT R2



brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

142,50 €

EXPRESS

Continental RADIOSAT R3 (R-PLUG&RADIO+)



brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

142,50 €

EXPRESS


Continental RADIO R-LINK1



brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

142,50 €

Motorbedieningselement



Vehicle does not start/Calculator locked/EGR valve is not working properly/Impossible to learn the EGR valve/motor stops/Vehicle has no engine power

**280 € /
380 €**



MEGANE













	i			€*
Navigatiesysteem 		VDO CNI 1 	brandt niet = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = hulpingang werkt niet correct = display op het scherm incorrect	450 €
		VDO CNI 2 	brandt niet = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = hulpingang werkt niet correct = display op het scherm incorrect	450 €
		Harman Becker CGI 	brandt niet = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = hulpingang werkt niet correct = display op het scherm incorrect	450 €
		TomTom R-LINK1 	geeft een foutbericht weer = brandt niet = het touchscreen werkt niet correct = probleem met de satellietontvangst = hervat uitsluitend naar willekeur = Geeft de kaarten niet correct weer	249 €
Instrumentenpaneel 		MEGANE 2 	geen werking = de verlichting werkt niet correct = een of meer controlelampjes werken niet correct = display op het scherm incorrect = snelheidsgegevens incorrect = gegevens toerenteller incorrect = gegevens brandstofmeter incorrect = gegevens temperatuurmeter incorrect = kilometerstand incorrect = geeft de gegevens van de klok en de radio niet correct weer	150 €
		VDO MEGANE 3 	geen werking = de verlichting werkt niet correct = een of meer controlelampjes werken niet correct = display op het scherm incorrect = snelheidsgegevens incorrect = gegevens toerenteller incorrect = gegevens brandstofmeter incorrect = gegevens temperatuurmeter incorrect = kilometerstand incorrect	150 €
UCH 			Neem contact met ons op	229 €

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.



MODUS

i			€*
CD-Radio 	VDO UPDATE LIST 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	142,50 € EXPRESS
Motorbedieningselement 		Vehicle does not start/Calculator locked/EGR valve is not working properly/Impossible to learn the EGR valve/motor stops/Vehicle has no engine power	280 € / 380 €
Navigatiesysteem 	Harman Becker CGI 	brandt niet = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = hulpingang werkt niet correct = display op het scherm incorrect	450 €
Instrumentenpaneel 	Johnson Controls 	geen werking = de verlichting werkt niet correct = een of meer controlelampjes werken niet correct = display op het scherm incorrect = snelheidsgegevens incorrect = gegevens toerenteller incorrect = gegevens brandstofmeter incorrect = gegevens temperatuurmeter incorrect = kilometerstand incorrect	150 €
UCH 		Neem contact met ons op	229 €



SAFRANE

i			€*
Navigatiesysteem 	VDO CNI 1 	brandt niet = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = hulpingang werkt niet correct = display op het scherm incorrect	450 €
UCH 		Neem contact met ons op	229 €

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

SCENIC



CD-Radio



VDO TUNER LIST / UPDATE LIST



brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

142,50 €

EXPRESS

Blaupunkt / Bosch RADIOSAT R2



brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

142,50 €

EXPRESS

Blaupunkt RADIOSAT CLASSIC



brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

142,50 €

EXPRESS

Continental RADIO R-LINK1



brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

142,50 €

Continental RADIOSAT R3 (R-PLUG&RADIO+)



brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

142,50 €

EXPRESS

Clarion ABB TUNER



brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = abnormaal stroomverbruik

180 €

EXPRESS

Clarion 6CD



brandt niet = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = audio defect = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = hulpingang werkt niet correct = display op het scherm incorrect

180 €

EXPRESS

Clarion 6CD



brandt niet = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = audio defect = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = hulpingang werkt niet correct = display op het scherm incorrect

180 €

EXPRESS

Alpine 6CD



brandt niet = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = audio defect = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = hulpingang werkt niet correct = display op het scherm incorrect

180 €

CD-wisselaar



 SCENIC

i			€*
Motorbedienings-element 		Vehicle does not start/Calculator locked/EGR valve is not working properly/Impossible to learn the EGR valve/motor stops/Vehicle has no engine power	280 € / 380 €
Navigatiesysteem 	VDO CNI 1 	brandt niet = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = hulpingang werkt niet correct = display op het scherm incorrect	450 €
	VDO CNI 2 	brandt niet = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = hulpingang werkt niet correct = display op het scherm incorrect	450 €
	Harman Becker CGI 	brandt niet = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = hulpingang werkt niet correct = display op het scherm incorrect	450 €
	TomTom R-LINK1 	geeft een foutbericht weer = brandt niet = het touchscreen werkt niet correct = probleem met de satellietontvangst = hervat uitsluitend naar willekeur = Geeft de kaarten niet correct weer	249 €
Instrumentenpaneel 	Johnson Controls SCENIC II 	geen werking = gegevens brandstofmeter incorrect = gegevens temperatuurmeter incorrect = kilometerstand incorrect = werkt naar willekeur = geeft de rijgegevens niet correct weer = geeft de gegevens van de klok en de radio niet correct weer	150 €
	SCENIC III 	geen werking = de verlichting werkt niet correct = een of meer controlelampjes werken niet correct = display op het scherm incorrect = snelheidsgegevens incorrect = gegevens toerenteller incorrect = gegevens brandstofmeter incorrect = gegevens temperatuurmeter incorrect = kilometerstand incorrect = geeft de gegevens van de klok en de radio niet correct weer	150 €
UCH 		Neem contact met ons op	229 €

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

TRAFIC

i	🏭	🔧	€*
<p>CD-Radio</p> 	<p>VDO UPDATE LIST</p> 	<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Blaupunkt / Bosch RADIOSAT R2</p> 	<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Blaupunkt RADIOSAT CLASSIC</p> 	<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Multimediastation</p> 	<p>Continental RADIO R-LINK1</p> 	<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = abnormaal stroomverbruik = afstandsbediening werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>142,50 €</p>
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>TomTom R-LINK1</p> 	<p>geeft een foutbericht weer = brandt niet = het touchscreen werkt niet correct = probleem met de satellietontvangst = hervat uitsluitend naar willekeur = Geeft de kaarten niet correct weer</p>	<p>249 €</p>
	<p>LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>UCH</p> 		<p>Neem contact met ons op</p>	<p>229 €</p>

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.



TWINGO



CD-Radio

**VDO TUNER LIST / UPDATE LIST**

brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

142,50 €**EXPRESS****Blaupunkt RADIOSAT CLASSIC**

brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

142,50 €**EXPRESS****Blaupunkt / Bosch RADIOSAT R2**

brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

142,50 €**EXPRESS****Blaupunkt RADIOSAT CLASSIC2**

brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

142,50 €**EXPRESS****Continental RADIOSAT R3 (R-PLUG&RADIO+)**

brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

142,50 €**EXPRESS****HUMAX Automotive / Daewoo RADIO CLASSIC**

brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

142,50 €**Continental RADIO R-LINK1**

Multimediastation



brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = abnormaal stroomverbruik = afstandsbediening werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

142,50 €

Motorbedieningselement



Vehicle does not start/Calculator locked/EGR valve is not working properly/Impossible to learn the EGR valve/motor stops/Vehicle has no engine power

280 € / 380 €

Navigatiesysteem

**TomTom R-LINK1**

geeft een foutbericht weer = brandt niet = het touchscreen werkt niet correct = probleem met de satellietontvangst = hervat uitsluitend naar willekeur = Geeft de kaarten niet correct weer

249 €

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.



TWINGO

i			€*
Instrumentenpaneel 	VDO / Siemens TWINGO II 	geen werking = de verlichting werkt niet correct = een of meer controlelampjes werken niet correct = display op het scherm incorrect = snelheidsgegevens incorrect = gegevens toerenteller incorrect = gegevens brandstofmeter incorrect = gegevens temperatuurmeter incorrect = kilometerstand incorrect	150 €
UCH 		Neem contact met ons op	229 €

VELSATIS

i			€*
CD-Radio 	Clarion ABB TUNER 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = abnormaal stroomverbruik	180 €
CD-wisselaar 	Alpine 6CD 	brandt niet = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = audio defect = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = hulpingang werkt niet correct = display op het scherm incorrect	180 €
Navigatiesysteem 	VDO CNI 1 	brandt niet = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = hulpingang werkt niet correct = display op het scherm incorrect	450 €
Klimaatbeheersingspaneel 	Delphi 	weergave incorrect = een of meer drukknoppen werken niet	160 € EXPRESS
UCH 		Neem contact met ons op	229 €

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

WIND

i			€*
CD-Radio 	Blaupunkt / Bosch RADIOSAT R2 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	142,50 € EXPRESS
	Continental RADIOSAT R3 (R-PLUG&RADIO+) 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = abnormaal stroomverbruik = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	142,50 € EXPRESS
Motorbedieningselement 		Vehicle does not start/Calculator locked/EGR valve is not working properly/Impossible to learn the EGR valve/motor stops/Vehicle has no engine power	280 € / 380 €
UCH 		Neem contact met ons op	229 €









ZOÉ

i			€*
Multimedistation 	Continental RADIO R-LINK1 	brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = weergave van de CD werkt niet correct = Bluetooth werkt niet correct = audio defect = abnormaal stroomverbruik = afstandsbediening werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	142,50 €
Navigatiesysteem 	TomTom R-LINK1 	geeft een foutbericht weer = brandt niet = het touchscreen werkt niet correct = probleem met de satellietontvangst = hervat uitsluitend naar willekeur = Geeft de kaarten niet correct weer	249 €
UCH 		Neem contact met ons op	229 €

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

ALHAMBRA

i			€*
CD-Radio 	Panasonic / Technisat RCD210 	weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	169 €
	Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310 	weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	169 €
Navigatiesysteem 	Blaupunkt / Bosch RNS310 	brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geef de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	389 €
	Panasonic / Technisat EASY CONNECT 	brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geef de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	389 €

ALTEA

i			€*
CD-Radio 	Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310 	weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	169 €
	Technisat ULSECD 	weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	169 €



* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

ALTEA

			
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch RNS310</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>389 €</p>




ATECA

			
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>Panasonic / Technisat EASY CONNECT</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>389 €</p>

EXEO

			
<p>CD-Radio</p> 	<p>Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>169 €</p>
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>Aisin RNS-E</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>389 €</p>

IBIZA

i			€*
CD-Radio 	Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300 	weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	169 €
	Technisat ULSECD 	weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	169 €
Navigatiesysteem 	Panasonic / Technisat EASY CONNECT 	brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	389 €

LEON

i			€*
CD-Radio 	Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310 	weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	169 €
	Technisat ULSECD 	weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	169 €
	Blaupunkt SE350 LHDRCD300 	weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	169 €



* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

LEON

i	🏭	🔧	€*
Navigatiesysteem 	Blaupunkt / Bosch RNS310 	brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	389 €
	Panasonic / Technisat EASY CONNECT 	brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	389 €

TOLEDO

i	🏭	🔧	€*
CD-Radio 	Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310 	weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	169 €
	Blaupunkt SE350 LHDRCD300 	weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	169 €
Navigatiesysteem 	Blaupunkt / Bosch RNS310 	brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	389 €

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | EXPRESS Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

FABIA

i			€*
 <p>CD-Radio</p>	<p>Technisat / Visteon DANCE</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>169 €</p>
	<p>NEW Technisat BLUES</p> 	<p>Neem contact met ons op</p>	<p>169 €</p>
 <p>CD-wisselaar</p>	<p>Blaupunkt / Delphi BOLERO</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = audio defect = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>204 €</p>
 <p>Navigatiesysteem</p>	<p>Blaupunkt / Bosch AMUNDSEN</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>389 €</p>

KODIAQ

i			€*
 <p>Navigatiesysteem</p>	<p>Panasonic AMUNDSEN 2</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>389 €</p>
	<p>Harman COLUMBUS 2</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>389 €</p>

OCTAVIA

i	🏭	🔧	€*
<p>CD-Radio</p> 	<p>Technisat / Visteon DANCE</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>169 €</p>
<p>CD-wisselaar</p> 	<p>Blaupunkt / Delphi BOLERO</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = audio defect = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>204 €</p>
<p>CD-wisselaar</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch AMUNDSEN</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>389 €</p>
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>Continental COLUMBUS</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>389 €</p>
<p>CD-wisselaar</p> 	<p>Panasonic AMUNDSEN 2</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>389 €</p>
<p>CD-wisselaar</p> 	<p>Harman COLUMBUS 2</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>389 €</p>

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | EXPRESS Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.







RAPID

i			€*
<p>CD-wisselaar</p> 	<p>Blaupunkt / Delphi BOLERO</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = audio defect = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>204 €</p>
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch AMUNDSEN</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>389 €</p>
	<p>Continental COLUMBUS</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>389 €</p>
	<p>Panasonic AMUNDSEN 2</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>389 €</p>

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

ROOMSTER

i	🏭	🔧	€*
<p>CD-Radio</p> 	<p>Technisat / Visteon DANCE</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>169 €</p>
	<p>Blaupunkt / Bosch / Delphi SWING</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>169 €</p>
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch AMUNDSEN</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>389 €</p>
	<p>Continental COLUMBUS</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>389 €</p>

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | EXPRESS Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

SUPERB



CD-Radio



Blaupunkt / Bosch / Delphi SWING



weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio
 = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat
 uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting
 van de CD is moeilijk of werkt niet

169 €

CD-wisselaar



Blaupunkt / Delphi BOLERO



brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat
 uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet
 = slechte ontvangst radio = audio defect = geeft een foutbericht
 weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet
 correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en
 uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

204 €

Navigatiesysteem



Blaupunkt / Bosch AMUNDSEN



brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat
 uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet
 = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer =
 audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een
 foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = weergave van
 de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is
 moeilijk of werkt niet

389 €

Continental COLUMBUS



brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat
 uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet
 = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer =
 audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een
 foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = weergave van
 de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is
 moeilijk of werkt niet

389 €

Navigatiesysteem



Panasonic AMUNDSEN 2



brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat
 uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet
 = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer =
 audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een
 foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen
 werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct =
 Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

389 €

Harman COLUMBUS 2



brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat
 uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet
 = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer =
 audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een
 foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen
 werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct =
 Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

389 €

 **YETI**

i			€*
<p>CD-wisselaar</p> 	<p>Blaupunkt / Delphi BOLERO</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = audio defect = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>204 €</p>
	<p>Blaupunkt / Bosch AMUNDSEN</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>389 €</p>
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>Continental COLUMBUS</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>389 €</p>
	<p>Panasonic AMUNDSEN 2</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>389 €</p>








* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

BRZ

i			€*
	<p style="text-align: center;">Clarion PF3856</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>169 €</p>

FORESTER

i			€*
	<p style="text-align: center;">Clarion PF2952</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>169 €</p>
	<p style="text-align: center;">Clarion PF3304</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>169 €</p>
	<p style="text-align: center;">Clarion PF3493</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>169 €</p>
	<p style="text-align: center;">Clarion PF3733</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>169 €</p>

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.



IMPREZA

i			€*
CD-Radio 	Clarion PF2952 	weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	169 €
	Clarion PF3676 	weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	169 €



LEGACY

i			€*
CD-Radio 	Clarion PF3639 	weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	169 €



LEVORG

i			€*
CD-Radio 	Clarion PF3760 	weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	169 €

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

ALTO

i			€*
<p>CD-Radio</p> 	<p>Clarion PS3101</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>169 €</p>

G.VITARA

i			€*
<p>CD-Radio</p> 	<p>Clarion PS2599</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>169 €</p>
<p>CD-Radio</p> 	<p>Clarion PS3101</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>169 €</p>
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>Clarion QY5002</p> 	<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = Bluetooth werkt niet correct</p>	<p>351,50 €</p>

JIMNY

i			€*
<p>CD-Radio</p> 	<p>Clarion PS2685</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>169 €</p>
	<p>Clarion PS3101</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>169 €</p>

SWIFT

i			€*
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>Clarion QY5002</p> 	<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = Bluetooth werkt niet correct</p>	<p>351,50 €</p>

SX4

i			€*
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>Clarion QY5002</p> 	<p>brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = Bluetooth werkt niet correct</p>	<p>351,50 €</p>

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | EXPRESS Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

AMAROK

i			€*
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>Technisat RNS315</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>389 €</p>

CADDY

i			€*
<p>CD-Radio</p> 	<p>Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>169 €</p>
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>389 €</p>

EOS

i	🏭	🔧	€*
<p>CD-Radio</p> 	<p>Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>169 €</p>
<p>CD-wisselaar</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch / Panasonic RCD500</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = afstandsbediening werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = display op het scherm incorrect</p>	<p>204 €</p>
<p>CD-wisselaar</p> 	<p>Blaupunkt / Delphi RCD510</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = afstandsbediening werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = display op het scherm incorrect</p>	<p>204 €</p>
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>Technisat RNS315</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>389 €</p>
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>389 €</p>

GOLF



CD-Radio



Panasonic / Technisat RCD210



weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio
 = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat
 uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting
 van de CD is moeilijk of werkt niet

169 €

Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300



weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio
 = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat
 uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting
 van de CD is moeilijk of werkt niet

169 €

Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310



weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio
 = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat
 uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting
 van de CD is moeilijk of werkt niet

169 €

Blaupunkt / Bosch / Panasonic RCD500



weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio
 = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat
 uitsluitend naar willekeur = audio defect = afstandsbediening
 werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of
 werkt niet = display op het scherm incorrect

204 €

CD-wisselaar



Blaupunkt / Delphi RCD510



weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio
 = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat
 uitsluitend naar willekeur = audio defect = afstandsbediening
 werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of
 werkt niet = display op het scherm incorrect

204 €



GOLF



€*

Navigatiesysteem



Blaupunkt / Bosch RNS310



brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

389 €

Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)



brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

389 €

Delphi / Panasonic / Technisat DISCOVER MEDIA



brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

389 €

Harman DISCOVER PRO



brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

389 €

JETTA



CD-wisselaar



Blaupunkt / Bosch / Panasonic RCD500



weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio
 = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = afstandsbediening werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = display op het scherm incorrect

204 €

Blaupunkt / Delphi RCD510



weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio
 = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = afstandsbediening werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = display op het scherm incorrect

204 €

Technisat RNS315



brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

389 €

Navigatiesysteem




Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)



brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

389 €

NEW BEETLE / COCCINELLE

i	🏭	🔧	€*
<p>CD-Radio</p> 	<p>Blaupunkt / Delphi RCD510</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = afstandsbediening werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = display op het scherm incorrect</p>	<p>204 €</p>
	<p>Technisat RNS315</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>389 €</p>
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>389 €</p>
	<p>Delphi / Panasonic / Technisat DISCOVER MEDIA</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>389 €</p>

PASSAT



CD-Radio




Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300



weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio
 = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat
 uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting
 van de CD is moeilijk of werkt niet

169 €

CD-wisselaar



Blaupunkt / Bosch / Panasonic RCD500



weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio
 = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat
 uitsluitend naar willekeur = audio defect = afstandsbediening
 werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of
 werkt niet = display op het scherm incorrect

204 €

Blaupunkt / Delphi RCD510



weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio
 = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat
 uitsluitend naar willekeur = audio defect = afstandsbediening
 werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of
 werkt niet = display op het scherm incorrect

204 €

Blaupunkt RNS2



brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat
 uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet
 = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer =
 audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een
 foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = weergave van
 de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is
 moeilijk of werkt niet

389 €

Blaupunkt / Bosch RNS310



brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat
 uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet
 = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer =
 audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een
 foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen
 werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct =
 Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

389 €

Navigatiesysteem



Technisat RNS315



brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat
 uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet
 = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer =
 audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een
 foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen
 werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct =
 Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

389 €

Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)



brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat
 uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet
 = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer =
 audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een
 foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen
 werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct =
 Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

389 €



* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | EXPRESS Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

PASSAT



Navigatiesysteem



Blaupunkt MFD2



brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

389 €

Delphi / Panasonic / Technisat DISCOVER MEDIA



brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

389 €

Harman DISCOVER PRO



brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

389 €

POLO



CD-Radio



Blaupunkt / Famar RCD200



weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio
 = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat
 uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting
 van de CD is moeilijk of werkt niet

169 €

Panasonic / Technisat RCD210



weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio
 = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat
 uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting
 van de CD is moeilijk of werkt niet

169 €

Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310



weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio
 = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat
 uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting
 van de CD is moeilijk of werkt niet

169 €

CD-wisselaar



Blaupunkt / Delphi RCD510



weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio
 = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat
 uitsluitend naar willekeur = audio defect = afstandsbediening
 werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of
 werkt niet = display op het scherm incorrect

204 €

Blaupunkt / Bosch RNS310



brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat
 uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet
 = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer =
 audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een
 foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen
 werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct =
 Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

389 €

Navigatiesysteem



Technisat RNS315



brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat
 uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet
 = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer =
 audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een
 foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen
 werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct =
 Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

389 €

Delphi / Panasonic / Technisat DISCOVER MEDIA



brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat
 uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet
 = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer =
 audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een
 foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen
 werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct =
 Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

389 €

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | EXPRESS Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.










SCIROCCO

i	🏭	🔧	€*
<p>CD-Radio</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>169 €</p>
<p>CD-wisselaar</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch / Panasonic RCD500</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = afstandsbediening werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = display op het scherm incorrect</p>	<p>204 €</p>
	<p>Blaupunkt / Delphi RCD510</p> 	<p>weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = afstandsbediening werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = display op het scherm incorrect</p>	<p>204 €</p>
<p>Navigatiesysteem</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>389 €</p>
	<p>Delphi / Panasonic / Technisat DISCOVER MEDIA</p> 	<p>brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet</p>	<p>389 €</p>

SHARAN

				
Navigatiesysteem 	Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3) 		brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	389 €
	Delphi / Panasonic / Technisat DISCOVER MEDIA 		brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	389 €

TIGUAN



				
CD-Radio 	Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310 		weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	169 €
CD-wisselaar 	Blaupunkt / Delphi RCD510 		weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = afstandsbediening werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = display op het scherm incorrect	204 €
Navigatiesysteem 	Technisat RNS315 		brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	389 €
	Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3) 		brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	389 €



* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | **EXPRESS** Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

TIGUAN

i			€*
Navigatiesysteem 	Delphi / Panasonic / Technisat DISCOVER MEDIA 	brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	389 €
	Harman DISCOVER PRO 	brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	389 €

TOUAREG

i			€*
Navigatiesysteem 	Blaupunkt RNS2 	brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	389 €
	Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3) 	brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	389 €

TOURAN



CD-Radio



Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300



weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio
 = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat
 uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting
 van de CD is moeilijk of werkt niet

169 €

Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310



weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio
 = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat
 uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting
 van de CD is moeilijk of werkt niet

169 €

CD-wisselaar



Blaupunkt / Bosch / Panasonic RCD500



weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio
 = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat
 uitsluitend naar willekeur = audio defect = afstandsbediening
 werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of
 werkt niet = display op het scherm incorrect

204 €

Blaupunkt / Delphi RCD510



weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio
 = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat
 uitsluitend naar willekeur = audio defect = afstandsbediening
 werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of
 werkt niet = display op het scherm incorrect

204 €

Blaupunkt / Bosch RNS310



brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat
 uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet
 = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer =
 audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een
 foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen
 werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct =
 Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

389 €

Navigatiesysteem



Technisat RNS315



brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat
 uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet
 = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer =
 audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een
 foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen
 werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct =
 Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

389 €

Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)



brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat
 uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet
 = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer =
 audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een
 foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen
 werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct =
 Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

389 €



* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | EXPRESS Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

TOURAN

i	🏭	🔧	€*
Navigatiesysteem 	Delphi / Panasonic / Technisat DISCOVER MEDIA 	brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	389 €
	Harman DISCOVER PRO 	brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	389 €

TRANSPORTER

i	🏭	🔧	€*
CD-Radio 	Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310 	weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	169 €
CD-wisselaar 	Blaupunkt / Delphi RCD510 	weergave van de CD werkt niet correct = slechte ontvangst radio = een of meer drukknoppen werken niet = brandt niet = hervat uitsluitend naar willekeur = audio defect = afstandsbediening werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet = display op het scherm incorrect	204 €
Navigatiesysteem 	Technisat RNS315 	brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	389 €
	Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3) 	brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	389 €
Navigatiesysteem 	NEW Delphi / Panasonic / Technisat DISCOVER MEDIA 	brandt niet = geef het logo weer en start opnieuw = hervat uitsluitend naar willekeur = een of meer drukknoppen werken niet = slechte ontvangst radio = Geeft de kaarten niet correct weer = audio defect = probleem met de satellietontvangst = geeft een foutbericht weer = abnormaal stroomverbruik = het touchscreen werkt niet correct = weergave van de CD werkt niet correct = Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	389 €

* Prices excluding VAT, including: transport, repair and controls, 1 year warranty, hotline | EXPRESS Express option 72 hrs: + 25 €

PRICES VALID ONLY FOR PROFESSIONALS. Prices from 01/10/2020, subject to change. Non contractual pictures. All rights reserved.

·faurecia clarion
ELECTRONICS

Hoe maak ik mijn klantenaccount op reparlab.com in een paar klikken



reparlab.com

Voertuig Product Defect

Het voertuig

REGISTRATIENUMMER V.I.N., (SERIENUMMER VAN HET VOERTUIG)

MARK MODEL

DATUM VAN REGISTRATIE VAN HET VOERTUIG

Mijn Clarion account

Heeft u al een account? Nieuwe klant bij Clarion?

Gebruiker Wachtwoord

E-mail

Maak mijn account aan

Maak mijn account aan

Mijn login gegevens

UW LOGIN

WACHTWOORD BEVESTIG WACHTWOORD

Mijn informatie

E-MAIL

LAND TAAL VAN DE KLANT

GARAGE CODE MERK VAN UW WINKEL

Mijn levering informatie

BTW NUMMER

BEDRIJFSNAAM

ADRES

POSTCODE WOONPLAATS

CONTACTPERSOON

TELEFOONNUMMER FAXNUMMER

Zijn de facturatiegegevens hetzelfde?

JA NEE

MAAKEN VAN EEN ACCOUNT

01 Klik op Toegang voor professionals

02 Klik op Maak uw account

03 Vul uw e-mailadres in

04 Definieer je gebruikersnaam (Gebruik geen e-mailadres of voornaam)

05 Vul je garage code in Dit is uw code van het netwerk (voorbeelden: X934758, 224801, 63170128,...)

06 Voer uw verzendadres in en indien nodig uw facturatieadres indien het verschilt van het afleveradres

Hulp nodig?
Neem contact met ons op :

 0033 3 83 49 44 20

 service24.cef@faurecia.com

faurecia clarion

ELECTRONICS

CLARION EUROPE S.A.S.
244, rue du Pré à Varois
54670 CUSTINES - France



Contact : 0033 3 83 494 420
service24.cef@faurecia.com

www.reparlab.com