

2021

reparlab

BY Clarion

REPARAÇÃO ELECTRÓNICA MULTIMARCA



RÁDIO CD



NAVEGAÇÃO



PAINEL DE INSTRUMENTOS



CALCULADOR MOTOR



BSI



CALCULADOR TETO SOLAR




PAINEL DE CLIM



CALCULADOR DIREÇÃO ASSISTIDA



BLOCO DE COMANDO NO VOLANTE



Por que nos escolher ?

PREÇO FIXO PARA QUALQUER FALHA

Até 80% de economia em relação a peça nova

TRANSPORTE IDA E VOLTA GRÁTIS

12 MESES DE GARANTIA

sobre todas as reparações

PRAZOS CONTROLADOS

Painel de instrumentos : 2 dias*

Outros produtos : 2 a 5 dias*

* prazos médios,
transporte ida e volta incluídos

SIMPLES E RÁPIDO

Recolha e entrega no seu site

Pedido reparação sobre

www.reparlab.com

REPARADOR HOMOLOGADO CONSTRUTORES


A qualidade de um fabricante
de equipamento de 1ª linha

Quem somos nós ?

CLARION

Fundado em 1947

Fabricação e concepção
de rádio / navegação
para automóveis



120

COLABORADORES



94€

MILHÕES



30.000
PRODUTOS
REPARADOS
/ A N O

SAV EUROPA



PROCESSO DE REPARAÇÃO



etapa 01

Pedido on-line da garagem



etapa 02

Suporte por um transportador
no mesmo dia se pedido
antes das 12h



etapa 03

Chegada em nossa oficina
de reparação no Nordeste
da França



etapa 04

Reparação, calibração,
controle



etapa 05

Devolução do produto reparado
para a garagem



etapa 06

Reinstalação do produto,
garantia 12 meses!

RESUMO

Alfa Romeo 04	Ford 51	Nissan 72	KANGOO 134
GIULIETTA 04	C-MAX 51	350Z 72	KOLEOS 136
MITO 05	FIESTA 52	370Z 73	LAGUNA 137
Audi 06	FOCUS 53	ALMERA 74	LATITUDE 139
A1 06	FUSION 54	CUBE 75	MASCOTT 139
A3 06	GALAXY 54	e-NV200 75	MASTER 140
A4 07	KA 54	GTR 76	MEGANE 141
A6 08	KUGA 55	JUKE 76	MODUS 143
Q7 08	MONDEO 56	LEAF 77	SAFRANE 143
TT 09	RANGER 56	MICRA 78	SCENIC 144
Citroën 10	S-MAX 57	MURANO 79	TRAFIC 146
BERLINGO 10	TRANSIT 58	NAVARA 80	TWINGO 147
C1 12	Caixa de diagnóstico 58	NOTE 81	VELSATIS 148
C2 13	Honda 59	PATHFINDER 82	WIND 149
C3 14	CIVIC 59	PATROL 83	ZOÉ 149
C3 AIRCROSS 16	CR-V 59	PRIMERA 84	Seat 150
C3 PICASSO 17	CR-Z 60	PULSAR 84	ALHAMBRA 150
C4 18	INSIG 61	QASHQAI 85	ALTEA 150
C4 AIRCROSS 20	JAZZ 61	X-TRAIL 86	ATECA 151
C4 CACTUS 21	LEGEND 60	Opel 87	EXEO 151
C4 PICASSO 21	Hyundai 62	ADAM 87	IBIZA 152
C5 23	I20 62	ANTARA 87	LEON 152
C6 25	I30 62	ASTRA 88	TOLEDO 153
C8 26	I40 62	CASCADE 89	Škoda 154
C-CROSSER 27	IX20 62	CORSA 90	FABIA 154
C-ELYSEE 28	IX35 63	INSIGNIA 90	KODIAQ 154
C-ZERO 28	SANTA FE 63	MERIVA 91	KODIAQ 154
JUMPER 29	TUCSON II 63	MOKKA 92	OCTAVIA 155
JUMPY 30	Infiniti 64	ZAFIRA 93	RAPID 156
NEMO 32	Q50 64	Peugeot 94	ROOMSTER 157
XSARA 33	Jeep 65	106 94	SUPERB 158
XSARA PICASSO 34	RENEGADE 65	107 94	YETI 159
Dacia 35	Kia 66	1007 95	Subaru 160
DOKKER 35	CEE'D 66	206 96	BRZ 160
DUSTER 36	OPTIMA 66	207 98	FORESTER 160
LODGY 36	PICANTO 66	208 100	IMPREZA 161
LOGAN 36	RIO 67	2008 101	LEGACY 161
SANDERO 36	SORENTO 67	306 102	LEVORG 161
DS 37	SPORTAGE 67	307 103	Suzuki 162
DS3 37	VENGA 67	308 104	ALTO 162
DS4 38	Lancia 68	3008 106	G.VITARA 162
DS5 40	MUSA 68	406 108	JIMNY 163
DS7 41	PHEDRA 68	407 109	SWIFT 163
Fiat 42	YPSILON 69	4007 110	SX4 163
500 42	Mitsubishi 70	4008 111	Volkswagen 164
500L-500X 42	ASX 70	508 112	AMAROK 164
DOBLO 43	OUTLANDER 71	5008 114	CADDY 164
DUCATO 44	SPACE STAR 71	607 116	EOS 165
FIORINO 45		807 118	GOLF 166
IDEA 46		BIPPER 120	JETTA 167
MULTIPLA 46		BOXER 120	NEW BEETLE COCCINELLE 168
PALIO 46		EXPERT 122	PASSAT 170
PANDA 47		ION 124	POLO 172
PUNTO 47		PARTNER 124	SCIROCCO 173
SCUDO 48		RCZ 126	SHARAN 174
STRADA 49		RIFTER 126	TIGUAN 174
TIPO 49		Renault 128	TOUAREG 175
ULYSSE 50		AVANTIME 128	TOURAN 176
		CAPTUR 129	TRANSPORTER 177
		CLIO 130	
		ESPACE 132	
		FLUENCE 133	

GIULIETTA

i			€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Continental VP2 radio</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = telecomando não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = afixação incorreta sobre ecrã = código bloqueado ou perdido = ecrã táctil não funciona corretamente = Aparece o logotipo e reinicia</p>	<p>249 €</p>
<p>Navegação</p> 	<p>Continental VP2 navigation</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = código bloqueado ou perdido</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>Magneti Marelli NAV GIULIETTA</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = código bloqueado ou perdido = Aparece o logotipo e reinicia</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Harman VP4</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = telecomando não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = afixação incorreta sobre ecrã = código bloqueado ou perdido = ecrã táctil não funciona corretamente = Aparece o logotipo e reinicia</p>	<p>351,50 €</p>
<p>Ecrã</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>Aparece mensagem de erro = ecrã partido = Só aparece o logotipo = ecrã treme ou bloqueia ao abrir ou fechar = ecrã retrátil não abre e não fecha</p>	<p>249 € EXPRESS</p>

MITO

i	🏭	🔧	€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Bosch ALFA 955</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Continental VP2 radio</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = afixação incorreta sobre ecrã = código bloqueado ou perdido = ecrã táctil não funciona corretamente = Aparece o logotipo e reinicia</p>	<p>249 €</p>
<p>Navegação</p> 	<p>Continental VP2 navigation</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = código bloqueado ou perdido</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>NAV MITO</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = telecomando não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = afixação incorreta sobre ecrã = código bloqueado ou perdido = ecrã táctil não funciona corretamente = Aparece o logotipo e reinicia</p>	<p>351,50 €</p>

* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | **EXPRESS** Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.

A1

i			€*
 <p>Rádio CD</p>	<p>Blaupunkt Concert 2+ (EU AB2)</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = falha áudio = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>169 €</p>

A3

i			€*
 <p>Rádio CD</p>	<p>Grundig Concert (II)</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = falha áudio = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>169 €</p>
	<p>Blaupunkt Concert 2+ (EU AB2)</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = falha áudio = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>169 €</p>
 <p>Leitor de CD's</p>	<p>Panasonic Symphony (II)</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = telecomando não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = afixação incorreta sobre ecrã</p>	<p>204 €</p>
 <p>Navegação</p>	<p>Blaupunkt RNS-D</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>389 €</p>
	<p>Aisin RNS-E</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>389 €</p>
 <p>Painel de instrumentos</p>	<p>1998 - 2006</p> 	<p>nenhum funcionamento = retro-iluminação não funciona corretamente = um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente = afixação incorreta sobre ecrã = informações de velocidade incorreta = informação tacômetro incorreta = informações indicador de combustível incorreta = informações indicador de temperatura incorreta = quilometragem incorreta</p>	<p>180 €</p>






A4

i			€*
Rádio CD 	Grundig Concert (II) 	não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = falha áudio = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	169 €
	Blaupunkt Concert 2+ (EU AB2) 	não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = falha áudio = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	169 €
Leitor de CD's 	Panasonic Symphony (II) 	leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = telecomando não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = afixação incorreta sobre ecrã	204 €
Navegação 	Blaupunkt RNS-D 	não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	389 €
	Aisin RNS-E 	não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	389 €
Painel de instrumentos 	1998 - 2006 	nenhum funcionamento = retro-iluminação não funciona corretamente = um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente = afixação incorreta sobre ecrã = informações de velocidade incorreta = informação tacómetro incorreta = informações indicador de combustível incorreta = informações indicador de temperatura incorreta = quilometragem incorreta	180 €

A6

i			€*
<p>Leitor de CD's</p> 	<p>Panasonic / SYMPHONY (II)</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = telecomando não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = afixação incorreta sobre ecrã</p>	<p>204 €</p>
<p>Navegação</p> 	<p>Blaupunkt / RNS-D</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>389 €</p>
	<p>Aisin / RNS-E</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>389 €</p>
<p>Painel de instrumentos</p> 	<p>2004 - 2010</p> 	<p>nenhum funcionamento = retro-iluminação não funciona corretamente = um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente = afixação incorreta sobre ecrã = informações de velocidade incorreta = informação tacômetro incorreta = informações indicador de combustível incorreta = informações indicador de temperatura incorreta = quilometragem incorreta</p>	<p>180 €</p>

Q7

i			€*
<p>Painel de instrumentos</p> 	<p>2006 - 2010</p> 	<p>nenhum funcionamento = retro-iluminação não funciona corretamente = um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente = afixação incorreta sobre ecrã = informações de velocidade incorreta = informação tacômetro incorreta = informações indicador de combustível incorreta = informações indicador de temperatura incorreta = quilometragem incorreta</p>	<p>180 €</p>



i			€*
Rádio CD 	Grundig / CONCERT (II) 	não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = falha áudio = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	169 €
Leitor de CD's 	Panasonic / SYMPHONY (II) 	leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = telecomando não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = afixação incorreta sobre ecrã	204 €
Navegação 	Aisin / RNS-E 	não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	389 €
Painel de instrumentos 	1998 - 2006 	nenhum funcionamento = retro-iluminação não funciona corretamente = um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente = afixação incorreta sobre ecrã = informações de velocidade incorreta = informação tacômetro incorreta = informações indicador de combustível incorreta = informações indicador de temperatura incorreta = quilometragem incorreta	180 €

 **BERLINGO**

i			€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Clarion RD1</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou várias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Clarion / VDO / Siemens RD3</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou várias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou várias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = consumo anormal de corrente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Système multimedia</p> 	<p>Magneti Marelli SMEG + IV2 RADIO</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = má recepção rádio = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = Ruído interno = ecrã bloqueado = leitor CD externo não funciona = ecrã partido</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>BSI</p> 		<p>Problema código anti arranque = Problema limpador de para-brisa = Problema de trava elétrica = Problema com o ar condicionado</p>	<p>229 €</p>
<p>Calculador motor</p> 		<p>veículo não arranca = calculador bloqueado = válvula EGR não funciona corretamente = impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR = motor para = veículo falta de potência</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navegação</p> 	<p>Harman Becker RNEG</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou várias teclas não funcionam = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = problema de recepção satélite = má recepção rádio = botão rotativo não funciona corretamente = degradação estética = Só aparece o logotipo = não afixa corretamente a cartografia = Aparece mensagem de erro = ruído nos alto-falantes = descarrega a bateria = consumo anormal de corrente = produto ejeta sozinho o CD ou muda sozinho de função</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli RT6 / RNEG2</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou várias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = degradação estética = não afixa corretamente a cartografia = mensagem : por favor inserir o CD de navegação ou check in progress... = ecrã bloqueado = falha áudio = Ruído interno = ruído nos alto-falantes = problema de recepção satélite</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli SMEG + IV2 NAV</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = má recepção rádio = Bluetooth não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = Ruído interno = problema de recepção satélite = ecrã bloqueado = leitor CD externo não funciona = ecrã partido</p>	<p>299 € EXPRESS</p>



* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | EXPRESS Opção express 72h: + 25 €








PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.

 **BERLINGO**

i			€*
<p>Navegação</p> 	<p>NEW Continental NAC</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = Bluetooth não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia = má recepção rádio = aparece o logotipo e reinicia = problema de recepção satélite = falha áudio = Aparece mensagem de erro</p>	<p>351,50 €</p>
<p>Ecrã</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>Aparece mensagem de erro = ecrã partido = nenhuma afixação = Só aparece o logotipo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Painel de instrumentos</p> 	<p>Jaeger BERLINGO I</p> 	<p>nenhum funcionamento = retro-iluminação não funciona corretamente = um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente = afixação incorreta sobre ecrã = informações de velocidade incorreta = informação tacômetro incorreta = informações indicador de combustível incorreta = informações indicador de temperatura incorreta = quilometragem incorreta</p>	<p>180 €</p>
<p>Bloco de comando no volante</p> 		<p>luz de advertência do airbag permanece acesa, problema dos comandos de sinalização, problema dos comandos do limpavidros, comando do avisador sonoro (buzina)</p>	<p>180 €</p>

* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | **EXPRESS** Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.

i			€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Panasonic RD3 PANA</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>BSI</p> 		<p>Problema código anti arranque = Problema limpador de para-brisa = Problema de trava elétrica = Problema com o ar condicionado</p>	<p>229 €</p>
<p>Calculador motor</p> 		<p>veiculo não arranca = calculador bloqueado = válvula EGR não funciona corretamente = impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR = motor para = veiculo falta de potência</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Calculador direção assistida</p> 	<p>Fujitsu DAE C1</p> 	<p>perda de assistência direção permanentemente = perda de assistência direção aleatória = luz de advertência do motor acesa</p>	<p>150 €</p>

* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | EXPRESS Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.

 C2

i			€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Clarion / VDO / Siemens RD3</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = consumo anormal de corrente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Leitor de CD's</p> 	<p>Blaupunkt 5 CD</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>BSI</p> 		<p>Problema código anti arranque = Problema limpador de para-brisa = Problema de trava elétrica = Problema com o ar condicionado</p>	<p>229 €</p>
<p>Calculador motor</p> 		<p>veículo não arranca = calculador bloqueado = válvula EGR não funciona corretamente = impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR = motor para = veículo falta de potência</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navegação</p> 	<p>Magneti Marelli RT3</p> 	<p>não se acende = Só aparece o logotipo = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = leitura CD não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
<p>Ecrã</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>Aparece mensagem de erro = ecrã partido = nenhuma afixação = Só aparece o logotipo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Bloco de comando no volante</p> 		<p>luz de advertência do airbag permanece acesa, problema dos comandos de sinalização, problema dos comandos do limpavidros, comando do avisador sonoro (buzina)</p>	<p>180 €</p>

* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | **EXPRESS** Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.



Clarion / VDO / Siemens RD3



leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou várias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

142,50 €

EXPRESS

Continental / VDO / Siemens / Bosch RD4 / RD45



leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou várias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = consumo anormal de corrente

142,50 €

EXPRESS



Rádio CD

NEW Clarion RD6



não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = má recepção rádio = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = Ruído interno = ecrã bloqueado = leitura USB não funciona corretamente = consumo anormal de corrente

142,50 €

EXPRESS

Leitor de CD's



NEW Blaupunkt 5 CD



leitura CD não funciona corretamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

180 €

EXPRESS

Sistema multimédia



NEW Magneti Marelli SMEG+IV2 RADIO



não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = má recepção rádio = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = Ruído interno = ecrã bloqueado = leitor CD externo não funciona = ecrã partido

249 €

EXPRESS

Bosch RCC



Contactar-nos

Contactar-nos


BSI



Problema código anti arranque = Problema limpador de para-brisa = Problema de trava elétrica = Problema com o ar condicionado

229 €

Calculador motor



veículo não arranca = calculador bloqueado = válvula EGR não funciona corretamente = impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR = motor para = veículo falta de potência

**280 € /
380 €**









	i			€*
<p>Navegação</p> 	NEW	Magneti Marelli SMEG+IV2 NAV		<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = má recepção rádio = Bluetooth não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = Ruído interno = problema de recepção satélite = ecrã bloqueado = leitor CD externo não funciona = ecrã partido</p> <p>299 € EXPRESS</p>
		VDO / Siemens NAV VDO		<p>não se acende = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p> <p>351,50 €</p>
		Magneti Marelli RT3		<p>não se acende = Só aparece o logotipo = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = leitura CD não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia</p> <p>351,50 € EXPRESS</p>
		Harman Becker RNEG		<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = problema de recepção satélite = má recepção rádio = botão rotativo não funciona corretamente = degradação estética = Só aparece o logotipo = não afixa corretamente a cartografia = Aparece mensagem de erro = ruído nos alto-falantes = descarrega a bateria = consumo anormal de corrente = produto ejeta sozinho o CD ou muda sozinho de função</p> <p>351,50 € EXPRESS</p>
		Magneti Marelli RT6 / RNEG2		<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = degradação estética = não afixa corretamente a cartografia = mensagem : por favor inserir o CD de navegação ou check in progress... = ecrã bloqueado = falha áudio = Ruído interno = ruído nos alto-falantes = problema de recepção satélite</p> <p>351,50 € EXPRESS</p>
		Continental NAC		<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = Bluetooth não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia = má recepção rádio = aparece o logotipo e reinicia = problema de recepção satélite = falha áudio = Aparece mensagem de erro</p> <p>351,50 €</p>
<p>Ecrã</p> 		Continental / VDO / Siemens		<p>Aparece mensagem de erro = ecrã partido = nenhuma afixação = Só aparece o logotipo</p> <p>249 € EXPRESS</p>
		Continental C3 II		<p>nenhum funcionamento = retro-iluminação não funciona corretamente = um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente = afixação incorreta sobre ecrã = informações de velocidade incorreta = informação tacômetro incorreta = informações indicador de combustível incorreta = informações indicador de temperatura incorreta = quilometragem incorreta</p> <p>180 €</p>



C3

i			€*
<p>Calculador teto solar</p> 	<p>CTE C3 PLURIEL</p> 	<p>Sem acção de abertura = Sem fecho do tecto de abrir</p>	<p>150 €</p>
<p>Bloco de comando no volante</p> 		<p>luz de advertência do airbag permanece acesa, problema dos comandos de sinalização, problema dos comandos do limpavidros, comando do avisador sonoro (buzina)</p>	<p>180 €</p>

C3 Aircross

i			€*
<p>Sistema multimédia</p> 	<p>Bosch RCC</p> 	<p>Contactar-nos</p>	<p>Contactar-nos</p>
<p>Navegação</p> 	<p>Continental NAC</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = Bluetooth não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia = má recepção rádio = aparece o logotipo e reinicia = problema de recepção satélite = falha áudio = Aparece mensagem de erro</p>	<p>351,50 €</p>

C3 Picasso

i	🏭	🔧	€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = consumo anormal de corrente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>BSI</p> 		<p>Problema código anti arranque = Problema limpador de para-brisa = Problema de trava elétrica = Problema com o ar condicionado</p>	<p>229 €</p>
<p>Calculador motor</p> 		<p>veículo não arranca = calculador bloqueado = válvula EGR não funciona corretamente = impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR = motor para = veículo falta de potência</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navegação</p> 	<p>Harman Becker RNEG</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = problema de recepção satélite = má recepção rádio = botão rotativo não funciona corretamente = degradação estética = Só aparece o logotipo = não afixa corretamente a cartografia = Aparece mensagem de erro = ruído nos alto-falantes = descarrega a bateria = consumo anormal de corrente = produto ejeta sozinho o CD ou muda sozinho de função</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli RT6 / RNEG2</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = degradação estética = não afixa corretamente a cartografia = mensagem : por favor inserir o CD de navegação ou check in progress... = ecrã bloqueado = falha áudio = Ruído interno = ruído nos alto-falantes = problema de recepção satélite</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
<p>Ecrã</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>Aparece mensagem de erro = ecrã partido = nenhuma afixação = Só aparece o logotipo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>

i			€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Continental RD5</p> 	<p>Bluetooth não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = não se acende = falha áudio = má recepção rádio = leitura USB não funciona corretamente = consumo anormal de corrente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Leitor de CD's</p> 	<p>Blaupunkt 5 CD</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>Sistema multimédia</p> 	<p>Magneti Marelli SMEG+ RADIO</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = má recepção rádio = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = Ruído interno = ecrã bloqueado = leitor CD externo não funciona</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
	<p>Bosch RCC</p> 	<p>Contactar-nos</p>	<p>Contactar-nos</p>
<p>BSI</p> 		<p>Problema código anti arranque = Problema limpador de para-brisa = Problema de trava elétrica = Problema com o ar condicionado</p>	<p>229 €</p>
<p>Calculador motor</p> 		<p>veículo não arranca = calculador bloqueado = válvula EGR não funciona corretamente = impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR = motor para = veículo falta de potência</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navegação</p> 	<p>Magneti Marelli RT3</p> 	<p>não se acende = Só aparece o logotipo = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = leitura CD não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli RT4 - RT5</p> 	<p>não se acende = Só aparece o logotipo = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>Harman Becker RNEG</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = problema de recepção satélite = má recepção rádio = botão rotativo não funciona corretamente = degradação estética = Só aparece o logotipo = não afixa corretamente a cartografia = Aparece mensagem de erro = ruído nos alto-falantes = descarrega a bateria = consumo anormal de corrente = produto ejeta sozinho o CD ou muda sozinho de função</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>



i			€*
<p>Navegação</p> 	<p>Magneti Marelli RT6 / RNEG2</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = degradação estética = não afixa corretamente a cartografia = mensagem : por favor inserir o CD de navegação ou check in progress... = ecrã bloqueado = falha áudio = Ruído interno = ruído nos alto-falantes = problema de recepção satélite</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli SMEG+IV2 NAVIGATION</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = má recepção rádio = Bluetooth não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = Ruído interno = problema de recepção satélite = ecrã bloqueado = leitor CD externo não funciona = ecrã partido</p>	<p>299 € EXPRESS</p>
	<p>Continental NAC</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = Bluetooth não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia = má recepção rádio = aparece o logotipo e reinicia = problema de recepção satélite = falha áudio = Aparece mensagem de erro</p>	<p>351,50 €</p>
<p>Ecrã</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>Aparece mensagem de erro = ecrã partido = nenhuma afixação = Só aparece o logotipo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
	<p>Continental / Sony</p> 	<p>Aparece mensagem de erro = ecrã partido = nenhuma afixação = Só aparece o logotipo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Painel de instrumentos</p> 	<p>Johnson Controls 2004 - 2010</p> 	<p>nenhum funcionamento = retro-iluminação não funciona corretamente = um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente = afixação incorreta sobre ecrã = informações de velocidade incorreta = informação tacômetro incorreta = informações indicador de combustível incorreta = informações indicador de temperatura incorreta = quilometragem incorreta</p>	<p>180 €</p>
	<p>Continental 2010 - 2018</p> 	<p>nenhum funcionamento = retro-iluminação não funciona corretamente = um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente = afixação incorreta sobre ecrã = informações de velocidade incorreta = informação tacômetro incorreta = informações indicador de combustível incorreta = informações indicador de temperatura incorreta = quilometragem incorreta</p>	<p>180 €</p>
<p>Bloco de comando no volante</p> 		<p>luz de advertência do airbag permanece acesa, problema dos comandos de sinalização, problema dos comandos do limpavidros, comando do avisador sonoro (buzina)</p>	<p>180 €</p>









* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | **EXPRESS** Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.

C4 AIRCROSS

i			€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Mitsubishi RADIO 1CD</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = falha áudio = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
	<p>NEW Mitsubishi DY-5MW3R69</p> 	<p>Contactar-nos</p>	<p>249 €</p>
<p>Leitor de CD's</p> 	<p>Mitsubishi RADIO 6CD</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = falha áudio = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Navegação</p> 	<p>Mitsubishi MMCS</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>499 €</p>
	<p>Mitsubishi NR242</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>499 €</p>

C4 CACTUS

i	🏭	🔧	€*
<p>Sistema multimédia</p> 	<p>Magneti Marelli SMEG+ RADIO</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = má recepção rádio = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = Ruído interno = ecrã bloqueado = leitor CD externo não funciona</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Calculador motor</p> 		<p>veículo não arranca = calculador bloqueado = válvula EGR não funciona corretamente = impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR = motor para = veículo falta de potência</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navegação</p> 	<p>Magneti Marelli SMEG+ NAVIGATION</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = má recepção rádio = Bluetooth não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = Ruído interno = problema de recepção satélite = ecrã bloqueado = leitor CD externo não funciona</p>	<p>299 € EXPRESS</p>
<p>Ecrã</p> 	<p>Continental / Sony</p> 	<p>Aparece mensagem de erro = ecrã partido = nenhuma afixação = Só aparece o logotipo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>

C4 PICASSO

i	🏭	🔧	€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = consumo anormal de corrente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Leitor de CD's</p> 	<p>Johnson Controls AVS DIN BOX B58</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = não se acende = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>249 €</p>
<p>Sistema multimédia</p> 	<p>Magneti Marelli SMEG+ RADIO</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = má recepção rádio = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = Ruído interno = ecrã bloqueado = leitor CD externo não funciona</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
	<p>Bosch RCC</p> 	<p>Contactar-nos</p>	<p>Contactar-nos</p>

* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | **EXPRESS** Opção express 72h: + 25 €


PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.



C4 Picasso



Calculador motor



veículo não arranca = calculador bloqueado = válvula EGR não funciona corretamente = impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR = motor para = veículo falta de potência

**280 € /
380 €**

Magneti Marelli RT3



não se acende = Só aparece o logotipo = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = leitura CD não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia

351,50 €
EXPRESS

Magneti Marelli RT4 / RT5



não se acende = Só aparece o logotipo = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia

351,50 €

Navegação



Harman Becker RNEG



não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = problema de recepção satélite = má recepção rádio = botão rotativo não funciona corretamente = degradação estética = Só aparece o logotipo = não afixa corretamente a cartografia = Aparece mensagem de erro = ruído nos alto-falantes = descarrega a bateria = consumo anormal de corrente = produto ejeta sozinho o CD ou muda sozinho de função

351,50 €
EXPRESS

Magneti Marelli RT6 / RNEG2



não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = degradação estética = não afixa corretamente a cartografia = mensagem : por favor inserir o CD de navegação ou check in progress... = ecrã bloqueado = falha áudio = Ruído interno = ruído nos alto-falantes = problema de recepção satélite

351,50 €
EXPRESS

Navegação



Magneti Marelli SMEG+ NAVIGATION



não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = má recepção rádio = Bluetooth não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = Ruído interno = problema de recepção satélite = ecrã bloqueado = leitor CD externo não funciona

299 €
EXPRESS

Continental NAC



não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = Bluetooth não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia = má recepção rádio = aparece o logotipo e reinicia = problema de recepção satélite = falha áudio = Aparece mensagem de erro

351,50 €

Continental / VDO / Siemens




Aparece mensagem de erro = ecrã partido = nenhuma afixação = Só aparece o logotipo

249 €
EXPRESS

Ecrã



Continental / Sony



Aparece mensagem de erro = ecrã partido = nenhuma afixação = Só aparece o logotipo

249 €
EXPRESS

 **C5**

			€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Clarion / VDO / Siemens RD2 / RD3</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = consumo anormal de corrente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Leitor de CD's</p> 	<p>Clarion CDC</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>Sistema multimédia</p> 	<p>Magneti Marelli SMEG+ RADIO</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = má recepção rádio = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = Ruído interno = ecrã bloqueado = leitor CD externo não funciona</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>BSI</p> 		<p>Problema código anti arranque = Problema limpador de para-brisa = Problema de trava elétrica = Problema com o ar condicionado</p>	<p>229 €</p>
<p>Calculador motor</p> 		<p>veiculo não arranca = calculador bloqueado = válvula EGR não funciona corretamente = impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR = motor para = veiculo falta de potência</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navegação</p> 	<p>Clarion RT2</p> 	<p>não se acende = Só aparece o logotipo = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = leitura CD não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>Magneti Marelli RT3</p> 	<p>não se acende = Só aparece o logotipo = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = leitura CD não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli RT4 / RT5</p> 	<p>não se acende = Só aparece o logotipo = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>Harman Becker RNEG</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = problema de recepção satélite = má recepção rádio = botão rotativo não funciona corretamente = degradação estética = Só aparece o logotipo = não afixa corretamente a cartografia = Aparece mensagem de erro = ruído nos alto-falantes = descarrega a bateria = consumo anormal de corrente = produto ejeta sozinho o CD ou muda sozinho de função</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>



* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | **EXPRESS** Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.

Navegação



Harman Becker NG4



não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = descarrega a bateria

351,50 €

EXPRESS

Magneti Marelli RT6 / RNEG2



não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = degradação estética = não afixa corretamente a cartografia = mensagem : por favor inserir o CD de navegação ou check in progress... = ecrã bloqueado = falha áudio = ruído interno = ruído nos alto-falantes = problema de recepção satélite

351,50 €

EXPRESS

VDO / Siemens NAV VDO



não se acende = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

351,50 €

Magneti Marelli SMEG+ NAVIGATION



não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = má recepção rádio = Bluetooth não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = Ruído interno = problema de recepção satélite = ecrã bloqueado = leitor CD externo não funciona


299 €

EXPRESS

Ecrã



Continental / Sony



Aparece mensagem de erro = ecrã partido = nenhuma afixação = Só aparece o logotipo

249 €

EXPRESS

Continental / VDO / Siemens



Aparece mensagem de erro = ecrã partido = nenhuma afixação = Só aparece o logotipo

249 €

EXPRESS

Panel de instrumentos



Jaeger



nenhum funcionamento = retro-iluminação não funciona corretamente = um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente = afixação incorreta sobre ecrã = informações de velocidade incorreta = informação tacômetro incorreta = informações indicador de combustível incorreta = informações indicador de temperatura incorreta = quilometragem incorreta

180 €

C5 II



nenhum funcionamento = retro-iluminação não funciona corretamente = um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente = afixação incorreta sobre ecrã = informações de velocidade incorreta = informação tacômetro incorreta = informações indicador de combustível incorreta = informações indicador de temperatura incorreta = quilometragem incorreta

180 €

Bloco de comando no volante



luz de advertência do airbag permanece acesa, problema dos comandos de sinalização, problema dos comandos do limpavidros, comando do avisador sonoro (buzina)

180 €

 C6

			€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = consumo anormal de corrente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Leitor de CD's</p> 	<p>Clarion CDC</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>BSI</p> 		<p>Problema código anti arranque = Problema limpador de para-brisa = Problema de trava elétrica = Problema com o ar condicionado</p>	<p>229 €</p>
<p>Calculador motor</p> 		<p>veículo não arranca = calculador bloqueado = válvula EGR não funciona corretamente = impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR = motor para = veículo falta de potência</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navegação</p> 	<p>Magneti Marelli RT3</p> 	<p>não se acende = Só aparece o logotipo = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = leitura CD não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli RT4 / RT5</p> 	<p>não se acende = Só aparece o logotipo = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia</p>	<p>351,50 €</p>
<p>Ecrã</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>Aparece mensagem de erro = ecrã partido = nenhuma afixação = Só aparece o logotipo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Painel de instrumentos</p> 	<p>Borg / Jaeger</p> 	<p>nenhum funcionamento = retro-iluminação não funciona corretamente = um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente = afixação incorreta sobre ecrã = informações de velocidade incorreta = informação tacômetro incorreta = informações indicador de combustível incorreta = informações indicador de temperatura incorreta = quilometragem incorreta</p>	<p>180 €</p>

* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | **EXPRESS** Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.



Rádio CD



Clarion / VDO / Siemens RD3



leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

142,50 €
EXPRESS


Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45



leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = consumo anormal de corrente

142,50 €
EXPRESS

Leitor de CD's



Clarion CDC



leitura CD não funciona corretamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

180 €
EXPRESS


BSI



Problema código anti arranque = Problema limpador de para-brisa = Problema de trava elétrica = Problema com o ar condicionado

229 €

Calculador motor



veículo não arranca = calculador bloqueado = válvula EGR não funciona corretamente = impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR = motor para = veículo falta de potência

280 € /
380 €

Magneti Marelli RT3



não se acende = Só aparece o logotipo = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = leitura CD não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia

351,50 €
EXPRESS

Magneti Marelli RT4 / RT5



não se acende = Só aparece o logotipo = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia

351,50 €

Navegação



Magneti Marelli RT6 / RNEG2



não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = degradação estética = não afixa corretamente a cartografia = mensagem : por favor inserir o CD de navegação ou check in progress... = ecrã bloqueado = falha áudio = Ruído interno = ruído nos alto-falantes = problema de recepção satélite

351,50 €
EXPRESS

Harman Becker RNEG



não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = problema de recepção satélite = má recepção rádio = botão rotativo não funciona corretamente = degradação estética = Só aparece o logotipo = não afixa corretamente a cartografia = Aparece mensagem de erro = ruído nos alto-falantes = descarrega a bateria = consumo anormal de corrente = produto ejeta sozinho o CD ou muda sozinho de função









351,50 €
EXPRESS



 C8

i			€*
<p>Ecrã</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>Aparece mensagem de erro = ecrã partido = nenhuma afixação = Só aparece o logotipo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Panel de instrumentos</p> 	<p>Magneti Marelli</p> 	<p>nenhum funcionamento = retro-iluminação não funciona corretamente = um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente = afixação incorreta sobre ecrã = informações de velocidade incorreta = informação tacômetro incorreta = informações indicador de combustível incorreta = informações indicador de temperatura incorreta = quilometragem incorreta</p>	<p>180 €</p>
<p>Bloco de comando no volante</p> 	<p>Magneti Marelli</p> 	<p>luz de advertência do airbag permanece acesa, problema dos comandos de sinalização, problema dos comandos do limpavidros, comando do avisador sonoro (buzina)</p>	<p>180 €</p>






 C-CROSSER

i			€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Mitsubishi RADIO 1CD</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = falha áudio = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Leitor de CD's</p> 	<p>Mitsubishi RADIO 6CD</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = falha áudio = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Navegação</p> 	<p>Mitsubishi MMCS</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>499 €</p>

* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | **EXPRESS** Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.

C-ELYSEE

i			€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens / Bosch RD45</p> 	<p>Bluetooth não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = não se acende = falha áudio = má recepção rádio = leitura USB não funciona corretamente = uma ou várias teclas não funcionam = entrada auxiliar não funciona corretamente = consumo anormal de corrente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Sistema multimédia</p> 	<p>Bosch / RCC</p> 	<p>Contactar-nos</p>	<p>Contactar-nos</p>
<p>Calculador motor</p> 		<p>veículo não arranca = calculador bloqueado = válvula EGR não funciona corretamente = impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR = motor para = veículo falta de potência</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navegação</p> 	<p>Continental NAC</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = Bluetooth não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia = má recepção rádio = aparece o logotipo e reinicia = problema de recepção satélite = falha áudio = Aparece mensagem de erro</p>	<p>351,50 €</p>

C-ZERO

i			€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Pioneer / RDE</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou várias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>

 **JUMPER**

			
<p>Rádio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch RD4 250CD</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = consumo anormal de corrente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Delphi F250FL</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = telecomando não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = código bloqueado ou perdido</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Continental VP1</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>142,50 €</p>
	<p>Continental VP2 RADIO</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = afixação incorreta sobre ecrã = código bloqueado ou perdido = ecrã táctil não funciona corretamente = Aparece o logotipo e reinicia</p>	<p>249 €</p>
<p>Calculador motor</p> 		<p>veículo não arranca = calculador bloqueado = válvula EGR não funciona corretamente = impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR = motor para = veiculo falta de potência</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navegação</p> 	<p>Magneti Marelli RT3</p> 	<p>não se acende = Só aparece o logotipo = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = leitura CD não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Continental VP2 NAVIGATION</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = código bloqueado ou perdido</p>	<p>351,50 €</p>



* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | **EXPRESS** Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.

JUMPER

i			€*
<p>Ecrã</p> 	<p>Magna X250</p> 	<p>Aparece mensagem de erro = ecrã partido = Só aparece o logotipo = ecrã treme ou bloqueia ao abrir ou fechar = ecrã retrátil não abre e não fecha</p>	<p>249 €</p>
<p>Painel de instrumentos</p> 	<p>06 - 2014 →</p> 	<p>nenhum funcionamento = retro-iluminação não funciona corretamente = um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente = afixação incorreta sobre ecrã = informações de velocidade incorreta = informação tacômetro incorreta = informações indicador de combustível incorreta = informações indicador de temperatura incorreta = quilometragem incorreta</p>	<p>180 €</p>

JUMPY

i			€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = consumo anormal de corrente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Clarion RD6</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = má recepção rádio = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = Ruído interno = ecrã bloqueado = leitura USB não funciona corretamente = consumo anormal de corrente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Sistema multimédia</p> 	<p>Bosch RCC</p> 	<p>Contactar-nos</p>	<p>Contactar-nos</p>
<p>BSI</p> 	<p>NEW</p> 	<p>Problema código anti arranque = Problema limpador de para-brisa = Problema de trava elétrica = Problema com o ar condicionado</p>	<p>229 €</p>
<p>Calculador motor</p> 		<p>veículo não arranca = calculador bloqueado = válvula EGR não funciona corretamente = impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR = motor para = veículo falta de potência</p>	<p>280 € / 380 €</p>



* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | EXPRESS Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.

 JUMPY

i			€*
<p>Navegação</p> 	<p>Magneti Marelli RT3</p> 	<p>não se acende = Só aparece o logotipo = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = leitura CD não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli RT4 / RT5</p> 	<p>não se acende = Só aparece o logotipo = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>Harman Becker RNEG</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = problema de recepção satélite = má recepção rádio = botão rotativo não funciona corretamente = degradação estética = Só aparece o logotipo = não afixa corretamente a cartografia = Aparece mensagem de erro = ruído nos alto-falantes = descarrega a bateria = consumo anormal de corrente = produto ejeta sozinho o CD ou muda sozinho de função</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli RT6 / RNEG2</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = degradação estética = não afixa corretamente a cartografia = mensagem : por favor inserir o CD de navegação ou check in progress... = ecrã bloqueado = falha áudio = Ruído interno = ruído nos alto-falantes = problema de recepção satélite</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Continental NAC</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = Bluetooth não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia = má recepção rádio = aparece o logotipo e reinicia = problema de recepção satélite = falha áudio = Aparece mensagem de erro</p>	<p>351,50 €</p>
<p>Ecrã</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>Aparece mensagem de erro = ecrã partido = nenhuma afixação = Só aparece o logotipo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Bloco de comando no volante</p> 		<p>luz de advertência do airbag permanece acesa, problema dos comandos de sinalização, problema dos comandos do limpavidros, comando do avisador sonoro (buzina)</p>	<p>180 €</p>

* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | **EXPRESS** Opção express 72h: + 25 €
PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.

NEMO

i			€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch RD4 225CD</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ consumo anormal de corrente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>BSI</p> 		<p>Problema código anti arranque ■ Problema limpador de para-brisa ■ Problema de trava elétrica ■ Problema com o ar condicionado</p>	<p>229 €</p>
<p>Calculador motor</p> 		<p>veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Bloco de comando no volante</p> 		<p>luz de advertência do airbag permanece acesa, problema dos comandos de sinalização, problema dos comandos do limpavidros, comando do avisador sonoro (buzina)</p>	<p>180 €</p>

* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | **EXPRESS** Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.

 **XSARA**

			
<p>Rádio CD</p> 	<p>Clarion / VDO / Siemens RD2 / RD3</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Leitor de CD's</p> 	<p>Clarion CDC</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>BSI</p> 	<p>NEW</p> 	<p>Problema código anti arranque = Problema limpador de para-brisa = Problema de trava elétrica = Problema com o ar condicionado</p>	<p>229 €</p>
<p>Calculador motor</p> 		<p>veículo não arranca = calculador bloqueado = válvula EGR não funciona corretamente = impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR = motor para = veículo falta de potência</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navegação</p> 	<p>Clarion RT2</p> 	<p>não se acende = Só aparece o logotipo = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = leitura CD não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>VDO / Siemens NAV VDO</p> 	<p>não se acende = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>351,50 €</p>
<p>Bloco de comando no volante</p> 		<p>luz de advertência do airbag permanece acesa, problema dos comandos de sinalização, problema dos comandos do limpavidros, comando do avisador sonoro (buzina)</p>	<p>180 €</p>

* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controles, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefônica | **EXPRESS** Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.

XSARA PICASSO

i			€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Clarion / VDO / Siemens RD2 / RD3</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou várias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>BSI</p> 		<p>Problema código anti arranque = Problema limpador de para-brisa = Problema de trava elétrica = Problema com o ar condicionado</p>	<p>229 €</p>
<p>Calculador motor</p> 		<p>veículo não arranca = calculador bloqueado = válvula EGR não funciona corretamente = impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR = motor para = veículo falta de potência</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navegação</p> 	<p>VDO / Siemens NAV VDO</p> 	<p>não se acende = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>351,50 €</p>
<p>Bloco de comando no volante</p> 		<p>luz de advertência do airbag permanece acesa, problema dos comandos de sinalização, problema dos comandos do limpavidros, comando do avisador sonoro (buzina)</p>	<p>180 €</p>

* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | **EXPRESS** Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.



DOKKER

i			€*
Rádio CD 	HUMAX Automotive / Daewoo RADIO CLASSIC 	leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	142,50 €
Navegação 	LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION 	não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente	249 € EXPRESS



DUSTER

i			€*
Rádio CD 	HUMAX Automotive / Daewoo RADIO CLASSIC 	leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	142,50 €
Calculador motor 	NEW 	veículo não arranca = calculador bloqueado = válvula EGR não funciona corretamente = impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR = motor para = veículo falta de potência	280 € / 380 €
Navegação 	LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION 	não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente	249 € EXPRESS

* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | **EXPRESS** Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.

LODGY

			
<p>Rádio CD</p> 	<p>HUMAX Automotive / Daewoo RADIO CLASSIC</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>142,50 €</p>
<p>Navegação</p> 	<p>LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente</p>	<p>249 € EXPRESS</p>

LOGAN

			
<p>Rádio CD</p> 	<p>HUMAX Automotive / Daewoo RADIO CLASSIC</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>142,50 €</p>
<p>Navegação</p> 	<p>LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente</p>	<p>249 € EXPRESS</p>

SANDERO

			
<p>Rádio CD</p> 	<p>HUMAX Automotive / Daewoo RADIO CLASSIC</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>142,50 €</p>
<p>Navegação</p> 	<p>LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente</p>	<p>249 € EXPRESS</p>



DS3

i			€*
Rádio CD 	Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45 	leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = consumo anormal de corrente	142,50 € EXPRESS
Sistema multimédia 	Magneti Marelli SMEG+ RADIO 	não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = má recepção rádio = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = Ruído interno = ecrã bloqueado = leitor CD externo não funciona	249 € EXPRESS
BSI 	NEW 	Problema código anti arranque = Problema limpador de para-brisa = Problema de trava elétrica = Problema com o ar condicionado	229 €
Calculador motor 		veículo não arranca = calculador bloqueado = válvula EGR não funciona corretamente = impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR = motor para = veículo falta de potência	280 € / 380 €
Navegação 	Harman Becker RNEG 	não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = problema de recepção satélite = má recepção rádio = botão rotativo não funciona corretamente = degradação estética = Só aparece o logotipo = não afixa corretamente a cartografia = Aparece mensagem de erro = ruído nos alto-falantes = descarrega a bateria = consumo anormal de corrente = produto ejeta sozinho o CD ou muda sozinho de função	351,50 € EXPRESS
	Magneti Marelli RT6 / RNEG2 	não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = degradação estética = não afixa corretamente a cartografia = mensagem : por favor inserir o CD de navegação ou check in progress... = ecrã bloqueado = falha áudio = Ruído interno = ruído nos alto-falantes = problema de recepção satélite	351,50 € EXPRESS
	Magneti Marelli SMEG+ NAVIGATION 	não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = má recepção rádio = Bluetooth não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = Ruído interno = problema de recepção satélite = ecrã bloqueado = leitor CD externo não funciona	351,50 € EXPRESS
Ecrã 	Continental / VDO / Siemens 	Aparece mensagem de erro = ecrã partido = nenhuma afixação = Só aparece o logotipo	249 € EXPRESS
	Continental / Sony 	Aparece mensagem de erro = ecrã partido = nenhuma afixação = Só aparece o logotipo	249 € EXPRESS

* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | **EXPRESS** Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.








DS3

i			€*
Painel de instrumentos 	Continental 	nenhum funcionamento = retro-iluminação não funciona corretamente = um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente = afixação incorreta sobre ecrã = informações de velocidade incorreta = informação tacômetro incorreta = informações indicador de combustível incorreta = informações indicador de temperatura incorreta = quilometragem incorreta	180 €
Bloco de comando no volante 		luz de advertência do airbag permanece acesa, problema dos comandos de sinalização, problema dos comandos dos limpavidros, comando do avisador sonoro (buzina)	180 €


DS4

i			€*
Rádio CD 	Continental RD5 	Bluetooth não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = não se acende = falha áudio = má recepção rádio = leitura USB não funciona corretamente = consumo anormal de corrente	142,50 € EXPRESS
Sistema multimédia 	Magneti Marelli SMEG+ RADIO 	não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = má recepção rádio = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = Ruído interno = ecrã bloqueado = leitor CD externo não funciona	249 € EXPRESS
	Bosch RCC 	Contactar-nos	Contactar-nos
Calculador motor 		veículo não arranca = calculador bloqueado = válvula EGR não funciona corretamente = impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR = motor para = veículo falta de potência	280 € / 380 €



i			€*
Navegação 	Magneti Marelli RT6 / RNEG2 	não se acende ▯ Aparece o logotipo e reinicia ▯ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ▯ uma ou varias teclas não funcionam ▯ má recepção rádio ▯ leitura CD não funciona corretamente ▯ Bluetooth não funciona corretamente ▯ degradação estética ▯ não afixa corretamente a cartografia ▯ mensagem : por favor inserir o CD de navegação ou check in progress... ▯ ecrã bloqueado ▯ falha áudio ▯ Ruído interno ▯ ruído nos alto-falantes ▯ problema de recepção satélite	351,50 € EXPRESS
	Magneti Marelli SMEG+ NAVIGATION 	não se acende ▯ Aparece o logotipo e reinicia ▯ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ▯ má recepção rádio ▯ Bluetooth não funciona corretamente ▯ não afixa corretamente a cartografia ▯ falha áudio ▯ Ruído interno ▯ problema de recepção satélite ▯ ecrã bloqueado ▯ leitor CD externo não funciona	299 € EXPRESS
	Continental NAC 	não se acende ▯ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ▯ Bluetooth não funciona corretamente ▯ não afixa corretamente a cartografia ▯ má recepção rádio ▯ aparece o logotipo e reinicia ▯ problema de recepção satélite ▯ falha áudio ▯ Aparece mensagem de erro	351,50 €
Ecrã 	Continental / VDO / Siemens 	Aparece mensagem de erro ▯ ecrã partido ▯ nenhuma afixação ▯ Só aparece o logotipo	249 € EXPRESS
	Continental - Sony 	Aparece mensagem de erro ▯ ecrã partido ▯ nenhuma afixação ▯ Só aparece o logotipo	249 € EXPRESS
Bloco de comando no volante 	NEW 	luz de advertência do airbag permanece acesa, problema dos comandos de sinalização, problema dos comandos do limpavidros, comando do avisador sonoro (buzina)	180 €











DS5

i			€*
Rádio CD 	Continental RD5 	Bluetooth não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = não se acende = falha áudio = má recepção rádio = leitura USB não funciona corretamente = consumo anormal de corrente	142,50 € EXPRESS
Sistema multimédia 	Magneti Marelli SMEG+ RADIO 	não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = má recepção rádio = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = Ruído interno = ecrã bloqueado = leitor CD externo não funciona	249 € EXPRESS
	Bosch RCC 	Contactar-nos	Contactar-nos
BSI 	NEW 	Problema código anti arranque = Problema limpador de para-brisa = Problema de trava elétrica = Problema com o ar condicionado	229 €
Calculador motor 		veículo não arranca = calculador bloqueado = válvula EGR não funciona corretamente = impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR = motor para = veículo falta de potência	280 € / 380 €
Navegação 	Magneti Marelli RT6 / RNEG2 	não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = degradação estética = não afixa corretamente a cartografia = mensagem : por favor inserir o CD de navegação ou check in progress... = ecrã bloqueado = falha áudio = Ruído interno = ruído nos alto-falantes = problema de recepção satélite	351,50 € EXPRESS
	Magneti Marelli SMEG+ NAVIGATION 	não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = má recepção rádio = Bluetooth não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = Ruído interno = problema de recepção satélite = ecrã bloqueado = leitor CD externo não funciona	299 € EXPRESS
	Continental NAC 	não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = Bluetooth não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia = má recepção rádio = aparece o logotipo e reinicia = problema de recepção satélite = falha áudio = Aparece mensagem de erro	351,50 €



 DS5

i			€*
Ecrã 	Continental / VDO / Siemens 	Aparece mensagem de erro = ecrã partido = nenhuma afixação = Só aparece o logotipo	249 € EXPRESS
	Continental / Sony 	Aparece mensagem de erro = ecrã partido = nenhuma afixação = Só aparece o logotipo	249 € EXPRESS
	Johnson Controls VTH / HUD 	ruído mecânico = nenhum funcionamento mecânico = afixação não se acende = Ecrã bloqueia-se	249 € EXPRESS
Bloco de comando no volante 		luz de advertência do airbag permanece acesa, problema dos comandos de sinalização, problema dos comandos do limpa- vidros, comando do avisador sonoro (buzina)	180 €

 DS7

i			€*
Navegação 	NEW Continental NAC 	não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = Bluetooth não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia = má recepção rádio = aparece o logotipo e reinicia = problema de recepção satélite = falha áudio = Aparece mensagem de erro	351,50 €

500

i			€*
Rádio CD 	Blaupunkt / Bosch FIAT 312 	leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	142,50 € EXPRESS
	Continental VP2 RADIO 	leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou perdido = ecrã táctil não funciona corretamente = Aparece o logotipo e reinicia	249 €
Navegação 	Continental VP2 NAVIGATION 	não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = código bloqueado ou perdido	351,50 €
	Harman VP4 	leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = telecomando não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = afixação incorreta sobre ecrã = código bloqueado ou perdido = ecrã táctil não funciona corretamente = Aparece o logotipo e reinicia	351,50 €

500L - 500X

i			€*
Rádio CD 	Continental VP2 RADIO 	leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = afixação incorreta sobre ecrã = código bloqueado ou perdido = ecrã táctil não funciona corretamente = Aparece o logotipo e reinicia	249 €
Navegação 	Continental VP2 NAVIGATION 	não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = código bloqueado ou perdido	351,50 €
	Harman VP4 	leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = telecomando não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = afixação incorreta sobre ecrã = código bloqueado ou perdido = ecrã táctil não funciona corretamente = Aparece o logotipo e reinicia	351,50 €

DOBLO

i			€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Delphi F199FL</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>142,50 €</p>
	<p>Blaupunkt / Bosch RD4 250CD</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = consumo anormal de corrente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Continental VP1</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>142,50 €</p>
	<p>Continental VP2 RADIO</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = afixação incorreta sobre ecrã = código bloqueado ou perdido = ecrã táctil não funciona corretamente = Aparece o logotipo e reinicia</p>	<p>249 €</p>
<p>Navegação</p> 	<p>Magneti Marelli RT3</p> 	<p>não se acende = Só aparece o logotipo = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = leitura CD não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Continental VP2 NAVIGATION</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = código bloqueado ou perdido</p>	<p>351,50 €</p>

DUCATO



Rádio CD



Blaupunkt / Bosch RD4 250CD



leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = consumo anormal de corrente

142,50 €

EXPRESS

Delphi F250FL



leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = telecomando não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = código bloqueado ou perdido

142,50 €

EXPRESS

Continental VP1



leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

142,50 €

Continental VP2 RADIO



leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = afixação incorreta sobre ecrã = código bloqueado ou perdido = ecrã táctil não funciona corretamente = Aparece o logotipo e reinicia

249 €

Magneti Marelli RT3



não se acende = Só aparece o logotipo = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = leitura CD não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia

351,50 €

EXPRESS

Navegação



Continental VP2 NAVIGATION



não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = código bloqueado ou perdido

351,50 €



 **DUCATO**

i			€*
<p>Ecrã</p> 	<p>Magna X250</p> 	<p>Aparece mensagem de erro = ecrã partido = Só aparece o logotipo = ecrã treme ou bloqueia ao abrir ou fechar = ecrã retrátil não abre e não fecha</p>	<p>249 €</p>
	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>Aparece mensagem de erro = ecrã partido = nenhuma afixação = Só aparece o logotipo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Painel de instrumentos</p> 	<p>06 / 2014 →</p> 	<p>nenhum funcionamento = retro-iluminação não funciona corretamente = um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente = afixação incorreta sobre ecrã = informações de velocidade incorreta = informação tacômetro incorreta = informações indicador de combustível incorreta = informações indicador de temperatura incorreta = quilometragem incorreta</p>	<p>180 €</p>

 **FIORINO**

i			€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch RD4 225CD</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = consumo anormal de corrente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>

* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | **EXPRESS** Opção express 72h: + 25 €
PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.

IDEA

i			€*
Rádio CD 	Blaupunkt / Bosch 	leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	142,50 € EXPRESS

MULTIPLA

i			€*
Rádio CD 	Blaupunkt / Bosch 	leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	142,50 € EXPRESS

PALIO

i			€*
Rádio CD 	Blaupunkt / Bosch 	leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	142,50 € EXPRESS

* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | EXPRESS Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.

PANDA

i			€*
Rádio CD 	Blaupunkt / Bosch 	leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	142,50 € EXPRESS

PUNTO

i			€*
Rádio CD 	NEW Blaupunkt F199CD / F199BT 	leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	142,50 € EXPRESS
	Blaupunkt / Bosch 	leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	142,50 € EXPRESS
	Delphi F199FL 	leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	142,50 €

* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controles, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefônica | EXPRESS Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.

SCUDO



Rádio CD



Clarion / VDO RD3



leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou várias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

142,50 €

EXPRESS

Blaupunkt / Bosch / Continental RD4 = RD45



leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou várias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = consumo anormal de corrente

142,50 €

EXPRESS

Magneti Marelli RT3



não se acende = Só aparece o logotipo = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou várias teclas não funcionam = leitura CD não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia

351,50 €

EXPRESS

Navegação



Magneti Marelli RT4 / RT5



não se acende = Só aparece o logotipo = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou várias teclas não funcionam = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia

351,50 €

Harman Becker RNEG



não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou várias teclas não funcionam = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = problema de recepção satélite = má recepção rádio = botão rotativo não funciona corretamente = degradação estética = Só aparece o logotipo = não afixa corretamente a cartografia = Aparece mensagem de erro = ruído nos alto-falantes = descarrega a bateria = consumo anormal de corrente = produto ejetado sozinho o CD ou muda sozinho de função

351,50 €

EXPRESS

Harman Becker RT6 / RNEG2



não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou várias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = degradação estética = não afixa corretamente a cartografia = mensagem : por favor inserir o CD de navegação ou check in progress... = ecrã bloqueado = falha áudio = Ruído interno = ruído nos alto-falantes = problema de recepção satélite

351,50 €

EXPRESS

Ecrã



Continental / VDO / Siemens



Aparece mensagem de erro = ecrã partido = nenhuma afixação = Só aparece o logotipo

249 €

EXPRESS

STRADA

i	🏭	🔧	€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>

TIPO

i	🏭	🔧	€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Continental VP2 RADIO</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = afixação incorreta sobre ecrã = código bloqueado ou perdido = ecrã táctil não funciona corretamente = Aparece o logotipo e reinicia</p>	<p>249 €</p>
<p>Navegação</p> 	<p>Continental VP2 NAVIGATION</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = código bloqueado ou perdido</p>	<p>351,50 €</p>

* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | **EXPRESS** Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.

ULYSSE

i			€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Clarion / VDO RD3</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Leitor de CD's</p> 	<p>Continental RD4 / RD45</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = consumo anormal de corrente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Leitor de CD's</p> 	<p>Clarion CDC</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>Navegação</p> 	<p>Magneti Marelli RT3</p> 	<p>não se acende = Só aparece o logotipo = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = leitura CD não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
<p>Navegação</p> 	<p>Magneti Marelli RT4 / RT5</p> 	<p>não se acende = Só aparece o logotipo = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
<p>Ecrã</p> 	<p>Harman Becker RNEG</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = problema de recepção satélite = má recepção rádio = botão rotativo não funciona corretamente = degradação estética = Só aparece o logotipo = não afixa corretamente a cartografia = Aparece mensagem de erro = ruído nos alto-falantes = descarrega a bateria = consumo anormal de corrente = produto ejeta sozinho o CD ou muda sozinho de função</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
<p>Ecrã</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>Aparece mensagem de erro = ecrã partido = nenhuma afixação = Só aparece o logotipo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Panel de instrumentos</p> 	<p>Magneti Marelli ULYSSE II</p> 	<p>nenhum funcionamento = retro-iluminação não funciona corretamente = um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente = afixação incorreta sobre ecrã = informações de velocidade incorreta = informação tacômetro incorreta = informações indicador de combustível incorreta = informações indicador de temperatura incorreta = quilometragem incorreta</p>	<p>180 €</p>

* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | EXPRESS Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.

 **C-MAX**

i			€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Visteon 6000CD</p> 	<p>Bluetooth não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = não se acende = falha áudio = má recepção rádio = leitura USB não funciona corretamente = uma ou varias teclas não funcionam = entrada auxiliar não funciona corretamente = consumo anormal de corrente</p>	<p>160 €</p>
	<p>Visteon RADIO AHU</p> 	<p>Bluetooth não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = não se acende = falha áudio = má recepção rádio = leitura USB não funciona corretamente = consumo anormal de corrente</p>	<p>160 €</p>
	<p>Sony</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>160 €</p>
<p>Navegação</p> 	<p>Bosch HSRNS</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = código bloqueado ou perdido = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = falha áudio = não afixa corretamente a cartografia = problema de recepção satélite</p>	<p>389 €</p>
	<p>Bosch LSRNS</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = código bloqueado ou perdido = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = falha áudio = não afixa corretamente a cartografia = problema de recepção satélite</p>	<p>389 €</p>
<p>Ecrã</p> 	<p>NEW FoMoCo DISPLAY NAV AHU</p> 	<p>Sem visualização ou visualização desaparece</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Painel de instrumentos</p> 	<p>Visteon 2007 →</p> 	<p>nenhum funcionamento = retro-iluminação não funciona corretamente = um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente = afixação incorreta sobre ecrã = informações de velocidade incorreta = informação tacômetro incorreta = informações indicador de combustível incorreta = informações indicador de temperatura incorreta = quilometragem incorreta</p>	<p>169 €</p>

* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | **EXPRESS** Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.

FIESTA

i	🏭	🔧	€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Visteon 6000CD</p> 	<p>Bluetooth não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = não se acende = falha áudio = má recepção rádio = leitura USB não funciona corretamente = uma ou varias teclas não funcionam = entrada auxiliar não funciona corretamente = consumo anormal de corrente</p>	<p>160 €</p>
	<p>Visteon RADIO AHU</p> 	<p>Bluetooth não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = não se acende = falha áudio = má recepção rádio = leitura USB não funciona corretamente = consumo anormal de corrente</p>	<p>160 €</p>
<p>Ecrã</p> 	<p>NEW FoMoCo DISPLAY NAV AHU</p> 	<p>Sem visualização ou visualização desaparece</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Painel de instrumentos</p> 	<p>Visteon 2007 ➔</p> 	<p>nenhum funcionamento = retro-iluminação não funciona corretamente = um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente = afixação incorreta sobre ecrã = informações de velocidade incorreta = informação tacômetro incorreta = informações indicador de combustível incorreta = informações indicador de temperatura incorreta = quilometragem incorreta</p>	<p>169 €</p>

* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | **EXPRESS** Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.

FOCUS

i			€*
 <p>Rádio CD</p>	<p>Visteon 6000CD</p> 	<p>Bluetooth não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = não se acende = falha áudio = má recepção rádio = leitura USB não funciona corretamente = uma ou varias teclas não funcionam = entrada auxiliar não funciona corretamente = consumo anormal de corrente</p>	<p>160 €</p>
	<p>Sony C307 / C214</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>160 €</p>
	<p>Visteon RADIO AHU</p> 	<p>Bluetooth não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = não se acende = falha áudio = má recepção rádio = leitura USB não funciona corretamente = consumo anormal de corrente</p>	<p>160 €</p>
 <p>Navegação</p>	<p>Bosch HSRNS</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = código bloqueado ou perdido = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = falha áudio = não afixa corretamente a cartografia = problema de recepção satélite</p>	<p>389 €</p>
	<p>Bosch LSRNS</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = código bloqueado ou perdido = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = falha áudio = não afixa corretamente a cartografia = problema de recepção satélite</p>	<p>389 €</p>
 <p>Ecrã</p>	<p>NEW FoMoCo DISPLAY NAV AHU</p> 	<p>Sem visualização ou visualização desaparece</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
 <p>Painel de instrumentos</p>	<p>Visteon 2007 →</p> 	<p>nenhum funcionamento = retro-iluminação não funciona corretamente = um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente = afixação incorreta sobre ecrã = informações de velocidade incorreta = informação tacômetro incorreta = informações indicador de combustível incorreta = informações indicador de temperatura incorreta = quilometragem incorreta</p>	<p>169 €</p>

* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | **EXPRESS** Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.

FUSION

i			€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Visteon 6000CD</p> 	<p>Bluetooth não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = não se acende = falha áudio = má recepção rádio = leitura USB não funciona corretamente = uma ou varias teclas não funcionam = entrada auxiliar não funciona corretamente = consumo anormal de corrente</p>	<p>160 €</p>
<p>Panel de instrumentos</p> 	<p>Visteon 2007 →</p> 	<p>nenhum funcionamento = retro-iluminação não funciona corretamente = um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente = afixação incorreta sobre ecrã = informações de velocidade incorreta = informação tacômetro incorreta = informações indicador de combustível incorreta = informações indicador de temperatura incorreta = quilometragem incorreta</p>	<p>169 €</p>

GALAXY

i			€*
<p>Navegação</p> 	<p>Bosch HSRNS</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = código bloqueado ou perdido = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = falha áudio = não afixa corretamente a cartografia = problema de recepção satélite</p>	<p>389 €</p>
	<p>Bosch LSRNS</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = código bloqueado ou perdido = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = falha áudio = não afixa corretamente a cartografia = problema de recepção satélite</p>	<p>389 €</p>
<p>Panel de instrumentos</p> 	<p>Visteon 2007 →</p> 	<p>nenhum funcionamento = retro-iluminação não funciona corretamente = um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente = afixação incorreta sobre ecrã = informações de velocidade incorreta = informação tacômetro incorreta = informações indicador de combustível incorreta = informações indicador de temperatura incorreta = quilometragem incorreta</p>	<p>169 €</p>

KA

i			€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Delphi B420 LOW</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>160 €</p>

KUGA

i	🏭	🔧	€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Visteon 6000CD</p> 	<p>Bluetooth não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = não se acende = falha áudio = má recepção rádio = leitura USB não funciona corretamente = uma ou varias teclas não funcionam = entrada auxiliar não funciona corretamente = consumo anormal de corrente</p>	<p>160 €</p>
	<p>Visteon RADIO AHU</p> 	<p>Bluetooth não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = não se acende = falha áudio = má recepção rádio = leitura USB não funciona corretamente = consumo anormal de corrente</p>	<p>160 €</p>
	<p>Sony</p> 	<p>Contactar-nos</p>	<p>160 €</p>
<p>Navegação</p> 	<p>Bosch HSRNS</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = código bloqueado ou perdido = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = falha áudio = não afixa corretamente a cartografia = problema de recepção satélite</p>	<p>389 €</p>
	<p>Bosch LSRNS</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = código bloqueado ou perdido = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = falha áudio = não afixa corretamente a cartografia = problema de recepção satélite</p>	<p>389 €</p>
<p>Ecrã</p> 	<p>NEW FoMoCo DISPLAY NAV AHU</p> 	<p>Sem visualização ou visualização desaparece</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Panel de instrumentos</p> 	<p>Visteon 2007 →</p> 	<p>nenhum funcionamento = retro-iluminação não funciona corretamente = um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente = afixação incorreta sobre ecrã = informações de velocidade incorreta = informação tacômetro incorreta = informações indicador de combustível incorreta = informações indicador de temperatura incorreta = quilometragem incorreta</p>	<p>169 €</p>

* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | **EXPRESS** Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.

MONDEO

i	🏭	🔧	€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Visteon 6000CD</p> 	<p>Bluetooth não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = não se acende = falha áudio = má recepção rádio = leitura USB não funciona corretamente = uma ou varias teclas não funcionam = entrada auxiliar não funciona corretamente = consumo anormal de corrente</p>	<p>160 €</p>
<p>Leitor de CD's</p> 	<p>Sony CD132</p> 	<p>Bluetooth não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = não se acende = falha áudio = má recepção rádio = leitura USB não funciona corretamente = uma ou varias teclas não funcionam = entrada auxiliar não funciona corretamente = consumo anormal de corrente</p>	<p>160 €</p>
<p>Navegação</p> 	<p>Bosch HSRNS</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = código bloqueado ou perdido = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = falha áudio = não afixa corretamente a cartografia = problema de recepção satélite</p>	<p>389 €</p>
	<p>Bosch LSRNS</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = código bloqueado ou perdido = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = falha áudio = não afixa corretamente a cartografia = problema de recepção satélite</p>	<p>389 €</p>
<p>Panel de instrumentos</p> 	<p>Visteon 2007 →</p> 	<p>nenhum funcionamento = retro-iluminação não funciona corretamente = um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente = afixação incorreta sobre ecrã = informações de velocidade incorreta = informação tacômetro incorreta = informações indicador de combustível incorreta = informações indicador de temperatura incorreta = quilometragem incorreta</p>	<p>169 €</p>

RANGER

i	🏭	🔧	€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Visteon RADIO AHU</p> 	<p>Bluetooth não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = não se acende = falha áudio = má recepção rádio = leitura USB não funciona corretamente = consumo anormal de corrente</p>	<p>160 €</p>

* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | EXPRESS Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.

 **S-MAX**

i			€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Sony</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>160 €</p>
	<p>Visteon 6000CD</p> 	<p>Bluetooth não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = não se acende = falha áudio = má recepção rádio = leitura USB não funciona corretamente = uma ou varias teclas não funcionam = entrada auxiliar não funciona corretamente = consumo anormal de corrente</p>	<p>160 €</p>
<p>Navegação</p> 	<p>Bosch HSRNS</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = código bloqueado ou perdido = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = falha áudio = não afixa corretamente a cartografia = problema de recepção satélite</p>	<p>389 €</p>
	<p>Bosch LSRNS</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = código bloqueado ou perdido = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = falha áudio = não afixa corretamente a cartografia = problema de recepção satélite</p>	<p>389 €</p>
<p>Panel de instrumentos</p> 	<p>Visteon 2007 →</p> 	<p>nenhum funcionamento = retro-iluminação não funciona corretamente = um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente = afixação incorreta sobre ecrã = informações de velocidade incorreta = informação tacômetro incorreta = informações indicador de combustível incorreta = informações indicador de temperatura incorreta = quilometragem incorreta</p>	<p>169 €</p>

* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | **EXPRESS** Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.

 **TRANSIT**

i			€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Visteon 6000CD</p> 	<p>Bluetooth não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = não se acende = falha áudio = má recepção rádio = leitura USB não funciona corretamente = uma ou varias teclas não funcionam = entrada auxiliar não funciona corretamente = consumo anormal de corrente</p>	<p>160 €</p>
<p>Navegação</p> 	<p>Bosch LSRNS</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = código bloqueado ou perdido = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = falha áudio = não afixa corretamente a cartografia = problema de recepção satélite</p>	<p>389 €</p>









i			€*
<p>Caixa de diagnóstico</p>	<p>VCM1</p> 	<p>Contactar-nos</p>	<p>339 €</p>

* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | **EXPRESS** Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.

CIVIC

i			€*
Navegação 	Clarion QY5005 	não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = Bluetooth não funciona corretamente	351,50 €
	Clarion QY5008 	não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = Bluetooth não funciona corretamente	351,50 €
	Clarion QY5017 / QY5026 	não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = Bluetooth não funciona corretamente	351,50 €







CR-V

i			€*
Rádio CD 	Clarion PH324X 	leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	142,50 €
Navegação 	Clarion QY5005 	não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = Bluetooth não funciona corretamente	351,50 €
	Clarion QY5008 	não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = Bluetooth não funciona corretamente	351,50 €
	Clarion QY5017 	não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = Bluetooth não funciona corretamente	351,50 €

* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controles, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefônica | EXPRESS Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.

CR-Z

i			€*
 <p>Navegação</p>	<p>Clarion QY5005</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = Bluetooth não funciona corretamente</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>Clarion QY5008</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = Bluetooth não funciona corretamente</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>Clarion QY5017</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = Bluetooth não funciona corretamente</p>	<p>351,50 €</p>

LEGEND

i			€*
 <p>Leitor de CD's</p>	<p>NEW Clarion PH2831</p> 	<p>Contactar-nos</p>	<p>180 €</p>



* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | **EXPRESS** Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.

INSIG

i			€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Clarion PH308X</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>142,50 €</p>
<p>Navegação</p> 	<p>Clarion QY5005</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = Bluetooth não funciona corretamente</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>Clarion QY5008</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = Bluetooth não funciona corretamente</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>Clarion QY5017</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = Bluetooth não funciona corretamente</p>	<p>351,50 €</p>

JAZZ

i			€*
<p>Navegação</p> 	<p>Clarion QY5005</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = Bluetooth não funciona corretamente</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>Clarion QY5008</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = Bluetooth não funciona corretamente</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>Clarion QY5017</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = Bluetooth não funciona corretamente</p>	<p>351,50 €</p>

* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controles, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefônica | **EXPRESS** Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.

I20

			
Navegação 	NEW LG LAN5002EHGB 	não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente	351,50 €

I30

			
Navegação 	LG LAN1050EHGD /LAN1060EHGD LAN10A0EHGD 	não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente	351,50 €

I40

			
Navegação 	LG LAN1100EHVF 	não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente	351,50 €

IX20

			
Navegação 	LG LAN8901EHJC 	não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente	351,50 €

* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | **EXPRESS** Opção express 72h: + 25 €



IX35

i			€*
Navegação 	LG LAN8900EHLM / LAN8940EHLM LAN8904EHLM 	não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente	351,50 €
	NEW LG LAN3100EHLM 	não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente	351,50 €



SANTA FE

i			€*
Navegação 	LG LAN8901EHCM 	não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente	351,50 €
	NEW LG LAN2100EHDM 	não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente	351,50 €



TUCSON II

i			€*
Navegação 	LG LAN5020EL 	não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente	351,50 €

* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | **EXPRESS** Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.

Q50

i



€*

Navegação



Clarion QY7382NA / QY7382NB



não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = Bluetooth não funciona corretamente

490 €

RENEGADE

i	🏭	🔧	€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Continental VP2 RADIO</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = afixação incorreta sobre ecrã = código bloqueado ou perdido = ecrã táctil não funciona corretamente = Aparece o logotipo e reinicia</p>	<p>249 €</p>
<p>Navegação</p> 	<p>Continental VP2 NAVIGATION</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = código bloqueado ou perdido</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>Harman VP4</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = telecomando não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = afixação incorreta sobre ecrã = código bloqueado ou perdido = ecrã táctil não funciona corretamente = Aparece o logotipo e reinicia</p>	<p>351,50 €</p>

* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | EXPRESS Opção express 72h: + 25 €
PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.



CEE'D

i			€*
	<p>LG LAN2050EKJD / LAN2060EKJD</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente</p>	351,50 €
<p>Navegação</p> 	<p>LG LAN5002EKJD</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente</p>	351,50 €
	<p>NEW LG LAN8901EKED / LAN8900EKED</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente</p>	351,50 €



OPTIMA

i			€*
<p>Navegação</p> 	<p>LG LAN1100EKT</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente</p>	351,50 €



PICANTO

i			€*
<p>Navegação</p> 	<p>LG LAN5002EKTA</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente</p>	351,50 €



RIO

i			€*
Navegação 	LG LAN5001EKUB 	não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente	351,50 €



SORENTO

i			€*
Navegação 	LG LAN8900EKXM / LAN8940EKXM 	não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente	351,50 €



SPORTAGE

i			€*
Navegação 	LG LAN3110EKSL 	não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente	351,50 €
	LG LAN8900EKSL 	não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente	351,50 €



VENGA

i			€*
Navegação 	LG LAN8900EKYN / LAN8901EKYN 	não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente	351,50 €

MUSA

i			€*
 <p>Rádio CD</p>	Blaupunkt / Bosch		
		leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	142,50 €

PHEDRA

i			€*
 <p>Rádio CD</p>	Clarion / VDO RD3		
		leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	142,50 € EXPRESS
 <p>Rádio CD</p>	Continental RD4 / RD45		
		leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = consumo anormal de corrente	142,50 € EXPRESS
 <p>Leitor de CD's</p>	Clarion CDC		
		leitura CD não funciona corretamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	180 € EXPRESS
 <p>Navegação</p>	Magneti Marelli RT3		
		não se acende = Só aparece o logotipo = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = leitura CD não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia	351,50 € EXPRESS
	Magneti Marelli RT4 / RT5		
		não se acende = Só aparece o logotipo = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia	351,50 €
	Harman Becker RNEG		
		não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = problema de recepção satélite = má recepção rádio = botão rotativo não funciona corretamente = degradação estética = Só aparece o logotipo = não afixa corretamente a cartografia = Aparece mensagem de erro = ruído nos alto-falantes = descarrega a bateria = consumo anormal de corrente = produto ejeta sozinho o CD ou muda sozinho de função	351,50 € EXPRESS



* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | EXPRESS Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.

 PHEDRA

i			€*
Ecrã 	Continental / VDO / Siemens 	Aparece mensagem de erro = ecrã partido = nenhuma afixação = Só aparece o logotipo	249 € EXPRESS
Painel de instrumentos 	Magneti Marelli 	nenhum funcionamento = retro-iluminação não funciona corretamente = um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente = afixação incorreta sobre ecrã = informações de velocidade incorreta = informação tacômetro incorreta = informações indicador de combustível incorreta = informações indicador de temperatura incorreta = quilometragem incorreta	180 €

 YPSILON

i			€*
Rádio CD 	Blaupunkt / Bosch 	leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou várias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	142,50 €



Rádio CD



Mitsubishi RADIO 1CD



não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = falha áudio = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

249 €

EXPRESS


NEW Mitsubishi DY-5MW3R69



Contactar-nos

249 €

Leitor de CD's



Mitsubishi RADIO 6CD



não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = falha áudio = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

249 €

EXPRESS

Navegação



Mitsubishi MMCS



não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

499 €







Mitsubishi NR242



não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

499 €

OUTLANDER

i	🏭	🔧	€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Mitsubishi RADIO 1CD</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = falha áudio = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
	<p>NEW Mitsubishi DY-5MW3R69</p> 	<p>Contactar-nos</p>	<p>249 €</p>
<p>Leitor de CD's</p> 	<p>Mitsubishi RADIO 6CD</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = falha áudio = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Navegação</p> 	<p>Mitsubishi MMCS</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>499 €</p>
	<p>Mitsubishi NR242</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>499 €</p>

SPACE STAR

i	🏭	🔧	€*
<p>Navegação</p> 	<p>Clarion QY7376</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = Bluetooth não funciona corretamente</p>	<p>351,50 €</p>

* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | **EXPRESS** Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.

350 Z

i			€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Clarion 1CD</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>169 €</p>
	<p>Clarion 6CD</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = telecomando não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = afixação incorreta sobre ecrã</p>	<p>204 €</p>
<p>Leitor de CD's</p> 	<p>Clarion 6CD</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = telecomando não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = afixação incorreta sobre ecrã</p>	<p>204 €</p>
	<p>Clarion 6CD</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = telecomando não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = afixação incorreta sobre ecrã</p>	<p>204 €</p>
	<p>Clarion 6CD</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = telecomando não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = afixação incorreta sobre ecrã</p>	<p>204 €</p>



350 Z

i			€*
<p data-bbox="199 510 288 533">Navegação</p> 	<p data-bbox="400 327 810 353">Clarion CONNECT PREMIUM "BIRVIEW"</p>  <p data-bbox="863 387 1294 517">não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = Bluetooth não funciona corretamente</p> <p data-bbox="1358 434 1417 461">490 €</p>	<p data-bbox="440 584 770 611">Clarion CONNECT PREMIUM (X9)</p>  <p data-bbox="863 636 1294 766">não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = Bluetooth não funciona corretamente</p> <p data-bbox="1358 683 1417 710">490 €</p>	
<p data-bbox="228 929 264 952">Ecrã</p> 	<p data-bbox="568 828 644 855">Clarion</p>  <p data-bbox="863 960 1289 1003">Aparece mensagem de erro = ecrã partido = nenhuma afixação = Só aparece o logotipo</p> <p data-bbox="1358 965 1417 992">249 €</p>		

370Z

i			€*
<p data-bbox="193 1480 300 1503">Leitor de CD's</p> 	<p data-bbox="544 1424 671 1451">Clarion 6CD</p>  <p data-bbox="863 1480 1294 1585">leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = telecomando não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = afixação incorreta sobre ecrã</p> <p data-bbox="1358 1516 1417 1543">204 €</p>		
<p data-bbox="199 1785 288 1807">Navegação</p> 	<p data-bbox="440 1756 770 1783">Clarion CONNECT PREMIUM (X9)</p>  <p data-bbox="863 1803 1294 1933">não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = Bluetooth não funciona corretamente</p> <p data-bbox="1358 1850 1417 1877">490 €</p>		

ALMERA

i			€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Clarion 1CD</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>169 €</p>
	<p>Clarion 1CD</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>169 €</p>
<p>Leitor de CD's</p> 	<p>Clarion 6CD</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = telecomando não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = afixação incorreta sobre ecrã</p>	<p>204 €</p>
	<p>Clarion 6CD</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = telecomando não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = afixação incorreta sobre ecrã</p>	<p>204 €</p>
<p>Ecrã</p> 	<p>Clarion</p> 	<p>Aparece mensagem de erro = ecrã partido = nenhuma afixação = Só aparece o logotipo</p>	<p>249 €</p>

CUBE

i			€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Clarion 1CD</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>169 €</p>



CUBE

			
<p>Leitor de CD's</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch MMR IDC</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>204 €</p>
<p>Navegação</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch NISSAN CONNECT</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = código bloqueado ou perdido = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = falha áudio = não afixa corretamente a cartografia = problema de recepção satélite = afixação incorreta sobre ecrã = ecrã táctil não funciona corretamente = degradação estética = afixação incorreta sobre ecrã</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>






e-NV200

			
<p>Rádio CD</p> 	<p>Daewoo</p> 	<p>Sem visualização ou visualização desaparece = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = código bloqueado ou perdido</p>	<p>169 € EXPRESS</p>
<p>Navegação</p> 	<p>Clarion EV NAVI</p>  <p>Bosch NISSAN CONNECT 2</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = código bloqueado ou perdido = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = falha áudio = não afixa corretamente a cartografia = problema de recepção satélite = afixação incorreta sobre ecrã = ecrã táctil não funciona corretamente = degradação estética = afixação incorreta sobre ecrã</p>	<p>490 €</p> <p>351,50 €</p>









* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | **EXPRESS** Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.

GTR

i			€*
Navegação 	Clarion CONNECT PREMIUM (X9) 	não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = Bluetooth não funciona corretamente	490 €
	Clarion CONNECT PREMIUM (X9) 	não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = Bluetooth não funciona corretamente	490 €
	Clarion EV NAVI 	não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = Bluetooth não funciona corretamente	490 €

JUKE

i			€*
Rádio CD 	Clarion 1CD 	leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	169 €
	Daewoo 	Sem visualização ou visualização desaparece = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = código bloqueado ou perdido	169 € EXPRESS
Leitor de CD's 	Clarion 6CD 	leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = telecomando não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = afixação incorreta sobre ecrã	204 €
	Blaupunkt / Bosch MMR IDC 	leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	204 €



JUKE

				
Navegação 	Blaupunkt / Bosch NISSAN CONNECT			
		não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = código bloqueado ou perdido = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = falha áudio = não afixa corretamente a cartografia = problema de recepção satélite = afixação incorreta sobre ecrã = ecrã tátil não funciona corretamente = degradação estética = afixação incorreta sobre ecrã		351,50 € EXPRESS
	Bosch NISSAN CONNECT 2			
		não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = código bloqueado ou perdido = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = falha áudio = não afixa corretamente a cartografia = problema de recepção satélite = afixação incorreta sobre ecrã = ecrã tátil não funciona corretamente = degradação estética = afixação incorreta sobre ecrã		351,50 €
	Bosch NISSAN CONNECT 3			
		não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = código bloqueado ou perdido = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = falha áudio = não afixa corretamente a cartografia = problema de recepção satélite = afixação incorreta sobre ecrã = ecrã tátil não funciona corretamente = degradação estética = afixação incorreta sobre ecrã		351,50 €

LEAF

				
Navegação 	Clarion EV NAVI			
		não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = ecrã tátil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = Bluetooth não funciona corretamente		490 €
	Clarion EV NAVI 2			
		não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = código bloqueado ou perdido = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = falha áudio = não afixa corretamente a cartografia = problema de recepção satélite = afixação incorreta sobre ecrã = ecrã tátil não funciona corretamente = degradação estética = afixação incorreta sobre ecrã		490 €
	Bosch NISSAN CONNECT 2			
		não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = ecrã tátil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = Bluetooth não funciona corretamente		351,50 €

* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | EXPRESS Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.

MICRA



Rádio CD



Blaupunkt MMCD / MMRC



leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

169 €

Clarion 1CD



leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

169 €

Clarion 1CD



leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

169 €

Leitor de CD's



Clarion 6CD



leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = telecomando não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = afixação incorreta sobre ecrã

204 €

Blaupunkt - Bosch MMR IDC



leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

204 €

Navegação



Blaupunkt / Bosch NISSAN CONNECT



não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = código bloqueado ou perdido = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = falha áudio = não afixa corretamente a cartografia = problema de recepção satélite = afixação incorreta sobre ecrã = ecrã tátil não funciona corretamente = degradação estética = afixação incorreta sobre ecrã

351,50 €

EXPRESS










Bosch NISSAN CONNECT 2



não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = código bloqueado ou perdido = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = falha áudio = não afixa corretamente a cartografia = problema de recepção satélite = afixação incorreta sobre ecrã = ecrã tátil não funciona corretamente = degradação estética = afixação incorreta sobre ecrã

351,50 €

 **MURANO**

i			€*
<p>Leitor de CD's</p> 	<p>Clarion 6CD</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = telecomando não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = afixação incorreta sobre ecrã</p>	<p>204 €</p>
	<p>Clarion 6CD</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = telecomando não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = afixação incorreta sobre ecrã</p>	<p>204 €</p>
<p>Navegação</p> 	<p>Clarion CONNECT PREMIUM (X9)</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = Bluetooth não funciona corretamente</p>	<p>490 €</p>
<p>Ecrã</p> 	<p>Clarion</p> 	<p>Aparece mensagem de erro = ecrã partido = nenhuma afixação = Só aparece o logotipo</p>	<p>249 €</p>

* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | **EXPRESS** Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.

NAVARA



Rádio CD



Clarion 1CD



leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

169 €

Clarion 1CD



leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

169 €

Daewoo



Sem visualização ou visualização desaparece = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = código bloqueado ou perdido

169 €

EXPRESS

Leitor de CD's



Clarion 6CD



leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = telecomando não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = afixação incorreta sobre ecrã

204 €

Clarion 6CD



leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = telecomando não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = afixação incorreta sobre ecrã

204 €

Navegação



Clarion CONNECT PREMIUM (X9)



não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = Bluetooth não funciona corretamente

490 €

Bosch NISSAN CONNECT 3



não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = código bloqueado ou perdido = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = falha áudio = não afixa corretamente a cartografia = problema de recepção satélite = afixação incorreta sobre ecrã = ecrã táctil não funciona corretamente = degradação estética = afixação incorreta sobre ecrã

351,50 €

Ecrã



Clarion



Aparece mensagem de erro = ecrã partido = nenhuma afixação = Só aparece o logotipo

249 €



NOTE



Rádio CD

**Blaupunkt MMCD / MMRCD**

leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

169 €**Clarion 1CD**

leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

169 €**Daewoo**

Sem visualização ou visualização desaparece = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = código bloqueado ou perdido

169 €**EXPRESS****Clarion 6CD**

leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = telecomando não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = afixação incorreta sobre ecrã

204 €

Leitor de CD's

**Blaupunkt / Bosch MMR IDC**

leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

204 €**Blaupunkt / Bosch NISSAN CONNECT**

não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = código bloqueado ou perdido = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = falha áudio = não afixa corretamente a cartografia = problema de recepção satélite = afixação incorreta sobre ecrã = ecrã tátil não funciona corretamente = degradação estética = afixação incorreta sobre ecrã

351,50 €**EXPRESS**

Navegação

**Bosch NISSAN CONNECT 2**

não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = código bloqueado ou perdido = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = falha áudio = não afixa corretamente a cartografia = problema de recepção satélite = afixação incorreta sobre ecrã = ecrã tátil não funciona corretamente = degradação estética = afixação incorreta sobre ecrã

351,50 €

PATHFINDER



Rádio CD



Clarion 1CD



leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

169 €

Clarion 1CD



leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

169 €

Daewoo



Sem visualização ou visualização desaparece = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = código bloqueado ou perdido

169 €

EXPRESS

Leitor de CD's



Clarion 6CD



leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = telecomando não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = afixação incorreta sobre ecrã

204 €

Clarion 6CD



leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = telecomando não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = afixação incorreta sobre ecrã

204 €

Navegação



Clarion CONNECT PREMIUM (X9)



não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = Bluetooth não funciona corretamente

490 €

Ecrã



Clarion




Aparece mensagem de erro = ecrã partido = nenhuma afixação = Só aparece o logotipo

249 €



PATROL

i			€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Clarion 1CD</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>169 €</p>
<p>Leitor de CD's</p> 	<p>Clarion 6CD</p>  <p>Clarion 6CD</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = telecomando não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = afixação incorreta sobre ecrã</p> <p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = telecomando não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = afixação incorreta sobre ecrã</p>	<p>204 €</p> <p>204 €</p>
<p>Ecrã</p> 	<p>Clarion</p> 	<p>Aparece mensagem de erro = ecrã partido = nenhuma afixação = Só aparece o logotipo</p>	<p>249 €</p>

PRIMERA

i			€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Clarion 1CD</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>169 €</p>
<p>Leitor de CD's</p> 	<p>Clarion 6CD</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = telecomando não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = afixação incorreta sobre ecrã</p>	<p>204 €</p>
	<p>Clarion 6CD</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = telecomando não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = afixação incorreta sobre ecrã</p>	<p>204 €</p>
	<p>Clarion 6CD</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = telecomando não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = afixação incorreta sobre ecrã</p>	<p>204 €</p>
<p>Ecrã</p> 	<p>Clarion</p> 	<p>Aparece mensagem de erro = ecrã partido = nenhuma afixação = Só aparece o logotipo</p>	<p>249 €</p>

PULSAR

i			€*
<p>Navegação</p> 	<p>Bosch NISSAN CONNECT 3</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = código bloqueado ou perdido = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = falha áudio = não afixa corretamente a cartografia = problema de recepção satélite = afixação incorreta sobre ecrã = ecrã tátil não funciona corretamente = degradação estética = afixação incorreta sobre ecrã</p>	<p>351,50 €</p>

QASHQAI

i	🏭	🔧	€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Clarion 1CD</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>169 €</p>
	<p>Daewoo</p> 	<p>Sem visualização ou visualização desaparece = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = código bloqueado ou perdido</p>	<p>169 € EXPRESS</p>
<p>Leitor de CD's</p> 	<p>Clarion 6CD</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = telecomando não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = afixação incorreta sobre ecrã</p>	<p>204 €</p>
	<p>Blaupunkt / Bosch MMR IDC</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>204 €</p>
	<p>Clarion 6CD</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = telecomando não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = afixação incorreta sobre ecrã</p>	<p>204 €</p>
<p>Navegação</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch NISSAN CONNECT</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = código bloqueado ou perdido = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = falha áudio = não afixa corretamente a cartografia = problema de recepção satélite = afixação incorreta sobre ecrã = ecrã táctil não funciona corretamente = degradação estética = afixação incorreta sobre ecrã</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Bosch NISSAN CONNECT 3</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = código bloqueado ou perdido = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = falha áudio = não afixa corretamente a cartografia = problema de recepção satélite = afixação incorreta sobre ecrã = ecrã táctil não funciona corretamente = degradação estética = afixação incorreta sobre ecrã</p>	<p>351,50 €</p>
<p>Ecrã</p> 	<p>Clarion</p> 	<p>Aparece mensagem de erro = ecrã partido = nenhuma afixação = Só aparece o logotipo</p>	<p>249 €</p>

* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | **EXPRESS** Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.

X-TRAIL



Rádio CD



Clarion 1CD



leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

169 €

Clarion 1CD



leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

169 €

Leitor de CD's



Clarion 6CD



leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = telecomando não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = afixação incorreta sobre ecrã

204 €

Clarion 6CD



leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = telecomando não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = afixação incorreta sobre ecrã

204 €

Navegação



Bosch NISSAN CONNECT



não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = código bloqueado ou perdido = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = falha áudio = não afixa corretamente a cartografia = problema de recepção satélite = afixação incorreta sobre ecrã = ecrã tátil não funciona corretamente = degradação estética = afixação incorreta sobre ecrã

351,50 €
EXPRESS

Bosch NISSAN CONNECT 3



não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = código bloqueado ou perdido = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = falha áudio = não afixa corretamente a cartografia = problema de recepção satélite = afixação incorreta sobre ecrã = ecrã tátil não funciona corretamente = degradação estética = afixação incorreta sobre ecrã

351,50 €

Clarion CONNECT PREMIUM (X9)



não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = Bluetooth não funciona corretamente

490 €

Ecrã



Clarion



Aparece mensagem de erro = ecrã partido = nenhuma afixação = Só aparece o logotipo

249 €



ADAM















i	Factory	Wrench	€*
Sistema multimédia 	NEW LG BYOM1 	Contactar-nos	299 €



ANTARA








i	Factory	Wrench	€*
Navegação 	Bosch TOUCH N CONNECT 	Contactar-nos	299 €

ASTRA







			
Rádio CD 	Blaupunk CD30 	Contactar-nos	150 €
	LG RADIO R 4.0 INTELLILINK 	Contactar-nos	299 €
Sistema multimédia 	LG BYOM1 	Contactar-nos	299 €
	Bosch NAVI 900 	Contactar-nos	299 €
Navegação 	Delphi NAVI 900 INTELLILINK 	Contactar-nos	299 €
	Panasonic NAVI 950 	Contactar-nos	299 €
	Bosch DVD 800 	Contactar-nos	299 €



 **ASTRA**










i			€*
Navegação 	Bosch NAVI 600 	Contactar-nos	299 €
	Bosch CD 500 	Contactar-nos	299 €
Ecrã 	NEW Delphi DISPLAY NAVI900 	Contactar-nos	249 €

 **CASCADA**







i			€*
Navegação 	Bosch NAVI 900 	Contactar-nos	299 €
	Panasonic NAVI 950 	Contactar-nos	299 €
	Bosch NAVI 600 	Contactar-nos	299 €

* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | **EXPRESS** Opção express 72h: + 25 €
PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.

CORSA

i			€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Blaupunk CD30</p> 	<p>Contactar-nos</p>	<p>150 €</p>
<p>Sistema multimédia</p> 	<p>LG RADIO R 4.0 INTELLILINK</p> 	<p>Contactar-nos</p>	<p>299 €</p>
	<p>LG BYOM1</p> 	<p>Contactar-nos</p>	<p>299 €</p>
<p>Navegação</p> 	<p>Bosch TOUCH N CONNECT</p> 	<p>Contactar-nos</p>	<p>299 €</p>

INSIGNIA






i			€*
<p>Navegação</p> 	<p>Bosch NAVI 900</p> 	<p>Contactar-nos</p>	<p>299 €</p>
	<p>Delphi NAVI 900 INTELLILINK</p> 	<p>Contactar-nos</p>	<p>299 €</p>
	<p>Bosch DVD 800</p> 	<p>Contactar-nos</p>	<p>299 €</p>

* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | **EXPRESS** Opção express 72h: + 25 €









PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.



 **INSIGNIA**

i			€*
Navegação 	Bosch NAVI 600 	Contactar-nos	299 €
	Bosch CD 500 	Contactar-nos	299 €

 **MERIVA**

i			€*
Navegação 	Bosch NAVI 900 	Contactar-nos	299 €
	Bosch NAVI 950 	Contactar-nos	299 €
	Bosch DVD 800 	Contactar-nos	299 €
	Bosch NAVI 600 	Contactar-nos	299 €
	Bosch CD 500 	Contactar-nos	299 €

* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | **EXPRESS** Opção express 72h: + 25 €
PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.



MOKKA













i			€*
Sistema multimédia 	LG RADIO R 4.0 INTELLILINK 	Contactar-nos	299 €
	LG BYOM1 	Contactar-nos	299 €
Navegação 	Delphi NAVI 900 INTELLILINK 	Contactar-nos	299 €
	Bosch NAVI 950 	Contactar-nos	299 €
	Bosch NAVI 600 	Contactar-nos	299 €
Ecrã 	NEW DISPLAY NAVI950 	Contactar-nos	249 €

* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | **EXPRESS** Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.



ZAFIRA

i			€*
Sistema multimédia 	LG RADIO R 4.0 INTELLILINK 	Contactar-nos	299 €
	LG BYOM1 	Contactar-nos	299 €
Navegação 	Bosch TOUCH N CONNECT 	Contactar-nos	299 €
	Bosch NAVI 900 	Contactar-nos	299 €
	Bosch NAVI 950 	Contactar-nos	299 €
	Bosch NAVI 600 	Contactar-nos	299 €
	Ecrã 	NEW DISPLAY NAVI950 	Contactar-nos













* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | **EXPRESS** Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.

106

i			€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Clarion RD1</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Leitor de CD's</p> 	<p>Clarion CDC</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>Calculador motor</p> 		<p>veículo não arranca = calculador bloqueado = válvula EGR não funciona corretamente = impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR = motor para = veículo falta de potência</p>	<p>280 € / 380 €</p>

107

i			€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Panasonic RD3 PANA</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Rádio CD</p> 	<p>Pioneer RDE</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>BSI</p> 		<p>Problema código anti arranque = Problema limpador de para-brisa = Problema de trava elétrica = Problema com o ar condicionado</p>	<p>229 €</p>
<p>Calculador motor</p> 		<p>veículo não arranca = calculador bloqueado = válvula EGR não funciona corretamente = impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR = motor para = veículo falta de potência</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Calculador direção assistida</p> 	<p>Fujitsu DAE 107</p> 	<p>perda de assistência direção permanentemente = perda de assistência direção aleatória = luz de advertência do motor acesa</p>	<p>150 €</p>

* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | **EXPRESS** Opção express 72h: + 25 €












PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.

 1007

i			€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Clarion / VDO / Siemens RD3</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>RD4 / RD45</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = consumo anormal de corrente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>BSI</p> 		<p>Problema código anti arranque = Problema limpador de para-brisa = Problema de trava elétrica = Problema com o ar condicionado</p>	<p>229 €</p>
<p>Calculador motor</p> 		<p>veículo não arranca = calculador bloqueado = válvula EGR não funciona corretamente = impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR = motor para = veículo falta de potência</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navegação</p> 	<p>VDO / Siemens NAV VDO</p> 	<p>não se acende = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>Magneti Marelli RT3</p> 	<p>não se acende = Só aparece o logotipo = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = leitura CD não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli RT4 / RT5</p> 	<p>não se acende = Só aparece o logotipo = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia</p>	<p>351,50 €</p>
<p>Ecrã</p> 	<p>Clarion / VDO / Siemens</p> 	<p>Aparece mensagem de erro = ecrã partido = nenhuma afixação = Só aparece o logotipo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Bloco de comando no volante</p> 		<p>luz de advertência do airbag permanece acesa, problema dos comandos de sinalização, problema dos comandos do limpavidros, comando do avisador sonoro (buzina)</p>	<p>180 €</p>

* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | **EXPRESS** Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.

i			€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>RD1</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Clarion RD3</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Leitor de CD's</p> 	<p>Clarion CDC</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>BSI</p> 		<p>Problema código anti arranque = Problema limpador de para-brisa = Problema de trava elétrica = Problema com o ar condicionado</p>	<p>229 €</p>
<p>Calculador motor</p> 		<p>veículo não arranca = calculador bloqueado = válvula EGR não funciona corretamente = impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR = motor para = veículo falta de potência</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navegação</p> 	<p>VDO / Siemens NAV VDO</p> 	<p>não se acende = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>Magneti Marelli RT3</p> 	<p>não se acende = Só aparece o logotipo = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = leitura CD não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
<p>Ecrã</p> 	<p>Clarion / VDO / Siemens</p> 	<p>Aparece mensagem de erro = ecrã partido = nenhuma afixação = Só aparece o logotipo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>



 206

i			€*
<p>Painel de instrumentos</p> 	<p>Jaeger</p> 	<p>nenhum funcionamento = retro-iluminação não funciona corretamente = um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente = afixação incorreta sobre ecrã = informações de velocidade incorreta = informação tacômetro incorreta = informações indicador de combustível incorreta = informações indicador de temperatura incorreta = quilometragem incorreta</p>	<p>180 €</p>
<p>Bloco de comando no volante</p> 		<p>luz de advertência do airbag permanece acesa, problema dos comandos de sinalização, problema dos comandos do limpavidros, comando do avisador sonoro (buzina)</p>	<p>180 €</p>

i			€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens / Bosch RD4 - RD45</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = consumo anormal de corrente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Leitor de CD's</p> 	<p>Blaupunkt 5 CD</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>BSI</p> 		<p>Problema código anti arranque = Problema limpador de para-brisa = Problema de trava elétrica = Problema com o ar condicionado</p>	<p>229 €</p>
<p>Calculador motor</p> 		<p>veiculo não arranca = calculador bloqueado = válvula EGR não funciona corretamente = impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR = motor para = veiculo falta de potência</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navegação</p> 	<p>Magneti Marelli RT3</p> 	<p>não se acende = Só aparece o logotipo = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = leitura CD não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli RT4 / RT5</p> 	<p>não se acende = Só aparece o logotipo = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>Harman Becker RNEG</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = problema de recepção satélite = má recepção rádio = botão rotativo não funciona corretamente = degradação estética = Só aparece o logotipo = não afixa corretamente a cartografia = Aparece mensagem de erro = ruído nos alto-falantes = descarrega a bateria = consumo anormal de corrente = produto ejeta sozinho o CD ou muda sozinho de função</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>



207

i			€*
<p>Ecrã</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>Aparece mensagem de erro = ecrã partido = nenhuma afixação = Só aparece o logotipo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Painel de instrumentos</p> 	<p>VDO</p> 	<p>nenhum funcionamento = retro-iluminação não funciona corretamente = um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente = afixação incorreta sobre ecrã = informações de velocidade incorreta = informação tacômetro incorreta = informações indicador de combustível incorreta = informações indicador de temperatura incorreta = quilometragem incorreta</p>	<p>180 €</p>
<p>Calculador teto solar</p> 	<p>CTE 207</p> 	<p>Sem acção de abertura = Sem fecho do tecto de abrir</p>	<p>150 €</p>
<p>Bloco de comando no volante</p> 		<p>luz de advertência do airbag permanece acesa, problema dos comandos de sinalização, problema dos comandos do limpavidros, comando do avisador sonoro (buzina)</p>	<p>180 €</p>

i			€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Pioneer RDE</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Sistema multimédia</p> 	<p>Magneti Marelli SMEG / SMEG+ RADIO</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = má recepção rádio = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = ruído interno = ecrã bloqueado = leitor CD externo não funciona</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
	<p>Bosch RCC</p> 	<p>Contactar-nos</p>	<p>Contactar-nos</p>
<p>BSI</p> 		<p>Problema código anti arranque = Problema limpador de para-brisa = Problema de trava elétrica = Problema com o ar condicionado</p>	<p>229 €</p>
<p>Calculador motor</p> 		<p>veículo não arranca = calculador bloqueado = válvula EGR não funciona corretamente = impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR = motor para = veículo falta de potência</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navegação</p> 	<p>Magneti Marelli SMEG / SMEG+ NAVIGATION</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = má recepção rádio = Bluetooth não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = Ruído interno = problema de recepção satélite = ecrã bloqueado = leitor CD externo não funciona</p>	<p>299 € EXPRESS</p>
	<p>Continental NAC</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = Bluetooth não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia = má recepção rádio = aparece o logotipo e reinicia = problema de recepção satélite = falha áudio = Aparece mensagem de erro</p>	<p>351,50 €</p>
<p>Ecrã</p> 	<p>Continental / Sony</p> 	<p>Aparece mensagem de erro = ecrã partido = nenhuma afixação = Só aparece o logotipo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Bloco de comando no volante</p> 	<p>COM2008</p> 	<p>luz de advertência do airbag permanece acesa, problema dos comandos de sinalização, problema dos comandos do limpavidros, comando do avisador sonoro (buzina)</p>	<p>180 €</p>

2008

i			€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Pioneer RDE</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Sistema multimédia</p> 	<p>Magneti Marelli SMEG / SMEG+ RADIO</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = má recepção rádio = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = Ruído interno = ecrã bloqueado = leitor CD externo não funciona</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
	<p>Bosch RCC</p> 	<p>Contactar-nos</p>	<p>Contactar-nos</p>
<p>BSI</p> 		<p>Problema código anti arranque = Problema limpador de para-brisa = Problema de trava elétrica = Problema com o ar condicionado</p>	<p>229 €</p>
<p>Calculador motor</p> 	<p>NEW</p> 	<p>veículo não arranca = calculador bloqueado = válvula EGR não funciona corretamente = impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR = motor para = veículo falta de potência</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navegação</p> 	<p>Magneti Marelli SMEG / SMEG+ NAVIGATION</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = má recepção rádio = Bluetooth não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = Ruído interno = problema de recepção satélite = ecrã bloqueado = leitor CD externo não funciona</p>	<p>299 € EXPRESS</p>
	<p>Continental NAC</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = Bluetooth não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia = má recepção rádio = aparece o logotipo e reinicia = problema de recepção satélite = falha áudio = Aparece mensagem de erro</p>	<p>351,50 €</p>
<p>Ecrã</p> 	<p>Continental / Sony</p> 	<p>Aparece mensagem de erro = ecrã partido = nenhuma afixação = Só aparece o logotipo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Bloco de comando no volante</p> 	<p>COM2008</p> 	<p>luz de advertência do airbag permanece acesa, problema dos comandos de sinalização, problema dos comandos do limpavidros, comando do avisador sonoro (buzina)</p>	<p>180 €</p>

* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | **EXPRESS** Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.

306

i			€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Clarion RD1</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Leitor de CD's</p> 	<p>Clarion CDC</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>Calculador motor</p> 		<p>veiculo não arranca = calculador bloqueado = válvula EGR não funciona corretamente = impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR = motor para = veiculo falta de potência</p>	<p>280 € / 380 €</p>

* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | **EXPRESS** Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.

307

			
<p>Rádio CD</p> 	<p>Clarion / VDO / Continental RD3 / RD4</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Leitor de CD's</p> 	<p>Blaupunkt 5 CD</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>BSI</p> 		<p>Problema código anti arranque = Problema limpador de para-brisa = Problema de trava elétrica = Problema com o ar condicionado</p>	<p>229 €</p>
<p>Calculador motor</p> 		<p>veiculo não arranca = calculador bloqueado = válvula EGR não funciona corretamente = impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR = motor para = veículo falta de potência</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navegação</p> 	<p>Magneti Marelli RT3</p> 	<p>não se acende = Só aparece o logotipo = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = leitura CD não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli RT4</p> 	<p>não se acende = Só aparece o logotipo = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia</p>	<p>351,50 €</p>
<p>Ecrã</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>Aparece mensagem de erro = ecrã partido = nenhuma afixação = Só aparece o logotipo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Bloco de comando no volante</p> 		<p>luz de advertência do airbag permanece acesa, problema dos comandos de sinalização, problema dos comandos do limpavidros, comando do avisador sonoro (buzina)</p>	<p>180 €</p>



<p>Rádio CD</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens / Bosch RD4 / RD45</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou várias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = consumo anormal de corrente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Rádio CD</p> 	<p>NEW Clarion RD6</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = má recepção rádio = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = Ruído interno = ecrã bloqueado = leitura USB não funciona corretamente = consumo anormal de corrente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Leitor de CD's</p> 	<p>Blaupunkt 5 CD</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>Sistema multimédia</p> 	<p>Magneti Marelli SMEG+ RADIO</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = má recepção rádio = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = Ruído interno = ecrã bloqueado = leitor CD externo não funciona</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
	<p>Bosch RCC</p> 	<p>Contactar-nos</p>	<p>Contactar-nos</p>
<p>BSI</p> 		<p>Problema código anti arranque = Problema limpador de para-brisa = Problema de trava elétrica = Problema com o ar condicionado</p>	<p>229 €</p>
<p>Calculador motor</p> 		<p>veiculo não arranca = calculador bloqueado = válvula EGR não funciona corretamente = impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR = motor para = veiculo falta de potência</p>	<p>280 € / 380 €</p>





Navegação



Continental NAC



não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = Bluetooth não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia = má recepção rádio = aparece o logotipo e reinicia = problema de recepção satélite = falha áudio = Aparece mensagem de erro

351,50 €

Magneti Marelli RT4 / RT5



não se acende = Só aparece o logotipo = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia

351,50 €

Harman Becker RNEG



não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = problema de recepção satélite = má recepção rádio = botão rotativo não funciona corretamente = degradação estética = Só aparece o logotipo = não afixa corretamente a cartografia = Aparece mensagem de erro = ruído nos alto-falantes = descarrega a bateria = consumo anormal de corrente = produto ejeta sozinho o CD ou muda sozinho de função

351,50 €

EXPRESS

Harman Becker NG4



não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = descarrega a bateria

351,50 €

EXPRESS

Magneti Marelli RT6 / RNEG2



não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = degradação estética = não afixa corretamente a cartografia = mensagem : por favor inserir o CD de navegação ou check in progress... = ecrã bloqueado = falha áudio = Ruído interno = ruído nos alto-falantes = problema de recepção satélite

351,50 €

EXPRESS

Magneti Marelli SMEG+ NAVIGATION



não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = má recepção rádio = Bluetooth não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = Ruído interno = problema de recepção satélite = ecrã bloqueado = leitor CD externo não funciona

299 €

EXPRESS

Continental / VDO / Siemens



Aparece mensagem de erro = ecrã partido = nenhuma afixação = Só aparece o logotipo

249 €

EXPRESS

Continental / Sony



Aparece mensagem de erro = ecrã partido = nenhuma afixação = Só aparece o logotipo

249 €

EXPRESS

Ecrã



308

i			€*
<p>Painel de clim</p> 	<p>Valeo</p> 	<p>afixação incorreta = uma ou varias teclas não funcionam</p>	<p>160 € EXPRESS</p>
<p>Painel de instrumentos</p> 	<p>Magneti Marelli</p> 	<p>nenhum funcionamento = retro-iluminação não funciona corretamente = um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente = afixação incorreta sobre ecrã = informações de velocidade incorreta = informação tacómetro incorreta = informações indicador de combustível incorreta = informações indicador de temperatura incorreta = quilometragem incorreta</p>	<p>180 €</p>
<p>Bloco de comando no volante</p> 	<p>COM2008</p> 	<p>luz de advertência do airbag permanece acesa, problema dos comandos de sinalização, problema dos comandos do limpavidros, comando do avisador sonoro (buzina)</p>	<p>180 €</p>

3008

i			€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens / Bosch RD4 / RD45</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = consumo anormal de corrente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Sistema multimédia</p> 	<p>Bosch RCC</p> 	<p>Contactar-nos</p>	<p>Contactar-nos</p>
<p>BSI</p> 	<p>NEW</p> 	<p>Problema código anti arranque = Problema limpador de para-brisa = Problema de trava elétrica = Problema com o ar condicionado</p>	<p>229 €</p>
<p>Calculador motor</p> 		<p>veículo não arranca = calculador bloqueado = válvula EGR não funciona corretamente = impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR = motor para = veículo falta de potência</p>	<p>280 € / 380 €</p>



* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | **EXPRESS** Opção express 72h: + 25 €

 3008

i



€*

Navegação



Harman Becker RNEG



não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = problema de recepção satélite = má recepção rádio = botão rotativo não funciona corretamente = degradação estética = Só aparece o logotipo = não afixa corretamente a cartografia = Aparece mensagem de erro = ruído nos alto-falantes = descarrega a bateria = consumo anormal de corrente = produto ejeta sozinho o CD ou muda sozinho de função

351,50 €

EXPRESS

Harman Becker NG4



não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = descarrega a bateria

351,50 €

EXPRESS

Magneti Marelli RT6 / RNEG2



não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = degradação estética = não afixa corretamente a cartografia = mensagem : por favor inserir o CD de navegação ou check in progress... = ecrã bloqueado = falha áudio = Ruído interno = ruído nos alto-falantes = problema de recepção satélite

351,50 €

EXPRESS

Continental NAC



não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = Bluetooth não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia = má recepção rádio = aparece o logotipo e reinicia = problema de recepção satélite = falha áudio = Aparece mensagem de erro

351,50 €

Continental / VDO / Siemens



Aparece mensagem de erro = ecrã partido = Só aparece o logotipo = ecrã treme ou bloqueia ao abrir ou fechar = ecrã retrátil não abre e não fecha

249 €

EXPRESS

Ecrã



Johnson Controls VTH / HUD




ruído mecânico = nenhum funcionamento mecânico = afixação não se acende = Ecrã bloqueia-se

249 €

EXPRESS

Bloco de comando no volante



luz de advertência do airbag permanece acesa, problema dos comandos de sinalização, problema dos comandos do limpavidros, comando do avisador sonoro (buzina)

180 €

i			€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Clarion RM2</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>142,50 €</p>
	<p>Clarion RD2 / RD3</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Leitor de CD's</p> 	<p>Clarion CDC</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>BSI</p> 		<p>Problema código anti arranque = Problema limpador de para-brisa = Problema de trava elétrica = Problema com o ar condicionado</p>	<p>229 €</p>
<p>Calculador motor</p> 		<p>veículo não arranca = calculador bloqueado = válvula EGR não funciona corretamente = impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR = motor para = veículo falta de potência</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navegação</p> 	<p>VDO / Siemens NAV VDO</p> 	<p>não se acende = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>351,50 €</p>
<p>Bloco de comando no volante</p> 		<p>luz de advertência do airbag permanece acesa, problema dos comandos de sinalização, problema dos comandos do limpavidros, comando do avisador sonoro (buzina)</p>	<p>180 €</p>

407

i	🏭	🔧	€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Continental RD4</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = consumo anormal de corrente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Leitor de CD's</p> 	<p>Clarion CDC</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>BSI</p> 		<p>Problema código anti arranque = Problema limpador de para-brisa = Problema de trava elétrica = Problema com o ar condicionado</p>	<p>229 €</p>
<p>Calculador motor</p> 		<p>veiculo não arranca = calculador bloqueado = válvula EGR não funciona corretamente = impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR = motor para = veiculo falta de potência</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navegação</p> 	<p>Magneti Marelli RT3 / RT4</p> 	<p>não se acende = Só aparece o logotipo = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = leitura CD não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli RT5</p> 	<p>não se acende = Só aparece o logotipo = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>Harman Becker RNEG</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = problema de recepção satélite = má recepção rádio = botão rotativo não funciona corretamente = degradação estética = Só aparece o logotipo = não afixa corretamente a cartografia = Aparece mensagem de erro = ruído nos alto-falantes = descarrega a bateria = consumo anormal de corrente = produto ejeta sozinho o CD ou muda sozinho de função</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>Aparece mensagem de erro = ecrã partido = nenhuma afixação = Só aparece o logotipo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>



407

i			€*
<p>Painel de instrumentos</p> 	<p>VDO</p> 	<p>nenhum funcionamento = retro-iluminação não funciona corretamente = um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente = afixação incorreta sobre ecrã = informações de velocidade incorreta = informação tacômetro incorreta = informações indicador de combustível incorreta = informações indicador de temperatura incorreta = quilometragem incorreta</p>	<p>180 €</p>
<p>Bloco de comando no volante</p> 		<p>luz de advertência do airbag permanece acesa, problema dos comandos de sinalização, problema dos comandos do limpavidros, comando do avisador sonoro (buzina)</p>	<p>180 €</p>

4007

i			€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Mitsubishi RADIO 1CD</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = falha áudio = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Leitor de CD's</p> 	<p>Mitsubishi RADIO 6CD</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = falha áudio = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Navegação</p> 	<p>Mitsubishi MMCS</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>499 €</p>

4008

i			€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Mitsubishi RADIO 1CD</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = falha áudio = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
	<p>NEW Mitsubishi DY-5MW3R69</p> 	<p>Contactar-nos</p>	<p>249 €</p>
<p>Leitor de CD's</p> 	<p>Mitsubishi RADIO 6CD</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = falha áudio = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
	<p>Mitsubishi MMCS</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>499 €</p>
<p>Navegação</p> 	<p>Mitsubishi NR242</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>499 €</p>



Rádio CD



Continental RD5




Bluetooth não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = não se acende = falha áudio = má recepção rádio = leitura USB não funciona corretamente = consumo anormal de corrente

142,50 €

EXPRESS

Sistema multimédia



Magneti Marelli SMEG+ RADIO



não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = má recepção rádio = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = Ruído interno = ecrã bloqueado = leitor CD externo não funciona

249 €

EXPRESS

Bosch RCC



Contactar-nos

Contactar-nos


BSI



Problema código anti arranque = Problema limpador de para-brisa = Problema de trava elétrica = Problema com o ar condicionado

229 €

Calculador motor



veículo não arranca = calculador bloqueado = válvula EGR não funciona corretamente = impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR = motor para = veículo falta de potência

**280 € /
380 €**

Magneti Marelli RT6 / RNEG2



não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = degradação estética = não afixa corretamente a cartografia = mensagem : por favor inserir o CD de navegação ou check in progress... = ecrã bloqueado = falha áudio = Ruído interno = ruído nos alto-falantes = problema de recepção satélite

351,50 €

EXPRESS

Navegação



Magneti Marelli SMEG+ NAVIGATION



não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = má recepção rádio = Bluetooth não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = Ruído interno = problema de recepção satélite = ecrã bloqueado = leitor CD externo não funciona

299 €

EXPRESS

Continental NAC














não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = Bluetooth não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia = má recepção rádio = aparece o logotipo e reinicia = problema de recepção satélite = falha áudio = Aparece mensagem de erro

351,50 €



 508

i			€*
<p>Ecrã</p> 	<p>Continental / Sony</p> 	<p>Aparece mensagem de erro = ecrã partido = nenhuma afixação = Só aparece o logotipo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>Aparece mensagem de erro = ecrã partido = nenhuma afixação = Só aparece o logotipo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
	<p>Johnson Controls VTH / HUD</p> 	<p>ruído mecânico = nenhum funcionamento mecânico = afixação não se acende = Ecrã bloqueia-se</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Painel de instrumentos</p> 		<p>problemas com agulhas. Outros : entre em contato conosco</p>	<p>180 €</p>
<p>Bloco de comando no volante</p> 		<p>luz de advertência do airbag permanece acesa, problema dos comandos de sinalização, problema dos comandos do limpavidros, comando do avisador sonoro (buzina)</p>	<p>180 €</p>

i			€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens / Bosch RD4 / RD45</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = consumo anormal de corrente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Sistema multimédia</p> 	<p>Bosch RCC</p> 	<p>Contactar-nos</p>	<p>Contactar-nos</p>
<p>BSI</p> 		<p>Problema código anti arranque = Problema limpador de para-brisa = Problema de trava elétrica = Problema com o ar condicionado</p>	<p>229 €</p>
<p>Calculador motor</p> 		<p>veículo não arranca = calculador bloqueado = válvula EGR não funciona corretamente = impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR = motor para = veículo falta de potência</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navegação</p> 	<p>Harman Becker RNEG</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = problema de recepção satélite = má recepção rádio = botão rotativo não funciona corretamente = degradação estética = Só aparece o logotipo = não afixa corretamente a cartografia = Aparece mensagem de erro = ruído nos alto-falantes = descarrega a bateria = consumo anormal de corrente = produto ejeta sozinho o CD ou muda sozinho de função</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Harman Becker NG4</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = descarrega a bateria</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli RT6 / RNEG2</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = degradação estética = não afixa corretamente a cartografia = mensagem : por favor inserir o CD de navegação ou check in progress... = ecrã bloqueado = falha áudio = Ruído interno = ruído nos alto-falantes = problema de recepção satélite</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Continental NAC</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = Bluetooth não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia = má recepção rádio = aparece o logotipo e reinicia = problema de recepção satélite = falha áudio = Aparece mensagem de erro</p>	<p>351,50 €</p>



 5008

i			€*
<p>Ecrã</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>Aparece mensagem de erro = ecrã partido = Só aparece o logotipo = ecrã treme ou bloqueia ao abrir ou fechar = ecrã retrátil não abre e não fecha</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
	<p>Johnson Controls VTH / HUD</p> 	<p>ruído mecânico = nenhum funcionamento mecânico = afixação não se acende = Ecrã bloqueia-se</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Bloco de comando no volante</p> 	<p>NEW</p> 	<p>luz de advertência do airbag permanece acesa, problema dos comandos de sinalização, problema dos comandos do limpavidros, comando do avisador sonoro (buzina)</p>	<p>180 €</p>

i			€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Clarion RM2</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>142,50 €</p>
	<p>Continental RD4</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = consumo anormal de corrente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Leitor de CD's</p> 	<p>Clarion CDC</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>BSI</p> 		<p>Problema código anti arranque = Problema limpador de para-brisa = Problema de trava elétrica = Problema com o ar condicionado</p>	<p>229 €</p>
<p>Calculador motor</p> 		<p>veículo não arranca = calculador bloqueado = válvula EGR não funciona corretamente = impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR = motor para = veículo falta de potência</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navegação</p> 	<p>Clarion RT2</p> 	<p>não se acende = Só aparece o logotipo = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = leitura CD não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>Magneti Marelli RT3</p> 	<p>não se acende = Só aparece o logotipo = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = leitura CD não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>



 607

i			€*
<p>Navegação</p> 	<p>Magneti Marelli RT4 / RT5</p> 	<p>não se acende = Só aparece o logotipo = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>NAV VDO</p> 	<p>não se acende = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>351,50 €</p>
<p>Ecrã</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>Aparece mensagem de erro = ecrã partido = nenhuma afixação = Só aparece o logotipo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Panel de instrumentos</p> 	<p>VDO</p> 	<p>nenhum funcionamento = retro-iluminação não funciona corretamente = um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente = afixação incorreta sobre ecrã = informações de velocidade incorreta = informação tacômetro incorreta = informações indicador de combustível incorreta = informações indicador de temperatura incorreta = quilometragem incorreta</p>	<p>180 €</p>

* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | **EXPRESS** Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.



Clarion / VDO RD3



leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

142,50 €

EXPRESS

Rádio CD



Continental / VDO / Siemens / Bosch RD4 / RD45



leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = consumo anormal de corrente

142,50 €

EXPRESS

Johnson Controls AVS DIN BOX B58



leitura CD não funciona corretamente = não se acende = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

249 €

Leitor de CD's



Clarion CDC



leitura CD não funciona corretamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

180 €

EXPRESS


BSI



Problema código anti arranque = Problema limpador de para-brisa = Problema de trava elétrica = Problema com o ar condicionado

229 €

Calculador motor



veículo não arranca = calculador bloqueado = válvula EGR não funciona corretamente = impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR = motor para = veículo falta de potência

**280 € /
380 €**

Magneti Marelli RT3



não se acende = Só aparece o logotipo = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = leitura CD não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia

351,50 €

EXPRESS

Navegação



Magneti Marelli RT4 / RT5



não se acende = Só aparece o logotipo = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia

351,50 €

Harman Becker RNEG



não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = problema de recepção satélite = má recepção rádio = botão rotativo não funciona corretamente = degradação estética = Só aparece o logotipo = não afixa corretamente a cartografia = Aparece mensagem de erro = ruído nos alto-falantes = descarrega a bateria = consumo anormal de corrente = produto ejeta sozinho o CD ou muda sozinho de função

351,50 €

EXPRESS



 807

i			€*
<p>Ecrã</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens / Bosch</p> 	<p>Aparece mensagem de erro = ecrã partido = nenhuma afixação = Só aparece o logotipo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Painel de instrumentos</p> 	<p>Magneti Marelli</p> 	<p>nenhum funcionamento = retro-iluminação não funciona corretamente = um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente = afixação incorreta sobre ecrã = informações de velocidade incorreta = informação tacômetro incorreta = informações indicador de combustível incorreta = informações indicador de temperatura incorreta = quilometragem incorreta</p>	<p>180 €</p>
<p>Bloco de comando no volante</p> 		<p>luz de advertência do airbag permanece acesa, problema dos comandos de sinalização, problema dos comandos do limpavidros, comando do avisador sonoro (buzina)</p>	<p>180 €</p>

BIPPER

			
	Blaupunkt / Bosch RD4 225CD 	leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = consumo anormal de corrente	142,50 € EXPRESS
		Problema código anti arranque = Problema limpador de para-brisa = Problema de trava elétrica = Problema com o ar condicionado	229 €
		veiculo não arranca = calculador bloqueado = válvula EGR não funciona corretamente = impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR = motor para = veiculo falta de potência	280 € / 380 €

BOXER

			
	Blaupunkt / Bosch RD4 250CD 	leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = consumo anormal de corrente	142,50 € EXPRESS
	Delphi F250FL 	leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = telecomando não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = código bloqueado ou perdido	142,50 € EXPRESS
	Continental VP 1 	leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	142,50 €
	Continental VP 2 RADIO 	leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = afixação incorreta sobre ecrã = código bloqueado ou perdido = ecrã táctil não funciona corretamente = Aparece o logotipo e reinicia	249 €



* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | **EXPRESS** Opção express 72h: + 25 €

BOXER

i	NEW	🔧	€*
<p>BSI</p> 	<p>NEW</p> 	<p>Problema código anti arranque = Problema limpador de para-brisa = Problema de trava elétrica = Problema com o ar condicionado</p>	<p>229 €</p>
<p>Calculador motor</p> 		<p>veículo não arranca = calculador bloqueado = válvula EGR não funciona corretamente = impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR = motor para = veículo falta de potência</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navegação</p> 	<p>Magneti Marelli RT3</p> 	<p>não se acende = Só aparece o logotipo = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = degradação estética = não afixa corretamente a cartografia = mensagem : por favor inserir o CD de navegação ou check in progress... = ecrã bloqueado = falha áudio = Ruído interno = ruído nos alto-falantes = problema de recepção satélite</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli RT6 / RNEG2</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = degradação estética = não afixa corretamente a cartografia = mensagem : por favor inserir o CD de navegação ou check in progress... = ecrã bloqueado = falha áudio = Ruído interno = ruído nos alto-falantes = problema de recepção satélite</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Continental VP2 NAVIGATION</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = código bloqueado ou perdido</p>	<p>351,50 €</p>
<p>Ecrã</p> 	<p>Magna X250</p> 	<p>Aparece mensagem de erro = ecrã partido = Só aparece o logotipo = ecrã treme ou bloqueia ao abrir ou fechar = ecrã retrátil não abre e não fecha</p>	<p>249 €</p>
	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>Aparece mensagem de erro = ecrã partido = nenhuma afixação = Só aparece o logotipo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Panel de instrumentos</p> 	<p>06 - 2014 ➔</p> 	<p>nenhum funcionamento = retro-iluminação não funciona corretamente = um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente = afixação incorreta sobre ecrã = informações de velocidade incorreta = informação tacômetro incorreta = informações indicador de combustível incorreta = informações indicador de temperatura incorreta = quilometragem incorreta</p>	<p>180 €</p>

* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | **EXPRESS** Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.

EXPERT

	i			€*
		Clarion RD3 	leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	142,50 € EXPRESS
		Continental / VDO / Siemens / Bosch RD4 / RD45 	leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = consumo anormal de corrente	142,50 € EXPRESS
		Clarion RD6 	não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = má recepção rádio = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = Ruído interno = ecrã bloqueado = leitura USB não funciona corretamente = consumo anormal de corrente	142,50 € EXPRESS
		Bosch RCC 	Contactar-nos	Contactar-nos
		BSI 	Problema código anti arranque = Problema limpador de para-brisa = Problema de trava elétrica = Problema com o ar condicionado	229 €
		Calculador motor 	veículo não arranca = calculador bloqueado = válvula EGR não funciona corretamente = impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR = motor para = veículo falta de potência	280 € / 380 €




* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | EXPRESS Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.

EXPERT



Navegação



Magneti Marelli RT4 / RT5



não se acende = Só aparece o logotipo = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia

351,50 €

Harman Becker RNEG



não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = problema de recepção satélite = má recepção rádio = botão rotativo não funciona corretamente = degradação estética = Só aparece o logotipo = não afixa corretamente a cartografia = Aparece mensagem de erro = ruído nos alto-falantes = descarrega a bateria = consumo anormal de corrente = produto ejeta sozinho o CD ou muda sozinho de função

351,50 €

EXPRESS

Magneti Marelli RT6 / RNEG2



não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = degradação estética = não afixa corretamente a cartografia = mensagem : por favor inserir o CD de navegação ou check in progress... = ecrã bloqueado = falha áudio = Ruído interno = ruído nos alto-falantes = problema de recepção satélite

351,50 €

EXPRESS

Continental NAC



não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = Bluetooth não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia = má recepção rádio = aparece o logotipo e reinicia = problema de recepção satélite = falha áudio = Aparece mensagem de erro

351,50 €

Ecrã



Continental / VDO / Siemens



Aparece mensagem de erro = ecrã partido = nenhuma afixação = Só aparece o logotipo

249 €

EXPRESS

Bloco de comando no volante














luz de advertência do airbag permanece acesa, problema dos comandos de sinalização, problema dos comandos do limpavidros, comando do avisador sonoro (buzina)

180 €

ION
















i			€*
 <p>Rádio CD</p>	<p>Pioneer RDE</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>

PARTNER

i			€*
 <p>Rádio CD</p>	<p>Clarion RD3</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Continental / VDO / Siemens / Bosch RD4 / RD45</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = consumo anormal de corrente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli SMEG+IV2 RADIO</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = má recepção rádio = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = Ruído interno = ecrã bloqueado = leitor CD externo não funciona = ecrã partido</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
	<p>NEW Clarion RD6</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = má recepção rádio = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = Ruído interno = ecrã bloqueado = leitura USB não funciona corretamente = consumo anormal de corrente</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
<p>Leitor de CD's</p> 	<p>Blaupunkt 5 CD</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>BSI</p> 		<p>Problema código anti arranque = Problema limpador de para-brisa = Problema de trava elétrica = Problema com o ar condicionado</p>	<p>229 €</p>



PARTNER

i			€*
<p>Calculador motor</p> 		<p>veículo não arranca = calculador bloqueado = válvula EGR não funciona corretamente = impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR = motor para = veículo falta de potência</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navegação</p> 	<p>Magneti Marelli RT4 / RT5</p> 	<p>não se acende = Só aparece o logotipo = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia</p>	<p>351,50 €</p>
	<p>Harman Becker RNEG</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = problema de recepção satélite = má recepção rádio = botão rotativo não funciona corretamente = degradação estética = Só aparece o logotipo = não afixa corretamente a cartografia = Aparece mensagem de erro = ruído nos alto-falantes = descarrega a bateria = consumo anormal de corrente = produto ejeta sozinho o CD ou muda sozinho de função</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli RT6 / RNEG2</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = degradação estética = não afixa corretamente a cartografia = mensagem : por favor inserir o CD de navegação ou check in progress... = ecrã bloqueado = falha áudio = Ruído interno = ruído nos alto-falantes = problema de recepção satélite</p>	<p>351,50 € EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli SMEG+IV2 NAV</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = má recepção rádio = Bluetooth não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = Ruído interno = problema de recepção satélite = ecrã bloqueado = leitor CD externo não funciona = ecrã partido</p>	<p>299 € EXPRESS</p>
<p>Ecrã</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>Aparece mensagem de erro = ecrã partido = nenhuma afiação = Só aparece o logotipo</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
<p>Panel de instrumentos</p> 	<p>Jaeger PARTNER I</p> 	<p>nenhum funcionamento = retro-iluminação não funciona corretamente = um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente = afiação incorreta sobre ecrã = informações de velocidade incorreta = informação tacômetro incorreta = informações indicador de combustível incorreta = informações indicador de temperatura incorreta = quilometragem incorreta</p>	<p>180 €</p>
<p>Bloco de comando no volante</p> 		<p>luz de advertência do airbag permanece acesa, problema dos comandos de sinalização, problema dos comandos do limpavidros, comando do avisador sonoro (buzina)</p>	<p>180 €</p>



Rádio CD



Continental RD4



leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = consumo anormal de corrente

142,50 €

EXPRESS

Continental / VDO / Siemens / Bosch RD45



Bluetooth não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = não se acende = falha áudio = má recepção rádio = leitura USB não funciona corretamente = uma ou varias teclas não funcionam = entrada auxiliar não funciona corretamente = consumo anormal de corrente

142,50 €

EXPRESS


BSI



Problema código anti arranque = Problema limpador de para-brisa = Problema de trava elétrica = Problema com o ar condicionado

229 €

Calculador motor



veículo não arranca = calculador bloqueado = válvula EGR não funciona corretamente = impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR = motor para = veículo falta de potência

**280 € /
380 €**

Harman Becker NG4



não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = descarrega a bateria

351,50 €

EXPRESS

Navegação



Harman Becker RNEG



não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = problema de recepção satélite = má recepção rádio = botão rotativo não funciona corretamente = degradação estética = Só aparece o logotipo = não afixa corretamente a cartografia = Aparece mensagem de erro = ruído nos alto-falantes = descarrega a bateria = consumo anormal de corrente = produto ejeta sozinho o CD ou muda sozinho de função

351,50 €

EXPRESS

Magneti Marelli RT6 / RNEG2



não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = degradação estética = não afixa corretamente a cartografia = mensagem : por favor inserir o CD de navegação ou check in progress... = ecrã bloqueado = falha áudio = Ruído interno = ruído nos alto-falantes = problema de recepção satélite

351,50 €

EXPRESS

Continental / VDO / Siemens / Bosch

Ecrã



Aparece mensagem de erro = ecrã partido = Só aparece o logotipo = ecrã treme ou bloqueia ao abrir ou fechar = ecrã retrátil não abre e não fecha

249 €

EXPRESS

RIFTER



Rádio CD



NEW Clarion RD6



não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = má recepção rádio = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = Ruído interno = ecrã bloqueado = leitura USB não funciona corretamente = consumo anormal de corrente

142,50 €

EXPRESS

AVANTIME

i			€*
<p>Navegação</p> 	<p>VDO CNI 1</p> 	<p>não se acende = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = entrada auxiliar não funciona corretamente = afixação incorreta sobre ecrã</p>	<p>450 €</p>
<p>Unidade de controlo</p> 		<p>Contactar-nos</p>	<p>229 €</p>

* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | **EXPRESS** Opção express 72h: + 25 €



CAPTUR

i	🏭	🔧	€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>HUMAX Automotive / Daewoo RADIO CLASSIC</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>142,50 €</p>
<p>Sistema multimédia</p> 	<p>Continental RADIO R-LINK1</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = telecomando não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>142,50 €</p>
<p>Calculador motor</p> 		<p>veiculo não arranca = calculador bloqueado = válvula EGR não funciona corretamente = impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR = motor para = veiculo falta de potência</p>	<p>280 € / 380 €</p>
<p>Navegação</p> 	<p>LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION</p>  <p>TomTom R-LINK1</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente</p> <p>Aparece mensagem de erro = não se acende = ecrã táctil não funciona corretamente = problema de recepção satélite = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = não afixa corretamente a cartografia</p>	<p>249 € EXPRESS</p> <p>249 €</p>
<p>Unidade de controlo</p> 		<p>Contactar-nos</p>	<p>229 €</p>

* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | **EXPRESS** Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.

CLIO



Rádio CD



VDO TUNER LIST / UPDATE LIST



não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

142,50 €
EXPRESS

VDO UPDATE LIST



não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

142,50 €
EXPRESS

Blaupunkt / Bosch RADIOSAT CLASSIC2



não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

142,50 €
EXPRESS

Blaupunkt / Bosch RADIOSAT R2



não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

142,50 €
EXPRESS

HUMAX Automotive / Daewoo RADIO CLASSIC



não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

142,50 €

Sistema multimédia




Continental RADIO R-LINK1



não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = telecomando não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

142,50 €

Calculador motor



veículo não arranca = calculador bloqueado = válvula EGR não funciona corretamente = impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR = motor para = veículo falta de potência

**280 € /
380 €**

Navegação



VDO CNI 1



não se acende = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = entrada auxiliar não funciona corretamente = afixação incorreta sobre ecrã

450 €

Harman Becker CGI



não se acende = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = entrada auxiliar não funciona corretamente = afixação incorreta sobre ecrã

450 €



CLIO

i			€*
<p>Navegação</p> 	<p>LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente</p>	<p>249 € EXPRESS</p>
	<p>TomTom R-LINK1</p> 	<p>Aparece mensagem de erro = não se acende = ecrã táctil não funciona corretamente = problema de recepção satélite = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = não afixa corretamente a cartografia</p>	<p>249 €</p>
<p>Panel de instrumentos</p> 	<p>Johnson Controls CLIO II</p> 	<p>nenhum funcionamento = retro-iluminação não funciona corretamente = um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente = afixação incorreta sobre ecrã = informações de velocidade incorreta = informação tacômetro incorreta = informações indicador de combustível incorreta = informações indicador de temperatura incorreta = quilometragem incorreta</p>	<p>150 €</p>
	<p>Visteon CLIO III</p> 	<p>nenhum funcionamento = retro-iluminação não funciona corretamente = um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente = afixação incorreta sobre ecrã = informações de velocidade incorreta = informação tacômetro incorreta = informações indicador de combustível incorreta = informações indicador de temperatura incorreta = quilometragem incorreta</p>	<p>150 €</p>
	<p>Visteon CLIO IV</p> 	<p>nenhum funcionamento = retro-iluminação não funciona corretamente = um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente = afixação incorreta sobre ecrã = informações de velocidade incorreta = informação tacômetro incorreta = informações indicador de combustível incorreta = informações indicador de temperatura incorreta = quilometragem incorreta = não afixa corretamente as informações relógio e rádio</p>	<p>150 €</p>
<p>Unidade de controlo</p> 		<p>Contactar-nos</p>	<p>229 €</p>

* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | **EXPRESS** Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.

ESPACE





				
 <p>Rádio CD</p>	<p>Blaupunkt / Bosch RADIOSAT R2</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>142,50 €</p> <p>EXPRESS</p>	
	<p>Clarion ABB TUNER</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = consumo anormal de corrente</p>	<p>180 €</p> <p>EXPRESS</p>	
 <p>Leitor de CD's</p>	<p>Alpine 6CD</p> 	<p>não se acende = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = falha áudio = aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = entrada auxiliar não funciona corretamente = afixação incorreta sobre ecrã</p>	<p>180 €</p>	
	<p>Clarion 6CD</p> 	<p>não se acende = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = falha áudio = aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = entrada auxiliar não funciona corretamente = afixação incorreta sobre ecrã</p>	<p>180 €</p> <p>EXPRESS</p>	
 <p>Navegação</p>	<p>VDO CNI 1</p> 	<p>não se acende = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = entrada auxiliar não funciona corretamente = afixação incorreta sobre ecrã</p>	<p>450 €</p>	
	<p>Harman Becker CGI</p> 	<p>não se acende = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = entrada auxiliar não funciona corretamente = afixação incorreta sobre ecrã</p>	<p>450 €</p>	
 <p>Panel de instrumentos</p>	<p>Jaeger Valeo ESPACE III B2I</p> 	<p>nenhum funcionamento = retro-iluminação não funciona corretamente = um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente = afixação incorreta sobre ecrã = informações de velocidade incorreta = informação tacômetro incorreta = informações indicador de combustível incorreta = informações indicador de temperatura incorreta = quilometragem incorreta</p>	<p>180 €</p>	
	<p>Sagem / Johnson Controls ESPACE IV</p> 	<p>nenhum funcionamento = retro-iluminação não funciona corretamente = um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente = afixação incorreta sobre ecrã = informações de velocidade incorreta = informação tacômetro incorreta = informações indicador de combustível incorreta = informações indicador de temperatura incorreta = quilometragem incorreta</p>	<p>150 €</p>	
	<p>ESPACE IV</p> 	<p>nenhum funcionamento = retro-iluminação não funciona corretamente = um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente = afixação incorreta sobre ecrã = informações de velocidade incorreta = informação tacômetro incorreta = informações indicador de combustível incorreta = informações indicador de temperatura incorreta = quilometragem incorreta</p>	<p>150 €</p>	
 <p>Unidade de controlo</p>		<p>Contactar-nos</p>	<p>229 €</p>	

* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | **EXPRESS** Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.



FLUENCE

i	🏭	🔧	€*
 <p>Rádio CD</p>	<p>Blaupunkt / Bosch RADIOSAT R2</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Blaupunkt RADIOSAT CLASSIC</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Continental RADIOSAT R3 (R-PLUG&RADIO+)</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Continental RADIO R-LINK1</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>142,50 €</p>
<p>Navegação</p> 	<p>TomTom R-LINK1</p> 	<p>Aparece mensagem de erro = não se acende = ecrã táctil não funciona corretamente = problema de recepção satélite = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = não afixa corretamente a cartografia</p>	<p>249 €</p>
<p>Unidade de controlo</p> 		<p>Contactar-nos</p>	<p>229 €</p>

* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | EXPRESS Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.

KANGOO



Rádio CD



Blaupunkt RADIOSAT CLASSIC



não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

142,50 €

EXPRESS

VDO UPDATE LIST



não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

142,50 €

EXPRESS

Blaupunkt / Bosch RADIOSAT R2



não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

142,50 €

EXPRESS

Blaupunkt RADIOSAT CLASSIC2



não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

142,50 €

EXPRESS

Continental RADIOSAT R3 (R-PLUG&RADIO+)



não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

142,50 €

EXPRESS

HUMAX Automotive / Daewoo RADIO CLASSIC



não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

142,50 €


Continental RADIO R-LINK1



não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

142,50 €

Calculador motor



veículo não arranca = calculador bloqueado = válvula EGR não funciona corretamente = impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR = motor para = veículo falta de potência

280 € /

380 €




KANGOO

i			€*
Navegação 	Harman Becker CGI 	não se acende = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou várias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = entrada auxiliar não funciona corretamente = afixação incorreta sobre ecrã	450 €
	TomTom R-LINK1 	Aparece mensagem de erro = não se acende = ecrã táctil não funciona corretamente = problema de recepção satélite = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = não afixa corretamente a cartografia	249 €
Painel de instrumentos 	Jaeger KANGOO I PHASE 1 (1997-2003) 	nenhum funcionamento = retro-iluminação não funciona corretamente = um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente = afixação incorreta sobre ecrã = informações de velocidade incorreta = informação tacômetro incorreta = informações indicador de combustível incorreta = informações indicador de temperatura incorreta = quilometragem incorreta	150 €
Unidade de controlo 		Contactar-nos	229 €

KOLEOS

i			€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch RADIOSAT R2</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>UPDATE LIST</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>142,50 € EXPRESS</p>
	<p>Continental RADIO R-LINK1</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>142,50 €</p>
	<p>Clarion ABB TUNER</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = consumo anormal de corrente</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>Leitor de CD's</p> 	<p>Clarion 6CD</p> 	<p>não se acende = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = falha áudio = aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = entrada auxiliar não funciona corretamente = afixação incorreta sobre ecrã</p>	<p>180 € EXPRESS</p>
<p>Navegação</p> 	<p>TomTom R-LINK1</p> 	<p>Aparece mensagem de erro = não se acende = ecrã táctil não funciona corretamente = problema de recepção satélite = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = não afixa corretamente a cartografia</p>	<p>249 €</p>
<p>Unidade de controlo</p> 		<p>Contactar-nos</p>	<p>229 €</p>



LAGUNA

				
		VDO UPDATE LIST 	não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	142,50 € EXPRESS
		Blaupunkt / Bosch RADIOSAT R2 	não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	142,50 € EXPRESS
		VDO TUNER LIST / UPDATE LIST 	não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	142,50 € EXPRESS
		UPDATE LIST 	não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	142,50 € EXPRESS
		Continental RADIO R-LINK1 	não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	142,50 €
		Clarion ABB TUNER 	não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = consumo anormal de corrente	180 € EXPRESS
		Alpine 6CD 	não se acende = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = falha áudio = aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = entrada auxiliar não funciona corretamente = afixação incorreta sobre ecrã	180 €
		Clarion 6CD 	não se acende = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = falha áudio = aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = entrada auxiliar não funciona corretamente = afixação incorreta sobre ecrã	180 € EXPRESS
			veículo não arranca = calculador bloqueado = válvula EGR não funciona corretamente = impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR = motor para = veículo falta de potência	280 € / 380 €



* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | **EXPRESS** Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.

LAGUNA

	i			€*
Navegação 		VDO CNI 1 	não se acende = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = entrada auxiliar não funciona corretamente = afixação incorreta sobre ecrã	450 €
		Xanavi NAVI CD 	não se acende = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = entrada auxiliar não funciona corretamente = afixação incorreta sobre ecrã	450 €
		Harman Becker CGI 	não se acende = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = entrada auxiliar não funciona corretamente = afixação incorreta sobre ecrã	450 €
		VDO CNI2 	não se acende = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = entrada auxiliar não funciona corretamente = afixação incorreta sobre ecrã	450 €
		TomTom R-LINK1 	Aparece mensagem de erro = não se acende = ecrã táctil não funciona corretamente = problema de recepção satélite = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = não afixa corretamente a cartografia	249 €
Panel de clim 		Delphi LAGUNA II 	afixação incorreta = uma ou varias teclas não funcionam	160 € EXPRESS
Panel de instrumentos 		Jaeger LAGUNA II BG 	nenhum funcionamento = retro-iluminação não funciona corretamente = um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente = afixação incorreta sobre ecrã = informações de velocidade incorreta = informação tacômetro incorreta = informações indicador de combustível incorreta = informações indicador de temperatura incorreta = quilometragem incorreta	150 €
		LAGUNA III 	nenhum funcionamento = retro-iluminação não funciona corretamente = um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente = afixação incorreta sobre ecrã = informações de velocidade incorreta = informação tacômetro incorreta = informações indicador de combustível incorreta = informações indicador de temperatura incorreta = quilometragem incorreta	150 €
Unidade de controlo 			Contactar-nos	229 €

* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | EXPRESS Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.

LATITUDE

i			€*
Rádio CD 	Continental RADIO R-LINK1 	não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	142,50 €
Navegação 	TomTom R-LINK1 	Aparece mensagem de erro ■ não se acende ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ problema de recepção satélite ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ não afixa corretamente a cartografia	249 €
Unidade de controlo 		Contactar-nos	229 €

MASCOTT

i			€*
Painel de instrumentos 	NEW 	Contactar-nos	150 €

MASTER

i	🏭	🔧	€*
Rádio CD 	HUMAX Automotive / Daewoo RADIO CLASSIC 	não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	142,50 €
	VDO TUNER LIST / UPDATE LIST 	não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	142,50 € EXPRESS
	Blaupunkt / Bosch RADIOSAT R2 	não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	142,50 € EXPRESS
	Continental RADIOSAT R3 (R-PLUG&RADIO+) 	não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	142,50 € EXPRESS
Navegação 	VDO CNI 1 	não se acende = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = entrada auxiliar não funciona corretamente = afixação incorreta sobre ecrã	450 €
	NEW LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION 	não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente	249 € EXPRESS
Unidade de controlo 		Contactar-nos	229 €



MEGANE



Rádio CD



Philips TUNER LIST / UPDATE LIST



não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

142,50 €

EXPRESS

VDO TUNER LIST / UPDATE LIST



não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

142,50 €

EXPRESS

Philips TUNER LIST / UPDATE LIST



não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

142,50 €

EXPRESS

Blaupunkt / Bosch RADIOSAT CLASSIC



não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

142,50 €

EXPRESS

Blaupunkt / Bosch RADIOSAT R2



não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

142,50 €

EXPRESS

Continental RADIOSAT R3 (R-PLUG&RADIO+)



não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

142,50 €

EXPRESS


Continental RADIO R-LINK1



não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

142,50 €

Calculador motor



veículo não arranca = calculador bloqueado = válvula EGR não funciona corretamente = impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR = motor para = veículo falta de potência


280 € /
380 €

MEGANE

	i			€*
Navegação 		VDO CNI 1 	não se acende = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = entrada auxiliar não funciona corretamente = afixação incorreta sobre ecrã	450 €
		VDO CNI 2 	não se acende = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = entrada auxiliar não funciona corretamente = afixação incorreta sobre ecrã	450 €
		Harman Becker CGI 	não se acende = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = entrada auxiliar não funciona corretamente = afixação incorreta sobre ecrã	450 €
		TomTom R-LINK1 	Aparece mensagem de erro = não se acende = ecrã táctil não funciona corretamente = problema de recepção satélite = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = não afixa corretamente a cartografia	249 €
Painel de instrumentos 		MEGANE 2 	nenhum funcionamento = retro-iluminação não funciona corretamente = um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente = afixação incorreta sobre ecrã = informações de velocidade incorreta = informação tacômetro incorreta = informações indicador de combustível incorreta = informações indicador de temperatura incorreta = quilometragem incorreta = não afixa corretamente as informações relógio e rádio	150 €
		VDO MEGANE 3 	nenhum funcionamento = retro-iluminação não funciona corretamente = afixação incorreta sobre ecrã = informações de velocidade incorreta = informação tacômetro incorreta = informações indicador de combustível incorreta = informações indicador de temperatura incorreta = quilometragem incorreta	150 €
Unidade de controlo 			Contactar-nos	229 €



MODUS

i			€*
Rádio CD 	VDO UPDATE LIST 	não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	142,50 € EXPRESS
Calculador motor 		veículo não arranca = calculador bloqueado = válvula EGR não funciona corretamente = impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR = motor para = veículo falta de potência	280 € / 380 €
Navegação 	Harman Becker CGI 	não se acende = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = entrada auxiliar não funciona corretamente = afixação incorreta sobre ecrã	450 €
Painel de instrumentos 	Johnson Controls 	nenhum funcionamento = retro-iluminação não funciona corretamente = um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente = afixação incorreta sobre ecrã = informações de velocidade incorreta = informação tacômetro incorreta = informações indicador de combustível incorreta = informações indicador de temperatura incorreta = quilometragem incorreta	150 €
Unidade de controlo 		Contactar-nos	229 €



SAFRANE

i			€*
Navegação 	VDO CNI 1 	não se acende = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = entrada auxiliar não funciona corretamente = afixação incorreta sobre ecrã	450 €
Unidade de controlo 		Contactar-nos	229 €

* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | **EXPRESS** Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.

SCENIC



Rádio CD



VDO TUNER LIST / UPDATE LIST



não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

142,50 €

EXPRESS

Blaupunkt / Bosch RADIOSAT R2



não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

142,50 €

EXPRESS

Blaupunkt RADIOSAT CLASSIC



não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

142,50 €

EXPRESS

Continental RADIO R-LINK1



não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

142,50 €

Continental RADIOSAT R3 (R-PLUG&RADIO+)




não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

142,50 €

EXPRESS

Clarion ABB TUNER



não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = consumo anormal de corrente

180 €

EXPRESS

Clarion 6CD



não se acende = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = falha áudio = aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = entrada auxiliar não funciona corretamente = afixação incorreta sobre ecrã

180 €

EXPRESS

Leitor de CD's



Clarion 6CD



não se acende = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = falha áudio = aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = entrada auxiliar não funciona corretamente = afixação incorreta sobre ecrã

180 €

EXPRESS

Alpine 6CD



não se acende = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = falha áudio = aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = entrada auxiliar não funciona corretamente = afixação incorreta sobre ecrã

180 €



 SCENIC

i			€*
Calculador motor 		veículo não arranca = calculador bloqueado = válvula EGR não funciona corretamente = impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR = motor para = veículo falta de potência	280 € / 380 €
Navegação 	VDO CNI 1 	não se acende = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = entrada auxiliar não funciona corretamente = afixação incorreta sobre ecrã	450 €
	VDO CNI 2 	não se acende = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = entrada auxiliar não funciona corretamente = afixação incorreta sobre ecrã	450 €
	Harman Becker CGI 	não se acende = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = entrada auxiliar não funciona corretamente = afixação incorreta sobre ecrã	450 €
	TomTom R-LINK1 	Aparece mensagem de erro = não se acende = ecrã táctil não funciona corretamente = problema de recepção satélite = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = não afixa corretamente a cartografia	249 €
Painel de instrumentos 	Johnson Controls SCENIC II 	nenhum funcionamento = informações indicador de combustível incorreta = informações indicador de temperatura incorreta = quilometragem incorreta = funcionamento aleatório = não afixa corretamente as informações de condução = não afixa corretamente as informações relógio e rádio	150 €
	SCENIC III 	nenhum funcionamento = retro-iluminação não funciona corretamente = um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente = afixação incorreta sobre ecrã = informações de velocidade incorreta = informação tacômetro incorreta = informações indicador de combustível incorreta = informações indicador de temperatura incorreta = quilometragem incorreta = não afixa corretamente as informações relógio e rádio	150 €
Unidade de controlo 		Contactar-nos	229 €

TRAFIC

	i			€*
 <p>Rádio CD</p>	<p>VDO UPDATE LIST</p> 		<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>142,50 €</p> <p>EXPRESS</p>
	<p>Blaupunkt / Bosch RADIOSAT R2</p> 		<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>142,50 €</p> <p>EXPRESS</p>
	<p>Blaupunkt RADIOSAT CLASSIC</p> 		<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>142,50 €</p> <p>EXPRESS</p>
 <p>Sistema multimédia</p>	<p>Continental RADIO R-LINK1</p> 		<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = telecomando não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>142,50 €</p>
 <p>Navegação</p>	<p>TomTom R-LINK1</p> 		<p>Aparece mensagem de erro = não se acende = ecrã táctil não funciona corretamente = problema de recepção satélite = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = não afixa corretamente a cartografia</p>	<p>249 €</p>
	<p>LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION</p> 		<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente</p>	<p>249 €</p> <p>EXPRESS</p>
 <p>Unidade de controlo</p>			<p>Contactar-nos</p>	<p>229 €</p>

* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | **EXPRESS** Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.



TWINGO



Rádio CD

**VDO TUNER LIST / UPDATE LIST**

não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

142,50 €**EXPRESS****Blaupunkt RADIOSAT CLASSIC**

não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

142,50 €**EXPRESS****Blaupunkt / Bosch RADIOSAT R2**

não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

142,50 €**EXPRESS****Blaupunkt RADIOSAT CLASSIC2**

não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

142,50 €**EXPRESS****Continental RADIOSAT R3 (R-PLUG&RADIO+)**

não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

142,50 €**EXPRESS****HUMAX Automotive / Daewoo RADIO CLASSIC**

não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

142,50 €**Continental RADIO R-LINK1**


Sistema multimédia



não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = telecomando não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

142,50 €

Calculador motor



veículo não arranca = calculador bloqueado = válvula EGR não funciona corretamente = impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR = motor para = veículo falta de potência

**280 € /
380 €**

Navegação

**TomTom R-LINK1**

Aparece mensagem de erro = não se acende = ecrã táctil não funciona corretamente = problema de recepção satélite = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = não afixa corretamente a cartografia

249 €

* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | **EXPRESS** Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.

TWINGO

i			€*
<p>Painel de instrumentos</p> 	<p>VDO / Siemens TWINGO II</p> 	<p>nenhum funcionamento = retro-iluminação não funciona corretamente = um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente = afixação incorreta sobre ecrã = informações de velocidade incorreta = informação tacômetro incorreta = informações indicador de combustível incorreta = informações indicador de temperatura incorreta = quilometragem incorreta</p>	<p>150 €</p>
<p>Unidade de controlo</p> 		<p>Contactar-nos</p>	<p>229 €</p>

VELSATIS

i			€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Clarion ABB TUNER</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = consumo anormal de corrente</p>	<p>180 €</p>
<p>Leitor de CD's</p> 	<p>Alpine 6CD</p> 	<p>não se acende = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = falha áudio = aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = entrada auxiliar não funciona corretamente = afixação incorreta sobre ecrã</p>	<p>180 €</p>
<p>Navegação</p> 	<p>VDO CNI 1</p> 	<p>não se acende = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = entrada auxiliar não funciona corretamente = afixação incorreta sobre ecrã</p>	<p>450 €</p>
<p>Painel de clim</p> 	<p>Delphi</p> 	<p>afixação incorreta = uma ou varias teclas não funcionam</p>	<p>160 € EXPRESS</p>
<p>Unidade de controlo</p> 		<p>Contactar-nos</p>	<p>229 €</p>

* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | **EXPRESS** Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.



WIND

i			€*
Rádio CD 	Blaupunkt / Bosch RADIOSAT R2 	não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	142,50 € EXPRESS
	Continental RADIOSAT R3 (R-PLUG&RADIO+) 	não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	142,50 € EXPRESS
Calculador motor 		veículo não arranca = calculador bloqueado = válvula EGR não funciona corretamente = impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR = motor para = veículo falta de potência	280 € / 380 €
Unidade de controlo 		Contactar-nos	229 €



ZOÉ

i			€*
Sistema multimédia 	Continental RADIO R-LINK1 	não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = leitura CD não funciona corretamente = Bluetooth não funciona corretamente = falha áudio = consumo anormal de corrente = telecomando não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	142,50 €
Navegação 	TomTom R-LINK1 	Aparece mensagem de erro = não se acende = ecrã táctil não funciona corretamente = problema de recepção satélite = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = não afixa corretamente a cartografia	249 €
Unidade de controlo 		Contactar-nos	229 €

* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | **EXPRESS** Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.

ALHAMBRA

i			€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Panasonic / Technisat RCD210</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>169 €</p>
	<p>Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>169 €</p>
<p>Navegação</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch RNS310</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>389 €</p>
	<p>Panasonic / Technisat EASY CONNECT</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>389 €</p>

ALTEA

i			€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>169 €</p>
	<p>Technisat ULSECD</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>169 €</p>



 ALTEA

			
<p>Navegação</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch RNS310</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>389 €</p>

 ATECA

			
<p>Navegação</p> 	<p>Panasonic / Technisat EASY CONNECT</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>389 €</p>

 EXEO

			
<p>Rádio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>169 €</p>
<p>Navegação</p> 	<p>Aisin RNS-E</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>389 €</p>

* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | EXPRESS Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.

IBIZA

i			€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>169 €</p>
	<p>Technisat ULSECD</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>169 €</p>
<p>Navegação</p> 	<p>Panasonic / Technisat EASY CONNECT</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>389 €</p>

LEON

i			€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>169 €</p>
	<p>Technisat ULSECD</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>169 €</p>
	<p>Blaupunkt SE350 LHDRCD300</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>169 €</p>



 **LEON**

i			€*
<p>Navegação</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch RNS310</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>389 €</p>
	<p>Panasonic / Technisat EASY CONNECT</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>389 €</p>

 **TOLEDO**

i			€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>169 €</p>
	<p>Blaupunkt SE350 LHDRCD300</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>169 €</p>
<p>Navegação</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch RNS310</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>389 €</p>

* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | **EXPRESS** Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.

FABIA

	i			€*
 Rádio CD	Technisat / Visteon DANCE 		leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	169 €
	NEW Technisat BLUES 		Contactar-nos	169 €
 Leitor de CD's	Blaupunkt / Delphi BOLERO 		não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = falha áudio = aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	204 €
 Navegação	Blaupunkt / Bosch AMUNDSEN 		não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	389 €

KODIAQ

	i			€*
 Navegação	Panasonic AMUNDSEN 2 		não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	389 €
	Harman COLUMBUS 2 		não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	389 €

OCTAVIA

i	🏭	🔧	€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Technisat / Visteon DANCE</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>169 €</p>
<p>Leitor de CD's</p> 	<p>Blaupunkt / Delphi BOLERO</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = falha áudio = aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>204 €</p>
<p>Navegação</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch AMUNDSEN</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>389 €</p>
<p>Navegação</p> 	<p>Continental COLUMBUS</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>389 €</p>
<p>Navegação</p> 	<p>Panasonic AMUNDSEN 2</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>389 €</p>
<p>Navegação</p> 	<p>Harman COLUMBUS 2</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>389 €</p>







* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | EXPRESS Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.

RAPID

i			€*
<p>Leitor de CD's</p> 	<p>Blaupunkt / Delphi BOLERO</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = falha áudio = aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>204 €</p>
<p>Navegação</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch AMUNDSEN</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>389 €</p>
	<p>Continental COLUMBUS</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>389 €</p>
	<p>Panasonic AMUNDSEN 2</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>389 €</p>

ROOMSTER

i	🏭	🔧	€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Technisat / Visteon DANCE</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>169 €</p>
	<p>Blaupunkt / Bosch / Delphi SWING</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>169 €</p>
<p>Navegação</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch AMUNDSEN</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>389 €</p>
	<p>Continental COLUMBUS</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>389 €</p>

* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | EXPRESS Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.

SUPERB



Rádio CD



Blaupunkt / Bosch / Delphi SWING



leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

169 €

Leitor de CD's



Blaupunkt / Delphi BOLERO



não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = falha áudio = aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

204 €

Navegação



Blaupunkt / Bosch AMUNDSEN



não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

389 €

Continental COLUMBUS



não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

389 €

Panasonic AMUNDSEN 2



não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

389 €

Navegação



Harman COLUMBUS 2



não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

389 €

 **YETI**

i			€*
<p>Leitor de CD's</p> 	<p>Blaupunkt / Delphi BOLERO</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = falha áudio = aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>204 €</p>
<p>Navegação</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch AMUNDSEN</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>389 €</p>
	<p>Continental COLUMBUS</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>389 €</p>
	<p>Panasonic AMUNDSEN 2</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>389 €</p>

* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | EXPRESS Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.

 **BRZ**

			
	<p>Clarion PF3856</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	169 €

 **FORESTER**

			
	<p>Clarion PF2952</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	169 €
	<p>Clarion PF3304</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	169 €
	<p>Clarion PF3493</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	169 €
	<p>Clarion PF3733</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	169 €

* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | **EXPRESS** Opção express 72h: + 25 €

IMPREZA

i			€*
Rádio CD 	Clarion PF2952 	leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	169 €
	Clarion PF3676 	leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	169 €

LEGACY

i			€*
Rádio CD 	Clarion PF3639 	leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	169 €

LEVORG

i			€*
Rádio CD 	Clarion PF3760 	leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	169 €

ALTO

i			€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Clarion PS3101</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>169 €</p>

G.VITARA

i			€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Clarion PS2599</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>169 €</p>
<p>Rádio CD</p> 	<p>Clarion PS3101</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>169 €</p>
<p>Navegação</p> 	<p>Clarion QY5002</p> 	<p>não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = ecrã tátil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = Bluetooth não funciona corretamente</p>	<p>351,50 €</p>

JIMNY

i	🏭	🔧	€*
Rádio CD 	Clarion PS2685 	leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	169 €
	Clarion PS3101 	leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	169 €

SWIFT

i	🏭	🔧	€*
Navegação 	Clarion QY5002 	não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = ecrã tátil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = Bluetooth não funciona corretamente	351,50 €

SX4

i	🏭	🔧	€*
Navegação 	Clarion QY5002 	não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = ecrã tátil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = Bluetooth não funciona corretamente	351,50 €

AMAROK

i			€*
<p>Navegação</p> 	<p>Technisat RNS315</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>389 €</p>

CADDY

i			€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>169 €</p>
<p>Navegação</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>389 €</p>

EOS

i	🏭	🔧	€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>169 €</p>
<p>Leitor de CD's</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch / Panasonic RCD500</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = telecomando não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = afixação incorreta sobre ecrã</p>	<p>204 €</p>
	<p>Blaupunkt / Delphi RCD510</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = telecomando não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = afixação incorreta sobre ecrã</p>	<p>204 €</p>
<p>Navegação</p> 	<p>Technisat RNS315</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>389 €</p>
	<p>Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>389 €</p>

GOLF



€*

Rádio CD



Panasonic / Technisat RCD210



leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

169 €

Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300



leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

169 €

Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310



leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

169 €

Blaupunkt / Bosch / Panasonic RCD500



leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = telecomando não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = afixação incorreta sobre ecrã

204 €

Leitor de CD's



Blaupunkt / Delphi RCD510



leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = telecomando não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = afixação incorreta sobre ecrã

204 €



GOLF



Navegação



Blaupunkt / Bosch RNS310



não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

389 €

Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)



não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

389 €

Delphi / Panasonic / Technisat DISCOVER MEDIA



não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

389 €

Harman DISCOVER PRO



não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

389 €

JETTA



€*

Leitor de CD's



Blaupunkt / Bosch / Panasonic RCD500



leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = telecomando não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = afixação incorreta sobre ecrã

204 €

Blaupunkt / Delphi RCD510



leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = telecomando não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = afixação incorreta sobre ecrã

204 €

Technisat RNS315



não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

389 €

Navegação



Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)



não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

389 €

NEW BEETLE / COCCINELLE

i	🏭	🔧	€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Delphi RCD510</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = telecomando não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = afixação incorreta sobre ecrã</p>	<p>204 €</p>
	<p>Technisat RNS315</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>389 €</p>
<p>Navegação</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>389 €</p>
	<p>Delphi / Panasonic / Technisat DISCOVER MEDIA</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>389 €</p>

* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | EXPRESS Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.

PASSAT



Rádio CD



Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300



leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

169 €

Leitor de CD's



Blaupunkt / Bosch / Panasonic RCD500



leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = telecomando não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = afixação incorreta sobre ecrã

204 €

Blaupunkt / Delphi RCD510



leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = telecomando não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = afixação incorreta sobre ecrã

204 €

Blaupunkt RNS2



não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

389 €

Navegação



Blaupunkt / Bosch RNS310



não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

389 €

Technisat RNS315



não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

389 €

Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)



não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

389 €



PASSAT



Navegação



Blaupunkt MFD2



não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

389 €

Delphi / Panasonic / Technisat DISCOVER MEDIA



não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

389 €

Harman DISCOVER PRO



não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

389 €

POLO



Rádio CD



Blaupunkt / Famar RCD200



leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

169 €

Panasonic / Technisat RCD210



leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

169 €

Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310



leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

169 €

Leitor de CD's



Blaupunkt / Delphi RCD510



leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = telecomando não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = afixação incorreta sobre ecrã

204 €

Blaupunkt / Bosch RNS310



não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

389 €

Navegação



Technisat RNS315



não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

389 €

Delphi / Panasonic / Technisat DISCOVER MEDIA



não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

389 €

SCIROCCO

i	🏭	🔧	€*
<p>Rádio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>169 €</p>
<p>Leitor de CD's</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch / Panasonic RCD500</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = telecomando não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = afixação incorreta sobre ecrã</p>	<p>204 €</p>
	<p>Blaupunkt / Delphi RCD510</p> 	<p>leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = telecomando não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = afixação incorreta sobre ecrã</p>	<p>204 €</p>
<p>Navegação</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>389 €</p>
	<p>Delphi / Panasonic / Technisat DISCOVER MEDIA</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	<p>389 €</p>

* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | EXPRESS Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.

SHARAN

	i			€*
Navegação 		Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)	não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	389 €
		Delphi / Panasonic / Technisat DISCOVER MEDIA	não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	389 €

TIGUAN

	i			€*
Rádio CD 		Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310	leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	169 €
Leitor de CD's 		Blaupunkt / Delphi RCD510	leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = telecomando não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = afixação incorreta sobre ecrã	204 €
Navegação 		Technisat RNS315	não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	389 €
		Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)	não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	389 €



TIGUAN

i			€*
<p>Navegação</p> 	<p>Delphi / Panasonic / Technisat DISCOVER MEDIA</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	389 €
	<p>Harman DISCOVER PRO</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	389 €

TOUAREG

i			€*
<p>Navegação</p> 	<p>Blaupunkt RNS2</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	389 €
	<p>Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)</p> 	<p>não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz</p>	389 €

TOURAN



Rádio CD



Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300



leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

169 €

Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310



leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

169 €

Leitor de CD's



Blaupunkt / Bosch / Panasonic RCD500



leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = telecomando não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = afixação incorreta sobre ecrã

204 €

Blaupunkt / Delphi RCD510



leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = telecomando não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = afixação incorreta sobre ecrã

204 €

Blaupunkt / Bosch RNS310



não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

389 €

Navegação



Technisat RNS315



não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

389 €

Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)



não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

389 €



TOURAN

i	🏭	🔧	€*
Navegação 	Delphi / Panasonic / Technisat DISCOVER MEDIA 	não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	389 €
	Harman DISCOVER PRO 	não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	389 €

TRANSPORTER

i	🏭	🔧	€*
Rádio CD 	Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310 	leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	169 €
Leitor de CD's 	Blaupunkt / Delphi RCD510 	leitura CD não funciona corretamente = má recepção rádio = uma ou varias teclas não funcionam = não se acende = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = falha áudio = telecomando não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz = afixação incorreta sobre ecrã	204 €
Navegação 	Technisat RNS315 	não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	389 €
	Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3) 	não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	389 €
Navegação 	NEW Delphi / Panasonic / Technisat DISCOVER MEDIA 	não se acende = Aparece o logotipo e reinicia = rádio se reinicia sozinho aleatoriamente = uma ou varias teclas não funcionam = má recepção rádio = não afixa corretamente a cartografia = falha áudio = problema de recepção satélite = Aparece mensagem de erro = consumo anormal de corrente = ecrã táctil não funciona corretamente = leitura CD não funciona corretamente = inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	389 €

* Preço fixo incluindo : transporte ida e volta, reparação e controlos, garantia de 1 ano, serviço de assistência telefónica | EXPRESS Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/10/2020 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.

·faurecia clarion
ELECTRONICS

Como criar a minha conta cliente no site reparlab.com em alguns cliques



Acesso para profissionais

reparlab

Veículo Produto Avaria

O veículo

MATRÍCULA: Reservado aos utilizadores que dispõem de uma c/c

N.L.V. (NÚMERO DE SÉRIE): Reservado aos utilizadores que dispõem de uma c/c

MARCA: [dropdown] MODELO: [dropdown]

DATA DE REGISTO DO VEÍCULO

Minha conta Clarion

Já tem uma conta?

Usuário: [input]
Palavra-passe: [input]
[Conecto-me]

Novo cliente na Clarion?

Insira um e-mail e siga as etapas para criar a sua conta

E-mail: [input]
[Criar minha conta]

Crio minha conta

Meus usuários de conexão

MEU USUÁRIO: [input]

PALAVRA-PASSE: [input] CONFIRMAR A PALAVRA-PASSE: [input]

Minhas informações

E-MAIL: [input]

PAÍS: [dropdown] LÍNGUA DO CLIENTE: [dropdown]

CÓDIGO PONTO DE VENDA: [input] MARCA DA SUA CONCESSÃO: [dropdown]

Minhas informações de entrega

NÚMERO DE CONTRIBUINTE: [input]

NOME DA EMPRESA: [input]

ENDEREÇO: [input]

CÓDIGO POSTAL: [input] CIDADE: [input]

INTERLOCUTOR: [input]

TELEFONE: [input] FAX: [input]

As informações de faturação são idênticas?

SIM NÃO

[COMPLETAR A CRIAÇÃO]

01 Clicar sobre Acesso para profissionais

02 Clicar sobre Criar minha conta

03 Entrar o seu endereço de e-mail

04 Definir o seu ID
(Não utilizar um endereço de correio eletrónico nem um nome)

05 Informar o seu código de ponto de venda
Trata-se do vosso código de rede (exemplos: 020457U01, 00025632, 6411234,...)

06 Informar o seu endereço de entrega e se necessário o vosso endereço de faturação se é diferente do endereço de entrega

Precisa de ajuda?
Pode contactar-nos :

 0033 3 83 49 44 20

 service24.cef@faurecia.com

faurecia clarion

ELECTRONICS

CLARION EUROPE S.A.S.
244, rue du Pré à Varois
54670 CUSTINES - France



Tel. 0033 383 494 420
service24.cef@faurecia.com

www.reparlab.com